








1 298 n-169















# LART

DE

CONVERTIR LE FER

### EN ACIER,

E T

## LART

D'ADOUCIR LE FER FONDU,

Ou de faire des Ouvrages de fer fondu aussi finis que de fer forgé.

Par Monsieur de REAUMUR, de l'Academie Royale des Sciences.

A PARIS.

Chez MICHEL BRUNET, Grand'Salle du Palais, au . Mercure Galant.

M. DCC. XXII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

THE COURT IN A FOREST

A LANGE TO SERVICE A STATE OF THE PARTY OF T

TOWNS TO ENGINEERS TO SERVE THE TOTAL TO SERVE THE TOTAL TO SERVE THE TOTAL TO SERVE THE TOTAL T



son altesse royale;
MONSEIGNEUR
LE DUC D'ORLEANS,
REGENT DU ROYAUME.



ONSEIGNEUR,

Les recherches qui font la matiere de cet Ouvrage ont été regardées favorablement par Vôtre Altesse Royale dés leur naissance; Elle s'est fait rendre un compte exact de leurs progres; il y a même ici tel Memoire, quoique long, dont elle a eu la patience d'entendre la lecture en entier; enfin Elle a bien voulu récompenser d'une maniere éclatante l'envie que j'avois montrée d'être utile au Public, & les efforts que j'avois faits pour y parvenir. Voilà bien des motifs pour oser offrir un Ouvrage à Vôtre Altesse Royale; ces mêmes motifs me font regretter de ce qu'il n'est pas plus digne de lui être offert; l'esperance qui me reste est de suppléer, en partie, à ce qui y manque, par la continuation de mes Travaux; de suivre d'autres recherches, déja avancées, ausquelles Vôtre Altesse Royale s'interesse, parce qu'elles interessent le Public. Je n'ai que cette voye pour tacher d'exprimer l'étendue de ma reconnoissance, l'entier dévouement, & le profond respect avec lequel je suis,

MONSEIGNEUR,

DE VÔTRE ALTESSE ROYALE,

Le ttés-humble & trésobéissant Serviteur, REAUMUR.





N a conservé aux differentes Pieces qui composent ce Volume le nom & la forme de Memoires, qu'on leur avoit données quand on les a lûes dans l'A-

cademie des Sciences : Elles avoient été écrites pour faire partie d'un Ouvrage plus considerable, pour entrer dans l'Histoire ou la Description generale des Arts, dont on m'a fait l'honneur de me charger; ici elles se trouvent en quelque sorte deplacées. Des endroits pourront paroître trop peu expliqués, même obscurs, qui peut-être n'eussent pas semblé tels, si ce qui regarde la conversion du fer en acier, & l'adoucissement du fer fondu eût été precedé de ce qui appartient au travail des mines de fer, à la maniere de les fondre, à la maniere d'affiner le métal qu'elles donnent, de le rendre malleable. On auroit aussi mieux vû l'utilité de ces Memoires, si on eût trouvé tout de suite la description des Arts qui mettent en œuvre le fer & l'acier; ils sont à present isolés & n'avoient pas été faits pour l'être. Cependant parce qu'étant réunis, ils donnent des instructions sur deux matieres importantes au Public, & pour



lesquelles aussi il a paru s'interesser, & que ces instructions suffisent pour conduire dans la pratique, on a mieux aimé les faire paroître plûtôt, que de les faire paroître un peu plus à leur avan-

tage:

Ils sont divisés en deux parties, ceux de la premiere traitent au long de la conversion du ser en acier, & de ce qu'il y a de plus essentiel à sçavoir par rapport à l'acier. C'est à cette premiere partie que nous avons donné le nom de l'Art de convertir le ser en acier; comme nous avons donné aux Memoires de la seconde partie, celui de l'Art d'adoucir le ser sonde, ou de faire des ouvrages de fer fondu auss finis que de ser fongé, parce que c'est ce qu'on a eu en vûê d'y enseigner.

Quand on donne les préceptes d'un Art, on a coûtume d'écrire d'une façon plus dogmatique que nous ne le faisons; austi ne suivrons nous pas entierement la même methode, lorsque nous décrirons, dans notre Histoire generale, des Arts usités & connus; alors nous n'aurons souvent qu'à rapporter des pratiques employées journellement; on pourra avoir les preuves de ce que nous aurons avancé, toutes les fois qu'on voudra aller voir travailler les Ouvriers. Mais les regles que nous avons à donner actuellement étant ou entierement nouvelles, ou, ce qui revient au même, conservées mysterieusement, nous n'avions pas seulement à les rapporter, nous avions en même temps à en prouver la bonté.

A la verité nous eussions pû commencer par donner des regles & venir ensuite aux preuves, c'est-à-dire aux experiences que nous avons faites: au lieu que nous avons commencé, presque par tout, par detailler scrupuleusement nos experiences. Je doute que la premiere methode soit la meilleure pour les matieres qui tiennent à la Physique. On voit mieux quel degré de certitude ont des assertions, quand elles sont immediatement à la fuite des experiences, d'où on les a deduites : par cette voye on montre à nud tout ce qu'on a fait; on n'en impose point sur la force des preuves; on ne donne point lieu d'imaginer de ces reticences qui tendent à faire penser qu'on a negligé de prouver ce qui pouvoit l'être aifément. Commence-t'on par donner des propositions pour vrayes, le Lecteur a quelque penchant à croire qu'on les a tenues pour telles, avant que d'avoir tenté les experiences qu'on a faites pour les appuyer. Or il y a une grande difference pour la force des preuves entre des experiences d'où une proposition 2 été tirée, qui semble l'avoir fait naitre necessairement, & entre des experiences employées aprés coup pour prouver une proposition. Ce n'est pas que ces dernieres ne soient excellentes, qu'on ne doive souvent y avoir recours, mais il est plus avantageux que ce soit pour achever d'établir des consequences tirées des premieres.

Pour s'instruire d'un nouvel Art, il n'est guere moins essentiel d'apprendre ce qu'il faut éviter,



que ce qu'il faut pratiquer; & c'est ce qu'on enseigne, lorsqu'on raconte naïvement tous les differents chemins par où on a passé pour arriver au but; rien n'empêche que de ce but, on ne revienne ensuite sur ses pas en ligne plus droite. Enfindés qu'il s'agit de recherches nouvelles, de découvertes, on doit mettre le Lecteur à portée de juger si on a tenté tout ce qui demandoit à l'être, lui épargner les essais inutiles, mais lui laisser aussi entrevoir ce qui peut être essayé de plus, le mettre même sur la voye de faire de nouveaux progrés. Aprés tout le Public veut aujourd'hui des. choses; s'il est content pour le fond de ce que. nous lui presentons, nous pouvons esperer qu'il sera indulgent pour la forme sous laquelle nous. le lui avons presenté.

Si on ne veut prendre qu'une idée grossiere de nos Arts de convertir le fer en acier, & d'adoucir le fer fondu, on trouvera sans doute dans ces Memoires des details ennuyeux. Je ne seai, par exemple, si dans cette disposition on pourra soutenir la lecture du IV. Memoire, qui traite des fourneaux dont on doit faire usage, & même je ne conseille pas de l'éprouver. Nous avons eux principalement en vûe ceux qui auront envie de mettre la main à l'œuvre, & on ne seauroit croire, si on n'a tenté d'operer, combien de difficultés se presentent dans l'execution des choses les plus simples; & l'embarras que peuvent donner des difficultés en apparence trés petites. Peut être:

que l'envie de les lever, & d'être clair, m'aura fait trop groffir ce Volume ? la longueur des ouyrages qui conduisent à mettre la main à l'œuvre:, ne doit pas neantmoins se mesurer entierement par le temps qu'il faut à les parcourir ; celui qu'ils épargnent pendant l'execution, doit être mis en ligne de compte. Des ouvrages de cette nature ne sont pas de ceux où l'on doit laisser à deviner; où l'on doit craindre de presenter des idées trop developpées. Les Lecteurs à qui ils sont le plus necessaires, n'exigent nullement qu'on donne matiere à leur penetration de s'exercer, ils demandent que les procedés soient nettement &

amplement expliques.

Mais aussi les raisonnemens physiques pourront à leur tour paroître de surcroit à ceux qui ne veulent apprendre que des pratiques : qu'ils prennent garde pourtant que ces raisonnements établissent des principes qui bien entendus mettront en état de lever les difficultés que nous n'aurons: pas assés éclaircies, ni même prévûës. Si oro fait quelque cas des découvertes qui seront rapportées, qu'on observe que c'est à ces mêmes raisonnements à qui elles sont dûes, & qu'ils peuvent donner des ouvertures pour les porter plus loin; qu'on ne les regarde donc pas comme n'aïant pour objet qu'une simple curiosité physique: Souvent on hésite trop peu à parrager les connoissances en curieuses & en utiles ; cette division n'est pas aussi aisée à faire & aussi sûre qu'on pense,,

furtout en cette matiere. L'utile bien confideré a toujours du curieux, & il est rare que le curieux bien suivi ne mêne pas à l'utile.

Je conviendrai pourtant, & comment n'en conviendrois-je pas? que la plûpart des observations & des reflexions de ces Memoires ne doivent pas instruire le commun des Ouvriers; elles ne sont presque que pour ceux qui sont capables de conduire des entreprises, qui peuvent faire agir les Ouvriers, comme les Ouvriers font agir leurs outils; en un mot il ne faut pas que tout le monde fasse de l'acier, & des ouvrages de fer fondu, mais il faut mettre en état d'en faire des établissements ceux qui sont capables de les suivre, & nous osons nous promettre que nos Memoires suffiront pour cela. Nous l'osons même d'autant plus hardiment, que sur les lectures que nous avons faites de quelques-uns de ces Memoires dans nos Assemblées publiques de l'Academie, & sur les éclaircissements que nous avons donnés à ceux qui nous les ont demandés, il y a déja quelques établissements commencés dans le Royaume; ces Memoires devenus publics en augmenteront apparemment le nombre.

Mais quelque vîte que se fassent ces nouveaux établissements, ce sera toujours lentement au gré de l'impatience naturelle à la Nation. Dès que j'eus sû, dans des assemblées publiques, les memoires qui donnent les principes de nos Arts, on eût voulu trouver partout des aciers sins du Royaume

à choisir; on eût voulu que toutes les Boutiques eussent été parées d'ouvrages de ser sondu les plussinis. On ne marche pas pourtant à si grands passdans l'execution de ce qui demande certains arrangements, de ce qui demande qu'on réunisse un certain nombre d'Ouvriers, qu'on les instruise; quelque simple que soit une profession, on ne seauroit les y rendre habiles en un jour. Pour faire des ouvrages de ser sondu, il faut commencer par en saite taire des modelles, & ces modelles tiennent du temps à sinir, & engagent à des dépenses

assés considerables.

Des reproches tout opposés & ausquels je me: trouve flatté d'avoir à répondre, sont ceux qui me furent faits après les Assemblées de l'Academie que je viens de citer; il y eût gens qui trouverent étrange que j'eusse publié des secrets, qui ne devoient pas être revelés; d'autres auroient voulu qu'ils eussent été confiés à des Compagnies qui en auroient fait usage, & qui travaillant pour leur utilité propre, auroient aussi travaillé pour le bien general du Royaume. Les sentiments que suppose la premiere façon de penser, ne sont pas asses nobles, pour qu'on puisse même se glorifier d'en avoir de directement contraires; ne sont-ils pas même contre l'équité naturelle? est-il bien sûr que nos découvertes soient si fort à nous, que le Public n'y ait pas droit, qu'elles ne lui appartiennent pas en quelque sorte ? nous devons tous , c'est notre premier devoir, concourir au bien ge-





neral de la Societé; qui y manque, quand il peut y contribuer de quelque chose, & qui y manque, quand il ne lui en coûteroit que de parler, manque à un devoir essentiel, & dans les circonstances les plus odieuses. Ce principe étant certain, resteratil bien des circonstances, où nous soïons abso-

lument Maîtres de nos découvertes ?

Il est vrai qu'on se plaint depuis long-temps du peu de retour du Public, de ce qu'il ne recompense pas même de ses éloges, ce qui lui est une fois connu; un secret tant qu'il est caché est regardé comme merveilleux, est-il divulgué, on dit n'est-ce que cela: on cherche à montrer qu'on le sçavoit auparavant, les plus legeres traces, les moindres ressemblances en sont prises pour des preuves. C'est ce qui a fourni pretexte à divers Sçavans de se reserver des connoissances; & à d'autres d'envelopper celles qu'ils sembloient communiquer de façon à faire acherer cher le plaisir de les acquerir. Quand ces plaintes seroient fondées, l'injustice du Public supposée aussi certaine, & aussi generale, que quelques Auteurs le pretendent, en seroit on autorisé à se reserver ce qui peut lui être utile? Le Medecin seroit il en droit de refuser du secours dans un danger pressant à des malades dont il n'auroit aucune reconnoissance à attendre, & dont même l'ingratitude lui seroit connue? Les avantages de l'esprit interessentils moins que ceux du corps? Les connoissances justement appretiées, ne sont-elles pas le bien le plus

plus réel? Je dirai même plus, c'est que ne publier pas ses recherches aussi clairement qu'on le peut, n'en montrer qu'une partie, & vouloir faire deviner le reste, c'est à mon sens se rendre responsable du temps qu'on fait perdre à des Lecteurs. Je voudrois que les Hommes n'admirassent point ceux, qui semblent avoir plus cherché à se

faire admirer qu'à être utiles.

J'avouërai pourtant, je veux bien même qu'on

pense que je cherche à l'avouer, qu'il est juste de recompenser les Travaux de ceux qui ont produit des découvertes avantageuses; mais le Public ne sçauroit leur devoir que des éloges; & ce n'est pas la moins flateuse des recompenses, pour qui est touché de la veritable gloire: c'est à ceux qui tiennent les Rennes du Gouvernement à en dispenfer d'une autre nature. Mais y a - t - il jamais eu dans le Royaume des circonstances, où on ait eu autant lieu d'esperer que les recherches qui ont le bien general pour objet, seroient soutenuës par des recompenses de cette derniere espece. le dois craindre de voir comparer avec mes Travaux celles par lesquelles Son Altesse Royale a bien voulu les encourager; puis-je oser moi même donner occasion de le faire en publiant jusques où elles ont été? mais la reconnoissance m'y force, & l'interêt du Public exige que je lui apprenne ce que peuvent attendre ceux qui sont capables de travailler avec plus de succés. A peine eus je fait à l'Academie la lecture du premier Memoire





fur l'acier, que Monseigneur le Duc d'Orleans voulût que j'eusse de nouveaux moyens de pousser mes recherches; cette lecture fut suivie de dons considerables par eux-mêmes, mais beaucoup plus encore par la bonté, j'oserai le dire, par l'empressement avec lequel il s'est interessé à les rendre solides & durables. Afin même qu'ils fussent pour toujours à l'avantage des Sciences, il a songé à les faire passer après moi à l'Academie, pour tenir lieu d'une partie des fonds necessaires aux glorieux, & utiles Travaux de cette Compagnie +. Je n'aipoint à craindre qu'on soupçonne que c'est la reconnoissance qui me dicte que les Sciences peuvent tout se promettre d'un Prince à qui l'envie même ne sçauroit disputer d'avoir pour elles l'amour le plus vif, & le plus éclairé. Les nouvelles découvertes, les nouvelles inventions trouvent toujours un accés facile auprès de lui, & ne l'approchent guere sans que ses vues contribuent à à les perfectionner. Pour faciliter encore cet accés, aux sciences naturellement timides, il a chargéde les lui produire celui qu'elles eussent choisi elles mêmes, cet illustre Abbé \* plus zelé, & plus entendu à faire valoir les bons Ouvrages, que ne le sont leurs propres Auteurs.

Tout semble assure dans le Royaume aux


<sup>\*</sup> Par Arrêi, & Leitres-Patentes Sa Majelle n'a gratifit d'une Pensson de doute mille livres sur la Ferne des Posses, qui, par le même Arrês, de les nômes Lettres-Patentes deit passer, esprés ma mort à l'Academie. Royale des Sciences.

<sup>\*</sup> M. C.Abbe Bignen.

Sciences, & furtout aux sciences utiles, l'état le plus florissant: Sa Majesté montre déja pour elle un goût au dessus de son âge, & quels progrés ne doir pas saire cegoût cultivé par-des Leçons, qui seules seroient capables de le saire naître \*.

Mais pour reprendre la seconde objection dont j'ai parlé, il s'est trouvé gens qui n'ont pas approuvé que les découvertes qui font l'objet de ces Memoires eussent été rendues publiques; ils auroient voulu qu'elles eussent été conservées au Royaume; que nous eussions imité les exemples de mystere, peu louables à mon sens, que nous donnent quelques-uns de nos Voisins. Nous nous devons premierement à notre Patrie; mais nous nous devons aussi au reste du monde; ceux qui travaillent pour perfectionner les Sciences & les Arts, doivent même se regarder comme les Citoyens du monde entier. Après tout si les recherches de ces Memoires ont les succés qui me les ont fait tenter, il n'est point de Pays qui en puisse tirer autant d'avantages que le Royaume; il pourra à l'avenir se passer des aciers fins, dont il se fournit à present dans les Pays étrangers. Et cela pourtant en supposant qu'on ne negligera pas, comme nous ne faisons que trop souvent, de tirer parti de ce qui se trouve parmi nous; en supposant qu'on n'abandonnera pas des établissements aussi legerement qu'on les aura entrepris.

A l'égard des ouvrages de fer fondu, ils eussent pû être, pendant quelque temps, particuliers à la



France, & ils lui feront communs avec les autres Pays, où l'on en voudra entreprendre. L'abondance de nos mines de fer, les endroits favorables où elles sont situées nous donnent pour ce travail des facilités qu'on trouve en peu d'endroits. Mais nous avons encore pour ce genre d'ouvrages un avantage qui doit les faire rechercher dans les Pays, où on auroit des facilités égales, ou plus grandes pour le reste. Le principal merite de ces ouvrages consistera dans les ornements; il ne faut pas prendre la peine de mouler des ouvrages simples, qui ne demandent pas à être façonnés; les autres Pays nous accordent allés ce que nous appellons le goût, qui fait le grand merite de tout ce qui est du genre d'ornements; nous aurons plus d'art de les varier avec une certaine entente, qu'on n'en aura ailleurs; nous sommes les Maîtres. en tout ce qui est nouveautés de modes; c'est chés nous qu'on viendra se fournir de celles-ci, comme de celles de bien d'autres especes. Peut être même n'est-il pas mal qu'on travaille dans les autres Pays au fer fondu, pour nous engager à y travailler avec plus de soin. Nous aimons assés à faire ce: que nous voïons faire ailleurs; souvent nous aimons mieux ajoûter aux inventions des autres, que faire valoir les nôtres.

Il y avoit deux partis à choisir pour rendre ces Arts, & sur tour celui d'adoucir le fer fondu, utiles au Royaume, ou d'accorder des Privileges à des Compagnies qui, comme celle des glaces,

eussent eu seules le droit de faire de ces sortes d'out vrages, ou de donner une liberté generale à tous les Ouvriers d'y travailler. Le premier parti eût plûtôt fait paroître des Manufactures considerables, & le Public eût plûtôt à choisir des ouvrages de ce genre. Dès que la liberté est generale, les Artisans se chargeront de ce travail; mais leur peu de fortune ne leur permettant pas de faire les avances necessaires pour fournir à une grande quantité d'ouvrages, & d'ouvrages trés - variés, parce que les premiers modelles coûtent cher, les ouvrages s'en multiplieront plus lentement; les Compagnies qui pourroient entreprendre de plusgrands établissements, n'oseront peut-être les risquer dans la crainte de voir bientôt leurs ouvrages copiés par tous les petits ouvriers. Mais outre qu'un amour de la liberté porte à fouhaiter qu'il. foir permis aux hommes de faire ce sur quoi ils ont naturellement autant de droit que les autres, c'est que si les établissements se font de la sorte plus lentement d'une maniere moins brillante, ils se feront d'une maniere plus utile au Public, Comment s'affurer d'une societé qui ne soit pas trop, avide de gain? C'est le grand inconvenient des Privileges, qui d'ailleurs lient les mains à ceux qui n'en ont pas obtenu de pareils, & qui auroient: été en état d'en faire de meilleurs usagess qui auroient eu plus de talens pour perfectionner les nouvelles inventions. Ce n'est pas que les particuliers n'aïent pour le profit une ardeur égale à celle de Compagnies; mais la crainte que leurs voi-



fins ne vendent plus qu'eux, l'envie d'attirer le Marchand, leur fait donner à meilleur marché. J'ai eu la preuve de cette necessité de multiplier le debit; j'avois permis à quelques Ouvriers qui avoient travaillé sous mes yeux dans le Laboratoire de l'Academie, de faire des ouvrages de ser sondu; malgré moi, ils vouloient les tenir à un prix excessif, quand ils offroient pour 200 liv. en fer sondu ce qui en ser forgé en eût coûté 1200 à 1500, ils croyoient saire assés, quoiqu'ils eussent dû le donner pour quatre à cinq pistoles. Il n'y a donc d'autre maniere de rendre les choses à bon marché, que de mettre les Ouvriers dans la necessite de débiter à l'envi.

Au reste, si on ne trouve point ici tous les éclaircissements que j'eusse fouhaité donner, & que peut-être j'aurois pû donner s'ils ne m'eussen pas échappé, j'y supplérai autant qu'il me sera possible. Qu'on me propose les dissibles par lefquelles on aura été arrêté, & on me trouvera tou-

jours prêt à tâcher de les lever.

Nous avons été obligés d'employer assés fouvent quelques termes qui pourront n'être pas samiliers à tous ceux qui liront ces Memoires; ordinairement nous les avons défini; mais comme on ouble quelquesois ces définitions, qu'on est embarrassé où les retrouver, pour épargner alors la peine d'aller consulter des Dictionnaires, nous avons ajoûté à la fin de ce volume l'explication des termes que nous avons crû capables de faire quelque peine.

EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADEMIE ROTALE
des Sciences, des Années 1720, 1721, & 1722.

Mr. DE REAUMUR ayant lû dans le cours des années 1720.

fir en acier, & fur! Are de faire des ouvrages de fer fondu arff finis
fir en acier, & fur! Are de faire des ouvrages de fer fondu arff finis
gue de fer forgé. La Compagnie a jugé qu'ils meritoient d'êrre imprimés. En foi de quoi j'ai figné le p.efent certificat A Paris ce 28.
Août 1722. FONTENELLE, Secret. Perp de l'Aead. Royale
des Sciences.

#### PRIVILEGE DU ROY.

O U I S par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillits, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : S A L u T. Nôtre amé & feal le fieur Jean Paul Bignon , Conseiller ordinaire en noire Confeil d'Etat , & President de notre Academie Foyale des Sciences , Nous avant fait trés-humblement exposer, que depuis qu'il Nous a plû donner à nôtredite Academie, par un Reglement nouveau de nouvelles marques de notre affection. Elle s'est appliquée avec plus de soin à cultiver les Sciences qui font l'objet de ses exercices ; ensorte qu'outre les Ouvrages qu'Elle a déja donnez au Public, Elle seroit en état d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaisoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilege, attendu que celles que Nous lui avons accordées en datte du 6. Avril 1699. n'ayant point de temps limité, ont été déclarées nulles par un Arte. de soire Confeil d'Etat du treizième Août 1714. Et défirant donner au Sieur Exposant toutes les facilitez & les mayens qui penvent contribuer à rendre utiles au Public les travaux de notredite Academie Royale des Sciences; Nous avons permis & permettons par ces Presentes à ladite Academie, de faire imprimer, vendre ou débiter dans tous les lieux de nôtre obéissance, par tel Imprimeur qu'Elle voudra cho fir, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui semblera : Toutes fes Recherches ou Observations journalieres . & Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées ; comme auffi les Onurages, Memoires ou Traitez de chacun des particuliers qui la composent, & generalement tout ce que ladite Academie vondra faire paroître fous fon nom, après avoir fait examiner lesdits Ouvrages -& jugé qu'ils font dignes de l'impression : & ce pendant le terros de quinze années confecutives, à compter du jour de la datte desdites Presentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étran-



gere dans aucun lieu de notre Royaume, comme aussi à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire aucuns desdits Ouvrages imprimez par l'Imprimeur de ladite Academie, en tout ni en partie, par extrait ou autrement, sans le consentement par écrit de ladite Academie ou de ceux qui auront droit d'eux, à pe ne contre chacun des contrevenans de confiscation des Exemplaires contrefaits au profit de fondit Imprimeur, de trois mille livres d'amende, dont un tiets à l'Hôrel Dieu de Paris, un tiers audit Imprimeur, & l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous dépens, dommages & interêts: à condition que ces Presentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de ce jour : Que l'impression de chacun desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & ce en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie : & qu'avant que de les exposer en vente il en sera mis de chacun deux Exemplaires dans nôtre Biblioteque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de notre trés cher & feal Chevalier, Chancelier de France le sieur d'Aguesseau, le tout à peine de nullité des Presentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Academie ou ses ayant cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empechement. Voulons que la copie desdites Presentes qui sera imprimée au commencement ou à la fin desdits Ouvrages soit tenue pour dhëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires foi soit ajoûrée comme à l'original : Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & necessaires sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel est nôtre plaisir. Donne' à Paris le vingt-neuf jour du mois de Juin l'an de grace mil sept cens dix-sept, & de notre Regne le deuxième. Par le Roi en son Conseil, Signé FOUQUET.

Il est ordonné par l'Edit du Roi du mois d'Août 1686 & Arnêts de son Confeil, que les Livres dont l'impression se permet par Privilege de Sa Majesté, ne pourront être vendus que par un Libraire & Imprimeur.

Regifré le present Privilege, ensemble la cession écrite ci-dessus sur le Registre IV. de la Communauté des Libraires of Imprimeur de Paris, pace 75. Numero 205, conformant aux Regiemens, de natument à l'Arrêt du Consoil du 13,40 dit 1703. A Paris le 3. Juillet 1717. Signé, DE L AUINE, Syndie.

Nous fouffigné Prefident de l'Academie Royale des Sciences, déclarons avoir en tant que befoin cedè le prefim Privilege à ladite Academie, pour par elle & les differens Academieriess qui la compofent en jouir pendant le emps & fuivant les conditions y portées. Fair à Paris le premier juillet mil fept cens dis-fept. 3/gard, J. P. B.I. G. NO.N.



# LAR

CONVERTIR LE FER

FORGÉ

### EN ACIER.

#### PREMIER MEMOIRE,

Où, après avoir donné une idée generale des differentes manieres de faire l'Acier, on examine quelles sont les matieres propres à convertir le Fer forgé en Acier, & quels mélanges on doit faire de ces matieres pour le changer dans l'Acier le plus fin, & le meilleur.



ES Mines de Fer sont des composés de parties ferrugineuses, de parties terreules & de parties sulfureuses & salines, nous le prouverons assés ailleurs, pour

croire être en droit de le supposer à present. L'art a trouvé le moyen de séparer les parties métalliques

#### L'ART DE CONVERTIR

ou ferrugineuses des matieres étrangeres avec lefquelles elles sont mêlées, de réunir les parties dispersées, d'en faire des masses, qu'il rend ensuite propres à tant d'usages differens. La susion est le propres parties parties de la companyation de la pression parties part

premier moyen employé pour y parvenir.

Les mines fondues forment deux fluides de differente pesanteur, celui qui est compose des parties metalliques prend le dessous, celui qui est fait des matieres étrangeres le surnage, & n'est qu'une forte de verre. Dans le plus grand nombre des fourneaux où l'on fond les mines de fer, quand une certaine quantité de mine a été mise en fusion, on donne écoulement au fluide métallique, on le conduit ordinairement en des moules grossiers, où il prend la figure d'un long prisme, à base triangulaire, qui pese quelquesois jusques à deux milliers, c'est ce qu'on nomme une Gueuse. On peut faire prendre toute autre figure à cette matiere, les contrecœurs de cheminée, les chaudrons, marmittes & pots de fer, &c. ne sont que le fer venu de cette premiere fusion. C'est un fer impur qui n'est pas encore assés séparé de toutes les matieres étrangeres avec lesquelles il étoit confondu dans la mine; on le nomme en cet état Fonte de fer ou simplement Fonte; il est beaucoup plus dur & plus cassant que le fer forgé, il ne sçauroit soûtenir le marteau ni à chaud ni à froid.

Pour rendre la fonte, le fer fondu, un fer forgeable, on l'affine, c'est-à dire, qu'on la fond une feconde fois; on la porte ensuite sous un gros-

LE FER FORGE EN ACIER. 3 marteau mû par l'eau; qui pese au moins un millier. elle en reçoit de terribles coups ; on la retire pour la chauster encore presque fondante, & la porter encore sous le marteau & tout cela à diverses reprises : cette matiere cassante, à force d'avoir été chaussée & battuë, est changée en des barres forgeables. Entre les barres venues de la même fonte, les unes peuvent être fer, & les autres acier, si on a suivi des procedés differens pour affiner differentes portions de cette même fonte. Nous ne nous sommes pas proposés d'expliquer ici en quoy ces procedés different, nous le ferons trés au long dans l'Histoire des Arts, à present nous voulons seulement donner une idée generale des differentes manieres dont on fait l'acier : elles se réduisent à trois.

La premiere & la plus commune, c'est de saire l'acier avec la sonte des Gueuses, ou de la sonte qui comme celle des Gueuses a coulé hors du sourneau. On fait de l'acier avec ces sortes de sontes dans plusieurs Provinces du Royaume, dans la Champagne, le Nivernois, la Franche-Comté, le Dauphiné, le Limousin, le Perigord, la Normandie, &c. Souvent ce sont des aciers grossiers, on les appelle en quelques endroits des aciers à terre, parce qu'ils ne sont guere propres que pour des outils à remuer la terre. Quand pourtant on travaille ces sontes, avec certaines précautions, onen tire des aciers sins. A Rives & à Vienne en Dauphiné on en sait des aciers trés-passables, propres à bien des ouvrages de Coûtellerie. Il en vient d'assés

#### L'ART DE CONVERTIR

fins des fontes du Limoufin. Dans les païs étrangers il y a des endroits où l'on est attentif à affiner les fontes à propos, & oùon réüffit à en faire de bons aciers.

La seconde maniere de faire de l'acier, est encore de le faire de fonte, mais d'une fonte qui n'a jamais. coulé hors du fourneau. Il n'est point d'acier qui doive moins à l'art; s'il y a des mines qui puissent être appellées mines d'acier, ce sont celles qui fournissent celui-ci, car par des procedés qui sont précisément les mêmes, on en tire & du fer & de l'acier; une certaine portion de la fonte venuë de ces mines donne du fer, & une autre portion donne de l'acier. Aux environs de Foderberg en Stirie, il y a quantité de fourneaux où l'on fond de ces sortes. de mines; on laisse figer dans les fourneaux même la fonte sans l'avoir fait couler. Le Royaume nous fournit aussi des exemples de cette façon de faire l'acier, mais dans des fourneaux beaucoup plus petits que ceux de l'Allemagne. C'est dans le Rousfillon, & particulierement dans le Païs de Foix, où l'on a des mines, à la fonte desquelles on ne donne point d'écoulement. Aprés avoir fondu la mine on réduit la fonte qui en est venuë à prendre de la consistance; elle forme une masse qui se moule sur le propre fond du fourneau, sa figure est celle d'un espece de gâteau ou d'une boulle applatie; on la nomme un Masset. Quand on a retiré du fourneau ce masset ou cette masse, on la coupe en cinq ou fix parties, selon des lignes paralleles à un de ses grands diametres; on chauffe & forge ensuite chaLE FER FORGE EN ACIER.

cun de ces morceaux jusqu'à ce qu'on les ait étendu en barres. Une partie de chaque barre se trouve acier, & le reste fer : ce qui est de singulier, & dont on trouvera dans la suite une raison assez probable. c'est que la partie de chaque barre qui est acier. vient principalement de la fonte qui étoit aux bords ou prés des bords du masset, le reste donne du fer : aussi ce qu'on tire d'acier de ces sontes n'est qu'un cinquieme, ou un quart de ce qu'on en tire en fer. Ces aciers, que nous donnent nos mines du Royaume presque naturellement, sont grossiers, peut-être est-ce autant notre faute que celles des mines; ceux que donnent les mines des environs de Foderberg par des procedés équivalens pour le fond, sont fins.

Ces deux manieres generales de faire l'acier, sçavoir, ou avec des fontes qui ont coulé hors du fourneau, ou avec des fontes qui n'ont point coulé, pourroient être subdivisées en bien des manieres particulieres, si nous rapportions toutes les differentes.

pratiques des ouvriers de differens païs.

Enfin la troisiéme maniere de faire l'acier, c'est de convertir en acier des barres de fer forgé, de fer tel qu'on l'employe à nos usages ordinaires. Les aciers venus de fer forgé, font des aciers fins, & on est en quelque sorte maître de les rendre fins & durs au point où on les veut ; on peut toûjours empêcher qu'il n'y reste ni veine, ni grain de fer. Il n'en est pas de même de ceux qui viennent immédiatement des fontes, nos ouvriers

ne sçavent que trop qu'il est ordinaire de trouver les aciers qu'on leur apporte d'Allemagne fourrés de fer; on les leur vend dans des barils, ce défaut est cause qu'une grande partie de l'acier de chaque baril est achetté en pur perte pour eux. Nous ne nous arrêterons pas à faire valoir les aciers de fer forgé, à les élever au dessus des autres, à comparer les qualités des differens aciers, il n'en est pas temps encore, il suffit qu'on sçache que dans quantité de païs tous les aciers fins qu'on employe sont faits de fer forgé. L'Angleterre n'en met point d'autres en œuvre pour les meilleurs ouvrages, on y fait de cette sorte d'acier, quoy qu'on soit obligé de tirer de Suede les fers qui y sont propres. En Italie, & en divers Cantons de l'Allemagne on fait de même de l'acier de fer forgé. Enfin s'il y a bien des païs où l'on ne convertit pas le fer en acier, il n'en est guere, où on n'air tenté de le faire, & cela apparemment parce qu'on a toûjours regardé les aciers de fer forgé comme les meilleurs, & comme ceux de la qualité & de la finesse desquels il est le plus aisé de s'assurer.

Le Royaume, qui a des aciers communs à revendre, manque de ceux-ci: il lui coûte tous les ans des sommes considerables pour se soumir d'aciers sins, aussi n'est-il rien qu'on ait tenté plus de sois que d'établir des manusactures pour convertir nos fers en acier; C'est un art qui est conservé mistetieusement dans les païs où on le pratique.

La Cour a cependant été accablée, & sur tout

depuis trois ou quatre ans de François & d'Etrangers de tous païs, qui dans l'efperance de faire fortune se sont presentés comme ayant le veritable secret de convertir le fer en acier. Mais comme on n'a vu aucuns fruits de leurs travaux, & des graces qui ont été accordées à plusieurs, on a presque regardé comme des chercheurs de pierre philosophale ceux qui promettoient de changer les sets du Royaume en aciers excellents. Le public tient pour impossible ce qui a été tenté inutilement un grand nombre de fois; il ne veut point, ou n'est point à portée d'examiner ce qui a fait échouer les tentaritées

Malgré les préjugés établis contre la conversion de nos fers en acier, il me parut qu'elle étoit trop importante pour qu'on ne cherchât pas au moins une bonne fois à quoy il falloit s'en tenir, je voïois d'ailleurs avec regret que le Royaume, quoyque plus riche peut-être qu'aucun païs du monde en mines de fer, employoit chaque année de si grandes sommes en acier, & en outils d'acier, qu'il tire des païs étrangers.

La possibilité de la conversion du fer en acier n'avoit pas besoin d'être prouvée, elle étoit démontrée de reste par le succès avec lequel on y travaille en Angleterre, en Allemagne, en Italie &c. Toute la queltion étoit donc de sçavoir si avec le secret pratiqué dans les païs étrangers, nous pourrions de nos fers, faire des aciers qui égalassent ceux qu'ils sont des leurs; où aprés tout, notre pis aller devoit

être de travailler en France à convertir en acier des fers étrangers, comme on y travaille en Angleterre, où on fait d'excellents aciers avec du fer de Suede, qui à Paris ne nous coute, en certains temps, guere plus que les fers du Royaume; & qui dans nos Ports est quelquefois à aussi bon marché que celui qui vient de nos mines. Mais l'examen que j'avois fait des fers du Royaume, & que j'avois eu occasion de faire à fond, lorsque j'ay décrit nos differents fourneaux & forges à fer, & tous les arts qui mettent en œuvre ce métal, cet examen dis-je, m'avoit fait connoître que nous avions des fers de tant de qualités differentes qu'il me paroissoit hors de doute que nous en avions de propres à devenir d'excellent acier, de quelque nature que l'acier le demandât. Je sçavois même qu'il y avoit eu en Bearn une ou deux Fabriques où une personne de condition avoit fait travailler à convertir des fers de cette Province en des aciers que j'avois trouvés bons, quoyque un peu inferieurs à ceux d'Allemagne.

Je supposai donc & je crus pouvoir supposer le fer propre à être converti en acier tout trouvé, qu'il ne s'agissoir plus que d'avoir les procedés convenables pour le convertir, sauf ensuite à les éprouvers sur toutes nos especes de fer. Mais ces procedés sont un serre, gardé comme tel par ceux qui les pratiquent. Les livres à secrets ne manquent pas de donner celui-ci, pour un, même qu'on y cherche, on y en trouve à choisir, tous éprouvés &

### LE FER FORGE' EN ACIER

furs pour qui ne les essaye pas. Le nombre deces prétendus secrets, rapportés par differents Autheurs, est si grand que quand le véritable secret en seroit un, on auroit aussi-tôt fait de le chercher de nouveau que d'entreprendre de le demesser d'avec les saux secrets parmi lesquels il est consondu:

Ce qui m'a plus aidé dans cette recherche, que les livres , c'est une réflexion que j'ai faite sur des procedés fort en usage parmi les Ouvriers qui ont besoin de donner une grande dureté à des ouvrages de fer. Ceux qui font les grosses limes n'y employent que du fer, ils les rendent néantmoins aussi dures que les limes d'acier. Les Archusiers font prendre une dureré pareille à quantité de pieces de fusil, composées de pur ser, & cela par le moyen des trempes en paquet ; c'est-à-dire, comme nous l'expliquerons ailleurs plus au long, qu'après, que ces Ouvriers ont donné à leurs pieces de fer une figure convenable, ils les renferment dans des boëtes de tole avec un messange de dissérentes drogues; ils enduisent ces boëtes de terre & les mettent ensuite dans un fourneau, où ils leurs donnent un feu plus ou moins long selon la grosseur des pieces renfermées. Après avoir retiré ces piéces du feu ils les trempent toutes rouges dans l'eau froide, elles s'y endurcissent comme l'acier. Or pourquoy cette opération rend-elle le fer capable de prendre une pareille dureté? Quand j'ai cherché à le découvrir, j'ai reconnu que c'est qu'elle convertit en acier les premieres couches du fer. Alors les limes de fer

agissent comme celles d'acier, leurs dents sont d'acier comme celles des autres. Des experiences inutiles à rapporter ici m'ont pleinement convaincu du changement de cette partie du ser enacier, auquel les ouvriers ne prennent pas garde; ils se fervent d'outils rèellement d'acier, & ils les croyent de ser.

La conséquence que j'ai tirée de cette observation, c'est que les matieres employées pour les trempes en paquet, pourroient saire la base des compositions propres à convertir le fer en acier; que si ceux, qui trempent en paquet, donnoient un seu plus long à leurs pieces qu'ils les rendroient acier jusqu'au centre; cela seroit fort inutile aux outils dont nous avons parlé, qui n'ont besoin de dureté que dans leurs premieres couches; mais la remarque m'étoit essentielle à moy qui cherchois à rendre des barres de ser entierement acier.

Les bases des compositions employées pour les trempes en paquet sont des charbons pillés, des cendres, des suyes, qu'on assaicance de sels & qu'on mêle avec diverses matieres, soit vegetales, soit animales, soit minerales. Les secrets enseignés pour convertir le ser en acier reviennent asses souvent, pour le fond, à ces compositions; mais chaque Ouvrier a ses ingrediens savorits qu'il y fait entrer; il a ses doses particulieres dont il fait mystere. A prèstout quand chaque Ouvrier d'Allemagne, d'Angleterre, ou des autres pays m'eussent communiqué leurs compositions, jen serois toûjours venu

TE FER FORGE' EN ACIER IN aux essais que je rapporterai dans la suite, ils ne m'en eussent épargné aucun; indépendemment de l'interêt du Royaume, la matiere étoit assés împortante en soy pour meriter d'être examinée à fond. Il falloit s'assurer si les ingrediens qu'on emplove font les meilleurs, si on ne pouvoit leurs en substituer d'autres dont l'effet fût plus sur, ou plus prompt; s'assurer, par exemple, si certains sels meritent la préference dont ils sont en possession; si on n'en néglige point qui seroient employés avec plus de succes; si on ne fait point entrer dans ces compositions des matiéres qu'on en devroit écarter comme nuisibles, ou au moins comme inutiles. Il falloit parvenir à déterminer les justes doses de chaque matiere, chercher s'il n'y avoit pas moyen de parvenir à faire en acier quelque chose de mieux que ce qu'on fait aujourd'huy; voir jusques où la perfection de l'acier pourroit être portée. Enfin il falloit réduire en regle la maniere d'opérer la conversion du fer en acier, en faire un art connu, aisé à exercer par les ouvriers. Mais c'est un art qu'il falloit inventer avant que de le décrire; on n'y pouvoit parvenir que par un nombre d'experiences qui devoit sembler prodigieux, j'ai osé les tenter, & je serai très-content du travail où elles m'ont engagé, si le public en retire quelque avantage.

Pour rapporter les expériences que j'ai faites,& les observations qu'elles m'ont fournies dans un ordre propre à instruire, je les distriburai en dissé-

rents mémoires qui seront autant de parties de notre art. La premiere partie, où ce premier mémoire sera uniquement employé à faire connoître la route que j'ai suivie pour découvrir les compositions les plus propres à convertir le ser en acier; il apprendra ensuite quels sont ces compositions, il révelera la partie mysterieuse de notre art. Le second memoire ne contiendra que des observations générales qui conduisent à regler le feu à propos, & necessaires pour préparer au troisiéme & quatriéme mémoires dont l'un enseignera à faire les essais d'acier en petit, & l'autre expliquera la construction du fourneau & ce qui y a raport. Dans le cinquieme nous tâcherons de caracteriser les fers de différentes especes par rapport aux dispositions qu'ils ont pour être convertis en acier. Nous donnerons dans le fixiéme des observations sur les changemens qui se sont faits dans le fer pendant sa transformation, & un resultat de ce qu'il en couste pour l'opérer. Nous profiterons des connoissances que ces observations. nous auront données pour mieux établir le caractere qui distingue le fer de l'acier, qu'on ne l'a fait jusqu'ici; nous tâcherons de le faire soit par la composition, soit par la décomposition de l'acier, soit par l'analogie qui se trouve entre les différentes manières de faire l'acier immédiates ment avec les fontes, & celles de le faire avec le fer forgé. C'est à quoy seront destinés le septiéme, le huitième & le neuvième mémoires, ils renLE FER FORGE' EN ACIER is fermeront aussi inutiles pour la pratique de notre art. Dans le dixième nous serons ensorte de donner des moyens de juger des persections des distérens aciers, à d'en faire la comparaison. Dans les derniers mémoires nous essayerons d'expliquer l'estet de la trempe, nous examinerons les distérentes sortes de trempes & de recuits, & nous établirons sur cette matiere, asses importante dans la pratique des arts, le plus de regles qu'il nous sera possible. Mais venons à la premiere partie.

Nous nous sommes donc uniquement propofés de rapporter dans ce premier mémoire les expériences qui nous ont conduit au mêlange, & à la dose des matières qui entrent dans les compositions qui nous ont paru les plus sûres pour changer le fer en excellent acier ; quoique ce soit la partie secrette de notre art, ce n'est pas ce qu'il a de plus interessant, ce n'est qu'un recit de tentatives différentes, dont nous eussions volontiers évité l'étalage, si ce récit nous eût semblé moins essentiel. Une grande partie des essais, que nous rapporterons, n'ont rien operé, nous n'avons pourtant pas erû qu'il fût moins nécessaire d'en faire. mention que de ceux qui ont le mieux réussi; ils épargneront à d'autres la peine de les répeter, ou au moins ils apprendront le fuccés qu'on en doit attendre. Il est presque aussi important de sçavoir les matières & les doses des matieres qui sons à rejetter, que de connoître celles qui doivent être

employées; je pourrois bien décrire tout d'un coup les compositions qui m'ont paru les meilleures, & dire que je ne les donne pour telles, qu'après une infinité d'experiences; mais pourquoy m'en croiroit-on, si je n'apprends, qu'elles sont les experiences que j'ay faites ? car enfin il n'y a que ces experiences réunies, qui puissent prouver que la préference que nous donnerons à certaines compositions est fondée; elles montreront la route que nous avons suivie, elles feront par conséquent voir, si nous avons tenté, tout ce qui pouvoit l'être avec quelque vraisemblance pour la perfection de l'acier, pour la porter jusques où elle peut aller. D'ailleurs si nous avons obmis des experiences que quelqu'un croiroit ne devoir pas être négligées, on les entreprendra avec d'autant plus d'assurance qu'il n'y aura encore rien de décidé contre leur fuccès.

Nous ne pouvons nous dispenser de commencer par donner une idée grossiere de la façon dont on employe les matieres necessaires pour operer la conversion du ser en acier. Communément on a des caisses ou de grands creus quarrés dans lesquels on renferme les barres de fer qu'on veur changer en acier; les uns sont faire ces caisses ou creus et de tole; les autres les sont faire de sonte, & d'autres ensin n'employent que des creus ets de terre; au lieu de caisses quelques uns ont des sours construits exprès, où ils peuvent placer de longues barres. Quoyqu'il en soit, après

LE FER FORGE' EN ACIER 15 avoir coupé ces barres d'une longueur proportionnée à celle de la capacité où on les veut mettre, on les couche, on les arrange, par lits qu'on sépare les uns des autres par d'autres lits faits de la composition propre à les changer en acier. Les creusers étant remplis, on les couvre, on les lutte, & on leur donne un feu violent & plus ou moins long selon la construction du fourneau, selon la quantité & l'épaisseur du fer qu'on y renserme, c'est ce qui sera expliqué dans les autres mémoires; ce que nous venons de dire suffit pour

l'intelligence de celui-ci.

Il s'agissoit de faire des experiences qui découvrissent l'effet que produisent sur le fer differentes matieres séparement, ou mêlées ensemble en differentes proportions, qui envelopperoient ce fer pendant qu'il seroit chaufé par un feu d'une force, & d'une durée convenable: pour y parvenir je commençai par faire faire quantité de petits creusets de terre, quarrés, ou quarrés long. Tous les creusets d'une même fournée étoient égaux & semblables; je renfermois dans chaque creuset des morceaux de fer de même qualité, égaux en poids & en toutes dimensions. Je leur donnois le feu le plus égal qu'il m'étoit possible ; j'entourois le fer de chaque creuset d'une matiere differente, ou d'un meslange de matieres differentes ; c'étoit donc uniquement à la difference des matieres qu'il falloit attribuer la difference des changemens faits dans le fer, puisque d'ailleurs tout le reste étoit égal.

J'ai souvent employé des creusets qui ne pouvoient contenir qu'une demi-livre ou même un quarteron de fer, avec la composition qui le devoit envelopper. Par-là j'avois la facilité d'expedier trente à quarante essais dans une seule fournée d'un assés petit fourneau. Si j'eusse voulu commencer par des experiences en grand, les fonds d'un puissant état eussent à peine pû suffire à toutes celles dont j'ai eu besoin. Aussi dirai-je en passant, que la plûpart de ceux qui ont tenté de convertir les fers du Royaume en acier ont échoué pour avoir voulu commencer à travailler trop en grand; il nous a paru que quelques uns avoient le fond du secret; mais avant de sçavoir ce qu'il falloit y ajoûter ou y retrancher par rapport à la nature des fers ausquels ils devoient l'appliquer, ou par rapport à la construction des fourneaux dont ils étoient obligés de se servir, ils ont toûjours voulu commencer par convertir à la fois une grande quantité de fer; leurs premiers essais leurs coûtoient si cher, qu'avant qu'ils eussent pû parvenir à faire tous ceux qui étoient nécessaires pour rectifier les doses de leur composition, ils avoient épuisé leur petite fortune, & toutes les ressources qu'ils pouvoient tirer de ceux qui s'étoient associés avec

Je commençai par essayer huit compositions disferentes; les trempes en paquet m'avoient donné l'idée de quelques unes, je leur en joignis d'autres que j'avois trouvé imprimées, & une que

М.

LE FER FORGE' EN ACIER 17 M. d'Angervilliers, attentif au bien du Rovaume, nous avoit tiré d'Allemagne, d'où son Intendance de Strasbourg le met à portée. Le suctès de cette premiere experience fut au moins aussi heureux que je l'attendois ; les fers de tous mes creusets, après 59. heures de feu, furent plus d'à moitié changés en acier; remis au feu une seconde fois, & pendant un pareil tems, ils le furent entierement. A la verité ils n'étoient pas des aciers tels que je les cherchois; les uns étoient trop grofsiers, d'autres n'étoient guére plus durs que le fer; quelques-uns étoient fins & durs, mais ils ne pouvoient soûtenir le marteau, il eût été impossible de les travailler. C'en étoit pourtant assés pour m'apprendre que j'étois sur les voyes, mais qu'il falloit démêler ce qui manquoit à quelquesunes de mes compositions, ce que d'autres avoient de trop; enfin qu'il falloit les décomposer chacune, pour connoître l'effet de chacune de leurs matieres, & que je viendrois ensuite à combiner ces differentes matieres en differentes proportions.

Mais pour ne rien laisser en arrière, & remonter aussi loin qu'on pouvoit aller, je crus qu'il falloit commencer par rechercher si le ser qui a été chaussé long-tems, & violemment sans être exposé à l'action immédiate de la flâme, de cela seul n'acquieroit pas les qualités de l'acier. Si la durée du seu seule n'avoit pas produit une partie des changemens que j'avois observé. Pour m'en éclaircir, je rensermai des morceaux de ser

dans divers creusets où je ne les entourai que de matieres insipides, ou presque insipides: les uns écosent enveloppés de terre à Potier, pareille à celle dont le creuset étoit fait; d'autres l'étoient de chaux commune; d'autres de plâtre; d'autres de poudres d'os calcinés; d'autres de differentes fortes de sable; d'autres de cendres lessivées, & ensin d'autres de verre pillé. Tous ces essais m'apprirent que le seu n'étoit pas capable de convertir en acier un fer qui n'étoit environné que de matieres trop terreuses & presque insipides. Plusieurs de ces matieres ont pourtant produit des essets differens sur le fer, qui m'ont paru meriter d'être remarqués, & qui pourront avoir leurs utilités.

La chaux ordinaire, par exemple, la chaux d'os ou les os calcinés loin de donner au fer quelque disposition à être acier, n'en ont fair qu'un fer plus doux à la lime, & au marteau; & c'est une observation dont nous ferons dans la suite des usages, qui valent peut-être bien celui de convertir le fer en acier.

Mais une seconde observation, que la précedente rendra encore plus singuliere, c'est que le plâtre qui n'est lui-même que la chaux d'une espece de pierre tendre, & dont on auroit dû attendre des esfets assés semblables à ceux de la chaux ordinaire en a produit de très-differens. A la verité il n'a point changé le ser en acier; mais qui auroit soupçonné que ce sût un des sondants

LE FER FORGE' EN ACIER 19 du fer des plus efficaces? Quand j'ai donné au creuset, où j'avois mis du plâtre, une chaleur aussi violente qu'aux autres creusets, j'ai trouvé les barreaux de fer réduits en une masse ronde, ou un peu applatie, en un mot, dans une masse qui s'étoit moûlée sur le fond du creuset. Quand la chaleur a été moins vive, que le fer n'a pas été mis en fusion, il a été tout divisé en écailles qui se séparoient pour peu qu'on les touchât; il restoit seulement au centre de chaque barreau quelques filets d'un fer fort doux, mais les écailles étoient friables, comme sont toutes les écailles de fer. J'ai quelquefois ouvert les creusers, où j'avois mis du plâtre, lorsque ce fer commençoit à s'échauffer, & j'ay vû un phenomêne singulier ; le plâtre rejaillissoit par bouillonnemens hors du creuset comme l'eût fait une liqueur, mais beaucoup plus haut. C'étoient de vrays boüillons, de vrays jets d'une poudre fine, car le plâtre étoit resté en poudre, comme il y avoit été mis; aussi les creusets où j'ai mis du plâtre ont presque toûjours été brises avant d'avoir soûtenu une grande chaleur. Après cette experience j'ai tenté si la chaux ordinaire, & la chaux d'os, n'aideroient point de même à la fusion du fer, & il ne m'a pas paru qu'elles la facilitassent.

Le fer qui avoit été entouré de fable, tel que celui de Fontenay-aux-Roses, fort estimé des Fondeurs de Paris, ce fer, après avoir été tiré du creuset, n'en parut que plus doux; il n'eut son ancien-

ne dureté qu'après qu'il eut été trempé dans l'eaut froide. Cette expérience apprend que les Forgerons peuvent hardiment jetter des fables de la nature du précédent sur le fer qu'ils veulent empêcher de se brûler dans la forge, qu'ils n'ont point à craindre qu'il en devienne plus rebelle au marteau, ou à la lime.

Quoyque le fer n'eût pris dans cette experience aucune disposition à être acier, il est pourtant à remarquer que dans celle-ci & dans quelques autres, il s'y est fait une sorte de changement, mais auquel le feu a, je crois, la plus grande part : les barreaux de fer qui étoient fibreux, y perdirent leurs fibres, & les barreaux de fer qui étoient composés de lames se trouverent ensuite avoir des lames plus petites.

Les morceaux de fer qui ont été enveloppés de terre à Potier, ou glaife, molle qui avoit été. moulée sur leur figure, sont aussi restés pur ser. Ils ont paru cependant résister plus à la lime que ceux qui avoient été mis dans les autres compo-

fitions.

Les cendres lessivées firent au plus autant d'effet

que la terre à potier.

Le verre approche assés de la nature des sables, il a à la verité plus de sels qui le rendent plus sussible; mais il garde ceux dont il s'est sais. Le fer de quelques creusets étoit entouré de verre pillé, qui avoit été passé par un tamis très-sin. Ce ser a pris quelque dureré, sans devenir acier en au-

LE FER FORGE EN ACIER. 21 cune façon. Ce que cette experience a offert de remarquable, c'est que les barreaux, qui avoient éré mis dans les creusets, noirâtres, sales, peut-être un peu rouillés, en sortirent très-blancs; l'acier qui se découvre le mieux n'est pas si blanc, dans les endroits où il a été trempé le plus chaud. Le verre s'étoit fondu, il avoit moüillé &, pour ainsi dire, lavé les morceaux de fer; il en avoit emporté toute la crasse sans en enlever d'écailles, au moins le volume du fer n'étoit-il pas diminué sensiblement. Plusieurs arts demandent un fer parfaitement décrassé, on décape, ou décrasse dans des eaux aigres les feuilles de fer qu'on veut étamer; peut-être y a-t-il des circonstances où on pourroit substituer à ces eaux l'expédient que nous fournit l'expérience précedente; si il réussissoit il épargneroit un long & fatiguant travail, comme l'apprend l'art d'étamer le fer, ou de faire le fer blanc en feuilles.

Mais le réfultat des expériences précedentes, qui regarde notre objet préfent, c'est que le fer ne scauroit être converti en acier par la seule chaleur du seu; & que cette chaleur ne trouve pas des secours suffisants dans les matieres insipides, trop terreuses, trop dénuées d'huiles ou de sels; que ces matieres terreuses ne sont pas par elles; mêmes propres à avancer la conversion du ser en

acier.

Les faiseurs de trempes en paquet vantent le suc de quelques plantes pour l'endureissement du fet ; plusieurs sont sur tout entrer beaucoup d'ail dans

C ii

leurs compositions; jamais les sausses les plus piquantes n'ont été assaisonnées d'autant de suc de cette plante que le furent des matieres insipides dont j'enveloppai les fers de quelques creusets; mais cet assaisonnement n'a pas fait une composition fort active; elle n'a pas changé la condition du fer.

J'ai essaié ensuite ce que pouvoient seules, sur le fer, les graisses, & les matieres huileuses. J'ai abreuvé copieusement de differentes graisses, comme de suif ordinaire, & de differentes huiles, sur tout d'huile de lin, des terres & des chaux que j'avois reconnu ci-devant incapables de produire par ellesmêmes aucun effet. De ces terres ou chaux abreuvées, j'ai fait des espéces de pâtes dont j'ai enveloppé les fers de differens creusets. J'ai reconnu par ces experiences que les huiles seules, n'étoient pas en état d'agir sur le fer pour le convertir en acier. Il arrive à la verité que ces huiles sont plûtôt brûlées qu'on ne voudroit, mais quoique, pour les empêcher de se brûler viste, j'aie souvent lutté les creufets avec grand soin; Je n'ai pas vû qu'elles aient produit de changement dans le fer par rapport à l'acier.

J'ai de même éprouvé l'effet des sels, soit en n'entourant que de sels de differentes espéces des lames de ser, soit en mélant une quantité considerable de ces sels avec des matieres terreuses & inspides. Ces experiences m'ont encore appris que les sels seuls ne pouvoient donner au ser aucune disLE FER FORGE' EN ACIER. 23 position à être acier; tout ce qu'ils ont fait a été de couper les sibres du fer doux, sans le mettre en état de prendre des grains & de la dureté par la

trempe.

Mais j'ai vû que cet effet, qui ne pouvoit être produit ni par le feu seul, ni par les huiles ou graisses seules, ni par les sels seuls, le pouvoit être par des huiles & des sels mêlés en certaines proportions. On scait que le savon n'est précisément qu'une huile épaissie par des sels alcali jusques à devenir un corps solide. J'ai mêlé du savon en differentes doses avec des matieres purement terreuses; le fer qui a été entouré par ce mêlange a été changé en acier à moitié; je veux dire que la partie inferieure des barreaux a pris les qualités de l'acier, pendant que les parties supérieures sont restées fer. Sila conversion n'a pas été faite en entier, ce n'est pas par le défaut d'activité du savon, mais parce que s'étant fondu il n'a plus occupé que le bas du creuset, & n'a pu agir que sur le fer qui y étoit. Le fer qui avoit changé de nature étoit à la verité de fort mauvais acier, mais tel qu'il étoit, il prouvoit du moins que c'est du mêlange des parties huileuses, & des parties falines qu'il faut artendre la conversion du fer en acier.

J'ai donc passé ensuite à essayer des matieres chargées naturellement d'huiles, de sels ; j'ai d'abord essaic ces matieres seules, sans aucuns mélanges. J'ai mis dans quelques uns de mes creusers des charbons de bois réduits en poudre; dans d'autres du

charbon de terre; dans d'autres des cendres de bois neuf, non lessivées; dans d'autres de la suye, tantôt telle qu'on la tire des cheminées, tantôt après l'avoir fait brûler; dans d'autres de la corne assés brûlée pour être réduite en charbon, & non en cendre, je la faisois piller, & ensuite passer par un tamis. Dans d'autres creusers j'ai mis de la savatte brûlée au même point que la corne, & préparée de la même maniere. J'ai aussi essaié des fientes de divers animaux, comme celles de chevaux, de poules, de pigeons, soit sans les faire brûler, foit après les avoir fait brûler. J'ai trouvé que chacune de ces matieres avoit la force de changer le fer en acier, ce qu'on devoit attendre des parties huileuses & salines dont elles sont impregnées. Mais toutes ces matieres ne sont pas également efficaces. Le charbon de bois, la suye, la savatte brûlée peuvent seules changer le fer en aciers fins & durs mais qui sont pour l'ordinaire difficiles à travailler, qui après avoir été forgés restent pleins de fentes, & de gersures. D'ailleurs elles demandent un feu un peu long; l'effet de la suye & celui de la savatte sont pourtant plus prompts que celui du charbon. La corne si vantée par les faiseurs d'acier ne m'a paru avoir aucun avantage sur la suye, elle a même produit beaucoup moins d'effet. La cendre ne rend pas le fer difficile à travailler, mais elle le rend très peu acier, elle en fait au plus un acier très-grosser qui ne merite pas le nom d'acier. La fiente de pigeon donne des aciers fins, mais

LE FER FORGE EN ACIER 25 mais intraitables, c'est-à-dire, des aciers qui, lorsqu'on les forge à chaud, s'en vont par parcelles sous les coups du marteau. La fiente de cheval, & la fiente de poule n'ont guére fait plus qu'une cendre ordinaire. Le charbon de terre, qui avoit été pillé & sassé, a produit un esser très-prompt, & 2 beaucoup diminué le volume du fer, il l'a rongé, il en 2 fait un acier dur, fin, mais intraita-

Le résultat général de ces dernieres expériences me parut être que plusieurs des matieres ci-desus pouvoient entrer dans les compositions propres à convertir le fer en acier; qu'il falloit en retrancher quelques-unes, ou moderer leur effer, telles sont celles qui rendent l'acier intraitable; qu'il falloit au contraire chercher à animer l'activité de celles qui semblent agir trop foiblement ou trop lentement; & pour cela éprouver si l'addition de certains sels ne les mettroit pas en état d'agir plus efficacement.

J'ai donc cherché quels fecours on pourroit donner à ces matieres, j'ai tâché de découvrir de quels sels on les devoit attendre. Plus les expériences sont composées, & plus il est difficile de prononcer sur leur cause, & même sur leur succès. Austiétoit-il plus difficile de décider sur l'effet de chaque sel que sur celui des autres matieres que j'avois tentées. Les sels, comme nous l'avons vû cidevant, n'opérent rien par rapport à la conversion du ser en acier, quand ils sont seuls, ou mêlés avec

des matieres trop terreuses; d'autres expériences avoient montré jusqu'où va l'effet du charbon seul; je l'ai pris pour base, & j'ai eslayé ce qu'il seroit de plus selon la differente espéce de sel avec laquelle il auroit été combiné, c'est ainsi que j'ai cru devoir éprouver d'abord l'este des disterentes sortes de sels. L'ai pris un poids égal de chacun, je l'ai mêlé avec un poids de charbon beaucoup plus grand que celui du sel, mais égal dans chaque creuser, & qui par tout entouroit un morceau de ser égal. J'ai fait ensuite de pareils essais sur les mêmes sels en leurs donnant pour base, pour intermede un mélange de suye, de cendre, & de charbon, dont nous déterminerons ailleurs les proportions.

Les effets des sels éprouvés de ces deux differentes manieres m'ont semblé être à peu près les mêmes, & voici ce que j'ai pû tirer de plus essentiel de ces expériences repetées diverses fois.

Il m'a paru que les alcalis fixes acceleroient la conversion du fer en acier, mais qu'ils le rendoient presque toujours un acier difficile à forger, plein de gersures, qui ne se laissoit pas souder, ni corroyer. C'est ce que j'ai vu lorsque j'ai employé dissertes soudes, comme celles de Cartagene & d'Alicante, des Potasses, &c. Le Natron d'Egypte qui paroit tenir aussi des sels alcali, & que quelques. Chimistes donnent pour exemple des alcali, qui ne sont pas l'ouvrage de l'Artiste, le Natron d'Egypte, dissie, m'a de même donné un acier disserte à forger.

LE FER FORGE EN ACIER 27

D'autres sels m'ont paru plutôt arrêter qu'aider l'esset du charbon. Tel a été le Borax. J'ai douté aussi si l'alun & le vitriol vert avoient contribué de quelque chose à avancer la conversion du ser; je n'ai été sûr qu'ils aient operé quelque chose, qu'après les avoir employés en dose considérable-

ment plus forte que les autres sels.

Un effet plus singulier de quelques sels, c'est que l'acier qui a été leur ouvrage, n'a pas été un acier durable. L'acier qui après avoir été forgé & trempé une fois avoit un grain beau & fin, forgé & trempé une seconde fois n'avoit plus, ou presque plus de grain. Cet effet singulier n'a pas pourtant été produit constamment par les mêmes sels; je veux dire, que quand j'ai voulu refaire, avec ces sels, des aciers peu durables, que je n'y ai pas toujours réussi. Les sels qui m'ont donné quelque fois des aciers si peu fixes, ne sont pas de même nature, ce qui rend ce phenomêne plus difficile à expliquer; ce sont le sel ammoniac, le sel appellé sel de verre, le vitriol, le salpêtre concentré par le tartre, ou le sel qu'on trouve après avoir fait bruler deux parties de tartre, & une de salpêtre meslées ensemble. Ce dernier sel, comme tous les sels alcali, a produit un acier difficile à mettre en œuvre.

On a reproché aux aciers faits de fer forgé de perdre leur finesse à mesure qu'on les travaille, mais ce n'est pas un dessaut qui leur soit général, il est propre à ceux qui doivent partie de leur trans-

formation à des sels analogues à ceux dont nous venons de parler. Les aciers de ser forgé se soutiennent à peu près comme ceux qui sont tirés immediatement des sontes, quand ils ont été faits

avec les ingredients convenables.

Enfin la conclusion la plus importante, que j'ai tirée des experiences sur les sels, c'est qu'elles ont démontré que de tous les sels le plus propre à changer le fer en un acier sin, dur, aisé à forger, qui ne s'affoiblit point pour être sorgé, est le sel marin: le sel gemme & le sel tiré des chaudieres où l'on raffine le salpêtre, quoique de même nature, ne m'ont même jamais si bien réussi que le sel tiré des eaux de la mer; ce n'est pas que je croie qu'on ne puisse substituer le sel tiré des mines, ou du salpêtre, au sel tiré des eaux de la mer, mais je rapporte scrupuleusement ce qui m'a paru, quand je dis que le sel marin m'a mieux réussi.

Pour avoir des experiences plus complettes sur les sels, après avoir essayé l'esset des sels secs, j'ai voulu faire quelques tentatives avec des sels sluides, des esprits de sels. J'ai imbibé d'eau forte le charbon dont je voulois remplir un creuset, jusqu'à ce qu'il sust réduit en une pâte molle. Le fer enveloppé de cette pâte est devenu un acier qui n'a duré que jusqu'après la premiere trempe; sorgé & trempé une seconde sois, il est redevenu ser. Si nous ne nous étions interdits tous raisonnements dans cette premiere partie, cette experience nous donneroit occasion d'expliquer pourquoi les aciets.

LE FER FORGE' EN ACIER 29 faits par certains sels ne sont pas durables', comme ils le sèroient si ils étoient faits avec le seul charbon. Je n'ai pas eru devoir pousser plus loin les experiences sur les esprits des sels; il ne seroit pas commode dans la pratique d'être obligé d'y avoir recours, la dépense en pourroit être trop augmentée; il est à craindre que l'acier, qui seroit l'ouvrage d'esprits quelques qu'ils sussent, ne se souint pas au seu comme ceux qui sont faits par des sels ecs; d'ailleurs l'évaporation des esprits, rensermés dans les creusets, seroit très considerable.

Outre les sels, j'ai cru devoir tenter si on n'employeroit point avec succès diverses matieres minerales qui sont de grands fondants du fer, & qui par conséquent pourroient être soupçonnées propres à changer fa tissure ; quelques-unes même de ces matieres, sont indiquées comme excellentes pour certaines trempes. Tels sont l'Antimoine, l'Arsenic, le soufre commun, & le vert-degris. Mais de quelque façon que les trois premieres matieres aient été combinées, j'ai trouvé qu'elles n'étoient bonnes qu'à gâter le fer ou l'acier; pour le vert-de-gris employé en petite quantité, comme les sels, il ne m'a pas paru produire d'aussi mauvais effets qu'on en auroit pu attendre; il n'a pas empêché l'acier de se souder, ce qui est bien contraire au préjugé des Ouvriers qui croient que tout ce qui tient un peu du cuivre rend le fer intraitable.

La tissure du fer qui avoit été entouré de char-D iij

bon pillé, mellé avec de l'antimoine a été changée, mais sans devenir celle de l'acier. Il n'avoit plus ni lames brillantes, ni fibres comme les fers ordinaires, ni grains comme l'acier; les molecules avoient pris une figure moyenne, elles étoient plus applaties que les grains-d'acier & plus relevées que les lames du fer, elles étoient ternes au lieu que les lames du fer sont brillantes.

Le soufre commun employé en même dose & avec même dose de charbon que les marieres précedentes a changé aun fer doux en un fer intraitable, & a empêché le charbon de le rendre acier. Mais lorsque j'ai messé la même quantité de charbon avec un poids d'acide de soufre, égal à celui du soufre que j'avois fair entrer dans l'autre message, le fer n'a pas saisé de se changer en acier

grossier, & qui se soudoit difficilement.

Après avoir éprouvé toutes les matieres que j'ai imaginées capables d'agir sur le ser; après avoir reconnu celles qui étoient entierement à rejetter & celles qui pouvoient être employées avec quelque succès, il restoit à essayer quel esser produiroient les matieres efficaces differemment combinées ensemble, & en differentes proportions; laquelle de ces combinaisons étoit la plus heureuse; & au moyen de toutes ces tentatives il n'y avoit guére d'apparence que les plus avantageuses des compositions pour convertir le ser en acier m'échapassent. Ala verité le nombre des combinaisons, qui se présentoient, étoit grand, mais il n'étoit pas

LE FER FORGE' EN ACIER 31 aussi immense qu'il le pouroit paroître. On n'est pas obligé d'avancer par des disferences presque insensibles, quand on veut produire des estets sensibles; les précisions Physiques ont d'asses grandes latitudes.

Après, dis-je, toutes ces experiences les compositions qui m'ont paru les meilleures ne demandent que du charbon pillé, de la cendre, de la suye de cheminée, & du sel marien. Mais de ces matieres messagées en differentes proportions, on peut faire differentes compositions dont celle que je regarde comme la plus propre à changer le fer en acier très-sin, & très-dur, consiste en deux parties de suye, une partie de charbon pillé, une partie de cendre & trois quartes de partie ou quelque chose de moins de sel marin; c'est-à-dire que, si on employe seize livres de suye, on en employer a huit de charbon, huit de cendre & six livres, ou seulement cinq livres de sel marin.

Je donne à cette composition la préference, lorsqu'on a à convertir en acier les fers qui y sont les plus propres; une autre partie de notre art apprendra les caracteres de ces sers; mais cette même composition n'est pas celle qui convient le mieux à certains fers; elle en seroit des aciers trop difficiles à forger, qui auroient peine à se laisser souder ou corroyer, & qui après avoir été travaillés resteroient gerseux. Ces sortes de fers demandent une composition moins active; voici celle qu'on leur doit donner. Prenez deux parties de

cendre, une partie de suye, une partie de char-bon, & trois quarts de partie de sel marin ou en-viron comme dans la premiere.

Cette derniere composition peut comme la pre-miere être employée avec succès sur les fers les plus propres à devenir acier; elle les convertit comme l'autre en bons aciers, mais elle agit plus lentement; quand on se sert de cette composition, l'opération n'est sinie qu'après une durée du même seu beaucoup plus longue, & cette raison seule mériteroit la préserence à la premiere composition à qui elle est peut-être deüe encore, parce qu'elle donne quelques degrés de finesse de plus à l'acier.

On verra même dans la suite qu'on peut toujours hardiment l'employer sur diverses sortes de fers qu'elle change neantmoins en aciers un peu difficiles à traiter; & cela parce que nous donne-rons des remedes pour corriger les mauvais effets qu'elle auroit pu produire, & ces remedes ne cou-teront guére en temps & en charbon, que ce que demande de plus la composition la moins active.

Il n'est que trop ordinaire de vouloir donner du mysterieux à tout ce qu'on nomme recepte, composition; on prescrit au moins des doses dont on ne permet pas de s'écarter, c'est à quoy ne manquent guére les donneurs de secrets; nous les imiterions, & nous n'en avons nulle envie, si nous manquions d'avertir qu'entre les deux compositions que nous venons d'enseigner, il y en a une infinité de moyennes dont on peut se fervir

LE FER FORGE' EN ACIER. servir avec succès. Nous n'avons déterminé si précisément les doses des deux précedentes que parce qu'il faut donner à la plupart des Ouvriers quelque chose de fixe, à quoy ils puissent se tenir; mais ce que nous pouvons & devons assurer, c'est que les doses de ces deux compositions apprennent les limites entre lesquelles il est à propos de se renfermer; on ne sçauroit s'en écarter beaucoup sans courir risque de faire de l'acier trop difficile à forger, ou de l'acier trop grossier, & qui demanderoit une opération trop longue: fi, par exemple, on diminuoit dans la premiere composition la dose de la cendre, ou qu'on voulût l'en exclure entierement, il seroit très-rare de trouver des fers qu'elle changeat en aciers aisés à travailler. Si au contraire on augmentoit trop la quantité de la cendre, qu'on lui donnât à elle feule trois des parties de la composition, & qu'on divisât la partie restante entre le charbon & la suye, il faudroit un feu beaucoup plus long pour rendre le feracier, employer une beaucoup plus grande quantité de composition, & souvent on n'auroit que de l'acier grossier. Mais lorsqu'on prendra des termes moyens entre les deux limites que nous avons assignées, on pourra le faire sans inconvenient. Par exemple un tiers de suye, un tiers de cendre, & un tiers de charbon, avec la dose de sel de l'une des compositions, feront un messange qui réussira. Mais si on a du fer qui ait toutes les qualités requises pour devenir de bonacier, la premiere com-

position vaut mieux par les raisons que nous en avons indiquées; & si on a un fer à qui quelquesunes de ces qualités manquent, il est plus sur de se servir de la seconde que de l'autre. En voilà assés pour conduire dans la pratique, nous ajouterons seulement pour regle, que plus il a de matieres huileuses dans la composition & plus il y a de risque de faire un acier gerseux, difficile à forger, & plus aussi l'acier se fait promptement ; c'est la fuye & le charbon qui contiennent principalement. les matieres huileuses, on en diminüe donc la quantité quand on affoiblit la dose de ces deux matieres & qu'on augmente celle de la cendre, qui est principalement employée pour moderer l'esset des deux autres ; elle agit aussi par ses sels alcali, mais elle n'en a pas assés pour qu'ils puissent produire le mauvais effet dont nous avons parle dans nos remarques sur l'action des differents sels.

Pour me convaincre encore davantage de ce mauvais effet d'une trop grande quantité de partieshuileuses, j'ai abbreuvé d'huile de lin les matieresde la premiere composition; l'acier a été rendutrès-difficile à forger dans les circonstances où ilne l'eut pas été, si la composition n'eut pas eu-

cette addition d'huile.

La dose de sel marin que nous avons déterminée n'est pas non plus si essentielle qu'elle ne puisse être variée; on pourroit même absolument l'exclure, mais l'opération seroit plus lente; le sels contribue sortà l'accelerer, & contribue à la duLE FER FOR GE' EN ACIER. 35 reté, & à la finesse de l'acier. Si on excluoir le sel marin, il faudroit une plus grande quantité de composition par rapport à la même quantité de ser Justine de justine de l'acier et dose, mais augmente cette dose, mais augmente de jusqu'à un certain point elle est nuisible; si on la double, par exemple, il y a à craindre de rendre l'acier gerseux; soit que le sel sasse ce este par lui-même, soit qu'il donne plus de facilité aux parties huileuses de s'introduire dans le fer; cependant l'augmentation du sel marin ne m'a jamais par ru produire de si mauvais esses que l'augmentation des matières huileuses.

J'ai mis dans un creuset du charbon pilé tout feul, c'est-à-dire, sans sel & sans autre mariere, mais en grande quantité par rapport au poids du fer. Ce fer a été changé en acier sin, mais ce n'a été qu'aprés un temps presque double de celui qu'il eût fallu à la premiere composition pour opérer le même esset, & cet acier aprés avoir été forgé

étoit plein de gersures.

Quand j'ai voulu faire entrer dans mes compofitions des matieres insipides ou presque insipides, comme de la terre à Potier, du sable, de la chaux, j'ai arrêté ou affoibli l'effet des matieres actives, selon que j'ai donné des doses plus fortes ou plus foibles des insipides. C'est aussi l'esset qu'on en devoit attendre. Si pourtant on avoit à convertir en acier des sers qui ont trop de disposition à devenir des aciers difficiles à forger, on pourroit en rendre quelques uns des aciers traitables, en mode26 L'ART DE CONVERTIR rant l'effet des matieres actives, par quelque matiere absorbante. Qu'à notre composition foible, sçavoir de deux parties de cendres, d'une partie de charbon, d'une partie de suye, & trois quarts de partie de sel, qu'à cette composition, dis-je, on ajoute une partie de chaux ordinaire; ou pour le mieux encore une partie de chaux d'os, c'est-à-dire, une partie d'os brulés & réduits en cendre. Il y a des f<sup>1</sup>ers, que par toute autre composition, je n'a-vois pu changer qu'en des aciers qui ne pouvoient soutenir le marteau, qui par celle-ci sont devenus des aciers aisés à forger. On peut même pousser plus loin la dose des matieres insipides. J'ai fait quelquefois convertir du fer en acier après avoir meslé deux parties de chaux d'os, avec une partie de cendre, une de charbon, une de suye & la dose de sel ordinaire. Mais après tout il vaut mieux ne point chercher à changer en acier les fers qui demandent qu'on introduise ces correctifs dans les compositions; si on y en introduit trop, ils arrêtent totalement le succès de l'opération. J'ai, par exemple, essaié un procedé raporté dans un livre à fecrets qui concerne les arts imprimé à Paris, chez Jombert en 1716. tom. 1. pag. 12. qui ne m'a pas réussi; & cela, je crois, parce qu'on y met une dose de chaux vive trop forte par rapport au reste. Ce procedé veut qu'on prenne une partie de suye, trois quarts de partie de cendre de bois de chesne, un quart de partie d'aulx broiés, qu'on fasse boüillir le tout dans dou-ze parties d'eau, jusqu'à ce que ces douze parties LE FER FORGE' EN ACIER. 37 foient réduites à quatre, qu'on y trempe les billes de fer & qu'on les stratifie, ou arrange par lits separés par la composition faite de trois parties de charbon, trois de chaux vive, une de suye & un quast de sel decrepité. Ce beau procedé a laissé mon ser très-doux, ce que j'ai attribué à la trop grande quantité de chaux vive.

J'ai quelquefois ajouré un huitiéme de partie de chaux dans mes compositions ordinaires. En si petite dose elle n'y a pas fait de mal, elle a même produit un bon estet qui a été de diminuer certaines boursoussures dont nous parlerons dans la suite, qui s'élevent quelquefois sur la surface du fer. Une dose de plâtre plus soible que celle de la chaux, c'est-à-dire, environ un douziéme de partie, est encore plus essicace pour les arrêter.

Le verre pilé, que quelques uns font entrer dans leurs compositions, n'a guére aussi d'usage que de diminuer ces boursouslures, mais il ne fait pas mieux que la chaux & le plâtre, & ce seroit un embarras dans les manusactures que de recouvrer assés de verre pour le piler. D'ailleurs le mal auquel il remedie est si leger, que c'est un mal dont on ne doit nullement s'inquieter. Il faut sur tour avoir en vue dans des établissements en grand, de a'employer que des matieres aisées à avoir.

Le même livre dont nous venons de parler cidessus; enseigne, page 31. une autre composition d'un des ingrédients de laquelle il seroit, par exemple, difficile de se sournir pour le travail en grand;

élle consiste en douze parties de charbon de hestre éteint dans l'urine; dix parties de corne, trois parties de cendre de bois neuf, trois parties de poudre d'écorce de grenade. Où des manufactures feroient-elles leur provision de cette derniere poudre, que d'ailleurs je crois ici plus nuisible qu'uriles.

Mais pour revenir aux deux compositions à qui nous avons cru devoir donner la préference, elles ne demandent heureusement que des drogues faciles à recouvrer par tout, & qui, si on en excepte le sel marin, sont par tout à bon marché. Les préparations qu'elles veulent n'engagent pas austi a de grands frais. Pour la suye tout se reduit à la faire passer par un gros sas, ou une espece de crible; si on la réduit en parties fines, tout pourtant n'en sera que mieux: il n'est point du tout necessaire de la faire brusler; ce que j'ai reconnu après l'avoir emploié brussée, & non bruslée. A l'égard de la cendre, malgrétout ce qu'on a dit sur le choix qu'on en devoit faire, pourvû qu'elle soit de bois neuf, de quelque espece que soit le bois, je l'ai toujours trouvé bonne; on la passe par un tamis mediocrement fin; on passe le charbon par un pareil tamis, après l'avoir réduit en poudre par le moyen d'un pilon. Tout charbon peut être emploié, quoique celui de chesne soit un peu plus actif, le charbon de bois blanc ne m'a pas paru réussir d'une maniere differente senfiblement. Le charbon de hestre, moyen entre celui de chesne & celui de bois blanc, merite peut-être

LE FER FORGE' EN ACIER. 39 d'être préferé. Mais à parler naturellement ce sont des differences difficiles à démesser par les experiences les plus exactes & des differences si legeres im-

portent peu dans la pratique.

Le sel marin doit aussi être réduit en une poudre sine; & pour le pulveriser plus commodement, il saut commencer par le faire décrepiter dans un creuset, c'est-à-dire, le tenir quelque temps dans un creuset qu'on sera rougit sur le feu. Ensin il ne reste qu'à mester les differentes doses de ces matieres le plus exactement qu'il est possible.

Quand on veut travailler en grand, il y a des moyens, de faire toutes ces petites manipulations, qui abregent beaucoup le travail, il est i aisé d'en imaginer quil est peut - être assés inutile que nous en indiquions, et ces moyens peuvent se varier à la volonté de ceux qui ont besoin d'y avoir re-

cours.

Dans les manufactures on pulverisera si l'on veut le charbon avec des pilons mus par l'eau, onn'auroit même à faire que quelques legeres additions aux Bocards des forges ordinaires, pour les mettre en état de servir à cet usage. Au lieu que ces pilons, pour piler les crasses de fer, tombent sur des plaques arrosées d'eau, on les seroit tomber dans des auges de bois ou dans des especes de mortiers. Enfin on pilera ici le charbon, si on veut, comme on le pile dans les moulins à poudre. On pourra piler le sel marin dans ces, mêmes mortiers. Pour tamiser le charbon & le sel,

on aura, si l'on veut, des tamis pareils à ceux des boulangers, rensermés dans des especes d'Armoires, il ne tiendra même qu'aux maîtres des manufactures de les faire mouvoir par l'eau en la conduisant sur une roüe qu'on aura donnée à l'arbre du moulin. Pour la suye on la fera passer par des cribles sins. Tout cela ne demandera pas beaucoup de temps dans un travail reglé.

La composition sera, pour ainsi dire, d'autant mieux faite, d'autant mieux dosée que ces disferentes matieres auront été plus parsaitement messées. On peut le faire à bras, en y employant le temps necessaire; on connoît que le message est bien fait, quand la matiere paroît d'une même couleur en quelque endroit qu'on la prenne. On pourra faire usage ici de toutes les machines propres à retourner, à messer, des especes de moulinets

y pourroient être employés.

Pour mêler plus parfaitement le sel, dans quelques experiences, je l'ai fait dissoudre dans l'eau; j'ai ensuite arrosé de cette eau les autres matieres déja bien messées, mais il ne m'a pas paru qu'il y eût à gagner dans ce procedé; outre qu'il met dans la necessité de laisser sécher la composition pendant quelque temps, il m'a paru la rendre moins active; le sel peut-être en est plus aisément enlevé. J'ai trouvé aussi plus d'inconvenients que d'avantages à demesser ces drogues avec de l'urine, comme on demesse celles des trempes en paquet, & comme nous avons vû qu'on l'enseigne

pour

#### LE FER FORGE' EN ACIER. 41

pour quelques compositions à acier. Des compositions humides, réduites en pâtes peuvent convenir aux trempes en paquet, quoyqu'elles ne conviennent pas pour l'acier; on en verra la raison quand

nous parlerons de ces trempes.

Comme les matieres qui entrent dans la composition doivent y être en certaines proportions, de même faut-il employer une certaine quantité de composition pour une certaine quantité de fer. Si on ne ménageoit pas assés la composition, on pourroit gaster son acier, trop de composition le rend gerseux; & si on en employe trop peu elle n'a pas la force d'agir efficacement, elle le laisse fer. Il y a pourtant ici, comme dans le reste, une assés grande latitude. La difference des creusets ou caifses où l'on arrange le fer, la difference des fourneaux où on le chauffe engagent à mettre plus ou moins de matiere. Il suffit qu'on sache qu'en général il ne faut que deux onces trois gros de composition par livre de fer; c'est-à-dire une once de suye, une demi-once de cendre, une demi-once de charbon, & au plus trois gros de sel. Pour le travail en grand on prendra pour chaque quintal de fer environ sept livres de suye, trois livres & demie de charbon pilé, trois livres & demie de cendre, & deux livres & demie, ou trois livres au plus de sel marin. Si le fer qu'on a à convertir en acier est d'une excellente qualité, on peut augmenter cette dose de composition; l'opération n'en sera que plus prompte, & l'acier même pour-

L'ART DE CONVERTIR, &c. ra y gagner par rapport à ses qualités, mais au contraire si le ser n'est pas bien propre à devenir de bon acier; le plus sûr sera de diminuer la dose précedente. Au reste le prix des matieres qui entrent dans la composition ne doivent pas engager à l'épargner ; quelque quantité, même superfluë, qu'on en employe, ce dont elles augmenteront le prix de l'acier au dessus de celui du fer, ne sera pas un objet qui merite attention. Nous verrons dans les memoires suivants, à quoy iront les autres dépenses. Nous expliquerons aussi comment on arrange cette composition lists par lists, avec le fer; mais nous ajouterons ici que quand on retire l'acier du fourneau on ne doit pas regarder la composition comme inutile, elle est diminuée de poids & de volume, mais ce qui reste est très en état d'agir sur de nouveau fer. On peut hardiment messer cette vieille composition avec la nouvelle, on n'affoiblira pas trop l'effet de celle-ci, pourvû qu'on ait eu attention de la conserver avec des précautions que nous n'oublierons pas de raporter ailleurs.



## SECOND MEMOIRE,

Où sont rapportées des observations générales qui conduisent à régler le seu à propos.

E n'est pas assés de connoître les compofitions les plus efficaces, d'en sçavoir proportionner les doses à la quantité, & même à la qualité du fer; il faut, pour ainsi dire, sçavoir doser la durée, & la violence du feu; il faut sur tout empêcher que la slamme n'ait aucune entrée dans les creusets, ou capacités équivalentes, dans

lesquelles le fer est renfermé.

Le feu du fourneau ne doit jamais agir immédiatement sur le fer, ou sur la composition; son action ne doit se communiquer à l'un, & à l'autre, qu'au travers des parois qui les contiennent; si il se fait quelque sente considerable à ces parois, on a beau pousser le seu, en augmenter la violence & la durée, les barres de ser, ou au moins les parties des barres qui se trouvent aux environs des sentes, restent toujours ser. Il ne devient acier qu'à l'aide de la composition, quand le seu pénétre dans la capacité qui la contient, il détruit cette composition, il en change la nature, il la réduit d'abord en cendre, & ensin dans une masse dure, à demi vitrissée, qui ne sçauroir plus sour-

nir au fer les parties huileuses & salines nécessaires pour y produire les changements qu'elles de-

voient opérer.

Les creusets, ou pareilles capacités, doivent être placés de façon qu'on puisse voir de temps en temps, si il ne s'y fait point de ces fentes dangereuses; quelque petites qu'elles soient, il est aisé de les reconnoître; une flamme bleüe ne manque jamais de paroître tout du long de la fente; elle dure, cette flamme, jusqu'à ce que la suye, & le charbon soient réduits en cendre. En cas de pareil accident, si les fentes sont grandes, & que-l'opération soit peu avancée, il vaut mieux éteindre le feu, & retirer les barres que de continuer un travail qui feroit perdre du temps, du charbon, la composition employée, & une partie du fer. Mais. si les fentes sont étroites, qu'elles ne s'étendent que dans une partie de la largeur, ou de la hauteur du creuset,& que l'opération ne demande plus. qu'une courte durée de feu, on peut continuer de chauster, car il faut du temps pour que la composition, qui est vis-à-vis les petites ouvertures, soit reduite en cendre, & celle qui en est un peu éloignée ne brusse pas.

Il est donc essentiel que les capacités où sont les barres, & la composition, soient très-closes; si elles ont un couvercle, ce couvercle doit être luté avec une terre qui ait quelque disposition à sondre, car les terres qui résistent plus au seu sons sujettes à se sendre. Outre que quand le couver-

LE FER FOR GE' EN ACIER. 45 cle bouche mal, la composition qui en est proche se brûle, c'est qu'il se fait une sublimation des sels, quelquesois si considérable que toutes les ouvertures du couvercle, ou de la voûte du fourneau, sont blanchies par les sels qui ont été enlevés. Je ne leur ai point trouvé d'autre goût que celui du sel marin; je nen ai jamais ramassé assés pour les essayer, autrement qu'en les goustant. La composition se trouve affoiblie de tous les sels qu'elle à perdu de la sorte, & ce qu'elle a perdu alors en parties huileuses, n'est pas moins considérable,

pour être moins sensible.

Mais il est étonnant combien cette composition conserve long-tems sa force, si le creuset n'a point prisair; à quelque violence qu'on ait poussé le feu pendant plusieurs jours, on en retrouve les couches entre celles de fer, & après plusieurs jours de feu, à peu près dans le même état, qu'après quelques heures; elles ont leur premiere couleur ; ce qu'elles ont perdu de leur épaisseur ne va pas au quart. Cependant quand j'ai pesé toute la matiere, qui avoit soutenu le feu, j'ai trouvé environ la moitié de diminution de son poids; mais il est probable que cette diminution doit être principalement attribuée aux parties aqueuses qui ont été enlevées, puisque le volume n'est pas diminué en pareille proportion que le poids ; ce qui est de sûr, c'est que cette matiere paroit aussi inflamable qu'elle l'étoit, par conséquent sa partie huileuse n'a pas été consumée, quoyqu'elle ait bruslé pendant si long-temps. Ce fait, singulier en apparence, est cependant selon les regles de la Physique ordinaire; le seu ne consume les corps qu'autant qu'il peut enlever leurs parties; il ne scauroit ici enlever celles de nos matieres; un charbon allumé, bien couvert de cendres, est long-temps en seu, avant d'être entierement brussé. Les parois d'un creuset sont bien un autre obstacle à l'évaporation que la cendre, la matiere n'y resteroit pas enstammée, si le seu ne l'allumoit, pour ainsi dire, à chaque instant.

Il est à propos de ne pas remplir entierement le creuset, de laisser par en haut environ un pouce, ou un demi pouce de vuide, selon la grandeur de ce creuset, & cela parce que la matiere, qui dans les premiers instants se dilate, pourroit écarter, & faire entr'ouvrir les parois, si elle ne trou-

voit pas de vuide où se loger.

Après qu'une barre a été tirée du creuset, le premier coup d'œil sait connoître, si elle a été en entier, ou en partie, auprès de quelque endroit qui ait eu alsés d'air, pour qu'elle en ait sousser. Quand le creuset a été bien clos, & que la composition, qui a entouré cette barre, ne s'est point brussée, la couleur de la barre est d'un brun terne; au lieu que sa couleur est ardoisée, qu'elle a des brillants blancs, si la composition qui l'entouroit aété réduite en cendre. Alors la barre est couverte d'une écaille, que les coups du marteau détachent aisément; le ser brusse, quand la composition est brussée.

LE FER FORGE EN ACIER. 47

A près les doses de la composition convenable, rien ne décide plus de la perfection de l'acier, qu'un juste degré de cuisson; trop peu, ou trop de durée de feu lui donne des défauts. On prévoit assés qu'un feu, dont la durée n'aura pas été assés longue, laissera les barreaux fer, ou fer en partie; & c'est un défaut aisé à reconnoître, par les premiers esfais ; après que le barreau a été forgé, trempé, on reconnoît fans être fort habile, fi il y est resté quelque veine de fer. Mais l'acier, qui n'a pas assés souffert le feu, pêche quelque fois, par un autre endroit ; il n'est rien qui m'ait déconcerté plus de fois, pendant mes recherches sur les aciers, que l'imperfection dont je veux parler. Je tirois quelquefois du fourneau des aciers qui se travailloient à merveille ; qui prenoient à la trempe le plus beau de tous les grains; cependant quand je venois, à les essayer, je les trouvois mous; façonnés en ciseaux à couper le fer à froid, ils refouloient au premier coup. Je ne sçavois à quoy m'en prendre; car cela m'arrivoit sur les mêmes fers, qui avoient parfaitement réussi dans d'autres fournées, & avec les mêmes doses de composition. Tantôt je l'attribuois à l'air, qui s'étoit introduit dans les creusets, & tantôt à quelque autre cause, qui n'y avoit pas eu plus de part. Mon fer étant devenu acier, jusqu'au centre, je ne m'avisois pas de soupçonner, qu'il fût encore besoinque le feu travaillat dessus ; c'est cependant ce que je devois imaginer ; quand j'eus pensé que peus

être le feu n'avoit pas tout fait quand il avoit conpé les fibres du fer; quand il l'avoit mis en état de prendre une grainure fine à la trempe; qu'il lui restoit encore à faire agir les soufres, & les sels pour donner à l'acier toute la dureté qu'on lui veut ; quand j'eus, dis-je, fait cette derniere réflexion, je remis au feu une seconde fois mes aciers, mous, après les avoir entourré de composition: lorsque je les eu retiré, je leur trouvai toute la dureté que je pouvois souhaiter. C'est une expérience que j'ai réiterée ensuite grand nombre de fois, le succés en a toujours été le même. Ainsi, lorsque malgré la composition que nous avons donnée, on aura des aciers trop mous, on en doit rejetter la faute, sur ce qu'on se sera trop pressé de les retirer du feu; le remede sera de les y remettre.

On prendra garde neantmoins, de ne pas donner le remede trop violent; car si l'acier, qui n'a pas assés soussert le seu, n'est pas de l'acier assés dur, celui qui a soûtenu le seu jusqu'à un certain point, pêche par d'autres endroits. Il est trop dissicie à travailler, on ne peut le rassembler sous le marteau; On trouve un déchet considérable en le forgeant; Ensin les billes ou les barreaux qui en sont forgés, restent pleins de sentes, de gersures, leurs angles ont des especes de hoches; or de pareils aciers ne sont pas propres pour faire des ouvrages nets.

L'article des trempes nous donnera occasion de rapporter des faits singuliers sur la nature de

# ces aciers. Nous dirons pourtant ici, ce que nous avons déja dit en d'autres circonstances, c'est que le milieu qui sépare le trop & trop peu de seu, n'est pas un point indivisible; cet intervalle est assés grand pour être aisé à saisir. Il saut que le seu foit continué, un sixiéme, ou cinquiéme, de temps plus qu'à l'ordinaire pour gâter l'acier; je ne voudrois pas même, que dans des sabriques d'acier, on lui donnât un seu d'une égale durée à chaque fournée. Par ce seul expedient on en tire-

à differents ouvrages; les Ouvriers à qui on les vendroit pour tels, employeroient les uns pour les ouvrages à qui il n'importe pas d'avoir une si grande dureté, mais qui veulent être très-finis, très-polis, sans pailles, ni gersures; & les autres seroient employés à des outils à qui la dureté est

roit des aciers de differentes qualités, & propres

sur tout essentielle.

Si ondemande combien d'heures de feu, à peu près, on doit donner à des barres de fer, d'une grosseur déterminée, pour les changer dans de bon acier? je répondrai que c'est une question, qu'on ne sçauroit éclaircir sans connoître la figure & la capacité du fourneau dont on se sert, & la quantité des barres qu'on y renserme; la nature même des sers, & les compositions employées, produisent des varierés sur cet article. Il y a des sourneaux qui demanderoient le seu allumé pendant 12. à 15. jours, & j'ai fait quelquesois de l'acier, à la verité en trèspetire quantité, en moins d'une heure. Pour don-

ner une idée claire des raisons de cette disserence, nous ferons saire une remarque qui m'a conduit à chercher, & à trouver les sourneaux propres à abreger, ce me semble, l'opération le plus qu'il est

possible.

Nous avons vû, dans nos experiences d'effais, que le feu seul n'est pas capable de produire le changement du fer en acier; il n'y parvient qu'après avoir introduit des parties salines, & sulfureuses; or pour faire pénétrer ces parties, jusqu'au centre du fer, afin qu'elles y puissent agir, les chemins doivent être ouverts, le fer doit être extremement échauffé, en quelque façon ramolli; de sorte que plus le fer sera chauffé promptement dans un fourneau, plus le degré de chaleur, qu'il y prendra sera considérable, & plus promptement sera-t-il converti en acier. La conversion ne commence, que lors qu'il commence à être ramolli; & quand il est venu à ce point elle s'acheve assés promptement. Quantité d'experiences me l'ont démontré. Je disposois mes barreaux de ser, de saçon que j'en pouvois tirer quelques-uns, pour juger du point où étoient les autres, s'il étoit temps d'arrêter le feu; j'en ai quelquefois essayé, qui l'avoient fourenu dix à douze heures, sans qu'il s'y fût fait de changement considérable. Deux heures ou trois heures après, je retirois un barreau qui s'étoit trouvé des plus proches de celui que j'avois osté auparavant. Souvent ce dernier étoit parfaitement converti en acier. Les dix à douze premieres heures, n'a-

LE FER FORGE' EN ACIER. (1 voient pas produit autant de changement dans le fer que les deux ou trois dernieres heures, & cela parce que le feu ne travaille avec succès, que quand le fer est arrivé à un certain degré de chaleur, comme le Forgeron ne façonne bien son fer au marteau que quand il est chaud. Je l'ai encore expérimenté d'une autre maniere plus décisive, je la rapporte volontiers, parce qu'il y a quelque apparence que les expériences, que j'en ai faites en petit, pourront être utiles en grand. J'ai rempli un petit creuset de composition; je l'ai couvert & mis au feu, sans y avoir renfermé aucun morceau de fer ; mais quand il a été près d'être blanc, j'ai fait chauffer dans une forge ordinaire des barreaux de fer, presque fondants, alors j'ai ouvert le creuset, & j'y ai introduit les morceaux de fer ; j'ai rebouché aussi-tôt le creuset, j'avois eu soin de lui faire préparer un couvercle, qui, quoyqu'il bouchât bien, s'ôtoit & se remettoit aisément. Sans donner au creuset, ni au fer le temps de refroidir, j'ai donc continue à faire chauffer le creuset, & j'ai trouvé que le fer qu'il renfermoit avoit été bien plûtôt converti en acier, qu'il ne l'eût été, si je l'eusse mis dans le creuset, en même-temps que la composition ; c'est-à-dire que la durée du feu, en commençant à la compter, depuis l'instant où le creuset avoit été mis au feu avec la seule composition, jusqu'au temps où le fer a été converti, que cette durée de feu a été moindre, qu'elle ne l'eût été, si j'eusse renfermé d'abord le fer / G ij

dans le creuset; & la difference de cette durée feroit encore bien plus considérable en grand, qu'en petit, nous en verrons les raisons dans la fuite.

Nous devons pourtant dire, de la violence du feu, ce que nous avons dit de sa durée, elle pourroit être poussée trop loin. Quoique le ser ne soit pas regardé comme un métal sussible, quand il est seul, j'ai quelquesois donné un seu si violent aux creusets que les barres sondoient; la matière qui en avoit dégouté formoit de petites plaques. lei la sussion est aidée par les soufres & les sels de la composition. On seait que le soufre commun peut rendre le ser sluide, dans un instant. Or tout le ser qui a été sondu dans les creusets, est du fer perdu, il est devenu de la sonte, on ne peut guere parvenir à le rassembler sous le marteau, ou ce seroit avec trop de déchet.

S'il arrive que le fer fonde en partie dans le creufer, sans que la composition qui entouroit les barreaux, qui ont dégouté, ait été consumée ou réduite en cendre, ce qui reste de ces barreaux est de l'acier qui a toute la dureté imaginable, mais aussi très difficile à travailler, & qui reste presque toûjours gerseux. L'ai pourtant trouvé quelquesois que deux barreaux voisnes s'étoient ramollis au point de se toucher, de se coller ensemble par un bout, & d'y avoir pris une sigute entierement differente de celle qu'ils autoiene eu simplement appliqués l'un contre l'autre, par LE FER FORGE EN ACIER 53 conséquent le fer avoit été là en fusion, cependant ces mêmes bouts, ne se forgoient guére plus difficillement que de l'acier qui auroit eu un seu un peu trop long, & étoient des aciers des plus durs; aussi les bouts de ces barreaux avoient ils toujours été entourés de la composition & étoient ils d'un excellent ser. Cet acier après avoir été forgé, nétoit pas gersé extraordinairement, il l'étoit quelques moins que celui, qui étoit venu des barres à qui j'avois donné un seu plus moderé, mais une

fois ou deux plus long.

Mais le fer ne sçauroit être chauffé trop promptement, ni trop violemment pourvû qu'il ne le soit pas jusqu'à fondre. Pour achever d'établir cette proposition, j'ajouterai encore que j'ai fait des aciers à feu très doux & lent ; j'ai mis les creusets où le fer étoit renfermé dans un fourneau pareil à ceux, où l'on fait les essais de la teneur des mines, & du titre des metaux; la chaleur n'est pas vive dans ces fourneaux; elle n'y est entretenuë que par l'air, qui entre librement par des trous qui en laissent passer plus ou moins, selon que les registres qui servent à boucher ces trous sont plus ou moins tirés. L'opération a été longue, le fer ainsi mitonné, travaillé peu à peu n'est pas devenu un acier plus parfait que celui qui avoit été traité plus brusquement. De l'acier venu de fer de même qualité & grosseur, qui n'avoit été l'ouvrage que de quelques heures de feu, ne m'a pas paru le ceder à celui sur lequel le feu avoit agi pendant plusieurs G. 111,

jours. J'ai souvent observé que celui qui est l'ouvrage d'une chaleur plus violente, & plus prompte, a sur sa surface des bulles, dont nous aurons occasion de parler dans la suite, plus grosses, & en plus grand nombre que le ser qui a été mené plus doucement. Mais ces bulles ne produisent aucun

changement dans la qualité de l'acier.

Lorsque j'ai trouvé qu'un feu long a donné de mauvaises qualités à l'acier, ç'a été principalement quand l'acier a été remis plusieurs fois au feu, avec de nouvelle composition, pareille à celle que je lui avois donnée, lorsqu'il étoit purement ser. Ainsi exposé plusieurs fois à l'action d'une composition neuve, il se retrouve dans le même cas que si on l'eût entouré d'abord d'une trop grande quantité de composition, ou de composition trop forte; la longue durée du feu fera rarement du mal, quand elle ne sera pas poussée à l'extrême, si le fer n'est pas changé de creuset & remis avec de nouvelle matiere. Ces observations nous fournissent une regle, sçavoir de ne remettre jamais le fer au feu avec une composition aussi active que celle qu'on lui a donnée la premiere fois. On l'entourera ou de composition qui a déja servi, ou d'une composition qui quoyque neuve soit foible.

Lorsque j'ai remis l'acier au seu plusieurs sois, avec de nouvelle composition, ç'a été sur tout pour sevoir jusquà quel point de finesse, & de dureté on pourroit l'amener. Si sa dureté & sa finesse ne s'augmenteroient pas chaque sois qu'il seroit remis

G zii.

LE FER FORGE EN ACIER. au feu, ou quel seroit le terme de cette augmen. tation : ce qui m'avoit paru une des expériences des plus essentielles à faire; j'ai vû essectivement. que plus il est remis de fois au fen, & plus il acquiert de dureté & de finesse de grain ; il ne faut pourtant lui donner au plus, que ce qu'il peut prendre de l'une, & de l'autre qualité, avec une dose de matiere, & une durée de feu double de l'ordinaire; encore y a t'il peu de fers qui puissent foutenir cette seconde épreuve. Si on passe par delà, cet acier qu'on a rendu plus fin & plus dur, le sera pourtant moins qu'un autre, lorsqu'il sera employé en ouvrage; on ne viendra à bout d'en fouder les parties ensemble, & sur tout de le souder sur du fer, qu'après des Chaudes fondantes ; plusieurs fois réiterées. Or chaque Chaude fondante affoiblit l'acier de quelque qualité qu'il soit. Celles qu'on aura été obligé de donner à cet acier, difficile à travailler, lui feront plus perdre de ses qualités avantageuses, qu'il n'a gagné dans la continuation de l'opération du fourneau. Enfin il sera toûjours mal aisé de faire des ouvrages finis, bien nets avec cet acier, parce qu'il aura beaucoup de gersures, mais il pourra être employé entre deux fers, ou entre deux aciers médiocres. Ainsi il y a un terme au de là duquel on ne peut pas pouffer la perfection de l'acier, quelque chose que l'on tente; parce qu'on ne peut le rendre plus fin, & plus dur qu'en le rendant plus difficile à travailler.

L'ART DE CONVERTIR Quelque soit la figure du fourneau, quelque soit celle des creusets, il n'est presque pas possible que tous les creusets, chauffent également; il n'est pas même possible que toutes les barres d'un grand creuset partagent également l'action du feu. Cette remarque apprend qu'on doit remplir les creusets, & les différentes parties des creufets de barres de differentes épaisseurs, parce que les moins épaisses demandent une moindre durée, ou force de chaleur pour devenir acier. Il n'est pas néantmoins nécessaire d'en venir à diminuer les épaisseurs précisément dans toutes les proportions que diminuent les degrés de chaleur. Ce seroit une sujettion trop grande & inutile, des barres de trois ou quatre épaisseurs disserentes peuvent suffire pour tout fourneau. Nous donnerons dans la suite quelques exemples sur cet article; ils ne nous eussent pas paru nécessaires, si l'expérience ne nous avoit appris jusqu'où va le peu d'attention de ceux qui travaillent sans principe. Je fus nommé il y a quelques années avec M. Geofroy & feu M. de la Hire le fils, pour examiner les essais que prétendoit faire un Etranger. Je fus très · surpris de voir que de deux creusets, qu'il devoit mettre à côté l'un de l'autre, & qui devoient chauffer autant également qu'il est possible dans un même fourneau, l'un étoit rempli de barres du plus gros fer quarré; & l'autre de fer qu'il avoit fait rendre presque aussi mince que du fer en lames, Il prétendoit cependant que tous ces sers se trou-

veroient

LE FER FORGE EN ACIER. 57
veroient aciers en même-temps, & cela, difoit-il,
parce qu'il avoit donné la composition plus forte

aux uns qu'aux autres.

Il y a ici une remarque très-essentielle à faire, c'est que non-seulement il saut plus de temps pour convertir en acier des barres plus épaisses, mais que le temps necessaire, pour les convertir, augmente bien dans un autre proportion que celle de leur épaisseur ; je veux dire que si des barreaux de fer épais de trois lignes deviennent acier en douze heures du feu d'un certain fourneau, que vingt-quatre heures du même seu ne rendront pas acier des barreaux épais de six lignes, quoique de même largeur que les premiers; ils demanderont plus de trente-six heures du même seu. Des expériences résterées sur des barres de differentes épaisseurs me l'ont sait voir.

Il suit de cette remarque, qu'il y a du prosit à prendre des barres minces par préserence; qu'on y gagne du temps & du charbon: il est vraiqu'elles ont démandé plus de l'un & de l'aurte, pour être amenées en cet état, & que proportionnellement à leur poids elles sont plus long temps à forger, lorsqu'elles ont été tirées du sourneau, que ne le seroient des barres plus grosses; mais on gagne avec usure dans le fourneau, ce qu'il en coûte de plus à la forge. Il y a d'ailleurs un avantage à se servir de barreaux minces, le reste supposé égal, ils se changent en aciers plus parfaits; les observations qui viendront dans la suite, en seront voir

les raisons. Le commun même des Ouvriers, que employent les aciers sins, préferent les petits batreaux aux autres, le travail de les etirer & appla-

tir leur est épargné.

Plusieurs causes peuvent concourir à empêcher que l'effet du feu ne soit proportionnel à l'épais. feur des barres. Deux morceaux de fer égaux ensemble en épaisseur à un troisséme, mais qui n'ont chacun queles mêmes largeurs & longueurs que ce troisieme, lui sont égaux en solidité, & le surpassent beaucoup en surface: d'où il s'ensuit que ce troisieme doit demander, pour être échauffé plus du double du temps que demandent chacun des morceaux minces. Les parties du feu n'ont, à la verité, que le double du chemin à parcourir pour arriver jusqu'à son centre, mais sa surface n'étant ras double de celle du morceau mince, il n'y a pas une fois autant de parties de seu qui agissent contre sa surface, que contre celle du morceau mince. La même raison fait encore que la quantité des parties sulfureuses & salines, fournies par la composition à l'un & à l'autre de ces morceaux, ne sont pas en raison de leur solidité. Le morceau mince en peut recevoir à chaque instant davantage par rapport à sa masse. Quand nous avons dit que la composition ne se brusle pas pendant un long feu, nous avons seulement voulu faire entendre qu'elle ne se réduit pas en cendre, mais il est toujours. certain qu'elle s'affoiblit à chaque instant; qu'à chaque instant quelque partie de sa matiere hui-

LE FER FORGE' EN ACIER. 19 leuse est consumée, & qu'une partie de ses sels lui sont enlevés. Or cette diminution de la force de la composition n'est pas proportionnelle aux temps; je veux dire qu'il y a, par exemple, beaucoup plus de soufre brussé dans la premiere heure, que dans la seconde, plus dans la seconde, que dans la troisiéme. Le fer qui aura soutenu pendant douze heures l'action de cette matiere, aura donc soutenu une action, si l'on veut, plus du double plus vigoureuse, ou l'action d'une matiere plus du double plus efficace, que le fer qui aura foutenu cette action pendant vingt - quatre heures, puisque la matiere allumée dans les douze dernieres heures, n'a pas l'activité de celle qui étoit allumée dans les douze premieres. On ne compenseroit pas l'effet de cette difference d'activité de la composition en augmentant la quantité de cette composition; outre qu'il a des bornes par de-là lesquelles, elle ne doit pas être employée. Car une quantité de bois, de soufre, ou de quelque matiere combustible que ce soit, double d'une autre, & mises toutes deux en même-temps dans des feux égaux, seront brussées en moins du double du temps.

Une regle naît encore des remarques précedentes, c'est qu'il est toujours plus avantageux de remplir le fourneau de fer plat, que de fer quarré; que de deux barreaux de même longueur & de même pesanteur, ou solidité, le plus mince deviendra acier en moins de temps que le plus 60 L'ART DE CONVERTIR
épais. Par exemple, de deux barreaux d'un pied
de long chacun, que l'un air un pouce de large,
& trois lignes d'épaisseur, & que l'autre soit forgé quarrément, ayant six lignes sur chaque face,
ils sont égaux en solidité ou en pesanteur; mais
le barreau plat sera bien plus promptement changé en acier que le barreau épais.



ie francialis, itronibilikis en moins da doa-

re plus du mert plus che ce que ! f.i.



### TROISIEME MEMOIRE,

Qui apprend à faire les essais en petit.

E premier usage des remarques du Mémoire précedent fera de nous conduire dans les essais en petit. Outre que ces essais peuvent être du gout de ceux qui aiment les expériences ou de ceux qui voudront contribuer à perfectionner notre art, ils font absolument necessaires pour ceux qui voudront entreprendre en grand la conversion du fer en acier. Ce que nous avons dit des compositions a appris qu'elles doivent être dosées differemment, & même employées en differente quantité, pour des fers de qualités différentes, ce qui sera encore confirmé, & plus expliqué dans le memoire, où nous examinerons les différentes sortes de fer par rapport aux dispositions qu'ils ont à devenir acier. Nous tâcherons, à la verité, dans ce même mémoire, de déterminer les caracteres de chaque fer, & ce qu'on en doit espéter; mais les regles que nous donnerons alors, ne sont pas sulceptibles d'un assés grand degré de certitude pour dispenser des essais ; ils sont la voye la plus sure pour reconnoître comment il faut traitter l'espece de fer qu'on a à convertir en acier. Peu de

jours suffisent pour expédier toutes les expériences nécessaires pour donner des éclaircissements suffilants; & ces expériences peuvent épargner bien des frais inutiles, & mettent en état de travailler ensuite avec certitude.

On est maître de faire les essais aussi en perit qu'on voudra; si on a plusieurs sortes de fers à éprouver, on ne sçauroit commencer par le faire trop en petit; il y a toujours plus d'épargne; la grandeur des creusets sera proportionnée à la quantité de fer qu'on y voudra renfermer.

On peut se servir de creusets de toutes figures, mais il y en a de plus commodes les uns que les autres, selon les circonstances ou on en veut faire vsage. Pour faire un grand nombre d'essais à la fois, il n'y en a pas qui conviennent mieux, que des creusets quarrés longs, faits en forme de boiste \*Pl.1.A, peu profonde, \* je ne sçaurois dire combien j'en ai employé qui n'avoient qu'environ trois pouces de longueur, un de largeur & guére plus

d'un pouce de profondeur. On y peur placer fa-cilement deux à trois morceaux de fer, \* minces, mais cependant d'une épaisseur & d'une longueur suffisante pour être travaillés, quand ils seront convertis en acier.

B,C,D.

La commodité qu'on trouve dans les creusets de cette figure, c'est à les arranger les uns au-Pl. 2. G. près des autres, & les uns sur les autres; \* on en lute plusieurs ensemble, & ainsi on en fait une pile qu'on expose tout à la fois au feu, comLE FER FOR GE' EN ACIER. 63 me on y exposeroit un seul & grand creuser. Avant d'arranger les creusers pour en composer ce massif, on aura soin de les numeroter; ce qui est toujours facile; ou d'écrire l'ordre dans sequel on les a arrangé, & d'écrire en même-temps l'espece de fer, & la dose de composition que contient le creuser de chaque numero; si on s'en soit à sa memoire, on ne seroit pas assés sur d'où viendroient les differences qu'on trouveroit dans le succès des épreuves.

Les creusets quarrés, \* peuvent être employés .\* Pl. F. comme les quarrés longs, mais ils sont moins propres pour les plus petits esfais. De grands creusets quarrés peu profonds peuvent aussi tenir lieu de plusieurs creusets oblongs, & cela en les partageant en diverses parties par des cloisons de

terre, ou même de role. \*

Il y a des circonstances où l'on peut aussi se riest vir de creusets ronds & prosonds, mais ce n'est guére que quand on veut faire un seul essay à la fois, & encore quand le seu où on les doit placet permet qu'on les couche. Nous en expliquerons la raison.

Les creusets doivent avoir des couvercles de la même tetre dont ils sont saits. On pourroit les saire pareils à des dessus de boiste, \* mais là façon en seroit plus longue. Il y a deux autres manieres propres à les bien ajuster, quoyqu'on les laisse plats; sçavoir ou de creuser une coulisse tous au tour du bord supérieur du creuser.



set, avant que le creuset soit cuit. La façon de \* I, K. cette coulisse n'est ni longue ni difficile \*; ou de couper une feuillure autour du bord du creu-

D,F- fet, \* & une pareille au tour du bord du cou-

\* E. G. vercle. \* Ces deux manieres sont bonnes, mais les coulisses sont préférables aux simplés feuillures. Pour les creylets ronds, on leur fera des couvercles, ou plûtôt des bouchons comme ceux des bouteilles; le mieux pourtant sera de laisser à ces bouchons de quoy recouvrir les bords du Les cientes duarres , \* prevent être entapueza te.

Après tout quelque exactement que le couvercle s'applique sur le creuset, il seroit mal-aisé qu'il ne laissat aucun vuide, aussi faut-il toujours v.x.x. luter les jointures. \* Quand on luteroit tout le creuser, il n'en seroit que plus surement clos. Le lut défend souvent la composition contre les accidents qui peuvent survenir à l'occasion de quelque sente qui se sera faite aux parois ; le lut les couvre ; & même lorsqu'il vient à se fondre, il coule dans les fentes, & quelque fois les bouche assés bien.

> Le lut dont on a besoin n'est qu'une simple terre sablonneuse; il est inutile d'y messer du verre pilé, du sel, & de la limaille de fer, comme on le pratique dans diverses autres occasions. Si on étoit embarassé à se faire une idée du point où cette terre doit être sablonneuse, on n'a qu'à en prendre de pareille à celle dans laquelle les fondeurs, en cuivre & en fer, moulent leur ouvra

LE FER FORGE' EN ACIER. 65 ge, & qu'ils appellent du fable à mouler. C'est un sable gras, un sable dont les grains tiennent enfemble, à cause de la terre avec laquelle ils sont messes. Du sable le plus sec détrempé avec de la terre seroit propre à faire un pareil lut. Pour la maniere de s'en servir, tout se réduit à détremper cette terre sablonneuse avec de l'eau à consistance de pâte, & à l'étendre sur les endroits qu'on veut luter.

Nous ne dirons rien ici de la terre propre aux creusets; mais si on veut être instruit de celle qui leur convient, on le sera dans le memoire sui-

vant.

Les Potiers les feront de la figure dont on les souhaitera. Si on n'avoir pas de Potier sous sa main, & qu'on voulût les faire soi-même, on y réussifiroit aisément. Il saut avoir un moule. Le moule nécessaire ici n'est qu'une piece de bois qui ait la forme qu'on veut qu'ait le creux du creuset, \*\*R, T c.g; & de plus une poignée pour le tenir à la main pendant qu'on le couvre avec la terre préparée, & qu'on tape cette terre. L'ouvrage est si simple qu'on pourra l'executer, sans avoir besoin d'attendre que nous sassions imprimer ce que nous avons rassemblé sur cette matiere dans l'art du Potier de terre.

Avant d'arranger le fer dans les creusets, il faut les avoir sait cuire. C'est ce à quoy le Potier ne manquera pas. Et avant de les saire cuire, il faut les saire bien sécher; ce dernier avertissement n'est



encore que pour eeux qui les feront eux mêmes, Faute de fourneaux propres à les cuire, on les cou-vrira de charbons noirs, qu'on allumera peu à peu Une cuisson longue ne sçauroit rien gâter & quand ils ne seroient que mediocrement cuits, ils ne laisseroient pas d'être bons. En cas de besoin, au lieu de creusets, on peut se servir de tous pots qui seront d'une terre qui résiste au seu. Nos pots de grés, par exemple, connus encore dans le Royaume sous le nom de pots à beurre, y sont propres, pourvû qu'on les lute bien, & qu'on les chausse peu à peu; une fois échaussés ils soutiennent la plus grande chaleur. Un Tuileau arrondi, mis par dessus le pot, & bien luté tiendra lieu de couvercle.

Dans les essais, très en petit, on ne s'en tiendra pas à la dose de composition que nous avons donnée dans le premier memoire. Plus les essais font en petit; & plus il en faut augmenter la quaneité par rapport à celle du fer ; & cela parce que la composition qui est proche des parois du creufer est exposée à se brusser, seque les petits ayant plus de surface, par rapport à ce qu'ils contien-nent, que les grands, il y a plus de matiere qui s'y bruffe

Les creusets choisis, & les compositions préparees, on mettra dans le fond du creuset un lie de composition; sur le lit de composition un lisde ser, qui sera de plusieurs ou d'un seul mor-ceau, selon que la largeur du creuser le permetLE FER FORGE EN ACIER. 67
tra. Pour peu qu'il reste d'intervalle entre les
morceaux de fer d'un même lit, il en reste assés;
mais ils ne doivent pas être si proches des parois
du creuser. Sur cette couche de fer on mettra la

seconde couche de composition; \* & si lagran- y, z. deur du creuset le permet une seconde couche de ser, au dessus de laquelle on mettra une troi-

sième couche de composition. 25 Laber 2 200 2000

Quelque soit le nombre des couches de ser, on commencera & sinira toujours par une couche de composition. Ces deux, & sur tout celle du dessures; étant plus proches des parois; celle de dessures; étant plus proches des parois; celle de dessures; peut prendre plus d'air. Quand les couches de composition qui seront entre celles de ser, étant bien presses, auront environ deux lignes d'épaisseur, c'en sera assés; on laisser pourtant un vuide, mais très-petit, entre le couvercle & la derniere couche. Ce couvercle mis en place, on le lutera; quand le lut sera sec, le creuset sera en état d'être porté au seu.

Le Memoire précedent nous a appris l'avantage qu'il y a à employer du fer mince. Quand on n'aura en vue que de perits essais, on fera étirer les morceaux de fer qu'on voudra éprouver en lames épaisses de deux ou trois lignes au plus,

& larges de cinq à fix lignes.

Les creusets ronds sont incommodes en ce qu'on n'y scauroit coucher le fer par lits; les morceaux de fer se trouveroient trop courts, si ces creusets.

n'avoient un diametre d'une grandeur exeraordinaire; d'ailleurs il y auroit beaucoup de places qu'on ne pourroit remplir. Quand on veut faire ufage de ces fortes de creufets, il faut donc commencer par les remplir en partie de composition, & larder ensuite dans cette composition les barreaux ou lames de fer. \* Ces barreaux ou lames sont verticales, quand le creuset est debout; de sorte que si le creuset ne chausse pas également dans toute sa hauteur, une même lame, un même barreau se trouve, en differents endroits, acier de differente qualité. Il est plus rare que cela arrive à une barre placée horizontalement; un creuset chausse à peu près également partout à une même hauteur.

Aussi lorsqu'on a des essais à faire un peu en grand, par exemple, sur huir livres, ou dix livres de ser, on doit toujours prendre des creusets quarrés longs, ou quarrés & d'une hauteur proportionnée au sourneau, & à la quantité du ser qu'on

veut essayer.

Par tout où il y a des fourneaux à brique, à poterie, à fayence, à chaux, à plâtre, &c. on pour-ra faire commodément ces estais. Les creusets bien lutés, chacun séparément, & si on l'a jugé plus: à propos lutés ensemble pour faire une masse, feront placés dans les endroits de ces fourneaux, où la chaleur est la plus forte. S'il n'arrive point d'accidents aux creusets, si ils ne se fondent point, &c qu'on les air remplis de fer bien mince, ces

#### LE FER FORGE EN ACIER. 69 fers pour rouire les terres, ou calciner les pierres, dont les fourneaux sont chargés; si ils ne l'étoient pas entierement on les remettra une secon-

On ne trouve pas par tout des fourneaux pareils à ceux-ci, & par tout on trouve des forges de Serruriers, Couteliers, Taillandiers, Maréchaux, & autres Ouvriers en fer; or toute forge de cette espece peut être renduë convenable, pour les épreuves, & on peut même les y expedier très-promptement. On fait de la forge une espece de fourneau, il ne faut pour cela qu'avoir un serre - feu semblable en quelque sorte à ceux que les Orfévres mettent à leurs forges, quand ils veulent y fondre de l'argent ; le serre-feu, dont nous avons \* besoin ici, est une piece de terre \* Pl. 1. R. cuite, ceintrée; ou pour le mieux encore, c'est pl. 2. A, B. une piece de terre qui a trois côtés dont deux se trouveroient perpendiculaires au troisième, si les angles qui les joignent n'étoient pas arrondis. En ce cas un de ces côtés, celui qui doit être en devant de la forge, est plus court que les autres. \* Pour la grandeur & hauteur de ce serre-feu, ce \* pl. z. Bi. qui doit la regler, c'est la quantité des essais qu'on veut faire à la fois. De plusieurs serre-feu mis les uns sur les autres, on en composera même une espece de fourneau. \*

Sur le champ on peut faire à toute forge quelque chose d'équivalent au serre-seu, si on a des

TO L'ART DE CONVERTIR pierres de grés, qui résistent médiocrement à la chaleur; des briques, des morceaux de terre cuite disposées les unes sur les autres en peuvent encore tenir lieu. Au milieu de cette espece de petit fourneau on place ses creusets sur quelque brique, ou tuileau, qui se crouve un peu plus élevé que la tuyere. On remplit de charbon tout le vuide, qui reste entre le mur de la forge, & les parois du serre-feu, & on fait jouer le souflet d'abord plus lentement, & ensuite à volonté. Toutefois on sera attentif à faire ensorte qu'il y ait toujours une certaine quantité de charbon entre la tuyere & les creusets. Si le vent étoit poussé immédiatement contre les creusets, il les refroidiroit; au contraire, si le vent trouvoit en son chemin peu de charbon, que la flamme fût dardée directement sur les creusers, sans avoir été rompue, elle les fonderoit, si ils n'étoient pas d'une excellente terre. Il est encore à propos de menager au tour du serrefeu des vuides, afin que le vent circule; & pour l'y mieux déterminer, on peut laisser quelque ouverture au côté du serre-feu, qui est parallele au mur-

Cette façon de chauffer est très-commode, quand on ne veut faire que peu d'essais à la fois; & si on n'en veut saire qu'un, c'est, de toutes les façons de le faire, la plus prompte; pour un seul essay même, il n'est pas besoin de l'appareil du serre-seu, quelques briques, où pierres suffsient pour contenir les charbons; on pourroit même

de la forge.

LEFER FORGE EN ACIER. 71 s'en passer. Dans ce cas, d'un seul esfay fair à la forge, je préfere le creuser rond, je le prends formé en vrai Cylindre creux \* qui entre ses . pl. 2. 4 parois a partout en viron deux pouces de diamettre, & sept à huir pouces de longueur, Après avoir mis de la composition dans ce creuser, on y fera entrer deux ou trois morceaux de fer plat, on de fer en lames. On achevera de le remplir de composition, on le bouchera, & Jutera le bouchon, après quoy on couchera le creuser dans la forge, on le couvrira de charbons allumés. L'Ouvrier, qui d'une main tirera la chaifne du sousser, \* doit tenir de l'autre des te- \* Fig. h. nailles avec lesquelles il recournera le creuset de temps en temps; & c'est pour avoir plus de facilité à retourner ce creuser, qu'il est avantageux de le faire rond. Alors on force le vent du souflet plus hardiment, parce que l'endroit sur lequel la flamme a le plus agi, & quiseroit exposé à se fondre, s'il étoit continuellement exposé à ce plus d'ardeur , est chauffé un peu moins vivement quand le creuser est retourné. C'est ce qui donne le moyen de finir l'épreuve en deux ou trois heures au plus, & quelquefoisdans une heure.

On peut même dans ce cas le servir de charbon de terre, au lieu de charbon de bois, & l'opé-

ration n'en sera que plus prompte. ba

Si on le veut, au lieu de coucher le creuset, en le placera de bout; quoyqu'il ait peu d'assieentitles, opi contient le metal en on vent lon-

72 L'ART DE CONVERTIR J te, il est aisé de le foutenir avec le charbon; mais lorsqu'il est de bour, il n'est pas si facile de le re-

tourner que lorsqu'il est couché. · Pour faire des essais un peu plus en grand, comme de huit à dix livres de fer à la fois, & pour faire ces essais promptement, le plus commode des fourneaux est celui des Fondeurs ordinaires de cuivre, de ceux qui fondent tous les menus ouvrages de ce metal. Nous aurons besoin plus d'une fois de parler de ce fourneau, & autant vaut le faire connoître à présent, que d'attendre plus tard. Ses parois renferment \*Pl. 2. 44, un trou \*, dont la coupe prise à quelque hauteur bb, c, 44, que ce soit, est un quarré, dont les côtés ont chacun environ sept pouces. La profondeur de ce trou est assés communément de vingt-cinq à vingt-six pouces; cette profondeur, ou ce qui est la même chose, la hauteur du fourneau est partagée en deux parties inégales par une plaque \* dd, kk de fer, \* qui d'abord a été forgée quarrément, & de grandeur égale à la coupe horizontale du vuide du fourneau, & dont les quatre angles ont été ensuite abbattus \*. La partie du fourneau qui est au dessus de la plaque, \* est le cendrier; la hauteur de cette partie est sur-tout celle qui est arbitraire. La plaque est à proprement par-ler le fond du fourneau; depuis cette plaque jusqu'au bord supérieur, il y a environ dix-sept pouces. C'est sur cette plaque qu'on pose le creuser, qui contient le metal qu'on veut sondre,

LE FER FOR GE EN ACIER. 73 dre, ou échaufter. Les chaibons entourent ce creufet à peu près également de toutes parts. Ils font allumés par le vent d'un fousset double : un tuyau conduit le vent de ce fousset dans la partie que que nous avons nommée le cendrier, & de-la il passe avec rapidité dans le fourneau par les quarre trous que laissent à chaque coin les quatre échancrures de la plaque de fer; elle touche par tout ailleurs les parois du fourneau; ces échancrures sont circulaires.

On couvre ce fourneau d'un couvercle plat, qu'on ajuste le mieux qu'on peut sur les bords supérieurs du trou; les vuides qui restent dans les endroits, où il ne s'applique pas parsaitement, 3 13

donnent une issuë suffisante à l'air.

Les parois de ces sortes de sourneaux sont saites de briques arrangées de plat, les unes sur les autres; mais pour mieux conserver ces parois, pour n'être pas obligé de les démolir quand le seu les a minées, on les revest de carreaux dont la largeur est égale à celle des faces. Ces carreaux s'appellent la chemise du fourneau. Quand on a à le raccommoder, on n'a qu'à lui donner une chemise neuve. Pour même aggrandir, ou rétrecir ce sourneau à sa volonté, entre la brique & la chemise, on met une couche de terre qui résiste au sieu. Ce qu'on ôte à l'épaisseur de cette couche, quand on change de chemise, on le donne à la grandeur du fourneau.

La plaque de fer a pour supports deux petites

74 EART DE CONVERTIR L barres de fer, qu'on peut ôter & remettre; ce qui donne aussi la facilire d'ôter la plaque dans quelques circonstances où cela est nécessaire au Fondeur, mais qui ne regardent pas l'usage où nous des

stinons à present ce sourneau.

On y peut faire les essais d'acier avec des creusets pareils à ceux des Fondeurs; mais comme nous l'avons dit, il faut que le set y soit de bout, ou que les morceaux soient bien courts Le mieux est donc de faire faire des creusers quarrés longs \*, on leur donnera hardiment autant de largeur qu'un des côtés du fourneau a de longueur; mais leur épaisseur doit être telle que le creuset n'aille pas jusqu'aux bords des trous par où le vent a son entrée.

Si on ne se servoit pas à cet usage d'un fourneau de Fondeur déja fait, qu'on en voulût bâtir un, alors il faudroit construire ce fourneau plus large dans un sens que dans l'autre; & cela afin que le creuset qu'on y pourroit placer, ne fût pas aussi plat que le sont ceux que peuvent recevoir les fourneaux ordinaires.

Ce creuset ne sera pas entourre de charbons de tous côtés, comme le sont les creusets ronds; il chauffera néantmoins suffisamment; on sera même attentif à ne le pas chauffer aussi fort qu'on le pourroit; à ne pas tirer le sousset trop vîte; autrement on pourroit faire fondre le fer : quand les parois du creuset seront devenues blanches, on tâchera de les entretenir dans cette couleur,

LE FER FORGE EN ACIER. 75 de les empêcher de redevenir rouges; mais on ne donnera de feu que ce qu'il en faut pour cela.

Quoyqu'on n'y mette qu'un seul creuset, on pourra éprouver à la fois plusieurs fers., & même, si l'on veut, plusieurs compositions. Si on veut essayer plusieurs fers, après les avoir fait forger de l'épaisseur qu'on les souhaite, & les avoir fait couper en morceaux de longueur convenable, on marquera chaque fer d'une lettre, ou de quelqu'autre marque: qu'on ait trois fers l'un marqué A, l'autre B, & l'autre C. Si la largeur du creuset permet qu'on arrange ces trois morceaux dans chaque lit, on changera leur ordre, à mefure qu'on fera de nouveaux lits. Si dans le premier on les a mis dans l'ordre suivant, A, B, C, dans l'autre on pourra les mettre dans l'ordre, A, C, B, dans l'autre dans l'ordre B, A, C, & ainsi de suite.

Si on veut essayer plusieurs compositions sur le même, ou les mêmes sers, le grand creuset tiendra lieu de plusseurs petits. On aura des plaques de tole, ou de terre cuite, qui ne sçauroient être trop minces; on mettra une de ces plaques horizontalement chaque fois qu'on voudra changer de composition. Un peu de terre détrempée à consistance de pâte & étenduë au-dessus du dernier lit de la composition qu'on a employée, peut aussi servir pour séparer suffisamment celle- ci de la nouvelle composition qu'on voudra éprouver.

Mais en cas qu'on voulût construire exprès un

fourneau d'essais, & purement pour des essais, je ne conseillerois pas d'en bâtir un pareil à ceux des Fondeurs, il le faudroit saire semblable en petit à ceux que nous allons décrire pour le travail en grand. Les memoires suivants apprendront aussi à quelles épreuves on doit mettre les aciers venus des essais, pour s'assûrer si ils ont toutes les qualités convenables.



trop minces; on metra edecaping et horizontelement char of is gion and a clause

frinnes de pâte & ce niufe en el lis de ceraire lis de ceraire lis le le capacitation de ceraire list. Le campositation qu'on a celle el le - ci de lis liste en el le - ci de liste en el li

cecomposition. Un un du mare d

#### Explication de la premiere planche.

A , B. Petits creusets quarrés-longs , propres pour les plus petits effais.

C, D. Autres creusets quarrés-longs, un peu plus grands.

C 2. Couvercle pour le creuset C, fait en dessus de boifte.

E. Couvercle du creuset D, qui est en seuillure vû

par dessus.

F. Creuset quarré, ou presque quarré.

G. Couvercle du creuset F, ce couvercle est vû retourné.

H. Coupe de ce couvercle.

I. Creuset quarré-long, dont le couvercle entre en coulisse. K, son convercle qui n'est encore entré qu'en partie.

L. M. Creusets quarrés plus grands que les précedents.

N. Creuset qui équivaut seul à plusieurs au moyen des

closfons, OO, PP, QQ

R. Lame de fer propre à être mise dans un des petits creulets.

S Moule à creufet quarré,

T. Le même moule qu'on a commencé à recouvrir de

V, X, X. Creuset rempli de fer & de composition. & dont le couvercle est luté. Le lut paroit en X, X.

K. iii

78
Y, Z. Creuset luié, dont on a coupé un des bouts pour montrer, comment les lits de fer sont séparés par des lits de composition. C'est ce qu'on voit en Z.

a. Creuset rond de forme ordinaire qui a été rempli de composition, dans laquelle des lames ou barreaux de fer ont été lardés. b, Un barreau de ser qui n'est encore entré qu'en partie.

c. Moule, ou mandrin sur lequel on fait des creu-

fets pareils au creuset, a. o. d. d. Creuset cilindrique.

e. Le convercle du précedent creuset.

f. Coupe de ce convercle.

g. Moule, ou mandrin à creuses cilindriques.


La fig. h, i, k, l, n'est pas faire sur la même échelle que les précédentes. h, est un Ouvrier qui tient au seu, avec des tenailles, un creuset cilyndrique tel que le creuset, d; i, Ce creuset. k, serre-seu, qui retient les charbons. l', Ce même serre-seu représenté sous la forge. m, Le creuset rond.

(H)

J. J. J. Jec les arelà le fer & com

T. Lo m = 3 1 1 - Von a comment ! : compin de

Carl and the state of the said of the grant of the



#### Explication de la seconde planche.

A, B, est le même serre-feu de la planche précedente représenté plus en grand.

C. Un creuset rond couché dans le serre-feu.

D, E, F. Trois petits creusets arranges pour faire la base d'une pile.

G. Pile de petits creusets.

G 2. Pile de petits creusets lutée.

K, K. Deux pieces de terre cuite, qui ensemble forment un serre-feu.

I. I. Serre feu fait des deux pieces précedentes. H. Pile de creusets en place au milieu du serre-feu.

L. Serre-feu au milieu duquel est un creuset ordinaire.

M. Deux serre-feu mis l'un sur l'autre pour renfer-

mer une plus haute pile de creusets.

NN, OO, P, est partie d'une forge, où le sousset n'a pas été représenté. On imagine aisement où il doit être.

O, P. Plusieurs pieces pareilles à celle des serre-feux arrangées les unes sur les autres pour former une espece de fourneau, où sont les creusets d'essais. Le souflet pousse le vent dans le bas de cette espece de fourneau.

Q. Couvercle d'un fourneau à essais.

R, R, S, est le devant d'un fourneau à essais, dont on ne donne ici aucun développement. Les desseins du grand fourneau à acier, qui viendront dans la suite, expliqueront asé la construction intérseure de celui-ci, qui ne differe presque de l'autre que du petit au grand.

aa, b, c, dd, e. Fourneau de Fondeur en cuivre pour tous les mênus ouvrages. On a emporté le devant de ce fourneau pour en faire voir l'intérieur. On a cru inutile de faire dessiner le soustet; son vent est conduit par un tuyau dans la cavité dont l'ouverture paroît en e. Cette ouverture est bouchée quand le fousiet va. e, est l'ouverture du cendrier.

d , d. Barres qui soutiennent la plaque de fer qui est le véritable fond du fourneau. Un creuset ordinaire est ici posé sur cette plaque. a a , a b , b c , sont les carreaux supérieurs qui revestent l'intérieur, ou qui font partie de lachemise. Par de-là cette chemise il y a une couche de terre dont on peut augmenter ou diminuer l'épaisseur, selon qu'on veut augmenter, ou diminuer la capacité du fourneau : le reste est de brique.

f. Creufet ordinaire.

g. Son bouchon.

k, k, est le mêne fourneau dans lequel est placé un creuset quarré-long. i.

l. Ce creuset vû hors du fourneau.

m. Son couvercle.

o. La plaque sur laquelle posent les creusets.


p, q. Deux bandes de fer au travers desquelles passent

les pieces qui soutiennent la plaque.

r, sf, t, fait voir comment les deux pieces de fer r, passent au travers des bandes s, & soutiennent la plaque, t.

u. Une des pieces qui portent la plaque.

QUATRIEME



# \$

#### QUATRIEME MEMOIRF,

Où l'on donne la construction d'un nouveau fourneau, qu'on croit le plus avantageux de ceux qui peuvent estre employés a la conversion du feren acier, & où l'on fait quelques réslexions générales sur les autres fourneaux.

Dour faire de l'acier en petit, tant qu'il n'est question que d'expériences pour s'instruire, tout fourneau est bon; il n'en est pas de même lorsqu'on vient au travail en grand qui doit se faire avec le moins de dépense qu'il est possible. Je ne sçai point, qu'on ait donné au public de descriptions, ni de desseins des fourneaux où la conversion du fer en acier s'acheve en grand ; apparemment, que dans le pais où on y travaille, on ne seroit pas plus d'humeur à laisser prendre les dimensions des fourneaux, qu'à reveler les compositions qu'on employe pour opérer cette conversion. Les Ouvriers ont plus en vue leurs petits avantages que le bien général, ils font mystere de tout. Je connois d'autres especes de fourneaux, dont ils sont jaloux, & qu'ils cachent de leur mieux. Ce que Jousse, & quelques autres Autheurs disent en

passant des petits sourneaux où l'on met des creuters pleins de barres de ser & des ingredients convenables, ne peut être compté pour une instruction.

Tous ceux qui ont fait des tentatives pour convertir les fers du Royaume en acier, ont fait construire de grands fourneaux qui ressembloient en partie ou aux fourneaux à poterie de terre, ou aux fourneaux de verrerie. Depuis quelques années il yen a eu deux de bastis par des Anglois, qu'ils prétendoient semblables à ceux dont on se sert en Angleterre pour le même usage : l'un l'a été à Harfleur; M. Lavy soutenoit cette entreprise ; l'autre l'a été à S. Germain en Laye. Ils avoient des bancs pour y placer les creusets, où le fer étoit renfermé, pareils, en quelque sorte, aux bancs des fours des verreries sur lesquels les pors sont posés. J'ai vû le dernier de ces fourneaux, M. le Duc de Noailles avoit fourni aux frais de sa construction dans la vuë de procurer un établifsement utile au public.

Quelques soient les sourneaux dont on s'est servi pour notre opération, il est incontestable que les plus avantageux sont ceux ou l'on peut produite le même esset avec une moindre consommation de bois ou de charbon. Comme il est plus aisé de chausser un petit sourneau, & les matieres qu'il renserme, qu'un grand sourneau & les matieres qu'il renserme; en général l'opération s'acheve plus promptement dans les petits, que dans

0

LE FER FORGE EN ACIER 84 les grands fourneaux : dans les uns la conversion du fer se fera plus promptement, & dans les autres on en convertira davantage à la fois. Mais si ces deux avantages se compensent à peu près également, alors les petits fourneaux paroissent mériter la préserence; je veux dire que si dans un perir fourneau on convertit en acier une certaine quantité de fer, en recommençant l'opération à plusieurs fois, & que pendant le même nombre de jours & avec la même quantité de bois, on ne convertisse en acier dans un grand fourneau, d'une autre forme, que la même quantité de fer que dans le petit fourneau ; qu'alors le petit fourneau doit être préferé; si, par exemple, un grand fourneau contient à la fois cinq milliers de fer, mais qui ne peuvent y être rendus aciers qu'en dix jours de feu continuel; & qu'un petit fourneau ne puisse recevoir à la fois que 500. livres de fer, mais qui y sont renduës acier en 24. heures avec la même quantité de bois ; le temps employé à charger & décharger le fourneau compris ; alors le petit fourneau merite d'être préferé; il coûte moins à bâtir; les risques ne sont pas si grands, dès qu'il y a à la fois moins de fer dans le fourneau; enfin il est plus agréable & plus commode par bien des considérations d'achever l'opération en peu de temps.

Nous avons vû dans le second memoire que l'acier qui a été fait le plus promptement, ne le cede en rien à celui qui a été fait avec lenteur.

Or dès qu'il ne tire aucun avantage de la longueur de l'opération, il n'y a pas à balancer à choisir la voye la plus prompte; ce n'elt pas seulement pour ce qu'on peut gagner du côté du temps, c'est qu'on gagne ausili du côté de la consommation des matieres combustibles. L'ester qui est produit par une plus grande ardeur de seu surprasse beaucoup ce que cette augmentation d'ardeur a consumé de plus en bois, & en charbon. Une grosse barre de ser, entourée d'un très petit seu, quelque temps qu'on entretint ce seu, ne parviendroit jamais à prendre une couleur d'un rouge blanchâtre, au lieu qu'une partie du charbon, qui auroit été jetté peu à peu, étant allumé à la fois donneroit promptement à la barre ce degré de chaleur.

Mais le plus grand des moyens d'augmenter l'activité du feu, c'est de faire qu'il soit poussé par le vent, & c'est encore une augmentation de force qui surpasse beaucoup ce qu'il en coûte de plus en matiere combustible. La lampe des Emailleurs nous fournit une preuve de l'une & de l'autre de ces propositions; au moyen du sousse de l'Emailleur la flamme de sa lampe ramollit le verre dans un instant, sans que la dépense de l'huile en soit beaucoup plus grande; dix sois, cent fois, autant d'huile brussée en même temps, sans darder la flamme par le sousse, ne produiroit pas autant d'esset.

Les réflexions précedentes m'ont déterminé en partie à chercher à faire l'acier dans des fourneaux où l'ardeur du feu fût excitée par des soussets

LE FER FORGE EN ACIER. 85 on est maître de la pousser au point où on le veut dans ces sortes de fourneaux, il n'y a qu'à forcer plus d'air à y entrer; on peut aussi moderer cette ardeur en introduisant moins d'air. J'ai d'abord fait un usage du fourneau à Fondeur décrit dans le memoire précedent. \* M'aiant bien réussi dans les \* Pl. 2. essaissur 10, ou 15 livres de fer ; pour m'assûrer si on y pourroit travailler en grand avec le même succés, j'en ay d'abord fait construire un où l'on pouvoit placer environ 300 liv. de fer. Lorsque je suis venu à éprouver ce nouveau fourneau, j'ai rencontré bien des obstacles ausquels je ne m'étois pas attendu : je vais les rapporter, ils feront connoître la nécessité des changements que j'y ai faits; & donneront du penchant à croire que c'est pour n'avoir pas assés cherché à vaincre ces obstacles, qu'on a abandonné cette sorte de fourneau, & qu'on en a choisi où l'opération s'acheve beaucoup plus lentement, & à plus grands frais.

Je ne répeterai point que c'est avec du charbon de bois, qu'on chausse ce sourneau; si on veut prositet de toute l'ardeur qu'on peut donner ici à ce charbon, on ne sçauroir rensermer le ser dans des casses des tole, ou de sonte de ser. La tole seroit bientôt brussée & la sonte bientôt mise en sussion. Pour épreuve, j'arrangeai une sois mes barres dans une marmitre de sonte de ser d'épasseur en dans une marmitre de sonte de ser d'épasseur pas donner au seu toute l'activité qu'on pouvoir lui donner, la marmite ne tint pas une heure;

elle se fondit, & se trouva percée en plusieurs endroits. La tole, même épaisse, ne seroit pas d'un

usage plus sûr.

Il faut donc s'en tenir à des creusets de terre, ou à quelque chose d'équivalent. Les creusets ronds ne conviennent point; on peut se rappeller les raisons qui ont été indiquées dans le memoire précedent. J'en fis faire des quarrés-longs, qui dans le sens où ils avoient le plus de largeur occupoient toute celle du fourneau; leur capacité étoit telle qu'ils pouvoient contenir foixante & quinze livres de fer, avec les ingrédiens nécessaires pour leur conversion. En les faisant plus grands, j'eusse craint de les rendre trop difficiles à manier, à placer dans le fourneau', & encore plus à les en ôter. Pour tirer parti de toute la hauteur de ce fourneau, je fis mettre en pile quatre creusets pareils les uns sur les autres. On aura un image de cet arrangement si on s'imagine le fourneau marqué, kk, pl. 2. bâti sur une plus grande échelle; & qu'au lieu de creuset, I, il en contient plusieurs dont les séparations sont marquées dans cette figure par les lignes ponctuées. Mais voici le grand inconvenient d'une disposition pareille. Le creuset du fond se trouve chargé du poids des trois autres. Cette charge qui est aisément soutenue par le creuset froid, le presse trop lorsqu'il a été ramolli par une violente chaleur. Ses parois s'entrouvent & quelques fois s'affaissent; le creuset est quelques fois entierement écrasé; tout se boul-

E

verse, on est heureux si on est quitte, pour la perte de ses creusers, du charbon & des ingrédients, car souvent une partie du fer se brusse; c'est de quoy j'ai fait diverses expériences, & même dans des circonstances où le creuset inferieur n'étoit pas a beaucoup près aussi chargé que je viens de le supposer. Quand le fer ne seroit contenu que dans deux creusets, l'inferieur auroit trop de charge. Il faut pourtant prositer de la prosondeur de ces sourneaux, si on veut y travailler avec avantage.

Les creusets qui s'entr'ouvrent, sont au rang des accidents qui arrivent même dans les fourneaux, ou la chaleur est plus moderée, ou l'opération se finit plus lentement. Le creuset est rempli de drogues qui se rarefient quand elles commencent à s'embraser. Les couches inférieures de ces drogues sont pressées par le poids des barres supérieures ; elles ne sçauroient, à la verité, se gonfler sans soulever un peu ces barres; mais elles font un pareil effort contre les parois & le fond du creuset. D'ailleurs les parois se tourmentent nécessairement à mesure qu'elles s'échaussent, elles tendent à s'allonger; elles ne s'allongent pas de tous côtés en même proportion ; le côté qui tend à s'allonger le plus quitte l'autre, il se fait une fente

Enfin si on met des creusets les uns sur les autres, il y a nécessairement de la place perduë, toute celle qui est occupée par le couvercle, & le fond des deux creusets qui se touchent; & par ce qui se trou-

ve de vuide entre eux.

Un creuser, qui contiendroit seul le ser distribué dans plusieurs, seroit moins sujet à quelquesuns des inconvenients précedents, mais il en auroit de particuliers. Il seroit difficile, comme nous l'avons déja dit, de le mettre dans le fourneau, a moins qu'on ne l'y mit pendant qu'il seroit vuide, & il seroit toujours difficile de l'en retirer. Enfin quand les creusets réussirient, ils seroient une dépense de quelque objet, on n'oseroit s'y fier

pour les remettre une seconde fois au feu.

Mais un des plus grands obstacles que j'ai trouvé contre l'usage des fourneaux à Fondeur, c'est que les trous, par où le vent y entre, sont exposés à se boucher souvent; quand il n'est question que d'y tenir le feu allumé deux ou trois heures, comme pour fondre du cuivre ou de l'argent, ce n'est pas une difficulté de déboucher ces trous; on frappe dessus le trou avec un ringard, & on force la matiere qui le couvroit à tomber dans le cendrier. Mais quand le fourneau est grand, que le feu y a été long-temps entretenu, les parois du fourneau, ceux des creusets fournissent beaucoup de matiere vertifiée, elle degoutte de toutes parts, elle coûle vers les trous, & les bouche de maniére qu'il est difficile de les ouvrir; encore ne restentils ouverts que pendant un instant : de nouvelle matiere vient bientôt les reboucher; chaque fois qu'on les rouvre, le fourneau se refroidit, ce qui cause une perte de temps, & de charbon considérable.

Deux

E E

#### LE FER FORGE EN ACIER. 89

Deux expédients, qui me semblent ce qu'on peut imaginer de plus simple, remedient parfaitement aux inconvenients qui viennent soit de la part des creusets, soit de la matiere vitrisiée qui bouche les trous par où le vent doit entrer. Pour remedier à ce dernier inconvenient, au lieu des quatre trous qui sont à sleur du sond du sourneau ordinaire, je place ausond du mien quatre Tuyeres pareilles à celles des forges des Serruriers, des Taillandiers, &c. Je sais poser ces Tuyeres verticalement, &c de saçon que leur ouverture supérieure soit élevée d'environ deux pouces & demi ou trois pouces audessus du fond du sourneau; & ensin que ces Tuyeres soient isolées, qu'elles ne touchent les parois en aucun endroit.

Le vent entrant dans le fourneau par des ouvertures qui sont trois pouces au-dessus du fond, il n'y a plus à craindre qu'elles se bouchent; quelque quantité de matiere vitrisée qui s'amasse alle fourneau, il n'y en a jamais assés pour qu'elle monte à trois pouces de haut sur toute la largeur du sourneau.

Si on choisit ces Tuyeres aussi fortes que celles des forges ordinaires, en un mot, faites de la figure, & dans les proportions de celles du dessein, on aura lieu d'être content de leur durée, quoyqu'elles ne soient même que de fonte de ser. Mais si on prenoit des Tuyeres minces, elles ne résisteroient pas, j'en ai eu la preuve dans mon premier essay je me contentai de saire saire des Tuyeres de bar-

M

res plattes épaisses d'environ deux lignes, elles fondirent; leurs ouvertures furent bouchées par leur propre matière; mais cela n'arrivera jamais lorsque les Tuyeres auront l'épaisseur de celles des forges communes.

A l'égard des creusets, voici ce que j'ai imaginé pour diminuer considérablement la dépensée de leur façon, pour les empêcher d'être chargés du poids des barres qu'ils renferment, pour éviter de les poser en pile les uns sur les autres, pour qu'ils soient moins en risque de s'entr'ouvrir, & les rendre plus durables. Je n'abandonne point la terre, quand elle est bien choisie, elle est la meilleure matiere dont on les puisse composer; mais je substitue des plaques de terre cuite, coupées quarrément, aux creusets ordinaires. Deux plaques seules contiennent le fer qui demanderoit plusieurs creusets, & elles le désendent mieux contre l'action immediate du seu. Ces deux plaques suffisent pour rensermer trois à quatre cent livres de ser, & davantage si on vouloit.

Pour entendre comment deux plaques à peu-près quarrées, peuvent tenir lieu d'un creuset très-grand & très seur, ou de plusieurs plus petits, il faut connoître les principaux changements que j'ai faits au fourneau ordinaire; en quoy notre nouveau sourneau en disfere. Il n'est pas sixé à une grandeur déterminée; mais pour le décrire plus commodement, je m'arresterai à un que j'ai fait construire qui n'est guére capable que de contenir 550. Ou 600.

LE FER FORGE' EN ACIER. 91 livres de fer bien à l'aise, & où pourtant on pourroit en mettre davantage si le fer est épais. Nous verrons dans la suite qu'on en construira d'aussi grands qu'on les souhaitera sur le même principe.

Je donne une base quarrée, ou presque quarrée au creux de ce sourneau, destiné à faire seulement 550. ou 600. livres d'acier à la sois. Deux des côtés paralleles entre eux \* ont chacun 23. à 24. pou- \* Pl. 3. signifies et les deux autres \* en ont chacun 21. à 22. les, signifies ces & les deux autres \* en ont chacun 21. à 22. les, signifies toute sa hauteur qui est d'environ 32. pouces, en la prenant depuis son bord supérieur jusqu'à son veritable sond \*; j'appelle son véritable sond, l'endroit où il est séparé d'avec le cendrier. \*

neauétoit quarré dans toute sa hauteur, je n'ai voulu en donner qu'une idée grossière; ce qui fait le principal artisce de sa construction, ce sont huit coulisse ou retraites que je sais réserver depuis le haut jusques en bas, pendant qu'on le bâtit; elles sont entaillées dans deux des faces, ou parois qui sont paralleles entr'elles. Une des faces à quatre de ces coulisses, & l'autre face les quatre autres \*; elles y sont semblablement placées. J'appel-\*Pl.; g, le, lerai deux des coulisses de chaque parois, les cou-isk signa; lisses du milieu \*; & les deux autres de la même papa- b, E, E, D. rois, les coulisses des bouts \*Les coulisses du milieu \* h, i.

font éloignées l'ane de l'autre d'environ 3. pou-\* 8. k. ces; elles font toutes deux également distantes du

Quand je viens de dire que l'intérieur de ce four-

Les coulisses bouts sont chacune à à peu près 3. pouces du bout dont elles font le plus proche. La profondeur de chaque coulisse est de près de deux pouces, ou deux pouces & demi, & sa lar-

geur de plus d'un pouce.

i,i.

pl. 4. B.

C'est au moyen de ces coulisses que les plaques de terre tiennent lieu de creusets. Quatre plaques, avec les faces du fourneau, y composent trois creusets qui n'ont que quelques pouces de hauteur de moins que le fourneau même Les deux coulisses pla-\*Fig. 1.h, h. cées l'une vis-à-vis de l'autre \* recoivent & tiennent verticalement une plaque\*. Les deux plaques du milieu forment avec les parties des faces & du fond du fourneau, qui font entr'elles, le plus grand des \* m, m. p'. creusets \*; on y peut composer chaque lit de fer de

trois barres, large chacune de plus de deux pouces, & le fer de toutes ces barres pese jusqu'à 300. à 350. livres. Ce creuset seul demande deux plaques ; chaque plaque des bouts forme avec la fa-

ce du fourneau, à qui elle est parallele, & dont elle est le plus proche un autre creuset \*. On ne 2, 3, 4.1,1. peut faire les lits de fer de ceux-ci que d'une seule barre de largeur égale à celles dont il y en a trois dans chaque lit du creuset du milieu; ou se on met deux barres à chaque lit de ces petits creusets, prises ensemble elles ne doivent avoir guére plus que la largeur d'une des barres du grand creu-

set. L'espace qui est entre chaque plaque du milieu, & la plaque du bout dont elle est le plus proche, n , n. pl. 4. C. C. est l'espace où le charbon est allumé \*. La partie

LE FER FORGE'EN ACIER. 93 du fond du fourneau qui répond à cet espace, est l'endroit ou sont les Tuyeres \*. Chaque Tuyere y \*. pl. 1. figest placée à distance égale des plaques; mais elle 1, 2, 3, 4est plus près de quelques pouces des parois du ", ". fourneau que du milieu.

Quoyque les coulisses recouvrent les bords des plaques, ces creusets ne boucheroient pas toute entrée à la flamme, si après que les plaques ont été mises en place, on n'avoit soin de luter les jointures. Ce que nous avons rapporté dans les premiers Memoires, a appris que le lut se peut faire avec quelque terre sablonneuse, détrempée à consistance de pâte. Ce lut, qu'on fait entrer aisément dans les jointures, s'y soutient à merveille, sur tout celui qu'on fait entrer dans la partie de la coulisse, qui se trouve dans l'intérieur du creuset. Quand les coulisses ont été bouchées avec cette terre, on ne doit nullement craindre que la flamme s'insinuë dans le creuser par les jointures, il n'est point d'endroit de la plaque qui soit aussi surement clos. Au lieu même d'employer une terre qui se vitrifie pour boucher les coulisses, j'employe par préference de la chaux un peu humectées. Quand on la fait bien entrer dans les coulisses, elle bouche suffisamment tout passage à la flamme; & produit un autre bon effet ; lorsque la fournée est finie, lorsqu'on veut retirer les plaques, on les détache sans peine; elles ne tiennent point aux coulisses; au lieu qu'on écorne quelques fois. les coulisses si on a bouché les vuides, qui restent

94 L'ART DE CONVERTIR entre elles & les plaques, avec une terre qui se vitri-

fie trop aisement.

La largeur des plaques doit être telle qu'elles entrent de part & d'autre assés avant dans les coulisses, sans pourtant aller jusqu'à leur fond ; c'est de cette derniere circonstance, qu'elles tirent un de leurs avantages sur les creusets ordinaires. Toute plaque de terre, & toute matiere s'étend à mesure qu'elle s'échauffe, l'augmentation du volume est même assés considérable dans un creuset de terre échauffé au point de devenir blanc. Or dèslors qu'une partie s'étend, si elle tient à d'autres qui ne s'étendent pas en même proportion, cellesci lui font violence, la forcent à se courber, & quelquefois à se séparer, & à se fendre. C'est l'effer que produit l'union des côtés des creusets, il n'en est pas de même de nos plaques; si le feu les étend elles peuvent avancer dans la coulisse ; rien ne les arcboute, puisque le lut que nous faisons mettre, ne remplit point l'espace qui est entre le bord de la plaque, & le fond de la coulisse, cet espace reste toujours vuide; nous le repetons, le lut n'est que pour remplir ce qu'il y a d'espace entre la plaque, & la partie de la coulisse qui est en recouyrement fur cette plaque.

Malgré cette facilité des plaques à s'étendre, il seroit pourtant difficile qu'elles ne se voilassent pas un peu, si on n'avoit encore une autre petite attention. C'est qu'on ne les doit pas faire parfaitement plattes, il faut leur donner un peu de courbu-



LE FER FORGE EN ACIER. 91 re, & prendre garde que le côté convexe fasse le dedans du creuset, & par conséquent que le concave soit tourné du côté des charbons. Cette concavité ne demande à être que de quatre à cinq lignes où elle doit être la plus profonde, vers le milieu; au moyen de cette précaution, à la fin de 32 254 la fournée, on trouve quelquefois les plaques aussi droites, aussi plattes qu'elles le pourroient être, si on les eut fait telles exprès. Le seu tend à donner de la convexité à la surface sur laquelle il agit, ainsi à mesure qu'il échausse la plaque, il la redresse, & cela parce que tout corps s'allonge à mesure qu'il devient chaud, & s'allonge d'autant plus qu'il devient plus chaud, le feu tient ses parties plus écartées. Par conséquent la surface de la plaque qui est en dehors du creuset doit s'étendre plus que celle qui est en dedans, d'où s'ensuit necessairement un changement de courbure, qui tend à redresser la plaque. Car si la plaque devenoit de plus en plus concave par le dehors, la surface intérieure s'étendroit plus que l'exterieure, le contraire arrive & doit arriver si cette concavité diminue; alors la longueur de la surface concave devient, à mesure, plus approchante de la longueur de la surface convexe.

Parmi les ouvrages de terre cuite, il n'en est point dont la façon soit plus simple que celle de nos plaques; elles ne sont plus difficiles à faire que les briques, & les carreaux à quarre pans, qu'en ce qu'elles sont plus grandes. La terre étant pastrie &

1

amollie au point, où il la faut, on en prend un morceau suffisant pour composer la plaque; on le porte sur une table de bois sans pieds, & posée, si l'on veut immédiatement à terre ; elle a la grandeur & la figure qu'on veut donner à la plaque de Pl. 5. fig. terre \*. On a eu soin auparavant de souspoudrer cette table de terre réduite en poudre fine, ou d'un sable fin, ou de cendre, afin que la terre moüillée ne s'attache pas à la table. On bat cette masse de terre, soit avec des maillets, soit avec des palettes de bois, soit même avec une barre de fer platte; car ici presque tout instrument est bon. A force de battre cette terre, on la contraint à s'étendre jusqu'au bord de la table de bois; & pour lui en donner précisément la grandeur, & la figure, on coupe avec un coûteau toute la terre \* PL 5. y, 2. qui déborde \*. Au reste il faut pourtant frapper avec attention, prendre garde à ne pas trop presser, par les coups, les endroits où il se fait des fentes; rapporter de nouvelle terre dans les endroits qui sont trop creux: si on a trop pris de terre, si la pla-que est plus épaisse qu'on ne la veut, on la rendra plus mince en la battant; on forcera de nouvelle terre à déborder par de-là la table, & avec le couteau, on emportera encore cette terre. Qu'on tente seulement de faire trois à quatre plaques, & on en sçaura plus qu'on n'a besoin d'en apprendre ici. 40 8 ... 54 0 ... 5 64

Comme toute terre se retire en séchant, nous avertirons cependant de donner à la plaque plus

000

LE FER FORGE' EN ACIER. 27 de dimensions en tous sens qu'on ne lui en veut, étant cuite. Plus la terre étoit molle, plus elle diminuie en séchant; mais pour l'ordinaire il suffit de faire la plaque d'un pouce, ou d'un pouce & demi plus grande en tous sens, que le fourneau ne le demande. Après tout, si on a peché ici par trop, ou trop peu, il est aisé de se corriger.

On ne peut guére se passer de plusieurs tables de bois propres aux plaques; car il est mieux de laisser au moins la plaque prendre consistance, pendant quelques heures, sur la table où elle a été faite; on court moins risque de la rompre en l'en ôtant. Il saut avoir de plus quelque plancher trèsuni pour y étendre les plaques à mesure qu'elles sont faites; là on les laissera sécher à leur aise, peu à peu; si elles séchoient brusquement, elles se voileroient. Si elles paroissent y avoir de la disposition, on les chargera de quelque poids, comme de quelques barres de fer. On les retournera sans dessus dessous dès que le côté supérieur commencera à être ferme.

Quand elles seront séches on les sera cuire, mais ce ne sera que quand elles seront bien séches. La maniere la plus sûre de les faire cuire, c'est de les mettre dans un sour à Potier de terre. Si on n'avoit point de sour pareil à portée, on pourroit les mettre dans un sour ordinaire, qu'on chausseroit peu à peu, & le plus lentement qu'il seroit possible. Si on les cuit brusquement, on court risque de les faire peter, ou sendre.

N



(,t, 1.

Au défaut d'un four, j'en ai quelques fois fait cuire entre deux plaques de fer, au dessus, & au dessous desquelles, je mettois du charbon, les plaques étoient à plat. J'en ai fait cuire aussi d'une \*Pl. 5. 1, autre façon \*, je les plaçois verticalement dans un batis de fer composé de deux chassis horizontaux, assemblés par quatre montants. Sur le chassis inférieur étoient des morceaux de fenton de fer, qui formoient une grille, sur laquelle les plaques étoient posées de bout, laissant entr'elles au moins un pouce ou un pouce & demi d'intervalle. Sur le chassis supérieur il y avoit d'autres barreaux de fer, perpendiculaires à ceux de la grille, qui servoient à maintenir les plaques, à les empêcher de fe toucher; on remplissoit de menu charbon les entre-deux des plaques, & on en mettoit dessous le chassis inférieur, & dessus les plaques. C'est une facon de cuire asses bonne, qui ne vaut pourtant pas celle des fourneaux ou fours.

- Mais après tout tout ce qu'il y a de plus important ici c'est le choix de la matiere, dont ces plaques doivent être faites. Ceux qui seront auprès des verreries n'auront besoin sur cet article d'aucune instruction; il suffira qu'ils soient avertis de les faire des mêmes terres dont les Verriers font leurs pots, & pour le mieux encore de les faire travailler par les Ouvriers mêmes qui font ces sortes de pots. Au moyen de quoy le messange, qu'il faut toûjours faire d'une terre cuite avec une terre qui ne l'a pas été, se fera dans une plus juste proportion.

LE FER FORGE' EN ACIER. 99

Les terres à creusets ordinaires, peuvent être employées si on n'a pas de celles de pots de Verrerie. Les terres à creusets sont les mêmes glaises avec lesquelles on fait de la tuile, & de la brique. Mais, au lieu que pour faire de la tuile & de la brique, on messe avec ces terres du sable, pour en faire des creusets & nos plaques, il faut y mesler au moins un tiers de ciment, fait de pots à beure, ou pots de grés. Ce ciment n'est rien autre chose que de ces vieux pots concassés & réduits en grains de la grosseur d'un gros gravier, ou pareils à peu près aux grains de la brique, ou du tuileau pilé pour le ciment ordinaire. On pourroit même se servir des briques, des tuileaux, ou de fragments de tuiles pilés, si la tuile, du pays où l'on, est d'excellente tuile.

Dans les grandes villes, comme Paris, ceux qui ramassent les chifsons, ramassent aussi les pots de grés cassés, pour les vendre aux Faiseurs de creuses. Dans les campagnes il ne seroit pas aussi aisé de recouvrer de ces fragments de pots. A lors il faut faire faire des petites briques purement de salasse, où dans lesquelles on sera entrer peu de sable. On sera cuire ces briques autant, & plus que les briques ordinaires, elles seront propres à être pilées pour être messes avec la terre neu-

ve dont on veut faire les plaques.

Il y a des glaises qui demandent à être lavées plusieurs fois, c'est-à-dire, paitries dans l'eau à plusieurs reprises, pour les dépouiller de leurs sels.



Mais le mieux sera d'avoir des terres reconnues pour résister parfaitement au seu. Dans bien des Verreries on est obligé de tirer ces sortes de terres de fort loin, le transport est ce qu'il y a de plus cher, & ce sont des frais qu'on ne doit pas balancer à faire pour nos fourneaux à acier.

Plus la terre sera en état de résister au feu, & moins on sera obligé de donner d'épaisseur aux plaques. C'est un grand avantage d'avoir des plaques minces; elles & par conséquent les barres qu'elles renferment, en sont bien plus viste échauffées. Pour profiter de cet avantage, il faut tâches de n'être pas obligé de se servir de plaques, qui aient un pouce d'épaisseur; si la terre est excellente, on en pourra faire qui n'auront pas plus de sept à huit lignes. Les creusets de terre de: Beauvais, quoyque plus minces encore, résistent pendant long-temps à la plus violente ardeur du feu, il est dommage qu'ils soient si peu en étas de soûrenir le refroidissement. Enfin on s'appliquera à ce qui regarde le travail des plaques, comme à un des articles des plus importants de notre art.

Mais pour revenir au foutneau & achever cequi regarde la maniere de poser les plaques de saçon qu'elles forment avec les parois des creusetsbien clos. Il doit, y avoir au fond du fourneau, dansl'endroit ou chaque plaque doit porter, une coulissepareille à celle des côtés, ou pour le mieux encore, les endroits du sond du sourneau, qui doivent être-



LE FER FORGE' EN ACIER. For les fonds des creusets, seront tenus au moins de deux pouces plus élevés que le reste; les plaques descendront au dessous de ces endroits plus élevés. On peut remarquer cette disposition. Pl. 5. dans les fig. 2. 3. & 4. Du lut, mis endedans de chaque creufet, contre les plaques, rendra les jointures du bas bien closes.

Il reste à donner des couvercles à chacun de nos creusets; il est encore essentiel, que ces couvercles bouchent bien ; car outre l'entrée de la flamme qui seroit à craindre, il se feroit une évaporation de sels considérable, comme nous l'avons déja dit; la composition se trouve affoiblie de tout ce qu'elle a perdu par la sublimation. Après avoir tente differentes sortes de couvercles, je n'ai rien trouvé de mieux que ceux qui sont faits en recouvrement, comme ceux de toutes les boistes. Le rebord du couvercle descend d'environ un pouce par de-là le bord de la plaque \*. Les rebords de ces cou- \*pl. 412,22 vercles se terminent à quelque distance de leurs 2. & pl. 3 s bouts,& cela parce que les couvercles en sont mieux fig. 4. faits, s'ils ont un peu plus de longueur que le creuset qu'ils sont destinés à couvrir; ce surplus de longueur se loge dans des entailles creusées dans les faces du fourneau \*. Du lut bouchera encore ici , \* Ph. 4. 41. comme ailleurs, les vuides que les jointures peuvent laisser.

Outre l'effet pour lequel ces couvercles sont missen place, ils en produisent encore un autre très-bons, leurs rebords retiennent les bords supérieurs dess. Niij





plaques ; ils empêchent ces plaques de se voiler par en haut, qui est l'endroit par où elles se voileroient le plus. Au lieu de faire les dessus des couvercles plats, on peut leur donner du talus. Le dessus du couvercle du creuset du milieu aura ce talus égal de part & d'autre; & les dessus des couvercles des creusets des côtés n'auront qu'un seul talus, sçavoir vers les foyers; cette figure facilitera la cheute des charbons. \*

\* Pl. 4. 1,m, ez. pl. 3. fig. 3. 16 , x . y.

Nous avons besoin encore d'un couvercle, & beaucoup plus grand que les précédents, c'est de celui qui bouche l'ouverture même du fourneau. Si le fourneau étoit ouvert par dessus, il s'y consumeroit beaucoup plus de matiere combustible, sans échauffer autant les creusets. Absolument ce couvercle pourroit être plat, comme ceux des fourneaux à Fondeurs en cuivre; mais il est beaucoup mieux qu'il soit ceintré en voute surbaissée. Je ne prescrirai point de regles précises sur la hauteur qu'on doit donner à ce ceintre; je dirai seulement que les couvercles ne sont pas commodes, si on les fait plus plats que celui que nous avons \*Pl. 4.0 p. fait représenter \*; & que si on les éleve beaucoup q,r,s,&5 davantage, que le fourneau en chauffe moins bien; l'endroit qui reverbere la flamme est plus éloigné des creusets. Il peut y avoir mille petites varietés dans la construction de ce couvercle, nous

ne nous arrêterons qu'à ce qui lui est presque essentiel. On le fera épais de plusieurs pouces, d'une bonne terre, semblable à celles des plaques. On peut

Co. Marie

LE FER FORGE EN ACIER. 103 le mettre sur le fourneau, avant qu'il soit cuit ; mais non pas avant qu'il soit bien sec. Les sentes qui s'y peuvent faire ne sont pas autant à crain-dre que celles qui peuvent se faire aux plaques. Tout ce qui importe c'est que les parties de ce couvercle tiennent ensemble. Il durera très longtemps, si étant fait épais, & de bonne terre, on a de plus soin de le lier en deux ou trois endroits, comme on l'a fait représenter dans la figure \*. Ces \* pl. 4.0,9. liens sont des chassis composés de quatre bandes de fer, dont deux sont percées à chacun de leurs bouts, pour laisser passer les bouts des autres bandes; celles-ci sont taillées en vis qui recoivent des écrous, qui retiennent l'assemblage. Des liens assemblés d'une autre façon ne serreroient pas long-tems le couvercle; plus il cuist, plus il diminuë de volume; en tournant les écrous on a la facilité de presser le couvercle autant qu'il est nécessaire pour empêcher l'élargissement des fentes qui peuvent s'y ouvrir.

Le haut de ce couvercle a une ouverture ronde \* de quelques pouces de diamettre, on la ferme quand on veut avec un bouchon \*. C'est par \* 7.
cette ouverture qu'on fait entrer le charbon dans
le fourneau. Ce bouchon est lui-même percé, &
recoit un bouchon plus perit \*. On ouvre ce trou \*
quand on veut donner quelque air au fourneau;
pour donner plus d'air, quand il en est besoin, il y a
encore quatre autres petits trous peu éloignés du
grand, qui ont chacun leurs bouchons. L'ouverture

The

du milieu est entourée de quarre plus petites, \*
qui avec leurs bouchons servent de registres. Enfin il faut encore au moins deux, ou quatre autres
trous, & que deux de ceux-ci se trouvent placés à peu près vis-à-vis le milieu des capacités du
fourneau qui sont entre le creuset du milieu, &
un des creusets des bouts, vis-à-vis des capacités
où doit tomber le charbon; quand il entre dans
le fourneau, il descend sur le dessus du creuset du
milieu, au moyen des deux trous dont nous venons de parler, on fait passer une petite verge de
fer dans le fourneau, avec laquelle on amene le
charbon enstammé entre les creusets.

Ces derniers trous seront toûjours bouchés quand on n'aura pas à faire entrer la verge de ser dans le fourneau. Lorsqu'il est besoin de donner air au fourneau, de donner quelque sortie à la slamme, il y a plus d'avantage à la lui donner par des ouvertures qui soient tres proches du milieu du couvercle, cette slamme, pour y arriver, passe sur le creuset du

milieu, & le chauffe davantage.

Les charbons séjourneront moins sur le couvercle du creuset du milieu, si on donne quelque convexité à ce couvercle, & c'est ce qu'on est très mastre de faire, comme nous en avons aver-

ti

Quoyque nous ayons dit que le grand couvercle du fourneau est fait en dôme, & qu'il le soit intérieurement, par le dehors il doit avoir un rebord \* élevé de quelques pouces, qui ren-



₹.9.

LE FER FORGE' EN ACIER. 105 ferme un quarré dont les côtés soient paralleles à ceux de la base, & qui en aient chacun la moitié ou les trois quarts de la longueur de cette base. Ce rebord peut être fait de tole, il sert, comme nous le dirons dans la suite, à contenir des charbons qui s'y allument avant qu'on les sasse entrer dans le sourneau.

Enfin il est bon que le rebord du fourneau ait une seuillure sur laquelle le couvercle pose.

On n'ôte ce couvercle de place que quand on décharge le fourneau, ou qu'on veut le charger. Si on trouve trop embarrassant de le remuer à bras, on le pourra faire soit par le moyen d'un levier suspendu à une potence au dessus du fourneau, soit par le moyen d'une poulie sur laquelle passera une chaîne. Que la chaîne tienne au levier ou passe sur la poulie, on l'attachera à une anse de ser, ex cette anse sera accrochée à des tourillons aussi de ser qui tiendront à un des chassis qui lie le fourneau, ou à quelqu'autre endroit qu'on jugera plus convenable. Chacun pourra choisir sur cela des expedients à son gré; celui qui est représente, pl. 5. fig. 1. est sussiant.

Quand on a fait de l'acier dans un fourneau avec des barres de fer de même qualité, & de même épaifleur, on fçait à peu près combien d'heures de feu doivent foûtenir de pareilles barres pour être converties en bon acier; mais on ne le fçait jamais afsés précisément; on n'est pas sûr que l'air ait foussé avec une même for-

Note

106 L'ART DE CONVERTIR ce dans des fournées différentes; que le charbon ait brussé avec la même ardeur, la sécheresse & l'humidité y causent des différences; d'ailleurs on ne sçait plus où l'on en est quand on change de fer, ou qu'on l'employe de différentes épaisseurs. Si on ne veut point aller à l'aveugle, il faut absolument pouvoir retirer de différents endroits du fourneau des barres, qui étant essayées fassent juger de l'état des autres ; c'est ce qu'on peut aisement dans notre fourneau au moyen de certaines ouvertures dont nous n'avons point encore parlé. Ce sont des especes de fenêtres qui donnent, quand on veut, la facilité de voir ce qui se passe dans \*Pl. 3. fig. 2. chaque creuser \*. En construisant le fourneau on 9,3,2,9,3, réserve ces ouvertures, je conseille d'en réserver au moins trois à chaque creuset, à différentes hauteurs, les unes au-dessus des autres; & de leur donner de largeur seulement un pouce ou deux de moins qu'en a le creuset, lorsque les plaques font en place; & au moins cinq pouces de hauteur; les réflexions que nous ferons par la suite, détermineront apparemment à leur en donner davantage. Quelque soit la grandeur qu'on ait donnée à chacune de ces ouvertures, on lui fera un tampon de pareille figure & qui aura autant de longueur que le fourneau a d'épaisseur. Ces tampons seront composés de terre pareille à celle des. plaques & des couvercles. Chaque fois qu'on les

mettra en place, on aura foin de reluter leurs

F 2 , F 3.

jointures.

LE FER FORGE EN ACIER. 107
Ces ouvertures affoiblissent un peu la Maçonnerie du fourneau; mais on lui rendra plus qu'elles ne lui ôtent, en le liant à quatre hauteurs differentes avec des liens de fer \*. On peut faire ces \* pl. 4 K. liens d'une bande de ser replié en angles droits au K, K, K. tant de fois qu'il faut, & dont les deux bouts seroient soudés ensemble, faire un chassis d'une seule piece de grandeur proportionnée à la place, où il doit être; mais le mieux encore sera de les

Il est libre de laisser toutes les ouvertures du même côté du creuser, ou de les distribuer des deux côtés à dissérentes hauteurs. Quelque exactement que les bouchons entrent, le ser chausser a peut être un peu moins vers les ouvertures, qu'il ne chausser la Maçonnerie étoit toute un massif uniforme. Ce qu'il peut y avoir de moins de chaleur ne sçauroit pourtant être considérable; si on veut que toutes les ouvertures soient d'un côté, on aura seulement attention de donner aux Tuyeres, qui sont de ce même côté, des embouchures de quelque chose plus grandes, que celles des autres Tuyeres; le vent aiant un cours plus libre de ce côté y entretiendra une plus grande chaleur.

faire pareils à ceux dont nous avons parlé pour le

convercle.

Loin donc de chercher à diminuer les ouvertures que nous faisons au fourneau, peut-être sera-t-on tenté d'essayer de laisser chaque creuset presqu'ouvert d'un côté du haut en bas, de n'y

The same of the sa

laisser de massif qu'aux endroits où les liens doivent s'appliquer. Plusieurs avantages semblent y inviter. Outre celui qu'on auroit de pouvoir retirer des barres de quelque hauteur du fourneau qu'on voudroit, il y en a quelques autres assés importants. On auroit la commodité de charger les creusets, & de les décharger par les côtés; & cette commodité est quelque chose à qui veut profiter de toute la chaleur que le fourneau a prise. Si on charge, ou décharge le fourneau par en haut, on est dans la nécessité d'attendre qu'il soit plus refroidi, que lorsqu'on le charge, & décharge par les côtés; la premiere maniere contraint à avoir le vifage immediatement au-dessus de l'ouverture fupérieure des creusers, & d'enfoncer les bras assés avant dans les creusers, & c'est à quoy on n'est point obligé quand on charge par le côté.

Mais le grand avantage, c'est qu'on est continuellement à portée de voir ce qui se passe dans toute la hauteur de chaque creuset. On ne sequiroit remedier aux accidents qui surviennent aux creusets placés dans les sourneaux ordinaires; au lieu que les ouvertures, dont il s'agit, donnent la facilité d'apporter remede à ceux qui surviennent à nos plaques qui tiennent lieu de creusets, & d'autant plus de facilité que les ouvertures des côtés seront plus grandes. S'une de ces plaques vient à se sendre considérablement, qu'elle ait quelque part un trou; on bouche cette sente ou ce trou avec de quelques morceaux de Tuileau, ou avec



LE FER FORGE' EN ACIER. 109
quelques morceaux de terre cuite en plaques plus
minces que ne sont les tuileaux-ordinaires. On
frotte le tuileau de verre pilé, ou de quelque lut
fondant, & on le fait entrer dans le creuset entre
les couches de fer, & les plaques. On peut de
même boucher les plus grands trous. Arrive-t-il
quelque accident moins considérable; n'y a t'il que
quelques fessures légeres qui donnent cependant
entrée à une petite slamme, qui à la longue consumeroir la composition, & la réduiroit en cendre? On fait entrer de nouvelle composition qui
remplace celle qui a été bussée, on la pousse jusqu'où l'on veut avec de petites verges, ou de petites lames de fer.

Quand le feu a été quelque temps au fourneaut tout s'abaisse, car la matiere, de cela seul qu'elle séche, diminue de volume; il reste une grande place vuide au haut du creuset. Au moyen des tampons, qui s'ôtent quand on veut, on prostie de cette place, on y introduit des barreaux de fer plus minces que ceux qu'on a mis d'abord, & la composition qu'on juge nécessaire; ces derniers, étant plus minces, se trouvent aussitô acier que les autres.

Peut-être que l'expérience apprendra à tirer de ces ouvertures des creusers un avantage encore plus considérable; qu'elle apprendra à ne plus charger les creusers, qu'avec du ser déja rendu chaud au point nécessaire pour devenir acier; ce qui épargneroit considérablement de temps, & de charbon-

The same of the sa

#### HO LART DE CONVERTIR

On en peut trouver la preuve dans quelques remarques rapportées dans le second Mémoire; elles ont appris qu'une très-longue partie de la durée de l'action du feu, du fourneau, est employée pour amener le fer au point où la composition puisse agir dessus, à rendre ce fer assés chaud pour être d'un rouge blanchâtre. Il ne faudroit que trèspeu de temps pour faire rougir, ou blanchir la même quantité de barres dans un feu ouvert. La seule difficulté qui reste, par rapport à laquelle on a besoin d'expériences, c'est de tâter les moyens les plus commodes de distribuer la composition, déja mise dans le creuset, à peu près également entre les lits des barres qu'on y feroit entrer blanches. Divers expedients se présenteront; un des plus simples seroit peut-être de faire donner deux coups de ciseau à chaque bout des barres, & deux coups au milieu, & de faire relever au-dessus du reste, la partie que le ciseau auroit entaillée. Ce n'est pas une façon qui allongeroit beaucoup le travail; ces petites parties saillantes empêcheroient les bar res de s'appliquer les unes contre les autres, & menageroient entr'elles des espaces où la composition se placeroit.

Un autre expédient seroit d'avoir des morceaux de fil de fer, qui eussent de diamettre ce que les couches doivent avoir d'épaisseur, & de faire entrer de pareils morceaux de fil de fer qui croiseroient les barres du dernier lit. Les barres du lit suivant se poseroient sur les sils de fer. Le peu que



LE FER FORGE EN ACIER. IN les barres seroient touchées par le fil de fer, ne les feroit pas devenir acier plus tard sensiblement dans les points de contact qu'ailleurs. On imaginera beaucoup d'autres manieres de charger le fourneau de fer chaud, si on veut les chercher; il suffit peutêtre d'avoir fait penser qu'il pourra y avoir de l'épargne à les chercher.

Plus on ouvrira le fourneau, & plus il faudra multiplier les liens, dont nous avons parlé cidessus, ou au moins augmenter leur force ; c'est de quoy on sera très-maître. Dès qu'on donnera aux barres une certaine épaisseur, on donnera au fourneau toute la force qui sera nécessaire. Vis-à-vis les endroits qu'on aura choisi pour placer les liens, on réservera de petits planchers, qui n'auront, si l'on veut, que l'épaisseur même du lien, & ce seront ces planchers qui supporteront les bouchons.

Nos bouchons, ou au moins quelques-uns de nos bouchons seront plus commodes, si ils ont eux-mêmes une ouverture parallele à leur longueur, & qui aille d'un bout à l'autre \*; un petit bouproportionné à cette ouverture la remplira, Quand on voudra simplement voir où en est la chaleur des creusets, on se contentera de tirer un

de ces petits bouchons.

The same of the sa

Outre toutes les ouvertures, dont nous avons parlé, il est bon d'en laisser au moins deux autresà chaque fourneau; celles-ci seront vis-à vis le milieu des capacités qui reçoivent le charbon \*; il \* Pl. 41.1 n'importe pas qu'elles soient fort grandes : elles

seront fermées chacune par une espece de petite porte. Leur usage est de laisser passer une verge de fer, lorsqu'on le juge à propos, pour remuer le charbon. Quelques fois aussi elles laissent passer un Ringard ou grosse barre de fer, qu'on pique horizontalement dans la face opposée du fourneau, ceRingard placé horizontalement soutient les charbons, il les empêche de descendre trop vîte, ce qu'il faut empêcher dans quelques occasions, & sur tout lorsque le charbon est trop menu; elles servent encore lorsqu'on veur nétoier le bas du sourneau, en retirer la matière vitrissée.

On construira ce fourneau de briques qu'on liera ensemble avec une bonne terre franche, ou avec de la terre préparée comme pour les creusets, ou au moins on en construira tout ce qui approche de l'intérieur. Le mortier ordinaire fait avec la chaux, & le sable, ne convient point aux ouvrages qui doivent soutenir une violente chaleur; on pourroit, tout au plus, l'employer pour bâtir le contour, & pour revestir tout l'extérieur du même fourneau. La brique, sur tout celle qui approchera du dedans, sera de nature à résister au seu; si on n'a pas de pareilles briques dans le pays, on en fera exprès avec de la terre à pots de Verrerie, ou au moins de la terre à creusets ordinaires, messée avec du ciment de pots de grés. Il faut absolument quelques-unes de ces briques propres à bien rélister au feu; mais il n'en faut pas beaucoup, c'est assés d'en avoir pour bâtir les quatre pilastres qui font entre les trois creusers. Ōπ



LE FER FORGE EN ACIER. in On peut faire chacun de ces pilastres d'une seu-

le piece de terre préparée, qui ait autant de longueur que le fourneau a de hauteur, & une largeur égale à l'espace qui doit rester entre deux plaques, & environ sept à huit pouces d'épaisseur. Après avoir bien laissé sécher ces pieces, & les avoir même fait cuire à fond, on enclavera dans la maçonnerie tout ce que leur épaisseur a de plus qu'il ne faut aux coulisses. Afin même que ces pieces soient mieux retenuës en place, qu'elles soient moins exposées à se voiler, dans le temps qu'elles seront molles encore, dans le temps qu'on les paitrira, on engagera dans chacune trois ou quatre pieces de fer distribuées à differentes hauteurs; chacune de ces pieces de fer sera fourchuë à chaque bout. Quand les pilastres de terre seront en place, ces especes de crampons de fer seront horizontaux, tout ce qu'ils auront en dehors des pilastres sera engagé dans la maçonnerie.

Mais ce qu'il y auroit de mieux, ce seroit de faire au moins ces pilastres, de pierres pareilles à celles dont on fait les Ouvrages des fourneaux, où l'on fond la mine de fer. Ces sortes de pierres ne doivent pas être difficiles à recouvrer dans la plûpart des pays, qu'on doit choisir par préserence pour établir des fabriques d'acier, c'est-à-dire auprès des forges. Au pis aller, on pourroit faire venir de loin ces pierres, comme on y est même contraint quelques fois pour les fourneaux à fondre la mine. Si tout l'intérieur de nôtre fourneau.

Ties

114 L'ART DE CONVERTIR à acier étoit construit de pareilles pierres, il n'en

seroit que plus durable.

Voilà nôtre fourneau bâti; je suppose aussi les-plaques mises en place, que leurs jointures ont été lutées avec les précautions que nous avons prefcrites ; il s'agit à présent de le charger, d'y al-lumer le feu, & de l'entretenir. Pour le charger, on commencera par couper les barres du fer, qu'on veut changer en acier, en morceaux égaux, mais qui auront chacun un pouce, ou un pouce & demi de moins de longueur, que n'en ont les creusets. Il n'est point de fourneau qui chausse également par tout; les endroits, où le notre est le moins chaud, sont près du bas, & près du haut; & comme l'épaisseur des barres, doit, au moins en quelque sorte, être proportionnée à l'activité qu'a le feu dans les endroits où elles sont placées, selon les remarques générales de notre second Mémoi-re; vers le bas & vers le haut du fourneau, on composera les lits de fer, de barres : de moitié d'un tiers plus minces, que celles des lits qui seront vers le milieu; de sorte qu'il faut au moins des barres de deux épaisseurs différentes ; si on en avoit de trois épaisseurs, ce seroit encore mieux. On commenceroit par les couches du fer le plus mince, ensuite on prendroit le fer de l'épaisseur médiocre, après quoy on feroit les couches du ferle plus épais; on reprendroit le fer d'épaisseur médiocre, & on finiroit par les couches du fer min-



LE FER FORGE EN ACIER. IIS

L'attention n'a guére besoin d'être portée plus loin. Comme ce n'est pourtant pas précisément au milieu que tout fourneau chauffera le plus vivement, & que l'endroit de la plus grande chaleur se · trouve même différent dans différents fourneaux; si on veut connoître à peu près cet endroit, afin d'être en état d'espacer plus régulierement les lits de fers de différentes épaisseur, on en pourra être instruit, après une premiere fournée; & pour cela il n'y aura qu'à poser verticalement dans le fourneau une barre qui soit part tout à peu près d'égale largeur & épaisseur. On cassera cette barre en un grand nombre de parties, qu'on essayesa séparément. On reconoîtra celles qui ne sont pas assés acier, celles qui le sont trop, ou qui le sont le plus ; & comme il sera aisé de juger à quelle hauteur elles étoient placées, il le sera de même de s'assurer des endroits qui chauffent plus, & de ceux qui chaufent moins.

Le fer qu'on veut renfermer dans le fourneau étant coupé par morceaux, & la composition étant préparée, on pesera les barres destinées à composer un même lit; afin de sçavoir combien pesera chaque lit du ser le plus mince, chaque lit du fer médiocre, & chaque lit du ser épais. Le poids d'un lit fera juger à peu près du poids des autres, & l'à peu près suffit ici. On pesera de même la quantité de composition qui convient pour chaque lit de différent poids On mettra cette composition dans quelque vaisseau soit de terre, de

The state of the s

bois, ou de métal. Ainsi on aura trois vaisseaux de trois grandeurs dissérentes, qui seront chacun tour aurant de mesures de la composition qu'il faut étendre entre les lits de ser. Tout cela n'est nécessaire que pour s'épargner le temps de peser, & de repeser continuellement. La couche de composition, qui séparera un lit de ser épais d'un lit de ser plus mince, sera saite d'une épaisseur moyenne; la vûc sera un juge autant sûr qu'il le saut, pour décider ce qu'il est nécessaire d'ajoûter ou de retrancher à cette couche.

Par la construction de notre fourneau, chaque creuset du bout ne peut contenir qu'environ le tiers du fer, que contient le creuset du milieu. Quoyque les surfaces que ces deux creusers, prisensemble, opposent au feu, soient à peu près égales aux surfaces du creuset du milieu contre lesquelles le feu agit, l'action du feu n'est pas enco re aussi puissante sur le fer de ces petits creusets que sur celui du grand ; l'avantage qu'ils tirent de leur moindre capacité ne compense pas suffisamment le désayantage qu'ils ont de se trouver proche des parois du fourneau, qui plus épaifses que les plaques, sont plus difficiles à chauffer, & dont la chaleur est continuellement diminuée par l'air exterieur. On aura donc attention de remplir ces petits creusets de barres d'environ un tiers plus minces que celles du grand creuset. Qu'on n'espere pas même que ces barres se convertiront entierement en acier la premiere fois que



LE FER FORGE EN ACIER. 117 l'on mettra le feu au fourneau. Mais à une seconde, & encore mieux à une trosséme sournée la conversion du ser en acier s'y sera fort bien, les parois du sourneau ont eu le temps d'êtreéchaussées, & elles conservent la chaleur qu'elles ont reçues.

Si on vouloit avoir un fourneau dans les petits creufets duquel on mist du fer aussi épais que celui du grand creuset, il n'y auroit qu'à tenir ce creuset du milieu encore plus large, & c'est ce qui est très-permis. L'opération s'y achevera plus lentement, mais aussi plus de fer y sera converti à la fois.

Enfin les creusets étant chargés de fer, & de composition, on leur donnera leurs couvercles, on les lutera, & il ne restera plus qu'à allumer le feu qui doit être conduit avec quelques précautions. On jette d'abord quelques charbons allumés dans les capacités qui sont entre les creusers; on remplist ensuite les capacités de charbon noir, & on donne quelques coups de souflet pour l'enflammer un peu; après quoy on met en place, & a demeure le couvercle du fourneau. On continue de sousser jusqu'à ce que tout le charbon soit allumé, quand il diminue, on en jette de nouveau. Nous supposons le feu bien allumé, & que le fourneau commence à s'échauffer. Il y a certaines attentions à avoir pour entretenir le feu le plus avantageusement qu'il est possible; deux remarques feront entendre en quoy consistent principalement ces attentions. La premiere est qu'il faut éviter de faire tomber une trop grande quant P iii

tité de charbon entre les creusets, qu'il ne faut pas que les cavités destinées à le recevoir en soient remplies, & encore moins que les charbons y soient entassés, pressés les uns contre les autres. Il sembleroit, & les Fondeurs en paroissent convaincus, que plus il y auroit de charbons allumés entre les creusets, & que plus viste & plus violemment ils devroient s'échauffer; l'expérience m'en a désabusé; & comme on ne manque jamais de raison pour expliquer les faits une sois connus, celle qui se présente le plus naturellement pour éclaireir cesui ci, c'est que quand les charbons sont entassés, l'action du vent tombe presque entiere sur eux, & peu sur les plaques ; le vent ne sçauroit darder le feu contre elles ; les couches de charbon les mettent, pour ainsi dire, à l'abri : le vent d'ailleurs enflamme plus vivement une petite quantité de charbon qu'il trouve à son passage, qu'il n'enflammeroit une quantité plus considérable.

Les rebords des couvercles de nos creusets produisent par rapport à ceci un bon esset, comme ils saillent sur les capacités, où sont les charbons, ils rétrecissent leurs ouvertures; le charbon y entre plus difficilement. Ces parties saillantes produisent encore un autre excellent esset, elles re-

verberent le vent sur les charbons.

Ce rètrecissement même, de l'ouverture des capacités, ne m'a pas toujours paru suffisant, il a fallu ajoûter d'espace en espace des barreaux qui sissement la fonction de grilles. J'ai fait faire ces bar-



LE FER FORGE EN ACIER. 119 reaux de terre pareille à celle des plaques, un de leurs bouts portoir sur le creuser du milieu, & l'autre sur un de ceux des bouts. Nous avons parlé cidessus de deux ouvertures par lesquelles on fait entrerdes ringards, qu'on pique horizontalement dans le mur, ces ringards ont aussi un usage semblable.

La seconde remarque essentielle, c'est de ne laisser jamais tomber entre les creusets le charbon qu'il ne soit allumé; autrement il modereroit la chaleur, qu'il est destiné à entretenir & à augmenter. Je voudrois que le charbon n'entrât jamais dans le fourneau, qu'il ne fûr presque rouge. Il est incontestable que tout charbon qui entre dans le fourneau, sans avoir pris le degré de chaleur de celui qui y est, refroidit le reste. C'est sans doute cette considération qui a engagé à donner tant de hauteur aux fourneaux ordinaires, où l'on fond la mine de fer; avant que le charbon, qu'on jette noir, soit arrivé à l'endroit où la chaleur doit être violente, à l'endroit où se fait la fusion de la mine, il a eu le temps de s'enflammer entierement. Pour faire quelque chose d'équivalent dans notre petit fourneau, on n'a qu'à n'y point faire entrer le charbon qu'il ne soit allumé; & on peut aisément le faire allumer sur le couvercle. Nous avons donné un rebord à ce couvercle, qui fert à retenir le charbon qu'on jette dessus; quand la flamme qui passe par les trous du couvercle, a rendu ce charbon presque rouge, on le fait tomber dans le fourneau; en la place de celui ci on mer-

The same of the sa

d'autre charbon noir; celui qui est entré dans le fourneau est pour la plus grande partie arrêté par le couvercle du creuset du milieu. On l'y laisse un instant, jusqu'à ce qu'il soit devenu blanc, alors on le tire de dessus le creuset du milieu dans les cavités, au moyen de quoy elles sont toujours remplies par le charbon le mieux embrasé. Si on trouve trop de gesne à faire allumer le charbon au dessus du couvercle, si on veut le jetter tout noir dans le fourneau, on donnera plus de hauteur à ce sourneau, pour laisser plus d'intervalle entre son couvercle & ceux des creusets, afin que le charbon ait plus le temps de s'échausser avant de descendre entre les creusets.

Dans la premiere & la seconde heure que le feu a été mis au fourneau, on ne le pressera pas trop, pour donner aux plaques le temps de s'échauffer peu à peu; elles en résistent mieux dans la suite; elles se tourmentent moins; la composition ne s'ensse pas si subitement; mais cette heure passée,

on chauffera très vivemeet.

Nous avons fait voir la commodité, & la nécessité des Tuyeres par où le vent entre dans le fourneau. Mais nous ajouterons ici qu'il est absolument nécessaire qu'elles soient bien à plomb, pour peu qu'elles inclinassent vers quelqu'une des plaques, le vent agiroit trop puissamment contre l'endroit vers lequel il seroit dirigé, il le mineroit peu à peu & le perceroit à la fin.

Au moyen de la haureur où sont les ouvertu-



LE FER FORGE EN ACIER. 121 res de ces Tuyeres, au dessus du fond, il n'y a pas à craindre qu'elles soient bouchées par la matiere vitrifiée; mais il peut arriver qu'un charbon tombe dans une de ces ouvertures, de telle maniere qu'il s'y place comme un bouchon, que le vent n'ait pas la force d'enlever. Ce cas est rare, mais quand il arrive, il seroit facheux d'être obligé de retirer le couvercle pour faire entrer un rîngard dans le fourneau, qui se refroidît pendant cette manœuvre. On remedie à cet accident au moyen de quatre portes que l'on réserve au cendrier vis-à-vis les Tuyeres. \* Dans le besoin on ouvre la porte qui \* Pl. 4. L L; est vis à-vis de la Tuyere qui ne donne pas assés d'air, on fait passer un ringard crochu, ou un gros fil de fer à Chaudronnier, dans le cendrier, on fait ensuite entrer le bout de ce ringard dans la Tuyere,

& on la débouche sans peine.

Si au lieu des deux Tuyeres on en place trois, 
& même davantage, à chaque soyer, il n'y aura nul 
inconvenient, pourvû qu'elles aient l'épaisseur convenable pour résister au seu. Le vent entrant par 
plus d'endroits dans le sourneau, la stamme sera 
dardée moins violemment vis-à-vis chacune des 
entrées; par conséquent les plaques y seront moins 
exposées à se sondre. Pour les mettre encore plus 
en sureté, je propose une nouvelle sorme de Tuyere; dont je n'ai pas encore fait l'essay, mais je ne 
vois aucun lieu de douter qu'elle réussis. Elle est 
représentée pl. 3. sig. 8, elle a seule, à peu de chose 
près, la longueur d'un des soyers, sans en avoir la

O Tries

largeur; il sera aisé d'en faire jetter en moule de pareilles. La même quantité d'air étant introduite dans le fourneau, la même quantité de chaleur y sera entretenuë; mais dès que cet air passera par une ouverture considérablement plus grande, il n'y aura plus à craindre que la flamme attaque si vivement les plaques, que certains endroits soient trop minés; elle agira plus également sur toute l'étenduë de la plaque.

Nous nous sommes contentes de faire entendre que l'ardeur du feu de nôtre fourneau étoit excitée par un soufiet, dont nous n'avons encore donné aucunes mesures : un sousset double, tels que sont ceux des Fondeurs ordinaires, est tout ce qu'il faut. Celui dont je me suis servi avoit trois pieds & demi de longueur depuis le bout où il est le plus large, jusqu'à la tetiere ou tête, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où le panneau supérieur se meut comme au tour d'une charniere. La largeur de son panneau supérieur, & celle de l'inférieur, étoit de 23. pouces près de la queüe, & de 17. pouces un quart à l'origine de la tête, ou tetiere.

L'action de l'Ouvrier, qui est occupé à entretenir ce sousset en mouvement, est employée à élever le bout le plus large du panneau inférieur. Ce panneau se meut au tour de la tetiere, comme au tour d'une charniere, le poids dont il est chargé le fait redescendre aussi tôt que l'Ouvrier cesse de le tirer. Nous dirons que le sousset a donné un coup entier quand ce panneau a été élevé, &



LE FER FORGE' EN ACIER. 123 qu'il est ensuite retombé par son poids dans l'endroit où on l'avoit pris. Un Ouvrier, uniquement occupé à élever ce panneau, peut commodement, en ne faisant qu'un travail aisé à continuer plusieurs heures de suite, tirer le sousset 500. à 600. fois par quart d'heure, & élever à chaque fois le bout du panneau inférieur de quatre pouces; ainsi il fera donner au sousset 500. ou 600. coups complets par quart d'heure. Or si on entretient ce mouvement réglé du sousset, qu'on ne le suspende, que lorsqu'il faut remettre de nouveau charbon, ou faire descendre celui qui est dans le fourneau, travail dont le même Ouvrier qui tire le sousset se chargera aussi, & qui servira en quelque sorte à le délasser ; & si le fer le plus épais du fourneau, n'a qu'environ trois lignes d'épaisseur & environ vingt de largeur, ce fer pourra être bien converti en acier en un jour, ou au plus dans un jour & demi, s'il y a déja eu quelques fournées faites les jours précedents. L'opération s'achevera plus lentement la premiere fois qu'on chauffera le fourneau, ou ce qui équivaut à la premiere fois, s'il a été plusieurs jours sans seu, qu'il ait été refroidi entierement.

La consommation du charbon qui se sera pendant une fournée ne sçauroit aller qu'à six voyes, ou au plus à sept, ce dont il sera nécessaire de se souvenir pour calculer dans la suite à quoy se monteront les frais de la conversion du ser en

acier.

The state of the s

Comme il est très aisé de multiplier les fourneaux de l'espéce de celui que nous venons de décrire, leur peu de capacité n'empêchera pas qu'on ne fasse des manusactures aussi considérables qu'on les souhaittera; dès qu'on y aura plusieurs fourneaux en seu, on sera plusieurs sois cinq à six cent livres d'acier en un ou deux jours; mais si on l'aime mieux, on construira sur le même principe des fourneaux, où l'on convertira en acier telle quanté de ser qu'on voudra à la sois, & en aussi peu

de temps.

Un même fourneau expédiera à la fois plusieurs milliers d'acier, si on le souhaite. Pour cela il n'y a qu'à le bâtir plus long que notre petit, proportion-nellement à ce dont on veut augmenter sa capacité; je dis le faire plus long, car je ne crois pas à propos d'augmenter considérablement ses autres dimensions. Si on l'élargissoit beaucoup, les plaques auroient peine à sesoutenir, à moins qu'on ne les fist plus épaisses. Nous rapporterons dans la suite quelques remarques qui pronveront qu'il ne seroit pas non plus avantageux de l'élever beaucoup. Tout se réduit donc à multiplier le nombre des creusets, & le nombre des capacités qui reçoivent le charbon. Que nous voulions, par exemple, faire un fourneau propre à contenir 1250. livres de fer, nous supposons que le creuset du milieu du petit sourneau en recevoit 350. livres; nous donnons à nôtre nouveau fourneau la longueur qui lui est nécessaire, pour avoir trois creusets égaux à celui dit



LE FER FORGE EN ACIER. 125 milieu de l'ancien fourneau. Au lieu que l'autre n'avoit qu'un grand creuset, & les deux creusets des bouts, celui-ci aura les mêmes creusets des bouts, & trois grands creusets\*. Et ces creusets \*Pl.5. fig. 3. feront séparés les uns des autres par les capaci.F, H, G. tés destinées à recevoir le charbon \*, qui ici seront égales à celles du court fourneau. Chaque capacité à charbon aura ses deux Tuyeres. Or dèsque la même quantité de vent, qui passe par chacune des Tuyeres du court fourneau, passera par chacune de celles du long fourneau, la construction des deux fourneaux étant précisément la même, il est certain que les effets seront aussi les mêmes. Il ne reste donc qu'à donner à chaque fourneau la quantité du vent qu'il demande proportionnellement à sa grandeur; nous calculerons dans l'instant quelle doit être cette quantité & nous verrons qu'il ne sera pas mal-aisé de trouver des souflets qui la fournissent.

On pourroit éroire qu'il vaudroit autant multiplier le nombre des petits fourneaux, que d'en faire un qui en égalast plusieurs en longueur; si cependant on y regarde de près, on reconnoîtra que le long fourneau a des avantages réels sur plusieurs petits qui lui seroient égaux. On a vûr qu'il s'en faut que les creusets des bouts ne soient chaussés avec autant de succès que ceux du milieu; en multipliant les sourneaux, on multiplie ces creusets des bouts. Un homme seul veillera mieux à un grand qu'à plusieurs petits. La chaleur

Qiij

fera plus vive dans le grand fourneau; car le creufet du milieu du court fourneau doit se ressenti du voisinage des creusets des bouts. De sorte que je ne doute point qu'on ne puisse donner plus de capacité aux creusets du milieu du long fourneau, que n'en a le creuset du milieu du petit fourneau, fans augmenter les espaces destinés à recevoir le charbon.

Dès qu'on le fera plus long, on sera dans la nécessité d'augmenter le nombre des couvercles, c'est à quoy il n'y a nul inconvenient. Il n'est pas nécessaire d'avertir comment ces couvercles doivent être espacés; où se doivent trouver les trous qui laisseront tomber le charbon; leur usage, & ce que nous en avons dit ci-devant, l'ap-

prennent assés.

Au lieu de la force d'hommes on peut, & même on doit avoir recours à celle de l'eau pour faire agir le fousser, ou les foussets des longs fourneaux que nous proposons, si on les bâtit dans des pays où on ait des coutants d'eau. Rien n'oblige aussi de se fervir de souslets doubles; les soussets simples & purement de bois, pareils à ceux des fourneaux où l'on fond la mine de fer, y seront employés utilement. Le vent, que ces soussets pousseront dans pullement. Le vent, que ces soussets distribuée en dispar, s. vers tuyaux plus petits \*, qui le conduiront au def-

\* B,C,D,E. fous des capacités où font les Tuyeres qui lui donnent entrée dans le fourneau; la diffribution du vent s'en fera plus également qu'elle ne se feroit,

LE FER FORGE' EN ACIER. 127 si un seul tuyau le conduisoit dans un seul endroit du cendrier. Je voudrois même que chaque tuyau de subdivision fût quarré, & qu'il eût un modérateur, je donne ce nom à une petite piece propre à diminuer le cours du vent. Avec ce modérateur, on retrancheroit à son gré du vent, qui est conduit entre les creusets, selon qu'on verroit qu'un creuset chaufferoit plus que les autres, ou même qu'une des plaques d'un creuser chaufferoit plus que l'autre, on empêcheroit qu'il ne passat autant d'air par les Tuyeres de ces plaques. Ce modérateur ne seroit qu'une simple piece de bois platte, recouverte de peau de Chamois; chaque tuyau seroit percé d'un trou qui recevroit exactement cette piece.

Cette piece, ensoncée autant qu'elle le pouroit être, boucheroit tout entrée au vent; & le vent auroit un cours d'autant plus libre, ou ce qui est la même chose passeroit en plus grande quantité par un tuyau que par les autres, à proportion que le

modérateur seroit plus tiré.

1

Les faits rapportés ci dessus nous mettent en état de calculer alsés précisément la quantité de vent qui doit être sournie par les soussers pour un sourneau de grandeur quelconque; & si on a des soussers en place, comme on en a dans les sorges, ou sourneaux de ser, on pourra juger de la grandeur des sourneaux à acier ausquels ces soussers peuvent suffire. Le calcul en est simple, pour ceux qui ont la plus legere teinture de Geometrie;

nous allons en donner des exemples. Ceux qui ne peuvent pas suivre ces calculs, tous faciles qu'ils sont, s'en tiendront à leurs résultats pour juger de la grandeur que doivent avoir leurs soussets, aussi de la vitesse de leur mouvement.

Je prens d'abord un sousset simple, tel que ceux des fourneaux ou forges à fer ; ils sont composés de deux caisses de bois, sans cuir, il n'en entre que dans leurs souspapes. Je ne m'arrêterai pas à ce que la construction de ces souslets, si simples en apparence à d'ingenieux, nous les décrirons ailleurs fort au long; sans même nous embarasser de leurs mesures précises, qui nous seroient inutiles à présent, je suppose que la fig. 10.pl.3. est la table, le panneau, ou le dessus de la caisse supérieure d'un de ces souslets, & que la fig. 11. est un profil, une coupe des deux caisses. E L, I H, est la caisse inférieure; E F G, est la caisse supérieure abaissée, & EKF est la même élevée. Considérons la d'abord dans ce dernier état: le volume d'air qui sera chassé du sousset quand EK descendra jusqu'en EF, sera égal à une espece de coing compris entre deux plans paralleles entre eux & à peu près égaux à BBCC, dont l'un passeroit par EF, & l'autre par E K. Je sçai, & i'en expliquerai la raison dans un autre ouvrage, que la base de ce coing est circulaire, cela paroit même ici par la coupe; je ne laisserai pas cependant de la regarder comme plane; une plus grande précision seroit inutile pour le calcul dont nous avons besoin à présent. Pourmesurer la quantité d'air chaf-

LE FER FORGE' EN ACIER. 129 sée à chaque coup de souflet, il y n'y a donc qu'à mesurer la solidité de ce coing. Si nous nommons / la longueur BD du souflet, e la largeur BB, prise à la tetiere; & a, DC, la moitié de la différence qui est entre la largeur du sousset à la tetiere, & de la largeur du souflet près de la queüe, ou ce qui est la même chose que e + 2 a soit l'expression de la plus grande largeur, CC, de la table supérieure ; b la ligne KF, tirée du milieu de la table supérieure au milieu de la table inférieure, dans le temps que la table supérieure est autant élevée qu'on l'éleve à chaque coup ; en un mot, h est la mesure du plus grand écartement de la table supérieure. Ces noms donnés, quelles que soient les dimensions du souflet, on aura pour expression générale du volume d'air chassé à chaque coup, ou de notre espece de coing : h X VII - 1 h h + 1 ah X VII - 1 bb. comme il est facile de le trouver.

Cette formule servira pour le souslet double, comme pour le souslet simple, a cela près que dans le souslet double h mesure l'écartement de la table insérieure du souslet, d'avec la table du milieu, & non d'avec la table supérieure. Le souslet double chasse l'air pendant qu'il s'ense, & pendant qu'il s'abaisse, mais la quantité d'air chassée en ces deux temps est toujours égale à ce qui s'en est introduit, pendant que la table insérieure est descendue. Nous pouvons donc par cette même formule mesurer la quantité d'air que pousse, à chaque coup complet, le sousset que nous

avons employé ci-devant, & dont nous avons donné les melures. Ce qui seul feroit du changement à la formule, c'est qu'elle a été prise pour des soussets debois, qui sont des caisses dont les parois des côtés & du bout sont presque plattes; au lieu que notre sousset double, & de cuir, a pour parois des plis qui ne sont jamais entiérement ouverts, lorsque le sousset est ouvert. On pourroit calculer de combien ces plis diminuent son volume, mais l'exactitude de ce calcul n'est pas fort nécessaire. Le temps, employé pour être exact inutilement, est un temps perdu. Nous suppléerons encore par une estime assés approchée à ce qu'il faut

retrancher pour les plis.

Substituons donc dans notre formule les dimensions de ce sousset que nous avons données. Nous avons dit ci-devant que sa longueur est de trois pieds & demi, par conséquent l, seroit, = 42. pouces; mais les plis forment au bout du souflet des triangles isocelles ; la hauteur de ces triangles, où la profondeur des plis est de quatre pouces; & comme le plein des plis est à peu-près égal au vuide, il s'en fuit qu'en diminuant notre longueur de deux pouces, nous la réduisons à celle qu'auroit un souflet de pareille capacité, mais fans plis, ainsi 1, devient, = 40 pouces. La largeur du souflet à la tenere, e, a été trouvée de 17 pouces à, mais à cause de ce qu'il en faut retrancher pour les plis qui sont de part & d'autre, mais moins profonds que vers le bout du souflet,



LE FER FORGE EN ACIER. 131 nous la pouvons estimer à 15 pouces ; ainsi e = 15 pouces; la largeur du sousset près du bout, e + 2 4, seroit de 23 pouces, mais comme les plis, qui se trouvent encore de part & d'autre, sont aus. si profonds que ceux du bout, il faut en re-trancher 4 pouces. Par conséquent e + 2 a = 19 pouces, donc a = 2 pouces. Nous avons austi déterminé à quatre pouces le chemin que le panneau inférieur parcourt en descendant, ainsi h = 4 pouces. Nous avons donc l = 40 pouces, e = 15 pouces, e + 2 a = 19 pouces, a = 2 pouces, h = 4pouces; VII - 1 bb se trouvera encore sensiblement = 40 pouces, elle ne differe pas d'l d'une unité, mettant donc ces valeurs dans la formule a h XVII - 4hh + 3 ah XVII - 4hh. Toutes les substitutions & réductions étant faites, on aura 1213 5 pouces cubiques, pour la quantité d'air chassée à chaque coup complet; qu'on néglige la fraction , & qu'on multiplie cette quantité par 500 , ou 600 qui est le nombre de fois qu'un Ouvrier peut tirer commodement le fousset par quart d'heure, & on aura en entier la quantité d'air que notre sousse pousse à chaque quart d'heure. Le nombre de 500, ou celui de 600 que nous laissons indécis, montrent assés que nous avons été exacts de reste dans les autres calculs. Prenons pourtant un terme moyen, 550, la quantité d'air poussée par quart d'heure sera alors de 667150. pouces cubes.

Si on veut à present construire un fourneau pareil à celui de la fig. 3. pl. 5. qui ait quatre foyers,

L'ART DE CONVERTIR au lieu que celui pour lequel nous avons fait le calcul précedent n'en avoit que deux, il sussira qu'une quantité d'air double y soit introduite, & cette quantité d'air double entretiendra un feu qui convertira en acier plus du double du fer dans le même temps, pour les considérations qu'on peut se rappeller. En un mot, si on triple, quadruple, &c. la quantité d'air introduite par chaque quart d'heure, on pourra plus que tripler, & quadrupler la quantité du fer, ou la capacité du fourneau propre à la convertir en acier. Or il est aisé de voir que les soussets mus par l'eau, tels qu'on en a à present, fourniront à des fourneaux aussi grands qu'on les voudra. Les souflets des petites forges, où l'on affine les fontes pour les rendre forgeables, donneroient seuls assés d'air à des fourneaux qui contiendroient plus de six milliers de fer à la fois. Prenons pour exemple une de ces petites forges qui est à Imphy dans le Nivernois. Gens, sur l'exactitude de qui je puis me fier, m'ont assuré que chaque souflet simple de cette forge donne 206 coups par quart d'heure, je les avois prié d'observer cela exactement ; les deux soussets ensemble, donnent donc 412 coups. La longueur de chacun de ces soussers où l'est de sept pieds & demi, où l=90 pouces; l'élevation du panneau supérieur y est à chaque coup de 14 pouces, b=14 pouces;  $\chi u = \frac{1}{4}bb$  approche plus de 90 que de 89. prenons la pourtant = 89, & cela au désavantage de nôtre calcul; la largeur de ces soussets près de la teriere, où eest = 14 pouces, & la largeur du



LE FER FORGE EN ACIER. 133 sousset à l'autre bout, où e + 2 a est = 42 pouces, donc a = 14 pouces. Ces valeurs substituées dans le formule 1 X VII - 1 bb+ 1 ab X VI - 1 bb donneront 20151 3 pouces cubes pour le volume d'air poussé par chaque coup de sousset. Cette quantité multipliée par 412, nombre des coups donnés par quart d'heure, on aura pour somme de la quantité d'air fournie par nos deux soussets pendant cetemps 8302349 3 pouces cubes. Si on la compare à present avec la quantité d'air poussée par notre sousset double pendant le même temps, que nous avons trouvée ci-dessus de 667150 pouces cubes, on verra qu'elle est avec elle dans un plus grand rapport que celui de 12 à 1, donc nos deux derniers souflets fournisent plus de 12 fois autant d'air pendant le même temps, que ne fait le souflet double de notre court fourneau, ils donneroient donc plus d'air qu'il n'en faudroit à un fourneau qui contiendroit six à sept milliers de ser.

Mais ces derniers soussets ne sont encore que de petits soussets; ceux dont on se sert pour sondre la mine, sont bien autrement grands. Quelque capacité qu'on eût envie de donner aux fourneaux, à acier, de pareils soussets donneroient certainement le vent dont on auroit besoin. Un seus de ces soussets d'air. Et dans un temps où ils alloient lentement, j'ai compté qu'ils en donnoient 120 chacun par quart d'heure, où les deux ensemble 240. On aura donc 23587200 pouces cubes d'air sous-

134 L'ART DE CONVERTIR
nis par ces souslets, pendant le temps que notre souflet double n'en a fourni que 667150. ainsi nos deux souflets donnent dans le même temps plus de 35 fois autant d'air, & par conséquent suffiroient à des fourneaux qui contiendroient plus de 18, à 20 milliers de fer à la fois; or il n'y a guére d'apparence qu'on veuille étendre jusque - là la

grandeur de ces sortes de fourneaux.

Les Maîtres de forge, qui peuvent ne se guére embarrasser de faire de pareils calculs, peuvent au moins en tirer pour résultat que les soussets de leurs chauferies, ou affineries donneront tout le vent nécessaire à des fourneaux à acier, qui renfermeront cinq à six milliers de fer; & que les souflets des grands fourneaux où ils fondent la mine, les souflets de bois qui ont 13 à 14 pieds de longueur, donneront plus de vent qu'il n'en est besoin pour des fourneaux qui contiendront 18 à 20 milliers d'acier. D'ailleurs ils sçavent qu'ils pourront retrancher de cette quantité de vent, ce qu'ils trouveront en avoir de trop; mais laissons ces calculs pour passer à des réflexions sur la construction de notre fourneau & sur celle de quelques autres.

Ce qu'on doit avoir premierement en vûë dans la conftruction d'un fourneau, c'est que la chaleur y soit employée le plus avantageusement qu'il est possible; que l'action du seu y tombe le moins qu'il est possible en pure perte; & c'est cependant ce qu'on ne trouve guére dans la plûpart des sour-



LE FER FORGE EN ACIER. 136 neaux en usage. Je n'examine point, par exemple, si ceux des Fondeurs de cuivre, si ceux des Verreries pourroient avoir des figures plus favorables, que celles qu'ils ont; mais je vois que la plus grande partie de la chaleur de ces fourneaux n'est pas employée à produire l'effet qu'on souhaite. La regle générale pour mesurer la quantité de la chaleur qui agit utilement, c'est de prendre la somme de toutes les surfaces sur lesquelles elle agit, & de voir quelle portion de cette surface totale est celle qu'onaeûen vûë de chausser en construisant le fourneau. On peut appliquer cette regle, à un de nos exemples; si dans le fourneau du Fondeur des menus ouvrages \*, je prens la somme de toutes les surfaces chauffées, j'aurai à prendre les surfaces des parois intérieures, la furface du fond, celle du couvercle du fourneau, & la surface du creuset ; c'est la surface seule de ce creuset qu'on a en vûë de chausfer; & pour remplir cette vûë, la construction du fourneau met dans la necessité de chausser des surfaces, dont elle n'est visiblement qu'une petite partie. Il ne faut point de calcul pour le reconnoître, il suffit de se souvenir , que le creuset est ici isolé. De même dans les fours de Verrerie, les pots qui contiennent le verre en fusion ont une très - petite surface en comparaison de celle de la capacité considérable du fourneau.

Qu'on applique la même regle à notre fourneau à acier, on verra avec combien d'avantage le feu y agit; si on excepte le couvercle, une fort peti-

\* Pl-2.

136 L'ART DE CONVERTIR re partie du fond, & les pilastres qui séparent les creusets, tout ce qui est chauffé demande à l'être. Il in'y a presque point ici de parois sur lesquelles l'action du feu tombe en perte; il y a même des cas où l'on peut employer avec profit la chaleur qui agit sur les pilastres; nous en parlerons ailleurs : car l'usage de ce fourneau ne sera pas borné à la seule conversion du fer en acier.

Outre la matiere combustible qui est consumée inutilement pour chauffer les parois, il y a encore dans la plûpart des fourneaux une autre consommation inutile de cette matiere à laquelle nous ferons prendre garde d'autant plus volontiers, qu'on apprendra en même temps, qu'on doit peu s'écarter des proportions que nous avons données pour le notre. Si on écartoit les creusets l'un de l'autre beaucoup plus que nous ne l'avons fait, qu'on laissat entre eux une plus grande place pour le charbon, on pourroit croire qu'on augmenteroit l'ardeur du fourneau. L'augmentation seroit dans la confommation du charbon, & point du tout dans l'effet produit. Qu'on donne à ces capacités le double de l'étenduë que nous leur avons don-née, si on n'augmente pas la quantité du vent, la force qui agira pour faire enflammer le charbon, ne sera que la moitié de ce qu'elle étoit; de sorte que si l'ardeur-, si l'activité du charbon étoit absolument proportionnelle au degré de force qui tend à l'animer, chaque parcelle de char-bon,chaque endroit embrasé auroit la moitié moins d'activité



LE FER FORGE' EN ACIER. 137 d'activité, il y auroit le double de matiere enflammée, mais d'une matiere la moitié moins active.

Suivons ce raisonnement plus loin, que aa & bb, pl. 4. soient les coupes de deux creusets égaux; qu'entre aa il y ait une colomne de seu la moitié moins large que la colomne qui est entre bb; mais que le seu de la colomne aa ait plus d'activité. Les creusets aa chausseront plus que les creusets bb, la largeur de la colomne ne fait rien, l'esse dépend de l'activité des parties qui agissent contre les parois aa & bb. Nous pontrions, en augmentant le vent, augmenter l'activité de la colomne bb, & lui faire produire autant d'esse qu'à la colomne da; mais alors nous augmenterions la consomme d'une matiere que nous eussions pû épargner en rapprochant les parois bb.

La plûpatt des fourneaux, tels que sont ceux des Verriers, Potiers, Fayanciers; & les fours ou fourneaux de reverbere, qui, comme ceux-ci sont chaussés avec le bois, ont besoin d'une grosse colomne de seu; mais c'est que cette colomne, après s'être élevée, doit se diviser pour fournir à la vaste capacité de ces fourneaux. Pour échausser leurs parois, & leurs voûtes, il faut que tout l'air ou le vuide rensermé dans leur capacité, air au moins le même degré de chaleur que les parois & les creuses du fourneau doivent avoir; & c'est l'employ de cette chaleur, destinée à chausser ces grands vuides, qui est encore sait en pure perte dans ces.

De la constitución de la constit

fortes de fourneaux, & qui n'a presque point de lieu dans le nôtre

Nous avons encore à rendre raison pourquoi, nous avons encore a reintie fainti pourquot, nous avons plûtôt allongé qu'élevé ce fourneau, quand nous avons songé à augmenter sa capacité; pourquot nous n'avons pas crû lui devoir donner en hauteur une grande partie de ce que nous lui avons donné en longueur. Il sembleroit même qu'un fourneau une fois plus haut qu'un autre, ne demanderoit que la mêmequantité de vent; carl'air qui entre par le bas du fourneau fort par le haut, ainsi la même quantité d'air agit dans toute la hau-teur du fourneau, quelque soit le fourneau. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que cet air n'agit pas par tout avec la même force, & nous avons eu en vûë que notre fourneau fût échauffé à différentes hauteurs, le moins inégalement qu'il seroit possible. Le grand esset de l'air est dans le premier instant qu'il entre dans le fourneau ; il agir avec percussion contre les premiers charbons qu'il rencontre; il a encore alors toute la vitesse qu'il a reçuë de la pression du sousset. Cette premiere vitesse étant amortie par les premiers obstacles qu'ile a rencontré, il ne s'éleve plus que par sa leger-té, & parce que de nouvel air tend à prendre sa place. Une autre remarque qui pourroit plurôt échapper que la précedente, c'est que quand l'air arrive aux trous du fourneau , il est froid , il est condensé; entré dans le fourneau il s'échausse, il se dilate: il y a une hauteur à laquelle il a ac-



LE FER FORGE EN ACIER. 139 quis toute la chaleur, & toute la dilatation que l'ardeur du fourneau lui peut donner; or par delà cette hauteur, où l'air s'est autant dilaté qu'il le peut être, il agit moins fortement qu'il n'agifsoit auparavant, quoyqu'il ait plus de volume. Cela me paroît appuyé sur l'observation la plus commune ; sçavoir que l'air agit avec d'autant plus de succés contre le seu, qu'il est poussé avec plus de force, comme nos souflets même nous le montrent continuellement. Quand l'air vient d'être introduit dans le fourneau, il se dilate & d'autant plus viste que le fourneau est plus chaud. Cette dilatation se doit faire assés subitement, à peu près comme un ressort se débande. Or dans cet instant il n'agit pas seulement de bas en haut en s'élevant, il agit en tous sens, contre les charbons qui se trouvent de tous côtés, même contre les inférieurs. Cette action étant très-subite, je conçois qu'elle doit faire beaucoup d'impression sur les charbons, elle ressemble en quelque sorte à celle du même air poussé par le sousset. Dans l'instant suivant, c'est-à dire, quand l'air s'est à peu près autant dilaté qu'il peut l'être, il s'éleve avec vitesse, parce qu'il est rare; mais il n'a plus cette sorte d'impétuosité que lui donne l'instant où se fait sa dilatation; il n'agit précisément que contre les charbons qui l'empêchent de s'élever. Il en sera donc ici en quelque sorte de la hauteur du fourneau, comme de la longueur du canon; si le canon étoit beaucoup plus long que ne le

The same of the sa

Sij

JAP . TLART DE CONVERTIR demande le temps nécessaire pour l'inflammation de la poudre, la force de la poudre iroit en diminuant depuis l'endroit où elle auroit été entierement enflammée; & la force de notre air doit aller en diminuant depuis l'endroit où il a été en-

tierement dilaté. Les grands fourneaux où l'on fond la mine de fer nous confirment ces remarques. La chaleur la plus considérable y est au dessus de la Tuyere, & ne va pas à un pied, ou au plus à deux pieds plus haut; dans les douze à quinze pieds de hauteur qui restent à ce fourneau, la chaleur va toujours en diminuant, quoyque ces sortes de fourneaux se rétrecissent à mesure qu'ils s'élevent, & que l'air se trouve beaucoup plus resserré vers le haut que vers le bas.

Austi, quand j'ai voulu augmenter considérablement la hauteur de nos fourneaux à acier, n'y ai-je pas trouvé mon compte. Cependant si on veut remplir le haut des creusets de fer mince., on peut tenir ces fourneaux plus hauts. Si même on aime mieux faire allumer le charbon en dedans le fourneau, que dessus son couvercle, on augmentera sa hauteur de ce qu'il faut pour contenir le charbon noir: miliodiscratt 4 distil

Les plaques qui forment nos creusets, sont encore un grand moyen de mettre la chaleur à profit, si on peut les saire de terre excellente, qui permette de les tenir minces. Mais si les bonnes terres manquent, alors on leur donnera plus d'é-

LE FER FORGE EN ACIER. 1411 paisseur. Dans ce cas on pourroit même au lieu de plaques construire des murs de petites briques, qui n'eusseur de largeur que l'épaisseur des briques ordinaires.

Mais enfin si on ne s'embarrasse pas de finir l'opération aussi promptement qu'on le pourroit, & qu'on veuille préferer à cet avantage celui de n'avoir point l'embarras de faire des plaques de terre, qui demandent bien des attentions, on pourra employer des plaques de fonte de fer. Nous avons rejetté cette matiere dans un autre endroit de ce memoire; mais ç'a été seulement en supposant qu'on voudroit donner au fourneau toute l'ardeur que les soussets lui peuvent donner. On fera faire ces plaques d'autant plus minces, qu'on voudra chauffer le fourneau plus vivement; mais toûjours les faudra-t-il tenir plus épaisses, que les plaques de terre, si on sait usage des soussets. Elles se voilent au moins autant que celles de terre. Après une fournée, si elles sont très-voilées, il faudra les retourner pour la fournée suivante, mettre en dedans du creuset la surface qui étoit en dehors.

L'air qui entre librement dans le fourneau peuttenit lieu de fouflets, mais foibles. Si on ne veurfe servir que de cerair, on lui procurera une plus libre entrée en agrandissant considérablement lesouvertures, que nous avons faites au cendrier pourd'autres usages.

En faisant quelques legers changements à notre fourneau, on le rendra propre à être chausse.

142 L'ART DE CONVERTIR
avec du bois, & sans soussets; il le saut tel pour
servir à l'adoucissement des ouvrages de ser sondu, dont nous parlerons dans la suite; & il peut
aussi être employé à la conversion du ser en acier,
qui s'y fera plus lentement, mais avec moins d'embarras. On aura même alors la commodité de pouvoir se servir de plaques de fonte de ser aussi minces que les plaques de terre, & qui ne laisseront

pas de durer long-temps. Pour mettre ce fourneau en état d'être chaussé

avec le bois , on lui fera au moins une ouverture au bas de chacune des capacités qui contiennent le feu ; lesquelles ouvertures seront tenués assés grandes pour servir de portes par où on fera entrer per le bois\* Elles n'ont pasbesoin pourtant d'être bien grandes, car je ne conseille point d'augmenter l'espace qui sépare les creusets On les chaussera à merveille en ne brûlant que des buches grosses, comme les plus gros bâtons de sagots; on resendra les grosses buches, si on n'a pas de petit bois; mais on agrandira les ouvertures L L, & même de saçon que les deux réunies n'en forment plus qu'une qui aille jusqu'au bas du cendrier.

Dés qu'il n'y aura plus de fousset au fourneau, il ne lui faudra plus de Tuyeres. Le fond de l'espace qui est entre deux creusets sera à jour; il y aura tout du long une ouverture de deux pouces de large; on peut même la faire plus large, si l'on veut mettre au milieu en long un barreau de ser, pour tenir lieu de grille; ou, si l'on veut, mettre di-



LE FER FORGE EN ACIER. 143 vers petits barreaux en travers qui formeront mieux la grille, comme il paroît, pl. 5, fig. 5. en Y. Ce barreau, ou ces barreaux de fer, ou ce qui est la même chose, le mur qui borde cette longue ouverture, seront placés quatre pouces au des-fous du fond du creuser, afin que le bois soit un peu plus bas que le fer renfermé dans les creu-

Quoyque le veritable foyer soit là, il n'y aura nul inconvenient à mettre quelques fois des morceaux de bois minces de bout, ou presque de bout entre les plaques, & cela est même à propos jusqu'à ce que le fourneau soit bien échausse. Mais qu'on évite, comme nous l'avons recommandé pour le charbon, de mettre trop de bois à la fois.

Le fond du fourneau, c'est-à-dire, les fonds des creusets & ce qui est par de-là, sera bâti de bonnes briques qui résistent au feu. Il n'est pas nécess saire d'avertir que ces fonds doivent être plats; mais si on ne veut pas les soûtenir par des barres de fer, rien n'empêche qu'ils ne soient ceintrés

en voute du côté du cendrier.

Dès qu'on ne se souciera pas de finir promptement la conversion du fer en acier, qu'on aimera autant faire dans une seule fournée & en plufieurs jours ce qu'on auroit pû faire en différentes fournées, pendant à peu près le même nombre de jours, on pourra agrandir à volonté les capacités des creusers \*, alors au lieu d'arranger \* Pl. 5. figi.

les barres de tous les lits parallelement les unes sur 4,85.

les autres, on les arrangera de façon que les barres d'un lit croiseront celles des deux lits, entre lesquelles elles sont rensermées; les barres d'un des lits seront en long, & celle du lit suivant en

Nous nous sommes très-étendus sur tout ce qui a rapport à la construction de nos fourneaux ; l'importance de la matiere le demandoit. Nous sommes pourtant persuadés que bien des choses nous ont échappé, soit parce que nous ne les avions pas presentes en écrivant, soit parce que nous n'y avions jamais pensé. Nous ne sommes pas moins convaincus, que des experiences réiterées appren-dront bien des additions & des changements utiles, qu'on pourra faire à ces fourneaux. Ce que nous en avons rapporté, nous paroît cependant suffisant pour conduire dans la pratique, & pour mettre en état de mieux faire que nous ne l'avons enseigné; l'essentiel de la construction est de disposer les creusers comme nous l'avons fait, tant afin que la chaleur soit employée avantageusement, que pour être en état de voir ce qui se passe en chaque creuset. Au reste si on ne s'embarrassoit pas autant de menager le bois, le charbon, & le temps que nous avons cherché à le faire, on pourroit se servir de fourneaux de toute autre figure.

66

# Explication de la troisiéme planche.

ELLE représente un plan , un profil , & plusieurs élevations du fourneau à acier.

La fig. 1. est un plan de ce fourneau.

La fig. 2. est profil pris sur la ligne a b. du plan.
La sig. 3. est une élevation, ou une vûë en perspective de ce fourneau prise parallelement à la ligne
av b. du plan, une partie du sourneau a été emportée,
asin qu'on pût faire voir l'intérieur des creusets, & la
disposition des endroits où se jette le charbon.

La fig. 4. est encore une vue en perspective d'une coupe pareille à la précedente. Mais dans celle-ci les creusets sont remplis de barres de fer & de composi-

tion.

La fig. 5. est une coupe en perspective du même fourneau prise sur la ligne d c. Le grand creuset par lequel passe cette coupe est rempli de barres de fer , & de composition. Ces barres paroissent dans cette figure selon leur longueur , au lieu que dans la sigure précedente , on les voit par les bouts.

Comme on a eu attention de marquer dans ces figures les parties semblables par les mêmes lettres, on les ex-

pliquera toutes en même temps.

A,c,b, d. fig. 1. est le massif du fourneau pris vers le rez de chaussée. Quand on donnera au mur plus d'épaisseur qu'il n'en a sci, le fourneau ne sera que plus solide. 146 ee, ff. Fig. 1. est le plan du vuide de l'intérieur du fourneau.

88, hh, ii, kk. Fig. 1, 2, 3, 4,5. marquent

les coulisses dans lesquelles entrent les plaques.

l,l. Fig. 1, 2, 3, 4,5. font les deux plaques des

m m. Les plaques du milieu.

nn, fig. 1, 2, 3 & 4, Sont les Tuyeres.

oo, sig. 1. est le plan d'une Tuyere d'une autre sorte qui équivant à plusieurs, & qui peut-être seur pourra être substituée avec avantage. Quoiqu'il y ait dans ce plan deux sortes de Tuyeres, on n'en mettra que d'une sorte, dans chaque sourneau.

p,p,p,p,fig. 1. font les ouvertures par où on fait entrerun Ringard crochu pour déboucher les Tuyeres quand il

en est befain.

pp, sig. 2. Sont d'autres ouvertures plus élevées que les précédentes. On peut agrandir celles-ci, & les faire descendre jusqu'à la hauteur d'où sortent les Tuyeres, alors elles serviront à tirer le verre, & tout ce qui se serva assemblé au sond du sourneau; on les bouchera avec une porte.

q, q2, q3; fig. 1, 2 & 5, font les ouvertures par où

on peut tirer des essais du creuset du milieu.

rr, fig. 1,263, font les ouvertures parou on peut ti-


ver des essais des creusets des côtés.

f, fig. 4. Le couvercle du creuset du milieu. t t. Cou-

vercles des creufets des côtés.

u, fig. 3. Couverele du creuset du milieu d'une forme propre à laisser tomber les charbons. x Couverele d'un des creusets des petits côtés, qui a la même proprieté. y sun pa-





reil couvercle; le mur dans lequel il doit entrer à été emporté.

A, fig. 2, 3, 4 & 5. Le cendrier. A. le conduit par où le vent du fouflet entre desfous le fourneau, ou dans le cen-

drier.

Fig. 7. Une Tuyere ordinaire representée sur une plus grande échelle que le reste. D. rebord qui sert à l'arrêter dans la maçonnerie.

Fig. 8. Tuyere oblongue, vue par dessus.

Fig. 10. & fig. 11. Jont une coupe, & un plan d'un fouflet simple, qui n'ont nul raport à l'échelle, & qui n'ont été mises que pour aider à entendre les calculs de la pag. 129. & des suivantes.



## Explication de la quatriéme planche.

A, B, C, D, E, F, G, & c. Est le fourneau reprêsenté en entier, en perspective mesurable.

A le creuset du milieu. A. marque aussi l'entaille dans laquelle peut entrer le bout du couvercle de ce creuset.

B, B. Les creusets des côtés.

C, C. Les soyers, on capautes qui reçoivent le charbon.

D, E, E, D. Les coulisses dans lesquelles entrent les

plaques, qui composent les creusets.

F, Fz, Fz. Les fenêtres ou ouvertures, par lesquelles on peut voir ce qui se passe dans le creuset du milieu.

G, G, H, H. Pareilles ouvertures pour les creusets

des côtés.

I,I. Petites portes par où on peut faire entrer des instruments dans les foyers.

K, K, K, K. Liens du fourneau. Plus ils seront forts,

o meilleurs ils seront.

L, L. Ouvertures par où on fait entrer un Ringard, pour déboucher les Tuyeres.

M. Le porte-vent du souflet.

N. Le même vû séparement.

OPQ. Differents bouchons des ouvertures F, G, H.

R. Le bouchon d'un de ces bouchons.

S, T. Bouchons qui ont eux-mêmes leurs bouchons-

VX. Un de ces bouchons qui a été ouvert.

Y. Bas de la planche, Bouchon d'une des ouvertures L.

Z. Couvercle du creuset A, vû par dessus.

Z 2. Le même couvercle vû retourné.

d, e. Couvercle d'un petit creuset vû par dessus, & par dellous.

f. Clef pour serrer les écroues des liens.

g. Une de ces écroues.

h. Une des pieces d'un lien assemblée avec un bout d'une autre piece par une écroue.

ki. Pieces des liens, qui ont des ouvertures en i & k.

tour recevoir les vis qui sont aux bouts des autres pieces. 1, m, n, sont trois couvercles, dont le de sus à une pente qui donne la facilité au charbon de tomber entre les plaques.

o, p, q, r, f, t. Le grand converde du fourneau.

o, q. Ses liens.

o, p, marquent austi deux tourillons par lesquels on le Suspend.

r. Trou par lequel on fait fortir le charbon.

f. Trous qui servent de registres.

t, u. Trous par lesquels on introduit des verges de fer

pour faire descendre le charbon.

x, 7777, y. Un des liens du couvercle vû séparement. ZZZZ, les tourillons. y, piece qui tient au tourillon, & prend le convercle par dessous.

5. Le couvercle retourné sans de ssus de ssous.

6. Double anse avec laquelle on éleve le couvercle.

7. Le bouchon du couvercle garni de tous ses petits bouchons.

8. Le même à qui les bouchons ont été ôtés. 9. Gros bouchon du bouchon.

10. Le gros bouchon retourné.

11. Les petits bouchons du bouchon.


อาเม ใ สเวอร์ การ วาบาว เสา เมื่อเกาะ - ร.

aa, bb, sont deux sigures qui n'ont d'usage, que pour faire entendre les remarques de la pag. 137.



to a low ran thanks on introduct descripted for point fire descripted in the control of the cont

f. I an anticon energine



# Explication de la cinquiéme planche.

A sig. 1. represente le souvreau chargé, & sur lequel on vient de mettre le couvercle, où d'où on est prét à l'ôter. Car lorsque le souvreau est en seu, les anses ne sont pas sur le couvercle, comme elles y sont ici.

a. Le manteau de la cheminée.

b. Le fouflit. d. Chaîne avec laquelle on le tire. e e. Double anse qui sert à enlever le couvercle.

f, g. Levier auquel l'anse est suspendue.

h. Potence qui sontient le levier.

La fig. 2, bat de la terre pour en faire des plaques. L'endroit 0, où cet Ouvrier est placé, est plus bas que la table, p, sur laquelle il frappe.

q. Tas de plaques finies.

r, s, t, bâtis de fer où sont arrangées des plaques, que l'on veut faire cuire.

x. Table de bois propre à faire les plaques mise en mesure sur l'échelle du bas.

x 2. Coupe de la même table.

уу, z. Terre façonnée en plaque, qui est encore sur la table. Elle déborde en уу; en zу, on a coupé ce qui débordoit.

La fig. 3. est le plan d'un fourneau à qui on a donné

eing creusets.

A, est l'endroit où est coupé le tuyau de conduite du vent des soussets. Ce tuyau après s'être divisé en deux hranches, se partage encore en deux autres.

EDCB, sont ces quatre branches, où les quatre porte-vent, en E, D, C, B, sont leurs modérateurs.

F, G, H, font les plans des trois grands creusets.

1, K. Les plans, des deux creusets des bouts.

LLLL. Les quatre foyers.

M M, Gc. Les ouvertures des creusets.

O O. Les ouvertures qui pénétrent dans les foyers.

La fig. 4. est le plan d'un fourneau dont le creuset du milieu est quarré ou à peu prés. Dans cette fig. & la précédente on ne s'est pas embarrassé de donner au mur autant d'épaisseur qu'il lui en conviendroit, pour ménager la place.

P Le creuset du milieu. Q Q, Les deux creusets des bouts.

R.R. Les foyers, où on peut jetter du bois, si l'on

meut. La fig. 5. est une élevation de ce fourneau prise sur

la ligne, Q.Q.

X, est une coupe du creuset du milieu, où on voit alternativement des bouts de barres & des barres de long.

S, T. Deux ouvertures par ou on voit ce qui se passe

dans un des creusets des bouts.


Z. Le creuset de l'autre bout, qui ici est ouvert.

V. Porte par où on peut faire entrer le bois dans un des foyers.

Y. L'autre foyer, dont le devant a été emporté pour

faire voir la grille qui soutient le bois.





# CINQUIEME MEMOIRE,

Sur la nature des differentes especes des fers considerés par rapport aux dispositions qu'ils ont à être convertis en acier.

OUS les fers ne sont pas également pro-pres à devenir de bons aciers; les uns meritent d'être employés par préference à d'autres ; & il y en a qui doivent être absolument rejettés. Malgré le changement qui se fait dans leur tissure pendant l'opération, ils conservent quelque chose de leurs bonnes, & de leurs mauvaises qualités : quelques uns demandent une durée de feu, qui rendroit les autres des aciers intraitables ; il en est de même, comme nous en avons averti plusieurs fois, de la force & de la quantité de la composition, dont on les entoure; les uns veulent moins de composition, ou une composition plus foible, que celle qui convient aux autres; c'est sur quoy il est important d'avoir des regles. Je donne ici celles que j'ai tirées des observations que j'ai faites sur un grand nombre d'especes de fer. J'ai comparé le plus éxactement qu'il m'a été possible les effets que produisent le seu & les compositions differemment dosées sur chacun de ces fers. Quoyque les regles

qu'elles m'ont fournies, me paroissoient propres pour conduire dans la pratique, & que généralement parlant, je les aie trouvées constantes, je ne voudrois pourtant pas assurer qu'il n'y en ait aucune qui soustent par assurer qu'il n'y en ait aucune qui soustent pour être d'usage, doivent être fondées souner, pour être d'usage, doivent être fondées sur des qualités que les yeux puissent appercevoir; or les sers peuvent avoir des proprietés intimes, que la seule inspection ne sçauroit découvrir. Cependant comme l'arrangement, & la sigure des parties sensibles est ordinairement l'esset de certaines dispositions, & qualités des parties insensibles, les regles tirées de la sigure, & de l'arrangement des parties sensibles, dont le fer est composé, sont asses sûres, & apprennent assés bien ce qu'on doit attendre d'un certain ser, & de quelle maniere on le doit traiter.

Mais la premiere regle, que nous allons établir, est absolument indépendante de la connoissance de la structure intime de ce metal; el e est pour toutes les especes de fer. C'est qu'on doit évitér d'employer des barres qui aient beaucoup de pailles, de gersures, des especes de cassures; on doit choisir, autant qu'il est possible, des barres très nettes, bien forgées. Il conviendroit à ceux qui veulent faire des établissements pour convertir le ser en acier, d'avoir à leur disposition une de ces grosses forges où l'on assine la sonte, & où on la réduit en barres; ils en seroient plus en état de choisir le ser qui, a été sorgé net, ils le destineroients

LE FER FORGE' EN ACIER. 155 à devenir acier, & vendroient le reste en fer. Les barres qui ont des pailles, gersures, ou autres défauts semblables, donnent souvent des aciers de rebur; les endroits, où sont ces sortes de sentes rarement se soudent bien, on a beau les forger avec soin; quoyqu'au sortir de la forge, ils paroissent quelques sois réunis, la détrempe en découvre le soible; ils ne manquent guére de s'y entr'ouvrir; la peine qu'on avoit prise à en forger un outil se trouve perduë.

Il y a des fers, que les Forgerons appellent rouvelins, qui font à proprement parler en fer, ce que nous avons nommé en acier des aciers intraitables; ce sont ceux qui pendant qu'on les forge chauds, se rassemblent difficilement, qui quelques fois se cassent sous le marteau, ou qui y soufrent un déchet considérable, par la quantité des parcelles qui se détachent. J'en ai trouvé de cette nature, parmi des fers dont les caracteres sont fort opposés. J'ai vû du fenton de Berry très rouvelin, & j'ai trouvé plus souvent le même défaut à du quarillon du Nivernois. C'est une regle certaine qu'on ne doit jamais tenter de convertir en acier de tels fers; cette conversion rend quelques fois difficiles à forger les fers qui se forgeoient le mieux; il n'y a donc pas lieu d'esperer qu'elle corrige ce défaut dans ceux qui l'ont déja, aussi l'augmente-t-elle. Il est aisé de s'assûrer si le ser, dont on veut se servir, a cette mauvaise qualité, pourvû qu'il vienne tout d'un même fourneau, & d'une

même mine ; pour épreuve , il suffira de forger quelques barres presque fondantes, de leur don-ner ce que les Ouvriers appellent des Chaudes suan-

On sçait qu'en général il y a des sers doux, & des sers cassants; des sers dont les barres se laissent plier & replier à froid, & d'autres, au contraire, dont les barres se cassent facilement. Les fers doux & les fers cassants ont des structures differentes, mais tous les fers doux n'ont pas une même structure, & les fers cassants en ont aussi de differentes. Ce que j'appelle la structure des fers , c'est la figure, la grosseur, & l'arrangement de leurs, molecules; & c'est par leur cassure, par la sur-face des endroits où ils ont été cassés, qu'on peut juger de ce que ces molecules ont de different. Cassés des pierres de differentes especes, les. cassures montrent la difference des grains de chacune : rompés differentes especes de bois, sur les. endroits où ils ont été rompus, vous reconnoîtrés des fibres de differentes grosseurs, & quelque fois differemment disposées. Cassés des barres de differents fers, & vous appercevrés sur leur cas-sure des varietés si notables, qu'à la vûë simple, les cassures des barres paroîtront quelque fois plus. differer entre elles, que ne paroissent differer des metaux differents, comme le plomb, l'étain, & l'argent: non seulement on y observera autant &. plus de varieté en couleur, mais on y trouvera encore de plus grandes varietés pour la figure &: LE FER FOR GE'EN ACIER. 157
Parrangement des parties. En faisant une attention médiocre aux cassures de ces disferentes sortes de fers, on voit d'abord qu'on peut les diviser en deux classes, en fers qui sur leurs cassures ne montrent que des grains, ou des lames, & en fers dont la cassure paroît remplie de fibres. Celle des fers de la premiere classe ressemble ou à la cassure des pierres, ou à celle de l'étain de glace; & la cassure des fers de la seconde classe ressemble à celle du bois; les Ouvriers disent que ces derniers ont des chairs. Mais cette divission est trop générale, le détail, où nous avons besoin d'entrer, demande des divissons plus sines.

Ces deux classes nous fourniront sept especes de fers, qu'on peut caracteriser par des signes als és précis pour être reconnus par ceux qui sont un peu en usage de voir des cassures dece metal. Nous allons tâcher de donner chacun de ces caracteres, & nous marquerons ensuite comment ces dissertes fers nous ont réussi en acier, & comment il les faut

traiter.

Je mets dans la premiere espece un ser qui généralement est regardé comme mauvais \*; sa cas-\*Pl.6.fig.\* sur montre des lames blanches, très-brillantes, qui sont comme autant de petits miroirs, mais de figure irréguliere, & arrangées irrégulierement; elles ressemblent assés à celles de la cassure de l'étain de glace. Ces lames sont communément grandes; mais il y en a qui surpassent beaucoup les autres. J'en ai quelques fois mesuré, dans la cas-

sure de grosses barres, qui avoient plus de deux lignes de diamettre. Les lames laissent entre elles des espaces qui sont occupés par des parties beau-coup plus petites, & qui semblent des grains. Je nomme le fer de cette premiere espece, fer à gran-

des, ou grosses lames.

Je fais la seconde espece de fers, qui comme ceux de la premiere, ont à leur cassure des lames brillantes, & blanches; mais plus petites que celles des fers de l'espece précedente, beaucoup plus égales entre elles & arrangées moins irréguliérement; elles ne laissent point, ou laissent très-peu d'espaces entre elles qui soient remplis par des grains. Au reste ily a de ces fers, dont les lames sont considérablement plus grandes que celles des autres. Un fer fort connu à Paris sous le nom de fer de roche, peut donner un exemple des fers de cet espe-

\* fig. 3, 4, 5. ce \*.

Les fers que je range dans la troisiéme espece ont encore des lames blanches, & brillantes, plus petites que celles du fer de roche; mais ce qui caracterise davantage ce fer, c'est que toute la cassure n'est pas occupée par des lames; il y a de petits espaces où on ne voit que des grains fins, de couleur grisatre, assés semblables à ceux d'un acier mediocrement fin, cassé au dessus de l'endroit, où disparoissent les grains brillants que prend l'acier,

\* Fig. 6.7,8. lorsqu'il est trempé fort chaud \*. Les grains de notre fer n'ont pourtant pas un air si arrondi que ceux de l'acier, dont nous parlons. Ces espaces LE FER FORGE' EN ACIER. 159 grainés sont placés disferenment dans disférentes cassures des sets de cet espece, & n'ont ni grandeur, ni figure constante; il y en a quelques sois qui ont une ligne de largeur, sur trois à quatre de longueur. Pour l'ordinaire ils n'occupent néantmoins que la moindre partie de la cassure, les sets qu'on vend à Paris sous le nom des bons sers communs, sont fréquemment des sers de cette espece.

On peut faire la quatriéme espece de fers, qui ne dissérent guére de ceux de la précedente, que par le plus & le moins; ils ont de même des lames brillantes, & des espaces remplis de grains très-fins & gris; mais ce qui dissingue ceux-ci des autres, c'est que les espaces remplis par des grains, surpassent ou égalent au moins les espaces remplis par des lames. D'ailleurs les lames ne sont ni si blanches, ni si vives que celles des fers de la troi-sième espece \*. J'ai toûjours trouvé ce caractere aux fers de Suede qu'on nous envoye; mais il ne

leur est pas particulier.

Nous avons un caractere encore plus marqué pour distinguer des fers précedents, ceux que nous rangeons dans la cinquiéme espece; ils n'ont point de lames brillantes, leur cassure paroît entierement grainée. Ils different même par cette grainure des sers de la troisiéme & de la quatrième espece, la leur est à plus gros grains. Les fers de Champagne, de Nivernois, &c. qu'on forge en barres quarrées & qu'on nomme quarillons, ont tous ceté-

\* Fig. 9.

re structure. Je l'ai quelquesois trouvée à du ser de Berry très-doux, tel que celui qui est représenté, sig, 10. Quelquesois aussi les quarillons de Champagne, & de Nivernois n'ont pas le grain si arrondi que celui de la sig. 10. leurs grains sont plus petits, plus plats, & meslés avec quelques lames comme il paroît dans la sig. 11. & mieux encore dans les sig. 11 & 14, qui représentent les deux especes des grainures de ce fer grossies à la

loupe.

Il y a des fers qui tiennment quelque chose des cinq especes précédentes, sans ressembler à aucune, qui paroissent meriter de faire une classe à part, ils seront aussi dans la sixième. Ces fers n'ont précisément ni lames brillantes, ni grains; au moins les lames sont rarement assés plattes pour pouvoir porter le nom de lames, & rarement assés convexes, pour que celui de grains leur convienne; elles semblent pourtant tenir plus des lames que des grains; mais elles n'ont jamais ni la blancheur, ni le brillant des lames des fers des premieres especes : enfin on remarque plus souvent dans les cassures de ces fers des paquets de fibres fines, que dans les cassures des autres. Le fer de Berry qu'on vend en barres larges & épaisses, ont pour l'ordinaire ce caractere. Il n'eût pas été trop aisé à représenter ; mais la fig. 11. qui n'est pourtant que la grainure de la fig. 10. grossie au microscope, peut aider à en pren-dre juste idée: ces grains sont au moins aussi gros

LE FER FORGE' EN ACIER. 161 à la vuë simple, que les autres le sont à la vuë aidée du microscope, mais ils sont plus applatis.

Enfin les fers dont nous composerons la septiéme espece, ne montrent presque que des sibres dans leur cassure; elle ressemble toujours à celle d'un morceau de bois rompu. Ce sont ces sers qu'-, pl. 6, pl. on appelle communement des fers doux \*. Tel est 4. sg. l. le fer de Berry bien forgé & étiré en bandes ou barres minces; tels sont les fers de la Forge de Painpont en Bretagne; les fers doux, ou soibles du païs de Foix, & ceux de quantiré d'autres forges

du Royaume.

Il y a une infinité d'especes de fers moiennes entre celles que nous venons de determiner, mais il eût été inutile de pousser la division plus loin; les caracteres n'eussent pas été assés reconnoissables. D'ailleurs ce que nous dirons des fers des especes qui se suivent, fera assés connoître ce qu'on doit attendre de ceux qui se trouvent placés entre deux, selon qu'ils approchent plus de l'une ou de l'autre. Au reste quand nous avons déterminé sept especes de fers differens, nous n'avons pas voulu faire entendre que les mines, ou fontes, d'où ils viennent, fournissent essentiellement ces differences; nous avons voulu seulement faire remarquer qu'ils les ont. Nous sçavons que le fer de la sixiéme classe deviendroit le fer de la septiéme, si on l'étiroit davantage ; cela n'empêche pas qu'il ne soit un fer different, quand il n'a pas été forgé jusques à ce point. Nous avons fait voir même ailleurs, qu'on

pourroit ramener le fer de la premiere espece à celui de la quatriéme, en le travaillant à un grand nombre de reprises. Mais cela ne se pourroit sans perdre beaucoup de fer, & sans emploier beaucoup de temps; en un mot nous avons eu en vui de determiner les differences qui sont entre les fers, dans l'état où ils sont lorsqu'on les vend. A mesure qu'on les travaille, on les affine davantage, on change leur nature.

on change leu hacute.

Il y a plus, ces caracteres ne font pas invariables dans les fers venus d'une même mine, affinée & forgée de la même maniere; la plûpart de ces caracteres peuvent se trouver rassemblés dans la même barre; cassée dans un endroit, on peut n'y trouver que des sibres; cassée dans un autre, on n'y trouvera que des lames, ou des grains; & dans d'autres, des lames, ou des sibres mêlées en disserentes proportions. J'ai trouvé même des fers où toutes ces varietés étoient réunies dans la même.

cassure.

Malgré cette espece de consusion, l'application de nos remarques ne donnera aucune peine à ceux qui auront à emploier du ser de certaines forges. Si les cassures des barres d'un fer ont ordinairement des fibres, ce ser ser a regardé comme ser fibreux, quoique quelquesois on y rencontre des lames. De même les sers qui ordinairement ont des lames, ne seront pas regardés comme sers sibreux, quand quelques-unes de leurs cassures auront des fibres. Les regles sont fondées sur ce qui

LE FER FORGE' EN ACIER. 163 arrive le plus ordinairement, & non sur ce qui

arrive toujours.

Venons à present aux remarques qui nous ont obligé à caracteriser les fers, parcourons - en les differentes especes. Celui de la premiere, le fer à grandes & grosses lames, mal arrangées, & qui est generalement regardé comme mauvais en qualité de fer, est aussi très mauvais pour l'acier; il est absolument à rejetter. L'acier qu'on en fait ne sçauroit soutenir le marteau; quelque peu qu'on le chausse, dès qu'on le frappe, il tombe en petits morceaux; enfin ce qu'on en peut conserver, est tout plein de crevasses, & de gersûres. Nous avons dit ailleurs que les aciers qui ont fouffert un feu trop long sont, generalement parlant, difficiles à forger; les aciers venus de ce fer sont dans le même cas, quelque peu de feu qu'on leur ait donné; lors même qu'il n'y a encore qu'une partie de l'épaisseur de la barre qui soit devenuë acier, si on retire cette barre du fourneau & qu'on la forge, tout ce qui est acier ne soutient point le marteau, & pour le moins reste très gerseux.

Le fer de la seconde espece, celui dont les lames sont plus petites, plus égales, mieux arrangées, mais qui n'a que des lames; ce ser, dis-je, qui est sont emploie à Paris sous le nom de ser de roche & estimé par les Ouvriers qui sont des ouvrages qui demandent à être nets & polis, est encore un mauvais ser pour l'acier; autant qu'il se travaille bien en ser, autant se travaille t'il mal en

acier. Les aciers qui en viennent ne sont pas tout à fait aussi intraitables que ceux que donne le fer de la premiere espece; mais ils le sont assés pour qu'on ne doive pas chercher à en faire des pareils.

Je suis pourtant parvenu quelquesois à faire d'assés bons aciers de ces sers, mais avant de les mettre dans le fourneau, j'avois fait étirer les barres; je les avois fait changer en d'autres qui avoient la moitié moins d'épaisseur & de largeur; & selon les remarques que nous avons sait ci-devant, ce travail avoit pû changer la qualité du ser & le ramener à être semblable à ceux que nous avons rangés sous d'autres especes, ou à l'en rapprocher.

Si on vouloit, après une préparation pareille, convertir ces sortes de fers en acier, il faudroit surtout avoir attention à leur donner une composition des plus foibles. Ils ne demandent pas non plus une longue durée de feu. Leur conversion s'acheve plus aisément, & plus promptement que celles des autres fers dont nous parlerons dans la suite, mais à peu près dans le même temps que

celle des fers de la premiere espece.

La structure de sers de ces deux premieres especes semble nous sournir les causes de tous ces saits. Ils sont composés de grosses molecules, quelquefois mal arrangées, & qui toujours laissent entre elles de grands espaces. Les soufres & les sels qui agistent pendant l'operation écartent encore des parties qui tiennent déja mal ensemble.

LE FER FORGE' EN ACIER. 165 Ce raisonnement est encore fortissé par l'observation que nous avons rapportée, que le ser de roche, ou de la seconde espece, qui a été forgé & étiré avant d'être mis dans le fourneau, a été changé en acier traitable. En le forgeant une seconde sois on a rapproché ses parties, on a diminué les vuides qu'elles laissent entre elles; il en est resté moins spongieux, moins en état de boire les soufres & d'en loger des amas aussi considerables.

Les fers de la troisiéme espece, qui ont de petites lames, mais deplus quelques espaces occupés par des grains, se changent pour l'ordinaire en bons aciers, surtout si on les fait étirer une seconde fois avant de les mettre dans le fourneau. La plûpart de ces fers n'ont pas besoin néantmoins de ce surcroît de façon; ils ne veulent pas une composition extrêmement forte, ils demandent un feu moins long que celui qui convient à quelques autres especes de fers ; ils se changent en un acier qui prend un grand degré de dureré, & qui est beaucoup plus blanc que celui qui vient des fers dont nous parlerons dans la suite. Car en general les aciers tiennent de la couleur qu'avoient les fers. Les aciers faits de fer brillant sont plus blancs, & ceux qui sont faits de fers ternes, sont plus gris.

La quatriéme espece de ser, celle qui a pour caractere d'avoir des espaces remplis de grains extrêmement sins, & où ces espaces surpassent, ou égalent au moins, ceux qui sont occupés par des lames très petites & moins brillantes que celles des

X iii

fers des deux premieres especes, ces fers, dis-je, sont de ceux qu'on peut le plus sûrement emploier à faire de l'acier. Les aciers dans lesquels ils sont convertis, sont gris, ils se forgent à merveille, ils conviennent aux ouvrages qui demandent à être sinis avec le plus de propreté; il n'est pas aussi certain que ce soient les aciers les plus durs. Ceux de fers de la troisième espece, & quelques-uns de ceux des especes suivantes, m'ont parû quelquesois avoir sur eux l'avantage de ce côté-là. Ils ne craignent point les compositions fortes. Ils sont de tous les fers ceux qui m'ont semblé avoir besoin d'une moindre durée de seu pour devenir acier, & de ceux qui peuvent plus le soûtenir par-de-là le point qui leur est necessaire.

On en trouve aussi les raisons dans leur structure, étant composés de molecules très sines, & parlà les vuides étant multipliés & divisés, les matieres qui sont introduites pendant l'operation, rencontrent une infinité de passages, pour arriver jusques au centre de la barre; & cela sans trouver de locules vuides où elles puissent s'amonceler en trop grande quantité, pour agir ensuite trop puissament contre les parties du fer, pour les empêcher de tenir asse ensemble; de-là vient sans doute que cet acier soutient bien les coups de marteau, lors même qu'il a soussert l'action du seu, & celle des dromes de marteau au suite de suite de suite suite s'action du seu, & celle des dromes de marteau suite s'action du seu, & celle des dromes de marteau suite s'action du seu, & celle des dromes de marteau s'action du seu, & celle des dromes de marteau s'action du seu, & celle des dromes de marteau s'action du seu, & celle des dromes de marteau s'action du seu, & celle des dromes de marteau s'action du seu, & celle des dromes de marteau s'action du seu s'action du s'action du seu s'action du seu s'action du seu s'action du s'action du s'action du seu s'action du seu s'action du seu s'action du s'acti

gues plus qu'il n'en avoit besoin.

Il y a encore une autre raison de ce que ce ser est converti en acier plus promptement que quel-

LE FER FORGE' EN ACIER. 167 ques autres. Tout ce qu'il a de grainé peut être regardé, comme une sorte d'acier naturel, à la verité encore imparfait, mais à qui il faut moins qu'au fer pour être entierement acier. Pour m'assûrer de cette conjecture, j'ai chaussé & trempé très chaud de ces fers. Je les ai ensuite essayés à la lime, il y avoit des endroits, qui étoient ceux, qui avoient des grains avant la trempe, sur les la lime ne mordoit point, ou à peine; ils avoient, comme l'acier trempé chaud, de gros grains blancs & brillants; les endroits qui entouroient ceux ci avoient un grain sin grisâtre qui ne résistoit point à la lime.

Les fers de la cinquiéme espece, ceux qui sont grainés à gros grains, comme les quarillons de Champagne & de Nivernois, font plus long-tems: à être changés en acier que les fers de la quatriéme: & même de la troisiéme espece. Leurs molecules font plus grosses que celles de la quatriéme espece, & apparemment plus serrées, plus difficiles à ouvrir que celles de la troisiéme espece. Il y a de ces: fers qui se changent en des aciers gris, qui se travaillent bien. Je n'en ai point trouvé qui résistent mieux en ciseau à couper le fer à froid. Mais il ne: faut pas leur faire souffrir un feu trop long, autrement ils deviendroient gerseux. Le mieux ausse fera de leur donner une composition moins forte, qu'à ceux de la quatriéme espece. Entre ces fers, furtout entre les quarillons de Champagne & du: Nivernois, il s'en trouve qui étant fers, sont naturellement très difficiles à forger; nous avons fair

une regle generale pour exclure tous les fers de cette nature. J'ai trouvé des fers de Berry de cette espece qui se changeoient dans les aciers les plus durs, les plus sins, & les plus aisés à travailler.

J'ai essayé ce qu'on appelle dans le pays de Foix des fers forts, qui sont des aciers naturels assés grofsiers, ou si l'on veut, des fers qui tiennent de la quatrième & cinquiéme espece, il n'étoit pas possible d'en faire des aciers fins, parceque ceux que j'ai eu, étoient naturellement difficiles à forger.

Les fers de la sixiéme espece, qui n'ont, à proprement parler, ni grains, ni lames, ne sont pas toujours des fers bien sûrs ; il leur arrive assés souvent de devenir des aciers un peu difficiles à travailler. Mais, s'ils ne sont tels que parce qu'ils sont en barres larges, & épaisses, comme nous en avons souvent de fer de Berry, on doit les regarder comme un fer qui n'a pas été assés façonné; il faut les forger pour les réduire en barres plus étroites & plus minces; & cela d'autant plus volontiers que nous avons remarqué ailleurs qu'il y a de l'avantage à mettre au feu des barres minces; outre que les barres de cette épaisseur excessive conviennent à peu d'ouvrages d'acier: après cette façon, ils sont des fers de la septiéme espece, ou en tiennent beaucoup.

Quand les fers de la septiéme espece, les fers dont la cassure est toute sibreuse, ou sibreuse pour la plus grande partie, quand ces fers, dis-je, ne sont point rouvelins, ils donnent des aciers excel-

lens,

LE FER FORGE' EN ACIER. 169 lens, qui ont surtout beaucoup de corps. De tous les fers ce sont ceux qui m'ont semblé demander une plus longue durée de seu, pour être entierement convertis; le seu paroît austi avoir plus d'ouvrage à faire. Avant d'arranger les lames, il faut qu'il coupe les sibres, qu'il en rassemble les parties. Ces sers soutiennent des compositions assés fortes.

Les fers fibreux fournissent seuls assés de combinaisons pour faire quantité d'autres especes de fers; car tantôt les fibres occupent une plus grande, & tantôt une plus petite partie de la cassure; le reste de la cassure est tantôt rempli par de grosses lames, tantôt par de petites, tantôt par des grains. Mais il est aisé de juger de la nature de ces fers par ce que nous avons dit, car les fibres ne sont jamais ce qui les gâte. Si le fer de la quatriéme espece joint à ses petites lames, & à sa grainure fine des espaces occupés par des fibres, il n'en vaudra pas moins; si les fibres se rencontrent avec des lames aussi grandes, que celles du fer de la première espece; ce fer, qui n'aiant que des lames, auroit été mauvais, pourra être passable. Les fibres se rencontrent pourtant quelquesois avec des lames de grandeur mediocre dans certains fers, qui deviennent des aciers assés peu traitables.

Outre les varietés que les differentes figures, ou les differents arrangements des parties, introdnisent dans les couleurs des fers, il y en a où la cassure étant à peu près semblable pour le reste,

ont pourtant des couleurs differentes, qui sont plus ou moins blancs, plus ou moins brillants; le brillant excessif n'est pas toujours d'un bon présage, mais une couleur trop terne, trop noirâtre, est aust souvent un mauvais signe. J'ai éprouvé du fer d'une forge de Normandie, des environs de Caen, dont la cassure avoir un grain égal, mêlé avec beaucoup de sibres; ce fer qui par-la sembloit promettre, s'est converti en mauvais acier; la couleur de ce fer est presque noirâtre.

Une regle generale, & qui peut être regardée comme un réfultat des observations que nous venons de rapporter. C'est que, plus les parties sensibles, dont un fer est composé, sont petites, plus elles sont arrangées regulierement, & plus propre est ce ser à être convertien acier. Les sers composés de petites lames sont bons, & d'autant meilleurs que les lames sont plus petites. Les sers grainés sont d'autant meilleurs qu'ils sont grainés plus sinc. Le ser sibreux, dont les sibres sont les plus sines, est dans cette espece celui qui merite d'être préseré.

Au reste comme la consommation du ser, emploié en ser, est incomparablement plus grande que celle de l'acier, on n'a pas besoin que toutes. les sorges d'un Etat sournissent du ser propre à devenir acier, & on en trouvera de reste de ce dernier genre dans la plûpart des Provinces du Roiaume. Nous avons déja dit, que quand il faudroit avoir recours aux sers de Suede, que l'inconvenient.

LE FER FORGE' EN ACIER. 171 ne seroit pas grand, puisqu'on peut l'avoir, dans nos ports, à peu près au même prix que le nôtre. Mais nous sommes bien éloignés d'être dans cette necessité. J'ai essaie des fers de Berry de plusieurs forges, qui ont bien réussi. J'en essaie de bon du Nivernois. On m'en a apporté des forges d'auprès de Maubeuge, qui a été converti en bon acier; on n'en sçauroit souhaiter de meilleur que celui que j'ai fait avec des fers qui m'ont été envoiés de Vienne en Dauphiné, qui venoient de fonte de Bourgogne; le Dauphiné a aussi les fers d'Allevard qui réussissent parfaitement. Il y a à Painpont en Bretagne une forge dont le fer, qui m'a été envoié, s'est converti en bon acier. Des forges de l'Angoûmois, je n'ai essaié que celui de la forge de Rancogne à quatre lieues d'Angoûleme, qu'on peut hardiment convertir en acier, s'il est communément de la qualité de celui que j'en ai reçu. J'ai éprouvé du fer de la forge du Roc, en Perigord, qui s'est trouvé bon. Je ne connois point de fer plus propre à faire de l'acier que celui que donne la mine de Biriatou, païs de Labour, prés de Baionne; cette mine est negligée depuis long-temps; on en fit en 1716. un essay par ordre de son Altesse Royale, un échantillon du fer venu de cet essay, me fut remis, je l'ai éprouvé en acier qui est du meilleur qu'on puisse souhaiter.

Je pourrois pousser plus loing cette énumeration, mais il suffit qu'on entrevoie que dans la plûpart des Provinces du Royaume on peut faire de

bons aciers. Je pourrois aussi citer des sers de la plûpart de ces Provinces, qu'on doit toujours laisser en ser, & même quoique très-bons en sers: mais les regles que nous venons de donner, aideront à reconnoître ces sortes de sers. Nous le répetons pourrant encore, il ne saut pas s'en sier assex connoissances qu'elles donnent pour entreprendre de convertir à la sois une grande quantité de ser, avant d'avoir sait les essais en petit, comme le troisséme Memoire l'a enseigné.





## SIXIEME MEMOIRE,

Qui contient des observations sur les changemens sensibles qui se font dans le fer, pendant qu'il est converti en acier; sur les précautions avec lesquelles il faut forger le nouvel acier, es le resultat des frais de la conversion du fer en acier.

L est au moins curieux de suivre le ser pendant qu'il se transforme en acier; de voir à l'occafion de quels changements, faits dans sa tissure, 
il prend de nouvelles qualités, & change pour 
ainsi dire de nature; ce sont des observations qui 
doivent, ce semble, aider à mieux connostre les 
caracteres du ser & de l'acier, en quoi ils different 
Pun de l'autre. Mais, outre ce que ces observations 
peuvent avoir d'intéressant pour un Physicien, elles fournissent quelques regles qui ne sont pas inutiles pour la conduite des manusactures. où l'onconvertira le ser en acier.

Avant néantmoins de considerer les différents états par où le fer passe pour devenir acier, considerons celui où se trouve une barre, où la conversion vient d'être operée. Prenons cette barres telle qu'elle est quand on l'a tirée du fourneau,

supposons même qu'on l'a laissé refroidir dans ce fourneau. Que cette barre sur auparavant de ser à lames, qu'elle fût de fer à grains, de fer fibreux, en un mot, de fer doux, ou de fer aigre, elle est devenue aussi cassante que si elle étoit d'acier trempé; quoique large & épaisse, quelques coups de marteau suffisent pour la rompre en deux. Ce que cette remarque a de singulier, c'est que l'acier luimême n'est jamais cassant qu'après qu'il a été trempé, ou ce qui est la même chose, refroidi subitement. On sçait que si on laisse refroidir une barre d'acier au milieu de la forge, quelque degré de chaleur qu'on lui eût donné, on lui trouve une souplesse qui approche de celle du fer; cependant notre barre qui s'est refroidie dans le fourneau ne laisse pas d'être cassante. Nous nous contentons de rapporter ce fait, que nous expliquerons ailleurs, & qui nous aidera lui-même à en expliquer d'autres: mais nous en tirerons une regle, pour connoître si les barres sont entierement converties en acier. Quand elles auront été tirées du fourneau, un Ouvrier les prendra les unes après les autres par un bout; il donnera de celle qu'il tient un grand coup contre la carne d'une enclume; si la barre se casse en deux, elle est acier; si elle résiste au coup, elle a besoin d'être remise dans le sourneau. Il les éprouvera de même toutes, & cette épreuve ne le tiendra pas long-temps. S'il l'aime mieux, il peut encore poser sa barre sur une enclume un peu creuse, ou ce qui revient au même,

LE FER FORGE EN ACIER. 175 mettre sous un des côtés de la barre quelque morceau de ser, entre elle & l'enclume, afin que cette barre porte à saux; il donnera ensuite un coup ou deux de marteau dessus: la barre qui les soutient sans se casser, n'est pas acier jusqu'au centre. Il n'est pas necessaire d'avertir que le coup doit être pourtant plus sort, selon que les barres sont plus

épaisses.

Si on examine la cassure d'une des barres qui a mal foutenu le coup, on la trouvera fort differente de celle qui auroit parû si on l'eût cassée pendant qu'elle étoit fer; au lieu des fibres, & des grains qu'elle eût pû avoir alors, elle a pris des lames qui donnent plus de ressemblances à cette cassure, avec celle du fer commun, ou de la premiere espece, qu'avec celle de toute autre forte de fer ; des yeux peu accoutumés à voir l'acier en cet état, la prendroient moins pour une cassure d'acier, que pour celle d'un fer de mauvaise qualité. Cette cassure a pourrant deux circonstances, par où elle differe: fensiblement de celle des mauvais fers; la premiere, c'est que ses l'ames quoique de grandeur, & de figure irreguliere, sont posées assés regulierement. Leur plan est presque toujours parallele aux bouts de la barre, on ne trouve point qu'ils aient toutes fortes d'inclinaisons comme ceux des lames des mauvais fers; on ne voit point entre elles de vuides aussi considerables.

Mais la seconde difference, bien plus marquée: que la précedente, c'est que la couleur de la cassure:

est plus terne, & plus grise que la couleur de celle du fer commun. Ces lames, qui paroîtroient peutêtre vives à qui n'auroit point fait attention à celles du fer commun, ou à qui il n'en resteroit point d'idée, paroîtront sans éclat, si on les compare avec les lames de ce fer; elles n'ont plus la blancheur des lames du fer, elles sont grisatres, & ternes en comparaison des autres; elles semblent mal polies, il faut bien aussi qu'elles le soient moins, que leurs surfaces soient en quelque sorte plus raboteuses, puisqu'elles réfléchissent la lumiere plus foiblement vers le même endroit. Il seroit naturel d'attribuer cet effet aux matieres qui ont penétré le fer pendant l'opération; il semble qu'elles lardent de toutes parts les lames, dont nous parlons, qu'elles les rendent en quelque sorte herissées.

Ces lames, que montre la cassure, ne sont pas toujours de même grandeur, de même couleur, ni ternes au même point; mais pour suivre les états par où elles passent, nous n'avons qu'à suivre les progrès qui se sont dans le ser pour sa conversion en acier. Arrêtons-nous d'abord à une barre de ser sibreux, qui est le plus éloigné, ou qui semble le plus éloigné de l'acier. Le premier changement sensible qui se fait dans ce ser, car nous ne parlons que de ceux-là, c'est que ses sibres sont coupées; les plus proches de la surface, le sont les premieres, elles sont les plus à portée de l'action des matieres qui entourent ce métal, & ainsi par ordre les sibres sont coupées, sont détruites successive-

ment;

LE FER FORGE EN ACIER. 177 ment; celles du centre le sont les dernieres. Si on casse ce fer avant que la composition air eu le temps d'agir puissamment, la cassure est donc sensiblement de deux tissures différentes. Le milieu & les environs sont fibreux, & ce qui les entoure ne fait voir que des lames. D'abord ces lames ne forment qu'une espece de cordon étroit; ce cordon s'élargit, compose une bande, qui continuant à s'éten-

Mais les lames, venues de la premiere division des fibres, sont blanches, brillantes, telles, en un mot, que celles des fers que nous avons rangés dans la premiere, & la seconde espece; elles sont seulement disposées avec plus de régularité. Aussi les espaces occupés par ces lames ne sont point du tout acier; mais ils ont une disposition prochaine à le

devenir.

Si on continue à faire agir le feu & la composition, ces lames perdent insensiblement de leur blancheur & de leur brillant ; enfin devenuës ternes & grifatres à un point, que nous n'avons pas d'expressions pour déterminer, & qui n'est pas précisément le même dans tous les fers, elles sont acier. Pendant que les lames les plus proches de la surface deviennent de plus ternes en plus ternes, & de plus grises en plus grises, les fibres plus interieures sont coupées pour composer des lames brillantes. Alors on trouve dans la même barre, lames ternes, lames brillantes, & fibres \*. Le cen- \* Pl. 7. fig. ere de la barre perd lui même ensuite ses fibres, il 4

178 L'ART DE CONVERTIR 1 fe trouve occupé par des lames vives & blanches, qui ne seront à leur tour acier que quand elles auront acquis la nuance des autres. Pendant que celles-ci prennent couleur, les autres, qui soutiennent toujours l'action des matieres qui environnent la barre, ne restent pas dans le même état, elles diminuent insensiblement de grandeur, elles deviennent de plus petites en plus petites\*; & si \* Pl. 7 elles souffrent le seu jusqu'à un certain point, elles, disparoissent; elles ne sont plus des lames à nos yeux; ils ne voyent que des grains très-déliés, un peu applatis & d'une couleur plus grisâtre que celle qu'avoient d'abord ces lames, ou que celle qu'ont pris les lames du milieu de la barre.

fig. s.

Tout se passe à peu près de la même maniere. dans la conversion des fers dont nous avons fait la troisiéme, & la quatriéme espece; ils n'ont point de fibres, ils n'ont que des grains fins, & de petites lames. Le premier effet de l'opération est de réduire les grains en lames brillantes, & plus grandes, même que celles que ces fers ont naturellement. Quelques-unes de ces dérnieres semblent se réunir pour en former de nouvelles, arrangées plus régulièrement que celles dont elles sont faites; enfin ces lames perdent par degré leur brillant & leur blancheur. Il semble que le feu a moins d'ouvrage à réunir ensemble des grains, ou des lames déliées, pour en composer de nouvelles lames qu'à couper des fibres, & à les réduire en de + pareilles lames; ce qui aide à rendre raison d'une LE FER FORGE EN ACIER. 179 observation que nous avons rapportée dans le Memoire précédent; sçavoir que les sers sibreux, cu de la septième espece demandent une plus longue chaleur pour être convertis en acier, que ceux de la quatriéme.

On connoît aisément à la simple inspection de la cassure d'une barre, si elle est entierement convertie en acier,& cette façon d'en juger est moins équivoque que celle que d'en juger par la facilité qu'on trouve à la casser, dont nous avons parlé ci-dessus; s'il y restoit très peu de parties de fer, elles pourroient n'avoir pas la force de soutenir le coup. Mais ces parties de fer, quelque peu qu'il en reste, sont aisées à reconnoître à l'œil sur la cassure. Tout ce quiest fibreux est fer sans nul doute, & tout ce qui a des lames trop blanches ou trop brillantes, l'est de même. Quand il y a de pareilles lames, elles sont ordinairement vers le centre de la barre. Si pourtant il est arrivé par quelque accident que la composition ne se soit pas trouvée en quantité suffisante vers quelqu'un des côtés de la barre, soit parce qu'on n'y en aura pas mis, soit parce que le feu aura trouvé entrée dans le creuser, & l'aura consumée, cette partie qui a manqué de ce qui lui falloit pour devenir acier, n'a que des lames brillantes, pendant que les autres endroits. n'en ont que de ternes. \* un al sup une aluer \* Pl. 7.

Les connoissances que donnent les cassures vont se se plus loin, elles apprennent assés sûrement si un acier est de bonne qualité, & si le fer dont il a été

fait est un fer propre à être converti en acier, si cet acier ne sera point gerseux; nous avons dit ailleurs qu'une trop longue durée du feu peut lui don-ner cette mauvaife qualité. La cassure fait connoître si la durée du feu a été trop longue. Si toutes les lames sont disparuës, si onn'y voit plus que des grains \* Fig. 8. ternes \*, l'acier est intraitable. Si au contraire les grains forment seulement un petit cordon au tour de la cassure c'est une marque qu'on a donné à l'acier le degré de cuisson convenable pour le rendre dur, pendant qu'il reste aisé à forger. Mais quand ce cordon s'est élargi jusqu'à former une bande qui a plus de largeur que l'espace ou restent les lames, il est très-rare que l'acier ne soit point gerseux; s'il ne l'est point alors, le fer est d'une excellente qualité. En général il faut que l'espace occupé par les lames soit plus grand que celui qui est occupé par les grains.

Tout ce qui est grainé sur la cassure est, pour ainsi dire, devenu trop acier; mais il faut que certaines parties aient passéle point qui leur convient, pour que d'autres soient presque arrivées à celui où elles doivent aller. Depuis la surface jusqu'au centre, la barre se trouve donc graduée en acier de disserentes qualités. Le degré de celui du centre est asses disserent du degré de celui de la surface. Heureusement que l'à peu près sussit dans la pratique des arts; car il suit de cette remarque, qu'un outil n'est fait nulle part d'acier de même qualité.

Reprenons la fuite entiere des changements qui

LE FER FORGE EN ACIER. 181 se font dans le fer pendant qu'il se convertist en acier, où tous les états par où ses molecules, ou au moins celles que la cassure nous montre, semblent passer. D'abord ont paru des lames blanches, plus égales, mieux arrangées que celles de mê. me couleur qu'on voit dans les mauvais fers. Ces lames deviennent de plus ternes en plus ternes, & en même temps de plus petites en plus petites; enfin elles deviennent si petites, qu'elles ne sont que des grains à nos yeux. Quand elles sont blanches, elles sont encore pur fer. Devenuës un peu ternes elles sont en acier, mais acier encore mou, semblable à celui dont nous avons parlé dans le second memoire, qui prenoit un beau grain à la trempe, mais qui faisoit de mauvais ciseaux à couper le fer à froid. Devenues plus ternes, elles sont de bon acier; deviennent-elles encore plus petites & plus ternes, elles composent un acier plus dur, plus fin, mais plus disficile à travailler. Enfin des lames devenuës presque aussi fines que des grains, sont des marques assés ordinaires d'un acier intraitable.

Tous ces differents ordres de couleur & de grandeur de grains peuvent se trouver dans un morceau d'acier, & s'y trouvent presque nécessairement, s'il est ries épais. Quand le centre change de nature, il y a long temps que les bords en ont changé; d'où il suit que plus le fer qu'on aura choisse d'où il suit que plus le fer qu'on aura choisse de mance, & plus il sera facile de le convertir dans

un acier égal:

Ce que la trop longue durée du feu fair sur les

fers propres à devenir bons aciers, la mauvaise disposition naturelle des parties le fait dans ceux qui n'y sont pas propres à je veux dire qu'il y a des sers, où les lames les plus proches de la surface disparoissent, où elles se changent en grains, avant que les lames intérieures aient perdu leur brillant, & pris la couleur terne qui leur con-\* fig. 9. vient \*. Tels sont les fers de la premiere, & de la seconde espece, leurs molecules boivent trop avidement les soufres & les sels; elles s'en laissent trop aisément pénétrer; ceux qui entrent dans la barre se logent avec tant de facilité dans les premieres parties qu'elles rencontrent, que ce n'est que quand ces parties en sont saoulées que les nouvelles matieres, qui arrivent, pénétrent plus avant. Le fer un peu éloigné de la furface de la barre ne commence à devenir à acier, que quand ce qui en est plus proche l'est trop. Aussi y a t'il de ces barres , sur tout de celles des fers de la premiere espece, qu'on ne peut venir à bout de forger, quoyque une tres-petite partie de leur épaisseur soit convertie en acier.

Les fers à gros grains, comme sont les quarillons de Champagne, & de Nivernois, dont nous avons fait la quatrième espece, en se convertissant en acier, prennent des lames beaucoup plus petites que les autres fers, & sur tout que les fers qui ont un mélange de grainure fine, & de lames. J'imagine que dans les fers à gros grain, chaque grain se change en une lame, au lieu que dans les autres LE FER FORGE EN ACIER. 183 plusieurs grains sins se réunissent pour sormer cet-

Il y a des aciers qui, quoyqu'ils confervent encore beaucoup de lames sont difficiles à sorger. Mais, un peu d'habitude à voir des cassures pourroit faire prévoir ce cas; alors les lames sont sensiblement plus ternes, & plus grises que celles des autres cassures; & il en est de la couleur grissire & terne; comme de la diminution de la grandeur des lames; elles ne doivent l'un & l'autre aller que jusqu'à un

certain point.

Il résulte pourtant de ce que nous venons de dire que des sers de disserentes especes, qui se changent en acier, prennent des lames de disserentes grandeur, qu'ils prennent aussi disserentes nuances de couleur. La disserente nature des sers doit nécessairement introduire des varietés en tout ceci; & elles vont jusques-là, qu'une barre d'un certain fer qui a acquis des lames, qui ont encore une certaine vivacité, un certain degré de brillant, est acier, pendant qu'une barre d'une autre espece de ser, sera toujours restée fer dans les endroits où ses lames auront autant de brillant que celles de la première.

Mais ce qui est à remarquer pour la connoissance des sers, c'est que moins les lames demandent à perdre de leur brillant, moins elles demandent à prendre de couleur grise & terne, pour être converties en acier, & plus l'acier qui vient de ces sers est traitable, mieux il se forge. La cassure d'acier

184 L'ART DE CONVERTIR fait de fer de Suede, ou de fer de la quatriéme espece, qui a eu une juste cuisson, est bien plus brillanre que celle des fers de la premiere, seconde, & cin-

quiéme espece.

Communément parlant le fer le plus sûr est aussi celui qui, au même degré de cuisson, conserve de plus grandes lames; le fer de Suede a encore cet avantage. Il est singulier que la grandeur des lames soit un des caracteres des plus marqués du mauvais fer, & au contraire un caractere des bons aciers. Mais comme nous l'avons assés remarqué, ces dernieres lames sont bien autrement arrangées que les premieres, & ne laissent pas d'aussi grands vuides, elles sont plus pressées les unes contre les autres.

Les observations que nous venons de rapporter, font les plus délicates; celles qui suivent se font remarquer sans qu'on cherche à y donner attention. Souvent les surfaces des barres, qu'on retire du fourneau, ont des inégalités, des especes \*Pl. 7. de gales \* que nous croyons devoir nommer bulfig. 4, 6, 7 les, ou bouillons, puisqu'elles sont produites par G, G, g, g une sorte de bouillonnement qui se fait dans le fer. Ces bulles ou boüillons sont des portions de sphere creuse, ou de spheroide éliptique; elles sont distribuées trés irrégulierement sur les barres, & sont de grandeur fort differente. Quelques-unes n'ont pas une demi ligne, ou un quart de ligne de diametre, d'autres en ont plusieurs lignes. Une barre a quelques fois trois ou quatre groffes bulles, & une

LE FER FORGE' EN ACIER. 18; une infinité de petites; quelquefois on n'y trouve aucunes groffes bulles, elles font toutes petites; quelquefois même, on ne trouve aucunes de celles-ci, mais le cas est rare.

Ces bulles prouvent que le fer a foutenu un grand degré de chaleur, pour être converti en acier, qu'il s'est fait dans la barre des rarefactions considérables, puisque des couches de fer assés épaisses ont été soulevées. Ce n'est pas seulement près de la surface que se font ces boüillonnemens, ils se font jusqu'au centre même de la barre; on y rencontre quelques fois des cavités de pluseurs lignes de longueur, qui tiennent les parties du fer écartées les unes des autres d'une demi ligne,

& même d'une ligne ou deux \*.

J'avois soupçonné que les endroits de la surface des barres, où se trouvent les bulles, étoient ceux sur les les, etoient ceux sur les que les etoient en les amoncelées; mais l'expérience n'a pas verissé cette conjecture. J'ai mis exprès des grumeaux de sel sur des endroits, que j'avois marqué, comptant y faire élever des bulles; il est arrivé précisément, qu'il n'en a point paru sur ces endroits. Les endroits où elles s'élevent, sont probablement ceux où le ser est plus ouvert, ou il a donné plus d'entrée aux matieres sussures, qui venant à se raresser soulevent le fer.

Ces bulles sont ordinairement une marque que l'acier a eu une assés longue chaleur. Quand il a trop long-temps soussert le seu, ou que la composition

A a

\* fig. 7. O.

a été trop active, elles sont en très grand nombre; elles marquent pourtant autant la violence du seu que sa durée. J'ai vû des barres toutes couvertes de bulles, avant d'avoir été à moitié converties en acier; ces barres avoient eu d'abord un seu trèsvis. De sorte qu'il y a apparence qu'elles ne se forment que quand la barre a été bien ramollie, & par cette raison il doit y en avoir d'autant plus que bes barres ont plus souffert le seu. Il s'ensuit encore qu'on convertira le ser en acier sans y faire élever de ces bulles, si on lui donne un seu très moderé, & par conséquent plus long.

Outre cette rarefaction lensible, qui se fait dans certains endroits de la barre, il s'en fait une insensible dans toutes ses parties, la preuve en est que la barre augmente de volume. Ce qu'elle acquiert en épaisseur et mesuré; mais l'augmentation en longueur est mesuré; mais l'augmentala longueur d'une barre de ser avant de la mettre dans le fourneau; aprés qu'elle y a été changée en acier, & qu'elle a été restroidie, je l'ai mesurée, & j'ai trouvé une augmentation de plus d'une ligne &

demie sur une longueur de quinze pouces.

Ce n'est pas seulement le volume de la barre qui croît, pendant qu'elle se conversit en acier; sa pefanteur augmente en même-temps. Cette remarque peut donner des éclaircissements sur les causes de cette conversion. Jai pesé avec toute la précisiona

cette conversion. l'ai pesé avec toute la précision possible un morceau de fer de Nivernois, avant de

LE FER FORGE' EN ACIER. 187 le mettre dans le fourneau. Il pesoit trois livres moins environ un grain & demi. Quand il a été converti en acier, je l'ai pesé avec les mêmes poids, & dans les mêmes balances, alors il pesoit trois livres 128 grains. Comme je ne le pesai que quatre à cinq jours après qu'il eût été tiré du fourneau, j'eus grand soin de le bien essuyer pour le rendre au moins aussi sec, & aussi net qu'il l'étoit la premiere fois. Si cependant, pour plus grande sureté du calcul, on veut bien abandonner près de 22 grains, l'augmentation du poids sera encore de 108 grains, c'est-à-dire de 36 grains, ou d'un demi gros par livre. De forte que pendant l'opération le poids du fer a augmenté au moins d'une 15 partie de celui qu'il avoit auparavant, & cette augmentation ne laisse pas d'être quelque chose. Aiant repeté l'experience sur du fer de Suede, j'ai trouvé à peu près une pareille augmentation, soit de volume, soit de poids.

Nous avons dit que les barres converties en acier sont cassances, quoyqu'on les ait laissé refroidir dans le fourneau, mais nous devons ajouter ici, que quoyqu'elles aient cette proprieté de l'acier trempé, qu'elles n'ont pas celle qui l'accompagne ordinairement, la dureté. On les trouve un peu plus dures, à la lime, que les fers ordinaires, bien moins pourrant que l'acier trempé. Mais si on fait chausser ces barres, & qu'on les trempe, elles prennent toute la dureté que peut avoir l'acier.

Si même lorsqu'elles viennent d'êrre tirées du fourneau, pendant qu'elles sont encore toutes rouges on les trempe dans l'eau froide, elles endeviennent encore plus cassantes; elles perdent leurs lames, prennent une grainure proportionnée au degré de chaleur qu'elles avoient quand elles ont été trempées, mais toujours moins égale, moins belle que celles qu'elles pourront pren-

dre après avoir été forgées.

Quand le feu aura été au fourneau, pendant un temps qui approche de celui qu'on juge nècessaire, on retirera quelques barres; on les essaiera foit en les cassant après les avoir laissé refroidir lentement, soit aprés les avoir trempé; si on veut même on les forgera par un bout, on chaufera ce bout, on les trempera & cassera ensuite. Lorsque ces épreuves, faites sur des barres tirées. à différentes hauteur de notre fourneau, auront fait voir que la conversion est au point où on la souhaite, on cessera de mettre du bois, ou du charbon. Si on ne veut pas faire une seconde fournée, on laissera tout refroidir avant de tirer l'acier; il profitera de la chaleur acquise du fourneau; & alors on ne retirera rien jusqu'à ce que la composition paroisse bien éteinte. Mais si l'acier a eu assés du feu, & qu'on veuille tirer parti de la chaleur du fourneau, on le déchargera sur le champ, en cas qu'il soit construit de façon à pouvoir être déchargé par les côtés. A mesure qu'on retirera les barres, on retirera la composition emLE FER FOR GE' EN ACIER. 189 brasée qui étoit entr'elles. On la fera tomber dans un grand creuset, ou dans quelqu'autre vase où on l'étousser le plûtôt qu'il sera possible; si on la laissoit librement à l'air, elle seroit bien tôt réduite en cendre, & ne seroit plus guére propre à être employée. Mais si on est attentif à l'étouser promptement, elle sera encore en état de reservir.

Enfin pour mettre les barres tirées du fourneau, & reconnues pour être acier, dans l'état des aciers ordinaires, il reste à les forger; il faut rapprocher leurs parties qui ont été trop écartées les unes des autres pendant l'opération. Avant de les forger on les chausse, comme on chausse presque toujours le fer & l'acier avant de les travailler au marteau. Mais quand cet acier n'est pas fait d'un fer d'une excellente qualité, quand il a eu trop de cuisson, on prendra garde de le chauffer trop, il soutiendroit mal les coups ; quantité de parcelles s'en détacheroient, il resteroit gerseux : c'est trop de séparer beaucoup des parties déja mal unies. Plus le feu agit sur quelques corps que ce soit, plus il lui communique de chaleur, plus il separe ses parties. Le plus sûr est même de donner la premiere chaude foible, de ne faire prendre aux barres que le rouge qui commence à passir; mais il ne saut pas les pousser au blanc, à la chaude suan-

J'ai vû des aciers, faits de certains fers, ausquels on pourroit hardiment donner une chaude suan-

te, dés la premiere fois, le plus sûr pourtant est de ne le pas faire.

Pour chauffer même ces barres plus également, & plus précisément au point où on les veut, j'aimerois mieux qu'on les mît dans des fourneaux de reverbere, pareils à ceux où l'on chauffe les barres qu'on veut faire paffer entre les rouleaux de applatisferies, & les couteaux de fendries; & qu'on les y chauffat comme ces dernieres barres au feu debois. J'aimerois, dis-je, mieux cette saçon de les chauffer, que celle de les chauffer à la forge avec le charbon. Cette précaution pourtant ne doit pas être mise, à beaucoup près, au rang de celles qui sont indispensables.

Lorsque l'acier vient d'un bon fer, & qu'il a été fait à propos, on ne trouve guére plus de déchet à le forger, qu'à forger le fer commun; je n'ai trouvé dans l'acier fait de fer de Suede qu'un douziéme de diminution de poids à ramener en billes quarrées des barres de deux pouces de lar-

geur sur quatre lignes d'épaisseur.

Quoyque nous aions conseillé dans le second mémoire & même dans celui-ci d'employer des barres minces par préference, il faut pourtant conserver une certaine proportion entre l'épaisseur & la largeur; si les barres sont trop minces par rapport à leur largeur, il ne sera pas aisé de changer leur forme sous le marteau, il sera difficile de les forger sur leur épaisseur; & si on les sorge, & qu'on veüille ramener ces barres minces en billes

LE FER FORGE EN ACIER. 191 qui approchent de la forme quarrée, on fera faire des especes de plis à la surface de la barre \*; quoy- \* pl. 7. fig. qu'on force ensuite ces plis à disparoitre, l'acier 10. aura un défaut que je ne lui eusse pas soupçonné, mais que j'ai appris par expérience; quand on vient à tremper les outils faits de cet acier, ils sont sujets à s'entrouvrir. On a plus écarté les fibres de l'acier les uns des autres en les forgeant sur la tranche, qu'on ne les a rapproché en les forgeant sur le plat, il en reste qui tiennent mal ensemble. Ainsi quand, en parlant des fourneaux, j'ai dit que des barres épaisses de trois lignes & large de vingt, devenoient acier dans un certain temps, je n'ai pas eu intention de faire entendre que la proportion de 3 sur 20 fût celle qu'on doive choifir, celle de 3 fur 10 vaut mieux.

Au reste les marteaux des forges appellés martinets sont les plus propres à forger ces barres'; ils expedient plus d'ouvrage que les marteaux à bras, & réunissent mieux les parties de l'acier.

Enfin, après que les barres ont été forgées, qu'on leur a eu donné la figure qu'on leur veut, l'usage est de les tremper Ce n'est pas que cette trempe serve à quelque chose par la suite; car toutes les fois qu'on chausse l'actier on le détrempe, & pour en faire des outils, il faut le chausser, mais ceux qui l'achettent sont un peu plus en état de juger de sa qualité, lorsqu'il a été trempe, que s'il ne l'avoit pas été. La saçon de le tremper n'est pas de celles qui doivent entrer en ligne de comp

pte pour l'encherir, puisque tout se réduit à le chausser à peu près couleur de cerise, & lorsqu'il a pris cette couleur à le plonger dans l'eau froide; c'en est alsés pour lui donner de la dureté. Si on le casse après qu'il a été trempé, sa cassure a des grains sins, qui le sont pourtant plus ou moins selon la qualité de l'acier & selon le degré de chaleur auquel il a été trempé; mais il n'est pas temps encore d'examiner les dissernts

effets de la trempe.

Voyons à présent à quoy peuvent aller à peu près les frais de la conversion du fer en acier, afin que ceux qui auroient envie d'en entreprendre des établissements puissent sçavoir en gros, ce qu'ils doivent s'en promettre. Faisons d'abord notre calcul pour Paris, qui est de tous les endroits le moins favorable pour de pareils établissements, & faisons le pour un fourneau où l'on ne puisse convertir que 600 livres de fer à la fois, ce qui n'est pas encore un des cas avantageux. Quand ce fourneau aura été chauffé une fois, six voyes de charbon suffiront pour transformer le fer en acier, si les plaques sont minces, & que le feu soit bien menagé. La voye de charbon coûte à Paris à présent quatre livres dix fols, ainsi pour les six voyes, c'est vingt-sept livres ; c'est la forte dépense. La suye, la cendre, & le charbon pilé sont des matieres à si bon compte, que je ne crois pas, que ce qu'il en faudra revienne à 2 livres. On emploiera 12 à 13 livres pesant de sel Marin, qui à Paris pour-

LE FER FORGE EN ACIER. 198 ront coûter environ 6. livres. Un Ouvrier sera occupé au fourneau deux jours & une nuit, que nous estimons trois jours; donnons encore deux, jours de plus, pour le temps nécessaire à charger le fourneau, à le luter, à piler & sasser les drogues; & payons 20 fols chaque journée de l'Ouvrier occupé à un travail qui ne demande aucune adresse. Ces frais rassemblés se montent à 40 livres, ainsi c'est environ 6 livres 13 sols 4 deniers qu'aura coûté chaque cent de fer pour être converti en acier. Si le charbon ne valoit à present à Paris que 55 fols la voye, comme il y a deux ans, alors il y auroit à déduire 35 sols des frais de chaque cent, qui ne se monteroient plus qu'à quatre livres 18 fols 4 deniers. Aux environs de Paris, où la depense du transport du charbon seroit épargnée, ils ne reviendroient pas à present encoré à davantage. Dans le pays où les forges sont établies, ces frais ne sçauroient monter à 4 livres. Et si l'on ne vouloit point affujettir ceux qui feroient ces établissements utiles à prendre du sel de gabelle, ou qu'on le leur sît donner à peu près au prix coûtant, au lieu de 20 sols qu'il en coute en sel pour cent de fer, il n'en coûteroit pas 5 sols. Mais quand on prendroit lesel aux greniers àsel, il ne faut pas compter en entier celui qu'on employe; si on emploie la vieille composition, il sert plus d'une fois; & si on veut lessiver cette composition, on en retirera encore plus de la moitié du sel qu'on y a mis. Si on craignoit qu'il ne fût

mêlé avec trop de sels alcalis, il n'y auroit qu'à se servir de cendres lessivées pour les compositions, où l'on seroit entrer ce sel. Déduisant donc pour 10 sols de sel par cent, les frais du cent d'acier, ne se montent plus qu'à trois livres dix sols.

Nous n'avons pas fait entrer dans ce calcul les frais de la construction du fourneau, ni ceux des plaques. Ceux de la construction du fourneau, distribués sur plusieurs fournées, iront à très peu de chose. Si les plaques sont faites de bonne terre, elles ne sçauroient aussi augmenter la dépensée de 30 sols par fournée; les mêmes serviront alors plus d'une fois: & si elles sont de fer sondu, elles reviendront encore à moins, quoyqu'elles coûtent davantage de premier achapt, & cela à cause de leur longue durée.

Si au lieu de se servir de charbon, on chausse le sourneau, que nous avons décrit, au seu de bois, l'opération en sera plus longue; mais ce qu'il en coûtera en bois, n'ira pas aussi loin, que ce qu'il en coûte en charbon. Une voye de bois bien menagée entretient le seu dans ce sourneau pendant trois à quatre jours; il en coutera à la verité plus en journées de l'homme occupé à le soigner; mais cette augmentation n'ira qu'à peu prés à la

diminution qui vient de l'autre part.

De forte que si l'Entrepreneur vendoit l'acier dans l'état où il est lorsqu'il sort du sourneau, cet acier ne lui reviendroit pas à un sol par livre:

LE FER FORGE EN ACIER 195 plus que le fer, dont il a été fait. Il seroit de l'interêt des Ouvriers qui mettent l'acier en œuvre de l'achetter en cet état ; ils achettent aujourd'hui en quelque sorte à tâtons; la grainure plus ou moins belle, qui paroît sur les cassures des billes qu'on leur vend, est un signe très-équivoque, comme nous le dirons dans la suite; il savoüent qu'ils ne sçauroient porter de jugement sur la qualité d'un acier, jusqu'à ce qu'ils l'aient employé; au lieu que s'ils prennoient les aciers tels qu'ils fortent du fourneau, sûrement ils ne seroient pas fardés. Les cassures de ces aciers ont des caracteres, ausquels, comme nous venons de l'expliquer, on peut reconnoître ce qu'on doit attendre de ces aciers; bientôt les Ouvriers seroient en état de juger du premier coup d'œil par ces cassures des differentes qualités des aciers. Il ne faut pourtant pas esperer qu'ils achetassent à present l'acier sortant du fourneau, on sera dans la nécessité de le faire forger en barres, ou en billes. On fera même donner à ces barres, ou à ces billes des figures semblables à celles des aciers qui viennent des Pays étrangers; une autre figure arrêteroit le débit; on aura peine même à le vendre au commencement, en le donnant pour être du Royaume. Le préjugé. où sont les ouvriers de Paris sur cet article leur est très-pardonnable; ils sçavent qu'on a fait beaucoup de tentatives inutiles pour convertir nos fers en aciers, & qui pis est, ils ont été trompés plusieurs fois en achettant de ces sortes d'acier. Pour

Bbii

les rassurer, on leur promettra, & on le leur tiendra, de reprendre tout l'acier, dont ils se seront chargés, qui leur aura parû mauvais, & de leur en rendre d'autre poids pour poids. Le préjugéoù ils sont montre qu'il n'est pas indisferent de laisse faire des estais sur des matieres qui ont rapport au bien public à toutes sortes de gens; que de pareilles entreprises ne devroient être permises qu'à ceux dont les talens sont reconnus, & qui ont, ou à qui on veut bien sournir, les secours nécessaires pour la réussite. Ces entreprises manquées deviennent des obstacles considérables, pour ceux qui dans la suite seroient en état d'en faire: réussite de semblables.

1.h Après que nos barres sont tirées du fourneau, on sera donc à present dans la nécessité de les faire forger, & cette façon ne laissera pas d'augmenter les frais. Ce n'est pas qu'elle soit chere par ellemême; mais c'est qu'il y a toujours un déchet en tout fer qu'on forge ; celui ci pourra aller à un douzième; par conséquent nos 600 livres d'acier forgées seront réduites à 550 livres. Ces 550 livres doivent porter les frais qui avoient été distribués sur les 600 livres, & de plus ceux du déchet du fer. Le premier article d'augmentation n'est pas considérable, mais le second l'est. Les frais de la conversion sont augmentés par chaque cent d'acier du prix d'environ 9 livres de fer. Carles cinquante livres de fer qui tombent en pure perte doivent être distribuées sur nos 550 livres.

LE FER FORGE EN ACIER. 197 d'acier. Le fer étant à sa valeur commune, celui qu'on emploie pour l'acier ne contera pas dans les forges mêmes 3 sols la livre, il n'y coute pas davantage à present. Ce sera donc de 27 00 36 sols que les frais de chaque cent d'acier seront augmentés; quand pour cette considération & divers autres, dont nous n'avons pas parlé, l'augmentation iroit à 50 sols, la façon de la livre d'acier

ne reviendroit qu'à dix-huit deniers.

Il y a bien des faux frais que nous n'avons pas fait entrer en ligne de compte, comme le loyer des attelliers où se fera le travail, les gages des Commis préposés à la distribution de l'acier. Ces frais repartis sur l'acier seront d'autant plus petits, que les établissements seront plus considérables; mais. il y a si loin du prix des aciers sins qu'on vend dans le Royaume à celui du fer, qu'il est aisé de voir sans autre calcul qu'on pourra donner le nouvel acier à très grand marché en y trouvant son compte. Pendant que le fer vaut six blancs,, ou trois fols la livre, on vend les aciers fins 18 2 20 fols, & parmi ces aciers chers, nos Ouvriers en trouvent beaucoup de rebut. Si on leur vendoit des aciers aussi fins, parmi lesquels il ne se trouvât pas de mauvais mêlange, dix sols la livre, ils seroient contents de cette difference. Et st on vendoit l'acier dix fols, le profit qu'il y auroit à faire pour les Entrepreneurs sur passeroit beaucoup celui qu'on fait dans les especes de commerce ordinaires.

Bb iij

Pour avoir négligé quelques précautions, & quelquefois malgré les précautions, il peut arriver des accidents à quelques fournées. Il peut se trouver des aciers qui ne seront pas afsés passés, qui ne seront pas convertis à sond, des aciers où il sera resté du ser. Le remede seroit, comme nous l'avons enseigné, de les remettre au sourneau; mais il seroit mieux encore d'avoir, près de sa manufacture, d'autres fabriques où l'on seroit des outils, ausquels ces sortes d'acier conviennent. Ils sont très-propres pour faire des limes, des sauciles, des lames d'épées, & divers autres outils qui valent même mieux, lorsque leur centre est de ser, que lorsqu'ils sont purement d'acier.

A l'égard des aciers qui auront le défaut opposé, ceux qui feront trop passés, qui feront devenus trop aciers, nous enseignerons dans la suite un moyen de les ramener au point où ils doi-

vent être.



### Explication de la fixiéme planche.

LLE représente des morceaux de barres de fer de differentes qualités, qui ont été cassés. Ce qu'on a eu pour objet, ç'a été de mettre sous les yeux les differences de figure, de grosseur, & d'arrangement des parties qui paroissent sur les cassures de differents sers.

La fig. 1. est la cassure du fer que nous avons nom-

mé à grandes, ou grosses lames.

La fig. 2. est un morceau de la cassure du même ser, mais dessiné grosse à la loupe, asin qu'on vit mieux l'irrégularité de l'arrangement des lames, & sur tout qu'il y en a de placées dans differentes inclinaisons.

La fig. 3. est la cassure d'une barre de cette sorte de fer, dont nous avons fait la seconde espece; tout est icioccupé par des lames, moins grandes, & moins irréguliérement arrangées que celles de la sig. précedente.

La fig. 4. est une portion de la fig. 3. grossie à la

loupe.

La fig. 5, est encore la cassure d'une barre d'un fer de la seconde espece, mais dont les lames sont plus petites que celles du fer de la fig. 3.

La fig. 6. est la cassure d'un fer que nous avons plaeé dans la 3. espece. Des lames y sont mêtées avec des

grains.

La fig. 7. représente séparement les lames de la figure 6.

La fig. 8. représente séparemment les grains de la figune 6. La fig. 9. est une cassure du fer de la quatriéme espece, les lames y sont en moindre quantité que les grains.

La sig. 10. est la cassare d'un ser grainé, ou d'un fer de la cinquiéme espece. Ce qui paroît uni, au tour de cette cassure, n'est point de la cassure, c'est ce qui a été coupé avec le ciscau, asin que le ser se cassar plus aisément.

La fig. 11. est la grainure de ce fer vue grossie à la loupe. Cette grainure ainsi grossie représente presque celle du fer que nous avons rangé dans la 6. classe.

La fig. 12. est la cassure d'un morceau de quarillon, on a laissé ce fer dans la cinquiéme classe; sa grainure est cependant plus sine que celle de la fig. 10. 6° a des lames sines.

Fig. 13. Grainure de la fig. 12. Fig. 14. Lames de la fig. 12.

La Fig. 13. est la Cassure d'une barre de fer de la 7. classe, composée de sibres, qui forment des especes de feüilles.

## Explication de la septiéme planche.

E S fig. 1 , 2 , 5 , font encore des caffures de

La fig. 1. est la cassure d'un fer sibreux, qui disser re de celui de la sig. 15. pl. 6. en ce que ses sibres sont plus grosses, & que plusteurs sibres réunies, n'y forment pas des seüilles si dissinctes.

La fig. 2. est la cassure d'un fer où l'on voit des si-

bres, & des grains.



La fig. 3. est la cassure d'un fer où il y a un mélange de grosses & de petites lames, de grains & de sibres.

La sig. 4. est la cassure d'une barre de ser sibreux convertie en acier, seulement en partie. Le premier contout, qui a des lames ternes, & marqué en deux endroits par les lignes ponctuées A A, est ce qui est acier. Les lignes ponetuées B B marquent une sur face de lames blanches & brillantes; les sibres du ser ont été coupées en cet endroit, qui est prêt de devenir acier, mais qui ne l'est pas encore. Le milieu de la barre a conservé toutes ses sibres.

La fig. 5. est la cassure d'une barre de fer de bonne qualité qui a été convertie en acier. On y voit par tout des lames, mais plus petites, & plus ternes près des bords,

que vers le centre.

La fig. 6. est la cassure d'une barre, dont la partie a a, b b, est bien convertie en acier, quoyque la partie a a, cc, soit restée sers ce cela parce que la composition qui couvroit cette derniere partie aiant eu jour, s'est brûsée dans le sour-

neau. G, grosse bulle, g, petite bulle.

La fig. 7. est la cassure d'une barre de ser convertie en acier, mais qui a eu un seu trop long. Ses lames sont trop ternes, & un peu trop petites en quelques endroits, e elle n'a que des grains sins-comme des points. G, grosse bulle, ou bour susture de la surface, g petites boursoussures. La ligne ponétuée O marque une boursoussure, un bouislon qui s'est fait dans l'intérieur de la barre.

La fig. 8. montre la cassure d'une sorte de fer qui prend toujours de très-petites lames en se convertissant en

acier.

La fig. 9. est la cassure d'une barre de fer de la secon-


202


de espece, dont tout le milieu a encore ses lames brillantes, & n'est nullement changé en acier. Ce qui entourre cette partie est converti en acier, mais au lieu des lames, qu'ont les bons aciers, celui-ci n'a que des grains aussi fins que des points.

La fig. 10. est celle d'une barre large qui aiant été forgée sur son épaisseur a pris différents plis p. quoyqu'on esface ensuite ces plis en frapant dessus, l'acier est sujet à s'ouvrir à la trempe; dans les endroits où ils

ent été.







# SEPTIEME MEMOIRE,

Où l'on établit le caractere de l'acier, en quoy il differe essentiellement du fer, & cela en suivant les opérations qui changent le fer forgé en acier.

I L ne me paroît pas qu'on nous ait donné juf-qu'à present d'idée nette de ce qui caracterise véritablement l'acier, de ce en quoy il differe essentiellement du fer. Dans le langage commun des Auteurs qui traitent des matieres metalliques, il est un fer plus pur, un fer plus parfait, un fer plus affiné; Rohault, par exemple, avec cent autres, nous en donne cette dernière idée, qui non seulement n'est pas exacte, mais qui exactement parlant est fausse, si nous jugeons de la finesse, de la pureté du fer, comme de celle de tous les autres metaux. Le metal le plus fin est celui qui est le moins mêlé avec des matieres étrangeres. Affiner l'or, c'est lui ôter de l'argent, ou du cuivre avec lesquels il étoit mêlé; affiner l'argent, c'est de même lui ensever le cuivre, ou les autres matieres étrangeres qui sembloient faire corps avec lui. Selon cette notion commune, & selon ce que nous avons vû dans les memoires qui ex-Ccii

pliquent la manière de convertir le fer en acier, il est évident que l'acier ne doit point être appellé un fer plus affiné, puisqu'il ne paroît pas qu'on enleve aucune matiere terreuse, metallique, ou de quelqu'autre nature au ser qu'on convertit en acier; on lui ajoute plûtôt qu'on ne lui ôte,

& ce qu'on lui ajoute n'est pas fer.

C'est s'exprimer d'une saçon encore plus équivoque que de nommer l'acier un fer plus parfait. Un metal n'est plus parfait en soi, qu'autant qu'il contient plus de sa matiere propre; dans ce sens être plus parfait, ou plus affiné, sont la même chose. Mais si on mesure les degrés de persection d'un metal par rapport à nos usages, que l'état dans lequel il nous est plus utile, soit appellé l'état le plus parfait, on ne trouvera pas encore que l'acier l'emporte sur le fer. Le fer doux nous est aussi nécessaire pour certains ouvrages, que l'acier l'est pour d'autres; si on ne tiroit jamais des mines, que de l'acier, on auroit eu besoin de chercher le secret de changer l'acier en ser, comme on a cherché celui de changer le fer en acier ; autant que ce dernier nous est nécessaire pour les couteaux, cifeaux, rafoirs, haches, pour tous les outils à taillants; autant l'autre nous l'est-il pour les essieux des voitures, pour les bandes des roues, pour les leviers, pour les bâtiments, pour les canons de fusils, en un mot, pour tous les ouvrages qui ne doivent pas être cassants. Par rapport même à certains ouvrages, le fer aigre pourroit être LE FER FORGE' EN ACIER. 205 regardé comme plus parfait que le fer doux, par rapport à tous ceux à qui il importe peu d'avoir de la fouplesse, & qu'on veut très-polis.

Nous avons deux manieres de mieux caracterifer l'acier, sçavoir ou par se esfets, ou par la nature même de sa composition. Nous le distinguerons d'abord du ser par ses proprietés sensibles, par celles que les expériences les plus communes découvrent. Nous verrons ensuite en quoy consiste sa nature intime, d'où il tire les proprietés qui lui sont particulieres; des réslexions sur les opérations qui l'out renda acier, doivent naturellement nous conduire à ces connoissances.

Ce qui distingue le plus sensiblement l'acier du fer, e'est de ce qu'après avoir été chaussé jusqu'à un certain point & étant ensuite trempé dans l'eau, ou dans quelqu'autre liqueur froide, ou qu'en general étant refroidi subitement, il prend une dureté considérable, & qu'il devient en même-temps cassant; que si on le casse dans un des endroits, où il a été trempé, les surfaces de la cassure paroissent remplies d'une infinité de grains, qui à la vûe simple semblent approcher de la figure ronde. Tout cela n'arrive point au ser qui a été chaussée & trempé dans les mêmes circonstances que l'acier.

Si on laisse refroidir l'acier dans le même foyer ou il a été rougi, si on ne le trempe point, on nepeut plus le distinguer du ser par les signes précedents; il est presque aussi mou qu'un ser doux.

il ne résiste guére davantage à la lime ; il y résiste pourtant toujours un peu plus, & c'est la raison Pour laquelle les Ouvriers qui font d'acier certains ouvrages qui pourroient être faits de fer, des boucles, par exemple, les vendent plus cher. que la difference du prix des matieres ne le demanderoit, parce que le travail en est un peu plus long. L'acier alors n'est guére plus cassant que le fer, sa cassure n'a plus des grains pareils à ceux qu'elle cût eu, s'il eût été trempé, elle differe pourtant toujours de la cassure des fers communs. Jamais on n'y voit de lames brillantes, & jamais elle n'est couverte de grosses fibres, comme celle du fer doux; quand elle a des fibres elles sont fines, mais pour l'ordinaire elle a quelque ressemblance avec celles des fers à grains; si elle en differe, c'est principalement en ce que ses grains sont plus ternes.

Une difference moins sensible que les précedentes, mais connuë des Ouvriers qui travaillent le fer & l'acier, c'est que l'acier s'échausse plus aisément; à feu égal, il prend plus vîte la couleur qui dénote un certain degré de chaleur que

ne feroit du fer de pareille groffeur.

Ces differences du fer à l'acier sont aisées à appercevoir, il nous faut chercher celles sur lesquelles la vûë n'a point de prise, c'est-à-dire, ce que la composition intime de l'acier a de particulier. Nous n'avons point de voye plus sûre pour arriver à le découvrir, que d'observer les chanLE FER FORGE' EN ACIER. 207 gements qui se sont faits dans le ser qui a été remdu acier, comment les matieres emploiées à cette conversion ont operé; suivons donc les procedés que nous avons rapporté en faisant quelques

réflexions sur leurs circonstances.

On renferme des barres de fer dans un creufet; chaque barre y est entourée par une composition qui contient beaucoup de matieres sulfureuses, ou inflammables, & de matieres salines. On chauffe ce fer jusqu'à devenir rouge, ou rouge blanc. Le feu dilate le fer, à mesure qu'il le pénétre; il écarte ses parties les unes des autres; mais à mesure que les parties du feu entrent, elles font entrer avec elles des parties sulfureuses. Le feu n'est lui-même que des parties sulfureuses, mais toutes les parties de cette nature que le feuporte avec lui, ne sont pas enslammées au point nécessaire pour les consumer ; le feu de nos cheminées ordinaires en donne la preuve. La suye qui y est déposée, a été mêlée avec la flamme, elle: en a fait partie, & est cependant restée une matiere trés combustible.

Les parties sulfureuses n'entrent pas seuses dans le fer, elles sont accompagnées de parties salienes. Le degré de chaleur qui est assés violent pour forcer ces sels à se sublimer jusqu'au dehors du fourneau, comme nous l'avons rapporté ailleurs, a sans doute assés de force pour les saire pénetrer dans le fer, qu'ils entourent. De plus les matienes sulfureuses sont des vehicules qui aident exacts

208 L'ART DE CONVERTIR tremement lessels, on sçait combien elles peuvent augmenter leur volatilité. Mais ici le secours est apparemment réciproque, les sels facilitent l'introduction des soufres, comme les soufres facilitent la leur; ils sont connus pour de puissants dissolvans du fer. Le fluide enflammé dans lequel ils nagent se trouve par leur moyen en état d'agir plus efficacement contre le fer, de s'y ouvrir plus aisément des routes; aussi rendons-nous des compositions plus actives en ajoutant des sels à des matieres qui en contiennent déja. Mais les sels seuls agiroient foiblement, s'ils n'étoient portés ou poussés par les parties sulfureuses, ou plusôt ils n'agiroient point du tout. Nous l'avons vû par les expériences que nous avons faites avec des sels seuls, & que nous avons rapportées dans le premier Memoire; le mêlange des huiles & des

sels y a été prouvé absolument nécessaire.

Il est donc visible que des soufres, & des sels s'introduisent dans le fer qui est en place pour être converti en acier; que la conversion du semin qu'ont fait les parties sulfureuses & falines, & que quand il est devenu entierement acier qu'elles l'ont penetré jusqu'au centre. Plus on continue à chauffer cet acier, plus on lui donne les qualités d'acier. La conséquence à laquelle on est conduit nécessairement, & que nous avons déja tirée par avance, ou au moins insinuée dans quelques uns des Memoires précedents, est donc que l'acier con-

fideré

LE FER FORGE EN ACIER. 209 fideré dans le temps où on le retire du fourneau, est un fer plus pénétré de soufres & de sels que le fer ordinaire; car on n'imaginera pas qu'il y a une circulation continuelle, qu'il fort continuellement autant de parties sulfureuses & salines du fer, qui est en opération, qu'il y en entre; & pour peu que cette idée, qui n'est appuyée sur aucunes preuves, donnât de scrupule, il seroit levé, si on se rappelle une des observations du Memoire précedent; sçavoir que le fer qui a été converti en acier a augmenté de poids. Cette augmentation, quoyque peu considérable, ne scauroit être attribuée qu'aux nouvelles matieres qui s'y sont introduites, & qui ne peuvent être que des portions de celles, dont il étoit environné.

L'acier nouvellement fait, l'acier qui vient d'être tiré du fourneau, qui n'a pas encore fouffert le marteau depuis qu'il est acier, differe donc du fer parce qu'il est pénétré de plus de parties suffereuses & salines; pour remettre cet acier dans l'état de celui qu'on façonne pour nos usages, il ne reste qu'à lui donner une chaude & à le forger. Le marteau rapproche ses parties, qui pendant la transformation avoient été trop écartées, & le rend tel que si on le casse ensuite, soit après l'avoir laissé refroidir doucement, soit après l'avoir trempé, sa cassure est différente de celle qu'avoir trempé, sa cassure est différente de celle qu'avoir tempé, sa cassure est différente de celle qu'avoir tiempé, sa cassure est différente de celle qu'avoir été forgé.

Le seul doute qui pourroit rester sur la nature de l'acier seroit donc de sçavoir si celui qui

L'ART DE GONVERTIR vient d'être forgé differe du fer par la quantité des matieres sulfureuses & salines, dont il est pénétré, comme il en differoit lorsqu'il a été tiré du fourneau. Si pendant qu'on l'a chauffé immediatement sur les charbons, on n'en a pas chassé les matieres qui s'y étoient introduites; enfin si les coups de matteau n'achevent pas d'exprimer ces mêmes matieres, lorsqu'ils resserrent les parties de notre metal. Au moins paroîtra-t-il probable, que plus on chauffera l'acier long-temps, sur les charbons, plus on le chauffera de fois, plus on le chauffera violemment, & plus on le dépouillera de ses soufres, & de ses sels, & plus en même temps on lui ôtera de sa qualité d'acier, plus on le rapprochera de l'état du fer. Ces dernieres conséquences ne sont pas seulement probables, elles sont certaines par l'expérience, & sont elles mêmes des preuves que l'acier ne disfere du fer, que parce qu'il est chargé de matieres que le feu lui peut enlever. Les meilleurs aciers s'affoiblissent, si on les remet au feu plusieurs fois. Enfin il n'est point d'acier qu'on ne détruise, qu'on ne ramene à être fer, si on lui fait soutenir un trop violent degré de chaleur, ou une chaleur moins forte, mais trop longue. Tous les Ouvriers le sçavent, ils appellent un acier surchaussé, celui qui, pour avoir trop souffert le seu de la forge, a presque perdu les proprietés de l'a-cier, ou dans lequel elles sont très-affoiblies; & ils appellent un acier pâmé, celui qui, pour avoir

LE FER FORGE' EN ACIER. 211 été chauffé encore davantage, n'est plus en état de prendre de dureté à la trempe. Cet acier, exactement parlant, est redevenu ser. Les Ouvriers négligents, ou distraits ramenent asses souvent, & sans le vouloir l'acier à l'un & à l'autre de ces états; il m'est arrivé plus d'une sois en causant avec eux de leurs faire oublier de tirer à temps du seu l'acier destiné à quelque outil, cet acier sur lequel le seu avoit trop agi, devenoit inutile pour l'usage auquel on l'avoit destiné.

Mais ce seroit trop étendre ces conséquences, que de croire qu'une chaude ou deux peuvent enlever à l'acier les soufres & les sels qu'il a de plus que le fer. Si ces soufres l'ont bien pénétré, ils peuvent soutenir une longue action du feu sans se consumer, la nature de celui qu'on a emploié est telle. Quand on retire les barres des creusets où elles ont été renfermées pour être converties en acier, après deux, trois & quelquefois après plus de 8 à 10 jours de feu, on trouve les matieres, qui séparent les barres de fer, encore trèsenflammées, capables de flamber encore; quoyqu'elles aient brûlé pendant si long tems. Il est vrai qu'elles ont été renfermées dans les creusets assés exactement bouchés, que peu de parties pouvoient s'en distiper. Mais quand la même matiere inflammable a pénétré jusqu'au centre des petites parties du fer, n'y est-elle pas aussi close que dans les creusers, lui est-il plus aisé de s'évaporer : le fer, qui boit les soufres avec avidité, ne les retien-

tiendra-t-il pas bien autrement que le charbon où

la suye les retiennent?

Il paroît donc bien établi que l'acier a plus de foufres que le fer; il faut une opération de plus pour le dépoüiller de ses soufres, que pour dépoüiller le fer des siens. Je veux dire que si on chausse crop le fer, qu'on le brûle, qu'on le réduit en écailles, ou en macheser. Si on chausse trop l'acier, on le réduit à être ser, & ce ser qui a été acier, comme le ser qui n'a jamais été que fer, pour être réduit en écailles, ou en macheser

doit être trop chauffé ou brûlé.

On dira des sels tout ce que nous venons de dire des soufres, que non seulement l'acier en est plus pénétré que le fer, quand sa conversion vient d'être operée; mais qu'il demeure pénétré de ces mêmes fels, tant qu'il subsiste acier. De là vient: que les sels les plus fixes sont nécessaires pour changer le fer en acier plus dur , & plus durable. Nous avons rapporté dans le premier Memoire, qu'aveccertains sels nous avions changé le fer en un acier, qui après avoir été forgé une seule fois avoit de la dureté, & un très beau grain, mais qui étant chauffé & forgé une seconde fois étoit méconnoissable, & qu'après la troisseme chaude, on ne le trouvoit plus, ou presque plus, acier. Le défaut: ne dépendoit point des matieres sulfureuses, j'y avois emploié les mêmes, & en mêmes doses, que dans d'autres experiences, où le fer avoit été transformé dans l'acier de la qualité la plus duEE FER FORGE EN ACIER. 213. rable; c'étoient donc des fels que naissoient ces différences. Ces aciers si peu fixes, car on peut bien leur donner le nom, étoient l'ouvrage de fels trop volatils, ou devenus tels par quelque circonstance.

On rencontre des aciers qui pendant qu'on les forge & chausse, répandent une odeur de soufre semblable à celle du soustre commun. Les acides vitrioliques, & la partie huileuse du fer s'y sons réunies en proportions nécessaires pour composer ce soustre. Pai fait de ces sortes d'aciers, en entourant le fer de beaucoup de vitriol, & de charbon en poudre mêles ensemble; ils sont & difficiles à travailler, & peu durables. La composition a été abreuvée d'eau sorte, dans une de nos expériences du premier Memoire, elle a changé le fer en un acier qui n'a pu soutenir deux chaudes:

Aussi le sel marin, qui est un des sels des plussixes, celui qui s'unit le mieux au ser, celui qui y tient davantage, est de tous les sels celui que les expériences nous ont montré être le plus propre à contribuer à changer le ser en excellent acier. Mais si on me demandoit si le sel dont le ser a été empreint a conservé sa nature de sel marin; si même, avant de s'introduire dans le ser, il n'a point changé de nature; si l'acide du sel marin, détaché par la violence du seu, joint aux parties huileuses sournies par les matieres dont ils est environné, n'a pas sormé un sel ammoniac.

qui s'est introduit dans le fer, ou si le sel marin s'introduit tel qu'il est ? c'est sur quoy on ne sçauroit prononcer avec autant de certitude. Les observations ne peuvent pas aller jusques là ; elles nous ont pourtant appris que la chaleur de nos fourneaux est suffisante pour sublimer le sel marin jusqu'au dehors de ces fourneaux ; peut-être ne lui est-i! pas plus difficile de le contraindre à s'engager dans le fer, dont les parties sont plus écartées, que dans le temps où il est froid. Si cependant on vouloit soutenir que les sels qui pénétrent le fer, ne sont que des especes de sels ammoniacs, on n'avanceroit rien que de très probable; notre fer est environné des matieres avec lesquels on compose cette sorte de sel. Mais peutêtre est-il plus probable encore qu'avec ces sels ammoniacs, il s'introduit dans le fer, non seulement de l'acide du sel marin, mais du sel marin même en substance, comme nous voyons qu'il s'en sublime, & que l'acier a une qualité d'autant plus durable qu'il y est plus entré de cette sorte de fel.

Si on vouloit soutenir, au contraire, que les sels qui s'introduisent dans le fer pendant notre opération sont des sels alcalis qui absorbent ensuite les acides de notre metal, peut-être seroit-ce une proposition qu'on pourroit désendre, quoyqu'elle paroisse moins s'accommoder avec la plûpart des faits que nous avons rapporté. Mais pour nous en tenir à ce qui est incontestable, contentons-nous LE FER FORGE'EN ACIER. 215 de voir que l'acier differe du fer en ce qu'il est pénétré de plus de soufres, & de sels, & qu'entre les aciers, les plus durables sont ceux qui sont l'ouvrage

des sels les plus fixes.

Nous avons vû que la figure & l'arrangement des parties du fer ont été changés à mesure que nos matieres sulfureuses & salines l'ont pénétré; qu'il eût des fibres , qu'il eût des grains , tout a été disposé de façon que la cassure montre des lames, plus ternes que celle des mauvais fers, & arrangées avec plus de regularité. Le poids du fer a augmenté, & son volume a aussi augmenté en même-temps; d'où il suit que ses parties ont été plus écarrées les unes des autres; les matieres qui s'y sont introduites les ont séparées, les ont divisées; & plus l'opération continue, plus le fer est tenu environné des matieres propres à le convertir en acier, & plus les parties du metal sont divisées La preuve s'en tire d'une des observations du Memoire précedent; sçavoir que du fer qui a été converti en acier, & dont la cassure a des lames d'une certaine grandeur, fera voir sur sa cassure des lames plus perites, si on continue de lui donner le feu plus long-temps, & enfin les lames deviendront fi petites, elles auront été divisées en tant de parties, qu'elles ne paroîtront plus que des grains. Les lames qui sont proches de la surface sont toujours plus petites que celles qui font vers le centre, les premieres ont été attaquées pendant plus longtemps, & par une plus grande quantité de parL'ART DE CONVERTIR ties sussesses sussesses sussesses pouvons donc conclure qu'il reste moins de grumeaux dans l'acier que dans le fer, il a été, pour ainsi dire, mieux charpi; il conserve cette sorte d'arrangement de parties tant qu'il demeure acier: on a beau le frapper, les parties metalliques restent toujours séparées par les matieres étrangeres. De la laine bien cardée aura beau être comprimée, elle ne formera pas les grumeaux qu'elle formoit avant qu'on la cardât.

L'acier même qui pour avoir été trop chauffé est redevenu ser, conserve des vestiges de cette disposition qui a été dans ses parties. Si il a été de nature à devenir un ser fibreux, les fibres qu'on lui trouve sont incomparablement plus sines, que celles du ser ordinaire de pareille qualité; des parties qui ont été plus divisées se réunissent pour sormer

des fibres plus déliées.

La railon pour laquelle l'acier prend un plus grand degré de chaleur que le fer, pendant la durée du même feu, se présente, pour ainsi dire, d'elle-même. Un metal qui peut donner un plus grand nombre de passages à la matiere du feu, qu'un autre metal, & qui est en même temps chargé de plus de matiere instammable, doit être plûtôt échaussé dans toutes ses parties.

Quand nous avons examiné les differentes fortes de fers par rapport aux dispositions qu'ils ont à devenir aciers, nous avons trouvé que les uns ne pouvoient jamais être changés qu'en de mauvais

LE FER FORGE' EN ACIER. 217 aciers, que d'autres en pouvoient donner d'excellents, qu'il y en a dont la transformation est faite en moins de temps que celle des autres. Alors nous avons fait entrevoir les raisons de ces differents effets des matieres sur differents fers, mais nous pouvons à present nous faire des idées plus nettes des causes de ces differences. Le résultat du Memoire dont nous parlons a été, que ce soit que les fers fussent du genre des fers à lames, soit de celui des fers fibreux, ou de celui des fers à grains, que les fers de chacun de ces genres sont d'autant plus propres à devenir d'excellents aciers, que les molecules dont ils sont composés sont plus petites. Les fers qui ont les plus petites lames sont préferables à tous les autres fers à lames. Leurs molecules déja très divisées, peuvent être divisées au point quedemande l'acier sans l'introduction d'une si grande quantité de matiere étrangere; il en est de même du fer de chaque autre classe.

Les fers qui ont une grainure inégale doivent faire des aciers inégaux, des aciers difficiles à travailler. Les matieres fulfureuses & salines auront pénétré de reste les petites molecules, quand les grosses, qui sont à même distance de la surface que celles-ci, n'auront pas été suffisamment penetrées. Si les molecules sont extremement grosses, comme celles du ser à grandes lames, que ces molecules soient, comme elles le sont toujours, séparées par de grands vuides, elles ne tiendront plus assés ensemble, quand la masse du metal au-

ra pris le degré de rarefaction qu'elle prend pour devenir acier. Il est aisé de même de voir pourquoy certains fers sont changés en acier, en moins de temps que d'autres: ce que nous avons reconnu de la nature de l'acier en general, s'applique-

ra aisément à chaque cas particulier.

Souvenons nous donc que l'acier loin d'être un fer plus affiné, un fer plus pur, comme on l'a voulu jusqu'à present, n'est qu'un fer plus penetré de parties sulfureuses & salines, & dont les molecules sont plus petites, mieux charpiés que celles du fer ordinaire. Tout cela a été établi par la composition même de l'acier, par ce qui se passe dans le fer pendant sa transformation. Une sorte de composition de l'acier l'a encore prouvé, lorsque nous avons fait remarquer que la grande violence du seu ramene l'acier à être fer, mais le Memoire suivant donnera à cette derniere preuve, toute l'évidence que des preuves physiques peuvent avoir; nous y vertons au moins aussi clairement la maniere de décomposer l'acier, que nous avons vû celle de le composer.





# HUITIEME MEMOIRE,

Où par la décomposition de l'acier, on acheve d'esablir que sa difference essentielle d'avec le fer consiste en ce qu'il est plus peneiré de parties salines & sulfureuses. Et où l'on donne en même-temps le moyen de raccommoder la plupart des aciers desectueux.

'Objet de tous nos Memoires precedents a été d'apprendre à changer le fer en acier, de faire voir ce qui se passe dans le fer, pour opérer cette transformation; dans celui ci nous allons travailler à desfaire notre ouvrage, à ramener l'acier à être fer. Si on croioit ne pas connoître encore assés sa nature, qu'elle n'eût pas paru sufffamment éclaircie par sa composition, sa décomposition va, je crois, la mettre dans toute l'évidence qu'on peut raisonnablement demander. Il est heureux en Physique quand ces deux voyes opposées concourrent à manisester les principes des corps; mais ce qui n'est pas moins heureux icy, c'est que la façon de décomposer l'acier, dont nous voulons parler, fait en même-temps la matiere d'une des parties des plus utiles de notre

210 L'ART DE CONVERTIR art; & c'est d'abord par rapport à l'utilité donc elle doit être dans la pratique que nous l'allons. considerer.

Nous avons parlé tant de fois d'aciers difficiles à travailler, d'aciers qui après avoir été forgés restent gerseux, qu'on a compris de reste, que c'étoit-là de tous les défauts le plus à craindre, & celui qu'on est le plus souvent exposé à rencontrer; il y a des fers qui, quelque chose qu'on fasse, ne donnent jamais que de ces mauvais aciers, aussi les avons-nous exclus. Mais nous avons vû que les aciers venus des meilleurs fers auront cette mauvaise qualité, si les matieres qui ont agi sur ce fer n'ont pas été emploiées en quantité, & en dose convenables, qu'une trop longue durée de feu peut produire le même mal. Nous avons à la verité tâché de donner des regles; mais comment s'assurer que les Ouvriers seront toujours assés attentifs à les suivre? si cependant ils y manquent, on est exposé à des pertes qui peuvent renverser. des établissements qui eussent été avantageux. Dans les nouveaux établissements tout est à craindre, sur tout parmi nous, dont le caractere n'est pas d'avoir la patience de surmonter les difficultés.

L'acier, en general, est presque toujours moins aisé à travailler que le ser, or dès que l'acier disserdu ser, parce qu'il est plus penerré de parties sulfureuses & salines, il est naturel de penser que plus l'acier se trouvera chargé de ces parties, & plusil sera dissercie à mettre en œuvre. Cet acier dissi-

LE FER FORGE EN ACIER. 228 cile à travailler, comme nous l'avons repeté tant de fois, est celui qui a soutenu l'action de trop de matieres sulfureuses & falines, ou une action trop longue de ces matieres, c'est-à-dire, que c'est celuidans lequel ces matieres se sont introduites en tropgrande quantité. Il devient, pour ainsi dire, trop acier, il n'a plus assés de molecules de fubstance metallique, de substance ferrugineuse par rapport aux molecules des matieres étrangeres; les parties metalliques se trouvent trop séparées les unes des autres. Si on chauffe un tel acier, ce qu'il faut toujours faire pour lui donner la forme d'outil, le feu écarre encore les unes des autres des parties déja trop écartées. elles ne tiennent plus afses ensemble pour soutenir le marteau, & rester liées; l'acier se creve, se fend fous les coups, ou au moins reste plein de fentes & de gersures dans les endroits où ses parties étoient.

La cause du mal connuë met au moins en chemin d'y chercher le vrai remede; il étoir bien naturel de râcher d'en trouver un qui empêchât d'êtreinutiles des aciers qui ne sont devenus tels que parle désaur de prudence, ou d'attention des Ouvrierspour rendre ces aciers plus traitables, moins rebelles, selon le raisonnement précedent, tout se réduisoit à les dépoüiller de ce qu'ils s'étoient chargésde trop de souses de sels.

le moins adherantes:

L'expedient qui me vint le premier en idée, « qui fembloit y devoir venir le premier, fur demettre des aciers difficiles à travailler au milieu de-

charbons bien allumés, & de leur faire fouffrir ce feu aussi long-temps que l'experience le montreroit necessaire, que de la sorte on parviendroit à brûler les soufres & à faire évaporer les sels superflus. C'est beaucoup que le raisonnement mette dans la bonne voye, on n'en doit pas attendre, en matiere de Physique, qu'il fasse tout prévoir. Inutilement, exposai-je mes aciers à un feu long, soit doux, soit violent; ils s'y bruslerent en partie, il v eur un déchet considerable par les écailles qui s'en detacherent, & leurs défauts ne furent point ou peu corrigés. Je ne doutai nullement que si, après avoir soutenu ce seu, ils étoient resté intraitables, que ce ne fut parce que l'huile & les acides du charbon avoient rendu à leurs parties interieures autant de ces matieres que la chaleur leur en avoit enlevé. C'est cette derniere réflexion qui m'a presque conduit en vrai denouement, qui est tout ce qu'on peut désirer de plus simple. Il ne suppose aucun appareil de procedés, aucune complication d'opérations, il n'a rien de ce qui peut donner un air de merveilleux, mais il n'en sera que plus utile pour la pratique. Il falloit enlever à l'acier ses soufres & ses sels superflus, le seu étoit le feul agent, à qui on pût avoir recours ; mais il falloit empêcher que les matieres enflammées ne rendissent autant de soufres & de sels à l'acier que le feu lui en enleveroit, c'est ce qu'on devoit esperer d'empêcher dès qu'on feroit extremement chauffer l'acier, sans l'exposer à l'action immeLE FER FORGE' EN ACIER. 223 diate de la flamme. Suivant cette idée, je renfermai des aciers les plus intraitables dans des creusets, ou dans des caisses de terre; je lutai les creusets & les caisses de toutes parts, de façon que la flamme n'y pouvoit avoir aucune entrée: quand ces aciers y eurent soutenu une certaine durée de seu, que nous déterminerons assés précisément dans la suite, ils se laissenent travailler aussi aisément que l'on le pouvoit souhaiter; après avoir été forgés, on ne voioit plus sur leurs surfaces ni sentes, ni gerfures.

J'ai repeté plusieurs fois cette experience avec le même succés; il est cependant arrivé dans quelques circonstances que l'acier s'est écaillé, & cela lorsque la flamme a pu s'infinuer dans les creusets, ou lorsque le feu a été trop violent. J'ai donc crû devoir chercher à rendre l'opération non seulement plus sûre, mais encore plus prompte. Les experiences qui ne réuffissent pas, par rapport à ce qu'on cherche, ont souvent d'autres usages, quand on veut bien être attentif à leur succés. Lorsque j'airâté les differentes matieres, par rapport à la conversion du fer en acier, j'en ai éprouvé quelquesunes, que j'ai reconnu entierement incapables d'y contribuer, mais j'ai observé, & j'ai eu soin d'en avertir dans le premier Memoire, que quelquesunes de ces mêmes matieres étoient propres à adoucir le fer, & qu'elles auroient dans la suite leurutilité; aussi allons-nous commencer à apprendre: à en faire usage. Aiant donc observé que diverses

matieres terreuses & très alcalines augmentoient la foupplesse du fer, il étoit naturel de penser qu'elles rendroient les aciers plus traitables. Les raisonnements rapportés ci-dessus devoient fortiser cette idée, des matieres qui boivent avidement les soufres & les sels devoient être propres à dépoüiller l'acier

de ce qu'il en a de trop.

J'ai donc essayé l'effet que produiroient sur l'acier diverses sortes de matieres terreuses; j'ai arrangé dans des creusets quarrés des lits de barres d'acier intraitable, je les ai separés les uns des autres par des lits de ces matieres. Dans quelques creusets c'étoit de la marne en poudre, dans d'autres de la glaise, dans d'autres de cette craye, que nous nommons communément Blanc d'Espagne, dans d'autres de la chaux vive, dans d'autres de la chaux éteinte, dans d'autres du plâtre, dans d'autres du verre pilé, & dans d'autres de la chaux d'os, c'est-àdire, des os brussés au point de se laisser reduire en poudre. Après avoir bien luté les creusets, je leur ai fait soutenir la chaleur que j'ai crû convenable. La plupart de ces matieres ont contribué à rendre l'operation plus prompte,&ont parfaitement adouci les aciers, mais la chaux d'os, & la craye ont pourtant merité la préference.

Les terres qui contiennent plus de sels, comme la marne & la glaise ont eu un effet plus lent, & ont même quelquesois fait écailler l'acier. Le plâtre a encore plus mal réussi; il l'a fait fondre, lorsque j'ai donné une chaleur un peu vive, &

LE FER FORGE' EN ACIER. 225 à une chaleur moderée, il l'a fait écailler considérablement. Le verre en poudre ne m'a point pa-

ru contribuer à adoucir l'acier.

Soit qu'on choisisse la chaux d'os, soit qu'on prenne la craye, ou quelque autre matiere terreuse, ce ne sont pas des matieres qui encheriront fort l'operation. La craye coute peu; pour la chaux d'os, nous indiquerons dans la suite de cer ouvrage la façon simple de la préparer, & où on se peut sournir abondamment de quoy la faire; comment il faut la réduire en poudre. On verra alors qu'il n'y a pas à apprehender que la consommation en soit considérable; ce détail se trouvera placé dans un endroit où il est encore plus important qu'ici. Nous ajouterons seulement qu'avec cette poudre on mêlera environ le tiers du poids de poudre de charbon. La raison qui engage à ajouter du charbon se trouvera encore expliquée dans l'endroit auquel nous renvoyons.

Nous avons déja dit que nous avons disposé ces poudres dans des creusets, lits par lits avec les barres d'acier; mais pour le travail en grand, on les mettra dans les sourneaux même où l'on renserme les barres qu'on veut converir en acier, & cela précisément comme nous l'avons enseigné ailleurs pour faire l'acier; & on lutera les creusets de ces sourneaux avec les mêmes précautions.

A l'égard de la force, & de la durée du feu qu'on doit donner aux barres d'acier pour corriger leur défaut, c'est sur quoy on ne peut pas 216 L'ART DE CONVERTIR établit de regles generales, elles varieront selons la figure & la grandeur des fourneaux dont on

la figure & la grandeur des fourneaux dont on fera ulage, selon la quantité & l'épaisseur des barres qu'on y mettra. Mais ce qui doit tenir lieu de regles plus précises, c'est que pour adoucir l'acier, pour le rendre traitable, il ne faut au plus que le quart de la durée du feu qu'il a fallu pour l'amener de fer à être acier, supposé qu'on se serve du même fourneau. Nous donnerons pour tant encore une autre regle plus sûre & plus commode, mais ce ne sera qu'après que nous aurons fait quelques réflexions sur le succés de cette opé-

ration.

Ce même acier, qui, lorsqu'il a été renfermé dans les creusers, ne pouvoir soutenir le marteau, lorsqu'on l'en retire se laisse presque forger comme le fer. Nous avons fait entendre de reste, que ce qui le rend si traitable, c'est que le seu que nous lui donnons lui enleve ses soufres, & ses sels superflus sans lui en rendre d'autres. Reste à examiner pourquoy le succés de l'opération est beaucoup plus prompt, quand des matieres alcalines,. comme la craye, & la chaux d'os enveloppent notre acier, que quand il est seul dans les creusets. Quand il y est seul, quand il n'est entouré que d'air, quoyque le feu lui enlevat aussi aisément ses soufres & ses sels, l'acier n'en seroit pas dépouille en aussi peu de temps. Aussi tôt qu'ils sont sortis de l'acier, ils ne s'échappent pas tous des creusers bien lutés où ce meral est renfermés

LE FER FOR GE' EN ACIER. 227 une partie circule apparemment dans ces creusets, l'acier la reboit, il s'en charge de nouveau; c'est en quelque sorte faire sécher un linge moüillé dans un vase asses bien bouché; le soleil pourroit faire élever en vapeurs l'eau, de ce linge, mais une partie de la même vapeur retomberoit bien - tôt dessus, au lieu que les matieres alcalines s'emparent des soufres & des sels que le seu chasse hors de l'acier, comme elles en sont dénuées, elles les conservent.

Le contact immediat de l'acier, & de ces mêmes matieres est encore utile par une autre considération; dès que les soufres & les sels ont été conduits à la premiere surface du fer, ils sont saisis par nos matieres terreuses. Qui a vu enlever une tache de graisse ou d'huile de dessus quelque habit avec de la craye de Briançon, ou quelqu'autre terre grasse, a vû apparemment quelque chose semblable à l'effer de nos crayes & de nos chaux sur la surface de l'acier. La surface extérieure de l'acier, sa premiere couche est donc bientôt dépouillée des soufres & des sels que le feu y a amenés, nos matieres alcalines les boivent; cette premiere couche de l'acier boit à fon tour les soufres & les fels de la seconde couche, jusqu'au centre les parties de l'acier s'ôtent chacune quelque chose pour fournir à l'évaporation qui se fait sur la premiere surface.

Veut on une preuve que tout se passe de la sorte, une preuve qui acheve de démontrer ce que

que nous avons voulu établir jufqu'ici, que l'acier n'est qu'un fer plus penerré de matieres sulfureu-ses & salines, une seule observation la sournira cette preuve, & fera voir que toute notre opération ne tend qu'à décomposer l'acier. Si on chausse. trempe & si on casse ensuite un morceau d'acier, qui a soutenu le feu dans nos creusets pendant quelque temps, on voit que toute sa premiere couche est pur fer; c'est une bille d'acier qui est enveloppée d'une feuille de fer aussi mince qu'une feuille de papier. Si on pousse l'opération plus loin sur un autre morceau d'acier, si on lui fait souffrir le seu plus. long-temps, on lui trouve une couche de fer plus. épaisse. Une durée de feu encore plus longue ne laisse de l'acier que vers le centre. Enfin si l'on pousse l'opération à bout, l'acier disparoît entierement, le barreau est retourné à sa premiere condition de fer : & ce qui est à remarquer , c'est que cela arrive sans un feu violent, à un degré de chaleur que l'acier foutiendroit sur les charbons le même temps sans changer de nature.

Après avoir donné, par bien des expériences, la maniere de convertir le fer en acier, celles de ce Mémoire nous apprennent la maniere de ramener l'acier à être fer. Nous avons donc fa composition, & sa décomposition : pour rendre le feracier, nous l'avons. entouré de matieres qui pouvoient lui fournir des soufres & des sels; pour le rendre fer nous l'entourons de matieres qui peuvent boire ces

mêmes soufres, & ces mêmes sels.

#### LE FER FORGE EN ACIER 229

Les remarques Physiques ne sont pas aussi souvent inutiles pour la pratique qu'on le croit communement. Nous verrons dans la suite de grands usages de celles ci; à present nous en tirerons la regle la plus utile pour déterminer la durée du feu qu'on doit faire soûtenir aux aciers dont on veut corriger les défauts. Je suppose que pour adoueir l'acier, pour le rendre traitable, qu'on l'a renfermé dans le même fourneau que nous avons décrit pour faire cet acier, ou qu'on s'est servi de quelqu'autre fourneau de dedans lequel on peut, quand on veur, retirer une barre sans déranger les autres. Pour se conduire sûrement, après quelques heures de feu, on tirera une barre d'acier du fourneau, on la trempera, & on la cassera ensuite: si tout au tour de sa cassure on apperçoit un cordon de fer,il est temps de tout retirer du fourneau; si ce cordon n'y est point encore, il faut continuer le feu, & repeter l'épreuve sur une nouvelle: barres

Les aciers adoucis, rendus traitables au moyent de notre opération sont donc tous enveloppéss d'une espece de feüille de ser très-mince. Peut-être regarde-t-on cette conséquence comme un grand inconvenient; peut être pense-t-on qu'il ne faut pas tant saire valoir un serret qui corrige des désauts pour en donner d'autres? Mais loin que l'ondoive reprocher à notre opération la couche de sermince dont elle recouvre l'acier, on doit l'estimer comme un de ses meilleurs esses, & comme

230 L'ART DE CONVERTIR celui qui dédommage de reste de la petite dépense

où elle engage.

Il est vrai que les barreaux ou billes d'acier dans desquelles il reste du fer, sont regardés comme défectueuses par les Ouvriers; & ils ont raison; mais c'est que le fer n'y est pas placé, comme dans celles qui ont souffert nos recuits. Dans les aciers ordinaires le fer y est par veines irrégulieres, & qui fouvent occupent le centre, ou qui en sont proche ; là il ne peut être que nuisible ; quand on vient a applatir la bille pour en faire un outil tranchant, il arrive que le fer se trouve en partie dans le tranchant même, ce qui le gâte. Mais la feuille de fer mince, & égale, qui enveloppe simplement nos aciers recuits ne peut jamais nuire; elle ne se trouve jamais dans l'outil quand il est fini; elle est si mince qu'elle peut à peine fournir aux écailles qui se détachent de l'acier pendant qu'on le forge pour en faire un outil; & quand il en resteroit quelque chose, ce qui resteroit, se trouvant à la surface, seroit emporté par la lime.

Au lieu donc de regarder cette couche de fer comme nuisible, nous conseillons de la rendre plus épaisse que l'adoucissement de l'acier ne le demande ; il y a même des cas où il sera avantageux de l'avoir très-épaisse. Si les Ouvriers se conduisoient ordinairement par raison, dès qu'il auroient essayé des aciers enveloppés de fer, ils les demanderoient préferablement aux autres; mais il faut plus d'un jour, avant de les accoutumer à trouver bon ce

LE FER FORGE' EN "ACIER. 231' dont ils ne sont pas dans l'habitude de se servir; il est même difficile de les déterminer à éprouver; mais pour peu qu'ils éprouvent, ils trouveront aux aciers recuits bien des avantages sur les autres, en voici quelques-uns. 1º. Les aciers fins veulentêtre chaussés avec une grande attention, ils soutiennent difficilement le degré de chaleur, qu'on a souvent besoin de leur donner, ils se brussent; quand ils seront couverts de fer, ils se brussent; quand ils seront couverts de fer, ils se brussent quand ils seront couverts de ser lisse brussent plus sarement, il y a beaucoup de cas où on est obligé de ses en couvrir.

2°. Quelque outil qu'on fasse comme rasoirs,, ciseaux, couteaux, canifs, on a beaucoup'à travailler à la lime; mais la lime mord plus aisément sur le fer que sur l'acier, ce sera donc une commodité d'avoir à limer du ser, plûtôt que de l'a-

cier, quoyqu'on fasse un outil d'acier.

3°. Mais un des avantages des plus confidérables de nos nouveaux aciers, c'est qu'il épargneront bien les façons de corroyer & de faire des étaffes. Ce n'est guére qu'avec des étosses que les Coureliers font des taillants qui doivent être les plus viss, comme sont les rasoirs, &c. Pour composer ce qu'ils appellent étosses, ils forgent séparément cinq lames d'acier de qualités différentes, une de l'acier le plus sin, deux d'aciers mediocres, & deux des plus gros aciers, ils renserment la lame d'acier sin entre les deux lames d'acier médiocre, &c. celles-ci entre les deux lames d'acier grossier, ils les soudent, c'est-à-dire, qu'ils les chaussent, &c.

232 L'ART DE CONVERTIR forgent jusqu'à ce qu'elles fassent corps, & c'est ce qu'ils appellent étoffe. Nous examinerons dans l'Art de la Coutelerie la raison de ce procedé, mais à present nous voulons seulement faire remarquer qu'il tend à composer une barre d'acier de trois degrés de finesse differente. L'étosse est graduée par trois degrés sensibles, les Ouvriers ne peuvent pas pousser cette graduation plus loin. Les recuits que nous donnons à nos aciers pour corriger leurs défauts, sans autre manipulation, en font des étoffes graduées par degrés insensibles, & infiniment variés. La surface est fer, ce qui est proche de cette surface est sans doute moins acier, acier moins fin, que ce qui en est un peu plus éloigné. La finesse de l'acier va en augmentant insensiblement jusqu'au centre. C'est donc-là la plus parfaire de toutes les étoffes.

4°. Il y a une infinité d'outils & d'instruments sur tout dans la Taillandrie, qu'on est obligé de faire d'aciers soudés entre deux sers; pendant qu'on soude ainsi l'acier, on l'assoiblit, quelquesois on le bruste, & souvent on le soude mal; qu'on prolonge la durée de nos recuits, & on aura des aciers enveloppés de couches de ser aussi épaisses qu'on souhaitera. L'acier sera certainement plus parfaitement soudé à ce ser, que ne l'est jamais l'acier qu'on a mis entre deux sers, & on épargnera cette saçon.

5°. En lisant les Memoires précédents & surtout le sixième, on aura sans doute remarqué que les

barres

LE FER FORGE' EN ACIER. 233 barres qui ont été autrefois fer, ne deviennent jamais également acier dans toute leur épaisseur, ce qui approche le plus du centre l'est toujours moins que ce qui en est plus éloigné : c'est cependant dans le centre des barres où il seroit à souhaiter que l'acier fût le plus fin, mais on n'ose faire prendre au centre le dernier degré de finesse, de crainte de rendre la surface trop peu traitable. Au moyen de nos recuits on n'a plus à apprehender que le centre soit un acier trop fin ; ils donneront à l'acier une gradation toute contraire à celle qu'il avoit en sortant du fourneau où il a cessé d'être fer, & la plus favorable gradation ; ce qui sera près des bords deviendra par degrés acier moins fin, que ce qui approche plus du centre. Ce n'est pas au reste sur les seuls aciers venus

Ce n'est pas au reste sur les seuls aciers venus de barres de ser qu'opérent nos recuits, ils produisent un esser pareil sur ceux qui viennent immédiatement des sontes; ils peuvent servir à raccommoder quantité d'aciers que nos Ouvriers ont été obligés de jetter au rebut. En un mot il n'est guére d'aciers que ces recuits ne puissent adoucir, mais il n'en est point qu'ils ne ramenassent à être entierement ser, si on les sait agir assés long-

temps.

Il y a des aciers que les recuits ne peuvent qu'un peu raccommoder, & qu'ils ne sçauroient jamais rendre aisés à forger; ce sont ceux qui sont venus des mauvaises especes deser, dont nous avons donné le caractere ailleurs. Les parties de ces sers

riennent naturellement mal ensemble, on ne sçauroit les séparer les unes des autres par l'introduction d'une nouvelle matiere, quelque peu qu'on les sépare, qu'on les sépare trop. A peine les premieres couches de quelques uns de ces sers commencent - elles à devenir acier, qu'elles ne peuvent plus souffrir le marteau sans se gerser de toutes parts. Nous avons fait observer que ces sortes de sers sont d'un tissu moins serré, plus spongieux que celui des autres, il y en a qui paroisfent même tels à la vûë simple; leurs molecules ou lames, sont séparées par des vuides sensitions en la constant de la co

blement plus grands.

Lorsque j'ai parlé des premieres tentatives que j'ai faites pour rendre les aciers traitables, j'ai dit que je n'y avois pas réussi en les exposant immediatement à l'action du feu; cette proposition generale a besoin de quelque explication, car lorsque le feu que j'ai fait agir immédiatement sur les aciers a été long, sans être excessivement vif, il les a rendus plus faciles à travailler, mais ç'a été avec un déchet considérable; les premieres couches des barreaux s'en sont allées en écailles. J'ai mis de ces aciers dans un de ces fourneaux où on fait les essais de la teneur des mines, le feui n'y est point entretenu par le mouvement du souflet, il y est asses doux, les barreaux sont restés. une journée entiere exposés à son action; quand on est venu à les forger, il y a eu plus du tiers de diminution, & cependant la couche de fer dont ils

LE FER FORGE EN ACIER. 236 sont restés enveloppés étoit à peine assés épaisse pour être sensible; c'en est assés pour faire voir que l'action immediate du feu est entierement à rejetter.

Cette experience & toutes celles qui la précedent nous apprennent pourquoy on affoiblit les aciers fins en leurs donnant plusieurs chaudes, & pourquoy une seule chaude poussée a un trop grand degré de feu, en fait ce que les Ouvriers appellent des aciers pâmés, ce qui est à proprement parler les détruire, les ramener à être fer : une violente chaleur peut produire subitement l'effet que nos recuits doux ne produisent qu'à la

longue.

J'ai crû devoir éprouver si au moyen de recuits pareils à ceux que nous donnons aux aciers intraitables, on ne rendroit pas les mauvais fers propres à devenir de bons aciers. J'ai donc fait recuire de ces fers, & après qu'ils ont été sortis du recuit, je les ai remis au fourneau entourés de matieres qui les ont converti en acier; mais ils sont toujours devenus de mauvais aciers. Le recuit emporte bien une partie des sels ou des soufres qu'ils avoient de trop, mais il ne leur ôte pas la disposition qu'ils ont de s'en abreuver excessivement; quand on les entoure de matieres qui peuvent leur en fournir, comme on le fait lorsqu'on travaille à les convertir en acier, ils en prennent au delà de ce qu'ils en devroient prendre.

Au reste il seroit assés inutile d'entrer dans le

LE FER FOR GE'EN ACIER 236 détail des frais ou engageront les recuits qu'on employera pour corriger les défauts des aciers, il est aisé de juger, par ce qu'il en coute pour convertir le fer en acier, qu'ils n'iront pas loin. Le recuit ne feauroit couter le quart de la dépense qu'a couté la conversion, & rendra bons des aciers qui eussent resté en pure perte.



# NEUVIEME MEMOIRE.

Sur l'analogie qu'il y a entre les procedés au moyen desquels on tire des aciers immediatement des fontes, es ceux qui changent le fer forgé en acier. Sur une maniere de faire de l'acier de fer forgé; dont nous n'avons point encore parlé; es pourquoy il est plus aisé de porter les aciers de fer forgé au point de perfection où on les veut, que ceux qui viennent des fontes.

Le fer qui se charge d'une certaine quantités de marieres sulfureuses & salines devient acier, l'acier qu'on a dépouillé de ces mêmes matieres redevient fer; quoyque ces propositions puissent à present être prises pour des principes, il est pourtant bon de voir, comment elles s'accordent avec les differentes pratiques, au moyen desquelles on fait l'acier. Nous avons dit, dans le premier Memoire, qu'on le tire quand on veu sume mediatement des sontes, c'est même la saçon generale; avec les mêmes sontes, sans addition d'aucune matiere, on peut saire ou du ser doux ou des l'acier, en suivant des procedés differents, mais

qui peut être ne le paroîtroient pas assés, pour qu'on dût attendre des differences aussi considerables qu'on les trouve entre le fer & l'acier, si on connoissoit moins, que nous connoissons à pre-

sent, le principe de ces différences.

La fonte de fer, cette matiere qu'on a tirée de la mine par la premiere fusion, est souvent plus dure que l'acier le mieux trempé, elle est incapable de soutenir le marteau soit à chaud, soit à froid; nous ne nous sommes pas proposés, dans ces Memoires, d'expliquer en détail toutes les opérations qui la ramenent à être un fer forgeable & doux, ni celles qui la changent en acier, tout cela est réservé pour un plus grand ouvrage que celui-ci; mais pour avoir des idées plus claires, plus completes sur la nature du fer & de l'acier, nous ne pouvons guére nous empêcher de faire voir ici l'analogie qu'il y a entre les aciers tirés immédiatement des fontes, & ceux qui sont venus de fer forgé: de quelque façon qu'ils soient faits, le point essentiel est de voir qu'ils sont toujours penetrés d'une plus grande quantité de soufres & de sels que le fer. Nous venons à la verité de dire qu'on fait quelquefois des aciers avec la fonte fans lui ajouter plus de ces fortes de matieres, que quand on en fait du fer; & on n'en sera pas surpris dès qu'on sçaura que la fonte en a de reste. Comme nous avons décomposé l'acier pour le ramener à être fer , on décompose aussi la fonte pour la rendre ser doux,

LE FER FORGE EN ACIER. 239 ou pour la rendre acier; mais on la décompose davantage, on lui ôte plus, quand on la rend un fer doux.

Pour développer davantage cette idée, & pour la prouver en même-temps, remontons encore une fois jusqu'à la mine & disons encore une fois que toute mine de fer est un mêlange de parties terreuses, de parties ferrugineuses & de parties sulfureuses & salines. Les soufres & les sels abondent dans toutes les mines des métaux, il faux fouvent leur enlever une partie considérable de leurs soufres avant d'avoir les parties metalliques séparément. Il y a même des mines de fer, comme de celles des autres metaux, qu'on fondroit avec trop de déchet, si on ne commençoit pas par les rotir, c'est-à dire, par brusler à feu doux une partie de leurs soufres. Parmi ces mines, il y en a qui , pendant qu'on les rôtit , repandent une odeur qui est précisément la même que celle que répand le soufre commun pendant qu'il brusse. Que les mines de fer asent été roties, ou qu'elles ne l'aient pas été, elles ont encore confidérablement de soufres quand on les jette dans le fourneau ; là se fait leur fusion ; & ce qu'elle opére principalement, c'est qu'elle met les parties metalliques en état de se séparer des parties terreuses. Ces dernieres plus legeres surnagent, après avoir été réduites en une espece de verre; on donne un écoulement continuel à ce verre pour le retirer de dessus le sluide metallique;

mais pendant cette premiere fusion les parties metalliques ne laissent guére échapper de matieres sulfureuses & salines, ou n'en laissent pas échapper à beaucoup près assés ; le feu n'en peut guére enlever au fer qui est en bain, il n'a au plus de prise que sur la surface supérieure du liquide. On fait couler hors du fourneau cette fonte, on la laisse figer ; elle est un fer encore mêlé avec quelques matieres terreuses, car la séparation de toute cette espece de matiere n'a pas pû être exactement faite, mais elle est surtout un fer trèspenetré de soufres & de sels. Ce qu'il y a à faire pour affiner cette fonte, pour la mettre en état de souffrir le marteau à chaud & à froid, c'est de la dépoüiller d'une partie de ce qui lui est resté de matiere terreuse, de brusser ses soufres, & lui enlever ses sels superflus, après quoy les parties metalliques étant moins séparées les uns des autres tiendront mieux ensemble: mais on bruslera plus ou moins de soufres, on lui enlevera plus ou moins de sels, selon qu'on la voudra rendre ou du fer, ou de l'acier.

Si on purge bien la fonte de sa partie terreufe, nous dirons dans un moment qu'on y parvient en la sondant une seconde sois, cette sonte épurée de parties terreuses, mais très-chargée de soufres & de sels pourra être regardée comme aciers mais comme l'étant trop en quelque sorte, & étant par là intraitable. Les sers autresois malleables, qui après être devenus aciers, sont penetrés abon-

damment

LE FER FORGE' EN ACIER. 241 damment de nouvelles matieres sulfurenses & falines, ne peuvent plus soutenir le marteau; ils sont devenus trop acier; ils se sont rapprochés de l'état de la fonte. Il y a plus, si on veut venir à bout de fondre du fer, ou de l'acier, les rendre fluides une seconde fois, il leur faut joindre de nouvelles matieres sulfureuses, & après la fusion ils sont retournés à être une fonte qui approche de celle qu'ils ont été autrefois. Cette nouvelle fonte ne scauroit soutenir le marteau, on ne viendroit à bout de la rendre malleable, soit à chaud; soit à froid, qu'aprés lui avoir enlevéses soufres superflus; la fonte ordinaire, la fonte naturelle est dans le même état que cette espece de fonte artificielle, c'est pour abonder trop en soufres, & en sels, que ses parties tiennent si peu ensemble, que quoyque très-dure, elle est très-cassante. L'acier est plus aisé à ramollir par le feu que le fer, la fonte est plus aisée à ramollir que l'acier ordinaire.

Il ne manqueroit rien à la fonte pour avoir les caracteres de l'acier, si elle s'endurcissoit à la trempe. Les fontes blanches ont un degré de dureté qui égale, & surpasse même souvent celui des aciers trempés, de sorte qu'il n'est pas aisé d'essayer avec la lime si sa dureté augmente par la trempe; mais il y a des sontes grises qui sont limables. J'ai chaussé de sortes de sontes grises, je les ai trempées rouges; aprés la trempe la lime ne mordoit plus, où mordoit très-dissicilement sur les mêmes endroits qu'elle usoit facilement avant qu'ils eussen.

De sorte que si on conçoit une progression composée de termes qui expriment les dissernts états du ser & de l'acier; je veux dire de termes qui expriment des masses de matieres servugineuses, dont les parties sont de plus en plus liées enfemble pour résister au marteau pendant qu'on les sorge, & qui en même-temps ont toujours moins de parties sulfureuses & salines que les masses qui les précedent, si, dis-je, on conçoit une pareille progression, la sonte bien épurée, bien blanche, en sera le premier terme; elle est le plus haut degré de l'acier. Si on brusse les sourtes de cette sonte, mais seulement jusqu'à un certain point, on aura-le second terme de la progression, qui sera un acier intraitable, qui restera

LE FER FORGE EN ACIER. 243 plein de gersures; mais qui pourtant étant chaud pourra un peu resister au marteau, au lieu que la fonte n'y resistoit point du tout ; & qui trempé sera extremement dur. Si on surchauffe cet acier intraitable, si on lui enleve de ses matieres salines & inflammables, on le ramenera au troisième terme de la progression à être de l'acier aisé à travailler, & qui pourra prendre de la dureté à la trempe. Si cet acier, aisé à travailler, est ensuite chaussé trop violemment, mais seulement jusqu'à un certain point, il donnera, pour le quatrième terme de la progression, un acier surchauffé, c'est - à - dire, un acier aisé à travailler, mais incapable de s'endurcir suffisamment par la trempe. Enfin on aura pour cinquiéme terme de cette progression, ce que les Ouvriers appellent de l'acier pâmé, ou du fer, si on chausse encore trop fortement l'acier qui avoit été surchauffé.

Quoyqu'on ne puisse ramener la fonte à être fer ou acier, sans la faire passer par les états moyens de notre progression, on ne la voit pas paroître sous ces disserences formes dans les forges où on la travaille; on la fait passer tout de suite à être acier; & de même, on la réduit sans la sortir de l'affinerie à être fer doux; mais les passages que nous avons indiqué n'en sont pas moins réels pour n'être pas apperçus, ni être à portée de l'être. Pour nous en convaincre, voyons en gros, en quoy disserent les procedés, qu'on suit pour rendre cette sonte ser, de ceux qu'on suit pour la rendre acier.

Hhij

Veut-on faire du fer, & sur tout du fer bien doux, on prend par préference des fontes blanches. Cette fonce à été moulée en forme de guense; un des bours de la gueuse est place au dessus de l'affinerie qui est une espece de grand creuset quarré, formé par des plaques de fer, qui n'a que sept à huir pouces de profondeur. L'affinerie est remplie de charbon, il y en a même assés pour couvrir le bout de la gueuse; deux grands souflets entretiennent un feu violent qui ramollit le bout de la gueuse, qui la fait fondre ; elle laisse tomber des goutes, comme on laisseroit tomber le bout d'un bâton de Cire d'Espagne posé au dessus d'une bougie. Un Ouvrier tient dans cette affinerie un grand Ringard, avec lequel il rassemble la matiere qui y tombe, il la paîtrit, il la retourne, & en forme une masse du poids de 80 à 90 livres qui est appellée dans les forges une Loupe. Cette matiere, soit avant qu'elle ait pris la forme de Loupe, soir quand elle l'a prise, est environce de charbon allumé; le vent des soussets fait circuler la flamme de toutes parts au tour de la loupe; il n'y a même aucune partie de la masse contre laquelle elle ne soit dardée violemment. Mais ce à quoy il y a sur tout à faire attention ici, & ce que nous ne retrouverons point quand on voudra faire de l'acier avec de pareille fonte, c'est la façon de paîtrir la fonte & la loupe avec le Ringard : au moyen de cette manœuvre toutes les parties de la fonte sont successivement exposées à

LE FER FORGE EN ACIER. 245 l'action immédiate de la flamme. Lexpérience a appris que mieux la loupe a été paitrie, mieux elle a été chaussée, & plus long-temps, & plus doux est le fer qu'on en tire; mais aussi moins on en a. On brusle plus les soufres, on emporte mieux les sels, mais en même-temps on brusle plus de fer; aussi plus on fait le fer doux, fur tout avec des fontes médiocres, & plus on trouve de déchet. On imagine bien que pendant que la loupe a été tenuë dans l'affinerie, qu'une grande partie de ce qui lui restoit de matiere terreuse, de matiere vitrissiée s'en est séparé. Cette matiere est plus aisée à ramollir que le fer ; elle en est encore exprimée quand on porte la loupe fous le gros marteau qui pese un millier, & quel. quefois jusqu'à 1500 livres; on y forge cette loupe à diverses reprises, après lui avoir donné à chaque fois une nouvelle chaude, comme on la donne à toute barre de fer qu'on doit forger.

Veut on faire de l'acier, on peut le faire avec des sontes blanches; mais on en prend par préference de mediocrement grises, c'est à dire, de celles qui ne sont pas les plus pures: ce n'est pas qu'on ait envie de laisser plus de matiere terreuse & vitrisée à l'acier qu'au ser, mais c'est qu'on ne peut pas emploier un seu si violent pour séparer cette matiere de la sonte, qui est destinée à être acier, que de celle qui est destinée à être sier, que de celle qui est destinée à être sier, quand elle en a eu un peu davantage, il est plus aisé de l'en purisser par un seu doux.

Hhiij,

L'ART DE CONVERTIR Les methodes qu'on suit pour affiner la fonte. qu'on veut rendre acier, ne sont pas aussi uniformes que celles qu'on pratique pour la rendre fer ; en general elles conviennent en ce qu'on place le bout de la gueuse, ou de la masse de fonte au dessus d'une affinerie beaucoup plus profonde. Il y a des pays où ce creuset, cette affinerie a plus de deux pieds, ou deux pieds & demi de profondeur. On laisse tranquille la fonte qui est tombée dans ce grand creuset, elle est simplement couverte de charbons allumés; la flamme des soussets n'est dardée que contre la matiere qui est à fondre: quand l'affinerie contient la quantité qu'on yeur de matiere fonduë, c'est-à-dire, ordinairement, quand elle en est pleine, on arrête les soussers. Dans quelque pays on débouche le bas du creuset ou de l'affinerie pour la faire couler, & la mouler grossierement en plaques minces; en d'autres pays on la laisse figer dans l'affinerie même; à mesure qu'une couche, de l'épaisseur d'environ un pouce, s'est figée, on l'enleve. Mais avant de commencer à enlever ces couches de fer, on enleve d'autres couches de matiere vitrifiée qui l'ont surnagé, & qui se sont refroidies dessus. Si on a donné écoulement à la fonte, on trouve sur sa surface une couche d'une pareille matiere. Cette manipulation, de quelque façon qu'on la varie, tend donc à épurer la fonte de sa matiere terreuse, mais sans lui ôter beaucoup de ses parties sulfureuses & salines. Il y a même une pratique en

LE FER FORGE EN ACIER. 247
usage dans les endroits, où l'on sait le meilleur
acier de sonte qui semble n'avoir pour but que
de rendre à la sonte ce qu'elle pourroit perdre de
ces sortes de matieres pendant la susson. Les parois de l'affinerie, qui sont tantôt de plaques de
fer, tantôt de briques, sont revêtuës d'une
couche de charbon pilé; de sorte que la sonte est en susson dans une espece de creuset de
poudre de charbon. Nos expériences du premier Memoire ont fait voir qu'un pareil creuser
pourroit seul sournir au ser de quoy le rendre

affineries des cornes, de la suye, & d'autres matieres pareilles, l'effet qu'elles produssent n'a pass même besoin d'être indiqué; on voit suffisamment ce qu'elles peuvent sournir à la sonte.

acier.

Quoyqu'il en soit de ces pratiques plus raffinées, qui ne sont rien à l'objet principal que nous suivons; la sonte qui a été affinée par une seconde fusion, est portée ensuite à une affinerie, à une chausterie, là il la saut chauster au point nécessaire pour faire évaporer asses de parties salines et sustine pour faire évaporer asses metalliques ne soient plus trop écartées, pour qu'elles puissent tenir ensemble. Comme c'est l'insique ouvrage qui reste à faire, que dans cette opération, on n'est pas obligé de mettre la mariere vitrissée en état de se dégager, comme lorsqu'on a voulu faire du ser, om n'est pas obligé de donner um seu si violent; que

laisse chausser cete matiere jusqu'à ce qu'on juge que le seu l'a mise en état de soutenir le marteau; mais pendant qu'elle chausseon ne la paitrit point, comme on a paitri la loupe dont on a voulu faire du fer.

Le grand point est de tirer du feu à propos la masse de matiere; si elle l'a trop souffert, elle sera fer ; & quelque précaution qu'on prenne, il arrive presque toujours qu'une portion de cette masse, qui en fera tantôt le quart, tantôt le tiers, ne donnera que du fer. Il est impossible que tout ait chauffé également, & tout ce qui aura trop chauffé sera fer; un bout de la barre, qui sera forgée de cette matiere, la sera, & un autre bout se trouvera acier. Si le fer & l'acier pouvoient toujours se placer ainsi séparément, ce ne seroit pas un grand mal; mais le vrai mal, le grand inconvenient de cette façon de faire l'acier est qu'on ne peut guére s'assurer qu'une barre ne soit pas fourrée de veines de fer, qui tantôt seront plus proches du centre, & tantôt plus proches de la surface, selon l'endroit où les parties ferrugineuses qui auront eu trop de seu se seront trouvées, & felon l'endroit où les coups de marteau les auront forcé à se placer.

De là on peut conclure qu'il est bien plus difficile de faire avec la fonte des aciers où il ne reste point de veines de ser, qu'il n'est difficile d'en faire d'exempts de ce désaut en convertissant des barres de ser sorgé en acier; on est tou-

jours

LE FER FORGE'EN ACIER. 249
jours le maître de transformer les barres de fer jus-

qu'au centre.

Dans la plûpart des forges à acier, quand la fonte assinée, la fonte qui a été sonduë une se-conde sois, est remise au seu, les Ouvriers jettent dessus du sable, ou quelque matiere virrisée, réduite en poudre, les crasses des sontes sournissent cette derniere matiere: le sable, ou cette poudre se sondent, ils enduisent la masse metallique; & empêchent que l'action du seu ne la chausse trop, ou qu'il ne la réduise trop en ser.

Les aciers faits de fer forgé, & même les aciers de fonte, dont nous venons de parler, sont des ouvrages de l'Art, on peut les appeller des aciers artificiels; mais il semble qu'on peut donner le nom d'aciers naturels à ceux qu'on tire de ces fontes qui n'ont jamais coulé hors du fourneau; tels que sont les aciers du pays de Foix, ceux des environs de Foderberg en Allemagne, &c. Nous avons remarqué au commencement du premier memoire, qu'on laisse refroidir ces fontes dans le fourneau même, où a été fonduë la mine qui les a fournies; que ces masses de fonte y prennent une forme ronde qui tient de la boule applatie, ou du gâteau; qu'on la coupe en divers morceaux selon des lignes paralleles à un de ses diametres. Ces differents morceaux sont portés immédiatement à la chaufferie; on les en retire pour les forger en barres: Les barres venues des morceaux pris vers le milieu sont presque pur fer, & les barres ye-

nuës des morceaux pris près des bords sont acier. quoyque chauffées & forgées précisément de la même maniere. Le singulier est que ce qui se trouve près de la circonference de la masse donne de l'acier, pendant que le reste donne du fer. La cause de ce fait se tire pourtant très naturellement de ce que la fonte propre à faire l'acier est plus fluide; ses soufres la rendent telle; ce qui a été plus fluide, ce qui a été plus propre à faire l'acier a dû couler plus loin, & par conséquent se trouver plus près des bords. Les morceaux détachés de la masse, ceux qui ont coulé encore plus loin, donnent, au rapport des Ouvriers, de meilleurs aciers

que le reste.

Il y a une maniere de convertir le fer en acier, dont nous n'avons point parlé, qui est enseignée par Vanoccio dans sa Pirotechnie livre i. chapitre 7. qui merite bien que nous en disions quelque chose; elle auroit pû paroître disficile à expliquer, si on n'avoit pas les notions que nous avons données de la nature du fer, de celle de l'acier, & de celle de la fonte. On tient en fusion une certaine quantité de fonte, dans cette fonte en bain on plonge du fer forgé, on l'y laisse tremper quelque temps, quand on l'en retire, on le trouve acier. J'ai fait cette expérience avant de l'ayoir luë dans Vanoccio, & il n'étoit presque pas possible que je ne la fisse pas, aiant tenu tant de fois de la fonte de fer en fusion; pendant que cette fonte étoit en fusion, en bain, mille circonstances de-

LE FER FORGE' EN ACIER. 251 mandoient qu'on y plongeât des verges, ou de gros fils de fer pour la remuer : or le fer qui avoit trempé à plusieurs reprises dans la fonte se trouvoir acier en entier ou en partie. J'ai ensuite fait à dessein la même expérience, en tenant au milieu de la fonte en bain des morceaux de fer tantôt plus, & tantôt moins de temps. Mon dessein n'est pas de m'arrêter ici à toutes les circonstances de cette façon de convertir le fer en acier, qui est encore pratiquée en quelques pays. Je n'ai pas même fait sur cette matiere toutes les expériences que je pense nécessaires; je l'ai éprouvée sur quelques especes de fer, mais je ne l'ai pas éprouvée sur assés d'especes ; je n'ai pas même tenu les fers en fusion dans les differentes especes de fontes, que je crois devoir être essayées. Je n'ai point fait à ces fontes les additions des differentes matieres qu'on y peut faire; en un mot, je crois qu'elle merite encore un travail reglé & suivi, dont je ne me tiens pas quitte; mais j'avertirai ceux qui en voudront faire les expériences, & qui commenceront, comme il est toujours plus sage, par les faire en petit, qu'ils ne s'étonnent pas si ils trouvent un dechet considérable. Un morceau de fer qui ne sera pas plus gros que le petit doigt, étant tenu dans la fonte fluide pendant un quart d'heure, ou une demi heure, y perdra une partie considérable de son volume, s'y fondra lui-même en partie; mais ce qui sera resté sans se fondre, sera acier entierrement, s'il a demeuré assés long-temps plongé dans la

fonte. Quand on fera la même expérience plus en grand, que le fer, qu'on tiendra au milieu de la fonte, aura un pouce & demi en quarré ou davantage, il ne se convertira en acier que dans un temps beaucoup plus long proportionnellement; mais ne sera pas avec une diminution proportionnelle. Le fer le plus gros ne se fondra pas comme le plus mince, & plus il sera gros, & moins il s'en sondra.

J'ajouterai cependant encore qu'il m'a paru qu'il y aura ici un choix à faire des fers, comme pour nôtre autre conversion du fer en acier, que j'en ai trouvé, qui avoient été transformés au milieu de la fonte, qui sont devenus gerseux, comme ceux qui ont été transformés au milieu de nos compositions, & qu'au contraire d'autres fers y sont devenus

des aciers trés aisés à forger.

Mais pour revenir à la cause de cette transformation, elle se déduit si naturellement de ce que nous avons établi, qu'elle serviroit même à le prouver, s'il étoit besoin de nouvelle preuve. Le fer avide des soufres boit une partie de ceux de la sonte qui en a plus que lui; après les avoir bûs, après s'en être chargé, il se trouve dans cet état moyen que nous appellons acier; il a plus de soufres & de sels qu'il n'en avoit étant ser, & en a moins que la sonte. Il peut se rencontrer des sers, où les parties fulfureuses s'engagent moins aisément, & des sontes qui les retiennent mieux; l'une ou l'autre de ces circonstances, on toutes les deux ensemble peuvent

LE FER FORGE' EN ACIER. 253 faire naître bien des varietés dans le succés des expériences.

Quoyqu'il en soit cette derniere maniere de faire l'acier meriteroit fort qu'on cherchât à la perfectionner; mais il n'y auroit pas moins à travailler pour faire mieux réussir les aciers que nous tirons des fontes, on y parviendroit peut-être, si on se donnoit la peine de faire les experiences que cette matiere merite. J'ai voulu le tenter, mais j'ai été forcé d'abandonner mon projet; Je ne me suis pas trouvé à portée de faire des essais en grand, & de quelque façon que je m'y fois pris, je n'ai pu furmonter les difficultés qui se sont présentées dans le travail en petit. Je me suis servi d'une forge ordinaire avec un seul sousset double; j'y faisois fondre & affiner trois à quatre livres de fonte à la fois, sur un. si perit volume la diminution est très considérable; quelquefois je n'ai pu parvenir à retirer le quart de mon poids en fer, ou en acier forgé; pour l'ordinaire je n'en ai eu que la moitié, & rarement en ai je eu les trois quarts. En petit, il y a proportionnellement plus de surface exposée à se brusser qu'en grand; plus de fonte proportionnellement se mêle avec les parties du charbon qui sont vitrifiées, par consequent il y en a plus de réduites en machefer. Little de carre partie cerrette i util, Leference

L'inconvenient du dechet ne m'eût pourtant pas arrêté, il m'eût fussi de parvenir à saire de meilleurs aciers; lorsqu'on les eûtsait en grand, en suivant la même methode, ce n'eût pas été avec la mê-

me perte, mais en travaillant une si petite masse, il est bien difficile d'empêcher qu'elle ne chauffe trop quelque part; & selon nos remarques précedentes ces endroits trop chaussés se trouvent ser, souvent même la masse entiere se trouve trop chauffée. De-là il m'est arrivé bien des fois, qu'après avoir affiné une certaine quantité de fonte & l'avoir partagée en deux parties égales, que je ne remettois à la forge que l'une après l'autre; il m'est arrivé, disje, qu'une de ces parties se trouvoit toute acier, & l'autre entierement fer ; quoyque j'eusse tâché de les placer femblablement & de leur donner un feu à peu près égal, j'avois été bien éloigné d'y réussir. Mais plus ordinairement il m'est arrivé que les barreaux ou perites billes que je tirois de ces fontes étoient partieacier, & partie fer.

En general pourtant j'ai trouvé moins de fer, & plus d'acier, lorsque j'ai eu attention que la masse de sonte sût bien enveloppée de matiere vitrissée,

de sable fondu.

Il y a sur tout deux choses ausquelles on doit s'attacher pour faire de bons aciers avec les sontes. La premiere, c'est de bien assiner les sontes, de les bien purger de leurs parties purement terreuses. Les aciers seront d'autant moins durs, qu'il y sera plus resté de cette partie terreuse, puisqu'elle est moins dure que l'acier, & qu'elle ne prend point la trempe. Nous avons déja eu lieu de soupçonner que la matiere des aciers saits de sonte n'est pas, aussi bien purissée des matieres terreuses ou viLE FER FORGE EN ACIER. 255 trifiées, que l'est la mariere des barres de fer; ce soupçon sera peut être fortisse si en fair attention que le commun des aciers de sonte, n'ont pas autant de dureté que les aciers venus de ser forgé; il paroîtra probable que c'est qu'il est plus reste de matiere terreuse dans les premiers, que dans les seconds, parce que la sonte du ser a été mieux assinie que celle de l'acier. Tout paroît concousir à prouver, contre le préjugé où on étoit, que l'acier est moins pur que le fer, puisque les aciers communs ont non seulement plus de soufres & de sels que le ser, mais qu'ils ont peut-être plus de matiere terreuse.

Si on affinoit les fontes deux fois, au lieu qu'on fe contente de les affiner une seule fois, ou si la fonte qu'on employe est de nature à ne pouvoir être resondue, qu'on ne pût la rendre asses fluie; si on méloit cette sonte avec partie égale, ou plus grande, de sonte encore impure; il est sûr qu'on parviendroit à l'affiner mieux. Mais ces procedés causent du dechet, coutent du charbon, & on ne peut faire entendre aux Ouvriers que les dépenses sont faites à usure, quand elles conduisent à donner de meilleur ouvrage. Il y a cent autres attentions pareilles qu'on pourroit avoir, pour mieux purisser les sontes au sur pour sur la sur pour sur server.

Dans quelques cantons de l'Allemagne, on remet dans l'affinerie les masses de fontes affinées & forgées, au milieu d'une fonte moins pure. Des mêlanges de disserentes sontes brutes pour toient biens

L'ART DE CONVERTIR faire ; comme à Rives on se trouve bien de mêler des fontes de Dauphiné avec celle de Franche-Comté.

Après avoir bien affiné les fontes, il faut sur tout être attentif à les empêcher de brûler. Le sable & les differentes poudres sablonneuses dont on les arrose y contribuent; le laitier, ou les crasfes des fontes ; pulverise y contribue aussi, & peur même être employé avec profit. J'ai remarqué ailleurs que j'avois éprouvé qu'il contenoit beaucoup de fer. Peut-être que dans la fusion il rendroit à la masse de fonce une partie de celui qu'il contient, ou au moins qu'il ne se chargeroit pas rant du fer de cette masse, que le fait un simple

Enfin on peut tenter de faire liquefier dans la fonte de vieilles ferrailles, des pointes de clouds, &c. Du fer ainsi ajouté lui fera prendre corps plus vîte, il abregera le temps où on est dans la nécessité de la tenir fondue ; il s'en dissipera moins de soufres des parties les plus proches de la surface; le fer se chargera de ceux que le seu auroit fait évaporer, îls le rendront lui-même acier. l'ai fait de cette maniere des aciers dans une forge ordinaire qui ont bien réussi : j'ai mêlé tantôt un quart, & tantôt un tiers de fer avec la fonten sapsais.

Mais ce qu'il faut sur tout tenter, c'est de mêler avec les fontes des matieres pareilles à celles dont on se sert pour convertir le fer en acier, des

LE FER FORGE EN ACIER. 257 des suyes, des sels, des charbons pilés. J'ai quelquefois revêtu avec ces sortes de matieres; differemment mélangées & combinées, les parois de la capacité, qui devoit tenir la fonte en fusion; en petit le succès n'en a pas été heureux, je n'en crois pas moins à propos de l'éprouver en grand. Il a fallu alors tenir mes fontes en fusion, au moins un temps triple ou quadruple du temps ordinaire avant de pouvoir rassembler assés leurs parties, avant de leur faire prendre suffisament de consistance pour pouvoir être forgées. Cet effet ne doit pas être si à craindre, sur une grande masse ; en petit on étoit obligé de mettre trop de ces matieres, où on n'en auroit point mis assés, elles eussent été brûlées trop vîte, s'il y en avoit eu peu. Il paroît pourtant, au moins par ces expériences que de pareilles compositions augmentent la fluidité de la fonte; qu'elles peuvent la mettre en état de se mieux affiner, qu'elles peuvent empêcher la surface de se brusser, la conserver au point où elle doit être pour rester acier; qu'elles empêcheront cette surface de devenir fer, dans le temps qu'on est obligé de la chauffer, pour que les parties du milieu puissent prendre consistance.

A la verité on peut s'en tenir aux aciers faits de fer forgé, il fera aisé d'en faire assés pour fournir aux besoins de tout l'univers; & probablement se seront toujours les meilleurs; mais les autres peuvent être de quelque chose moins chers, & si avec cela on pouvoit les rendre bons, comme il y en a de bons en quelques pays, ce seroit un avantage. D'ailleurs il y a des endroits dont les sers ne conviennent pas pour faire l'acier, où on en pourroit faire avec les sontes.





# DIXIEME MEMOIRE,

Des manieres de connoistre les défauts & les bonnes qualités de l'acier, & plusieurs vuës pour parvenir à comparer des aciers de differents degrés de persettion.

'Acier peut être mauvais au point de le paroître au premier coup d'œil, avoir des défauts qui se manifestent assés. Nous avons répeté de reste, que quand les gersures y sont fréquentes \*; que quand les angles des billes sont com- \* Pl. 8. fig. me entaillés d'espace en espace \*, qu'on peut \* fig. 2, compter qu'il est très difficile à mettre en œuvre; & parmi nous ces sortes d'airs peuvent être regardés comme mauvais, quoyqu'ils soient les plus fins. Est-ce entierement leur faute, si ils sont trouvé si mauvais, n'est-ce point un peu celle de nos Ouvriers? C'est au moins une question, & qui peut-être ne seroit pas décidée à l'avantage de nos Ouvriers, si on leur demande autant d'habileté à traiter l'acier, qu'en ont les Ouvriers du Levant. Son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Orleans, a elle-même donné des ordres pour qu'on m'envoyât du Caire des aciers dont on fait les fameux sabres de damas. M. le Maire alors Conful du Caire s'est acquité de son mieux de cette commission,

parmi les aciers que nous avons reçû de lui, & qu'ilaffure être les meilleurs, il y en a un Pain, qu'on dit être de l'acier des Indes, & le plus estimé en Egypte; il n'y a point d'Ouvrier à Paris qui vint à bout d'en forger un outil. Il ne soutient guére mieux le feu que la fonte de fer. Les autres aciers du Levant sont pour l'ordinaire difficiles à forger, mais moins que celui-ci.

Si les billes ont beaucoup de pailles sur leur sur-\* 6g. 8, M. face \*, on ne doit pas se promettre d'en forger des ouvrages nets. Quand on vend l'acier, il a été trempé & cassé, si on apperçoit sur sa cassure des veines de fer, des endroits inégalement grainés, des lames brillantes en nombre mélées avec des grains gris, ou ternes, cet acier a beaucoup de

fer, & par conséquent ne vaut rien.

Mais les défauts de l'acier ne sont pas toujours si aises à reconnoître ; une barre , une bille peut être très nette, & cependant de nature à être difficilement travaillée; la vraye épreuve pour connoître si l'acier est exempt de ce défaut, est de le forger après lui avoir donné une chaude suan, te, ou telle qu'il la faut pour qu'une partie de la bille aiant été repliée sur l'autre, puisse être forcée par les coups à s'y unir alses parsaitement pour ne paroître plus faire qu'un même corps ; c'est ce qu'en termes de Forgerons on appelle souder. De l'acier de mauvaise qualité peut être resté très-ner, si on la forgé après l'avoir chaussé rouge; & sera plein de gersures, si on le chausse LE FER FORGE EN ACIER 261 d'un rouge blanc, oufi on le chauffe presque suant, & on ne sçauroit le souder sans lui donner à peu près ce dernier degté de chaleur. Dans le mauvais acier les deux parties qu'on veut souder ensemble ne se soux parties qu'on veut souder ensemble on casse de bon acier dans l'endroit où il a été soudé, on aura peine à reconnoître où a été autrésois

la séparation des deux parties.

Dans le temps même qu'on chauffe de l'acier au point nécessaire pour le souder, on peut prévoir s'il est en état de soutenir le degré de chaleur qu'on a besoin de lui donner; on n'a qu'à préter l'oreille; on entend un bourdoanement, que sans beaucoup d'habitude, on distingue du bruit que sait la slamme, ou de celui du vent du sousset ce bourdonnement est l'esset d'une espece de bouillonnement qu'est produit dans l'acier; l'acier qui bout de la sorte se laisser amal sorger. Encore un autre mauvais indice de la qualité de l'acier qu'on peut avoir pendant qu'il est dans la sorge, c'est si, après l'avoir bien chaussé, l'avoir même un peu poudré de sable; sa surface ne laisse pas d'avoir un air sec, s'il ne paroît pas dessus une espece de vernis.

Quand l'acier bien chauffé aura été porré sur l'enclume, s'il se casse sous le marteau; si même en aiant recourbé un bour pour le souder sur le reste, , l'endroit du coude se creve, se casse du moins en partie, cet acier se laissera-mai travailler. \*

Que le Forgeron pourtant ne mette pas sur le compte de l'acier les défauts que sa négligence ou. K. k. iii. Pl. 8. fig.

fon ignorance peuvent lui donner; de bon acier peut être rendu mauvais si on le chausse excessivement, si on le rend fondant, ou presque sondant.

Une des marques de la bonté de l'acier que les Marchands de Paris vantent le plus, & dont les Ouvriers médiocrement habiles font cas, c'est d'a. voir la rose. Ce qu'ils appellent la rose, est une espece de tache qui se trouve sur la cassure de quelques billes d'acier. Si cette tache ressemble à une rose, ce ne peut être que pour sa rondeur encore souvent est-elle ovale, & souvent a t-elle d'autres contours très-irréguliers \*. Le centre de la cassure est souvent celui de cette tache; il y en a qui occupent la plus grande partie de la cassure, d'autres qui n'en occupent qu'une partie assés petite; sa couleur n'est pas plus constante que sa figure. Il y en a d'un bleu assés clair, d'autres sont d'un bleu foncé presque noir, il y en a de jaunatres de differents jaunes, quelques-unes sont seulement un peu plus ternes que le reste; enfin il y en a ou ces differentes couleurs forment des bandes concentriques. En un mot les couleurs des roses d'acier peuvent être pareilles à toutes celles qu'on fait prendre à la surface de l'acier, ou à celle du fer poli, qu'on chauffe doucement sur des charbons, soit pour les colorer, soit pour les recuire. Nous parlerons ailleurs de ces sortes de couleurs, & lorsque nous en expliquerons la cause, nous indiquerons celle qui produit dans l'intérieur de quelques aciers les ta-

\* fig. 4 , 5

LE FER FORGE EN ACIER. 263 ches appellées Roses. Elles n'ont rien de plus constant dans la même bille que dans des billes differentes. Une bille cassée dans un endroit, montrera une rose de couleur, de grandeur & de figure differente de celle qu'elle montrera cassée dans un autre endroit; il y a même des endroits où si la bille est cassée, on ne lui verra point du tout de rose.

Il n'est guére de signe plus équivoque de la bonté de l'acier, que cette rose, on la trouve à la verité à quelques aciers qui viennent d'Allemagne, & qui sont très bons; mais on la trouve aussi à des aciers médiocres. Nous en avons de Champagne & de Limousin qui l'ont quelquesois, & la plus grande partie des bons aciers d'Allemagne ne l'a pas. Je l'ai trouvée à des aciers du pais de Foix \*, si grossiers qu'on ne croit pas même dans le pays leur devoir donner le nom d'aciers; on les appelle sers forts. Ce que la rose marque de plus certain, c'est que l'acier où elle se trouve, est un acier qui vient de sonte; je ne l'ai point vûs, au moins bien marquée dans les aciers venus deser forgé.

\* fig. 40

Au reste cette tache n'est nullement permanente, elle est une suite du degré de chaleur qu'on a donné à l'acier pour le tremper. Si on sait beaucoupchausser la bille où est la rose, on la sera disparostre dès la premiere chaude, ou au moins on l'assoiblira sort, on ne la retrouve plus dans les ouvra-

ges de cet acier.

Dans quelques-unes de nos Provinces où l'on

fait de l'acier de fonte, on le forge en petites billes dont un des bouts est étiré en pointe \*, on donne la rrempe à ce bout \*; & il sert à faire une sorte d'épreuve de la qualité de l acier de la bille: pour cette épreuve, on la tient d'une main, environ par le milieu, & on donne un coup assés leger sur le gros bout \*; quand l'acier est bon, au moins à un certain point, le bout de la bille opposé à celui qu'on a frappé, le bout amené en pointe se casse. cette épreuve apprend qu'il n'y avoit pas de veine de fer considérable dans l'endroit qui a été cassé; mais voilà aussi tout ce qu'elle apprend; c'est pour-tant quelque chose que de ne point trouver de veines de ser dans des aciers de cette espece.

\_ L.

Si on excepte les premieres épreuves grossieres dont nous venons de parler, le commun de nos Ouvriers n'ont presque rien qui les conduise sur la qualité des aciers qu'ils veulent mettre en œuvre;ils ne sçavent s'il est propre aux outils ausquels ils les destinent, que quand les outils sont finis; & souvent encore que quand ceux pour qui ils ont été saits en ont eu fait usage. Des Couteliers de bonne foy, & qui n'étoient pas des moins habiles dans leur profession, m'ont souvent avoué qu'ils ignoroient si un nouvel acier qu'ils avoient employé en rasoirs y convenoit jusqu'à ce que le Barbier leur eût rendu bon témoignage des rasoirs qu'ils lui avoient vendu.

La plus grande connoissance qu'ils ont des aciers qu'ils mettent en œuvre est de içav oir le pays d'ou

LE FER FORGE' EN ACIER. 265 ils viennent. Nos Couteliers de Paris ne connoissent pour bons que ceux d'Allemagne; offrés leurs des aciers d'Angleterre & d'Italie, pour être d'Angleterre & d'Italie, fussent lis meilleurs que ceux d'Allemagne, ils n'en voudroient point acheter; ils ne travaillent que par routine, ils sont accoutumés à une certaine forme d'acier; donnés au même acier une autre forme, ils le rejetteront, & cela, parce qu'ils n'ont point de regles pour juger de sa qualité.

Îl importeroit pourtant fort d'en avoir pour décider du merite de différents aciers & de ce â quoy les uns sont plus propres que les autres; je vais proposer les vûës que j'ai euës sur cela, je n'espere pourtant guére que le gros des Ouvriers se donne la peine d'en faire usage, mais au moins pourront-elles être utiles à ceux qui cherchent à se distinguer dans leur profession; les particuliers, & les sçavants qui veulent faire faire certains ouvrages qui doivent être d'aciers chossis, pourront en faire faire le choix selon ces regles; elles seront surtout-utiles dans les manusactures d'acier, elles donneront moyen de s'assurer des qualités de celui qui y sera fabriqué.

Ce qu'il y a de difficile ici, ce n'est donc pas de découvrir quelques défauts assés ordinaires au commun des aciers: les aciers en general ont certaines qualités qui les rendent propres à des ouvrages qui ne sçauroient être faits de fer, le difficile est de déterminer le degré de persection qu'ont

chacune de ces qualités dans chaque acier. Ces qualités peuvent être réduites à trois principales. 1°. A celle de prendre une certaine forte de grainure étant trempé à un certain degré de chaleur. 2°. A celle d'acquerir plus ou moins de dureté se-

lon les degrés de chaleur ausquels il a été trempé. 3°. Enfin à la disposition de conserver après

la trempe plus ou moins de corps.

Le nom de corps est pour l'ordinaire employé pour exprimer la proprieté qu'a un acier trempé de résister à la force qui tend à le casser; de deux aciers également durs, qui résistent également à la lime, celui qui est le plus aisé à casser, est celui qui a le moins de corps. De deux lames également épaisfes, & trempées également la moins roide, celle qui se laissera le plus plier, a le plus de corps. De deux ciseaux à couper le ser froid, également trempés, également durs & à taillants semblables & égaux, celui-là a le plus de corps, qui pendant qu'on frap-pe dessus pour lui faire couper le fer, ou quelque corps s'égraine moins, se casse moins. C'est dans ce sens que nous prenons ici, & que nous prendrons dans la suite le mot de corps ; il exprimera toujours une sorte de souplesse qui reste à l'acier, malgré la dureté qu'il a acquise par la trempe. Les Ouvriers, peu accoutumés à attacher à leurs termes des idées nettes & des fignifications bien déterminées, prennent quelquefois le mot de corps, pour celui de dureté, si un ciseau resoule pendant qu'on lui fait couper le fer à froid, ils disent qu'il

LE FER FOR GE' EN ACIER. 267 n'a pas de corps: mais nous éviterons de nous en fervir dans ce fens, qui est impropre, nous dirons plûtôt qu'un pareil acier manque de dureté; c'est par désaut de dureté que ses grains se laissent comprimer, & trop rapprocher les uns des autres. Ils disent aussi qu'un acier manque de corps, lorsqu'il ne soutient pas aisément de sortes chaudes, qu'il s'y affoiblit trop; de ces significations & des autres qu'on donne quelquesois au corps de l'acier, nous ne retiendrons que la premiere.

Un acier étant supposé sans pailles, sans gersures, sans surchauffures, sans veines ou lames de fer, & aisé à travailler, pour juger de sa valeur, & des usages ausquels il est le plus propre, nous avons dont trois choses à examiner, sçavoir sa grainure, sa dureté, & son corps; nous avons à chercher des moyens de déterminer, si un acier excelle sur un autre par quelqu'une de ces qualités; celui de deux aciers, par exemple, qui peut prendre le grain le plus fin, & qui sera aussi appellé l'acier le plus fin. Nous avons de plus à déterminer de quelle façon ces trois qualités se combinent dans un même acier, car on doit sçavoir que plus l'acier prend de dureré, plus il perd de corps & de finesse de grain ; il s'agit donc encore de décider en quels aciers ces combinaisons sont les plus avantageuses; mais avant de passer aux combinaisons, suivons chacune des qualités principales en particulier.

La finesse de l'acier, ou ce qui est la même cho.

fe, la finesse du grain qu'il peut prendre, semble être de ces trois qualités la plus aisée à reconnoître; & celle dont la comparaison est la plus facile à faire; les yeux en peuvent être les juges. Les bons Ouvriers avouent pourtant qu'ils ne sçauroient connoître sur la cassure d'un acier trempé, s'il est plus fin qu'un autre; ils en donnent des raisons sort plausibles. Chaussés un morceau d'acier très fin presque blanc, trempés-le en cet état, & le cassés. sa cassure ne vous fera voir qu'un gros grain. Ne chauffés un acier médiocre, ou même un acier à terre, que couleur de cerise, & trempés-le, si on le casse après la trempe, on lui trouvera un grain fin. La finesse du grain semble donc dépendre du degré de chaleur qu'avoit un acier quand il a été trempé; elle en dépend aussi: mais ce qu'il s'agit de sçavoir, c'est si de deux aciers trempés à un même degré de chaleur, l'un n'a pas un grain plus fin que l'autre; & c'est l'avantage que les aciers excellents doivent avoir, & qu'ils ont réellement sur les médiocres. Il n'est pourtant pas aisé de décider par les manieres ordinaires lequel des deux aciers a cet avantage; premierement, par la difficulté de chauffer deux morceaux d'acier également chauds ; secondement, par la difficulté de casser ces deux morceaux d'acier dans l'endroit précisément, où ils étoient également chauds quand ils ont été trempés.

Pour sentir mieux en quoy consistent ces difficultés, & le défaut de l'essay ordinaire, on remar-

LE FER FORGE EN ACIER - 269 quera qu'un morceau d'acier qu'on fait chauffer n'a pas un égal degré de chaleur dans toute sa longueur; que même, si on le chauffe par un bout, ce bout peut devenir fondant \*, pendant que l'autre \* pl. 8. fig. bout \* restera encore froid ou au moins noir; qu'on 8. F. trempe cet acier, qu'on le casse près de ce bout qui a été chaussé presque fondant\*, on lui trouvera ungros grain; qu'on le casse un peu plus loin, on lui trouvera un grain moins gros\*, cassé plus loin, fg. on lui trouvera peut être un grain sin \*, & ensin cassé une quatriéme sois dans un endroit encore gh. fig. 9. plus éloigné du bout chaud, on arrivera à une cal- bi. fure d'un grain beaucoup plus fin \*. Si on traite \*ike. de la même façon un autre morceau d'acier, qu'on veut comparer avec le précedent, on pourra peutêtre décider laquelle des cassures de ces deux aciers a montré le le plus beau ; mais on ne sera pasen état de décider lequel des deux l'a réellement le plus beau grain. On aura lieu de douter si celui qui paroît avoir du dessous n'eût point eu l'avantage, si on l'eût cassé plus loin, ou si on l'eût cassé au milieu d'un des fragments qui a été fait par deux cassures, & ce doute est d'autant plus fondé que le plus fin de la grainure n'occupe quelques foisqu'une très - petite longueur du morceau d'acier.

Si on chauffe un morceau d'acier presque fondant par un bout, pendant que son autre bout est resté noir, on est sur que cet acier a pris tous les différents degrés de chaleur qu'il peut prendre; ear depuis le bout fondant, qui est le plus grandi

\* L. 5

\* fig. 9.

des termes de chaleur pour l'acier, jusqu'à l'autre bout les degrés de chaleur diminuent insensiblement, & on peut regarder la chaleur du bout qui est resté noir, comme nulle, parce qu'elle n'est pas capable d'y produire aucun effet. Si on trempealors cet acier, on est donc sûr qu'on lui donnera tous les degrés de grainure qu'il peut prendre, puisque ces degrés varient comme ceux de chaleur. Pour avoir la suite complette de cette grainure, pour en voir toutes les dégradations, & pour être en état dela comparer avec celle d'un autre acier, il faudroit donc pouvoir casser cet acier selon sa longueur. On ne le peut quand on laisse l'acier dans l'état ordinaire, les coups le cassent en travers, & dans l'endroit où il a été le plus trempé, qui est celui où il est le plus foible.

Pour faire la comparaison que nous avons en vûë le plus exactement qu'il est possible, tout se réduit donc à lever les difficultés qui empêchent qu'on ne casse un morceau d'acier tout du long de la partie trempée; Il y en a divers moyens, tous si simples que pour les trouver, il ne s'agisfoit que de s'aviser de les chercher. On choisira des deux que je vais proposer, voici le premier. Je sais forger une lame de l'acier que je veux éprouver \* plus ou moins épaisse se plus ou moins lar-

pl. 8. fig. ver \* plus ou moins épaisse & plus ou moins large à volonté; deux pouces de longueur lui suffisent, si elle en a cinq à six, elle n'en sera que plus commode. Je fais souder ensuite cette lame

# fig. 11. d'acier sur une lame de fer \* qui l'égale au moins

LE FER FORGE EN ACIER. 275 en longueur & en largeur, & qui la surpasse si l'on veut en épaisseur. Quand ces deux lames sont bien soudées l'une sur l'autre, je fais couper la lame de fer dans toute sa longueur avec un ciseau à couper à froid, jusqu'à l'acier; j'y fais creuser une entaille, une espece de rainure, de goutiere, qu'on élargit même un peu avec la lime \*. Voilà à quoy se réduit toute la préparation, dont ap-ghhiik. paremment on prévoit déja l'effet. Quand on a chauffé presque fondant un des bouts de cette bille, partie acier & partie fer, & qu'on l'a eu trempée, on peut la casser en deux selon sa longueur; on n'a plus à craindre qu'elle se casse en travers. Dans l'endroit où elle a été trempée le plus chaud, & où l'acier est le plus cassant, cet acier ne sçauroit se casser en travers, parce qu'il est uni au fer, il fait corps avec lui ; le fer , qui n'est point cassant, soutient l'acier. Il n'en est pas de même de la partie de la bille, où l'entaille a été creusée; tout du long de cette entaille, l'acier n'est plus soutenu par le fer, l'acier est donc cassable selon sa longueur, & ne l'est plus en travers. Si cependant on a donné plusieurs lignes d'épaisseur à la lame d'acier, & qu'on l'ait prise si longue qu'il y en ait eu une grande partie qui n'ait pas eu chaud, & qui par conséquent n'ait pas pris la trempe, l'acier sera lui-même difficile à casser vers cet endroit, parce que l'acier non trempé est peu cassans; on en viendra pourtant à bout en mettant dans lesendroits de l'entaille qui résistent le plus, un gres

\* fig. 120

\*Pl. s. fig. cifeau un peu mousse, une espece de coin \*, sur lequel on frappera pour forcer l'acier à s'entrouvrir. Chacun des morceaux qui ont été ainsi séparés l'un de l'autre, montreront la succession de \* fig. 15. tous les ordres de grainure \*. La préparation mê
, 12. 34. 7 me de l'expérience précedente est un essay de l'acier; on y apprend s'il se soude bien avec le

On peut encore s'y prendre d'une autre ma-niere plus aisée à executer que la précedente. On laissera à un des côtés du morceau d'acier qu'on veut essayer toute son épaisseur, plus ce côté sera épais & mieux ce sera. On applatitra le côté op-posé tout du long, ou pour donner une image de la figure que nous voulons faire prendre aux morceaux d'acier, on les forgera semblables à des

\*pl.9.fig.1. lames de rasoirs \*, à cela près que dans leur longueur, ils auront par tout une largeur égale : l'expérience réussira d'autant mieux que le côté applati aura été rendu plus mince, ou que le côté opposé aura été tenu plus épais. On chauffera l'acier fondant par un bout, & on le trempera; il ne restera plus qu'à le casser, ce qu'on fera en donnant de petits coups sur le bord mince, dont on détachera successivement divers fragments jusqu'à ce qu'on l'ait cassé tout du long. Pour faciliter la cassure on peut même, avant que l'acier soit trem-

pé, y couper une entaille tout du long de l'en-\*fig. i.B. C. droit où on le veut casser \*, ou au moins tout du long de la partie qui n'aura pas eu assés chaud pour devenir cassante par la trempe.

LE FER FORGE EN ACIER. 271

Au moyen des cassures faites d'une des manieres que nous venons d'expliquer,on voit d'un coup d'œil la progression de toutes les differentes grainures qu'un acier peut prendre par tous les differents degrés de chaleur qu'on peut lui donner; on est en état de comparer le grain le plus fin d'un acier avec le grain le plus fin d'un autre. Les Ouvriers qui aiment à se conduire avec connoissance devroient avoir une provision de ces sortes de cassures, de chaque espece d'acier connuë dans le Royaume; elles leurs serviroient d'étalons pour mesurer le degré de finesse des aciers qu'on leur voudroit vendre. Ces billes seroient pour eux, ce que les Touches faites d'or & d'argent, mêlés en differentes proportions, sont pour les Orfevres quand ils ont à décider sur le champ du titre d'un or qu'on leur présente. Ces cassures une fois faites ferviroient à un Ouvrier pendant toute sa vie, pourvû qu'il eût l'attention de mettre les billes dans des lieux secs, & de les renfermer dans une boiste. J'en conserve depuis plusieurs années, dont les cassures sont presqu'aussi blanches, aussi brillantes qu'elles l'étoient dans l'instant qu'elles ont été faites; mais j'ai eu la précaution de les mettre dans une boiste qui est elle-même dans une autre beaucoup plus grande & remplie de son.

Sans une forte de justesse dans les yeux & même sans quelque habitude à voir l'acier, on auroit peine à décider lequel de deux aciers, dont les qualités ne sont pas extremement éloignées, a le grain

le plus fin; nos cassures néantmoins mettent des yeux grossiers en état de prononcer; elles donnent le moyen de mesurer au compas la finesse de ce metal. Pour entendre cette methode, & pour faire voir sur quoy elle est sondée, on observera que les differentes grainures qui paroissent sur les cassures, faites d'une des façons que nous venons d'expliquer, peuvent être réduites à quatre ordres.

\* Pl. 2. 6g de grains fort aisés à reconnoître. Le premier ordre n'a que de gros grains, blancs, brillants\*, on. n'y en apperçoit point d'autres, aussi le nommerons-nous l'ordre de grainure à grains blancs & brillants. Le second ordre de grainure est composé d'un mêlangé de grains blancs & brillants, & de Pl. 8. fig. grains ternes \*; les grains brillants y font cepen-t, 2. dant moins gros que les premiers du premier or-pl. 9. fig. dre, nous le nommerons l'ordre des grains mêlés. Le troisiéme ordre n'a qu'une espece de grains qui \*Pl. 8. fig. font tous fins, ternes, & fouvent gris\*; ce troits 12. 9. fig. fiéme ordre est celui du grain fin. Enfin le quatris de la commence où la grainure précedente finit, on y retrouve des grains beaucoup plus gros; mais qui, quoyque ternes le sont moins que

Pl. 8. fig. ceux de l'ordre précedent \*. Ces grains sont mal
terminés, ils ne semblent pas si détachés les uns des
autres, ils sont, pour ainsi dire par trainées, c'est-là
l'endroit où l'aciet n'a paseu assés chaud pour prendre la trempe. Nous n'avons donc affaire qu'aux trois premiers ordres de grainure; les grains dont chacun d'eux sont composés ne sont pas dans tou-

15. 0 i. Pl. 9. Li.

15. 1, 2. Pl. 9. fig.

2. 3. 4. 5. 6.

LE FER FORGE EN ACIER.

te l'étenduë de chaque ordre de même groffeur,ils diminuent à mesure qu'ils approchent d'un autre ordre ; près de l'endroit où la grainure mêlée cesse, où celle du second ordre va commencer, les grains blancs & brillants font moins gros, & même moins brillants que les premiers grains de ce premier ordre : de même dans l'ordre des grains mêlés , il y a plus de grains blancs, & moins de gris vers l'endroit où il commence; & vers celui où il finit, il y a au contraire plus de grains gris, que de blancs : aussi eussions-nous pû diviser cet ordre en deux autres, si nous n'avions craint de multiplier trop des divisions dont nous pouvons nous passer; pour le troisième ordre il est composé de grains beaucoup plus uniformes.

Il suit de ce que nous venons de dire que les limites de chaque ordre ne sont pas coupées bien net, il faut les juger à peu près; les Astronomes en usent ainsi quand ils ont à déterminer les limites de l'ombre & de la penombre d'une éclipse, & celles de la penombre & de la lumiere; mais nos limites peuvent toujours être déterminées autant exactement qu'on a besoin pour l'usage que nous en voulons faire. On les déterminera pourtant avec une sorte de précision, si on aide ses yeux d'une loupe forte. Quelques fois les premiers grains du quatriéme ordre sont si fins qu'ils sembleroient être de ceux du troisséme\*, ou de ceux qui sont \* Pl. 9, ng, produits par la trempe, les regarde t-on avec la 15, 341 loupe, sont-ils vûs plus gros, on reconnoît à ne

276 L'ART DE CONVERTIR s'y pouvoir méprendre les differences qui sont entre eux & les grains de l'ordre qui précede.

De ces observations, qu'on pourroit nous passerquand elles n'auroient rapport qu'à la Physique de l'acier, & de celles que j'ai faites sur l'étendue qu'ont les differents ordres de grainure dans differents aciers, on peut tirer la regle que nous avons promise pour juger de la finesse de chaque acier. L'ai observé qu'à mesure qu'ils sont plus fins, l'étenduë de l'ordre de la troisiéme grainure est plus grand, il a plus de longueur, par rapport à celui de la seconde : cette difference est assés considérable dans les aciers de qualités très-différentes pour qu'on ne doive pas craindre de s'y tromper en la mesurant; & pour qu'on n'ait pas lieu d'être inquiet sur ce qu'on aura mal limité les ordres. J'aivû de mauvais acier de Nivernois, ou la grainure du troisiéme ordre n'avoit pas la moitié de la longueur de celle du second ordre; j'ai vû au contraire des aciers fins, où l'étendue de la grainure du premier ordre étoit plus que double de l'étenduë de la grainure du second ordre\*; par conséquent ces aciers fins avoient quatre à cinq fois, au moins, plus de grainure fine que les gros aciers.

Quand le grain fin des uns & des autres auroits même degré de finesse, & de dureré, ceux qui ont une plus grande étendue de grainure fine devroient être employés par préserence pour les outils quis demandent cette sorte de grain; il est plus aisé de lè donner aux taillants des outils, saits de pareils

LE FER FOR GE'EN ACIER. 27% zeiers; car dès que de deux aciers, l'un montre fur sa cassure une plus longue étendue de la même grainure que l'autre, il suit de la façon dont nous avons chauffé ces aciers, qu'il y a un plus grand nombre de degrés de chaleur qui peuvent donner cette grainure au premier, qu'il n'y a de dégrés de chaleur qui peuvent la donner au second. Or lorsqu'on fair chauffer un acier, forgé en outil, pour le tremper, & lui faire prendre par la trempe une certaine grainure déterminée, on est plus sût de réussir à lui donner ce grain, si l'acier le prend avec differents degrés de chaleur que lorsqu'il ne la prendra qu'à un seul degré de chaleur. Ce degré de chaleur est difficile à saisir, & plus qu'on ne s'imagine. D'ailleurs on ne peut guére se promettre de l'avoir fait prendre à toutes les parties du taillant, celles qui ausont été plus chaudes, auront une grainure differente de celle qu'on souhaitoit leur donner.

Enfin de deux cassures d'aciers dont l'un estiplus sin que l'autre, & qui auront été chaussés également, & dans une égale étenduë, la suite complette de toute la grainure sera plus longue dans l'acier le plus sin. Tout cela se déduiroit même: naturellement de nos remarques sur la nature del'acier; les plus sins, qui prennent-une plus grande: quantité de grainure, & de grainure plus chargées desomposés de parties plus deliées & plus chargées defoustres, & par conséquent de parties plus aiséess à mettre en mouvement par ces deux considéra-

Mm iij

tions. Il n'y auroit rien de mieux que cette maniere de mesurer, pour ainsi dire, au compas la sinesse de saciers, si l'execution en étoit aussi simple qu'il seroit à desirer; mais elle demande bien de l'attention dans celui qui veut la mettre en pratique. Il saut que les aciers qu'on veut comparer soient chaussés au même degré dans une égale étenduë, & il est bien mal aisé d'y réussir avec le seu ordinaire de bois, & de charbon. Mais nous donnerons dans la suite de ce Memoire le moyen de lever cette difficulté, qui nous arrêtera encore lorsque nous aurons à éprouver le corps de l'acier.

Si l'acier qui a été cassé étoit épais, & a été plus chaussé d'un côté que de l'autre, dans le même endroit de la cassure on pourra trouver une grainure differente; mais on ne laisser pas de pouvoir suivre les mêmes ordres le long de chaque côté; l'arrangement de chaque ordre ne laissera

pas de subsister.

Le gros grain, le premier ordre de grainure d'un acier, met au moins autant en état de juger de sa finesse que le grain sin. Les aciers qui prennent un grain plus sin que les autres dans le troisseme ordre, en prennent souvent un beaucoup plus gros dans le premier ordre. Mais ce qui est plus constant, c'est que les grains de ce premier ordre sont plus blancs, plus viss, plus brillants dans le premier ordre de grainure des aciers sins, que dans le même ordre de grainure des aciers grossiers, ils

LE FER FORGE EN ACIER. 279
y font plus égaux; dans ces derniers le premier ordre paroît mêlé de grains ternes. Les premiers grains du premier ordre d'un acier fin, sont quelquesois eux-mêmes ternes quand le bout de l'acier a été presque sondu, mais les grains suivants ont le plus vis éclat: toute la suite de la premiere grainure des gros aciers, est semblable au commencement de celle des aciers sins, chaussés presque sondants, & même plus terne. Il y a plus encore, c'est que dans les gros aciers, les grains de l'ordre que nous considerons, semblent quelquesois disposés par couches; jamais il n'y a d'arrangements pateils dans les mêmes grains des aciers fins.

Passons à present aux moyens de reconnoître & de comparer les degrés de perfection de la seconde qualité de l'acier de sa dureté. Toutes les difficultés qui se présentent lorsqu'on veut juger des degrés de finesse, on les rencontre encore lorsqu'on veut juger des degrés de dureré : le même acier est plus ou moins dur, selon qu'il a été trempé plus ou moins chaud. Communément la dureré diminuë à mesure que le grain devient plus fin; l'endroit ou le grain est le plus gros, l'endroit où il a été trempé le plus chaud, est pour l'ordinaire le plus dur. Il y a pourtant quelques fois des varietés sur cela, & ces varietés suffiroient pour embarasser ceux qui ont besoin de décider de l'endroit où une sorte d'acier prend le plus de dureté par la trempe, mais ce qu'on n'a pas cher-TLU.

280 START DE CONVERTIR T ché à déterminer, & ce qui est pourtant de conséquence, c'est lequel des deux aciers trempés au même degré de châleur est le plus dur. On n'a absolument aucune regle là dessus. Nos cassures fournissent encore le moyen d'avoir sur cet article des regles aussi précises qu'on les puisse souhaiter &, ce qui est de commode, indépendantes de la difficulté qu'il y a à chauffer également les aciers qu'on veut comparer. Quand on veut sçavoir à quel degré de chaleur un acier étant trempé, il prend le plus de dureté, il ne s'agit que de sçavoir à quel degré, à quel ordre de grain il est le plus dur, car les differents ordres de grainure sont proportionnés aux disserents degrés de trempe. De même pour comparer la dureté de deux differents aciers, il ne s'agit que de comparer les duretés qu'ils ont chacun

Comparaison se fait aisément sur nos cassures.

Les Ouvriers n'ont que deux termes de dureté qu'ils puissent assigner; celui où la lime mord; & celui où elle ne mord point. Ces deux termes ne donnent pas, à beaucoup près, la connoissance des degrés de dureté dont differents aciers sont succeptibles; il n'en est presque point, ou plûtôt il n'en est point qui étant trempés à une certaine chaleur ne résistent à la lime. Il faut donc avoir des limes qui aient plus de degrés de dureté disferents que n'en ont les limes ordinaires; plusiers sortes de pietres ou de matieres dures sont pour

dans leurs differents ordres de grains, & cette

LE FER FORGE EN ACIER. 281 pour moy ces limes; j'en employe de sept sortes. La premiere est le verre dont la durete est au dessous de celle des limes ordinaires. La seconde est le cristal de Roche le plus tendre. La troisieme sont des morceaux de cailloux transparents & durs, tels que sont les cailloux de Medoc. La quatriéme sont des morceaux d'Agathe, ou des especes de pierres à facettes qu'on trouve auprès de Perpignan. La cinquiéme, sont des morceaux de Jaspe Oriental. La sixième est la Topase d'Orient, ou quelqu'autre des pierres Orientales transparentes comme le Saphir. Enfin le diamant est la septiéme. Je ne donne ces pierres que comme un exemple, chacun en peut choisir d'autres à son gré, en augmenter ou en diminuer le nombre selon qu'on voudra pousser plus ou moins loin ces épreuves; pourvû que les pierres different de dureté entre elles il n'importe ; après le verre on peut mettre la lime ordinaire, on peut aussi donner place à l'Esmeri entre les pierres d'essais.

Au moyen de ces limes de differentes especes, au moyen de nos disferentes pierres, & de nos cassures qui ont tous les ordres de grains, nous sommes en état d'éprouver & de comparer la dureté des aciers avec précision. Il ne s'agit que de tâter avec quelles pierres on peut faire impression sur chaque ordre de grains, le rayer. Ce n'est pas sur la cassure même qu'on fera l'essay, mais sur une des surfaces plates de la lame, tout auprès du bord de la cassure: quelques exemples mettront au fait

de cette methode. Si je tâche, & que je vienne à bout, de faire une raye avec le verre, ou la lime fur le troisiéme ordre de grainure d'un acier, sur la grainure la plus fine, j'en conclus que cet acier n'a pas assés de dureté dans l'endroit où il y a le grain fin; qu'on n'en sçauroit faire aucun outil dur avec le degré de trempe qui lui donne ce grain; sur tout lorsque j'ai vû que d'autres aciers ne sçauroient être rayés dans le même ordre de grainure même par l'Esmeri. Si j'ai besoin de faire des outils d'une très-grande dureté, & à qui la finesse du grain importe moins, & que j'aie trouvé que le second ordre de grainure d'un acier ne peut être rayé par l'Agathe ou le Jaspe, pendant que le même ordre de grainure dans divers autres aciers, sera rayé par le Cristal, ou le Caillou de Medoc, je prendrai par préference l'acier qui a résisté à l'Agathe. Enfin si j'ai besoin d'outils extraordinairement durs, lorsque j'aurai trouvé par mes essais un acier, comme il y en a, dont le premier ordre de grainure résiste à la Topaze orientale, quoyque d'autres aciers, dans le même endroit, puissent être rayés par la Jaspe, ou même par le Caillou, je choisirai l'acier que j'ai reconnu avoir résisté à la Topase. En voilà assés pour voir comment on peut comparer les differents degrés de dureté de differents aciers, & les avantages qu'on peut tirer de cette comparaifon.

La même methode donne encore le moyen de

LE FER FOR GE'EN ACIER. 283 découvrir de quelle façon les deux proprietés efsentielles, que nous examinons, se combinent dans un acier. Si mes essais, par exemple, m'apprennent que le grain fin a autant, ou presque autant de dureté que le grain mêlé, ou le grain du second ordre. Comme le grain fin est de lui-même un avantage, & qu'il est outre cela joint à celui du corps, on ne donnera aux outils de cet acier, que la trempe où il prend le grain fin. Si au contraire l'acier qu'on veut employer a une dureté beaucoup plus considérable dans son grain mêlé, que dans son grain fin, & que son grain mêlé ne soit pas extremement gros, on donnera à l'outil fait de cet acier la trempe qui lui fait prendre le grain mêlé. Si on reconnoît que le grain blanc d'un acier n'est pas considérablement plus dur que le grain mêlé, quoyqu'on ait besoin de faire de cet acier un outil extremement dur, on ne le trempera qu'au degré de chaleur qui donne le grain mêlé.

Des trois qualités essentielles de l'acier, le corps est celle dont la mesure, pour être soumise à des regles, demande plus de préparatifs. Nous avons défini le degré de souplesse, ou le degré de moindre roideur, qui reste à un acier trempé. Pour décider lequel de deux aciers a le plus de corps, tout se réduit, à la verité, à pouvoir juger lequel de deux aciers de mêmes dimenssons en tous sens, & trempés, aiant le même degré de chaleur, lequel, dis-je pourra se laisser plier da

Nn ij 3

vantage: mais cela suppose aussi deux difficultés, la premiere est de donner précisément les mêmes dimensions à deux morceaux d'acier, & la seconde de les chausser l'un & l'autre à un degré de chaleur égal. Ces deux difficultés levées, il ne restera plus qu'à avoir une maniere réguliere de les plier, & qui permette de mesurer les plis, ce qui n'est pas mal-aisé.

Pour avoir deux morceaux d'acier bien égaux en tous sens, je ne sçai qu'un moyen sur, c'est de les faire tirer à la filiere. On sera susfisamment certain de leur calibre, dès qu'on les aura fait passer plusieurs fois par les mêmes trous. On pourroit en sorger dans des étampes, ou encore les travailler à la lime, & mesurer leur épaisseur, mais tout cela n'approcheroit pas de la précision de la

filiere, & seroit beaucoup plus long.

Supposons donc que nous avons fair reduire en fils de même diametre les aciers dont nous avons envie de comparer le corps; la grande difficulté qui paroîtra rester sera de les chausser l'un & l'autre dans toute leur longueur à un même degré pour les tremper. Elle seroit même une disseulté insurmontable, s'il falloit les mettre immediatement sur les charbons, comme on le pratique ordinairement. L'ardeur du seu n'agira jamais également sur les deux morceaux d'acier, ni même sur toute la longueur de chacun de ces morceaux; les charbons sont inégalement distribués, & le vent souse inégalement sur ces charbons. Pour

LE FER FORGE' EN ACIER. 28% les chauffer avec une égalité parfaite, il faut qu'ils foient entourés l'un & l'autre, & dans toute leur longueur d'une égale quantité de matiere également chaude. C'est ce qui m'a fait penser à les faire chauffer au milieu du plomb fondu. J'ai d'abord pris un creuset rond \* précisément cylin. \* Pl. 9. fig. drique, semblable à ceux dont nous avons parlé 12. pour les essais en petit, mais d'un diametre bien moindre; afin de n'être pas obligé de faire fondre une plus grande quantité de plomb, que l'expérience ne le demandoit ; la longueur du creufet étoit de huit, à neuf pouces, c'est-à-dire, de quelques pouces de plus que le fil d'acier, dont je voulois éprouver le corps. On ne commence pas par penfer à tout. Il y a ici un inconvenient, c'est que si l'on tient le plomb long-temps en fusion, pour peu que le creuset soit d'une terre poreuse, on perd une partie de ce metal; il traverse. les parois du creuset, il les imbibe, & dégoute ensuite. Une espece de creuset plus commode pour les Ouvriers en fer sera un canon de pistoler, ou un morceau de canon de fusil. \* Il faut pourtant \* Pl. 5. que ce canon soit bien soudé par tout, qu'il n'air. aucunes fistules, quelque peu qu'il y ait de jour à s'ouvrir des passages, le plomb le trouvera, on le verra tomber par goutes plus ou moins groffes, felon la grandeur des issues qu'il se sera faires: Après tour on ne risquera pas de grands frais; on a le temps de faire bien des expériences, relles que nous les proposons ici-, avant qu'un quartes-Nn iii

286 L'ART DE CONVERTIR ron de plomb soit passé au travers de notre petit creuset de fer.

Si on veut se servir de creusets de terre au lieu d'y faire sondre du plomb, on pourra y faire sondre de l'étain, il ne passer pas au travers des parois avec la même facilité à beaucoup

près.

Soit qu'on ait fondu du plomb, ou de l'étain, soit qu'on ait chois un creuset de terre, ou un morceau de canon de sussil, on ne se contentera pas de rendre le metal sluide, on lui sera prendre le plus grand degré de chaleur que la forge pourra lui donner. On plongera, & on tiendra plongés, dans ce plomb en bain, les fils d'acier qu'on a preparés; étant tous entourés de même matiere & également chaude, les fils égaux y prendront un égal degré de chaleur; qu'on les y laisse quel temps on voudra, pourvû qu'on les retire ensemble, & qu'on les trempe en même temps dans l'eau froide, ils auront été tous trempés au même point.

Ces fils, ou tous autres morceaux d'acier, étant tenus dans le plomb où l'étain fondu, pendant un certain temps, il y a lieu de croire qu'on donnera à l'acier toute la chaleur qu'il peut prendre dans ce fluide metallique, & que ce degré fera un degré de chaleur constant, un degré de chaleur déterminé; qui dans quelques circonstances, dont nous parlerons dans la suite, pourra être pris par un degré de chaleur fixe. Une des plus curieuses

LE FER FORGE' EN ACIER. 187 expériences de la nouvelle Physique est celle de M. Amontons, qui a observé que l'eau venuë au point de boüillir a acquis le plus grand degré de chaleur où elle peut parvenir; on a beau pousser le feu, il ne peut rien lui donner de plus. Le plomb ou l'étain qui viennent de commencer à fe fondre, peuvent être regardés comme l'eau qui vient de se degeler : la chaleur où peuvent arriver ces fluides metalliques est considérablement plus grande que celle de l'eau boüillante, maisprobablement c'est un degré de chaleur determiné, qui a ses bornes comme le degré de chaleur de l'eau bouillante a les siennes; & on l'a fait prendre, ce degré de chaleur, au plomb, ou à l'étain, quand on a poussé le feu aussi violemment qu'on le peut, & peut-être bien auparavant. Ce que nous venons de dire du plomb & de l'érain est probable aussi de tous les fluides metalliques; il y a apparemment un terme, où quand ils font parvenus le feu ordinaire n'ajoute plus à leur chaleur, & ce terme est vraisemblablement different en differents metaux. Il seroit curieux de le connoître & de sçavoir quel rapport ont entre eux les plus grands degrés de chaleur dont les metaux, tous les fluides, & même les autres corps font susceptibles, & quels rapports ont ces plus grands degrés de chaleur avec la pesanteur specifique de ces corps, & avec la difficulté qu'on trouve à les mertre en fusion ; j'ai fait autrefois bien des experiences sur cette matiere, mais je

L'ART DE CONVERTIR n'en ai pas fait à beaucoup près assés pour m'éclaircir.

Ce qui paroît bien sûr, c'est que disserents me-taux sont susceptibles d'un plus grand degré de chaleur, qu'ils ont chacun un maximum de chaleur different. Pour preuve, faites fondre dans un creuset du plomb; faites fondre dans un au-tre pareil creuset même quantité de sonte de ser, poussez-le plus loin qu'il sera possible le degré de chaleur de ces deux fluides metalliques, & plongez dans chacun un morceau de fer égal. Le bout de celui qui aura été plongé dans la fonte de fer prendra la couleur la plus blanche que le fer puisse prendre au feu, si même on n'y a plongé qu'un fil de fer, ce fil de fer s'y fondra : au lieu que le fil de fer qui aura été mis dans le plomb, ou dans l'étain ne s'y fondra point.

Comme nous nous servons du plomb pour chauffer également les aciers dont nous voulons éprouver le corps, de même pour chauffer également les aciers dont on veut voir avec précision la suite des differents ordres de grainures, on se servira de fonte de fer. Pour ce qui est de cette matiere on la mettra dans des creusets ordinaires; elle n'a pas besoin d'un creuset de fer comme le plomb. Et c'est-là la maniere que nous avons promise comme sure pour chauffer également les aciers dont on veut comparer les differents ordres

degrainure.

Mais pour revenir à nôtre essay du corps de l'a-

LEFER FORGE EN ACIER. 289 cier, les fils qui sont de même groffeur & longueur, plongés dans le plomb fondu, ou l'étain fondu, ou, si l'on veut, même dans la fonte de fer, qui ontété retirés en même-temps, & ensuite trempés, ont été trempés aussi également qu'il est possible ; si l'un des deux est plus slexible que l'autre, il a plus de corps. On peut imaginer bien des movens de mesurer leur flexibilité; celui dont je me suis le plus servi demande la construction d'une petite machine \*; elle est composée d'une platine de cuivre \* ou de fer, placée horizontalement \* fig. 1. BB. & arrêtée par des vis sur une piece de fer pliée deux fois en équerre. Nous ne donnons point les mesures des differentes pieces de cette machine, elles sont assés arbitraires, & avec l'échelle de la pl. 10. on trouvera toutes les dimensions de celle que j'ai fait faire. A un des bouts de la platine, il y a un petit étau \* fixé contre la même piece qui \* fig. 1.C. porte cette platine; l'usage de cer étau est de tenir serré un des bouts du fil d'acier dont on veut éprouver le corps. Les deux branches de la piece recoudée, qui porte la platine; sont prolongées par de-là cette platine; soit qu'elles ayent été recoudées près de leur bout, soit qu'on y ait rapporté une autre petite piece, ce bout est plus élevé que le reste, & percé par un trou quarré\*; il \* fig. D.D. a une espece de lunette pareille à celle de quelques Tours: ces deux lunettes, ou ouvertures reçoivent une piece de fer forgée quarrément \* & \* fig. 1. E-plus longue que la platine; elle peut aller & ve-

nir dans les lunertes. Cette piece est renflée vers le milieu & cela parce qu'elle y est percée d'un trou taillé en écrou, dans lequel est engagée une longue & groffe vis \*: une des branches, qui reçoit la piece qui porte la grosse vis, est encore perceé en deffus par un écrou dans lequel est une petite vis \*. qui étant serrée , arrête fixement cette piece ; or comme cette piece peut se mouvoir quand on le veut, dans les lunettes, il est clair qu'on peut tenir la grosse vis plus ou moins éloignée de l'étau.

\* F. G.

\* I.

L'usage de cette machine est simple. On gesne \* N.O. dans l'étau un des bouts du fil de fer \* qui a été trempé, aiant attention de poser le fil horizontalement, & qu'il foit à la hauteur de la vis. La vis étant tournée jusqu'à ce qu'elle touche ce fil, si on continuë à la tourner davantage, elle pousfera le fil devant soi. Elle contraindra le fil à se plier, & enfin si on continuë à faire avancer la vis jusqu'à un certain point, le fil, dont la flexibilité a été poussée à bout, se cassera.

On remarquera sur la platine l'endroit jusqu'auquel la vis étoit avancée quand le fil s'est sompu. Pour le remarquer plus commodement, cette platine peut être divisée en autant de parties qu'on voudra par des lignes perpendiculaires à la direction de la vis. Qu'on ôte de l'étau le fil d'acier qui s'y est rompu; qu'on en mette un autre en sa place; que la vis le force à se plier peu à peu; qu'on observe encore où étoit la vis lorsqu'il s'est cassé: le plus flexible de ces deux fils, celui qui avoit

IE FER FORGE' EN ACIER 291 le plus de corps est celui qui avant de se casser a permis à la vis d'avancer davantage. La difference des espaces donnera une mesure de la flexibilité, ou du corps de l'acier.

Nous avertirons que le bout de la grosse vis \* doit être percé comme celui d'une clef, & qu'il faut avoir une petite piece dont la tige foit ronde, & puisse entrer dans ce trou\*, & y tourner librement; & \* H. qu'en dehors dela vis, cette tige se doit terminer par une petite fourche dans laquelle on met le fil de fer ; autrement il seroit difficile à la vis de pousser le fil devant elle, il s'échapperoit par dessus ou par

dessous.

Au lieu de graduer la platine, il sera encore plus commode d'avoir une petite regle graduée, & mobile sur la platine. Une piece de fer recourbée, de façon que ses deux parties soient paralleles l'une à l'autre, servira à faire cette regle \*, il \* sig 1. K,L, ne restera de distance entre les deux parties, qu'un peu plus que la platine a d'épaisseur. La platine entrera librement dans l'intervale qui est entre ces deux parties; celle de dessous aura une vis \* qui \* Fig. 2. M. étant serrée fixera la regle où on aura jugé à propos de la placer. La partie supérieure, qui est à proprement parler la regle, sera divisée de ligne en ligne, ou de plus près en plus près, si on le fouhaite.

Voici l'usage de cette petite regle. Le fil de fer à essayer étant en place, c'est à dire, gesné par un bout entre les machoires de l'étau, & aiant son

Oo ii

\* G

autre bout dans la petite fourche de la grosse vis : on approchera & on assujettira le bout de la regle tout près du bout de la branche inferieure de la fourchette; on tournera la grosse vis doucement. & à mesure qu'on la tournera, on verra à quel endroit de la regle correspond le bout de la branche inférieure de la fourchette : dans l'instant que le fil se cassera, on cessera de tourner la vis; & on remarquera la division de la regle où étoit parvenu un bout de la fourchette, l'orsque le fil s'est cassé. Qu'il fût arrivé, par exemple, à la huitiéme ligne, à la huitiéme division; & que quand un autre fil se cassera, que le bout de la même branche n'ait avancé que jusqu'à la sixième division; on voit alors que le premier est d'un acier qui avoit plus de corps.

Les fils qu'on mettra dans la machine ne seront pas toujours austi droits qu'on le souhaiteroit, souvent ils se voilent à la trempe. Plus ils seront courts, moins ils seront exposés à se voiler; mais austi moins ils se plieront avant de se casser. Cependant il est rare qu'ils se voilent asses pour empêcher de juger suffisamment du succés de l'expe-

rience.

Après avoir comparé le corps de deux aciers, on ne manquera pas de comparer encore leur grain: car fi celui qui a le plus de corps fe trouve avoir en même temps un plus gros grain, c'est une marque: qu'il auroit beaucoup plus de corps, si on le trempoir, moins, chaud, pour lui donner la grainure:

TE FER FORGE EN ACIER. 298 de l'autre. On feroit un raisonnement contraire. si l'acier qui a cassé plus près du bout de la regle, a le grain le plus gros; en le trempant moins chaud, on pourra lui donner plus de corps, & la grainure du premier.

On pourroit encore avoir par des poids la mefure du corps, de la flexibilité. L'ouverture que nous venons de proposer suffit sans que nous donnions de desseins, ni même d'explication, de la façon dont on attacheroit à l'acier la corde qui passeroit ensuite sur une petite poulie, & seroit chargée a son autre bout de poids qu'on augmente-

roit au point nécessaire.

Les faiseurs de ressorts de montres & de pendules ont plus besoin qu'aucuns autres Ouvriers d'avoir des aciers qui aient du corps. Ils leurs donnent des recuits dont il n'est pas encore temps de parler. Ils doivent rouler ces aciers; ceux qui n'ont pas de corps ne se laissent pas-rouler. On pourroit éprouver le corps des aciers d'une façon qui revient à leur manière de travailler; avoir de petites roues creuses de differents diametres, des especes d'anneaux \*. L'acier qui se laisse. \* pl. 9. figiroit tourner sur l'anneau du moindre diamettre, 14 & 155 feroit celui qui auroit le plus de corps ; mais alors il faudroit que l'acier fût forgé en lames minces, ou tiré en fil fin, autrement il n'auroit pas assés de flexibilité pour soutenir l'épreuve. On arrêteroit un bout de la lame, ou du fil fur l'anneau avec une vis. \*, & on tâcheroit d'appliquer le reste de \* fig. 15/48.

Oo iii

l'acier sur la circonference de l'anneau, soit à la

main, soit avec un petit crochet\*.

Ces saçons d'éprouver le corps de l'acier sont à la veriteles plus exactes qu'on puisse souhaiter, mais elles demandent un peu trop d'appareil pour être pratiquées ordinairement. Je doute qu'on aille jufqu'où elles montrent qu'on peut aller. Du moins ne peut-on guére le promettre que le commun des Ouvriers y auront recours; ceux qui mettent l'acier en œuvre ne sont point pourvûs des machines nécessaires pour le tirer en fil, & quoyque ce travail foit fort simple, ils pourroient y être embarassés. Il leur faudroit une filiere, & quelque chose d'équivalent au banc des Orfévres, ils y pourroient aussi employer de petits crics pareils à ceux de M. Dalesme décrits dans les Memoires de l'Academie de 1717.

Au défaut de ces methodes précises, on peut recourir à une plus grossiere, qui ne laisse pourtant pas d'être bonne, & qui donne le moyen d'éprouver la dureté de l'acier, en même-temps qu'on éprouve son corps. Les Ouvriers ne connoissent guére d'autre sorte d'épreuve que celle dont nous voulons parler, nous y ferons quelques additions qui ne lui seront pas inutiles. Pour essayer un acier, on en forge un ciseau à couper à froid. On forge ce ciseau ou de pur acier, ou, ce qui suffit, on acere seulement le bout de ce ciseau. On trempe ce ciseau, & on remarque à quel degré de chaleur, à quelle couleur on l'a trempé. On elLE FER FOR GE' EN ACIER. 295 faye ensuite si ce ciseau peut couper le ser à froid; s'il resoule, on le chausse, & on le trempe plus chaud; la premiere trempe ne lui avoit pas donné la dureté nécessaire. Si après la seconde trempe, il s'égraine, elle ne lui laisse pas assés de corps : on cherche à le tremper dans un degré moyen entre les deux précedents; si on n'en trouve aucun où cet acier ne pêche par l'une des deux extremités; sçavoir ou de resouler, ou de s'égrainer, c'est une preuve sûre que cet acier ne sqauroit avoir assés de corps quand il a beaucoup de dureté. Au lieu de tremper à des degrés de chaleur plus soibles, on lui donne aussi des recuits; mais ce n'est pas ici le temps de parler de ces recuits

Si le ciseau résiste à couper le fer à froid, on peut le lui faire couper de deux manieres differentes; scavoir ou obliquement, ou perpendiculairement \*. \* pl. 9. fig. Quand on le lui fait couper obliquement \*, on l'ap- 17. puye ordinairement sur l'arrête de la barre qu'on veut couper; on en enleve des coupeaux, comme on en enleveroit d'un morceau de bois; on les prend minces d'abord & ensuite plus épais, c'està-dire, qu'on tient le ciseau tantôt plus & tantôt moins incliné, & qu'on frappe dessus, plus ou moins fort selon la grosseur du coupeau qu'on veut emporter. La coupure du fer, l'endroit d'où le coupeau a été détaché \*, donne elle-même à\* 🦈 connoître la dureté de l'acier. Plus les aciers sont durs, plus les coupures sont nettes, vives & brillantes. On juge favorablement de l'acier, s'il en-

296 L'ART DE CONVERTIR leve de gros coupeaux sans s'égrainer, sans se cass ser. Si pourtant l'acier s'égraine, le jugement qu'on porteroit contre lui ne sera pas aussi sûr; si la main qui tient le ciseau chancelle pendant qu'on frappe, le tranchant, qui avoit assés de corps, ne

laissera pas de se casser.

Cette sorte d'épreuve ne donne aucun terme de comparaison, elle ne sçauroit apprendre si un acier l'emporte sur un autre. Voici de quoy la rendre plus précise ; je fais forger une lame d'a-\* Pl.9. fig. cier du plus mauvais, du moins dur \*; je la trempe foiblement par un des bouts \*; je la divise en plusieurs parties, comme une regle; elle est la mesure de la dureté & du corps des aciers. Après avoir fait forger un ciseau d'acier, je lui fais donner successivement divers degrés de trempes, de recuits, & donner aussi diverses épaisseurs à Con taillant. J'éprouve ensuite, après chaque opération, jusqu'à quel endroit, jusqu'à quelle division,& quelle pattie de cette division, mon ciseau peut couper l'acier trempé sans s'égrainer; quand jai trouvé le terme par de-là lequel je ne puis lui donner de prise sur l'acier, je le marque. Supposons que notre ciseau n'a pû faire d'impression par delà la troisième ligne. Je fais forger un pareil ciseau d'un autre acier, & après avoir essayé les rrempes & recuits qui lui donnent le plus de du-reté & de corps, si je parviens à faire couperce fecond ciseau jusqu'auprès de la deuxieme divi-sion, je connois que cet acier a plus de corps que LE FER FORGE EN ACIER. 297

l'autre & probablement plus de dureté.

Il y a peu de ciseaux d'acier qui puissent couper un autre acier trempé, même à l'ordre de sa grainure sine; pour que toutes sortes d'aciers puissent être éprouvés, il leur saut opposer quelque chose de moins dur, pour cela j'ai une lame d'un ser naturellement dur, dont un des bouts a été chaussé & trempé presque sondant. Tout acier ne peut pas mordre sur ce bout, ni même à quelque distance de ce bout. De sorte que je puis graduer & que je gradue cette barre de ser, pour comparer les qualités de disserents aciers.

Au lieu de se servir d'un marteau, on pourroit frapper sur le ciseau, posé verticalement, par le moyen d'un poids qui tomberoit d'une certaine hauteur fixe, & dans une direction constante; cela s'executeroit aisement en se servant d'une machine pareille à celle avec laquelle les Epingliers frappent les têtes des épingles, & ce seroit, à mon avis, un bon moyen de reconnoître les aciers les plus propres à faire des taillants trèsvifs. Je suppose qu'on eût donné à des ciseaux, faits de différents aciers qu'on veut éprouver, la même largeur & à peu près le même angle, qu'on leur fit couper du fer, ou même du bois ou quelqu'autre matiere ; il est clair que le ciseau le plus trenchant seroit celui, qui frappé par un nombre de coups moindre, auroit coupé une partie d'une égale ou plus grande épaisseur. Que l'un n'eût coupe qu'après trente coups, ce que l'autre auroit

coupé après vingt, on jugeroit du rapport qu'est entre les aciers dont ces ciseaux sont faits. Mais dans l'état où sont les arts, tant qu'on ne cherchera pas à entretenir une noble emplation entre les Ouvriers, tant qu'on négligera de récompenser ceux qui se distinguent dans leur prosession, il ne saut pas se promettre qu'ils s'attacheront à de pareilles recherches, & qu'ils feront quelque

chose avec précision.

Outre les veines de fer qui peuvent se trouver dans l'acier, il peut se trouver d'autres inegalités dans sa tissure qui ne seroient pas si aisées à reconnoître. Nous avons vû qu'il y en a de plus ou moins fins, de plus ou moins durs les uns que les autres. Ces differences, que nous n'avons considerées qu'en differents aciers, peuvent se trouver dans la tissure d'un même acier, & le rendre défectueux. La meilleure methode que je sçache pour reconnoître si un acier est partout de même qualité, c'est d'en faire travailler un morceau au tour, en faire un cylindre plus ou moins long, & plus ou moins gros à volonté. Les Horlogers sont souvent obligés d'en tourner pour faire des arbres de rouës & de pignons, &c. Ils éprouvent qu'il y a des aciers dont la tissure n'est pas égale, le burin mord davantage dans les endroits moins durs, les creuse plus que le reste. Au lieu que nos autres épreuves sont sur les aciers trempés, celle-ci se fait sur des aciers qui ne le sont pas.

#### LE FER FOR GE' EN ACIER. 299

En general on peut aussi porter quelques jugements sur la qualité des aciers non trempés, en examinant leurs cassures ; Je voudrois qu'un Ouvrier attentif fût muni de toutes les cassures des especes d'acier non trempé, comme d'acier trempé. Ce que les cassures de l'acier non trempé font connoître le plus distinctement, c'est si l'acier a des grains, ou lames de fer, pour peu qu'il en ait ils paroissent avec un brillant qui les fait reconnoître parmi les autres grains. Ces lames de fer lorsqu'elles sont dispersées par-ci par-là ne sont pas si sensibles dans l'acier trempé; on ne sçauroit les distinguer dans l'ordre des grains blancs; dans celui des grains mêlés, on ne sçait pas sûrement s'ils ne viennent pas du mêlange; & si on les voit dans l'ordre des grains fins, on peut quelquefois douter si ce n'est pas un reste de grain mêlé.

Ce que j'ai observé encore sur les cassures des aciers non trempés & bien recuits, c'est que plus les grains de ces cassures sont sins, & plus ils sont gris, & plus les aciers sont difficiles à travailler; ceux dont les grains sont plus gros se laissent employer plus facilement. Il en est de même de ceux, dont la couleur est moins terne.

J'ai crû pouvoir comparer la dureté de deux aciers différents après les avoir fait forger dans des êtampes, où je leur avois fait donner la figure de prifmes qui avoient pour base des triangles rectangles égaux. Il me sembloit qu'en posant l'angle droit de

Pp ij

pt. 10. 168 l'un fur l'angle droit de l'autre \*, & frapant ensuire sur le su périeur , que le plus dur des deux aciers devoit entailler l'autre: mais ordinairement je les ai trouvés entaillées tous deux. Le coup n'est pas aussi instantanée qu'il le paroît , le prisme supérieur parcourt un chemin; si d'abord il a forcé les parties du prisme insérieur à ceder, ou à se casser, après que le tranchant de l'angle insérieur a cedé, ou a été cassé, il est plus épais, & en état de faire ceder à son tour, ou de casser le tranchant de l'angle supérieur. Il en seroit arrivé de même si l'angle supérieur ent cedé le premier. Je ne parle de cette expérience qu'assa que ceux dans l'idée de qui elle viendroit, comme elle m'est venuë, puissent s'en épargner la peine.

L'explication des planches, qu'on a fait, à dessein, très détaillée aidera encore à éclaireir ce qui peut rester d'obscur dans les vuës que nous avons proposées pour reconnoître les qualités des aciers, &

comparer celles d'aciers différents.



#### Explication de la huitiéme planche.

A fig. 1. est une bille d'acier intraitable , sa surface

est toute remplie de gersures.

La fig. 2. est une aurre bille d'acier gerseux, mais qui l'est moins que le précedent. Ici les gersures sont principalement sur les angles, comme en A. Quelquesois les gersures sont si sinces, qu'il faut y regarder de près pour les appercevoir.

La fig. 3. est un morceau d'acier dont on a recourbé la partie D B pour la ramener sur D C. Cet acier étant de mauvaise qualité, peu propre à se laisser travailler, s'est cassé en partie dans le coude D, quoiqu'il sût chaud

quand on la replié.

Les fig. 4, 5, 6, 7. font des cassures de différentes billes d'acier sur chacune desquelles il y a une de ces taches appellées roses. La rose de chaque bille a une couleur

O une figure differente.

La fig. 8 est une petite bille d'acier, dont le bout F a été étiré en pointe; © ensuite chaussé © trempé. Si on frappe sur le gros bout L, on casse la pointe FG. Dans la même figure, M marqué de ces sentes appellées pailles, qui sont des parties mal soudées avec le reste, qui quelques sois peuvent être ensevées, quand elles sont minces.

La fig. 9. est composée des morceaux séparés fg , g h , h i , i k. Ce font differents morceaux d'acier qu'on suppose avoir été faits en frappant sur la fig. 8. qui a été P p iii, ® soil cassée successivement en G, H, I, K. il faut supposer que la pointe avoit été chaussée presque sondante pendant que le bout L étoit resté presque froid, ou n'avoit pas pris de couleur, au moyen de quoy les cassures les plus proches de Font des grains plus gros que celles qui ont été faites plus loin, ce qu'on peut remarquer en gh, bi, i k.

La fig. 10. est une lame d'acter qui a été forgée pour être soudée sur une lame de fer , & cela pour pouvoir ensuite casser la lame d'acter , de façon que la cassure montre la

suite de tous les ordres de grains.

La fig. 11. est la lame de ser.

La fig. 12. représente ces lames soudées en partie l'une sur l'autre. Elles sont entierement soudées en a a , & jusqu'en b. db a, est la lame de ser. c b a la lame d'acier. de, est la ligne survaint laquelle la lame de ser doit être entaillée après qu'elle aura été soudée.


La fig. 13 fait voir la pièce toute préparée. g h h, ii k, est l'entaille qui a été creusée dans le fer, ce qui reste par de là l'entaille est acier. Il ne s'agit plus que de chausser un bout de cette pièce sondant, & le tremper; après quoy on

sera en état de la casser en long.

La fig. 14. est la piece précedente , qu'on a déja cassé en partie sçavoir en ll , & qu'au moyen du ciseau n , on

force de s'entrouvrir en mm, & aux environs.

La fig. 15. est une des moitiés, venue de la divission de la piece précédente. La surface p q s est celle du fer qui a été coupé par le ciseau, ou la lime qui a fait l'entaille. o p q r est la cassure de l'acier sur laquelle on trouve la suite des disferents ordres de grainure. o , 1, est le premier or dre ; l'ordre de la grainure à gros grains. 1, 2 le second or-



dre de grainure, l'ordre des grains mêlés; 2,3 le troisséme ordre , l'ordre des grains fins : 3 , 4 & tout ce qui fuit est le grain qu'a l'espece d'acier représenté ici , lorsqu'il n'a pas pris la trempe, le quatriéme ordre de grainure. La partie o , u est composée de grains moins blancs, & moins bril. lants que ceux qui suivent dans le même ordre, & cela parce que le bout a été chauffé presque fondant.

## Explication de la neuviéme planche.

A sig. 1 est une lame d'acier forgée en rasoir, asin qu'on la puisse casser aisément en long. A A le dos beaucoup plus épais que le reste. B C entaille faire avec le ciseau suivant la ligne où l'on veut casser cette tame. Si le bout C est celui qui ne doit pas prendre la trempe, on

y creuse plus l'entaille que vers B.

La fig. 2. est la lame précedente qui a été cafsée tout du long de l'entaille B.C. Sur la cassure DE paroissent les differents ordres de grainure. Cet acier est un acier grossier, de très-mauvaise qualité. Sa grainure du premier ordre, 1, 2, n'est pas aussi blanche, aussi vive que celle de quelques autres aciers , mais ce qui y est plus à remarquer , e est que les grains y semblent arrangés par couches paralleles, ce qui y dénote du fer. Ces couches font encore plus sensibles dans le second ordre de grainure 1, 2. On y voir des especes de fibres qui sont pur fer. Ces fibres paroissent encore davantage dans le troisséme ordre 2,3. C'est aussi une regle que le fer qui est mêlé avec l'acier paroît toujours

plus dans le 3, ordre de grainure que dans les précedents.

Dans le premier il est en grains blancs, qui ne peuvene
guéres être distingué de ceux de l'acier, que lorsqu'on les
tâte à la lime. La cassure du 4°. ordre 3, 4, ressemble à celle
des sers sibreux.

La fig. 3. est composée des quatre morceaux F, F, F, F,

qui ont été séparés de la fig. 1.

La fig. 4. est une autre lame d'acier; on voit par sa cassure qu'il est encore grossier, mais moins que le précedent; dans le second ordre de grainure 1, 2, il parosit une petite veine de ser 1. Il y en a deux plus grosses dans le 3'. ordre 2,3. Les grains du 3'. ordre decet acier, 3' du précedent, ne sont pas aussi sins que ceux de la sig. suivante. Le 4'. ordre 3, 4, est composé en partie de grains,

T en partie de fibres.

La fig. 5, représente comme les précedentes la cassure L M d'un acter, mais plus sin que les précedents, & tout des plus sins. Le grain du s'. ordre n'est nullement mêlé. La grainure du 2'. ordre 1,2 est bien mêlée. Le 3'. ordre 2,3 est composé de grains très-sins, bien détachés les uns des autres. Le 4'. ordre n'a que des grains, qui sont eux-mêmes d'une grande sinesse; & telle qu'elle égale celle du 3'. ordre de quelques aciers trempés; ils sont plus gris que ceux du 3'. ordre de cet acier. Une si grande finesse de grain dans l'endrott où l'acier n'est pas trempé, indique ordinairement un acier mal-aisé à mettre en œuvre, & qui a peu de corps.

Les fig. 6 & 7, représentent chacune lu cassure d'un acier différent. On s'est contenté de dessiner la surface de ces cassures. On suppose que les deux lames d'acier, sur lesquelles on les a dessinées, pour être chaussées également, ont été

plongées

305

plongées chacune dans la fonte de fer fluide jusqu'en R.R. 01, est le premier ordre de grainure de l'une; QIM, le premier ordre de grainure de l'autre ; en 3 finissent les troisiémes ordres de grainures de l'une & de l'autre. Ce qu'on remarquera, & ce qu'on a eu en vûë de faire remarquer sur ces sigures , c'est que la sig. 7. qui est l'acier le plus sin des deux , à une suite de grainure Q 3 plus longue que la suite de grainure o 3 de la fig 6. On remarquera de même que dans la fig. 7. le 3°. ordre de grainure 2,3, est plus grand par raport à son second ordre de grainure 21, que ne l'est le 30 ordre de la fig. 6. par raport à fon second ordre. Le 4º ordre s de la sig. 7 est composé

de parties plus fines que le 4° ordre de la fig. 6.

La fig. 8. est la suite complete de la grainure d'un acier, représentée grossie à la loupe. La figure ne laisse pas de rester courte, parce qu'on suppose qu'elle est prife sur un morceau d'acier, dont il n'y a eu qu'un petit bout trempé. u i est le premier ordre qui paroît composé de lames semblables à celles que certains fers font paroître à la vûe simple. Ce qui fait voir que l'acier differe moins du fer par la figure que par la petitesse de ses parties. 1, 2, le second ordre qui a des lames brillantes mêlees avec des grains ternes. Dans le 3° ordre 2, 3, il ne paroît que des especes de grains. Qu'on n'en conclue pas néantmoins que les parties n'y ont pas, comme ailleurs, la figure de lames ; mais qu'on en conclue seulement que le microscope qui fait paroître dans le 1er & le 2e ordre des lames de la grosseur dont on les a représentées, n'en fait point paroître dans celui-ci. On y verroit des lames avec un microscope beaucoup plus fort. 3, 4 T ce qui n'a pas pris la trempe.

La fig. 9. est une bille d'acier dont le bout a été cassé; cet acier a été recuit, comme on l'a enseigné dans le 8. Memoire. La circonference de la cassure est une couche de fer, Or tout le reste est acier.

La fig. 10. eft un Fil d'acier dont on veut éprouver le

corps.

La fig. 11. est un canon de pistolet, ou un morceau de canon de susil dans lequel on fait fondre du plomb ou de l'étain pour chausser également les sils d'acier, dont on veut comparer le corps.

Les fig. 12, © 13. font des Creufets qui peuvent fervir au même ufage, on à tenir en fusion de la fonte de fer dans laquelle on veut chauffer également des lames d'acter façonnées en rafoirs, comme celles des figures précèdentes.

La fig. 14. est un anneau, ou cylindre creux sur lequel on peut rouler des lames ou des fils d'acier pour en éprouver le corps. a, V is qui arreste un bout de la lame, ou du fil de fer. b Crochet qui tient cet acier appliqué sur l'anneau.


d b. Crochet vû séparement.

La fig. 15. est un autre anneau de plus petit diametre : l'expérience apprendra les diametres qu'on a besoin de don-

ner à differents anneaux pour faire les essais.

La fig. 16. est une lame de mauvais acier, ou d'un fer dur, dont le bout s'a été trempé; elle est divisée par des lignes paralleles. 1, 2, 3, elle sert à éprouver des eiseaux faits de disserents aciers. Les meilleurs seront ceux qui couperont plus près de s, sans s'égrainer, & sans resouler.

La fig. 17. représente un morceau de fer sur lequel sont



deux ciseaux. l Un ciseau posé à plomb. m, Un ciseau posé obliqui ment. n, Coupure faite ci-devant par le cifeau tenu obliquement. Plus cette coupure est vive, nette, & meilleur est l'acier qui l'a faite. o Coupeau qui a été emporté par le ciseau.

#### Explication de la dixiéme planche.

A fig. 1. est la petite machine à éprouver le corps des aciers vue par dessus. On peut la tenir à la main, mais il est plus commode de l'arrêter dans un

La fig. 2. est la même machine vûë par dessous.

Quelques-unes des parties de cette machine sont aussi représent ées séparement ; mais les mêmes lettres marquent par tout les mêmes parties.

A A les deux branches de la piece de fer recoudée, qui

est la base de la machine.

BB platine de fer, ou de cuivre qu'on arrête fixement sur les deux branches.

C. petit étau entre les machoires duquel on serre un

bout du fil dont on veut éprouver le corps.

DD les deux lunettes ou trous qui reçoivent l'arbre mobile.

E cet arbre, percé en E par un trou en écroue.

FG la große vis.

H petite fourchette qui entre dans le bout de la grosse vis, O qui y tourne librement. Qqij

I petite vis qui sert à arrêter l'arbre qui porte la grosse vis. La grosse vis est mise plus proche, ou plus éloignée de l'étau, selon que la longueur des sils, qu'on veut essayer, le demande.

K L fig. 1. petite regle recoudée en L.

L M fig. 1. est la même regle. M est la vis qui l'arête contre la platine.

NO sig. 1. sil de ser qui est en place pour être cassé, et qui le sera lorsque le vis F G lui aura fait violence

jusqu'à un certain point.


Fig. 3. deux prismes d'acier égaux en tous sens, mis l'un sur l'autre. Ils ont été entaillés tous deux par le même

coup qui a tombé sur le supérieur.

La sig. 4. & les suivantes sont pour l'éclaircissement du Memoire 11°, 9 h i est un fil d'acier dont le bout su-périeur est acroché en g. En h est une petite platine sur laquelle on met un ou deux charbons rouges pour le chaufer en cet endroit au point nécessaire pour lui faire prendre la trempe. El, levier autour duquel est arrêté le bout insérieur du sil d'acier. La branche i k est beaucoup plus longue que l'autre, on la fait aussi longue qu'on le trouve nécessaire. La branche i l est arrêtée par quelque corps en l. On charge la branche k i pour casser le fil d'acier.

La sig. 5. représente un grain d'acier qu'on imagine prodigieusement gross, sa grosseur naturelle étois celle qui paroît en G. M., M., M. sont les molecules, dont ce grain est composé. V., V les vuides qu'elles laissent entr'elles.

La fig. 6. est une partie de ce grain, une molecu-



509

le representée aussi séparément. p, p, sont les parties dont cette molecule est composée.

La fig. 7. est composée de deux rangs RR de boules

égales, qui ne se touchent pas toutes.

La fig. 8. est composée de deux rangs SS de boules plus petites que les précedentes, qui se touchent toutes.





# ONZIEME MEMOIRE,

Explication des principaux effets que la trempe produit sur l'acier.

OUS avons assés vû que le principal ca-ractere de l'acier, consideré par rapport à nos usages, consiste dans la proprieté qu'il a de s'endurcir par la trempe ; c'est cette proprieté dont tant d'arts prositent, & sans laquelle ils ne subsisteroient pas: Sans la trempe une infinité de machines & d'outils n'auroient pas la dureté qui leur est absolument nécessaire. Si on fait quelque attention à la simplicité du procedé qui donne tant de dureté à l'acier, après avoir regardé cet effet comme un des plus utiles de la nature, on n'hésitera pas à le mettre, comme Rohault l'a mis, au nombre des plus admirables; j'ajouterai qu'il est un de ceux dont la cause merite le plus d'être connue pour l'avantage des arts, & que je ne crois pas qu'elle l'ait été jusqu'ici, malgré les tentatives qu'on a faites pour l'expliquer; on n'avoit pas des idées assés nettes de la nature de l'acier. Plusieurs Physiciens ont voulu rendre raison de cet endurcissement subir, après avoir établi leur système sur la cause geLE FER FORGE EN ACIER. 311 nerale de la dureté des corps; quelque soit cependant celle de la dureté, cette cause même supposée bien connue, la cause de l'endurcissement de l'acier par la trempe a encore des difficultés qui lui sont particulieres lorsque l'acier s'endurcit, il semble s'écarter de la loi generale. Le tremper n'est rien autre chose que de le restroidir subitement. Si nous prenons garde aux circonstances qui accompagnent & qui précedent cette opération, il paroitra d'abord que l'acier devroit être.

plûtôt ramolli qu'endurci par la trempe.

On chauffe un morceau d'acier; quand il est devenu rouge, on le plonge dans l'eau froide: voilà le fond de tout le mystere de la trempe ordinaire, & en voilà assés pour avoir donné une dureté considérable à cet acier qui seroit resté tendre à la lime, si on l'eût laissé refroidir lentement au milieu des mêmes charbons, où il a rougi, ou même fi on l'eût laissé refroidir, exposé à l'air ordinaire. Si on avoir à deviner dans laquelle de ces deux circonstances l'acier a acquis le plus de dureté, si c'étoit de cesverités sur lesquelles l'expérience n'a point de pri-- se, le raisonnement conduiroit à penser qu'il arrive précisément tout le contraire de ce que nousvoyons arriver. On a commencé par donner un grand degré de chaleur à l'acier ou,ce qui est la même chose, on a introduit dans l'acier des torrents: de particules de feu qui séparent, qui écartent, qui détachent les parties de l'acier les unes des autres ; en un mot le volume de l'acier a été augmenté. En

cet état on le plonge dans l'eau froide; l'eau arrête bien tôt le mouvement, l'action de la matiere du feu dont la couche extérieure étoit pénetrée. Voilà cette couche fixée à avoir une partie de l'augmentation du volume que le feu lui avoit donnée; car elle ne sçauroit perdre ce qu'elle a acquis, sans reprendre son ancienne place; or les couches intérieures qui ne sont pas encore refroidies, ou qui ne le sont pas au même point, l'en empêchent. Mais la premiere couche étant une fois refroidie, quelle force pourroit la faire rapprocher du centre; j'en dis autant de toutes les autres couches. De là il semble suivre qu'un des effets de la trempe est de donner à l'acier plus de volume qu'il n'en auroit, si on le laissoit refroidir lentement. Or la loi generale est que les corps de même nature sont d'autant moins durs, qu'ils ont plus de volume par rapport à la même masse, d'autant moins durs qu'ils sont plus rares, parce que leurs parties plus écar-tées les unes des autres, tiennent moins ensemble. Suivant la loi generale l'acier trempé devroit donc être moins dur, que l'acier qui a été refroidi lenrement.

Nous ne connoissons que l'eau qui, lorsqu'elle se gele, augmente de volume en acquierant de la dureté. Et pour parler à la rigueur, l'eau même n'augmente pas de volume en se gelant. Ce dont le volume paroît avoir crû, est dû à la dilation de l'air qu'elle renserme, comme nous l'a appris la belle expérience de seu M. Homberg. Après avoit

LE FER FORGE EN ACIER. 313 avoir épuisé pendant long-temps, & avec grand foin, l'air que contenoit de l'eau, il a trouvé que cette eau, dont la plus grande partie de l'air avoit été pompée, diminuoit de volume en se gelant.

Si l'augmentation de volume que la trempe fait conserver à l'acier ne paroissoit pas assés prouvée par le raisonnement précedent, ce raisonnement pourroit encore être fortifié par la seule inspection de la cassure de l'acier dans les deux differents états; l'acier trempé semble plus poreux que l'autre. Mais ici nous avons plus, nous avons une expérience qui démontre absolument la verité de ce raisonnement; c'est de mesurer les dimensions de l'acier, avant de le chauffer, & de les mesurer, après qu'il a été trempé. M. Perrault a déja observé avant nous, qu'un fil d'acier trempé ne pouvoit passer par le même trou par où il passoit avant d'avoir été trempé; j'ai repeté & retourné cette expérience de bien des manieres, & j'ai toujours trouvé une augmentation de volume dans l'acier trempé: mais j'ai voulu sçavoir de plus jusqu'où elle alloit, & si elle étoit assès considérable pour être mesurée. J'ai fait saire des calibres de fer dans lesquels un morceau d'acier, long de six pouces, s'emboistoit exactement; mes morceaux d'acier avoient pour l'ordinaire deux pouces de largeur sur six lignes d'épaisseur. Lorsque je les ai trempés, après avoir pris au feu une couleur d'un rouge blanchâtre, j'ai toujours trouvé qu'après la trempe, ils étoient au moins plus longs d'une ligne, qu'avant

Rı

d'avoir été chaussés : il y a eu de l'augmentation dans les autres sens , comme dans la longueur, mais qui n'étoit pas de même aisée à mesurer; cela n'empêche pas qu'on doive croire qu'elle étoit proportionnelle à l'augmentation de la longueur. Cela supposé, les diametres des volumes des aciers trempés à un certain degré de chaleur, sont aux diametres des volumes des aciers non trempés, au moins en raison de 145 à 144; par conséquent le volume de l'acier trempé est au volume de l'acier dans un plus grand rapport que celui de 49 à 48: car le cube de 145 est 3048625, le cube de 144 est 2985984, & la différence de l'un à l'autre est 62641. c'est-à-dire, que par la trempe l'acier acquiert au moins un 48e de son ancien vo-

Il est donc bien prouvé que l'acier endurci par la trempe est d'une tissure plus rare que l'acier plus mou, que l'acier non trempé : les causes qu'on peut souponner propres à augmenter la dureté de ce metal en augmentant son volume se réduisent à trois. 1°. Ou le seu ou l'eau ont ajouté à la masse une matiere qui sournit à l'augmentation du volume, & qui lie mieux les parties de l'acier ensemble. 2°. Ou au contraire le seu a chassé de dedans l'acier quelque matiere qui empéchoir ses parties d'être aussi parfaitement unies qu'elles ie peuvent être. 3°. Ou ensin des changements se son faites. dans l'intérieur de l'acier, dans la figure, ou dans l'arrangement de ses parties, au moyen desquels

LE FER FORGE'EN ACIER.
ces mêmes parties tiennent mieux ensemble.

J'ai fait les expériences qui m'ont semblé les plus propres à apprendre à laquelle de ces causes on devoit avoir recours; elles m'ont convaincu qu'il falloit entierement rejetter la premiere, & la seconde. Le raisonnement n'est pas savorable à la premiere ; la seule matiere qui pourroit s'insinuer dans l'acier, pendant l'instant de la trempe est l'eau ; car la matiere subtile n'est ici comptée que pour le vuide, or on ne voit pas que l'eau pût trouver des passages pour pénetrer jusqu'au centre d'une bille d'acier; quand elle en trouveroit d'ouverts dans les premieres couches, en refroidissant ces couches, elle boucheroit bientôt ceux qui lui seroient nécessaires, pour la laisser parvenir jusqu'au centre. D'ailleurs l'eau introduite dans l'acier ne paroîtroit pas fort propre à l'endurcir; pour endureir un corps, il faut l'addition d'une matiere dont les parties soient mieux liées ensemble. Mais pour venir à l'expérience qui auroit pû épargner le raisonnement précedent, & qui décide que l'acier ne tient l'augmentation de son volume, ni de l'eau ni de l'introduction d'aucune autre matiere pesante; j'ai pesé dans les balances les plus fines un morceau d'acier; je l'ai réduit au poids précis d'une once; je l'ai chauffé ensuite jusqu'à lui faire prendre plus que le rouge couleur de cerise, & alors je l'ai plongé dans l'eau froide. Après l'en avoir retiré, je l'ai essuyé, fait sécher, & enfin je l'ai pesé, non seulement je n'ai trouvé aucune augmentation.

Rrii

dans son poids, j'ai même trouvé qu'il en avoir perdu un demi grain. Or si l'augmentation du volume venoit de l'introduction d'une matiere aussi pesante que l'acier, le poids de ce morceau auroit dû être augmenté de près de 12. grains, c'est à dire, avoir acquis 43 de son ancien poids, comme il en avoit acquis un de son ancien volume: & si la nouvelle capacité du volume avoit été remplie par des parties d'eau, l'augmentation du poids auroit dû être encore sensible, & proportionnée au rapport qui est entre le poids de l'eau & celui de l'acier.

Il est donc bien sûr que ce n'est pas par l'introduction d'une matiere pesante que l'acier acquiett dans la trempe & du volume & de la dureté : à l'égard de la diminution de poids d'un demi grain que j'ai observée, elle ne me semble pas meriter d'artention. J'avois pris toutes les précautions qu'on peut prendre pour empêcher que le seu ne brûlat mon acier, qu'il ne lui enlevât quelque chose; aust lui avoir ôté un demi grain, c'est ne lui avoir ôté presque rien.

Enfin si l'introduction de l'eau avoit part à l'endurcissement de l'acier, trempé dans l'eau boüillante, il s'endurciroit davantage, que trempé dans l'eau froide, car l'eau bouillantele pénetreroit plus aisement. Cependant des expériences que nous rapporterons, quand nous entrerons dans le détail de celles que nous avons saites sur les trempes, montrepont que l'eau boüillante ne sçauroit donner un LE FER FORGE'EN ACIER. 317 grand degré de dureté à l'acier, qu'elle l'endurcit

moins que l'eau froide.

Ce que je viens de dire contre l'introduction de l'eau a la même force, contre l'introduction des parties du feu, oude parties poussées par le feu, qu'on pourroit imaginer être restées emprisonnées dans l'acier, lorsque l'eau en le restoidissant a serré les pores de sa surface extérieure; par des parties telles, en un mot, que celles qui restent engagées dans la chaux de plomb, d'étain, & de divers autres matieres qui ont soutenu long temps le seu. Ces parties augmentent le poids des corps où elles s'infinuent. Il n'y a donc aucune introduction de matiere dans l'acier trempé, si ce n'est d'une matiere sans pesanteur, ou de la matiere subtile.

Pour la feconde explication, je veux dire celle qui feroit dépendre l'endurcissement de l'acier d'une matiere que le feu auroit chassée d'entre ses parties, & à qui l'eau auroit bouché le retour, j'avoüerai qu'elle avoit d'abord été assés de mon goût; il me paroissoit naturel de soupçonner de l'air rensermé, & pressé entre les parties de l'acier non trempé. Où n'y en a t'il point ? que cet air tendant à écarter les parties de l'acier, les empêchoit de bien tenir ensemble; mais que le feu en raressant l'acier, en ouvrant ses pores chassoit d'entre ses parties cet air, à qui toute entrée étoit bouchée, lorsqu'on refroidissoit l'air subitement, au lieu que le même air rentroit peu à peu dans l'acier qui perdoit sa chaleur par degrés insensibles.

Rriij.

Dans les explications de Physique on commence par deviner, ce sont les expériences qui décident si on a deviné juste. De crainte que quelqu'autre n'adoptât cette idée, comme je fus tenté de le faire : voici l'expérience qui m'en a désabusé & qui me paroît ne devoir laisser aucun doute. J'imagi. nai de laisser refroidir un morceau d'acier trèschaud dans un espace vuide, ou presque vuide d'air groffier. Là l'acier devoit s'endurcir, comme trempé dans l'eau froide, si son endurcissement venoit de ce qu'un air groffier chassé par le seu, ne peut plus rentter dans lacier refroidi subitement. L'espace où se refroidissoit mon acier, ne fournissoit pas plus d'air de cette nature qu'auroit pû faire l'eau. Je n'entrerai point dans un grand détail de la maniere dont j'ai executé cette expérience, en mettant un morceau d'acier plus que rouge par un bout, dans un long tuyau de verre plein de Mercure jusqu'auprès du bout rouge de l'acier : je me contentrai de dire que je bouchois toute entrée à l'air grossier, en entourant le vuide, que lacier laissoit autour de l'ouverture supérieure du tuyau, avec une composition de cire ou de resine. On voit qu'il m'étoit facile de faire trouver l'acier du tuyau dans le vuide, en laissant descendre le Mercure, comme on le pratique pour les barometres, & de juger de la rarefaction de l'air par la hauteur à laquelle le Mercure se soutenoit. Après avoir repeté cette expérience plusieurs sois, & avoir dans quelques-unes laissé refroidir l'acier

LE FER FORGE' EN ACIER. 319 dans une espace où il restoir très peu d'air grossier, l'acier est toujours demeuréaussi mou que s'il se sût

refroidi dans un air ordinaire.

Puisque l'endurcissement de l'acier n'est produit ni par l'introduction d'une nouvelle matiere, ni par l'expulsion de l'air, reste donc à en chercher la cause dans les changements faits en sa tissure. C'est aussi où Messieurs Rohault & Perrault ont crû la devoir trouver. Le premier veut que sa tissure foit renduë plus uniforme par la trempe, parce que l'eau arrête ses parties dans un état approchant de celui de la fusion; que ses parties n'ont pas le loisir de s'assembler pour composer de gros grumeaux, qui puissent laisser entre eux des intervalles sensibles, où les pointes des burins, & les dents des scies, ou des limes puissent s'introduire. Mais apparemment qu'il n'avoit pas eu assés d'occasions de voir tremper l'acier, & casser l'acier trempé. Il eût sans doute observé que plus le même acier a été trempé chaud, & plus il a de gros grumeaux, ou grains, plus aussi les vuides qui sont entre les grumeaux, ou grains, sont grands, & cependant plus l'acier est dur; sa dureté augmente à mesure que la grandeur de chacun des intervalles sensibles qui sont entre les grains augmente. Si l'acier est plus dur après la trempe, ce n'est donc pas que les intervalles, où les dents des limes, & les pointes des burins peuvent s'introduire, soient plus petits qu'avant la trempe, c'est que réellement chaque grain est plus dur,

320 L'ART DE CONVERTIR les parcies de chaque grain tiennent mieux ensem-

ble.

M. Perrault a reconnu avant nous que les grains de l'acier deviennent plus durs par la trempe, quoyque les intervalles qui les séparent soient crûs. Il attribue cette dureté des grains à la pression de l'air subtil, de la matiere subtile qu'il admet pour cause generale de la dureté des corps; il veut que le refroidissement subit renferme cette matiere: mais cette matiere ainsi emprisonnée auroit la liberté de s'échapper, & s'échapperoit surement quand on casseroit une barre d'acier en deux ; la surface de la cassure devroit donc devenir molle dans l'instant. Elle conserve pourtant toute sa dureté. D'ailleurs la façon dont on fait agir ici la matiere subtile tenant à la cause generale de la dureté, on ne sçauroit être content de cette explication particuliere, qu'on ne le soit de l'explication de la cause generale, & il n'est pas aisé de contenter les Physiciens sur cette importante question.

Indépendamment de la cause generale de la dureté, je crois que nous pouvons trouver la cause de l'endurcissement de l'acier, au moyen des connoissances que nos Memoires précedents nous donnent sur sa nature; il nous saut voir en mêmetemps, & pourquoy la trempe endurcit extrement l'acier, & pourquoy elle endurcit très peu le ser, c'est encore ce dont on ne sçauroit rendre raison par l'explication de M. Perrault. Nous sçavons à present que l'acier ne disserte du fer, que

parce

LE FER FORGE' EN ACIER. 311 parce qu'il est plus pénetré de soufres & de sels. Or c'est ce en quoy ils disterent l'un de l'autre qui doit être la premiere cause des disserences qu'on trouve entre eux, après les avoir traité d'une maniere semblable; c'est donc des soufres & des sels que l'acier a plus que le ser, que doit dépendre la proprieté qu'il a de s'endurcir. Tachons de découvrir comment ils peuvent rendre l'acier dut, lorsqu'il est refroidi subitement, & qu'au contraire, ils le laissent limable lorsqu'il a été refroidi lentement.

Nous sçavons & nous avons besoin de nous en souvenir, que le fer & l'acier boivent les soufres; mais nous sçavons aussi que le feu violent peut les leur enlever. A present, pour écarter le plus de circonstances inutiles qu'il sera possible, considerons un seul grain d'acier non trempé, un de ceux que la vûë seule découvre, & comparons le ensuite avec un grain, à peu près d'égale grosseur, d'acier trempé. Ce grain \* que les yeux apperçoi- \* Pl. 10. sig. vent aisément est lui-même un amas d'une infi- 5. G. nité d'autres grains que nous nommerons les molecules de ce grain \*; le microscope met ces mo-\* fig. 5.MM, lecules de grain à portée de nos yeux. Mais ces molecules sont-elles mêmes composées d'autres parties \*. Supposons, si on le veut, que ces der- \* fig. 6. p. p. nieres sont les parties élementaires, quoyque pour y arriver il faudroit peut-être pousser la division prodigieusement plus loin; mais nous pouvons nous en tenir là. Nous avons donc à considerer

L'ART DE CONVERTIR un grain, les molecules dont il est composé & les parties élementaires des molecules. Comme les sels & les soufres pénétrent le fer intimement, nous pouvons au moins supposer que ceux que l'acier a de plus que le fer, pénetrent les molecules du grain. Si j'expose au feu l'acier tendre où est le grain, sur lequel nous avons arrêté notre at-tention, le feu fondra plûtôt les soufres, & les sels des molecules de ce grain, qu'il ne fondra les molecules mêmes; il chassera une partie des soufres & des fels, que l'acier a de plus que le fer, de dedans les molecules où elles étoient nichées; au lieu qu'ils pénetroient ces molecules, ils se placeront d'abord dans les intervalles qui sont entre elles; ce fera là le seul effet d'un feu moderé; & ce n'est pas pour en venir à notre explication que nous supposons cet effet; la décomposition de l'acier, faite soit par un feu lent, mais long, ou par un feu violent, ont démontré que le feu enleve à l'acier ses soufres & ses sels ; ceux qu'il a forcé de fortir des molecules, occupent d'abord les espaces qui sont entre ces molecules. Ne faisons donc nulle difficulté d'admettre que quand notre grain est parvenu à un certain degré de chaleur, que les vuides qui étoient entre les molecules dont il est composé, sont remplis en partie par une matiere sulfureuse qui n'y étoit pas auparavant, & dont les molecules ont été dépouillées; qu'une partie de cette matiere sulfureuse, que le feu a mis en chemin de sortir du fer, a passé des

LE FER FORGE'EN ACIER. 323 molecules même dans les intervalles qu'elles laiffent entre elles. Dans cet état plongeons dans l'eau froide le barreau d'acier, où est le grain que nous considerons. Dans l'instant nous allons fixer les soufres & les sels qui nagent avec eux; nous leur ôterons leur fluidité, ils ne seront plus en état de rentrer dans les molecules. Mais alors les petits intervalles qui étoient entre ces molecules du grain seront mieux remplis, & remplis par une matiere, que nous supposerons presqu'aussi dure qu'il nous plaira. Les molecules du grain tiendront donc mieux les unes avec les autres. Notre grain d'acier en sera donc plus difficile à diviser, à rompre, ou ce qui est la même chose, voilà notre grain d'acier devenu plus dur. La même chose est arrivée à tous les autres grains de l'acier qui avoient pris le même degré de chaleur ; par conséquent voilà notre acier, ou plus exactement parlant, & pour s'en tenir à ce que nous voulons expliquer actuellement, voilà tous les grains de notre bille d'acier endurcis.

Il n'y a nulle difficulté à admettre que les soufres de l'acier puissent être fondus, réduits à être fluides, sans que les parties de l'acier le soient; nous venons de citer ce qui arrive dans la décomposition de l'acier, pendant laquelle les soufres sont enlevés, quoyque les parties metalliques reftent. Un exemple plus grossier nous montre qu'une partie de la matiere d'un composé sort solide peut prendre de la fluidité pendant que le reste con-

Sfij

ferve toute sa fixité. Je veux parler d'un des moyens qu'on a imaginé pour séparer l'argent d'avec le cuivre, & d'un des plus commodes pour le travail en grand; c'est de faire passer cet argent dans le plomb d'où on le retire plus aisément que de dedans le cuivre. Pour le faire passer dans le plomb, on fond ensemble une certaine quantité de plomb & de cuivre chargé d'argent, on mêle bien ces deux metaux, on les laisse refroidir; refroidis, ils necomposent qu'une seule masse. On expose ensuite cette masse à un degré de seu sussifiant pour fondre le plomb & trop foible pour fondre le cuivre. Le plomb s'y fond, il coule saisi de l'argent, & laisse la masse de cuivre spongieuse. Dans les molecules de notre grain d'acier, il se passe quelque chose de pareil à ce qui se passe dans la masse de plomb & de cuivre. Les soufres des molecules du grain sont fondus, ils coulent dans les espaces qui sont entre ces molecules, où étant fixés par le: refroidissement subit, ils lient mieux ces molecules, elles composent alors un grain plus dur.

Les Pyrites, ces especes de pierres sulfureuses, fi connuës des naturalistes, nous disposent à croire que les soufres & les sels mêlés ensemble peuvent avoir une dureté considérable; on sçait que les Pyrites ne sont presque que sels & soufres, elles sont cependant si dures qu'on s'en servoit autre fois pour les arcquebuses à rouet, comme on se sert aujourd'hui des cailloux pour les sussis. Quandises matieres seroient moins dures, dès qu'elles remestres seroient moins dures, dès qu'elles remes

LE FER FORGE EN ACIER. 325 pliroient les intervalles qui sont entre les molecules, les molecules se trouveroient mieux liées.

Au reste quand je parle des soufres du fer & de l'acier ; il est rare que j'entende parler des foufres fimples & purs, je les regarde comme une sorte de foufre commun, comme la matiere de nos Pyrites, c'est-à dire, comme des soufres mêlés avec beaucoup de sels. Et si on vouloit même que ces foufres que nous avons fait couler entre les molecules des grains n'endurcissent, ou endurcissent principalement les grains, à cause des sels qu'ils amenent avec eux, on trouveroit par la suite des observations qui favoriseroient cette idée; des observations qui prouveront que des sels introduits dans du fer l'endurcissent, sors même qu'il perd de sa partie huileuse; mais toujours paroît-il certain que l'endurcissement de l'acier trempé, est produit par la fixation de la matiere qui coule dans les interstices de ses parties, & cette matiere n'est pas une matiere simple, c'est sans doute une matiere sulfureuse chargée de beaucoup de sels.

Les trempes en paquer sont si propres à confirmer cette explication, que des expériences imaginées exprès, ne le seroient pas davantage. Si onveut donner à l'acier une plus grande dureté que ne la lui donne la trempe ordinaire, on le fait chausser, rensermé dans des especes de boistes, ou de creusers, où il est entouré de suye, de charbon, de sels, en un mot, de matieres qui peuvent lui fournit des soufres, & des sels; voilà donc les ja-

treffices des molecules, & si l'on veut encore, les molecules elles mêmes qui se remplissent de soufres & de sels en cet état, on retire l'acier rouge des boisses, & on le trempe dans l'eau ordinaire; trempé au même degré de chaleur, il s'en durcit davantage, qu'il ne se fût endurci, si on ne l'eût pas sait chausser au milieu de matieres sulfureuses & salines. Notre explication apprend la raison de cette disserence, & cette disserence consirme en même-temps notre explication. Les grains de l'acier chausse en Paquet sont plus pénetrés de soufres & de sels, que les grains de l'acier qui ont chausse immediatement sur les charbons, le refroidissement fixe plus de soufres & plus de sels dans un des cas que dans l'autre.

Le fer même qui a été recuit en Paquet & qui est trempé ensuite, prend près de sa surface une dureté approchante de celle de l'acier. Pendant le recuit, les interstices qui sont entre ses parties ont été remplis des soufres & de sels; là il est dans un

ét at semblable à celui de l'acier.

Je ne dissimulerai pourtant point, ni même je ne chercherai à affoiblir deux dissicultés considérables, l'une est commune à toutes les explications qu'on a données jusqu'icie de l'effet de la trempe; & l'autre est particuliere à la nôtre. La premiere de ces dissicultés est que l'acier trempé, l'acier durci semble devoir être plus soible que l'acier non trempé; je veux dire qu'il semble nécessaire d'accorder, que si on tire par les deux bouts

LEFER FORGE EN ACIER. 127 deux morceaux d'acier de même diametre, deux fils d'acier, par exemple, que celui qui est trempé doit être rompu par une force plus perite que celui qui n'est pas trempé. Puisque le volume de l'acier est augmenté par la trempe, sans augmentation de matiere propre, il est évident que le nombre des points d'attouchements est moindre, ou ce qui est la même chose que la somme des surfaces qui se touchent après la trempe est moindre que la somme des surfaces qui se touchoient auparavant; aussi les intervalles qui sont entre les grains, font-ils sensiblement plus grands après la trempe : si la liaison est proportionnelle aux attouchements, voilà donc une somme de liaisons moindre; le tout de l'acier est donc moins fort, après la trempe qu'auparvant. Il paroît difficile d'admettre que l'acier trempé, qui résiste incomparablement plus à la lime, aux pressions, soit plus foible quand il est tité, que l'acier non trempé. J'avouerai austi que cette conséquence m'a étonné d'abord. Car quoyque je sçusse qu'un acier trempé devient cassant par la trempe, cela ne me paroissoit prouver en aucune façon que la liais son de toutes ses parties ensemble, en fût moins forte; le coup de marteau qui casse un morceau de verre épais, ne casse point une paille, mais ce même morceau de verre tiendroit suspendu un poids considerable, & la paille n'en pourroit soutenir qu'un leger.

Les conséquences pour être dures en apparen-

ce, n'en sont pas quelques fois moins vraies; j'ai voulu m'assurer si celle ci ne le seroit point; si l'acier endurci par la trempe n'en est pas moins en état de résister aux forces qui le tirent. Pour cela j'ai pris un fil d'acier fort long qui avoit passé \*Pl. 10.fig. par la filiere \* J'ai chauffé & trempé ensuite une

Fig. 4. b. partie de ce fil, longue de deux ou trois pouces\*. J'ai marqué avec un brin de soye l'endroit qui m'avoit paru avoir été trempé le plus chaud. Après quoy j'ai arrêté un des bouts de ce fil au plancher, afin que le fil se trouvât dans une position verticale. J'ai chargé son bout inférieur de poids que j'augmentois jusqu'à ce que le fil se cassat ; ou pour plus de facilité, je l'ai cassé par le moyen d'un levier au tour duquel le bout inférieur du fil étoit entortillé. Or quand il s'est cassé, ç'a toujours été dans l'endroit où il avoit été trempé, & presque toujours dans celui que j'avois marqué, pour avoir été trempé le plus chaud, & qui par conséquent étoit le plus dur.

J'ai repeté cette expérience autant de fois, & avec toutes les précautions qu'il étoit nécessaire pour qu'il ne me restât aucun scrupule. Le fil avoit des endroits pailleux, où il devoit être plus foible qu'ailleurs, j'évitois de le tremper dans ces endroits. Les dernieres fois que j'ai fait cette expérience, j'ai prisencore une précaution aussi essentielle; pour empêcher le fil de se courber par la trempe, parce que courbé il ne seroit plus dans le cas d'un fil tire verticalement, & que ce seroit en se redref-

LEFERFORGE'ENACIER. 329
dressant qu'il se casseroit, comme se casseroit un levier d'acier. Je commençois par mettre le fil dans une position verticale \* dans laquelle il étoit \* Pl. 102
retenu par un poids qui le chargeoit assés pour fig. 4- le bien tendre; près de ce fil bien tendu, j'approchois des charbons allumés, où je les posois sur une petite platine de ser dans laquelle le fil passoit. Je le chaussis d'endroit que j'avois estimé le plus fort, jusqu'à ce qu'il sût rouge, alors je jettois de l'eau dessus. Le poids dont il étoit chargé empêchoit la trempe de lui faire prendre aucune courbure. malgrécette précaution, ç'a toujours été dans l'en-

droit trempe qu'il s'est cassé.

Je n'ai pas fait d'expériences assés précises, & il n'est pas aisé d'en faire, pour déterminer de combien la force nécessaire pour rompre un morceau d'acier trempé, en le tirant, est moindre que celle qui est nécessaire pour le rompre avant d'avoir été trempé; mais je sçai que certe disference est considérable, & beaucoup plus que l'augmentation, que j'ai trouvée dans le volume de l'acier, ne l'auroit fait attendre. Il y avoit des endroits du sil d'où j'avois ôté des pailles, qui occupoient plus du tiers de la circonference, & qui avoient d'épaisseur le quart ou le tiers du diamettre, ces endroits si affoiblis, mais non trempés, étoient encore plus forts que ceux qui avoient été trempés.

Ainsi pendant que l'acier acquiert de la force pour résister aux frotements, aux pressions, il

Tt

perd de celle qu'il avoit pour résister aux trac-tions, sa force se distribue differemment; il se sait une sorte de compensation qui lui rend dans un

fens, ce qu'il perd dans un autre.

La seconde difficulté, qui est particuliere à no-tre explication, c'est que les molecules des grains doivent être moins dures après la trempe, qu'a-vant la trempe. Pour mieux faire sentir la force de cette difficulté, considérons au microscope un \* Pl. 10. fig. grain d'acier \* qui n'a point été trempé, qu'il soit 5. prodigieusement grossi; que tous les espaces renfermés par des traits, MMM, & croisés par des lignes, soient les molecules de ce grain; dont le nombre est prodigieusement plus grand, qu'il ne paroît ici. Ce qui reste en blanc, V, V, sont les intervalles qui sont entre ces differentes molecu-les. Les molecules du grain sont elles mêmes composées, d'autres parties que nous avons nommées parties élementaires du fer & de l'acier. Que la fig. 6. pl. 10. soit une des molecules du grain, où des traits marquent les séparations des parties éle-mentaires, dont elle est elle-même composée. Si on chausse le grain d'acier, les soufres qui sont dans les molecules de ce grain sont fondus, ils rempliront en partie les interstices qu'elles laissent entre elles; dès que la trempe les fixera en cet état, le grain sera un tout composé de parties mieux unies, ce tout sera plus dur. Mais ce qui fait la difficulté, c'est que les molecules de l'acier seront en même temps moins dures qu'elles n'étoient-

LE FER FORGE EN ACIER. 331 Après la trempe, les MMM fig. 5. tiendront mieux ensemble, qu'elles n'y tenoient auparavant, mais les parties dont les M M M font composées, les p, p, fig. 6. seront moins unies. Cette conséquence est nécessaire; mais si on y prend bien garde, on ne fera pas de difficulté de l'accorder. Qu'en craindra-t-on? qu'il ne s'ensuivît que l'acier, aprés la trempe, ne résissat moins à la lime qu'auparavant? Premierement la lime n'attaque pas à la fois, seulement une portion de molecule, ni même une seule molecule du grain de l'acier; elle attaque à la fois un amas des parties dont ce grain est composé, telles que sont M'MM, il s'en trouve peut-être des milliers de pareilles dans le chemin de chaque dent; la lime trouvera donc plus de résistance, l'acier sera plus dur pour elle, dès que les grains & les parties qui composent les grains tiendront mieux ensemble. Secondement, quand cette conséquence nous forceroit à supposer que les molecules du grain sont composées de parties élementaires qui tiennent si fortement ensemble, que quoyque leurs liaisons soient affoiblies, qu'elles sont encore en état de réfister aux outils, où seroit l'inconvenient? Troisiemement enfin, on a peut-être preuve que les molecules de grain sont moins dures, sont plus faciles à détacher, ou à rompre dans l'acier trempé, que dans l'acier non trempé? N'en seroit-ce point une de ce que l'acier trempé prend un plus beau poli, que l'acier non trempé, & qu'il prend

L'ART DE CONVERTIR le poli d'autant plus beau, qu'il a été trempé plus dur; les poudres fines qu'on employe pour polir ont alors, prise sur de plus petites parties, de

plus petites parties leurs cedent.

Quand les grains eux-mêmes tiendroient moins bien ensemble dans l'acier trempé, que dans l'acier non trempé; dans le premier état il résisteroit plus que dans le second aux limes & aux ciseaux, pourvû que les parties qui composent les grains fussent mieux liées ensemble. Quand la lime agit sur l'acier, & même sur les fers les plus doux, elle n'emporte pas les grains en entier; la preuve est que les cassures du fer & de l'acier, quelques planes qu'elles foient, sont plus raboteuses que les endroits qui ont été limés; qu'on lime une pierre de grés, elle n'en paroîtra pas plus polie, parce que la lime emportera les grains mêmes; si l'acier & le fer sont plus polis, c'est donc que leurs grains ont été coupés. Le ciseau aussi ne sçauroit couper l'acier qu'il ne divise ses grains, il ne fait guére de chemin, précisément entre deux grains ; dès que les parties des grains tiendront mieux ensemble, l'acier paroîtra donc plus dur à la lime & au ciseau, qui sont les façons d'éprouver sa dureté.

Mais je crois néantmoins que les grains de l'acier trempé tiennent plus fortement ensemble, que ceux de l'acier non trempé; une partie des soufres qui ont été chassés des molecules ont coulé apparemment jusques dans les intervalles, que les grains

LE FER FOR GE EN ACIER. 333 laissent entre eux, des portions de ces intervalles en ont été remplies. Quoyque l'acier trempé soit plus soible, moins en état de résister aux tractions, chacun de ses grains peut cependant mieux renir avec les autres, mais la somme de ces forces est plus petite dans le cas de l'acier trempé. Ceci vient de ce que l'acier trempé a réellement de plus gros grains, que l'acier non trempé. Supposons que R. & S. \* soient des coupes de files de grains d'acier, & que ces grains ont une figure approchante de fig. 7. 8. la ronde. C'est pour la facilité du raisonnement que nous leurs donnons cette figure qu'ils n'ont pas réellement; mais on pourra l'appliquer à toute autre figure: que S donc soient deux files de grains d'acter non trempé, & R deux files de grains d'acier trempé, & que les unes & les autres soient de même longueur, mais outre que les grains d'R font plus gros, qu'ils foient un peu plus séparés les uns des autres. L'augmentation du volume par la trempe demande certe derniere supposition; la somme des points d'attouchement qui est en S, une longueur faite de ces points mis bour à bout, fera plus grande, que la fomme des points d'attouchement de R, qu'une longueur de ces points mis bout à bout. Si la force pour résister aux tractions est proportionnelle à la quantité des attouchements, il faudra plus de force pour separer à la fois tous les grains de SS, que pour séparer à la fois, tous les grains de RR mais au contraire il faudra moins de force pour détacher un seul Ttiij

\* pl. 102

grain de S, que pour détacher un seulgrain de R. parce que celui - ci plus gros touche ses voisins en plus de points. L'acier composé de grains, tels que ceux de S, sera donc plus difficile à rompre en le tirant; & il sera plus difficile d'enlever des grains à l'acier composé de grains tels que ceux de R; l'acier non trempé est dans le premier cas, & l'acier trempé dans le second; aussi le même acier, après la trempe, a de gros grains, & generalement par-

lant, plus il est dur.

Il y a encore une autre raison de cette augmentation de dureté, proportionnelle à l'augmentation de grosseur des grains, & cette raison est une suite naturelle de l'explication que nous avons donnée de l'endurcissement par la trempe. Nous avons fait remarquer en bien d'autres endroits, que plus l'acier a été chauffé, & plus il a été trempé chaud, & plus son grain est gros. Plus il a été chaussé, plus le seu a fait sortir de soufres, & de sels de ses parties élementaires, les intervalles qui sont entre les particules qui composent le grain, ont donc été mieux remplis; il y a pourtant des bornes à ce plus de chaleur, qu'on peut donner à l'acier pour augmenter sa dureté. Si cette chaleur va jusqu'à faire sortir les soufres hors de l'acier même ; alors il n'est plus en état de s'endureir par la trempe, ou de s'endurcir si considérablement, on la ramené, ou presque ramené à l'état du

ire Si les grains de l'acier sont d'autant plus gros,

LE FER FORGE' EN ACIER. 335 qu'il a été trempé plus chaud, c'est que la chaleur aiant plus ramolli l'acier, plus de parties ont été réunies ensemble; quand les intervalles qui sont entre deux grains, sont remplis de parties de soufre, ces deux grains n'en sont plus qu'un, les soufres qui circulent autour de ces grains les unissent.

Enfin tous les phenomênes de la trempe se déduisent clairement de notre explication. On voit pourquoy elle durcit l'acier, pourquoy elle le durcit d'autant plus qu'il a été trempé plus chaud, qu'elle lui a fait prendre un plus gros grain, pourquoy aussi l'acier a moins de corps, c'est-à-dire, qu'il ne se laisse pas, ou se laisse peu, plier, sans se casser : les grains ne peuvent plus ceder dès qu'ils sont durs, ils sont roides: ils seroient même plus roides de cela seul, qu'ils sont plus gros. Le verre le plus cassant de tous les corps est souple à un point étonnant, quand il a été tiré en fils délié, comme nous l'avons fait voir dans les Memoires de l'Academie, année 1713. page 210. Entre des quantités égales de même matiere, cellelà sera la plus fléxible, qui sera composée de parties plus petites, un cylindre de verre fera cassant, & le verre de ce cylindre tiré en fils composera un écheveau flexible, & d'autant plus flexible, qu'il fera composé de fils plus fins. L'acier non trempé ressemble à l'écheveau composé de fils plus fins, & l'acier trempé à l'écheveau composé de plus grosfile.

Il nous reste à voir pourquoy cet acier qui a été trempé redevient mou, si on le fait chausser, ou, ce qui est la même chose, pourquoy il fût resté mou , si on l'eût laissé resroidir sur les charbons. Pour en rendre raison, il nous suffit de nous souvenir que le fer boit avidement les soufres & les sels: nous ne tâcherons point d'expliquer, comment cela se fait, peut être n'y réussirions-nous pas. Qui voudroit en Physique expliquer tout ce qui tient à la question la plus simple, seroit à chaque question obligé de donner une Physique complette; toutes les verités Physiques forment une chaîne, dont on peut considérer séparement quelque partie. Je suppose donc que nous sçavons alsés que le ser boit avidement les soufres, & qu'il faut un feu violent pour lui enlever ceux dont il s'est saisi, ceux qui l'ont penetré. A mesure que l'action du feu s'affoiblit, qu'elle n'est plus en état de chasser des molecules de l'acier de nouveaux soufres, quelques uns de ceux qui étoient fortis, y entrent; ils s'y engagent de nouveau, & s'y engagent pour y rester; parceque dans notre cas, l'action du feu va toujours en diminuant. Cette action trop foible pour chasser les soufres qui sont rentrés, dans les parties élementaires, a assez de force pour entretenir la fluidité de ceux qui sont encore dehors; si la chaleur diminuë insensiblement, & pendant un temps considerable, plus de soufres peuvent rentrer dans les molecules & les parties élementaires. Ainsi l'acier plus il est refroidi lentement, plus il est éloigné LE FER FORGE' EN ACIER. 357, gné de l'état où le met la trempe, plus il s'est refroidi brusquement, plus il est dur, plus il s'est refroidi

lentement, & plus il est souple.

Si on tire du fourneau le fer qui vient d'être converti en acier tout rouge, & qu'on le trempe, il s'endurcit, comme l'acier ordinaire; aussi a-t'il la provision de soufres & de sels, necessare pour produire cet esse. Si on le laisse refroidir lentement, il est encoredans lecas de l'acier non trempé, il a peu de dureté. Mais ce qui lui est particulier, c'est que dans cet état il est cassant Aussi ses parties ont-elles été considerablement écartées les unes des autres pendant l'operation; par consequent elles tiennent mal ensemble, jusqu'à ce qu'elles aïent été raprochées par le marteau, jusqu'à ce qu'il ait été sorgé. La même cause fait aussi que son grain n'est pas si beau si on le trempe avant d'avoir été forgé, qu'après qu'il l'à été.

Puisque le fer & l'acier ne different que du plus au moins; il semble qu'il ne devroit y avoir aussi de disserence que du plus au moins dans les effets que la trempe produit sur l'un & sur l'autre. Que le fer devroit acquerir quelque degré de dureté par la trempe; aussi cela est il: si on trempe du ser rouge couleur de cerise, ou rouge blanchârre, on ne l'endurcira pas au point de resister à la lune; mais il n'y a pas d'ouvriers qui ne sçache, que le fer qui a été trempé est moins doux, moins pliant, que celui qui ne l'a pas été; & quand on veut avoir du ser très doux, on se donne bien de garde de le refroidit su

338 L'ART DE CONVERTIR bitement. Mais si on veut voir tout ce que la trempe peut produire sur le fer, qu'on le chauffe presque fondant, & qu'on le plonge alors dans l'eau froide. L'ai fouvent rrouvé que le fer trempé ainsi fondant avoit une duteté approchante de celle de l'acier, qu'il resistoit aux limes. Le ser aïant moins de soufres que l'acier, il faut une chaleur plus violente, pour en faire sortir de dedans ses molecules & fes parties élementaires suffisamment pour remplir les interstices que laissent entr'elles les molecules qui composent les grains. Je conçois donc que le feu, qui a rendu le fer presque fondant, n'a pas plus exprime de soufres de ses parties, qu'il en a exprimé de celles de l'acier, à qui il a fait prendre la couleur de cerise. Tout ce que nous avons dit de la nature de l'un & de l'autre doit donner cette idée. En general l'acier est plus aisé à échauffer que le fer, & l'acier se refroidit plus promptement. Le même degré de chaleur augmente plus considerablement le volume de l'acier, que celui du fer: en voici les preuves. J'ai fait chauffer un morceau d'acier, & un morceau de fer, longs chacun de 12. pouces, jusqu'à ce qu'ils eussent la même couleur, autant que les yeux en pouvoient juger. En cet état je les ai mesuré l'un & l'autre; la longueur de l'acier avoit augmenté de trois lignes, & celle du fer seulement de deux; j'ai repetté plusieurs sois cette experience, quelque couleur que j'aie fait prendre par le moien du feu à l'acier, quand je l'ai fair prendre pareille au fer , le volume de l'acier a toûjours plus augmenté que celui da fer.

LE FER FOR GE EN ACIER. 319

Après avoir mesuré les morceaux d'acier & de fer également chauds, je les ai trempé, & je les ai encore mesuré au sortir de la trempe. l'acier a aumoins conservé un tiers & quelques sois la moirié de l'augmentation de volume que le seu lui avoit donnée: j'ai au contraire trouvé que les fer revenoit presqu'à son premier volume; il ne conservoit proint d'augmentation de volume mesurable. Les soustes sont plus aisés à refroidir, à fixer que les parties metalliques, l'acier asant plus de soustre doit être refroid plus subitement; ses parties ont moins le temps de recourner dans leur premiere situation; d'ailleurs des que les soustes sont figés, le retour

des parties qu'ils separent est arrêté.

Quoique toutes les fois que nous avons parlé du refroidissement produit par la trempe, nous l'aïons fait regarder comme très subit, nous n'avons pourtant pas voulu faire entendre qu'il fût instantané. Le fer & l'acier ne sonr pas froids dès qu'ils ont été plongés dans l'eau, ils y conservent pendant quelque temps une chaleur considerable; si les morceaux sont épais, on voit au travers de l'eau qu'ils conservent pendant quelque temps une couleur rouge; pendant que la trempe agit, une partie des soufres que le seu avoit conduit entre les molecules des grains, rentre dans les molecules. Lorsqu'un acier trempé blanc est resroidi, il n'y a peut être pas plus de soufres entre ses molecules, qu'il y en a entre celles de l'acier, qui a le degré de chaleur qu'accompagne la couleur de cerise. L'acier tem-

pé couleur de cerise, quand il est refroidi n'a pas peut-être plus de soufres entre ses parties, qu'en a l'acier chaud d'un rouge tirant sur le noir, ainsi il faut concevoir que le ser, des parties élementaires, duquel peu des soufres ont été chassés, les reboir presque tous; que ses soufres ne s'opposant pas au retour des molecules de ser, elles reprennent à peu près seur première situation. Ainsi la masse du fer revient à peu près à son premier volume.

Ces dernieres remarques éclaircissent une des regles fondamentales des trempes qui sera rapportée dans la suite, sçavoir que de deux aciers de disferente finesse, chaussés & trempés au même degré de chaleur, le plus sin prendra plus de dureré que l'autre, il est plus éloigné de la condition du ser, plus de sousres outes éloigné de la condition du ser, plus de sousres out été sixés entre ses molecules.

J'espere de même que rout ce que nous avons dit fur la cause generale de l'estet de la trempe repandra de la lumnere sur les disferentes façons de tremper; qu'on sera en état de prévoir l'esset que doivent produire les disserentes sortes de trempes, & que les essets de ces disserentes sortes de trempes apputeront encore une explication qui me parost pourtant très-prouvée; aussi n'avons nous pas crû nous pouvoir dispenser de parler des trempes un peu plus en détail; c'est ce que nous allons faire dans se memoire suivant.

a outport and countridence ite. L'at at torn.



### DOUZIEME MEMOIRE.

Sur les differentes trempes qu'on peut donner à l'acier; & sur les recuits qu'on lui donne Souvent aprés l'avoir trempé.

E'S que tremper l'acier n'est que le refroidir subitement, toutes les varietés des trempes peuvent être considerées sous deux vûës gene-rales; sçavoir par rapport à l'état où étoit l'acier quand il a été refroidi, & par rapport aux matieres & à l'état des matieres qui l'ont refroidi. L'acier quand ila été trempé pouvoit être plus ou moins chaud, & c'est par rapport aux degrés de chaleur qu'il avoit reçûs avant la trempe que nous le regarderons d'abord; après quoi nous verrons ce qui arrive, lorsqu'il est trempé dans differentes matieres. Nous reviendrons pourtant ensuite aux differents effets de la trempe considerés par rapport à l'état même de l'acier; nous examinerons les dispositions qu'on lui donne quelques sois à prendre: plus de dureré, trempé au même degré de chaleur dans les mêmes matieres : c'est ce qu'on fait par le moyen des trempes en paquet.

Nous ne nous proposons pourtant pas de traiter cette matiere dans toute son étendue; il faudroit parcourir les essets que la trempe produit sur les

V.v.iij

differens aciers; entrer dans un prodigieux détail des matieres dans lesquelles on le peut refroidir; déterminer les degrés de trempe qui conviennent à chaque outil: ce dernier atticle seul meneroit loin, il engageroit à expliquer comment chaque outil agir; & ces considerations ne peuvent être placées dans une étendue convénable que dans les arts qui travaillent ces outils, c'est ce que nous esperons faire à mesure que nous les décrirons: à present nous nous en tiendrons aux notions generales, aux principes des trempes, nous nous reduirons à en rapporter les principales regles, à appuyer ces regles de quelques expériences que nous avons faires, mais qui peuvent être poussées beaucoup plus loin.

Nous reprendronsencore icy quelques uns des faits dont nous avons déja parlé dans les memoires precedents, pour qu'on voye de suite ce qui regarde les trempes. D'ailleurs nous avons obmis des circonstances, qui le devoient être alors, mais qui ne le peuvent être à present, commençons par les trempes ordinaires, les trempes à l'éau commune, qui sont celles qui donnent la dureté à la plus grande partie des outils dont nous nous servons, comme sont les couteaux, ciseaux, rasoirs, canis,

couperets, haches, &c.

Le degré de chaleur qu'a pris l'acier qu'on a fait chaufer, se connoît par la couleur de sa surface; mais de toutes les couleurs qu'il peut prendre, il n'est que celles qui commencent à tenir du rouge, qui LE FER FORGE' EN ACIER. 343 le rendent sensiblement susceptible de la trempe; il saut au moins qu'il ait commencé à rougir. La premiere nuance de rouge est d'un rouge brun; à mesure qu'il s'échausse il devient d'un rouge plus clair, plus vis, & monte à la nuance que les ouvriers nomment couleur de cerise, & qui approche aussi du couleur de cerise ordinaire; par un plus grand degré de chaleur ce rouge s'assoibit, il devient mêlé de jaune. Ensin la chaleur de l'acier étant montée à l'extrême, quand il est presque sondant, sa couleur est d'un blanc jaunâtre, appelléblanc par les ouvriers.

La couleur qu'a pris l'acier au milieu du feu marque donc le degré de chaleur qu'il y a acquis; & c'est cette couleur qui conduit à tremper l'acier, qui apprend s'il a le degré de chaleur auquel on

veut le tremper.

La regle la plus generale sur les trempes est que le grain de l'acier est d'autant plus gros, & plus blanc', qu'il a été trempé plus chaud; & que son grain est d'autant plus sin, plus gris, plus terne, qu'il a été trempé moins chaud. C'est ce qui nous a été montré par la suite des différents ordres de grainures dans le memoire 10°. La seule exception qu'il y ait à cette regle, est que si l'acier a été surchaussé; s'il a été chaussé fondant, alors il n'aura pas le grain ni si blanc, ni si gros qu'il l'est eu chaussé un peur moins chaud. Le trop grand degré de chaleur lui a stait perdre de sa qualité d'acier.

La seconde regle est que l'acier est d'autant plus

344 L'ART DE CONVERTIR dur, qu'il a été trempé plus chaud : elle souffre pourtant quelques exceptions; j'ai connu des ou-vriers plus attentifs à observer, qu'ils ne le sont communement, qui même ne convenoient pas de cette regle ; ils avoient remarqué, qu'il arrive à des aciers d'être moins durs, quand ils sont trempés très chauds, que s'ils eussent été trempés un peu moinschauds. Desacierstrés-fins leurauront fourni comme à moi cette observation; si on les chauffe presque fondants, il arrive quelques fois qu'ils n'ont pas plus de dureté dans l'endroit où ils ont été chauffés blancs, que dans l'endroit où ils n'ont été chauffes que couleur de cerise. C'est que le degré de feu trop violent affoiblit ces sortes d'aciers. Il peut même les détruire entierement, les ramenerà être fer, en faire ce que nous avons nommé avec les ouvriers des aciers pâmés. Dés qu'ils ont souffert un degré de feu qui les rend moins aciers, il n'est pas étonnant qu'ils aïent moins de dureté. La regle subsiste néantmoins; il est vrai en general que plus l'acier a été trempé chaud, & plus il a de

Mais une troisséme regle, & qui éclaircira la précedente, c'est qu'entre des aciers de differentes especes, ceux qui sont les plus sins prennent plus de dureté trempés au même degréde chaleur: trempés couleur decerife, un acier qui n'est propre que pour des outils à terre, & trempés cousteur de cerise, un acier propre aux taillants les plus sins, ce de puir s'era plus dur que l'autre. Mais vous pou-

durere.

LE FER FORGE EN ACIER. 345 wés tremper l'acier le plus fin à un degré de chaleur si foible, & l'autre à un degré de chaleur si fort, que le gros acier sera plus dur que le fin. Entre les aciers fins, plus ils sont fins, & moins ils demandent à être trempés chauds.

C'est ici la place d'une experience que j'ai promise ailleurs qui est très-propre à confirmer cette regle, & à en faire voir le fondement ; selon l'idée de la nature de l'acier que nous avons établie, les aciers les plus fins sont penetrés d'une plus grande quantité de soufres & de sels ; pour rendre de l'acier, qui avoit été auparavant fer forgé, aussi fin qu'il pouvoit le devenir, au risque de le rendre trop difficile à travailler, je remis plusieurs fois au fourneau divers morceaux d'aciers; je les environnai chaque fois d'ingredients propres à les changer en acier s'ils ne l'eussent pas été; quand ils eurent ce qui leur falloit de soufres, ils en prirent trop; je fis forger fort doucement les bouts de ces morceaux d'aciers, & je les fis tremper un peu plus que couleur de cerise. Ce qui arriva à quelques - uns me parut singulier; il y en eut qui, des qu'ils furent plongés dans l'eau, s'y en allerent par parcelles; d'autres furent tirés de l'eau entiers, mais quand je vins à frapper dessus le bour, même legerement, ce bout s'en alla en grains, à peu près comme eut fait une pierre de grés. J'eus un gros sa-ble d'acier, dont les grains étoient durs & très durs, mais les amas de grains étoient friables.

Une 4°, regle, qui est un corollaire de la 3°, c'est

que quand on veut faire des outils durs avec des aciers qui ne font pas fins, il faut les tremper trèschauds, par delà la couleur de cerife, tirant sur le blanc; on doit pourtant éviter de tremper des aciers fondants, les cas où on le peut pratiquer sont rares, & ne sont que pour detrès grosses pieces qu'on veut tremper bien avant, comme on en sait quelques sois dans la taillandetie; pour saire prendre la trempe à la piece, jusques vers le centre, on est dans la nécessité de donner à la surface un trop grand denécessité de donner à la surface un trop grand de

gré de chaleur.

Les gros aciers approchent du fer, leurs parties élementaires sont bien moins chargées de soufres & de sels que celles des aciers fins; il n'y a qu'une chaleur considerable qui puisse fondre une quantité suffisante de ces matieres, & la faire passer entre les molecules des grains, & en remplir assès leurs interstices. Les foufres & les sels sont bien plutôt mis en fusion dans les aciers sins, qui en ont plus abondamment. Dans les aciers extrêmement fins, dans ceux qui sont tropacier, qui sont surchargés de soufres, une chaleur trés legere suffit pour les dégager de dedans les parties du metal, pour les faire couler entr'elles, & même les y faire rassembler en telle quantité que les parties métalliques s'en trouvent trop écartées les unes des autres; c'est alors que si on trempe l'acier dans l'eau froide, il fe divisera par grumeaux au milieu de la trempe; ou s'il y reste entier, pour peu qu'on vienne à le frapper, il se separera en grains, comme une pierre

LE FER FORGE EN ACIER. 547 de grés; en un mot ce que nous avons vû de la cause de l'endurcissement de l'acier par la trempe, de la nature de l'acier, étant appliqué à ces phenomenes

n'y laissera rien d'obscur.

Une regle fort importante, que bien des Ouvriers n'observent pas assés, c'est de ne faire prendre à l'acier précisément que le degré de chaleur avec lequel on veut le tremper; il y ena qui croyent faire asses, s'ils trempent leur acier avec la couleur convenable; ils le chauffent souvent plus qu'il ne faudroit, & après l'avoir retiré du feu trop chaud, ils le laissent refroidir jusqu'à ce qu'il soit revenu à la couleur qu'ils lui veulent. Les parties de l'acier, en revenant à une certaine couleur, ne reprennent pas precisément le même arrangement qu'elles auroient eu, si le feu leur eût donné simplement cette couleur, il y a des parties qui ne sont plus en état de retourner à leur premiere place. Pour bien tremper, on trempera donc l'acier aussitôt qu'il aura pris le degré de chaleur auquel on souhaite qu'il soit trempé.

Aussi un Ouvrier arrentif ne doit pas perdre des yeux son outil pendant qu'il le chausse pour le tremper. C'est pour tremper juste, à ce degré de chaleur, que quand il s'agir de perires pieces, qui se refroidiroient à l'air, si on les portoit seulement à quatre à cinq pas de la forge, qu'il faut avoir sur la forge même l'eau dans laquelle on veut les tremper; les bons Coureliers le prariquent pour les canifs, les une minigre d'illes nu beuten en 200

Pour avoir des preuves décifives de la remarque précedente, j'ai pris deux morçeaux du même acier; j'en ai chaussé un precisément couleur de cerse, & alors je l'ai trempé; j'ai chaussé l'autre morceau presque blanc, beaucoup par delà la couleur de cersie, je l'ai retiré du seu, j'ai attendu qu'il sût revenu à cette couleur pour le tremper. Ces deux aciers aïant été cassés, la cassure, du premier a toujours paru saite de grains plus sins, plus égaux, mieux détachés que celle du second. L'ai repeté bien des sois cette expérience, & ça toujours été avec le même succés. Pour être plus sûr de la comparaison, je l'ai quelques sois faite sur des fils d'aciers tirés par le même trou de filiere, & venu du même brin.

l'ai vû des Ouvriers asés intelligents, qui à desfein faisoient prendre à leur acier un degré de chaleur plus grand, que celui auquel ils avoient envie de le tremper; mais au lieu de laisser diminuer sa chaleur en le tenant sur les charbons de la forge, ou à l'air, comme on le pratique ordinairement, ils le portoient sur l'enclume, se le forgeoient à petits coups, jusqu'à ce qu'il n'eût que le degré de chaleur convenable. Leur idée étoit de le préparer à prendre plus de dureté par la trempe en rapprochant ses parties que le seu avoit écartées. Ce raisonnement asses specieux, ne m'a pas semblé s'accorder avec l'expérience. Les cassures des aciers qui avoient eu cette petite saçon avant la trempe, ne m'ont pas parud'un aussi beau grain, que celles de

LE FER FORGE' EN ACIER. 349 l'acier trempé au même degré de chaleur, immediatement après avoir été retiré du feu: peut-être que les coups de marteau qui compriment l'acier forcent des soufres à rentrer dans ses parties, qu'il y en auroit eu. D'ailleurs ees coups peuvent donner aux parties un arrangement moins favorable pour l'endurcissement que celui que le feu seul leur donne.

De ces regles, ou remarques, où nous n'avons consideré que l'état où étoit l'acier dans l'instant qu'il a été trempé, passons aux differentes matieres, & à l'état des differentes matieres, dans lesquelles on le peut tremper, & commençons par l'eau. Par par rapport aux trempes faites à l'eau, la principale circonstance qu'il y ait à observer, c'est le degré de froideur. Si de deux aciers également chauds l'un est trempé dans une eau plus froide, celui qui aura été trempé dans l'eau la plus froide, après la trempe, sera plus dur, & plus cassant que l'autre. par consequent il aura le grain un peu plus gros. Les Ouvriers sçavent presque tous, que les outils qu'ils trempent quand il fait grand froid sont plus cassants, ce qu'ils appellent être trempés plus ses 3 - aussi ceux qui sont habiles les sont-ils moins chausfer alors. Il y a une sorte de compensation entre tremper une piece moins chaude dans une eau plus:3 froide, & tremper une piece plus chaude dans une eau moins froide. L'explication de la cause de l'endureissement par la trempe étant un peu plus éten-due explique ençore ces deux faits. L'endureissement est produit par les sels & les soufres qui sont fixés entre les molecules des grains, par les soufres dont le retour est arrêté. Il y a moins de soufres & de sels entre les grains de l'acier chausse moins chaud, mais l'eau plus froide fixeen moins de temps les matieres, elle leur ôte plûtôt leur sluidité: il y en a moins qui peuvent rentrer dans les parties de l'acier, quand il est moins long-temps à se refroidir; l'acier ne se tesfroidit pas dans un instant, il conserve même sous l'eau une couleur rouge, & la conserve d'autant plus long-temps qu'il a été

trempé plus chaud.

Pour avoir des preuves encore plus completes de cette espece de compensation que nous venons d'expliquer, pour être certain que c'est en quelque sorte la même chose, par rapport à l'endurcissement, de tremper un acier moins chaud dans de l'eau plus froide, ou de l'acier plus chaud dans une eau moins froide, ou chaude elle même. J'ai chauffé de l'acier seulement couleur de cerise, & je l'ai plongé dans de l'eau boüillante; il n'y a pas pris une dureté suffisante pour resister à la lime ; il s'y est endurci, mais ce n'a pas été au point où il se sût endurci dans l'eau froide ; il n'y étoit pas même devenu cassant, il s'applatissoit sous les coups du marteau. J'ai ensuite fait prendre à l'acier un plus grand degré de chaleur, je l'ai rendu d'un rouge très-foible, trempé avec cette couleur dans l'eau bouillante, il y a acquis la dureté qu'il eût acquis s'il eût été trempé dans l'eau froide n'aïant que la couleur de cerife.

LE FER FORGE' EN ACIER. Puisque tremper l'acier n'est que le refroidir, il est clair que toutes les matieres qui peuvent le refroidir, arrêter le mouvement de ses parties, sont propres à luy donner la trempe. Que differentes liqueurs peuvent produire un effet semblable, ou approchant de celui de l'eau; des corps solides mêmes, qui s'appliqueront exactement contre l'acier chaud, le tremperont. En voici quelques exemples. Il y a des circonstances où on trempe des outils, dont la pointeest deliée, dans le Plomb. A près avoir fait chauffer la pointe de l'outil, on l'appuye sur un bloc de Plomb, on la force à y entrer; le Plomb se fond un peu pour faire place, il ne laisse pas de tremper la pointe aussi dure à peu près qu'eût fais l'eau.

S'il étoit aussi aisé de faire entrer un outil chaud dans l'Or, l'Argent, & le Cuivre, quedans le Plomb, on le tremperoit de même en le saisant entrer dans ces metaux. L'Etain approche plus de la molesse de plomb. J'ai essayé s'il ne tremperoit pas de même l'acier, & j'ai trouvé qu'il ne manque jamais à endurcir la partie qui y a été ensoncée; mais comme il est un peu plus dissicile à sondre que le Plomb, on est obligé d'appuyer plus sort sur l'outil, ou même de le frapper pour l'y faire entrer sussissamment.

l'ai de même trempé des pointes d'acier rouge en les contraignant d'entrer dans de l'Etain de glace ou Bismuth : je l'ai trempé aussi en le faisant en-

trer dans du regule d'Antimoine.

Ces matieres, quelques differentes qu'elles soienz

de l'eau, ne m'ont pas paru avoir donné à l'acier aucune qualité différente de celle que l'eau lui donne. Je n'ai pas trouvé que l'Antimoine y ait produit aucun mauvais effet, quoiqu'il foit trèspropre à alterer le fer & l'acier; mais la trempe est d'une si courte durée, l'acier est sitôt refroidi, que les matieres qui le touchent n'ont guere le temps d'aoir efficacement que pour le rendre plûtôt froid.

d'agir efficacement que pour le rendre plûtôt froid. Une matière qui m'a paru meriter plus qu'au-cune autre qu'on essay at d'y tremper l'acier, c'est le Mercure ; aussi n'ai je pas manqué d'en faire l'expérience. A près l'expérience de la trempe aïant par hazard mis le doigt dans le Mercure, il me parut avoir pris une chaleur bien plus grande que celle qu'eût pris l'eau dans laquelle un égal morceau d'acier eût été trempé; cependant un volume de Mercure étant environ 13. fois plus pesant, aïant environ 13 fois plus de masse à mettre en mouvement qu'un égal volume d'eau, sembleroit demander un degré de chaleur beaucoup confiderable pour être échauffé au même point que l'eau; il n'étoit pas naturel d'attendre, qu'au contraire le Mercure seroit plus échauffé que l'eau par un degré de chaleur égal. Pour m'assûrer d'un fait que je n'eusse pas prévû, je pris deux creusets très-égaux dont j'en remplis un d'eau, & l'autre de Mercure; je trempai dans l'un & dans l'autre un fil d'acier égal, & chauffé également; s'il y eût quelque avantage pour le plus de chaleur, il fut toûjours donné au creuset où étoit l'eau. Après que l'acier eût été trempé

LE FER FORGE EN ACIER 553 trempé dans l'un & dans l'autre ; je mis le doigt dans chacune des liqueurs, l'eau à peine avoit pris une chaleur sensible, à peine avoir elle le degré de chaleur de l'eau tiede, pendant que la chaleur du Mercure étoit telle, que je ne pouvois tenir mon doigt long-temps dedans; il me brûloit. Je sçai; & qui ne le sçait point ? qu'on ne peut pas juger sûrement par le sentiment du toucher du degré de chaud, ou de froid des corps; j'eusse voulu avoir sous ma main des thermomêtres de grandeur & de figure convenable pour m'assûrer davantage du fait, ou pour parler plus naturellement, pour en donner aux autres une preuve incontestable; car quoique je sçusse que le mercure moins froid, ou moins chaud que l'eau peut causer un plus grand sentiment de chaud, & de froid, parce que plus de parties de ce fluide sont appliquées à la fois, contre le corps qui le touche, de même que l'eau fait plus d'impression sur nous que l'air; quoique dis-je, je sçusse ce fait, la difference ici étoit si considerable qu'il n'y avoit pas à craindre d'erreur du côté des sens. Mais ce qui m'auroit ôté tout scrupule, s'il m'en fût resté, & une preuve qui équivaut à celle qui auroit été donnée par les thermomêtres, c'est que le creuser, dans lequel étoit le Mercure, étoit devenu sensiblement plus chaud au toucher que l'autre. Pourquoi donc une quantité de chaleur, qui devroit échauffer le Mercure environ 13. fois moins que l'eau, l'échauffe-t-elle davantage, & confiderablement davantage? On pourroit dire que les

parties du Mercure sont plus aisées à mettre en mouvement que celles de l'eau, qu'elles conservent mieux la chaleur qu'elles ont acquise; ces raisons peuvent être bonnes & avoir quelque part au phenomêne; mais nous en avons une meilleure, & qui apparemment est la vraye cause de cette difference. Quand on trempe l'acier rouge dans l'eau froide. on enrend une forte de bruit, une espece de siflement connu de tout le monde, pareil à celui d'un rison allumé sur lequel on jette de l'eau; quand on plonge l'acier dans le Mercure on n'entend pas le moindre sissement. Celui qu'on entend, quand l'acier rouge est plongé dans l'eau, est la suite d'un bouillonnement qui s'y fait : & ce bouillonnement estapparemment produit par lararefaction considerable & subite de l'air contenudans l'eau; mais quelqu'en foit la cause, il suffit qu'on sçache que l'eau bout autour de l'acier qui y a été trempé; ces bouillons sont des espaces que l'eau ne remplit pas, il y a donc de temps en temps des espaces vuides autour de l'acier, ils sont à la verité de peu de durée, mais ils reviennent frequemment : par consequent l'eau ne doit pas être regardée comme continuement appliquée contre l'acier ; elle n'est pas continuement en état de recevoir toute la chaleur qu'il peut lui donner; une partie de cette chaleur passe dans la matiere qui forme ces bouillons; & se perd avec elle. Le Mercure au contraire plus difficile à soulever, & qui contient moins d'air, est toujours appliqué contre l'acier rouge, il prend plus de chaleur, & conserve celle qu'il a acquise.

# LEFER FORGE EN ACIER. 355

L'acier trempé dans le Mercure m'a toujours paru avoir le grain plus gros, que le même acier trempé dans l'eau au même degré de chaleur. Pour donner un grain aussi sin à l'acier trempé dans le Mercure, il a fallu l'y tremper moins chaud que dans l'eau. Le Mercure refroidit l'acier plus subirement, quoiqu'il s'échausse le lui-même. Or dès qu'il le refroidit plus subirement, l'acier qu'on trempe dans le Mercure, selon une de nos remarques précedentes, quoique trempé au même degré de chaleur, se trouve dans le même cas qu'un acier plus chaud qui cût été trempé dans un fluide plus froid.

Les Ouvriers de divers Païs vantent fort leurs eaux pour la trempe. Si il y en a qui aïent plus de vertu que d'autres, il y agrande apparence que ce ne sera qu'autant qu'elles seront plus froides. Si une eau pouvoit plus produire d'estet qu'une autre sur l'acier qu'on y trempe: ce ne seroit que par les soustes & les sels dont elle se trouveroit chargée; or je ne seai s'il y a lieu de croire qu'une eau soit chargée d'assés de soustres & de sels pour produire plus d'estet qu'une autre eau, on en jugera par les expériences suivantes. Ce que je dis de l'eau commune, il y a grande apparence qu'on peut le dire aussi de la rosée, quoyque très - vantée pour les trempes; & entre les rosées c'est celle de May qui l'a éré le plus.

Pour scavoir si on devoit beaucoup se promettre des eaux qui se trouveroient naturellement chargées de certains sels, ou si par des additions de sels,

on pourroit rendre les eaux communes plus efficaces, j'ai rempli d'eau de riviere plusieurs creusess très égaux, tous tournés sur le même moule. J'ai donné à l'eau de chaque creuset un sel different à dissoudre, & je lui en ai même donné plus qu'elle n'en pouvoit dissoudre: l'eau d'un des creusets é. toit impregnée de sel marin, celle d'un autre de sel de verre, celle d'un autre de sel ammoniac. celle d'un autre de salpêtre, celle d'un autre d'alun. celle de l'autre de vitriol. Pour faire une comparaison exacte de l'effet de ces eaux avec celui de l'eau pure, j'avois un petit creuset plein de cette derniere eau, égal à ceux où étoient les eaux composées. Tout étant ainsi préparé, je faisois chauffer deux fils d'acier en même temps, j'en plongeois un dans le creuset plein d'eau ordinaire, & l'autre dans un des creusets plein d'eau chargée de sel. A chaque nouvelle expérience, je mettois dans le creuser d'eau ordinaire de nouvelle eau fraiche. L'acier trempé rouge couleur de cerise dans l'eau commune, ou dans de l'eau chargée de quelque sel, s'y est toujours endurci à un point tel, qu'il n'étoit pas possible de juger par la lime, s'il avoit pris plus de dureté dans l'une que dans les autres, elle ne pouvoit mordre sur l'acier trempé à ce degré de chaleur.

Pour donc découvrir si l'eau chargée de quelques sels étoit capable de produire sur l'acier un effet beaucoup plus considerable que l'eau simple, j'ai chausse l'acier, dans le Plomb sondu, à divers LE FER FORGE EN ACIER. 357 degrés de chaleur au dessous de la couleur de cerise. Pai trempé en même tems dans l'eau pure un fil d'acier: quand il n'a pas eu assés de chaleur pour prendre dans l'eau commune une dureté considerable, pour s'y endurcir au point de résister à la lime, je n'ai jamais trouvé qu'il ait pris une dureté plus considerable dans l'eau empreinte de sel, ce qui me dispose à croire, qu'il y a peu à esperer des sels mêlés avec. l'eau pour augmenter l'esserte de la trempe.

Cependant qui voudroit étendre ces expériences aussi loin qu'elles le peuvent être; il resteron à les faire sur des aciers préparés; pour être cassés de long, comme nous l'avons expliqués dans le memoire 10°. On verroit si les sels apporteroient des changements dans les ordres de grainures; & les duretés de chaque ordre de grainure, étant eslayées avec les pierres, donneroient sur cette matiere des éclaircissements complets, dont je ne sçai s'il y a beaucoup à se promettre pout la pratique; mais nous avons averti que nôtre dessein n'étoit pas de traitter des trempes dans toute leur étenduë, mais seulement d'en donner les notions les plus generales, & quelques vues pour les persectionner.

perfectionner.

Quand on trempe l'acier extrêmement chaud dans l'eau froide, plus chaud qu'à la couleur de cerife; après qu'on l'a resiré de l'eau, fa furface est blanche, nette, il ne parost dessus aucune crasse, rien de noirâtre; c'est ce qu'on appelle de l'acier.

Y-y-iii

5,8 ALARTIDE CONVERTIRI bien découvert; & quand un acier trempé à un dé-gré de chaleur plus foible qu'un autre; fort blanc de la trempe, on dit que cer acier le découvre bien. Les aoiers fe découvrent beaucoup mieux dans les reaux chargées de fels; que dans l'eau commune. L'acier qui n'est point découvert est celui sur lequel il reste une crasse; cette crasse est composée de quel. ques matieres terreufes, mais mêlées avec des matieres graffes, qui onteté fournies par le charbon & par le fer même. Ce sont ces matieres grasses qui lient ensemble les parties terreuses, & qui les attachent à l'acier; si on plonge l'acier dans des eaux chargées de sels, le sel dissour ces matieres graffes, il emporte la tache, comme le sel du savon emporte les raches du linge & des étoffes. Cette craffe, cette espece de tache ne reste point sur l'acier, ni même sur le fer trempés extrêmement chaud: la chaleur du fer & celle de l'acier étant montées à un certain point, tout ce qui arrive de gras, d'onctueux à leur surface est alors aussi tôt consumé qu'il y est anive prince avois avoir a visits of

L'acter qui est trempé dans le vinaigre s'y dé couvre parfaitement; il m'a paru aussi qu'il y prend plus de dureté que dans l'eau ordinaire, qu'il y devient plus cassant. Le Verjus produit un effet ap-

prochant de celui du vinaigre, mera no bo

Parmi les secrets pour endureir l'acier on met presque par tout le jus de Raves. J'ai trempé l'acier en l'enfonçant dans les Raves mêmes. l'ai austi fairexprimer du jus de Raves après les avoir pillées.

LEFER FORGE EN ACLER. HO L'acier trempé dans ce jus, ou dans la Rave même ne m'a pas paruplusendurci que celuiqui a ététrempé dans le vinaigre, je ne sçai même s'il l'a été autant. Mais une liqueur dont l'effet n'a pas été équivoque, c'est l'eau forte, j'y ay trempé de l'acier en differents états; je l'y ai trempé quelques fois f peu chaud, qu'à peine montroit-il une nuance de rouge, regardé même dans l'obscurité; si on l'eur plongé alors dans l'eau froide, il en fût fortitres-limable; & quand il a été retiré de l'eau forte il étoit bien trempé, la lime n'y pouvoit mordre. Une difference si sensible ne peut être attribuée qu'aux esprits pénetrants de l'eau forte; sans doute qu'ils se font introduits dans l'acier; il n'est pas surprenant que ces esprits actifs aïent pénetré dans l'acier, pendans qu'un simple sel dissous avec l'eau n'a rien operé. Il y a une grande difference d'activité, l'acier lui-même seroit bientôt entierement divisé, rendu fluide, fi on le laissoit long-temps dans cette liqueur; si on ne l'y laisse qu'un instant, il ne fait qu'y prendre beaucoup de dureré; une piece quelque délicate qu'elle fût ne seroit pas pour cela défigurée. Le succés de cette expérience doit faire tenter l'effet des differentes sortes d'esprits pour l'endurcissement de l'acier.

l'ai encore éprouvé celui de l'esprit de sel marin, il a endurci l'acier trempé à un degré de chaleur, auquel l'eau commune ne l'eur point endurci, maia je doute qu'il ait autant produit d'esse que l'eau sorte ; aussi cet esprit n'est e il pas un aussi prompe

160 L'ART DE CONVERTIR dissolution du fer; il n'a pas autant de facilité à s'introduire dans ses parties.

Toute matiere qui refroidit l'acier le trempe; on peut le tremper dans des matieres grasses, ou huileuses, comme sont le suif, l'huile de lin, l'huile d'olive, l'esprit de vin, l'esprit de therebentine, des refines, &c. mais aussi est-il aisé de prévoir que ces marieres, aisement inflammables, peuvent aisement prendre un degré de chaleur approchant de celui de l'acier qu'on y trempe, sans lui ôter beau-coup de la sienne, par consequent qu'elles ne le re-froidiront ni si considerablement, ni si subitement que sergient d'autres liqueirs, ou même l'eau com-

Il y a pourtant des cas où l'on doit avoir re-cours à des trempes analogues à celles qui peu-vent être faites dans ces matieres. Certains outils n'ont besoin dedureté que jusqu'à un certain point; il n'est pas nécessaire que la leur aille jusqu'à résister à la lime, il leur faut du corps. Un Faiseur d'Instruments de Mathématique, qui a à tremper des pointes de compas, les chausse à la chandelle, dont il darde la flamme avec le chalumeau successivement sur une des pointes; quand cette pointe a pris couleur, il l'enfonce dans le suif de la chandelle même, & la voilà assés trempée. Mais les faux nous donneront un exemple plus important d'un des cas, où ces sortes de trempes douces sont nécessaires. Si une saux étoit trempée au même degré que l'est une coignée, que l'est un rasoir, que l'est un couteau

LEFER FORGE EN ACIER. 361. couteau, elle n'en couperoit que mieux l'herbe; mais à la quantité d'herbe qu'elle a à abbatre, il est impossible que son taillant, de quelque façon qu'il soit trempé, ne s'émousse bien des fois en un jour. Si elle étoit trempée au même point que les autres outils dont nous venons de parler, le faucheur seroit donc dans la nécessité de la faire émoudre plusieurs fois dans un jour ; quelle perte de temps, s'il avoit à la porter chaque fois ches un Taillandier ! il faudroit peupler toutes les campagnes de cette espece d'Ouvriers. Les choses les plus communes dans les arts, sont pleines d'inventions ingénieuses ausquelles on ne prend pas garde. Il a fallu mettre le faucheur en état de faire les fonctions de Taillandier : pour cela on a imaginé, & rien ne l'est mieux, de donner aux faux une sorte de trempe, qui laisse à l'acier assés de corps, assés de souplesse pour qu'il puisse être applati par le marteau sans se casser. Au moyen de cet expédient, dès que le trenchant de la faux est trop gros, & trop mousse, le faucheur le pose sur une petiteenclume qu'il porte toujours avec lui , & à petits coups de marteau il le rend mince, il l'applatit; au lieu de le faire user sur la grande meule du Taillandier, il n'a plus qu'à repasser le tranchant avec une pierre qui n'est guere plus grande que les pierres à rasoirs, mais dont le grain est plus gros. Il est vray que le tranchant de la faux n'est pas aussi vif que ceux des outils, dont la trempe est plus cassante, la lime même peur mordre dessus. Mais la gran-

deur de la masse dont il fait partie, la longueur du manche auquel il tient, enfin la vitesse avec laquelle la faux est poussée, tout cela ensemble fait que son taillant peut couper l'herbe, quoiqu'il n'ait pas une extrême dureté.

Nous nous sommes un peu arrêtés à cet outil. nous ne voulons pourtant pas entrer dans le détail des differentes trempes que divers Ouvriers lui donnent; cela est du ressort de la Taillanderie, & nous meneroit loin. Une page suffiroit à peine pour nommer toutes les drogues que quelques Ouvriers font entrer dans cette espece de trempe; ils la composent de la plûpart des mineraux, & même des préparations de mineraux, de plantes d'un grand nombre d'especes differentes, & sur-tout de plantes d'odeur forte. C'est la thériaque des Taillandiers : je ne seai s'il y a autant à retrancher de la veritable thériaque que de celle-ey; mais je fçai que quelques Ouvriers font entrer dans la trempe de leurs faux bien des marieres inutiles, & d'autres peut être nuisibles. Le fond se réduit à tremper la faux dans le suif, ou dans des matieres équivalentes: je ne fçai mêmefien la trempant dans l'eau bouillante, ou chauffée à un certain point, on ne donnera pas à son taillant le degré de durete & de souplesse qui lui sont nécessaires. Mais comme nous l'avons dit, cela regarde un autre art.

Pour dire cependant un mot de nos matieres graffes, & de nos marieres huileuses, j'airempé de l'acier dans le fuif, dans le bœure, dans la cire, dans l'huile;

LE FER FORGE'EN ACIER. 363 dans la resine, dans l'esprit de vin, & dans le savon. Toutes ces trempes n'endurcissent pas autant que celle à l'eau froide; il en est de celles ci comme de celles à l'eau bouillante, ou chaude. Si par exemple, on trempe de l'acier couleur de cerise dans de l'esprit de vin, il n'y prend pas une dureté sussifiante pour résister à la lime, & si on trempe l'acier plus chaud dans la même liqueur, il en sortira asses dur pour que la lime ne puisse mordre dessus.

Si on trempe dans l'eau de vie, elle endurcira l'acier, trempé à un degré de chaleur où il ne se fût pas endurci dans l'esprit de vin; elle ne l'endurcit guere moins que l'eau commune : aussi la plus forte eau de vie contient elle considerablement de cette eau commune, comme on le peut voir par le curieux memoire de M. Geofroy le jeune imprimé parmi ceux de l'Academie de l'année 1718. p. 35. il y enseigne les manieres les plus exactes d'éprouver l'eau de vie, & l'esprit de vin. il trouve que de bonne eau de vie, loïale & marchande, après avoir été brulée, laisse la moitié de son poids de flegme pur. Cette partie qui a été brulée est celle qui eût composé l'esprit de vin, si on l'eût reçue dans un recepient. Cet esprit de vin mis à l'épreuve, donne lui-même bien plus de la moirié de son poids en flegme; & ce qu'il en donne n'est pas probablement, à beaucoup près, tout ce qu'il en contient.

Venons à present à considerer l'acier par rapport aux dispositions qu'on peut lui donner pour être plus susceptible de la trempe. Suivant ce que nous 364 L'ART DE CONVERTIR & même de la cause de la transformation du fer en acier, il ne paroît pas qu'il y ait rien de plus avantageux à faire, que de remplir les interstices; qui sont entre les molecules de l'acier, de plus de parties sulfureuses & salines. Pour y parvenir qu'y a t'il de mieux quede le chauffer au milieu de marieres qui luien puissent fournir? C'est à quoi tendent les trempes en paquet. Nous nous sommes deja. trouves dans la nécessité de parler plus d'une fois de ces sortes de trempes, elles ne sont point une façon particuliere de tremper l'acter; car ici on trempe à l'ordinaire l'acie dans l'éaufroide; mais elles supposent une façon particuliere de le chauffer avant de le tremper? au lieu de lui faire prendre la couleur de cerife en le posant immédiatement au milieu des charbons, on le renferme dans des boîtes de tole, dont routes les jointures sont bien enduites de terrre, afin que la flamme ne trouve point d'entrée dans ces boîtes. Il y est environné des ingredients convenables. On by fair chauffer une, ou plusieurs heures, & dans l'instant qu'on le retire de la boîte on le plonge dans l'éau. 119

Les bases des trempes en paquer, ou les principales matieres dont on enveloppe les pieces qu'on veut chausser pour leur donner certe sorte de trempe, sont des suyes ou du charbon 3 la suye ordinaire y est très souvent employée; chaque Ouvrier a la methode pour rendre sa trempe en paquet meilleure; se solo leur louable equrume; ils

en font mystere.

LE FER FORGE EN ACIER. 365 EN ON ne peut rien de mieux, & de plus utilement inventé par rapport aux trempes, que cette façon de tremper. Nous avons vû grand nombre de fois, que dès qu'on augmente la dureté de l'acier, qu'on le rend plus cassant, & qu'en même temps on gros sit son grain, ce qui est un vray inconvenient. Au moyen des trempes en paquet, on peut le rendre plus dut, sans le rendre plus cassant, & sans lui donner un grain plus gros. Et cela parce qu'un acier qui a été trempé en paquet, ou plus exactement parlant, qui a été trempé après avoir été recuit en paquet, parce que dis je cetacier n'étant trempé que couleur de cerife, sera aussi dur que s'il eût été trempé presque blanc, sans avoir été recuit : on donne de la dureté en conservant le corps de l'acier, & la sinesse de son grain.

Mais les trempes ou recuits en paquet ne sont pas seulement saits pour l'acier, ils endurcissent le fer, ils le rendent susceptibles de la trempe. C'est avec les trempes en paquer qu'on donne aux limes de fer une duretté à peu près égale à celle des limes d'acier, qu'on endurcit les platines & divers

autres pieces des fusils.

Pour prendre des idées plus nettes des effets de cette trempe, considérons d'abord ce qu'operent sur le ser recuits qu'on su donne, lorsqu'on suit fouffrit un long seu après l'avoir enveloppé des suyes & d'autres matieres. Hest visible que cette operation tend à convertir le ser nacier, les expériences que nous avons rapportées dans les modifies.

res qui ont cette conversion pour objet, n'en sçau. roient laisser douter, ce sont même nos recuits des trempesen paquet, qui m'ont donné le plus de lumieres, pour découvrir la maniere de faire cette conversion. Quand on retire le fer du paquet où il étoit renfermé, sa premiere couche est devenuë acier. Si on le trempe alors dans l'eau, il n'est donc pas étonnant qu'il y prenne une dureté qu'il n'y auroit pas prise auparavant. Si on casse cette piece, on lui voit tout au tour un cordon formé de grains pareils à ceux qu'a l'acier trempé. Mais si les trempes en paquet nous ont conduit à l'art de convertir le fer en acier, cet art à son tour nous met en état de voir, pourquoi ces trempes operent, & de les porter au point de perfection, où elles peuvent aller.

Si c'est de l'acier qu'on recuit pour le tremper en paquet, les matieres dont il est environné le rendront, pour ainsi dire plus acier, l'éleveront à un plus haut degré d'acier, en seront un acier plus sin; il s'endurcira donc davantage étant trempé au même degré de chaleur, selon une des regles, que nous avons données dans ce memoire. L'acier qui chausse dans le paquet est environné de matieres qui abreuvent la surface de soufres, & de sels, la quantité de soufres, dont il étoit penetré naturellement, est donc augmentée, il en a donc davantage entre ses patties, que si le feu eûr seulement fait sortir de dedans ses parties une portion de ce qui y étoit. Lorsqu'on trempera cet acier, plus pe-

LE FER FORGE EN ACIER. 367 netré de foufres, & de fels, quoiqu'on le trempe au même degré de chaleur, après la trempe il aura

plus de dureté qu'il n'en eût eu.

Mais ce qui est surrout à remarquer iey, c'est que si le recuit, qui a precedé la trempe, n'a pas été d'une longue durée, les soufres & les sels n'auront pas penetré avant, il n'y aura que ce qui sera proche de la surface qui aura pris une disposition à s'endurcir davantage, le reste aura donc autant de corps, que s'il n'eût pas été trempé si dur.

Qoique la ressemblance soit parfaite pour le fond entre les recuits des trempes en paquet, & ceux qu'on employe pour convertir le fer en acier, il y a pourtant des matieres qui conviendroient aux uns, & qui ne conviendroient pas aux autres; il y a des matieres qu'on doit éviter, lorsqu'il s'agit de convertir le fer en acier, & qu'on doit prendre: par préference pour les trempes en paquet. Les raifons de ces différences nons ouvriront en même temps un chemin pour perfectionner nos trempes. Après que le fer a été converti en acier, cer acier à à soutenir plusieurs chaudes, il faut qu'il résiste au marteau sans s'entr'ouvrir, sans se gerser, que fes parties aïent de la disposition à se réunir. Quand on fait de l'acier on doit donc se donner de garde d'employer les matieres qui le rendent trop diffieile à travailler. On doit de même éviter de faire produite sa conversion par des matieres trop volatiles, qui s'échaperoient dans quelques chaudes, qui le laisservient crop s'affoiblir. Il n'en est pas

de même des aciers qu'on recuit en paquet pour les tremper; ils sont actuellement saçonnés en outils; car on doit sçavoir qu'on ne trempe l'acier en paquet, mautrement, qu'après lui avoit donné la forme sous laquelle il doit rester: en sortant du recuit, on trempe ces outils, & on ne s'embarasse pas qu'ils soutiennent dissicilement le marteau, on ne doit plus les sorger; que leur dureté vienne de matieres très volatiles, c'est aussi ce qui n'importe point, puis qu'ils nedoivent plus être remis sur le seu.

Mais les matieres qu'on cherche au contraire font celles qui peuvent leur donner plus de dureté, & les penetrer le plus promptement. Au lieu que dans la conversion du fer en acier, on veut que les matieres sulfureuses parviennent jusqu'au centre, afin de le rendre parfait acier, ici il seroit à sou-haiter que les matieres qu'on employe pour les recuits, ne passasser par delà les premieres couches. Ce sont ces premieres couches. Ce sont ces premieres couches qu'on a besoin d'avoir dures. On veut du corps aux couches suivantes, de là naissent quelques regles.

1º. Les matières les plus propres à durcir l'acier, & à le penetrer aisément, sont les meilleures pour

nos trempes.

2º. Plus on peut recuire vîte & à perit feu, & meilleure est la trempe. Si le degré de chaleur n'alloit qu'à rougir la surface d'un rouge soncé, noirâtre, ou un peu par-delà, la trempe en seroit plus parfaite; car alors l'interieur de la piece, qui est toujours moins échausse, n'a encore que le degré de

LE FER FORGE' EN ACIER. 369 de chaleur d'une couleur noire; d'où il suit que les matieres sussiureuses & falines, qui ne s'introduifent que dans les endroits, où elles sont portées par le seu, alors ne seroient pas portées beaucoup par-delà la surface.

3º. Or pour recuire vîte à petit feu, il faut les matieres les plus propres à penetrer le fer. Pour bien juger de l'efficacité des matieres qui doivent être employées pour ces sortes de recuirs, pour en faire les expériences, il ne faut donc pas seulement être attentif au degré de dureté, que differentes matieres peuvent donner au fer ou à l'acier, il y a nombre de matieres, qui les peuvent rendre l'un & l'autre aussi durs par la trempe qu'on le peut fouhaiter; & il ne seroit pas aisé de décider de la difference qui seroit entre les degrés de dureré produits par differentes matieres. Mais il s'agit de voir quelles sont les matieres qui en moins de temps, & à un moindre degré de chaleur rendent le fer plus dur. Je dis le fer, parce qu'il est beaucoup plus propre que l'acier à nous montrer le succés des recuits: l'acier prenant toujours une dureté considerable à la trempe, le succés des expériences pourroit être plus difficile à démêler.

Dans celles que j'ai faites, pour m'instruire sur les trempes en paquet, j'ai donc chois le fer : ce qu'elles nous apprennent de plus favorable pour le tremper en paquet, le sera aussi pour tremper l'acier. J'ai rensermé dans differents creusets des morceaux de fer de mêmes dimensions, & de même qua-

lité, & entourés de differentes matieres. Je vais rapporter quelques-unes des principales expériences que j'ai faites, elles fourniront des trempes qui me paroissent telles qu'on les peut demander; si cependant on le juge à propos, on pourra multiplier ces expériences, la matiere n'en sera que mieux approsondie.

1º. J'ai essayé la suye de cheminée toute seule.

2°. J'ai austi essayé de la savate reduite en charbon; les Ouvriers qui se piquent de bien tremper en paquet la préserent à la suye. Mais il m'a été dissicle de m'appercevoir de disserences qui sussent en saveur de la savate. Si elle a quelqu'avantage, il est si peu considerable qu'il est aisé de le rendre à la suye, & même de lui rendre plus, par l'addition de quelques-unes des matieres dont nous parlerons. D'atsleurs la suye est plus aisée à recouvrer, ce qui est quelque chose, quand il s'agit de tremper une grande quantité de ser.

3º. J'ai ensuite essayé de la suye détrempée avec l'urine; la plûpart de ceux qui trempent des limes en paquet n'y cherchent point d'autre saçon. Ils prennent par préserence l'urine la plus vielle & la plus épaisse. On détrempe la suye avec l'urine a consistance de pâte, & on enveloppe de cette espece de pâte les pieces de ser. L'urine a acceleré l'esset de la suye, le fer en a été plutôt en état de prendre la

trempe.

4°. J'ai essayê le charbon de savate détrempé avec l'urine, & j'ai comparé son esset avec celui LE FER FOR GE' EN ACIER. 371 de la suye détrempée aussi avec l'urine, je n'ai point reconnu encore dans cette épreuve que la sayate

eût quelque avantage.

o. J'ai mélé une partie de fleurs de foufres avec deux parties de suye, sans y ajouter d'urine: le soufre a paru arrêter l'estet de la suye. Le ser n'a pas pris de dureté, quoiqu'il eût été bien durci pendant le mêmetemps par de la suye demêlée avec l'urine.

6°. Dans une autre expérience j'ai mélé une partie de sel marin reduit en poudre, a vec de la suye seule. La suye détrempée avec l'urine n'a pas à beaucoup près, autant endurci le ser pendant le même temps, car il faut toujours remarquer qu'il s'agit ici principalement de la durée du recuit.

7°. Pour continuer à éprouver l'effet des sels, j'ai mêlé du sel marin dans de la suye détrempée

avec l'urine.

8°. Dans d'autre suye détrempée avec l'urine j'ai mis même poids de sel ammoniac en poudre.

9º. Dans la suye détrempée avec l'urine, j'ai

mêlé du sel de verre.

10°. Dans la suye détrempée avec l'urine, j'ai

mêlé de la potasse.

Ces quatre derniers essais aiant éte faits pendant la même durée de feu, le fer entouré de sel ammoniac a pris le plus de dureté, quoique sa place par rapport au seu sûr une des moins savorables. La composition où étoit entré le sel marin avoit durci, mais moins; celle des deux autres sels n'avoit

Aaaij

372. L'ART DE CONVERTIR rien produit. Si l'effet du recuit est acceleré par le sel marin, il l'est donc encore plus par le sel ammoniac. Quand je dis que les autres sels n'avoient rien produit, je ne veux pas dire qu'ils n'eussent rien produit par la suite; il s'agit de leur effet dans le temps qui avoit suffiau sel ammoniac & au sel marin pour agit efficacement.

nº. Dans une autre expérience à la place d'un

des sels précedents, j'ai mis de la gravelée.

12°. Dans un autre du vitriol.

Mais de toutes les expériences que j'ai faites sur les sels, il en a résulté que le sel ammoniac & le sel marin étoient ici bien supérieurs aux autres, mais que le sel ammoniac l'emportoit sur le sel marin.

13°. Mes essais sur la conversion du fer en acier m'ont sait connoître une matiere qui rend le ser un acier plus dur qu'aucun autre, & aussi plus intraitable, c'est la fiente de pigeon brulée, & reduite en charbon, je m'en suis promis beaucoup. Je l'ai essay e pluseurs sois; seule, elle a produit autant d'esset que la suye détrempée avec l'urine, & mélée avec la moitié de son poids de sel marin.

14°. Je crois donc que pour faire un recuit aussi prompt & aussi efficace qu'on le puisse souhaiter, il n'y a qu'à prendre de cette siente détrempée avec lurine, & mêlée avec du sel ammoniac, ou du sel marin. L'experience m'a appris que le fer s'y endurcissoit en très-peu de temps, je ne sçai si on parviendra à faire mieux.

150. Au lieu de fuye j'ai aussi employé du char-

LE FER FOR GE'EN ACIER. 373 bon de terre reduit en poudre, & mêlé avec le sel marin, & cela conduit encore par mes expériences sur la conversion du fer en acier. Il a bien durci, & je ne sçai s'il n'a pas sait plus d'effet que

la suye.

Il nous reste à parler d'un recuit d'une autre espece que celui qu'on donne aux ouvrages d'acier pour les tremper plus durs, d'un recuit qu'on leur donne au contraire pour les ramollir. Si l'acier qui a été trempé le plus dur, est remis au seu, qu'on lui sasse prendre un degré de chaleur approchant de celui qu'il avoit lorsqu'il a éte plongé dans l'eau, on lui sera perdre la dureré qu'il avoit acquise; il redevient mou, limable; le chausser ainsi, est ce qu'on appelle le recuire. Mais outre ce degré de chaleur, entre ce recuit qui rend l'effet de la trempe absolument nul, il y a une infinité de recuirs de degré de chaleur moyenne, qui n'ôteront à l'acier qu'une partie de sa dureté, & qui lui rendront une partie de sa soupesse.

Comme on n'est pas maître de tremper un outil d'acier precisément au degré de chaleur qu'on souhaiteroit, qu'en voulant ne lui saire prendre: que la dureit nécessaire, on pourroit lui en saire prendre trop peu; l'usage est de tremper dans l'eau froide les ourils d'acier fin, après les avoir rougi à peu près en couleur de cerise. On laisse cette duretéaix ouvrages à qui elleconvient, & onen ôte à ceux qui n'ont pas besoin d'en avoir tant, mais qui ont besoin d'avoir plus de corps; & on leur en ôte

plus ou moins, selon l'usage auquel ils sont des. rinés, & aussi selon la qualité de l'acier dont ils font faits. De deux ciseaux, dont l'un est destiné à couper le fer à froid, & l'autre à couper du bois, on ôtera plus, par le recuit, de la durêté du ciseau qui n'aura à agir que sur le bois.

Ce seroit encore matiere à un assés long traité, que d'examiner à fond ce qui concerne les differentes sortes de recuits, la maniere de les proportionner aux differentes sortes d'ouvrages, & aux ouvrages faits de disferents aciers; mais nous nous restraindrons encore ici, comme nous l'avons fait par rapport aux trempes, aux notions les plus

generales.

On connoît par la couleur de l'acier, s'il est assés chaud pour être trempé; de même connoît-on par sa couleur s'il est assés détrempé, s'il est recuit au point où on le veut. La piece qu'on recuit doit être placée sur les charbons de maniere qu'on puisse apercevoir les differentes couleurs qu'elle prend successivement. Supposons qu'elle y a été mise, mais supposons de plus que cette piece, ce morceau d'acier quel qu'il soit, avant d'être trempée a étéau moins polie à la lime, que sa couleur est blanche, d'un blanc qu'ont le fer ou l'acier polis; supposons encore que les charbons sur lesquels nous l'avons placée sont peu vifs, qu'ils ne sçauroient l'échauffer que lentement. Si nous observons à present les changements qui vont se faire à la surface, nous verrons d'abord le blanc de l'a-

LE FER FORGE EN ACIER. 375 cier devenir plus pâle; il prendra une nuance du jaune le plus foible, cette nuance se fortifiera par degrés, & enfin le jaune parviendra à être ce que les Ouvriers appellent couleur d'or, & qui dans les aciers bien polis l'est réellement. Si l'acier continuë à s'échauffer de plus en plus, la couleur d'or commencera à disparoître, elle se mêlera avec une legere teinture de pourpre: enfin tout ce qui étoit couleur d'or, deviendra pourpre. Le pourpre prendra des nuances de plus foncées en plus foncées, il deviendra violet. Le violet se changera ensuite en un beau bleu foncé, ce bleu se delaiera insensiblement, & il deviendra bleu clair, & du plus clair. Enfin la derniere des couleurs qu'on pourra suivre fera la couleur d'eau, qui est pour ainfi dire le dernier degré de bleu. Il n'y a plus de nouvelle couleur à observer, entre cette derniere & la premiere nuance de rouge, que la chaleur augmentée donnera à l'acier.

Si l'acier à qui on fait prendre couleur est chauféégalement dans toute son étenduë, il paroîtra par-tout d'une des couleurs, ou d'une des nuances de couleurs, que nous venons de déterminer; mais s'il est chaussé inégalement, les couleurs seront differemment distribuées comme les degrés de chaleur. Qu'on le chaussé par un bout, & que la chaleur qu'acquierrera le reste lui soit toute communiquée par celle du bout, qui insensiblement gagnera de procheen proche; alors on trouvera bientés sur l'acier la suite entiere des couleurs, & de toutes

leurs nuances. A mesure que le jaune soible, qui fera la nuance la plus éloignée du bout, avancera, il se fera un changement dans chacune des cou-

leurs, qui la précedent.

Quand l'acier a été bien poli, & chauffé avec des précautions que nous ne devons pas expliquer ici, ces couleurs ne le cedent en beauté, & en vivacité, à aucune des plus éclatantes couleurs de la peinture. Aureste on sçait qu'elles sont fixes quand on le veut; dés que l'endroit, quia pris une certaine couleur, n'augmentera plus en chaleur, il conservera cette couleur. Il n'est personne qui n'ait vû de l'acier en violet & en bleu, on lui donne ces couleurs pour embellir encore les plus beaux ouvrages, & sur tout ceux qui sont dorés; & la première sois qu'on la vû ainsi coloré, on aura été tenté de croire que c'étoit une couleur rapportée avec le pinseau, au moins n'auroit-on pas imaginé, qu'un leger degré de chaleur a suffi pour la lui donner.

Au reste il n'en est point de ces couleurs, comme des disserents rouges qu'une chaleur plus violente donne à nôtre métal, ces dernieres pénetrent l'acier de toutes parts; l'acier est rouge interieurement, ou en état interieurement de produire sur nous lesentiment de rouge, comme à la surface; au lieu que le bleu, le violet, la couleur d'or, dont nous venons de parler, sont seulement à la surface de l'acier. Laissés refroidir lentement, ou restroidissés subitement l'acier qui a pris une de ces belles couleurs, sa surface conserveracette couleurs.

mais

LE FER FORGE EN ACIER. 377
mais emportés avec la lime la premiere furface, callés yôtre morceau; au-dessous de la premiere furface, & dans tout l'intérieur, vous ne trouverés plus que la couleur blanche qui lui est naturelle. La proprieté de se colorer ainsi par differents degrés de chaleur mest pas particuliere à l'acier, elle lui est commune avec le ser; mais le ser ne prend pas de si belles, & de si vives couleurs que l'acier,

& les prend moins aisément.

Si on veut chercher la cause de ces disserntes couleurs qui paroissent à la surface de nôtre acier, il faut encore avoir recours aux parties sulfureuses de ce métal. Et après tout si nous n'y avions pas recours, il nous faudroit chercher ailleurs des soufres pour produire cet esset. Une chaleur douce les fair élever, les conduit jusqu'à la surface, & ils lui donnent des couleurs differentes selon la quantité qu'il y en a de rassemblés. Mais il n'y a qu'une chaleur mediocre qui puisse teindre la surface de l'acier par les soufres qu'elle y conduit; si la chaleur étoit plus considerable, elle brûleroit ces matieres instammables, elle ne leur permettroit pas de s'arrêter sur la surface.

On remarque que l'acier qui a pris couleur se rouille moins vîre que l'acier qui est resté blanc; je n'en ai pourtant pas fait une expérience suivie; mais ceux qui craignent le rouille pour leurs sussi, mais ceux qui craignent le rouille pour leurs fusis, en sont mettre les canons en couleur d'eau. Il est très-connu que l'huile empêche ce métal de se rouiller, la couche mince de matieres huileuses,

ou sussification qui le colorent, doit donc aussi le préserver de la rouille, au moins jusqu'à un cer-

tain point, acres,

Les taches appellées roses, qu'on trouve dans l'interieur de l'acier, doivent leur origine aux mêmes matieres, quipendant une chaleur plus considerable, & dans des aciers encore plus chargés de ces marieres, ont été poussées vers le centre de la bille, comme elles le sont sei à la surface. Ou si l'on veut la chaleur, qui a mis ces soufres en mouvement, a brûlé les plus proches de la surface, & a laissé les interieurs

sur qui elle a eu moins d'action.

Qu'on n'ait pas au reste le moindre d'oute, si les, matieres sulfureuses qui colorent nôtre acier, viennent de l'acier même, ou si elles ne viennent point des charbons sur lesquels on le fait chauffer; si ce n'en sont point les fumées qui s'attachent à sa surface; un fair que nous avons besoin de rapporter, pour revenir à mos recuits, ôte toute incertitude. Après qu'on a chauffé un outil d'acier, & qu'on l'a eu trempé dans l'eau, si on le retire sur le champ, il est encore chaud, & sur-tout interieurement; l'eau n'a eu le temps de bien refroidir que la furface. Dès qu'il est hors de l'eau, la chaleur, que son interieur a conservée, se communique de proche en proche, la surface s'échauffe, & échauffée à un certain point, elle paroît jaune pâle, ensuite couleur d'or, violette, bleuë; en un mot si l'acier a été: retiré vîte de l'eau, il se peindra successivement de toutes les couleurs qu'on lui eût fait prendre en le: LE FER FORGE EN ACIER. 379 chauffant sur les charbons; les couleurs que prend cet acier au milieu de l'air, ne viennent donc que des matieres qui sont dans sa substance propre.

Mais pour revenir à nos recuirs sur lesquels nous ne pouvions rien dire de net, jusqu'à ce qu'on! connût les ordres des differentes couleurs, par où passe l'acier à mesure qu'il s'échausse. Il est clair que ces recuirs mettent les soufres de l'acier en mouvement, & il est naturel d'en conclure que comme ils en amenent à la surface de l'acier, qu'ils. en mettent d'autres en état d'être repris par ce métal. Ce qui est de certain, & sur quoi est fondé l'effet qu'on attend du recuit, c'est qu'il change le grain. Qu'un acier ait été trempé à un degré de chaleur tel, qu'il ait pris un grain blanc, ou un grain mêlé; qu'on casse cemorceau d'acier en deux; qu'on conserve un des morceaux, & qu'on donne un recuit à l'autre, jusqu'à ce qu'il soit bleu clair, ou couleur d'eau; quand il sera refroidi qu'on le casse; qu'on compare cette cassure avec celle qu'on a conservée, on trouvera celle du morceau recuit d'un grain plus fin : mais ce qu'on remarquera beaucoup plus distinctement, c'est que le grainde cette derniere cassure sera plus terne que celui de l'autre. On a donc remis l'acier dans un état pareil à celui, où il se seroit trouvé s'il eût été trempé moins chaud, ou au degré de chaleur qui donne le grain qu'il a après le recuit.

outil, comme nous avons vû deux manieres de

faire prendre couleur à l'acier. La premiere est de tremper l'outil, & de le laisser entierement, ou presque entierement, refroidir dans l'eau, où ila été trempé, & de le porter ensuite sur les charbons allumés, jusqu'à ce qu'il y soit échauffé au point convenable. La seconde est de tirer l'acier de l'eau immediatement après qu'il y a été plongé; on laisse enfuire venit les couleurs sur sa surface, on le laisse, pour ainsi dire, se recuire lui même; & quand sa surface a la nuance de couleur qui convient au recuit, on trempe l'outil une seconde fois, on le laisse dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit entierement refroidi. Par exemple, si on veut que le trenchant d'un outil reste très dur, on lui laissera prendre la couleur d'or, & aussitôt on le trempera, de crainte qu'il ne fût trop recuit, trop détrempé, si on avoit laissé monter la couleur jusqu'au violet. Pour un autre outil à qui l'on veut plus de corps, on lui laissera prendre le bleu, & on le trempera alors, pour l'empêcher d'aller jusqu'à la couleur d'eau. Il y en d'autres à qui on laissera prendre toute la couleur qu'ils peuvent prendre de la forte sans les tremper une seconde fois, on ne craint pas qu'ils se recuisent trop par la chaleur que leur a laissé la trempe.1.0 3513

Mais il y a un terme par delà lequel le recuit étant poullé, il ôtera à l'acier toute la dureté qu'il tenoit de la trempe, & pour arriver à ce terme, il ne faut pas, à beaucoup près, donner à l'acier le degré de chaleur qu'il avoit quand il a été trempé-

# LE FER FORGE EN ACIER. 381

De l'acier qui aura été trempé blane, ou presque blane, sera entierement detrempé, si après l'avoir remis au seu, on lui fait prendre les premieres nuances de rouge. Dès que l'endurcissement de l'acier dépend des soufres qui sont fixés entre ses molecules, la raison de ce fait est simple. L'acièr se saisir aisément des soufres, & retient ceux dont il s'est sais. Dès que la chaleur aura été affés sorte pour sondre ceux qui ont été resroidis entre les molecules, ils rentreront dans les molecules; sans qu'il soit nécessaire que l'acier soit aussi chaud, qu'il l'étoit lorsqu'ils en sont sortis; la disposition naturelle de l'acier favorise leur entrée, &

s'oppose, à leur sortie.

Quand on fair recuire un outil à la forge, il n'est pas toujours aisé de voir la couleur qu'il y a prise; les environs de la forge sont rarement assectairés, souvent la surface de l'outil est crasseure, ce qui empêche les couleurs de bien parostre. Pour juger donc si l'outil a eu asses de recuit, il faut dans ces circonstances, qui sont les plus ordinaires, avoir recours à de petits expedients. Il y a des outils qu'on frotte d'huile avant de les recuire, l'huile qui brûse apprend que la durée du recuit a été suffisante: après avoir un peu chaussé d'autres outils, on les frotte avec un morceau de bois sec, & l'on juge si l'outil a eu trop, ou trop peu de recuit par la façon dont le bois brûse. Mais ce sont l'à précisément les détails où nous ne nous sommes pas proposés d'entrer, & qui regardent d'autres auts.

Bbbiij

Mais nous voilà loin, même depuis du temps, de nôtre art de convertit le fer forgé en acier; après avoir échirci ce qui le regarde directement, nous avons crû devoir expliquer quelques unes de ses dépendances; ne trouvera-t-on point que nous les avons tropétenduës? elles nous laissent pourtant encore beaucoup à dire.



# L'ART D'ADOUCIR LE FER FONDU,

OU

L'ART
DE FAIRE DES OUVRAGES
DE

FER FONDU AUSSI FINIS QUE DE FER FORGE.

# E PER FONEW.

DE DARYUO EÈ G ESTAT E**G** 

VER FONDE AUSSLEINE QUE DE FER ECRES

LART





# R D'ADOUCIR LE FER FONDU,

L'ART DE FAIRE DES OUVRAGES de Fer fondu aussi finis, que de Fer forgé.

# PREMIER MEMOIRE.

Des differentes sortes de fontes de Fer, ou de Fers fondus, 👉 de leurs qualités ; de la maniere de rendre ces fontes plus pures ; & à quoi il a tenu qu'on ne fit de Fer fondu quantité d'Ouvrages, qu'on peut faire de Fer forgé.

E caractere le plus sensible qui distingue les métaux, des mineraux, & des pierres, c'est de se laisser étendre sous le marteau, d'être malleables. Mais dés

que le fer a acquis cette proprieté, dès qu'il a pris, pour ainsi dire, le principal caractere métal-

#### L'ART D'ADOUCIR

286 lique, il differe des autres métaux en ce qu'il n'eft pas fusible par la force du feu de nos fourneaux. Tout fer forgé, tout fer en barres peut au plus être réduit en une sorte de pâte assés molle pour tomber par gouttes; & c'est ce que nous avons nom. mé du fer chauffé fondant; mais il ne peut plus: être rendu liquide comme le peuvent être le Plomb, l'Etain, le Cuivre, l'Or & l'Argent. On parvient pourtant à le mettre en fusion, mais c'est en luis donnant des fondants qui le ramenent en quelque sorte à son premier état, à celui où il étoit immediatement après avoir été tiré de la mine. Ainsi refondu il perd sa malleabilité & sa souplesse, il redevient presqu'aussi dur, & aussi cassant qu'il l'étoit avant d'avoir été affiné : la plûpart même des fondants le rendent très-spongieux.

Pour faire des ouvrages de fer, forgé en barres, on est donc contraint de travailler ce métal au marteau, à la lime, au cifeau, au burin, ou avec d'autres ourils femblables; & fi on en excepte le marteau, c'est presque toujours à froid qu'on le faconne avec ces outils. Or comme il est alors trèsdur, on n'en peut faire des pieces qui aïent des ornements recherchés & finis, qu'avec un temps. confiderable, Il y a tel clef qui a occupé pendant plusieurs mois un Ouvrier habile. Quand les pieces sont grosses, la difficulté augmente encore pair une autre consideration; on commence par faire forger une masse de fer, composée de plusieurs barres, d'où on puisse comme d'un bloc de mar-

### LE FER FONDU.

bre, tirer la figure dont on a fait faire le dessein, cu le modelle; cette masse, faite de diverses barres soudées les unes contre les autres, n'est pas toujours d'une tissure, d'une solidité, aussi uniforme que le bloc de marbre, auquel nous venons de la comparer ; souvent il reste dans l'interieur des fentes, des crevasses, des endroits mal réunis; & quelques fois on ne parvient à découvrir ces endroits défectueux, qu'après avoir emporté bien du métal avec le ciseau. Il n'est que trop ordinaire que de pareils défauts rendent inutile tout le travail precedent; on est obligé d'abandonner la piece, pour en forger une nouvelle, avec le même risque ; c'est ce que les Ouvriers appellent faire un pâté, & il leur arrive quelques fois de faire deux ou trois de ces mauvais pâtés, avant de parvenir à une masse de fer, qui merite d'être employée. Mais le prix de ces sortes d'ouvrages peut encore mieux mettre au fait du temps qu'ils demandent. Les Curieux de fer bien travaillé connoissent, à Paris, le marteau, ou en terme de Serrurie, la boucle de la porte cochere de l'Hôtel de la Ferté, ruë de Richelieu, il a coûté sept cens livres dans une année où tout étoit à sa commune valeur; on païe quelque fois plus cher des gardes d'épée bien cifelées, qu'on nomme par honneur des gardes d'acier, quoiqu'elles ne foient pour l'ordinaire que de simple fer; mais ici ce n'est pas la matiere qui encherit l'ouvrage. A la verité ceux de fer de ce prix excessif ne sont pas communs, il seroit même dom-

Ccc ij

#### L'ART D'ADOUCIR

388 mage qu'on les multipliat jufqu'à un certain point; ce sont choses, dont on peut fort bien se passer, & qui consomment trop de temps, qui peut être mieux employé. Mais il seroit agreable, qu'on les pût faire à juste prix, & il seroit avantageux, surtout pour la décoration des grands Edifices, & des maisons des Particuliers, qu'on pût faire à bon marché de beaux ouvrages de ce métal. Les balcons, les grilles, les portes grillées, les rampes d'escalier ne sont pour l'ordinaire que d'un travail mediocre; on n'y met rien de bien limé, de recherché, de poli; ou si on y veut quelque chose de tel, on est force d'abandonner le fer : on lui substitue le cuivre, qui, quoique plus cher, revient à beaucoup moins étant mis en œuvre. Ce qu'il y a en fer dans ces grands ouvrages ne sont guere que des barres, ou lames roulées ou contournées, & au plus quelques ornements de tole emboutie, toujours longs à finir, & rarement assés beaux pour être regardés de près. A peine peut-on citer dans le Royaume quelques grands morceaux de fer massif bien travaillés, telles que sont les fameuses. portes du Château de Maison près Poissy; ce sont de magnifiques ouvrages; mais il n'y a guere que: des Souverains, ou ceux qui gouvernent leurs finances, qui puissent faire exécuter quelque chose: de pareil. On assûre que ces portes, qui ne consistent qu'en trois battants, ont été autrefois païées; foixante - neuf mil écus : à combien reviendroientelles aujourd'huy? Enfin on n'ose entreprendre de

#### LE FER FONDU.

389 grands & beaux Ouvrages de fer forgé à cause des fommes excessives qu'ils coûteroient.

Le prix des ouvrages de Cuivre, & même de ceux d'Or, d'Argent est considerablement diminué par la facilité qu'on a de les jetter en moule, & de les réparer quand ils en sont sortis : sans cette facilité nous n'aurions point ces superbes Statuës, ces grands morceaux de bronze, & une infinité d'ouvrages de cuivre plus communs, mais plus nécessaires. A la verité le fer avant d'être parvenu à l'état de fer forgé, le fer tel qu'il a été tiré de la mine, en un mot le fer qu'on appelle fonte de fer, se coule en moule : nous devons à cette maniere de le mouler divers ouvrages, mais qui ne font pas d'une grande beauté, & qui n'ont de valeur que proportionnellement à leur poids, comme les contrecœurs des cheminées, les poêles, les pots, & les marmittes de fer, des vases à fleurs, des tuïaux de conduite d'eau, des canons, &c. Mais on ne fair de cette mariere aucunes pieces de prix; les usages mêmes ausquels on l'employe sont très bornés. Nous osons pourtant nous promettre qu'on fera dans peu, avec cette même fonte de fer; des ouvrages aussi beaux, aussi finis, que s'ils étoient de fer forgé, ou même d'acier, qu'ils engagerone à si peu de frais, qu'on ne craindra pas de les entreprendre; mais avant d'expliquer ce secret, &: de faire même sentir l'étendue de l'utilité dont il doit être à un grand nombre d'arts, il nous faut donner ici quelques notions des differentes sortes.

Ccc iii,

#### L'ART D'ADOUCIR

de fontes de fer, de leurs qualités, & expliquer les difficultés qui ont empêché qu'on n'en fit les ouvrages ausquels nous ne doutons nullement qu'on

les employe par la suite.

390

On sçait, & nos memoires précedents l'auroient appris de reste, que la matiere qui coule
du fourneau immediatement après que la mine de
fer a été fonduë, est ce qu'on appelle sonte, & est
un ser qui n'est pas malleable; que son caractere
est d'être dur, & cassant. Quand cette matiere a
été moulée en ouvrage, elle porte ordinairement
le nom de ser sondu, les canons qui en sont faits
sont appellés des canons de ser, ou de ser sondu,
les tuïaux de conduite d'eau, des tuïaux de fer, ou
de ser sondu; elle ne retient guere le nom de sonte,
que quand elle a été coulée en gueuse, ou sous
quelqu'autre sorme, qu'elle ne doit pas conserver.
Nous ne l'appellerons aussi sonte que jusqu'à ce que
nous l'aïons sait jetter en moule.

En general on peut distinguer les sontes, & on les distingue en deux elasses par rapport à la couleur qu'on voit sur leur cassure, les unes sont des fontes blanches, \* & les aurres sont des fontes grifes. \*

Quand on les divisée en fontes blanches & en fontes grises, on ne prend pourtant que deux des termes moyens, qui expriment leurs différentes couleurs. Parmi les grises il y en a qui sont presentes presentes de la company de la

<sup>\*</sup> Pl. 11. fig. la difference des mines a quelques fois part à cette 2 - 2, 3 - 4. difference de couleur ; fouvent elle vient de la maniere dont le fourneau a été chauffé & chargé.

que noires, & entre les blanches & les grises, it

y en a de nuances variées de toutes fortes de degrés. Enfin parmi les blanches on en trouve de plufieurs blancs differents. Il y en a une sorte qui pourroit faire classe à part, on la nomme en Champagne fonte, truitée elle est blanche, mais parsemée de taches grises, ou noirâtres, qui imitent en quelque façon celles des Truites. \* reques de mang \* Fig. 6.

Les fontes blanches sont plus pures que les fontes grises, elles contiennent plus de fer; nous l'avons déja vû, & nous en donnerons encore une preuve, qui est que dans les forges; on retire plus de fer forgé d'un certain poids de fonte blanche; que du même poids de fonte grise. Il y a plus de: marieres étrangeres dans les fontes grifes, & sursout, probablement, plus de matiere terreuse, plus de matiere vitriffiée, de ce qu'on appelle, dans les

fourneaux à mine de fer, du laitier. 10

La cassure des fontes blanches paroît d'une tisfure compacte, on n'y voit point de grains; considerée attentivement, elle sembleroit plutôt faite: ( de lames, mais très-pressées les unes contre les aud tres, & qui ne laissent point d'intervalles entre elles, comme en laissent les lames de fers forgés. Quelques fois les cassures de fontes blanches montrent des radiations, on y remarque des especes de raïons qui se dirigent à peu près vers le centre, \* \* Pl. 11, fig. quelque chose d'approchant de ce qu'on voit dans 3 , 4. certains regules d'Antimoine, mais ce ne sont pour tant pas des raions si bien marques. On observera

pourtant, & on aura besoin ailleurs de se rappel. ler certe remarque, que le blanc des fontes les plus blanches, n'est pas de l'espece de celui des fers à lames, ou de celui de l'acier trempé fondant; ces derniers blancs sont éclatants, & l'autre est un blanc mat. Le blanc des fontes comparé au blanc brillant de certains fers, est comme celui del'Arà air \* gent mat, comparé à celui de l'argent bruni. La cassure des sontes grises est plus spongieuse, que celle des fontes blanches, elle approche plus de celle de l'acier trempé, elle est souvent grainée, mais à grains gros, mal arondis, & mal détachés les uns des autres. Quelques unes, & ce sont souvent celles, qui ne sont ni des plus grises, ni des plus blarches, ont un cordon, qui vient de la croute qui les enveloppe, qui est composé de grains peu differents par la couleur, & la figure de ceux d'un acier trempé. On estime assés celles-là pour en faire de l'acier.

Si on examine les unes & les autres fontes au microscope, les fontes bien blanches y paroîtront toujours d'une tissure compacte, on y pourra obferver quelques lames plattes parsemées, mais beaucoup plus petites que celles de l'acier; la même loupe qui fait appetecvoir celles dont sont composés les grains d'un acier trempé peu chaud, ne feroit pas appercevoir celles cy. Les fontes grises paroissent au microscope d'un tissu tellement spongieux, que tout semble un amas d'especes de cristalisations, \* ou si l'on veut des brostailles, des es-

# Fig. 63

peces devegetations chimiques, faites d'une infinité de branchages \* entrelassés , mais composés cha- \* Fig. \$. cun de petites lames agencées les unes sur les autres \*. Si on place au foyer du microscope des grains des unes & des autres, aussi petits que les grains d'un sable extrêmement sin; ils y paroissent plus transparents que le sable le plus cristallin; leur transparents que le sable le plus cristallin; leur transparence, & sur-tout la vivacité de leur couleur approche plus de la transparence & du brillant du Diamant. Malgré la vivacité de la couleur-qu'ont alors les grains des differentes sontes, on distingue la couleur des grises decelle des blanches; les grises ressemblent plus à l'acier poli, & les blanches à l'argent poli.

Mais une remarque plus importante sur les sontes de ser, & celle qui regarde le plus l'usage que nous voulons en faire à present, c'est qu'on peut prendre pour une regle à laquelle je ne connois point d'exception, qu'elles sont d'autant plus dures, qu'elles sont plus blanches. Quand elles sont bien blanches, il n'y a lime, ni ciseau qui puissent mordre dessus. Au lieu qu'il y a des sontes grises, & sur-tout des sontes extrêmement brunes tirant sur le noir \*, qui cedent à la lime; j'en ai trouvé même qui se laissoient asses bien limer, & en general je les ai toujours trouvées d'autant plus limables, que leur couleur étoit plus soncée.

Austi de presque tous les sourneaux à fer dont on coule la fonte en moule, soit pour des contrecœurs de cheminées, soit sur-tout pour des pots,

des marmites, des Canons, de tous ces fourneaux dis je, on ne tire que des fontes grifes; soit que les mines qu'on y fond donnent naturellement ces sortes de fontes, soit qu'on les y rende telles par les circonstances qu'on observe en les faisant fondre. L'usage ordinaire est de ne point jetter en moule les fontes blanches des grands fourneaux; ce n'est pas qu'elles n'en prissent bien la forme; mais les ouvrages de fonte, quelques groffiers qu'ils doivent rester, ont presque toujours besoin d'être un peu travaillés, après qu'ils sont sortis du moule ; au moins faut-il abbatre les jets de la fonte; on ne réussit pas toujours à les casser asses près; on veut emporter les inégalités les plus considerables, les ébarber; on passe la lime, ou la rape sur la plupart des marmites; les canons demandent à être allezés. Or si ces ouvrages étoient defonte blanche, on useroit dessus les outils sans rien operer.

Mais quoique nous aïons dit qu'il y a des fontes grifes, qui se laissent limer asses passablement, il ne faut pourtant pas esperer qu'il y en ait qui pourroient être propres à faire des ouvrages qui doivent être bien finis à la lime, être ciselés & polis; la lime prend dessus, il seroit cependant presque impossible de les reparer avec les ciseaux, & les ciselets. Ces outils morderoient sur le fer sondu; le mal même est qu'ils y morderoient souvent plus qu'on ne voudroit. Le fer, le cuivre, & tout métal qu'on cisele, qu'on repare, se doit laisser couper comme le bois, ou même plus net; onen doit

395

de même enlever des coupeaux, qui ne soient précisément que ce que l'outil a rencontré dans son chemin; & ce n'est pas de cette façon dont nos sontes grises cedent à l'outil; elles y cedent comme feroient les parties d'une pierre de grés; elles, s'égrainent; le ciseau n'en emporte pas des lames, il en détache des grumeaux; il ne coupe aucun grain, il brise des masses composées de plusieurs grains. Inutilement donc entreprendroit-on d'en faire quelque chose de fini.

Les limes réussissent un peu mieux dessus que les ciseaux, mais ce n'est pas asses, & s'il y avoit des endroits où la lime les useroit, il y en auroit d'autres sur lesquels elle n'auroit point de prise. Il y a de l'inégalité dans leur dureté, la fonte blanche se trouve quelques sois mêlée avec la fontegrise. D'ailleurs quand on auroit ciselé, limé, posi les ouvrages de ces sontes, jamais ils n'autoient ni la blancheur, ni le brillant du beau ser, leur couleur seroit toujourstrop soncée & trop terne.

Enfin tout ouvrage de fer fondu fait de fonte grise, telle qu'elle sort du fourneau, auroit toujours le grand défaut du fer sondu, d'être excessivement cassant, de ne pouvoir soutenir les coups de marteau, ni à froid, ni à chaud, quoiqu'il y ait une infinité de circonstances où cela soit nécessaire, pour ajuster & attacher ensemble dissertentes pieces.

Pour faire des ouvrages de fer fondu qui aient la blancheur & l'éclar des beaux ouvrages de fer D d d ij

forgé, on est donc dans la nécessité de les composer de fonte blanche: elle se moule parfaitement bien. Des Curieux en ont fait jetter pour en composer des medailles, des dessus de tabatieres, & d'autres pieces délicates; & ces pieces moulées & fonduës avec adresse, sont quelques fois sorties si nettes du moule, & avoient si bien pris les traits les plus fins, qu'il n'étoit nullement nécessaire de les reparer. C'est à quoi on réussira quand on sera les moules de ces petites pieces, avec autant de soin que l'on fait ceux, où le verre prend si exactement les empreintes des pierres gravées. Mais inutilement tenteroit-on quelque chose de pareil en grand, on n'y parviendroit pas. Quelque par-faite qu'une grande piece fût fortie du moule, il resteroit à couper ses jets, à l'ébarber, & encore à la rendre moins cassante. Mais au moins sçavonsnous que la fonte blanche peut se mouler très bien, quoiqu'on ne la moule pas ordinairement.

Il est aisé d'avoir de la fonte blanche, & toute aussi blanche qu'on voudra, il est bon de le sçavoir, & d'où cela dépend, parce que c'est cette sonte que nous emploïerons dans la suite; il y en a qui le sont à un tel point, que ce n'est pas exagerer que de dire que leurs cassures ne le cedent guere en couleur à l'argent. Les sontes grises, & même les sontes plus grises se peuvent changer en cette belle sonte; & cela sans beaucoup d'art. La fonte blanche est de la fonte naturellement plus affinée, de la sonte qui, comme nous avons dit, a naturellement qui, comme nous avons dit, a naturellement plus affinée, de

lement plus de parties métalliques, & moins de parties étrangeres; & en general, comme nous l'avons encore vû ailleurs en passant, pour affiner la fonte, on n'a qu'à la refondre. De sorte que ces expressions, assiner la fonte, ou la rendre plus blanche, peuvent être prises pour synonimes, plus on en réitere les fusons, plus elle est affinée. On changera donc quand on voudra les fontes les plus grises, & même les noires en fontes blanches, & cela en les refondant. La fonte qui est sortie blanche du fourneau où la mine a été jettée, le devient donc davantage, & le devient assés, si elle est fonduë une seconde fois. Les fontes qui ne font que grises, qui ne sont pas noirâtres, se changent même en fontes assés blanches par une feconde fusion; mais les fontes noires demanderoient à être refonduës plus d'une fois.

Ce qu'on fait par des fusions résterées, on le peut pourtant en tenant la fonte resondue plus long-temps en bain, plus long-temps liquidé, & en retirant de fois à autres toute la crasse qui la surnage. Mais toujours saut-il mettre parfaitement fusion la sonte qu'on veut affiner, lui donner tout le degré de liquidité qu'elle peut prendre.

Pour raccommoder les fourneaux à mine, on est obligé chaque année de cesser pendant quelque temps de les tenir en seu. La premiere sois qu'on y rallume le seu, après la premiere suson qui y a été saite, on ne retire que des sontes grises ou brunes, des mêmes mines qui en donneront par

Dddiij

la suite de blanches. Et cela probablement, parce que quand la mine s'est fonduë la premiere fois, le fourneau n'avoir pas acquis le degré de chaleur où il parviendra dans la suite. Cette raison seule pourroit sustire, une autre pourrant y contribuë, mais dont l'examen nous menèroit trop loin, c'est qu'avant de sondre la mine, on a jetté une plus grande quantité de charbon, proportionnellement à la quantité de mine, or c'est un principe, parmi les sondeurs de mine, que plus on met de charbon, par rapport à la même quantité de mine, & plus

on rend la fonte grise.

Mais rien ne contribue davantage à affiner la fonce, à la rendre blanche, que de la couler après qu'elle a été fondue, & sur-tout de la couler trèsmince. J'en ai eu la preuve, en observant bien des fois un fait qui d'abord m'a paru singulier. Après avoir fait refondre des fontes grises, & les avoir fait couler en des moules, où elles devoient prendre certaines figures, quand quelque accident a empêché la piece de bien venir dans le moule, il m'est arrivé de casser cette piece, or voici l'observation dont je veux parler. Dans la même piece je trouvois de la fonte de differente couleur, dans quelques endroits elle étoit presqu'aussi grise, que quand elle avoit été jettée dans le fourneau, & dans d'autres elle étoit très - blanche : mais la remarque que j'ai faite, c'est que les endroits, où elle étoit grise, étoient communément les plus épais. Si on casse les jets d'une sonte mediocre-

ment affinée où il soit resté de la fonte grise \*, les . Pl. 11. fig. bords, & sur-tout près des endroits où les jets 10. sont le moins épais, seront blancs On donne le nom de jets à la matiere qui a rempli les conduits, par-où a passé celle qui a rempli le moule, souvent j'ai vû que tous les jets étoient blancs, la surface & tout ce qui en approchoit étoit blane aussi, tous les feuillages ou autres ornements minces l'étoient de même, mais ce qui étoit épais étoit gris. Enfin il m'a paru constant que la fonte coulée mince devenoit blanche: Il y a pourrant quelquesois des endroits d'égale épaisseur, dont les uns seront blancs, & les autres gris, la fonte blanche s'est rassemblée d'un côté, & la fonte grise de l'autre \*. \* Fig. 18.

Pour rendre raison de ce fait, & pour prouver en même temps qu'en rendant la fonte plus blanche, on l'affine; nous rapporterons un procedé, dont nous avons touché quelque chose dans le memoire 9e, de l'art de convertir le fer forgé en acier. Pour affiner la fonte dont on veut faire de l'acier, l'usage de quelques Provinces du Roïaume, comme du Nivernois, est de mettre une certaine quantité de fonte en fusion, deux ou trois cens livres. Quand elle est fonduë on débouche le bas du fourneau, on lui donne écoulement, elle se moule grossierement sur la terre même, où elle forme une plaque de figure irreguliere, & épaisse d'un ponce & demi, ou deux pouces. Quand cette fonte est refroidie, on la trouve couverte d'une couche de matiere étrangere, & qui s'en sépare ai-

sément ; la plaque de fonte est couverte d'une plaque plus mince de matiere noirâtre & vitriffiée; cette matiere noirâtre est une espece de macheser, appellé laitier, c'est une terre vitrissiée, mêlée avec quelques parties ferrugineuses. Le verre est plus leger que le fer, quand le fer fondu a été coulé, le verre s'est élevé de toutes parts sur sa surface, au moins celui qui s'est pû élever avant que la masse fût refroidie; la fonte purgée de cette partie terreuse vitriffiée est plus pure, & plus blanche. Si au lieu de couler cette fonte en plaque mince, on la recevoit au sortir du fourneau dans un creuset, il ne faut pas compter qu'il s'en dégageat autant de matiere vitriffiée; elle n'est ni legere, ni sluide à un point qui puisse la faire monter avec vitesse. La masse de fer contenue dans le creuset, ne se trouveroit guere couverte d'une couche de laitier plus épaisse que la plaque mince, ou au moins elle ne seroit pas à beaucoup prèsassés épaisse pour compenser ce dont elle est surpassée par l'étenduë de l'autre.

L'application de ce fait & de ce raisonnement à nôtre fonte coulée en ouvrage, est si naturelle qu'il n'est pas nécessaire d'insister sur ce qui rend blancs les jets, tout ce qui est proche de la surface, tout ce qui est mince, pendant que les endroits épais restent gris. On voit par-là de reste pourquoi toute sonte coulée minces affine, se blanchit d'avantage, que lorsqu'on l'a coulée épaisse il ne saut pourtant pas croire, que pour verifier absolument ce raisonnement, on doive trouver

dans

401

dans les moules une couche de matiere vitrissée. Si la couche qui couvre une piece épaisse de plusieurs pouces, n'a que quelques lignes, celle qui couvrira une piece qui n'a que quelques lignes, n'aura que quelques parties de lignes; à peine sus firat-t-elle pour baigner les grains de sable ou de terre qui forment le moule, & pour remplir leurs interstices. Peutêtre aussi qu'il y a des parties, plus volatiles que la matiere terreuse, qui se dégagent de la fonte mince, & detoute la surface de la fonte; qu'il s'en échappe par exemple des soufres & des sels, soit qu'ils abandonnent ce métal, ou qu'une portion passe parties métalliques dans les intervalles qu'elles laissent entr'elles.

La fonte blanche & la fonte grife se trouvent pourtant mélées quelques fois avec irregularité dans la même piece, & cela arrivera surtout, lorsque toute la matiere n'aura pas été mise en suson bien également, & bien parsaitement; ce qui a été fondu à un certain point sera blanc, pendant que le reste sera demeuré gris. La fonte encore grise peut être mélée grossierement avec la blanche, par l'agitation qu'on donne au creuset, par les boüil-lonnements de la matiere mieux sondue, & par diverses autres causes pareilles.

Enfin plus on tiendra de la fonte en fusion, & mieux les crasses, les matieres purement terrestres monteront à fa surface; on donnera à cette sont encore plus de facilité de s'en purger, si on enleve les crasses des qu'elles la surnageront; avec ces at-

Ece

rentions on rendra la fonte aufsi blanche qu'on

la puisse desirer.

Au reste si pour assiner de la sonte grise, on la sait sondre dans des creusets, comme nous l'expliquerons dans le memoire suivant, on ne trouvera pas qu'elle ait perdu beaucoup de son poids, pour passer du gris, ou brun, au blanc. l'ai pesé neus l'ive de sonte très-brune, je l'ai fait sondre dans un creuset, & jetter en moule. Elle étoit devenuë très-blanche: l'aïant pesée en ce second état, j'ai trouvé moins de 10. onces de diminution, ce qui n'est pas une 14°. partie de son premier poids. Ce 14°. même ne doit pas être regardé comme venant uniquement des matieres terreuses, ou autres matieres étrangeres, car quantité de parcelles de ser ressent mélées avec les crasses qu'on enleve.

Nous voyons donc asses que les fontes blanches font plus assinées que les grises; & en general de quoi il est question pour avoir des sontes aussi blanches qu'on les voudra. C'est une des choses nécessaires à la perfection de l'art que nous cherchons, & dont il falloit parler; mais ce n'est point du tout en quoi conssiste la difficulté qui a arrêté; c'est de faire en sorte que cette sonte coulée en moule, que les ouvrages de ser sond se laissent travailler; limer, ciseler, reparer, &c. En un moi s'agit de rendre la sonte blanche, traitable ; il s'agit de lui ôter de sa dureté, de sa roideur, il s'agit de l'adoucir. L'art de saire des ouvrages sinis de ser sondu. 2 n'est donc precisément que l'art d'a-

doucir le fer fondus

On peut concevoir deux manieres d'adoucir le fer fondu, sçavoir; 1°. Ou de l'adoucir pendant qu'il est en susion, de le rendre tel que les ouvrages qui en seront fairs, se laissent reparer. 2°. Ou on peut couler du fer fondu très affiné, le mouler en ouvrages qui auront toute la dureté; & la roideur naturelles à ce fer, mais qu'on adoucira ensuite, & rendra traitables. Il est indisserent dans lequel des deux états on l'adoucisse, pourvû qu'on le rende propre à nos usages; ensin le secret de l'adoucir à ce point, est ce qui nous man-

quoit.

Si on s'en rapporte à la tradition des Ouvriers, c'est un secret qui a été perdu & trouvé plusieurs fois. Tout ce que nous voïons de grand, & de surprenant en fer, comme sont les ferrures des portes de Nôtre-Dame, ils veulent que ce soient des ouvrages de fer fondu. Ce qui est de plus certain, & d'assés recent, c'est qu'un Particulier a eu en France quelque chose de fort approchant du veritable secret d'adoucir le fer fondu, qui a été jetté en moule. Il entreprit même d'en faire des établissements à Cône, & à Paris dans le Fauxbourg Saint Marceau, il y a vingt ans ou environ. Il rassembla une compagnie qui devoit fournir aux frais, & qui fit même, à ce qu'on m'a dit, des avances considerables; elle sit exécuter quelques beaux modelles, qui furent ensuite jettés en fer. Il y eut divers ouvrages de fer fondu adoucis; cependant l'entreprise échoua, & l'Entrepreneur dis-

Eee ij .

parut, sans qu'on ait sçû en aucune façon ce qu'il est devenu. Il avoit apparemment commencé trop legerement, avant d'être asses sûr de son secret, avant de l'avoir porté au degré de perfection né. cessaire. J'ai vû des ouvrages venus de cette manufacture passablement adoucis; mais ceux qui ont eu quelques connoissances de ces établissements, m'ont assuré que le hasard avoit trop de part au succés: quelquefois, après avoir consumé bien du bois, on retrouvoit aux ouvrages toute leur premiere dureté; plus souvent les ouvrages n'étoient ramollis que par parties, il y restoit des endroits durs, intraitables, qui obligeoient à abandonner le reste: souvent enfin les ouvrages sortoient du fourneau défigurés par les écailles qui s'en détachoient. J'ai rencontré toutes ces difficultés en mon chemin, elles ne sont pas moins capables, que le fond du secret même, d'arrêter ceux qui

ne se conduisent pas par principes.

Quelqu'imparfait que sût ce secret, j'en ai longtemps regretté la perte, l'Entrepreneur l'avoit emporté avec lui; la description que j'ai faite de tous
les arts qui mettent le ser en œuvre, les souhaits
que j'avois tant de fois entendu faire pour ce secret, m'avoient convaincu de reste de l'importance
dont il devoit être. C'est déja une grande avance
que de sçavoir que ce qu'on a besoin de trouver
n'est pas absolument impossible. Je l'ai donc
cherché; ce secret, comme une des choses que j'ai
crû devoir être des plus utiles, j'espere que l'on.

en tirera les avantages que je m'en étois promis, que bientôt il n'y aura plus rien à craindre qu'il coure risque de se perdre; & qu'on travaillera à le persectionner, en même temps qu'on travaillera à en faire usage.

La maniere d'adoucir le fer fondu que nous voulons apprendre aujourd'hui, est celle de l'adoucir, lorsqu'il a été moulé sous une forme qu'on veut qu'il conserve toujours. J'ai fait aussi quantité d'expériences pour parvenir à l'adoucir dans le temps même qu'il est en susion; je pourrai ailleurs en rapporter quelques unes, qui ne paroissent pas devoir faire esperer autant, à beaucoup prés, de cette saçon d'adoucir que de l'autre, qui semblent même saire croire, qu'il y a peu à en attendre. Après tout que nous importe de pouvoir rendre le fer sondu doux dans deux états differents, pourvû que nous aïons une saçon de l'adoucir trèscommode, & à très-bon marché.



# Explication de l'onzieme planche.

MENCE AND IN

E Lle represente des cassures de diverses especes de fonte de fer, ou de fer fondu.

La fig. 1. fait voir la casure d'une espece de fonte blanche, mais qui a quelques inégalités sur sa surface.

La fig. 2. est la cassure d'une autre fonte blanche, telle que sont ordinairement celles des fontes affinées une

Seconde fois.

La fig. 3. est la cassure d'une autre fonte blanche, qui semble en quelque sorte radiée. Le plus souvent ces especes de raions, qui tendent au centre, ne sont pas aussi bien marqués qu'ils le sont ici.


La fig. 4. est encore la cassure d'une sonte blanche, où l'on peut remarquer des especes de raions dirigés vers le centre, mais bien plus soibles que dans la sigure 3.

La fig. 5, est la cassure d'une fonte grise, qui approche asses de celle d'un acier grossier qui auroit été trempé; à cela prés que sa couleur est beaucoup plus brune, & que les grains sont plus gros.

La fig. 6. est la cassure d'une de ces fontes qu'on appelle truitée ; le fond est blanc , & se trouve parsemé

d'especes de perires étoiles.

La fig. 7. est la casure d'une fonte trés-brune, presque noire: outre qu'elle diffère de celle de la sigure 5. par sa couleur, elle en diffère encore ence qu'elle est moins bien grainée, elle a des grains moins distincts, & est parsèmée de lames.



407


La fig. 8. est une petite portion de la figure 5. prise à un de ses angles, representée grossie par le microscope. elle paroît composée d'une infinité de branchages.

La fig. 9. est un des branchages de la fig. 8. desfiné separément, pour faire observer que chaque branchage ne semble formé que de petites lames posées les unes sur les autres.

La fig. 10. est la cassure d'un jet de fonte, qui a été coulée dans un moule. Cette fonte n'avoit pas été parfaitement affinée ; elle n'est bien blanche qu'auprès des bouts minces BB, & autour de la circonference ; tout le milieu est resté gris.

La fig. 11. est la cassure d'un autre jet de fonte affinée, où il est resté un peu de fonte grise, mais moins que dans la fig. précedente. A est ce qui est resté de fonte grise.





# SECOND MEMOIRE,

Sur les differentes manieres de fondre le Fer, fur des attentions qu'il faut avoir pour jetter le Fer fondu en moule, & pour tirer les Ouvrages des moules.

'ART de faire des ouvrages de fer fondu aussi finis que ceux de fer forgé, demande d'abord qu'on fonde ce métal, & qu'on le jette en moule : il faut ensuite adoucir les ouvrages qui sont sortis des moules, les mettre en état de ceder aux outils, les adoucir; & enfin il reste à les reparer. Ce dernier travail appartient aux Ciseleurs, qui s'exerceront sur le fer, comme ils s'exercent sur le Cuivre, l'Or & l'Argent, dès que leurs instruments auront prise sur ce métal, comme ils l'ont sur les autres. Ce qui nous regarde ici n'est que d'adoucir le fer fondu, assés d'Ouvriers sçauront achever le resté. Nous pouvons donc de même nous dispenser d'entrer dans le détail de l'art de jetter le fer en moule; s'y engager ce seroit se mettre dans la nécessité de décrire en entier l'art du Fondeur, assés vaste pour demander seul un long traité. Si nous ne voulions rien laisser

L'ART D'ADOUCIR LE FER, &c. 409 laisser en arriere, nous aurions à expliquer comment on fait les modelles, de quelles matieres on les fait; comment on fait les moules, soit en terre, soit en sable, soit en cire; pourquoi certains ouvrages veulent être moulés en sable, d'autres veulent être moulés en terre, & pourquoi d'autres demandent la cire; comment il faut faire secher les differents moules; les differentes manieres de mouler des pieces de figures differentes, comment on fait les noyaux, comment on rapporte les parties qui ne sont pas en dépoüille; enfin nous viendrions aux differentes manieres dont on fond le fer, & aux attentions particulieres que ce métal peut demander pour être coulé en moule. C'est seulement de certe derniere partie de l'art du Fondeur, dont nous voulons dire ici quelque chose, & cela afin que ceux, qui auront à faire faire des ouvrages de fer fondu, sçachent comment il faut s'y prendre, ce qu'ils pourront exécuter par euxmêmes, & à qui ils doivent s'adresser pour le refte.

Toutes les manieres de fondre le fer, se reduifent à deux manieres generales; sçavoir, ou de le fondre dans des creusers, où il n'est rendu sluide que par la chaleur qui passe au travers de leurs parois; ou de le fondre en le tenant immediatement exposé à l'action du seu, en le tenant au milieu de la slamme & des charbons. Mais il y a plusieurs moyens de mettre ce métal en suson, soit pendant qu'il est rensermé dans des creusers,

foit pendant qu'il est placé immediatement au

milieu des charbons allumés.

Les Fondeurs ordinaires en cuivre, ceux dont nous avons déja parlé plusieurs fois, & dont nous avons fait representer le fourneau pl. 2. fondent le fer comme le cuivre, dans de femblables creusets. \*Pl. 12. 6. & dans le même fourneau \*. Le fer yest un peu plus long-temps à y être mis en fusion, mais cela ne va pas à une difference de temps assés considerable pour encherir la façon; il est rendu liquide d'autant plus vite, qu'il a été concassé en plus petits morceaux; on y en peut pourtant fondre de très gros; & on peut se servir de creusets qui contiendront chacun jusqu'à trente ou quarante livres de métal fondu.

Le fourneau, ordinaire des Fondeurs n'occupe pas une grande place, mais il est bâti à derneure; on en peut faire de plus petits, ou d'aussi grands, très-portatifs, qui paroîtront commodes en bien des circonstances. J'en ai actuellement un de cette \* Pl. 12. f, derniere espece \* à ma maison de campagne, je le fais quelquefois mertre au milieu des jardins: au lieu que le fourneau ordinaire est fait de quantité de briques arrangées les unes sur les autres, celuici n'est bâti que de quatre à cinq pieces qui, posées les unes sur les autres, le composent en en-\*D, E,F,G, tier \*. Qu'on conçoive le fourneau ordinaire coupé à differentes hauteurs, divisé par des plans pa-

ralleles en differentes tranches; chacune de nos pices est une de ces tranches, mais qui n'est point

H, L

composée d'un assemblage de differentes briques: elle est faite de terre à creusets, & il n'y a pas grande façon à la faire; tout se reduit à former quarrément un bloc de terre \* de l'épaisseur que la piece \* L. doit avoir, & qui ait extérieurement la largeur qui convient au fourneau; on percera ensuite, au milieu de cette piece de terre, un trou quarré du diamêtre que demande l'intérieur du fourneau. Plusieurs pieces semblables, ajustées les unes sur les autres, composeront le fourneau entier : une seule sera differente des autres, c'est celle qui en fera la base, qui formera le cendrier \*. On laissera à celle. \* B. ci un rebord tout-au tour, excepté dans les angles: ce rebord est destiné à porter la plaque de fer sur laquelle on pose le creuser. Pour faire usage de ce fourneau, on aura un tuyau recoudé qui recevra le vent du souflet d'une forge, & qui le conduira à l'ordinaire sous la plaque de fer de ce fourneau. Si outre le forneau portarif, on a une forge portative, une forge roulante \*, on pourra transpor- \* i, k; ter son fourneau où l'on souhaitera. Plus les pieces dont ce fourneau sera fait seront minces, & plus aisé il sera à transporter. Chaque fois qu'on le changera de place, on lutera toutes les jointures avec une terre sablonneuse.

Si on ne veut fondre du fer que pour des experiences, ou pour en jetter en moule de petites pieces, une forge ordinaire est un fourneau suffifant; en moins d'une demie heure, on y pourra rendre très-sluide une livre ou deux de ce métal,

Fffij 9

il n'est question que de pousser le vent du sousset, & d'être attentif à tenir le creuset bien entouré de charbons. Je me serse encore dans cette occasion decreusets cylindriques parpréserence, j'en prends toujours un plus grand qu'il ne le saut pour contenir la quantité de métal que j'y veux mettre en susion; & cela parce que je le couche dans la forge, environ sous un angle de 45. degrés, ou davantage, le plus & le moins ne font rienici. Ains couché il est moins exposé à être renversé; on peut plus aisement mettre le fer dedans, on voit mieux le point où en est le fer qui est dans le creuset, s'il est liquide, s'il l'est sussissamment; d'ailleurs le

creuset en est plus aisé à retourner.

Cette maniere de fondre, toute simple qu'elle est, est très bonne quand on aura envie de jetter en moule de petites pieces remplies de traits fins; & cela parce qu'on rend la fonte parfaitement liquide, & par consequent en état de bien remplir les plus petits vuides du moule. Quoiqu'on air recours à des fourneaux, où la chaleur est plus violente, comme on y fond aussi, proportionnellement à leur grandeur, une plus grande quantité de fer à la fois, on ne l'y met pas dans une fusion aussi parfaite, aussi égale. Toute la matiere contenuë dans un grand creuser n'est pas également exposée à la chaleur : cette matiere, dans le temps même qu'elle est fondue, peut être comparée à une barre de fer qu'on a fait rougir au milieu du feu, dont le centre a toujours pris un

degré de chaleur inferieur à celui qu'ont pris les couches les plus proches de la surface. Cette inégalité de chaleur dans differents endroits de la même fonte, semble assés prouvée par une seule observation; sçavoir, que de la fonte refroidie dans un creuser, une partie se trouve blanche, pendant que l'autre est grise: or nous avons vû que mieux la fonte a été sondue, & plus elle devient blanche, celle qui est restée plus grise, a donc été moins bien sondue que l'autre.

On peut fondre à la forge une plus grande quantité de fer à la fois, si on y met un plus grand creuset, & qu'on l'entoure d'un serre-seu, qui retiendra les charbons. I'en ai fait faire un pour cet usage qui vaut presqu'un fourneau \*: la consommation du charbon y est pourtant un peu plus grande proportionnellement à l'esset produit, que

dans le fourneau du Fondeur.

Avant de jetter la fonte, le fer fondu, dans le creufet, on pourra la faire chauffer blanche ou rouge fur les charbons, ce fera toujours autant d'avance. Dès que le creufet contiendra une certaine quantité de fer en fusion, on aura attention de n'y point remettre de nouvelle fonte qu'elle n'ait été chauffée, autrement elle refroidiroit trop celle qui est en bain.

Les differentes façons dont on peut fondre le fer dans des creusets se redussent aux précedentes ; il nous reste à parler des manieres de le sondre, en l'exposant immediatement à l'action du seu-

Fff iii

Je ne sçai si on y rèussiroit dans des fourneaux de reverbere, semblables à ceux où l'on fond le cuivre en grand, comme pour jetter en moule des canons & des cloches; je n'en ai point fait d'expérience, mais des personnes intelligentes, & à qui l'usage de ces fourneaux est familier, sont dans le sentiment que leur chaleur n'auroit pas la force de mettre le fer en bain : quoique cela soit peut-être vray de ces fourneaux, dans l'état où ils sont à present, comme il est très possible d'augmenter leur activité, peut-être le seroit-il de l'augmenter au point nécessaire pour faire couler le fer comme le cuivre; mais assés d'autres especes de fourneaux peuvent suppléer à ceux-là : tous ceux où l'ardeur du feu est excitée par des soussets peuvent être mis en état de fondre le fer.

Puisque le vent d'une forge ordinaire, fait sondre le ser contenu dans un creuset, on ne doutera pas que ce même ser ne sonde encore plus vîte, s'il est placé immediatement au milieu des charbons de cette sorge; mais comme il n'est pas question seulement de le sondre, que lorsqu'il est sondu, il saut avoir la facilité de le couler dans les moules, une sorge ordinaire à qui on ne seroit aucun chan-

gement ne seroit d'aucun usage.

Nous avons parlé des affineries \* où l'on affine les fontes qu'on veut changer en acier; deux souflets mûs par l'eau y poussent le vent contre la fonte de fer, ils la rendent liquide; elle tombe dans une caisse, ou dans une sorte de grand creuset, où

\* Mem. 9.

elle conserve sa liquidité jusqu'à ce qu'on sui donne écoulement. Il y a de ces creusets qui contiennent plus de deux à trois cens livres de fonte : nous avons dit aussi que dans quelques Provinces du Royaume, on donne écoulement à cette sonte par le bas du creuset; je ne crois pas qu'il sût difficile de disposer ces fortes d'affineries, ou de creusets de maniere que le métal sût conduit dans des moules préparés; ou de maniere qu'on placât ces moules pour le recevoir dés qu'il sort du creuset, afin qu'il se moulàt plus chaud. Je propose cette idée seulement pour ceux qui ont des sorges à ser, afin qu'ils voïent si, sans grands frais, ils ne pour-ront pas se mettre en état de faire jetter de la sonte blanche en moule.

Des fourneaux construits sur le même principer que ceux où l'on fond les mines de ser, mais plus petits, & dont l'ardeur seroit encore plus vive, seroient très-propres à mettre en susson une grande quantité de ser à la fois. Pour rendre leur activité plus grande que celle des sourneaux à mine, rout se reduiroit à introduire continuellement une quantité d'air plus grande, par rapport à la capacité du fourneau.

Quoique presque tous les Fondeurs en euivre, même médiocrement habiles, soient aujourd'huy; en état de sondre du ser dans leurs sourneaux, ilsn'y en sondent presque point, & cela parce quedes ouvrages, qu'on étoit dans la necessité de laisser tels qu'ils étoient sortis du moule, n'avoient que-

des usages très-bornés. Il y a pourtant une sorte de Fondeurs qui fondent journellement du fer, & qui ne fondent point d'autre métal; leur nombre n'est pas grand, je ne sçache pas qu'il y en air eu à Paris plus de deux ou trois à la fois, & je crois qu'à present il n'y en reste qu'un. Il y a de ces Fondeurs qui courent la campagne, ils paroissent successivement en differentes Provinces; ils font des poids de fer, des plaques destinées à certains usages; ils moulent quelquesois des marmites, & quelquesois les raccommodent ; si une marmite de fonte a un pied cassé, ils coulent un nouveau pied de fonte en la place de celui-là. Comme cette maniere de fondre le ferest moins commune, & moins connuë, & qu'elle pourra être de grand usage dans la suite, nous nous sommes sur-tout proposés dans ce memoire de la décrire precisément comme elle est pratiquée aujourd'huy, afin qu'on s'en ferve dans l'état où elle est, ou qu'on travaille à la perfectionner.

La fonte de fer n'est pas fort chere, cependant pour l'avoir encore a meilleur marché, il y a des gens qui parcourent les Villages pour en acheter les vieux fragments, qu'ils vendent ensuite à nos Fondeurs. Dans la campagne ces sortes de marchés ne se font guere avec la monnoye courante, aux environs de Paris on achete toutes ces vielles ferailles pour des pommes; un homme la balance à la main conduit un cheval chargé d'assés mauvais fruits, & donne aussi pesant de ces pommes,

qu'on

qu'on lui donne pesant de fer. Le commerce des vieux chiffons, si nécessaires pour le papier, se fait aush avec sa monnoye particuliere, en échange les Chiffonniers donnent des épingles aux Païsannes. Dans Paris on trouvera pour du temps provision faite de fonte de fer, les vieilles marmites, les contrecœurs de cheminée cassés, & sur-tout les tuyaux de conduite d'eau en fourniront beaucoup. Je ne l'ai point vû acheter plus d'un fol la livre, & quelquefois on l'a pour moins de deux liards; peut-être rencherira-t-elle, lorsqu'on sçaura qu'elle sera d'usage, au lieu qu'elle étoit presqu'inutile; mais il sera toujours aisé de s'en fournir à bon marché dans les fourneaux où l'on fond la mine: là on la fera mouler en plaques minces, plus aisées à être concassées en petits morceaux, que ne le sont les gueuses ordinaires.

Mais pour revenir au fourneau, dont nous voulons parler à present\*, il est assés semblable en pe- \* Pl. 13. a.b.
tit à celui où nous venons de dire que se fait la
fonte des mines, mais pourtant dissertent de ceux
que nous avons proposé en passant de construire
sur ce modelle; tant en ce que celui de nos Fon.
deurs est encore plus perit que ce nouveau fourneau ne le devroit être, qu'en ce que nous voulons que l'autre soit stable, au lieu que celui que
nous allons décrire se détruit, ou au moins se
renverse chaque sois qu'on coule le métal liquide,
& qu'on le rebâtit de nouveau chaque sois qu'on
veut fondre. Il est composé de deux pieces, d'ine

Ggg

\*Pl.13. AA, forte de creuset \*, & d'une tour en forme de cone BB. +F, G, H, I. tronque \*, qu'on pose sur ce creuset. Nous décrirons d'abord ces deux parties, & toutes les autres, faites aussi simplement qu'elles le sont chés nos Fondeurs, nous dirons ensuite comment on les peut faire plus folides, les mieux affembler; il est bon de connoître ce qui peut s'exécuter à moins defrais, il y a des circonstances où le folide importe peu. Le creuset est appellépoche par les Ouvriers, & leur maniere de fondre s'appelle fondre à la poche, il est composé en partie d'un vieux pot, ou d'un vieux chaudrondeferfondu, selonqu'on leveut plusgrand \* A, B, B, A, ou plus petit \*, ou plutôt ce vieux pot, ou ce vieux & L, M, M, chaudron servent à maintenir le creuset qui est fait d'une couche de terre fablonneuse, épaisse d'environ un pouce & demi; elle revest interieurement le vase dont nous parlons. Pour le solide, & c'est ainsi que je l'ai fait pratiquer, cet enduit doit être des mêmes terres, dont on fait les creusets, & preparées de la même façon : car s'il est d'une terre trop fondante, il y a trop souvent à y retou-cher. La terre peut s'élever au-dessus des bords du vase qui la soutient \*, alors elle a seule, quelque \* B, C. \* D: part, une échancrure en demi cercle\*, qui recevra en partie la tuyere dans laquelle les souflets doivent pousser le vent; cette échancrure pourroit

\*E,G,H,I.. La seconde partie du sourneau \*, la tour conique, est faite pour être placée sur le creuset; sa base pese sur ce creuset, par consequent son diamêtre:

être dans le bord même du vase.

est déterminé à peu près par celui du creuset qu'on a choisi: exterieurement elle est aussi de fer fondu, nos Ouvriers la forment souvent de plusieurs marmites sans fond, ajustées les unes sur les autres, mais il est plus commode de la faire de tole. On lui donne environ 15. à 16. pouces de hauteur, mais on ne doit pas craindre de l'élever davantage; interieurement elle est revêtuë de terre pareille à celle du creuset, & de façon que l'ouverture du haut reste un peu plus étroite que celle du bas. Nous ne donnons aucunes mesures précises, parce qu'on peut extrêmement les varier toutes; mais si on veut faire usage de ces fourneaux, tels qu'il y en a actuellement de construits, les desseins en donneront les dimensions, sur lesquelles on pourra se regler.

N'oublions pas de remarquer que la tour a une échancrure semblable à celle de la poche ou du creuset, au-dessus de laquelle elle se pose directement, les deux ensemble forment l'ouverture qui

reçoit la tuyere \*.

L'affemblage de ces deux pieces compose le fourneau en entier, on y excite l'ardeur du seu par le moyen de deux sonstets; ils occupent chacun un Ouvrier\*. La force peut être appliquée sur ces sou-\* Fig. 1, 2. stets d'une maniere plus avantageuse, qu'elle ne l'est d'une maniere plus avantageuse, qu'elle ne l'est d'ans le dessein que nous avons fait graver; mais nous l'avons déja dit, & nous le repetons, que nous nous sommes fait une loy de décrire d'abord ce qui est actuellement pratiqué. D'ail-Ggg ij

leurs ce sont-là des choses qui ne sont nullement particulieres à nôtre art, & sur lesquelles l'industrie peut s'exercer. Ici les soussets sont placés d'une maniere stable, la position du sourneau est déterminée par la leur; mais ce qui est plus essentiel. c'est qu'ils doivent être inclinés, & de façon qu'ils dirigent le vent vers le fond du creuset, non pas précisément au milieu du fond, mais au moins tout au bas de la parois qui est opposée à la tuyere. Le terrain qui est au-dessous des bouts, ou en

terme de l'artau-dessous des bures, des soussets, ce terrain, & même un peu par-delà est plus creux, que celui du reste de l'attelier. Ce creux est rempli de cette espece de poudre de charbon, qu'on trouve toujours au fond des tas qu'on a fait de charbons, de ce qu'on appelle du fraisil, & des crasses qui se tirent de dessus le fer, qui ont été concassées; c'est au milieu de ce tas de poudre qu'on place la poche ou le creuser. Il est aisé d'y faire sur le champ un trou pour le recevoir, on creuse dans ce fraisil aussi aisément que dans le sable.

Mais nous avons à faire remarquer qu'on ne met pas le creuset immediatement dans le fond du trou. Ce creuset recevra bientôt la matiere fonduë; quand il en sera plein, il faudra le porter sur les moules, où elle doit être coulée; pour avoir la facilité de l'enlever dans la suite, on le pose dans une espece de cuillier à jour, dont le cuillieron est \*T,V,X,Y, composé de differentes bandes de fer \*; elle a un manche long de plusieurs pieds, & de plus une

anse à peu près semblable à celle des chaudrons. Il n'est pas temps encore de voir l'asage de l'anse & du manche, pour le present imaginons seulement cette cuillier ensoncée dans la poudre, dans le fraisil, & le creuser, ou la poche, posé dans la cuillier; & cela à une distance des sous entrent d'environ un démi pouce dans l'échancrure que nous avons destinée à recevoir la tuyere; nous supposerons aussi que la tuyere a été mise dans cette place; elle est ordinairement de ser sondur, & toujours est beaucoup plus évasée par dehors, par l'ouverture qui reçoit les bouts des soussers, que par le dedans.

Posons enfin la tour sur le creuset, & enveloppons bien le creuset, & même le bas de la tour de fraisil, asin que la slamme ne puisse pas s'échaper du fourneau par les jointures de nos deux pieces; si on les a lurées avec de la terre, tour pourtant n'en sera que plus clos. Cela fait nôtre fourneau est dressé, & prêt à recevoir le seu; on jette par son ouverture superieure quelques charbons allumés, & par-dessus ceux-ci on en jette de noirs que le vent des soussets enslamme bien vîte; on acheve ensin de le remplir de charbon.

Quand tout le charbon est allumé, & ensuite quand en la place de celui qui est descendu, on en a eu remis de nouveau, & ensin quand on voit que le fourneau est suffisamment échaussé, on y porte la premiere charge du ser qu'ony veut sondre-

Ggg iij

422 Chaque fois qu'on met du fer, il est toujours plein de charbon jusqu'à son ouverture superieure, c'est le seul endroit par où on puisse le charger, soit de charbon, soit de métal.

Le fer est concassé en morceaux de la grandeur à peu près d'un écu, ils doivent être fondus quand ils arrivent au creuset, & des morceaux trop gros pourroient ne l'être pas pendant qu'ils font ce

chemin.

Quand la derniere charge de charbon s'est abaissée de deux ou trois pouces, il est à propos de faire entrer une verge de ser dans le sourneau, par son ouverture superieure; en agitant cette verge, on oblige les charbons à se mieux arranger, à descendre davantage, à laisser moins de vuide entr'eux; mais il reste en haut une plus grande place vuide, on la remplit d'une nouvelle charge de charbon, au dessus de laquelle on étend une nouvelle charge de fer. Chaque charge de fer n'a d'épaisseur que celle des morceaux de fer, & a de largeur, ou surface, toute celle de l'ouverture superieure du fourneau. Tant qu'on juge à propos d'entretenir le feu, de faire fondre de nouveau fer, on repete les manœuvres precedentes.

Mais pendant tout ce temps, il faut veiller à la tuyere, les bures, les bouts des souflets ne la remplisent pas en entier, il reste assés de place pour voir, comme par un tuyau, ce qui se passe dans le fourneau à une certaine hauteur du creuset; on n'a pas un grand champ, il y en a pourtant affes pour avoir quelquefois un spectacle très-amusant. On apperçoit la fonte qui, après s'être allongée, se détache par gouttes; de temps en temps quelque nouvellegoutte tombe dans l'espacequ'on peut voir; mais ce qu'on cherche à observer, c'est si la lumiere de la tuyere est bien brillante, bien blanche, ou en termes d'Ouvriers, si elle paroît comme une lune, expression qui donne une idée fort juste de la couleur qu'a le feu du fourneau vis à vis cette tuyere, quand les souflets l'ont rendu aussi vif qu'il le doit être; mais si la couleur paroît fougeatre, c'est un mauvais signe. C'en est encore un plus mauvais, si la tuyere se barbouille, si on y apperçoit du noir; c'est qu'elle se bouche, & il faut être continuellement attentif à empêcher que cela n'arrive : ce qu'on fait en paffant une petite verge de fer rouge, ou même une petite baguette de bois dans la tuyere, & cela jusqu'au dedans du fourneau; par ce moyen on emporte les matieres qui commençoient à s'attacher à son bout interieur, qui commençoient à le boucher, & qui peu à peu le boucheroient au point que le vent n'auroit plus asses de passage. De la matiere vitriffiée, qui fe sera collée contre la tuyere, un morceau de fer mal fondu qui l'aura touchée, peuvent être le cause de cet accident : car tout ce qui se trouve precisément au bout de la tuyere ne: fe fond plus; la matiere même qui a été mise en fusion se refroidiroit, si elle s'élevoit jusques là; tant que le vent est dans la tuyere, & dans l'inf-

tant qu'il en sort, il est froid, il refroidit donc ce qu'il rencontre avant d'avoir rencontré des charbons. Si on n'étoit pas très-attentif à déboucher continuellement cette tuyere, on seroit souvent exposé à avoir brûlé du charbon inutilement.

Enfin quand à diverses reprises on a eu jetté dans le fourneau tout le fer qu'on a besoin de rendre sluide, on se dispose à le couler dans ses moules; on regarde si au-dessus des charbons il ne paroît plus de morceaux de fer qui restent à fondre; si on n'y-en voit point, on râte avec une verge de fer s'il n'en reste pas qui ne soient pas vibles, & en cas qu'il s'en rencontre, on les fait descendre jusqu'au creuset; on agite la matiere qu'il contient, afin d'y faire amollir celle qui y est descendue nouvellement: lorsqu'on croit que tout est fondu, on cesse de mouvoir les sousles; on deterre le fourneau, on ôte tout le fraisil, dont on l'a entouré, & on renverse la tour.

Alors le creuset est découvert, la matiere est prête à être coulée dans les moules; les moules ont été preparés à la recevoir: il faut ôter le creuset de place & le porter au dessus de ces moules. La maniere commune d'enlever le creuset de son trou, c'est de passer une barre de fer dans l'anse de cette cuillier, dans laquelle nous l'avons vû mettre, & c'est seulement pour pouvoir retirer le creuset avec plus de facilité, & le renverser, qu'on a donné une anse & un manche à cette espeçe de cuillier. On passe donc une barre de ser

dans l'anse, deux hommes prennent cette barre, chacun par un bout, ils portent le creuset auprès des moules; un troisseme Ouvrier tient le manche de la cuillier, au moyen duquel il fait pencher le creuset, & lui fait verser le fer fondu dans un moule

Le Sieur Cusin, Ouvrier industrieux du Fauxboutg Saint Antoine, a une maniere moins fatiguante de porter le creuset; à quelques pieds de distance du fourneau, il a planté un arbre vertical de plusieurs pouces d'équarisage \* : le bout su- \* Pl. 13.f. perieur de cet arbre porte un levier \*, dont la \* g, g, plus courte branche a assés de longueur, pour que son bout aille jusques vis-à-vis le fourneau. Le levier tourne librement sur l'arbre qui le soutient, il est passé dans un anneau qui fait partie de la tête d'un boulon de fer. Ce boulon a près d'un pouce de diamêtre, il entre verticalement dans l'arbre, il est logé dans un trou, où il tourne avec facilité \*. A la plus courte branche du levier tient \* 9,10,11. une chaine terminée par un crochet. Quand on veut enlever le creuset, on engage l'anse de la cuillier dans ce crochet, & afin d'avoir moins de peine à soulever le tout, on a soin de charger l'autre branche d'un poids qu'on augmente selon le besoin : de sorte que le levier seul porte le creuset. En faisant tourner le levier, on conduit le creuset au-dessus des moules; on a eu attention de les disposer à peu près dans la demi-circonference que parcourt le bras qui est chargé du creuser : Hhh

à mesure que le creuser a été conduir au dessus d'un moule, un homme prend le manche de la \* Fig.; & 4- cuillier, & incline le creuser \*.

Nous ne nous arrêterons point à expliquer la construction des moules, & leurs différences, c'est un des principaux détails de l'art du Fondeur.

Les moules qui sont representés, pl. 13. sont simplement chargés de poids, & il y a des cas où ils doivent être seriés dans une prese, comme ceux

de la pl. 12.

Quand le creuset a été enlevé de sa premiere place, le fer fondu étoir encore couvert de charbon, & de scories sluides, scavoir, de mariere vitrissée, ou laitier, qui a été fournie par le fer à mesure qu'il s'est affiné, & aussi par les cendres du charbon qui ont été reduites en verre. Avec quelqu'outil, quelque barre de fer, quelqu'espece de ratissoire, on ôte d'abord les charbons; & ensuite on tâche de retirer toute la matiere vitrissée qui surnage le fer; comme elle est fluide, il ne seroit pas assé de l'enlever, sans enlever en même tems du ser fondu; un expédient simple en donne la facilité.

Un Ouvrier arrose d'eau la matiere du creuser, & cela avec un linge moüillé, qui est attaché au bout d'un bâton. Aussi tôt un autre Ouvrier avec un bâton, ou avec quelqu'outil, pousse par-dessus les bords du creuset tout ce qu'il trouve avoir quelque consistance, ce n'est que la matiere vitrissée qui en a pris; outre qu'elle est plus aisée à

refroidir que le fer, c'est que l'eau est tombée immediatement sur elle. On continuë de même à jetter de l'eau à sept ou huit reprises disserentes, & à retirer du creuset toute la matiere que le bàton peut entraîner; la surface du ser est alors bien nette, bien découverte, enfin il ne reste plus qu'à faire couler ce métal dans les moules.

Le peu d'eau dont on arrose la surface du ser à diverses reprises, paroît contribuer à le bien affiner; comme on remuë le métal en ôtant la crasse, le laitier qui s'est sigé, on donne la facilité à de nouveau laitier de venir sur la surface, d'eû on peut roujours le retirer. On peut résterer l'operation tant que le ser ne paroît pas perdre de sa suidité, mais on prendra garde que ce métal ne s'épaississe, & ne devienne trop peu coulant.

Le fourneau que nous avons décrit est construit très grossierement, mais après tout il donne idée de la maniere dont il s'y faut prendre, pour faire mieux: on voit asses qu'on peut établir le creuset plus solidement que dans une marmitre de ter sondu. J'ai fair faire un bâtis de barres de ser, & rempli les intervalles que laissent les barres avec de bonne tole \*...

Pour la tour plus elle sera haute, & mieux le fer s'y fondra; son assemblage sera plus sûr & plus stable, s'il est de tole que de fragments de marmites, toujours mal ajustés les uns sur les autres. Cette enveloppe de tole n'est faire, que pour soutenir la terre dont elle est revêtue interieurement:

Hhh ii

pour que la terre s'y soutienne mieux, qu'il ne s'en détache jamais de grandes pieces, & afin qu'il soit plus facile d'en remettre en la place de celle qui sera tombée, on lardera cette tour de clouds dont les têtes seront en dehors, & dont les pointes penetreront horizontalement en dedans; plus les clouds seront près les uns des autres, & mieux la terre sera retenuë.

Au lieu de ces clouds on a mis en dedans d'une tour que j'ai fait faire, des verges de fer repliées \*Pl. 14. H. par leurs deux bouts \*, & qui ont toute la longueur de cette tour; elles ne sont éloignées les unes des autres que d'un pouce : la terre se trouve enchassée entre ces verges de fer, & elle les recou-

vre au moins d'un pouce.

Nôtre fourneau a son creuset enterré. J'en ai fait construire un, dans une situation tout-à-sait differente; le creuser est en l'air, son fond est éloigné de terre de plus de 14. à 15. pouces ; il est soutenu dans cet état par deux tourillons, qui sont portés par deux montants d'un assemblage \*Fis 12. de bois \*. Je n'expliquerai point en détail les particularités de ce fourneau, on en sera assés instruit par la planche & son explication; on peut y faire: des additions qui le rendront plus commode.

> Ce que je me suis proposé principalement, c'est qu'on ne fût plus dans la nécessité de renverser la tour chaque fois qu'on a à couler la fonte; par cette manœuvre le fourneau se refroidit; il n'est pas aise de le redresser sur le champ ;

H 2. H 3.

LE FER FONDU.

chaque fois qu'on veut fondre, on est donc obligé de recommencer sur nouveaux frais, on ne profite point, ou on profite peu du charbon qui a été brûlé auparavant. Au lieu de porter le creuset sur les moules, dans nôtre nouvelle disposition, on apporte les moules sous le creuser; on incline ce creuser, on lui fait verser sa matiere fans le déplacer, & sans ôter la tour. La tour fait en quelque sorte corps avec lui, ou ils sont liés. ensemble par des barreaux de fer aussi solidement que s'ils faisoient corps; même pour incliner le creuset, on prend deux branches de fer atrachées, ou enclavées dans un lien qui entoure le haut de la tour; un homme se saisit d'une branche, & un autre de l'autre \*, en abaissant le haut de la \* Fig. 2.1.L. tour, ils font pencher le creuset qui verse la matiere dans des moules qui la reçoivent. Si les moules sont dans une presse, un Ouvrier avance ou recule, incline ou redresse la presse, à mesure qu'un des moules est rempli, il est attentif à bien presenter l'ouverture d'un autre au métal qui coule. On peut même placer les moules sur une espece de petit chariot, dont un Ouvrier tiendra le timon, ce qui donne plus de facilité à les mouvoir & à les incliner de la façon qu'on trouve la plus convenable.

Comme il n'est pas aussi aise de verser la matiere qui sort de ce grand creuset dans l'ouverture du moule, qu'il est aise de verser celle d'un petit creuset qu'on tient avec des renailles; ora

Hhh.iij

trouvera commode de se servir, comme je l'ai fait pratiquer, d'un petit entonnoir de terre cuite\*, ou si on le veut plus durable, de fer forgé, ou de cuivre fondu. On place cet entonnoir au-dessus de l'ouverture du moule. Il est soutenu par une piece de fer\*, qui au milieu forme une espece de collier assés grand pour laisser entrer l'entonnoir jusqu'à un certain point. Cette piece de fer près de ses deux bouts est repliée à equerre, & à des distances telles l'une de l'autre, qu'entre les deux parties repliées il y a precisément une distance égale à la largeur des chassis, dont le moule est formé. Ce n'est pas une dépense que d'avoir de ces pieces de toutes les grandeurs dont on a des chassis; mais avec des vis on peut mettre la même piece de fer en état de servir à des chassis de differentes grandeurs. Avant de poser l'entonnoir en place, on aura la précaution de le faire chauffer; on le placera aussi de saçon qu'il reste quelque distance entre le bout de son tuyau & le trou, ou jet du moule, afin de pouvoir remplir le moule · sans qu'il reste de métal dans l'entonnoit.

Dans la pl. 14. qui represente le nouveau soura.a.b.c.d. neau, il y est placé sur un bâtis de bois ', dont les quarre piliers ont des roulettes ; ce que, j'ai fait faire pour qu'on le pût changer de place à son gré; mais cette disposition n'est nullement nécessaire. Les piliers qui porteront le sourneau, peuvent être sixes; il peut même être soureau d'un côté par une potence scellée dans un mur.

430

\* X.

# Z 2.

### LE FER FONDU.

Au lieu d'un fousset, qui ici est encore porté par le chassis de bois qui soutient le fourneau, on peut disposer, & de toute autre maniere, deux soussets; l'activité du fourneau n'en sera que plus grande. On augmentera la grandeur des soussets, & on les fera mouvoir avec plus de force, & de vitesse, se son les fera mouvoir avec plus de force, & de vitesse, se son qu'on voudra construire un fourneau capable de contenir plus de fer en bain : mais on remarquera qu'un seus soussets et en bain : mais on remarquera qu'un seus soussets, chacun de même grandeur que le precedent, mais mus la moitié moins vite.

Quand le creuset est enterré, il est placé plus favorablement pour conserver sa chaleur, que lorsqu'il est au milieu de l'air; pour remedier à ce que cette derniere disposition a de désavantageux, on donnera à l'espece de boîte, à l'espece de calotte de tole \* qui forme les parois exterieures \* P, P. du creuset, plus de profondeur & de diamêtre que le creuser ne le demanderoit; & dans celle cion en mettra une seconde, moins profonde, & qui n'aura un diamêtre égal à celui de l'exterieure qu'auprés des bords; ce fera alors cette derniere qu'on recouvrira de terre & qui formera le vrait creuset. Il restera un vuide entre ces deux especes de calottes de tole; l'exterieure fera percée de trois ou quatre ouvertures assés grandes pour laisser entrer des charbons allumés qui rempliront le vuide, & échaufferont le fond & les parois exterieus res du veritable creufer.

On fera quelque chose d'équivalent à la seconde calotte, en arrangeant divers morceaux de ser de façon qu'un de leurs bouts porte contre le bord superieur de la calotte de tole, & que l'autre bout de tous ces barreaux aille se réunir autour d'un même point. Ils rensermeront une espece de cone; ils formeront une espece de grille conique qu'on enduira interieurement de la couche de terre qui doit former le creuset.

Qu'on ne cherche pas à rendre le creuser trop solide, en donnant beaucoup d'épaisseur à la couche de terre; il auroit peine à s'échausser, la sonte qui toucheroit le sond, pourroit se siger; que son épaisseur soit d'un pouce, ou peu davantage, &

elle sera suffisante.

\* D.

On aura soin de réserver une ouverture tout au bas de la tour \*, opposée à peu près à celle où est la tuyere; son usage fera juger de la grandeur qui lui convient. Chaque sois qu'on sera prêt à couler la sonte, on fera entrer par cette ouverture un ringard crochu, quelque espece de ratissoir avec laquelle on entraînera les charbons & surtout toutes les crasses, toute la matiere virrissée, qui surnagent la sonte.

Les grands fourneaux dont nous venons de donner quelque idée, sont necessaires pour jetter en moûle de ces grosses pieces dont la matiere ne sequencit être contenue dans les creusets qu'on peut placer dans les fourneaux ordinaires des Fondeurs: mais on réussire mieux aux petites pie-

0

ces,

#### LE FER FONDU.

ces, aux pieces délicates, si on fait fondre le fer dans les creusers ordinaires. Ce n'est pas que le metal ne soit mis dans les grands sourneaux, en une aussi parfaite, & même en une plus parfaite sufficion, mais il n'est pas aussi aisé de le conduire dans de petits moûles. D'ailleurs le déchet du poids de la fonte est plus considerable, quand le reu agit immédiatement desus, que quand il n'y agit qu'au travers des parois d'un creuset.

Pour les ouvrages grossiers de ser fondu qu'on a faits jusques à present, on a deux manieres de remplir les moules de fonte. Pour faire des canons, des tuyaux de conduite d'eau, des contrecœurs de cheminée, depuis ces especes de grands moules jusques au fourneau, on dispose des rigoles en pente, par où le metal coule dés qu'on a fait une ouverture au fourneau pour le laisser sortir. Pour mouler des marmites, des pots, on puise dans le fourneau même la fonte avec une grande cuillier de fer, & on porte sur le moule la matiere qu'on veut y faire entrer. Mais de la fonte blanche, de la fonte plus raffinée qu'on transporteroit si loin avant de la verser dans le moule, seroit rarement assés fluide pour remplir les impressions qui ont laissé les modelles des pieces minces & délicates; à moins qu'on n'ait attention de bien chauffer les cuilliers dans lesquelles on veut prendre la fonté liquide, & de placer les moules bien prés du fourneau.

Une des choses à quoi on s'attachera le plus,

sera donc de rendre la fonte tres - liquide, & de lui conserver sa liquidité jusques à l'instant qu'el. le entre dans les moules. Mais que ce soit par la seule ardeur du feu, qu'on la rende ainsi liquide, que pour y mieux reussir on n'y mêle point de fondants, au moins pour les ouvrages ordinaires. Ceux qui contribuent à la mieux fondre lui donnent des dispositions contraires à l'adoucissement qu'on veut lui procurer. Dans une épreuve où je faisois adoucir divers ouvrages de fer fondu, il y en avoit que j'avois placés plus favorablement qu'aucuns des autres, & que j'avois envie qui fuffent les mieux adoucis: tous les autres le furent cependant parfaitement, & ceux-là seuls le furent tres-mediocrement. Je cherchai avec inquietude à demêler la cause d'un succés si contraire à mon attente, jusques à ce que le Fondeur m'eût avoué que pour mieux fondre son fer, & plus promptement, il avoit jetté du soufre dans le creuser.

Je ne prétends pas néantmoins exclure les fondants dans toutes circonstances; je pourrai donner ailleurs des observations que j'ai faites sur les cas, où on peut les employer; mais que les Fondeurs ne s'avisent pas d'en mettre dans les ouvrages ordinaires, dans ceux qu'ils ne voudront pas ren-

dre plus difficiles à adoucir.

Les Fondeurs sçavent qu'il importe que les moules dans lesquels ils ont à couler du meral soient tres secs; c'est quelque chose de les biens secher. Mais on s'attachera encore à les tenir les

plus chauds qu'il sera possible, lorsqu'ils seront prêts à recevoir notre fer fondu. Il est certain que plus ils seront chauds, & moins le metal s'épaissira en coulant dedans; plus il sera en état de remplir parfaitement les moules. On ne sçauroit donc leur donner un trop grand degré de chaleur, pourvû qu'on le leur donne avec des précautions qui empêchent qu'il ne s'y fasse interieurement des fentes ou des gersures. Les chassis des moules en sable sont de bois, & par là peu en état d'être exposés à un grand feu ; mais je ne vois nul inconvenient à faire de pareils chassis de fer; il n'en faudroit pas une grande provision, il suffiroit d'en avoir pour y mouler les pieces les plus fines, celles qui demandent au fer fondu plus de fluidité.

Aprés même que le fer fondu a été jetté dans les moules, souvent il exige encore l'attention du Fondeur. On sçait qu'il est extremement casfant; mais nous devons apprendre qu'il l'est au point de se casser de lui-même dans les moules, sans recevoir aucun coup. Quand on veut retirer des pieces, qui d'ailleurs étoient bien venues, souvent on les trouve cassées, presque d'outre en outre; quelques fois elles ont seulement de legeres feslures, mais qui les affoiblissent toujours, & les rendent pour l'ordinaire des pieces inutiles. Cet accident n'arrive guere qu'aux pieces minces, & il arrive sur tout à celles qui sont minces & grandes. Notre fer fondu, bien affiné, est presque cassant comme le verre; & il se casse de même si on le laisse

Iiiii @

refroidir trop subitement: on doit donc chercher à prévenir cet accident par un expedient semblable à celui qui conserve entiers les ouvrages de verre; aussitot que ces ouvrages sont faits, on les porte dans des fourneaux appellés archets. La chaleur de ces sourneaux entretient pendant quelque temps celle du verre, elle ne la laisse diminuer que peu à peu; le verre ainsi refroidi peu à peu conserve la figure qu'on lui a fait prendre. Avec une précaution équivalente, on empêchera sûrement les ouvrages de ser sond de se casser. Dans une Manufacture on sera la dépense d'un sour sement les cux des Boulangers & Patissers\*, on le tendra chaud pendant tout le temps qu'on jettera du

fer en moule. Aussitôt que la mariere y aura été jetée, on ouvrira les moules, on en retirera l'ouvrage tout rouge, & sans perdre un instant, on le mettra dans le four où il se refroidira peu à peu. Sans faire la dépense de bâtir un four, j'ai confervé les ouvrages les plus minces, les plus déli-

ferve les ouvrages les plus minces, les plus délicats, d'une maniere qui peut être pratiquée par
tout; ça été de faire allumer un tas de charbon,
\*Pl. 12. p. tout auprés des moules \*, dès que le fer avoit été
coulé, je les faisois ouvrir, j'en retirois l'ouvrage

que j'enfonçoissur le champ dans le tas de charbon. L'avidité du Fondeur est souvent cause que les ouvrages minces se cassent dans les moules. Quoiqu'ils n'aient que de petites pieces à mouler, ils les mettent autant en risque de se casser, que se

CLIL

#### LE FER FONDIL

elles étoient considerablement plus grandes, & aussi minces. Et cela parce que pour n'avoir pas la peine de préparer tant de chassis, ils les remplissent du plus grand nombre d'empreintes qu'il est possible, qui toutes se communiquent. Ces empreintes de differents ouvrages, ou du même ouvrage repeté, mettent chaque ouvrage presque dans le risque où il seioit s'il avoit une grandeur approchante de celle du chassis; & plus que s'il avoit seul celle de toutes les autres pieces ensemble. En voici la raison, par une seule & même ouverture du chassis \* Ils coulent la matiere qui doit \* Pl. 12 N. remplir les differentes empreintes; par consequent toutes les pieces qui ont été moulées se communiquent par des tuyaux, par des especes de canaux, des jets \*. Ces jets se remplissent, comme le . p. reste, de matiere qui s'y fige, toutes les pieces du moule se trouvent liées ensemble, ou n'en faire qu'une qui a des découpures\*. Or il est aisé de voir \* Q.R. S., pourquoi une piece plus elle est grande, plus elle T, V, X, Y. est exposée à se casser. Car elle ne se casse que par ·ce que toutes les parties ne diminuent pas de volume, ne se retirent pas en même proportion; s'il y en a qui ne suivent pas les autres, là se fait une fracture. Un corps d'une matiere extremement cassante, comme le verre, exposé à l'air se casseroit en se refroidissant par cette seule raison. Mais un corps d'une matiere un peu moins cassante, comme notre fonte, peut se casser dans des moules, dans des circonstances, où elle ne se casseroit pas au

Iii iii a

milieu d'un air qui auroit seulement le degré de chaleur des moules. Les parties des pieces, qui sont engagées dans le moule, pour se retirer, ont à vaincre la résistance que leur oppose le sable contre le quel elles frottent; & cette résistance est d'autant plus grande & d'autant plus considerable par rapport à l'ouvrage, que cet ouvrage à plus de surface; & moins d'épaisseur.

Il est rare que les grosses pieces se cassent dans les moules; & cela parce que plus elles sont épaisses, & plus lentement elles se refroidissent, & plus aussi elles ont de force pour vaincre les frottemens. D'ailleurs la résistance qu'elles trouvent dans le sable est moindre proportionnellement à leur volume; la résistance étant en raison des surfaces.

Si les Fondeurs veulent absolument remplit beaucoup leurs chassis au moins devroient-ils y multiplier les ouvertures par où ils jettent le métal fondu, ils ne seroient plus dans la necessité d'ouvrir tant de canaux de communication.

Quand ils feront faire des modelles de nouveaux ouvrages, qu'ils évitent de faire trouver unepartie grosse, tres-renssée, tout au près d'une partie mince de quelque étenduë; autrement, dans l'ouvrage qui aura été coulé en fer sur ce modelle, la partie mince sera en risque de casser dans le moule, pour les considerations précedentes, ou de mal venir. Mais si l'ouvrage demande absolument qu'il y ait des parties tres-grosses, tresrenssées; qui tiennent à des parties minces; le

439

plus sûr sera de mettre des noïaux dans les endroits renflés, afin qu'ils viennent creux. La forme de l'ouvrage n'en sera point changée, & les endroits, qui auroient été considerablement tropépais, n'aiant plus qu'une épaisseur proportionnée à celle des parties minces avec lesquelles ils tiennent, ils ne mettront plus ces dernieres si en-

risque de laisser des vuides-

Il est arrivé à des pieces que je n'avois pas misrefroidir à une chaleur douce, de se casser plufieurs heures & même un jour aprés qu'elles avoient été entierement refroidies. Cet accident arrive aussi quelquefois au verre. M. Hombert pour conserver les verres à qui il avoit fait prendre l'empreinte des pierres gravées, les égrisoit tout au tour; & il prétendoit qu'alors ils étoient hors de risque. On défigureroit nos ouvrages de fer fondu, si on les égrisoit, on pourroit tout au plus faire cela à leurs jets. Mais cet accident m'a paru si rare, qu'il ne me semble pas être deceux à qui il importe beaucoup de trouver remede; & je doute même que les ouvrages, qui après avoir été tirés du moule, auront été refroidis au milieu des charbons, y soient sujets.

Un dernier avertissement que je donnerai encore aux Fondeurs sera de faire les jets, les canauxqui conduisent la matiere dans le creux des moules, le plus minces qu'il leur sera possible; qu'ils nedonnent aux jets & évents, que ce qui est necessaire, pour que la matiere coule facilement, qu'- L'ART D'ADOUCIR &c.

ils compensent autant qu'ils pourront par la largeur, ce qu'ils donneroient en profondeur. Il seroit désagreable d'être obligé d'adoucir avec l'ou-\* Pl. 12. Q yrage tous les jets qui y tiennent \*; il faut donc casser les jets; or s'ils ont l'épaisseur, ou une épaisseur approchante de celle de quelques unes des parties de l'ouvrage, dans le temps qu'on frappera sur le jet, il arrivera souvent qu'on cassera quelqu'une des parties minces; si les jets sont foibles, elles

ne seront pas exposées à cet accident.

R,S,T.

Quand il y a de gros jets & qu'on veut absolument les abbatre, tout ce que j'ai trouvé de plus sûr, c'est de mettre l'ouvrage à la forge, & de le faire rougir, surtout dans l'endroit où on veut le casser; on le portera ensuite sur l'enclume, on fera ensorte que la partie qu'on veut séparer du reste n'y pose point à faux, on mettra dessus un ciseau, & on frappera sur le ciseau, comme pour lui faire couper du fer forgé, mais pourtant à plus petits coups



### Explication de la douzieme planche.

E haut de la planche represente deux petits fourneaux à fondre, & des Ouvriers occupés à tout le travail qui en dépend.

a, b. Est un angar, sous lequel on a placé le fourneau qui est ordinairement dans la boutique de nos Fon-

deurs de menus ouvrages.

c. Le fourneau de ces Ouvriers, qui est le même dont les coupes sont representées dans la planche 2.

La fig. 1. tire le fouffet de ce fourneau. d, d. La caisse, espece de huche qui contient le sable dont on remplit les moules.

e, e. Moules qui sont à secher. .

f. Est un petit fourneau portatif, à qui le vent est fourni par le sousset d'une forge.

g. Tuyau qui conduit le vent du souflet, h, dans ce

fourneau.

i, k. Forge roulante, quand on s'en sert en qualité de sorge, le sousset est redressé, & sousse vers l'endroit k.

La fig. 2. verfe dans un moule le métal fluide du creufet, qui vient d'être tiré du fourheau, f.

m. La presse dans laquelle les moules sont serrés.

n. Trois moules renfermés dans cette presse.

o. Moule ouvert.

La fig. 3. met dans un tas de charbons, p, les pieces

442

qu'elle vient de tirer toutes rouges du moule, 0. q. Four semblable à ceux des Boulangers, dans lequel on peut mettre, les pieces à me sure qu'on les tire des moules.

## Bas de la planche.

A. Le petit fourneau portatif.

B. Pierre sur laquelle il est pose.

C. Son convercle.

D, E, F, G, H, I, K. Sont toutes les pieces qui composent la figure precedente, separées les unes des autres.

D. La pierre.

E. La piece qui forme le cendrier, qui sente a interieurement un rebord pour soutenir la plaque de ser dont les angles son abbatus.

F. Cette plaque de fer.

G, H, I, K. Les autres pieces du fourneau.

L. Piece de terre molle, façonnée quarrément, qu'il ne reste plus qu'à percer pour en faire une piece pareille à une des precedentes.


M. Serre-feu d'une figure plus avantageuse que les Serrefeux ordinaires, & qui mis sur une forge, y tient

lieu d'un fourneau.

N. Moule, dans lequel on suppose qu'on vient de couler du métal.

O, P. Est le moule N ouvert : ce sons les chassissant il est composé, remplis de sable, où l'ouvrage paroit moulé.

Q, R, S, T, V, Y, Z. Le fer fondu qui a été coule dans le moule N, & qu'on imagine en avoir été re-



tiré; les differents ouvrages tiennent ici enfemble par les jets. R., S. est une branche de bride. T., une platine de targette. V., une garde d'épée. X., Y., des platines de susil. Q., Z., est le tronc du jet qui a fourni des branches pour remplir toutes ces pieces: les endroits où nous avons recommandé de tenir les jets minces., sont ceux où ils rencontrent les ouvrages.

## Explication de la treizieme planche.

Lle represente le fourneau ordinaire où l'on fond la fonte de fer, en la jettant avec les charbons, sans la mettre dans un creuset particulier.

Le haut de la planche fait voir un de ces fourneaux en place, où l'on fond actuellement le fer. Il montre aussi comment on coule dans les moules le fer qui a étéfondu

dans un autre fourneau.

Les fig. 1. & 2. font mouvoir les fouflets.

a, b. La partie superieure du fourneau, dont l'inferieure est enterrée dans le fraisil, ou la poussière de charbon. b. Est l'ouverture dans laquelle on jette le charbon,

O les morçeaux de fonte.

- c, c. Tas de poussiere de charbon qui entoure le bas du fourneau.
- d. La tuyere qui reçoit les bures des soussets.

e. Tas de charbon.

e 2. Tas de fragments de fonte.

L'arbre qui porte le levier, au moyen duquel on enleve facilement la poche, le creuset, qui fait le fond du fourneau.

Kkk ij o

g, g. Ce levier.

h. Est le crochet dans lequel on passe l'anse qui sert à

230 .Th J. J. D. C.

foulever le creuset.

Les fig. 3. & 4. Sont occupées à verser dans des moules le fer qui a été fondu dans un autre fourneau, mais entierement semblable au precedent. La sig. 2. conduit, fait tourner le levier, à un des bouts duquel est suspenduë la poche, le creuset où est le ser sondu.

La fig. 4. tient le manche de la cuillier, & penchant

la poche, lui fait verser son métal dans un moule. i, i. Frou où la poche étoit cy-devant placée.

1. Tour qui convroit la poche renversée.

k, k. La poche ou le creuser. m. L'anse de la cuillier.

n. Moule dans lequel on verse la fonte.

o. Moule rempli si solucer soi wall have a support

p. Moule à remplir.

Le bas de la planche fait mieux voir la construction de quelques unes des parties representées dans le haur. A, A, B, B, C, D. La poche, ou le creuset qui fait le fond du fourneau. A, A, B, B, Est le vieux chaudron. C, Est la terre qui s'êleve au-dessus de ses bords. D, Est l'échancrure menagée pour recevoir la tuyere.

E, F, G, H, I. La tour du fourneau, cette partie qui fe rapporte sur la poche. E, G, H, I, sont les differentes pieces dont elle est composée, qui ordinairement ne sont pas aussi propres à s'ajuster bien ensemble; qu'elles le sont ici. E, L'échancrure qui reçoit la tuyere.

K. La tuyere representée separément.

L, L, M, M, N, O. Est une coupe du creuset, ou de

la poche.

M, L', L, M. Est le vieux chaudron, ou pot de ser, revêtu en dedans d'une couche de terre sablonneuse.
M, N. La partie de la terre qui s'éleve au-dessus du chaudron. O, La tuyere qui est en place. Ce qui est au-dessus d'N, est la coupe de la piece F. de la signe E, F, G, H, J.

P, P, Q, Q. Coupe des pieces G, H, de la tour. Une partie depuis P, P, jusques en Q, Q. est revêtuè

de terre.

 R. La partie superieure I, de la tour. On a arrangé
 à son ouverture des morceaux de fonte comme ils le sont à chaque charge; alors c'est le charbon qui les soutient.

S. Divers fragments de fonte.

T, V, X, X. La cuillier dans laquelle on met la poche.

Y. L'anse de cette cuillier.

Z, V. Son manche de fer, qui entre en partie dans un manche de bois.

1. 2. 3. Marquent la poche placée dans la cuillier.

4. L'anse suspenduë à un crochet.

5. 6. Differents crochets qui suspendent la cuillier à un des bouts du levier, 7. dont il ne paroît ici qu'une partie.

8. 9. 10. 11. Est la coupe d'une partie de la sigure mar-

quée f dans le haut de la planche.

Anneau dans lequel passe le levier.
 Boulon qui porse l'anneau precedent.

Et. II. Coupe de l'arbre, dans laquelle on trouve la tige 10. du boulon qui y tourne librement.

Kkk iij .

446
12. Poids qu'on suspend au bout du levier, pour contrebalancer le poids du creuset.

13. Moule.

14. Mortier qui a été coulé dans ce moule.

## Explication de la quatorzieme planche.

E haut de la planche represente en perspective ce fourneau à fondre le ser, sous lequel on porte les moules, vu dans deux temps differents.

La fig. 1. le represente dans la situation où il est,

lorsqu'on y fond le métal.

La fig. 2. represente la position où on le met pour lui faire verser le métal fondu.

a, a, a, a. Fig 1. & 2. font les roulettes, sur lesquelles
porte tout l'assemblage.

b, b, c, d. Quatre montants maintenus à l'ordinaire


par des traverses.


d. Est un montant beaucoup plus élevé que les autres, parce qu'il porte des pieces, qui servent à faire mou-

voir le souflet.

f. Le soustet dont le bout, la bure, sig. 1. entre dans la tuyere du fourneau, O dont la même bure sig. 2. est hors du sourneau. Avant de renverser le sourneau, comme on l'a fait dans lá sig. 2. on pousse le soustet en arrière, ce qui est facile, parce que les deux branches de la piece de ser recoudée, qui le soutent par derrière, entrent dans des entailles percées d'outre en outre dans chaque traverse, dans toute la longueur, h h.

g. Le fourneau, droit fig. 1. & renversé fig. 2. En i, i.





font deux cremailleres qui reçoivent les deux tourilons qui portent le fourneau, & fur lefquels il peut tourner. Au moyen des cremailleres i, i, on peut placer le fourneau plus haut, ou plus has felon qu'on le trouve nécessaire. En g. sig. 2. le fourneau est entouré d'une épaisse frette de fer, dans deux endroits de laquelle, diamétralement opposés, s'engagent les leviers, avec lesquels les Ouvriers, k, abaissent le fourneau: ils en soutiennent aisément le poids, dont on pourroit pourtant les décharger en partie par des contrepoids.

L'Ouvrier l. fig. 2. tient les deux vis d'une presse, dans laquelle le moule, ou les moules sont génés.

o. Echelle où l'on monte pour charger le fourneau, soit de charbon, soit de fonte.

p. Perche qui fait ressort & oblige le sousset de s'abaisser.

### Bas de la planche.

On n'y a point mis le détail de tout ce qui regardela charpente qui porte le fourneau, parce que c'est une disposition absolument arbitraire, & qui ne convient même qu'à ceux qui veulent fairemarcher leurs fourneaux, ce qu'on ne cherche guere dans des manufactures. Maison y a un peu plus developpé ce qui regarde le fourneaumême.

A, A, B, B, C. Est le fourneau entier representé separément.

A, A, B, B. Est la tour. B, B, C, La poche, le creuset, le fond du fourneau. B, B, Les deux tourillons, par lesquels il est sourceuu. 448

D. La porte par où on donne écoulement au fer fondu; pour cela seul il seroit inutile qu'elle fût si grande : mais elle fert de plus à donner passage aux crochets qu'on fait entrer pour retirer les crasses & le charbon qui surnagent la fonte, qu'on est prêt à couler.

D 2. Cette porte representée separément.

E, E. Verges de fer assemblées à vis, par leur bout superieur , avec la tour , & par leur bout inferieur avec la poche.

F. Frette de fer dans laquelle on engage les leviers, par le moyen desquels on abaisse la tour.

F 2. Cette frette representée separément.

G. Un des leviers qui servent à abaisser la tour.

H, H, I, K. Est une coupe de tout le fourneau qui en fast voir l'interieur. I, L'ouverture par où fort la fonte. L, La tuyere dont la direction est suivant la


lione ponctuée. O, H, H. 2. Est de part & d'autre de la coupe une lame de fer attachée par ses deux bouts contre les parois de la tour , & qui contribue à soutenir la terre ; l'interieur en a de pareilles assés proches les unes des autres, mais qui ne paroissent pas ici à cause de la terre dont elles sont recouvertes.

H 3. Une de ces lames de fer , separément.

M, M. La tour representée separément, ou D, est l'ou-

verture par où on retire les crasses. D. E. A. A.

N, N, O, O. Le creuset, la poche dont l'interieur est tout garni de terre representée separément. O,O, Les ouvertures par ou on fait entrer les charbons qui empêchent le fond du creuset de se refroidir.



P, P. L'enveloppe exterieure de la poche, la calotte exterieure dont l'interieur n'est pas encore rempli.

Q, Q. Espece de grille conique qui se place dans la

capacité P, P.

S. La grille mise en place dans la poche, & prête à être recouverte de terre pour devenir semblable à la fig. N, N, O, O.

T, T, X. Le charriot sur lequel on peut mettre les grands moules. V. Moule posé sur le charriot.

X. Entonnoir qu'on pose sur le moule. Pour mieux conduire le métal dans le moule p, on pourroit faire des tuyaux de conduite, qui partiroient du fourneau; mais il les faudroit faire chauffer avant d'y couler la ma-

Y. Piece de fer qu'on assujettit sur le moule, & qui porte l'entonnoir.

Z. Un moule sur lequel l'entonnoir est placé.



(10)



# TROISIEME MEMOIRE

Où sont rapportés les essais qu'on a faits de differentes matieres pour adoucir le fer fondu, & quelles sont celles que ces essais ont montré y ètre les plus propres.

OUS supposons, qu'au moyen des Arts connus, de la sonte blanche & bien affinée, a été fonduë & jettée dans des moules, dont elle a rempli exactement les empreintes; en un mot qu'on a, ou qu'on peut avoir des ouvrages de fer fondu bien conditionnés, mais qu'il reste à les adoucir, pour leur ôter partie de leur roideur, & furtout de leur dureté, afin qu'ils deviennent en état de se laisser reparer. L'importance dont ce secret m'avoit paru, me l'a fait chercher il y a déja du temps, & même avant que je songeasse à celui de convertir le fer en acier. Il n'y avoit pas de doute, qu'il ne fallut faire agir le feu pour operer dans le fer fondu un changement pareil à celui que je souhaitois; mais je m'étois convaincu que l'on ne devoit pas l'attendre de l'action immediate du feu-Je sçavois que les contrecœurs des cheminées des grosses cuisines confervent leur dureté, quoiqu'ils aïent resté pendant longues années en une plaL'ART D'ADOUCIR LE FER, &c. 451 ce où ils ont été chauffés vivement, & à bien des reprifes. Je penfai donc qu'il falloit renfermer dans des creusets le fer fondu qu'on cherchoit à adoucir, & l'entourer de matieres qui, avec le secours du feu, produiroient cet effet.

Après diverses tentatives, dont quelques unes m'avoient fait croire que j'étois dans la bonne voie, j'abandonnai pour quelque temps ce travail pour suivre celui de la conversion du fer en acier, qui étoit en quelque sorte la mariere du temps; tous les jours on voyoit gens qui se présentoient avec ce prétendu secret, & qui répondoient mal aux esperances qu'ils vouloient donner. J'ai dit que j'abandonnai mes experiences sur le fer fondu pour suivre celles de la conversion du fer en acier, j'aurois dû dire que je crus les abandonner. Je les continuai réellement en travaillant à convertir le fer en acier; mais d'abord sans y penser. Je me trouvai bien du chemin fait pour adoucir le fer fondu ; je me trouvai dispensé de bien des experiences composées, par lesquelles il eût fallu passer, avant de parvenir aux expedients simples qui suffisent ici, lorsque je fis reflexion à ce que nous avons prouvé ci-devant sur la composition de l'acier, sur son veritable caractere, sur ce qui le diferencie essentiellement du fer, sur le caractere que nous avons donné de la fonte de fer; & sur tout lorsque je sis attention à la maniere de rectisier les aciers qui ont le defaut de se laisser difficilement forger, ou ce qui est la même chose, à la maniere

Lll ii @

de décomposer l'acier, que nous avons rapportée

dans le huitième Memoire.

En Phyfique l'experience & le raisonnement doivent s'entr'aider; ceux qui ne veulent que des experiences & ceux qui ne veulent que des raisonnements sont également éloignés d'avancer, sur tout dans la Physique utile. Toutes mes reflexions, & toutes mes experiences sur la nature du fer & de l'acier, m'avoient donc appris qu'en convertissant le fer en acier, on le rapprochoit du premier état où il avoit été; que plus il étoit pour ainsi dire acier, plus il étoit proche de redevenir fonte de fer; que les aciers trop penetrés de fels & de foufres, avoient de commun avec la fonte, de se laisser difficilement forger, & de se laisser plus aisément ramollir par le feu que l'acier & le fer ordinaire. Nous avons même cru être conduits par \* Mem. 9. ces raisonnements & ces experiences à conclure \* que la fonte de fer bien affinée, bien pure, est une forte d'acier, mais la plus intraitable de toutes. L'acier difficile à forger devient un acier qui soutient bien le marteau, si on lui enleve ses soufres & ses sels superflus. La fonte a encore plus de soufres que l'acier ordinaire quel qu'il soit.

Qu'y avoit-il de plus naturel que de pousser plus loin ces conséquences? de penser que si la fonte, le fer fondu, est absolument incapable de foutenir le marteau, & est en même temps si dure, que c'est qu'elle est excessivement penetrée de soufres & de sels, c'est ce qui la rend en même temps

(0)

### LE FER FONDU.

plus fusible, plus aisée à ramollir par le feu que ne le sont le ser forgé & l'acier? Je n'eus nulle peine à croire que des soufres sussent capables d'augmenter jusqu'à ce point la dureré d'un métal; j'ai déja parlé de la grande dureré de certaines Pyrites, qui ne sont ni métal, ni pierre, quoi qu'on leur donne souvent ce dernier nom assés improprement, mais qui ne sont presque que soufres & sels; qu'on les réduise en poudre & qu'on les mette sur les charbons, elles y brussent presque entierement, elles y slambent comme le soufre commun, & répandent la même odeur. Cependant ces mêmes Pyrites sont si dures, comme nous l'avois déja dit, qu'autresois on en saisoir pour les arquebuses à rouer un usage pareil à celui qu'on fait aujourd'hui des cailloux pour les susses.

Dès que je crus suffisamment établi que la dureté de la fonte de ser étoit produite par les soufres & les sels dont elle est penetrée, il me parur que le secret de la ramollir, de l'adoucir, n'étoir que celui de lui enlever une partie de ses soufres; & que le moyen d'y parvenir devoit être le même, pour le fond, que celui que nous avons employé pour corriger le desaut des aciers difficiles à forger. Vraisemblablement, les mêmes procedés, & les mêmes matières qui avoient enlevé aux aciers intraitables leurs soufres superslus, qui pouvoient même ramener ces aciers à être ser, devoient operer quelque chose de semblable sur les sontes; les mêttreaussir en un état approchant des sous en server de les mettreaussir en un état approchant de

Lll iii

celui du fer forgé. Nous avons vû que les matieres qui produisent ce changement dans les aciers, sont des matieres terreuses, des plus alcalines; & que celles dont l'effet est le plus prompt sur les aciers, sont la chaux d'os, & la craye reduite dans

une poudre fine.

Presque sûr du succès de mon experience, je renfermai dans des creusets des morceaux de sonte blanche, sort minces: ceux de quelques creusets étoient entourés de chaux d'os, & ceux des autres de craye. Je donnai quelques heures de seux des à ces creusets, après quoi j'en retirai mes sontes. Lorsque je vins à les eslayer, je trouvai tout ce que j'avois esperé; que les sontes de dures, de rebelles à la lime, qu'elles étoient, elles s'étoient ramollies au point de se laisser limer comme le fer.

Je comptai pourtant un peu trop sur ce succés; j'eus bientôt une nouvelle preuve de ce dont on a tant d'experiences, que les consequences du petit au grand ne sont pas toujours bien certaines. Je sis jetter en moule des pieces de fer sondu d'une grandeur raisonnable, épaisses de plus d'un pouce, ou d'un pouce & demi; elles étoient chargées d'ornements; je les entourai de toutes parts de chaux d'os, je les rensermai dans un sourneau où elles pouvoient chausser sans être exposées à l'action immediate de la flamme, pareil à nos sourneaux à acier; elles y sossitinent le seu pendant plus de deux jours, & ce n'étoit point trop pour leur épaisseur. Lorsque je vins à les tirer du sour-

LE FER FONDU.

neau, je trouvai bien du mécompte; ce n'est pas que les ouvrages de ser sondu n'eustent été adoucis autant que je me l'étois promis; ils étoient aisés à travailler, mais ils avoient un désaut qui s'accommodoit mal avec l'esperance des grands usages dont je m'étois flatté; leurs premières couches s'en alloient toutes en écailles, les seüillages minces, les traits délicats, qui étoient dans le modelle, et qui étoient bien venus dans l'ouvrage moulé, étoient emportés par ces écailles; on eût pû travailler ces pieces, mais il eût fallu employer bien du temps pour reparer tant de désordres. Ce ne seroit pas asses que d'adoucir le fer fondu de cette saçon, alors il ne seroit presque d'aucun usage pour les ouvrages délicats.

Les mêmes principes qui avoient conduit à le rendre aise à travailler, conduisoient à découvrir la cause de cet accident, & me firent esperer d'y trouver remede. Les matieres terreuses, alcalines, se chargent, s'imbibent des soufres dont le fer fondu est penetré, mais pendant une longue durée de seu, elles en enlevent trop aux couches les plus proches de la surface; elles dépouissent les premieres couches du fer de tout ce qu'elles ont d'onctueux, de ce qui hoit leurs parties :ces parties alors se trouvent désunies, & se détachent à la fin, sous la forme d'écailles friables, semblables à celles qui tombent de dessus le fer qu'on forge au marteau, ou du ser qui a été trop chaussé. Ces écailles sont d'autant plus épaisses, & en plus grand.

nombre que l'action du feu a été plus longue. Il n'arrive rien de semblable à des morceaux de fonte qui ne soutiennent le feu que peu d'heures, & de la étoit venu le succès de mes premieres ex-

Je pensai qu'à ces matieres trop absorbantes, qui ne rendent point au fer ce dont elles se sont sailes, qu'il falloit joindre une autre matiere qui moderat leur effet ; qui, quoiqu'elle ne pût rendre au fer autant qu'on lui ôteroit, fourniroit au moins assés de parties huileuses pour humecter ce qui se seroit trop deseché; faire quelque chose d'à peu près équivalent, à ce qu'on pratique, quand on chauffe à la forge du fer qu'on cherche à mênager, dont on veut conserver la surface; quoiqu'on veuille que le feu agisse puissamment dessus, on le poudre pourtant, en bien des rencontres, de sable, de terre fine, & cela pour défendre sa surface contre l'action immediate du feu.

Quoiqu'il en soit de ce raisonnement, il me détermina à mêler de la poudre de charbon, tresfine, avec de la craye, ou de la poudre d'os calcinés. Mes experiences sur la conversion du fer en acier, m'avoient assés appris, que quelque durée de feu que la poudre de charbon soutienne, qu'elle ne se consume point, pourvû qu'elle n'ait point d'air, qu'ainsi elle seroit toujours en état d'operer sur le fer fondu, l'effet que je m'en promettois. Je la mêlai donc en differentes proportions, rions, avec des poudres d'os, ou de craye, afin de découvrir le mêlange le plus convenable. Le succés de ces experiences sur aussi heureux que je le pouvois souhaiter ; avec cet expedient je parvins à adoucir le fer fondu, & à le tenir au feu aussi long-temps, qu'il étoit necessaire, sans qu'il s'en détachât d'écailles.

Quelque sûr, quelque efficace que j'eusse trouvé l'effet du mêlange rapporté ci-dessus, quoiqu'il m'eût parû adoucir parfaitement la fonte, & en même temps l'empêcher de s'écailler, j'ai pourtant voulu essayer s'il n'y auroit point d'autres compositions dont l'effet fût plus prompt ou plus considerable; je ne me suis fait grace sur aucunes des experiences, que j'ai crû devoir être tentées; je ne rapporterai pourtant ici que les principa-les, que celles dont il femble qu'on devroit le plus se promettre.

J'ai essayé l'effet de differents sels, & surtout des sels alcalis, comme de la soude, de la Potasse, &c. J'ai aussi essayé le sel marin; j'ai entouré de ces differents sels des morceaux de fonte, les sels remplissoient tout le vuide du creuset: seuls, ils n'ont point produit de grand adoucissement, & ont mis le fer fondu en état de s'écailler. D'ailleurs les frais du travail augmenteroient confiderablement s'il falloit uniquement employer un fel, quel qu'il fût.

Mais j'ai crû devoir tenter s'il n'y en avoit point quelqu'un qui rendît notre composition plus active. Au mêlange des deux parties d'os, ou de craye, & d'une partie de charbon, j'ai ajouté les sels suivants, de chacun une partie dans chaque essay; c'est-à-dire, que j'ai pris par exemple deux parties d'os, une partie de charbon, & une partie de sel. marin; dans un autre essay, j'ai mis du sel de verre, dans un autre du vitriol, dans un autre de l'alun, dans un autre de la potasse, dans un autre de la soude, dans un autre de la cendre gravelée, dans un autre du salpêtre concentré par le tartre; j'ai employé aussi le tartre. Aucun des sels precedents, ne m'a paru faire de mauvais effets, mais s'ils ont contribué à accelerer l'adoucissement de la fonte, ç'a été peu sensiblement : les fontes cependant qui étoient entourées de compositions, où des sels alcalis étoient entrés, ont été un peuplus adoucies, & plus promptement que les autres; & celles où étoient les cendres gravelées, m'ont parû l'emporter sur les autres; on pourra, je crois, les ajoûter avec succès à la composition, quand on voudra abreger la durée du feu; maison peut s'en passer à merveille.

Pai aussi éprouvé ce que produiroient l'autimoine, le vert de gris, & le sublimé corross; j'aimême employé d'autant plus volontiers cette derniere matiere que j'avois oui dire qu'on s'en étoitservi avec succès pour l'adoucissement des sersfondus. Mais elle a plûtôt retardé, qu'avancé l'effet des matieres avec lesquelles elle étoit mêlée. Pour l'antimoine il a gâté le grain de la sonte, &:

(10)

LE FER FONDU.

l'a empêché de s'adoucir. Il a fait plus; l'effet d'une fournée entiere, où étoient quantité d'ouvrages de fer fondu, fut arrêté par un peu d'antimoine que j'avois fait entrer dans la composition qui entouroit le fer que j'avois mis dans un petit creuset. Ce petit creuset étoit, comme tous les grands ouvrages de fer, placé dans le grand creuset. Quoique j'eusse eu soin de luter ce petit creuset, presque tous les ouvrages qui l'environnoient resterent durs, quelques-uns même s'écaillerent assés considerablement. Le vert de gris n'a point fait de mal, & peut-être a-t'il fait quelque bien.

Au charbon de bois j'ai substitué en même poids le charbon de savate réduit en poudre ; on s'en sert avec succès pour les recuits du fer, & surtout pour les trempes en paquet, mais je n'ai pas reconnu que cette poudre eût ici aucun avantage

fur celle du charbon ordinaire.

Il n'y avoit pas lieu de se promettre que des matieres huileuses fusent propres à avancer l'o-peration; mais comme il faut être extremement en garde contre les raisonnements, même les plus vrais-semblables, & qu'il est toujours bon de les confirmer par de nouvelles preuves, j'ai abreuvé des matieres terreuses de suif fondu, elles en ont moins produit d'effet que lorsqu'elles ont été seu-

Pour m'assûrer si nos poudres, soit d'os calcinés, soit de craye, méritoient d'être préferées à d'autres matieres infipides ou alcalines, j'ai mis en

pareil poids, que dans mes autres essais, de la chaux vive, de la chaux éteinte, des terres à Potier réduites en poudre fine, du verre pilé. La chaux a adouci la fonte, mais elle ne lui a pas donné tant de corps que nos deux autres marieres. La terre à Potier, la glaife, l'adoucit assés bien, mais elle la fait plus écailler. Le gyps, ou plastre transparent, est de routes les matieres celle qui est le plus à craindre pour produire des écailles.

De sorte qu'après avoir examiné les differentes matieres que j'ai pû soupçonner propres à être emploiées pour nôtre operation, je n'ai rien trouvé de mieux que les os calcinés & la craye.

Nôtre nouvel art sembloit fait pour fournir des preuves de la difference qu'il y a entre le travail en petit, & le travail en grand; nous en avons déja rapporté un exemple, lorsque nous avons parlé de l'accident auquel nous avons imaginé de remedier par la poudre de charbon, un autre évenement nous en a donné une nouvelle preuve plus singuliere. Il n'est que trop ordinaire à ceux qui semblent revelet des secrets au public de se reserver ce qu'il y a de plus important; on donne en avare, on veut paroître donner, pour faire voir qu'on a, mais on garde les coups de Maîtres, certains tours de mun, certaines observations essentielles; l'observation dont nous voulons parler, cachée, ce qui peut assûter le succés de notre art, le seroit. Dans nos essais en perie, la craye reduite en poudre, & la chaux d'os ont été de pair ; nous

n'avons pû découvrir aucune difference dans leurs effets: dans les premiers essais que je fis en grand, je me servis de chaux d'os, ils reuffirent à souhait ; aïant dans la suite à faire un autre essay en grand, & ne me trouvant pas ma provision de chaux d'os, j'emploïai la craye sans hésiter. Cette épreuve me fit reconnoître que les os ont sur la craye des avantages si considerables, qu'il est surprenant qu'ils m'eussent échappés dans les épreuves en petit; dans une durée, du même degré de feu, près d'une fois plus longue, la craye produit à peine autant d'effet que les os. Quelque considerable que soit cet avantage, les os en ont encore un plus important, ils ne manquent jamais d'adoucir le fer fondu, & il y a une circonstance, difficile à éviter, où la craye n'opere aucun adoucissement, ou même, ce qui est plus surprenant, elle rend au fer la dureté qu'elle lui avoit ôtée. C'est quand le seu agit trop fortement, s'il est poussé jusqu'à un degré que nous déterminerons dans la suite, quoiqu'on ne retire les ouvrages de fer fondu du fourneau, qu'après qu'ils y ont resté par-delà même le temps necessaire, on les trouve aussi durs, que quand on les y a mis ; j'ai vu plus, des pieces que j'y avois mis déja adoucies, je les ai vû en fortir très dures. Or il n'est guere possis ble que dans un fourneau tout chauffe également ; souvent même une piece un peu grande ne prend pas par tout un égal degré de chaleur, si quelques-unes des pieces, ou quelques endroits des pieces,

462

ont été chaussées par-delà le degré convenable, elles restent dures en entier ou par parties: ce qui étoit ramolli redevient même dur. C'est apparemment quelque matiere pareille à la craye, qui rendoit si incertain le succès des adoucissements qu'on a tenté de faire à Cosne, & dans le Faux-bourg Saint Marceau; ç'a été apparemment un des inconvenients, qui joint à celui des écailles qui survenoient en diverses circonstances, a renversé ces établissemens, & qui a engagé à une infinité de saux frais. Pour les os calcinés ils adoucissent surent plus vîte, qu'on a fait prendre un degré de chaleur plus considerable aux fers fondus qu'ils environnent.

La craye ne réussit donc bien, que quand on l'employe pour adoucir des pieces minces, ou que quand on donne un seu très-doux aux grosses pieces, qu'on ne leur sait prendre qu'une couleur de cerise; d'où il suit qu'outre que cette matiere ne peut procurer au ser d'adoucissement que dans un remps beaucoup plus long que celui que les os demandent, qu'il est toujours dangereux de s'en servir, puisqu'après avoir produit un bon esser le peut elle-même totalement le détruire. Mais pourquoi cette craye, qui adoucit en petir, à seu moderé, n'adoucit-elle pas, & rendurcitelle même, lorsque la chaleur est plus violentes & pourquoi la même chose n'arrivet-elle pas à la chaux d'os? Ce phenomêne est asses singulier

pour meriter que nous en cherchions le dénouëment, nos principes doivent encore nous le don-ner. Ils ont appris que le fer fondu s'adoucit à mesure qu'il est dépoüillé de ses parties sussu-reuses & salines; pour qu'il s'adoucisse de plus en plus, il faut qu'il en sorte de nouveaux soufres, & de nouveaux sels, & que les soufres & les selsque le feu en a chassé n'y rentrent plus; que d'autres matieres se chargent de ces soufres & de cesfels, qu'elles ne les laissent plus échapper; c'est ce-que la poudre d'os calcinés fait toujours. La plus-part des sels propres aux os sont volatiles, ils-leur ont été enlevés pendant la calcination; leurs soufres ont été brûlés: cette chaux se saisse de tout ce qui s'échappe du fer, & a des places pour le loger. La craye est bien une matiere absorbante, maiselle n'est pas si denuée de soufres & de sels, ses soufres & ses sels sont fixes, étant fixes ils y restent tant qu'elle n'est échaussée que jusqu'à un certain point; elle s'empare même alors de ceux qui sont ôtés au fer : pendant tout ce temps, pendant la durée de ce degré de seu, elle contribue à l'adoucissement de la fonte, mais s'échausse-telle davantage, alors la chaleur a assés de force: pour emporter ses sels & ses soufres, malgré leur fixité; alors la craye ne prend plus ceux du fer, elle peut même lui en fournir davantage à chaque instant que le seu ne lui en ôte; alors elle ne l'a-doucit donc plus, elle peut même contribuer à l'endurcir; & c'est ce qui arrive réellement toutes

les fois, où de la fonte adoucie, ou commencée à adoucir, par le moyen de la craye, se trouve ensuite rendurcie par le moyen de cette même craye: les acides, les sels de la craye sont probablement vitrioliques, & par làtrès-difficiles à enlever, ils ne partent qu'à une très-grande chaleur. Nos expérien-\* Mem. 1er. ces sur la conversion du fer en acier \* nous ont fait voir, à la verité, que les sels ne s'introduisent guere dans le fer qu'à l'aide des matieres huileuses ou fulfureuses, qu'ils ont besoin de ce vehicule, la craye ne peut peut-être pas sournir assés de ces parties; mais celles mêmes qui s'échappent du fer fondu y peuvent rentrer, après s'être emparées des fels de la craye; rien n'empêche cette forte de circulation, le fer fondu a bien une autre quantité de matiere sulfureuse que le fer forgé.

L'effet de toute craye peut pourtant n'être pas également à craindre, il peut y en avoir de moins chargées de sels, & d'autres dont les sels seront plus fixes, & qui par confequent n'en pourront être détachés que par un feu plus violent; mais je n'en ai point rencontré, parmi celles que j'ai ensuite essayées en petit, qui n'aïent rendurci le fer déja devenu doux, quand ce fer a été assés échaussé pour devenir presque sondant.

Puisque la craye, qui de toutes les matieres terreuses que nous avons essaices pour nos adoucissements, est la meilleure, est sujette à tant d'inconvenients, que differentes sortes de chaux ont encore bien moins réussi; la chaux d'os paroît la LE FER FONDU.

veritable matiere, à qui on doive avoir recours, & c'est faute d'avoir pensé à en faire usage, qu'on n'a pas réussi à adoucir sûrement le ser sondu.

Après tout dès qu'il s'agissoit de se servir des matieres les plus denuées de sels, dès qu'on se conduisoir par ce principe, la chaux d'os étoit, de toutes les matieres que nous connoissons, celle qui promettoir le plus; les sels des os, comme ceux de toutes les matieres animales sont volatils, ils peuvent leur être enlevés par la calcination; après la calcination on ne leur trouve point, ou presque point, de sels fixes, comme on en trouve aux differentes especes de cendres. Ils n'ont point de sels de la nature de ceux des mineraux, comme en ont toutes les differentes terres. Veut - on faire des coupelles, qui de toutes les especes de creusets, sont celles qui demandent à être composées de terres plus insipides, plus privées de sels, c'est la chaux d'os qu'on employe.

Quoiqu'elle soit la matiere qui doit être prise par préference à toutes celles que nous avons éprouvées pour nos adoucissements, nous avons vû qu'il falloit songer à moderer l'esset qu'elle produit, en la mêlant avec la poudre de charbon; mais comme cette derniere poudre retarde peut- être l'adoucissement, ou au moins ne l'avance pas autant que le sont les os, j'ai cherché, & j'en ai déja averti ci-devant, en quelle proportion il falloit faire ce mêlange. Tantôt je n'en ai mis qu'une sixieme partie, tantôt qu'une quatrieme, tantôt

qu'une troisieme; si le feu ne doit pas être long, ces doses peuvent suffire: ou pour regle encore plus generale, mieux les creusets seront clos, & moins il sera nécessaire d'employer de poudre de charbon; mais le plus sûrest d'autre matiere une partie contre deux parties de l'autre matiere; après tout un peu plus de charbon n'est pas capable de retarder l'operation. Si la poudre de charbon ne contribue pas beaucoup d'elle même à adoucir la fonte, au moins est-il sûr qu'elle ne la rend pas plus dure: après un asses long seu, j'ai tiré de la sonte d'un creuset; où je l'avois uniquement entourée de cette poudre, elle m'a paru y avoir été un peu adoucie; le charbon de savate seul a aussi produit le même esser, après un asses long seu, il a operé un leger adoucissement.

D'ailleurs il m'a semblé que la poudre de charbon contribuoit à faire prendre plus de corps au fer fondu; peut-être qu'elle empêche l'adoucissement de se faire d'une maniere trop précipitée, & cette derniere consideration seule engageroit à donner la dose de charbon un peu plus forte.

Quelque peu d'adoucissement que la poudre de charbon procure seule au ser sondu, cet adoucissement peut paroître singulier, si on se souvient que nous avons vû ailleurs que cette poudre peut seule convertir le ser en acier, lui donner assés de sous et les pour changer sa nature. Comment se peut-il donc faire qu'elle n'augmente pas la dureté de la sonte, qu'elle lui ôte plutôt des foufres, que de lui en donner! l'explication de cette difficulté revient encore à l'explication que nous avons donnée de la differente façon dont la craye agit à differents degrés de feu; je pense que les soufres du fer tiennent bien plus que les soufres du fer tiennent bien plus que les soufres de l'acier, & encore plus que ceux de la fonte, il en a moins, & en est penetré plus intimement; les soufres du charbon s'échappent plus aisément que ceux du fer, le fer les boit s'il est entouré de ce charbon; au contraire la fonte qui est surchargée de soufres, qui est en quelque sorte une espece de Pyrites, mais plus métallique que l'ordinaire, laisse plusoft échapper ses soufres, ou en plus grande quantité, que le charbon ne laisse échapper les siens.

Il resulte de ces experiences que pour bien adoucir le fer fondu, ce qu'il y a de mieux, c'est de s'en tenir aux oscalcinés & au charbon, & on ne craindra pas que le prix de ces matieres sasse monter trop haut celui des ouvrages, il ne seroit guere aissé d'en trouver qui fussent à meilleur marché. Qu'on ne se sasse sun embarras de la quantité d'os nécessaires, les voiries des villes en fourniront de reste : que voudroit-on de plus commode que de n'avoir que la peine de ramasser des matieres qui ne coûtent rien. D'ailleurs il me semble qu'on doit voir avec une sorte de plaisir que des matieres, ci-devant inutiles pour nous, ont de grands usages. Si on veur s'épargner la peine de rassembler les os dont on aura besoin, ceux qui

Nnnn

n'ont d'autre occupation que de ramasser les chiffons pour les papeteries, ajoûteront cela à leur emplois; ils trouveront même dans les ruës plus d'os que de chissons. Les boucheries fourniront

encore des os abondamment.

1

La quantité d'os dont on aura besoin, ne sera pas même aussi considerable qu'on le croiroit; une provision suffisante pour remplir ses creusets ou fourneaux étant une sois faite, il n'en saudra presque ramasser que pour remplacer ce qui se perdra de cette matiere, comme il s'en perd de toutes celles qu'on manie & remanie; elle ne diminuera pas sensiblement au seu. J'ai employé la même matiere plusieurs sois sans avoir apperçû de difference sensible dans son effet : peut-être pourtant qu'à force de servir, elle se chargeroit de trop de sels; en la calcinant de nouveau & la lessivant ensuite, on la dépoüilleroit encore tant de ceux qui peuvent lui être venus du fer, que des sels alcalis du charbon qui aura été reduit en cendre. Une partie du charbon se brûle dans chaque operation, mais on la remplacera en y en ajoûtant un peu de nouveau à discretion; nous avons vû par les expériences sur les sels, que les sels alcalis qu'il y laissera ne seront pas à craindre. Mais après tout si on a fait entrer dans la composition une partie de charbon contre deux parties d'os, on peut hardiment s'en servir trois à quatre fois, sans y ajoûter de nouveau charbon.

Pour composer les coupelles, on cherche certaines speces d'os, comme les os de pieds de mou-

469 tons, ceux de têtes de veaux. Je crois bien qu'il y a des os qui peuvent valoir mieux les uns que les autres, mais j'ai fait usage indisferemment de tous ceux qu'on m'a ramassés, sans m'einbarasser de quels animaux, & de quelles parties d'animaux ils venoient, je les ai tous trouvés très-bons. Quand il est question du travail en grand, on doit souvent préferer ce qui est le plus commode, à ce qui seroit le meilleur. Notre art ne pourroit pourtant qu'y gagner, si on faisoit des expériences sur les especes d'os qui agissent le plus efficacement, peut-être en trouveroit-on de ceux-là d'aisés à recouvrer; & si les meilleurs étoient d'especes rares, on les conserveroit pour les ouvrages qui meritent le plus d'attention; mais ce sont des expériences qui eussent été longues & difficiles à suivre, & qu'on fera nécessairement à mesure que l'usage d'adoucir le fer fondu s'étendra.

Nous n'avons encore rien dit de la façon dont il faut calciner les os, aussi y a-t-il bien peu a en dire, car tout se reduit à les faire brûler jusqu'à ce qu'ils deviennent aisément friables, & très-blancs. On peut en remplit tout sour ou sourneau, où on fera du seu jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment calcinés, ce qui n'est pas long, & qui le sera pourtant proportionnellement à la quantité d'os qu'on calcinera à la sois; mais on ae craindra pas de les brûler trop. J'ai crû avoit observé que la poudre d'os, dont je me suis servi pour adoucir le ser, avoit plus operé à une secondo-

Nnn iii

1

fournée, qu'à la premiere, & cela probablement, parce que la calcination de ces os avoit encore été continuée pendant toute la durée de la premiere fournée. Mais on doit être averti qu'on ne sçauroit faire brûler ces os, sans qu'il se répande une

odeur desagreable.

(10)

Les os étant bien calcinés on les pulverisera; la poudre dans laquelle on les reduira, ne sçauroit être trop fine, mais il n'est pas necessaire qu'elle le soit extremement, j'en ai souvent emploié d'aussi grosse que du sable, elle sait plus d'esset quand elle est plus fine. Lorsqu'elle est grosse, il arrive quelquesois que de petits endroits de l'ouvrage de ser, proportionnés à la grosseur des plus gros grains d'os, s'écaillent, l'ouvrage est quelquesois partout piqué de pareils grains. Alors le mêlange de la poudre d'os & de la poudre de charbon n'a pas été si bien sait.

A l'égard de la quantité de poudre d'os qu'on doit employer à la fois, elle est trés arbitraire; il n'en est point, comme de nos compositions à acier, le plus ici ne sçauroit rien gâter. Mais il y en a assés quand il y en a ce qu'il faut pour empêcher les ouvrages du même creuset de se toucher, & les

tenir un peu separés les uns des autres.

Outre les differentes matieres, dont j'ai dit cidevant que j'avois fait des épreuves, j'ai crû en devoir esfayer quelques-unes, qui venant des animaux, ont quelque analogie avec les os. Les coquilles sont, pour ainsi dire, les os de divers animaux aquatiques, & terrestres; j'ai sait calciner des coquilles d'huîtres, des coquilles de moules deriviere, des coquilles de limaçons de jardin; & de chacune de ces differentes chaux, j'ai entouré le ser de differents creusets. Dès que la chaux ordinaire est capable de procurer quelque adoucissement, il étoit sans difficulté que le ser s'adouciroit dans ces dernieres : il s'y est aussi sadouci.

Une autre espece d'os de poisson que j'ai crû encore devoir éprouver, sont les os de seche, ils sont trés connus des Orfévres, des Metteurs en œuvre, des Diamantaires, tous ces Ouvriers s'en fervent pour mouler de petits ouvrages. Ces os calcinés ont encore adouci le fer. Mais le fer s'écaille avec toutes ces differentes chaux, comme avec celle des veritables os, si on ne modere leur effet par une addition de charbon. La plûpart de ces matieres seroient aisées à recouvrer au bord de la Mer, on y en pourroit faire, à bon matché, de grands amas. Mais valent-elles mieux que la chaux d'os ordinaires, valent-elles même autant? Après ce qui m'est arrivé sur l'effet de la craye, il ne seroit pas sage de décider, avant d'avoir fait des experiences en grand; & je ne croy pas qu'on exigeat de moi que j'eusse cherché à faire en grandtoutes ces experiences; il n'y a que dans des Manufactures où l'on travaille regulierement que des épreuves de cette sorte se feront sans trop de frais.

Comme j'ai voulu au moins essayer en petit toutes les matieres que j'ai pû penser être conve-

nables, j'ai aussi essayé des coques d'œufs, après les avoir fait calciner; elles ont réussi à peu près comme les matieres précedentes, mais il ne seroit

pas aussi aisé de s'en fournir.

J'ai encore fait une épreuve par laquelle je fi-nirai ce memoire. Je me suis servi du ser même, pour adoucir le fer fondu. On se souviendra que quand j'ai parlé de notre fourneau propre à convertir le fer en acier, que j'ai composé les creusets, les capacités qui renserment le fer, de plaques; que j'ai dit, que pour resister à un seu violent, ces plaques devoient être de terre, mais qu'elles pou-voient être de ser fondu quand on ne vouloit donner qu'un feu plus moderé. En bien des circonstances je n'ai mis à mon fourneau que des plaques de fer fondu; après qu'elles ont eu soutenu le feu pendant un ou plusieurs jours, & que ce feu a été entierement éteint, la surface de chaque plaque sur laquelle le seu avoit agi, s'est trouvée recouverte d'une couche assés épaisse d'une poudre d'un tres beau rouge, & quelquefois d'un rouge tirant sur le violet. Cette couche étoit saite des parties du fer, qui avoient été brûlées; en un mot les Chymistes sçavent que cette poudre étoit ce qu'ils ont nommé du safran de Mars, & un safran de Mars fait sans aucune addition. J'ai fait balayer les plaques, j'en ai fait détacher & ramasser toute cette poudre: ce que nous venons d'en dire, & la place où elle se trouve, montre assés qu'elle n'est qu'un fer brûlé, qui a été dépouillé de sa partie

partie huileuse. Comme cette poudre est bien éloignée d'avoir la quantité de parties huileuses & salines dont elle se peut charger, j'ai pensé qu'elle seroit tres propre à adoucir le ser sondu qui en seroit enveloppé. J'ai donc entouré du ser sondu de cette poudre: elle l'a adouci parfaitement, & il m'a paru qu'elle l'a adouci bien plus promptement, que ne l'ont fait toutes les autres matieres. Pour tâcher de m'assurer de cette circonstance, dans le fond d'un creuset cylindrique j'ai mis de cette poudre, de ce safran de Mars, toute pure: dans le même creuset j'ai mis un second lit composé de ce safran mêlé avec des os; & plus haut j'ai mis des os seuls. Ce creuset ayant été tenu au feu pendant quelque temps; quand il en a été retiré, j'ai trouvé que le fer fondu, de ce creuset, le mieux adouci, étoit celui qui s'étoit trouvé au milieu du safran de Mars seul. Le mêlange de cette poudre & des os avoit fait moins d'effet, mais plus que les os feuls.

On pourroit ramasser quantité de cette poudre dans des Manufactures, où on ne se serviroit que de plaques de fer. On en pourroit même faire à bon marché. Cette poudre occupe bien un autre volume que le fer; mais après tout, il n'y a guere d'apparence qu'elle puisse convenir pour le travail en grand, ce seroit beaucoup qu'on s'en servît pour l'adoucissement de quelques petits ouvrages. Mais il ne faudra pas donner le feu violent au creuset, où elle sera renfermée, autrement

474
elle deviendra une masse compacte, qui se trouvera attachée sur le ser sondu; quelques coups pourtant la détacheront, mais ce sera avec risque d'emporter quelque perite partie de l'ouvrage. Si le seu aété violent dans le sourneau, on ne trouvera plus cette poudre sur la surface des plaques; les grains er réuniront, & formeront des écailles spongieuses; & en si grande quantité, qu'on sera étonné de voir que l'épaisseur du set ne soit pas diminuée bien sensition d'un les écailles sont tombées, car ces écailles mises les unes sur ses auroient plus que l'épaisseur de la plaque. Mais c'est qu'elles sont d'une tissure tres surcoient plus que l'épaisseur de la plaque. Mais c'est qu'elles sont d'une tissure tres sont et sur les autres auroient plus que l'épaisseur de la plaque. Mais c'est qu'elles sont d'une tissure tres sont et sur les sont et sur les autres auroient plus que l'épaisseur de la plaque. Mais c'est qu'elles sont d'une tissure tres sont et sur les sont et sur les autres auroient plus même qu'elle ne le paroit.



# QUATRIEME MEMOIRE,

BURELLE RECEIVE BURELLE RECEIVE RECEIV

Des fourneaux propres à adoucir les ouvrages de fer fondu.

Duisque nos ouvrages de fer fondu deman-dent, pour être adoucis, d'être environnés de poudres fines , il s'ensuit qu'ils doivent être renfermés dans des creusets, comme nous l'avons toujours supposé jusques ici. Mais de cela seul il ne s'ensuivroit pas que les creusets dussent être aussi bien lutés que ceux où nous avons mis des barres pour être converties en acier. Pour faire de l'acier, il faut contraindre des soufres & des sels à penetrer le fer, pour adoucir le fer fondu, il faut au contraire lui enlever ce qu'il a de trop des uns & des autres. Dans ce dernier cas, il semble donc que l'évaporation ne soit pas à craindre, elle est même à souhaiter; cependant les creusets, ou capacités équivalentes dans lesquelles on arrange le fer fondu, doivent être lutées, comme lorsqu'il s'agit de faire l'acier, & cela par d'autres considerations. Le mêlange de poudre de charbon avec celle d'os, a été trouvé necessaire; si le creuset avoit air le charbon se brûleroit. D'ailleurs c'est une regle generale que tout fer qui chauffe pendant longtemps dans un endroit où l'air a quel-

que entrée libre, est sujet à s'écailler.

J'ai pourtant voulu voir si l'adoucissement ne se feroit pas plus vîte, lorsque les soufres & les sels auroient la liberté de se sublimer. J'ai pris un creuset long & étroit; je l'ai rempli de couches d'os, & de couches de fer fondu jusques environ à la moitié de sa hauteur. Là j'ai mis une cloison de terre, qui empêchoit la communication de cette partie avec la partie restante. J'ai rempli cellelà, comme l'autre, de lits d'os & de lits de fer fondu; & j'ai laissé le creuset ouvert, afin que les fourres & les sels des matieres de la moitié superieure du creuset eussent la liberté de s'évaporer. Après la durée de feu, que j'ai crû necessaire, j'ai comparé les morceaux de fonte qui étoient au bas. avec ceux qui étoient au haut. Je n'ai pas trouvé de difference afsés confiderable, pour faire regretter de ce que la poudre de charbon empêcheroit qu'on ne laissat les creusers ouverts.

Les mêmes raisons qui nous ont conduit à donner au nouveau fourneau à acier la figure que \*Mem. 4. nous avons expliquée \*, subsistent pour l'adoucissement du fer fondu. On ne doit pas moins songer à mettre la châleur à profit ; à diminuer la conformation de la matiere combustible, dans Pune que dans l'autre operation; il y faut également chauffer du métal dans des creusers bienclos à la stamme. Mais ce qui est surrout aussi necessaire pour adoucir le fer fondu que pour con-

p. 81. & fuiyantes.

### LE FER FONDII.

vertir le fer en acier, c'est d'avoir la facilité d'apprendre ce qui se passe dans les creusets, de sçavoir où en sont les ouvrages, qu'on y a placés à disferentes hauteurs; & c'est à quoi servent nos especes de sensestres, nos grands trous, qui du dedans du creuset vont jusqu'au dehors, & qui reçoivent des bouchons qu'on ôte & remer à son gré. Pour plus de facilité à retirer les épreuves, par ces trous, on peut retrancher une partie de l'épaisseur exterieure du sourneau à la hauteur où ces trous sont percés, faire une retraire au mur du sourneau, de la prosondeur dont on la voudra.

Pour adoucir le fer fondu, nous nous servirons donc des mêmes fourneaux dont nous nous fommes se vis pour convertir le fer en acier: Quoiqu'un très long Memoire ait expliqué leur construction, nous en avons reservé, à dessein, quelques particularités pour ce Memoire ici, qui fervira de supplement à l'autre : ce que nous avons reservé regarde pourtant plus le fer sondu que l'acier. Par rapport à l'acier nous avons paru pencher pour les fourneaux où la chaleur est excitée par le vent des souflets, nous aimerions mieux n'employer ici que ceux où l'air entre librement. Ce n'est pas que les soussets ne fissent bien, mais fi on veut s'en servir, il faut être attentif à moderer leur vent, la chaleur ne doir pas être aussi considerable dans cette derniere operation que dans la precedente; les barres de fer en soutien-

nent un degré, qui feroit fondre encore une fois nos ouvrages de fer fondu. Après tout les trous par lesquels nous pouvons avoir vue dans les creusets, permettent de connoître où en est la chaleur, de juger s'il est à propos de la diminuer.

Nous avons proposé, pour convertir le fer en acier, de construire des fourneaux que l'on pût charger par le côté, & nous l'avons fait executer \* Pl. 15. fig. pour adoucir les ouvrages de fer fondu \*, & cela 2. & 3. afin que dans la seconde ferrario ter de la chaleur que le fourneau a acquise dans la premiere. Une autre raison encore nous a determiné à avoir recours ici à cette disposition; nous dirons dans un moment qu'on doit élever les fourneaux à recuire le fer fondu d'un tiers, ou meme de la moitié plus que les fourneaux à acier, & alors l'incommodité de les charger pardessus augmenteroit beaucoup.

Nous supposons toujours qu'on se souvient de ce que nous avons appellé creusets dans nos fourneaux, & de la maniere dont ils sont distribues; pour charger par le côté, tout se réduit à laisser chaque creuset ouvert d'un côté, depuis son fond, ou à peu près, jusques en haut. Si le fourneau a trois creusets, cette grande ouverture du creuset \* Fig. 2. C. du milieu sera sur une face du fourneau \*, & celles des deux autres creusets, des creusets des bouts

\* Fig. 3. LH, seront sur la face opposée \*.

D, E.

A mesure qu'on chargera un creuset, on bouchera une partie de son ouverture. Pour cela on aura cinq à six pieces de terre cuite\*, de terre Fig. 5, & à creuset, propres à s'ajuster les unes sur les aurres, 6. & dans l'ouverture qu'on a laissée au creuset. Ces pieces feront ensemble une espece de petit mur de rapport\*, qu'il sera aisé d'élever, & d'abbatre \* Fig. 4 dans un instant. Chacune de ces pieces sera traversée par deux barres de fer qui sortiront en dehors de la piece, & y formeront une tête \*; ce \* Fig. 5, P, P. seront deux poignées qui donneront la facilité de retirer la piece à qui elles tiennent. Chacune de ces pieces aura une ouverture quarrée, qui recevra un bouchon de même figure \*; c'est \* Fig. 6. Q. par ces trous qu'on verra ce qui se passer à differentes hauteurs du fourneau, & par où on en pourra retirer des épreuves.

Quand nous avons donné la premiere idée de cette disposition\*, nous n'avons pas manqué d'a \* Mem. 4. vertir, que comme elle assoblit le corps du sourneau, qu'on doit songer à le mieux sottisser par des liens, pour l'empêcher de s'entr'ouvrir : outre les liens posés horizontalement, on posera d'autres barres de ser verticalement, dont les bouts seront recourbés, & entreront dans la maçonnerie \*. Les liens horizontaux seront arrêtés sur les \*Fig.2,K,K. barres verticales, soit avec des rivets, soit avec

des vis & des écrouës.

Mais sur tout il faut qu'une barre verticale soit placée presqu'à sleur de chaque côté de l'ouverture exterieure du creuset, & que les liens horizontaux \* soient bien assemblés avec ces dernieres H. E.

barres; voici ce qui y oblige. Pour avoir plus de commodité à charger, les liens horisontaux seront brisés vis à vis chacune des ouvertures; il seroit in. commode de trouver devant soy, quand on charge, la partie des liens qui passe sur cette ouverture; il faut que cette partie puisse s'ôter, & se remettre. De cent manieres, dont cela peut s'executer, il suffit d'en rapporter une ; près des ouvertures des creusers, chaque lien se terminera par une tête plus grosse que le reste, & percée en espece \* Fig. 2. H, d'anneau \*; dans chacun des anneaux qui sont à même hauteur, & placés de part & d'autre du bord de l'ouverture d'un creuset, entrera le bout recoudé d'une verge ou barre de fer. Cette piece mise en place rend le lien complet; ses deux bouts seront percés par destrous qui recevront des clavertes, qui les arrêteront en place, & qui même contribueront à les mieux serrer \*. Ces pieces pourront s'ôter & se remettre à volonté; quand elles seront en place, le fourneau se trouvera aussi bien serré, que si tous les liens étoient d'une piece. Ces parties de rapport peuvent être assemblées avec des vis, & comme nous l'avons dit, de bien

H.

Fig. 7.

3. A.

Si l'air qui entre dens le fourneau n'y est pas poussé par des souflets, on multipliera les ouver-\* Fig. 1, 2. tures du cendrier, on y en laissera quatre, une au milieu de chaque face; on aura des portes en bouchons pour chacune de ces ouvertures, & ces portes en bouchons tiendront lieu de registres;

d'autres manieres.

felon

selon qu'ils seront en place, ou qu'ils en seront ôtés, il entrera moins d'air, ou plus d'air dans le fourneau.

On obligera même l'air d'entrer avec plus de vitesse, & en plus grande quantité dans le four-neau, on lui fera produire un effet approchant de celui que lui font produire les soussets, mais moins dangereux, en menageant des conduits pour l'amener de loin. On connoît les especes de souflets qu'on pratique dans quelques cheminées, & qui sont expliqués dans la Mécanique du feu de l'ingenieux M. Gauger; dans ces sortes de cheminées, pour sousser le feu, on n'a qu'à lever une petite soupape qui est au niveau de l'âtre; aussitost que le trou est ouvert, le vent en sort avec plus de vitesse qu'il ne sortiroit d'un sousset qui donneroit beaucoup de peine à agiter. Toute la mécanique de ce louflet simple depend de la communication qu'on a menagée à ce trou avec l'air exterieur: pour pratiquer quelque chose d'équivalant dans notre fourneau, on établira le fond de son cendrier au-dessous du niveau du terrain qui environne le fourneau. Et à commencer à chacune des ouvertures qui donnent entrée à l'air, on creusera dans la terre une tranchée \*, qui for- \* Pl. 15. fig. on creusera dans la terre une tranchée \*, qui for- 1. A, A, A, mera une espece d'entonnoir, qui depuis le four-A. neau ira toujours en s'élargissant. Ces quatre tuyaux étant ainsi creusés, on les recouvrira pardessus avec des planches, & l'on recouvrira les planches elles-mêmes avec de la terre; plus ces

ruyaux de conduite d'air seront poussés loin, & plus leurs embouchures seront évasées, & plus il y aura d'air introduit dans le sourneau.

On n'aura pourtant rien à craindre de son activité, qu'on modérera à son gré; on diminuëra à son gré la quantité d'air qui tendra à passer par chaque tuyau, ou même on l'empêchera totalement de passer un des tuyaux; & cela en disposant au dessuyaux; & cela en disposant au dessuyaux; de chacun, dans l'endroit qui semblera le plus commode, des especes de portes qu'on pourra tenir ensoncées jusques au sond du tuyau, ou tenir élevées jusqu'à son bord superieur. La même chose pourra s'executer par d'autres dispositions très-arbitraires. Ces tuyaux de conduite d'air seront plus durables, si on les revest interieurement de pierres, ou de carreaux de terre cuite-

Ce fourneau, qui ne sera chaussé qu'avec du bois, & destiné aux recuits du ser sondu, pourra, & même doit être tenu au moins d'un tiers, ou de la moitié, plus haut que ceux dont nous avons donné les mesures, pour la conversion du fer en acier. La slamme du bois s'éleve bien à une autre hauteur que celle du charbon; d'ailleurs la chaleur ici n'étant pas l'esse d'une aussi grande quantité d'air introduire continuellement, les raisons qui vouloient qu'on le tint plus bas, lors qu'ons qui vouloient qu'on le tint plus bas, lors qu'ons es servoit de sous servoit de seus de ce sourneau, quoique plus élevé, aura donc une chaleur suffisante; d'ailleurs il pourra être occupé par les ouvrages les plus minces: or dès qu'ons

donne plus de hauteur au corps du fourneau, on trouvera plus commode d'en enterrer le bas en partie, c'est-à-dire de le mettre au-dessous du niveau du terrain; on en sera plus à portée de regarder dedans le fourneau par le dessus, & cette disposition s'accommode à merveille avec celle de nos tuyaux de conduite d'air, qui engagent aussi à le tenir isolé.

Dès qu'on chauffera avec le bois, on pourra hardiment former les creusets avec des plaques de fonte: on se rappelle, ou on se doit rappeller la position de ces plaques, nous supposerons aussi qu'on sçait que nous avons dit dans le 4°. memoire que plus le fourneau sera large, & plus il faudra les prendre épaisses : cette épaisseur ne doit pourtant guere passer un pouce. A mesure qu'elles serviront elles deviendront de plus minces en plus minces; à la fin de chaque fournée, la face sur laquelle le feu aura agi, sera recouverte d'une couche asses épaisse, d'une poudre rouge, c'est un safran de Mars qu'on fera bien de ramasser; il a les proprietés du safran de Mars ordinaire, & est preparé sans addition de soufres; on s'en servira aux usages, où la medecine l'employe, & à quelques autres dont nous avons déja parlé. Les plaques deviennent minces par ce qui s'en détache pour fournir à cette poudre, & encore par des écailles qui s'y forment ; mais malgré cette poudre & ces écailles elles durent long-temps. Plus elles sont minces, plus elles sont exposées à se

Pppi

484 voiler; afin qu'elles ne se courbent pas au point d'en être trop contrefaites, ce qui changeroit la figure, & les proportions des creusets, & des foyers, on aura soin de les retourner après chaque fournée; on mettra en dehors du creuset la face qui étoit en dedans; le feu les redressera, & même il les fera ensuite devenir convexes du costé où elles étoient concaves.

Si on veut les maintenir plus surement dans leur figure à peu près plane, sans être dans la ne-cessité de les retourner si souvent, les précautions suivantes y contribueront : je suppose qu'elles sont de sonte grise, ou noire, qui se laisse percer, comme se laisse percer celle dont on fait les poëles, & en cas qu'elles ne foient pas de fonte de cette qualité, après qu'elles auront servi à deux fournées, on pourra toujours executer ce que nous allons proposer \*. Ayant divisé leur hauteur dans le nombre de parties qu'on voudra, trois ou quatre fusfiront, on tirera par ces divisions des lignes paralleles, & dans chaque ligne on percera deux ou trois trous, de quelques lignes de diamêtre; dans chacun de ces trous on fera entrer un boulon de fer ; ce boulon aura une tête percée quarrement & propre à recevoir une barre de quarillon, ou d'autre fer plus mince, la tête de chaque boulon sera sur la face de la plaque, qui doit être en dedans du creuset, & leur bout passera tout au travers, jusques à l'autre face, sur laquelle il sera bien rivé: dans toutes les têtes des boulons, pla-Out

\* Pl. 19 fig.

cées sur une même ligne horizontale, on fera entrer une barre de quarillon de longueur presque égale à la largeur de la plaque. Il est déja visible que ces barres disposées d'espace en espace, maintiendront la plaque. Mais pour assurer encore plus l'effet des barres, afin que quand elles seront arangées elles ne cedent point à l'effort de la plaque, on liera en quelque sorte ensemble les barres des deux plaques; le moyen en est simple; je suppose que les barres traversantes sont sur chaque plaque à des hauteurs correspondantes. On aura des morceaux de fenton de fer, ou de fer plus gros, dont les deux bouts seront recourbés, leur longueur entre les deux courbures sera égale à la distance d'une plaque à l'autre; un de ces erochets sera accroché aux deux barres à même hauteur. On sera maître de donner à chaque barre, plus ou moins de ces liens. Un des liens peut être attaché fixement par un bout à une des barres, & entrer par l'autre bout dans un trou percé à l'autre barre. Toutes ces dispositions peuvent se varier selon le genie de l'Ouvrier, on lui laisse à choisir. Il mettra par exemple des clavettes, s'il le juge à propos, pour retenir les bouts des crochets. Les plaques avec cette précaution seront solidement maintenuës: l'allongement des barres & desliens ne leur permettra pas de s'étendre au point de les défigurer; & la place que tiendroient ces barres dans le creuser, ne sera pas assés considerable pour meriter attention.

P g p iii

Une plaque seule auroit peine à suffire à toute la hauteur du fourneau, si on le tient aussi haut qu'on le peut, & même qu'on le doit pour proster de la chaleur. On en disposera deux, ou davantage, les unes sur les autres. Mais alors pour empêcher plus sûrement l'entrée de la slamme, le bord d'une des plaques devroit être moulé en \* Fig. 8. 66. coulisse, qui recevroit le bord de l'autre \*; de la terre pourtant appliquée du côté interieur du

creuset pourra boucher assés bien les jointures pour suppléer à la coulisse.

Ces plaques dureront plus long-temps, si on enduit de lut le côté qui est exposé à la slamme; à la verité, il aura peine à s'y soutenir, à moins que la plaque ne soit lardée de clouds assés proches les uns des autres qui aideront à maintenir le lut. Si au lieu de plaques de fonte on se servoit de plaques de tole épaisse, il seroit plus aisée de les larder de clouds, elles seroient plus aisées à percer: mais la tole aussi est plus chere que la fonte.

Nous avons fait valoir dans le 4° memoire de l'art de convertir le fer en acier, l'avantage des plaques, & sur tout l'avantage des plaques minces, il est considerable aussi, tant qu'on sera obligé de laisser refroidir le fourneau pour le charger, tant qu'on le chargera par-dessus, mais si on le charge par le côté, & encore très chaud comme on le pourra saire aisément, en suivant ce que nous avons expliqué au commencement de ce memoire;

alors il n'importera plus tant d'avoir des cloisons si minces pour former les creusers, & d'en avoir qu'on puisse ôter de place si aisément; on bâtira des especes de petits murs, épais d'environ un pouce & demi; on les composera, ou de petitesbriques de pareille épaisseur, ou même d'un seul massif de terre; mais cette terre, & celle des briques sera toujours une terre préparée, comme celle des creusets ordinaires, & de la façon dont nous l'avons expliqué tant de fois. Sans être fort habile à manier la terre, on élevera ces cloisons, ces especes de petits murs; sur-tout si on a une table de bois passablement unie, de la hauteur & de la largeur de la cloison; on mettra la table: de bois debout dans le fourneau, elle conduirapour appliquer la terre uniment, & l'élever bien: à plomb; mais les bouts de chacune de ces cloifons seront enclavés dans l'épaisseur du mur, dans. des entailles, ou coulisses pareilles à celles qui retiennent les plaques.

Pour rendre ces cloisons plus stables, pour qu'elles soient moins en risque de se voiler, on pratiquera quelque chose de semblable à ce que nous avons proposé pour les plaques de ser; en dedans du creuset on les tiendra plus épaisses qu'ailleurs en un ou deux endroits, depuis le bas jusques en haut; on formera en ces endroits des especes de pilastres. Pour les assûrer encoremieux, on donnera à chaque pilastre deux ou trois parties saillantes; ces parties saillantes seront

No. of Lot

chacune percées d'un trou d'outre en outre, dont la direction sera verticale. Les pilastres de chaque cloison ou plaque, étant vis à vis de celles de l'autre cloison, & les parties saillantes de l'une à même hauteur que les parties saillantes de celle vis-à-vis de laquelle elle est placée; les plaques serviront mutuellement à se soutenir, si on enclave un des bouts d'une verge de fer dans une des parties saillantes, & l'autre bout dans l'autre.

Une autre maniere de maintenir les plaques encore plus simple, & que j'ai trouvé suffisante, c'est de mettre dans chaque foyer, c'est-à-dire, entre les plaques de deux creusets differents une 3e. plaque de terre, ou de fonte de fer. La largeur de celle ci sera perpendiculaire à la largeur des \* Pl. 15. fig. autres \*, & égale à l'intervalle qui est entr'elles; ce sera une espece de cloison qui divisera chaque foyer en deux parties égales; on ne la fera pour-tant pas descendre jusques au fond du soyer, jusques au bas du sourneau; que son bout inserieur en soit à un pied, ou à neuf à dix pouces, & il en sera asses proche. Pour retenir plus solidement cette plaque en sa place, en formant les autres, on y menagera des coulisses dans les endroits contre lesquels cette troisieme plaque doit être appliquée, on les tiendra plus épaisses dans ces endroits de ce qu'il faut pour fournir aux coulisses. Si on craignoit que la plaque d'un des petits creu-fets ne fût renfoncée en dedans le creuset par l'effort que la plaque du creuset du milieu pour-Signal .

roit

1,2,3, F.

r':

roit faire sur elle, par l'entremise de celle qui les touche l'une & l'autre; on l'empêcheroit sûrement en plaçant dans chaque creuset des bouts, & d'une maniere semblable, une autre petite plaque pareille à celle qui est dans le foyer \*. \* Fig. 1. F,

Au reste on proportionnera la grandeur des G. creusets de chaque fourneau à la quantité & à Fig. 3. G. la grandeur des ouvrages qu'on y veut renfermer; nous n'avons eu nullement en vûë de gêner aux mesures des desseins. La durée du feu necessaire deviendra plus grande, à proportion de l'augmentation de la capacité, mais toujours se souviendrat-on que, pour menager le bois, on ne doit pas élargir beaucoup les foyers, ou cheminées.

On sçait que pour chausser il y a grande disserence de bois à bois; mais ici on doit sçavoir encore qu'il y a grande difference, pour nos fourneaux, entre du bois bien sec, & le même bois humide. L'experience l'a aussi appris à ceux qui conduisent le travail des Verreries, ils placent leur bois dans le même Angard où est le fourneau; ces Angards sont pour l'ordinaire disposés de façon, que le bois peut être mis immediatement au def-fus du fourneau; il y est arrangé en pile sur une espece de plancher à jour. Le degré de chaleur que prend le bois en s'enflammant doit être temperé par les parties d'éau, dont le bois humide est chargé. Si les parties enflammées qui s'élevent, s'élevent mêlées avec une plus grande quantité de vapeurs aqueuses, ces dernieres peuvent éteindre la

و تا الله المالية المسلمانية

chaleur de quelques unes des premieres, & mod derent celle de toures les autres.

En cas qu'on ait envie de faire en petit des adoueissements d'ouvrages de fer fondu, foit par curiolité, soit autrement, il en sera ici comme de nos essais pour la conversion du fer en acier. On aura recours au feu de la forge, ou à celui de tout petit fourneau, où l'on pourra donner un degré de chaleur considerable au fer, mais sans le faire fondre; il y a telle piece de fer qui sera adoucie de la sorte en deux ou trois heures. On se servira des creusets de la grandeur, & de la forme la plus convenable aux pieces qu'on y voudra renfermer.

La maniere d'arranger les ouvrages de fer fondu dans le fourneau, ne demande aucune explication; nous avons dit ailleurs qu'on ne sçauroit trop mettre de notre mêlange d'os, & de charbon pulverises, mais qu'il y en asses, quand il y en a suffilamment pour séparer les pieces. Il seroit aussi inutile d'avertir de placer les pieces les plus épailses, & celles qui ont besoin d'être le plus adoucies, dans les endroits ou la chaleur est la plus vive. Mais nous avertirons de bien ôter tout le sable qui pourroit être resté sur chaque piece, quand on l'a tirée du moule; les endroits où on en aura laissé ne s'adouciront point, ou s'adouciront beaucoup moins que le reste; d'ailleurs si le sable vient à fondre, il formera un enduit qui s'étendra beaucoup par-delà l'endroit où il a été mis ; s'il ne rend pas la piece plus dure, il la couvrira d'une matiere qui sers Suvent difficile à détacher.

Après avoir bien essayé si une chaleur moderée & plus longue ne produiroit point de meilleurs essets, pour nos adoucissements, qu'une chaleur plus violente, je me suis convaincu que la chaleur ne sçauroit être trop grande, pourvû qu'elle ne le soit pas au point de faire fondre les pieces. Mais on ne peut encore donner de regles generales sur la durée du seu que demandent les ouvrages pour être adoucis : outre qu'elle doit être plus grande, quand les ouvrages sont plus épais, c'est qu'ils ne demandent pas tous à être adoucis au même point. Pour sçavoir si les plus épais le font au point ou on les veut & pour s'assurer fa la chaleur n'est point trop foible, ou si elle n'est point trop violente, lorsqu'on chargera le fourneau, on aura foin de placer, à la hauteur de chacune des ouvertures des morceaux de fer fondu de differentes épaisseurs, du plus blanc, & du plus affiné ; qui puissent être retirés aisément ; ceux - ci serviront à instruire de l'état des autres. Il n'importe point qu'ils soient saçonnés en ouvrages, il importe même qu'ils foient peu contournés, ils en seront plus faciles à ôter de place, sans rien déranger dans l'interieur du fourneau. De toutes les formes, la plus commode qu'on leur puisse donner, c'est la ronde. Je les fais mouler en petits cylindres, en forme de baguettes\*, qui ont \* Pl. 16. A, chacune de longueur au moins la moitié de celle <sup>B</sup>, C. du fourneau; & je fais faire de ces baguettes de differents diamêtres; celui de quelques-unes est

299

presqu'égal à l'épaisseur des plus grosses pieces qui doivent être adoucies jusqu'au centre. Les petites apprennent si les pieces minces ne sont pas en danger de sonte; c'est ce qu'on voit surtout sur les barbes qui sont restées à ces baguettes; quand on les a retirées du moule, elles ont tout du long de deux côtés, diamêtralement opposés, une petite seülle de métal, qui s'est moulée dans les vuides, que ne manquent guere de laisser les deux parties du moule, quelque exactement qu'on les ait appliquées l'une sur l'autre jil n'ya certainement rien de plus mince dans le sourneau que ces petites barbes, & par consequent rien qui soir plus en risque de sondre.



## Explication de la quinzieme planche.

ELLE represente un fourneau propre à adoucir les ouvrages de fer fondu, dont les creusets se chargent par les côtés. Ce même fourneau peut aussi être employé à convertir le fer en acier. Il dost être isolé de façon qu'on puisse tourner librement tout autour.

La fig. 1. est le plan de ce fourneau.

A, A, A, A. Les quatre conduits par où l'air entre dans le fourneau. On les prolongera autant que le terrain le pourra permettre; O de même on les feraplus ou moins évafés.

B, B. Ouvertures par où on met le bois.

C, D. Les deux plaques ou cloisons qui, ensemble , forment le creuset du milieu.

E, F. Les deux plaques qui, avec une des faces interieures du fourneau, composent les creusets des bouts, E

H, FG.

E C, D.F. Deux plaques qui servent à maintenir, à empêcher de se vosler, celles entre les quelles elles sont posses. On vemarquera que dans les endroits où elles portent contre ces autres plaques, constre les plaques des creusets, qu'il y a des coulsses, qui servent a les empêcher de glisser à droite, ou à gauche.

FG. Petite plaque, qui comme les plaques DF, EG,

archoute la plaque E, du creuset du bout.

La fig. 2. represente le fourneau en perspective, vi

Q99:55

494 du côté où est l'ouverture par où on charge le creuset du milieu.

A. Ouverture qui donne entrée au vent.

B, B. Portes par où on met le bois.

C, D, E, E. L'ouverture par où on charge le grand creuset, le creuset du milieu.

F, F. Les deux petites plaques, mifes pour empêcher les plaques des creufets d'avancer, en se courbant, dans les foyers. Elles ne descendent pas, à beaucoup prés, jusques au bas des grandes plaques.

G. Marque l'ouvrage dont on a commencé à charger ce

creuset.

K. K. Une des barres verticales, dont les deux bouts sont engagés dans la maçonnerie du fourneau; & sur lesquelles les liens sont assujettis, soit avec des rivets, soit avec des vis.

TT. Est le terrain qui se trouve élevé des deux côtés audessus du plan du fourneau. Il pourrois aussi couvrir


l'ouverture A , l'enterrer.

La fig. 3. reperesente encore le sourneau en perspective, & vû du côté opposé à celui qui paroist dans la fig precedente; elle le represente vû du côté où l'on charge les petits creusets.

A. Est encore ici une des ouvertures par où l'air entre

dans le fourneau.

F, F. Les petites plaques qui soutiennent les grandes.



G. Autre petite plaque par laquelle on archoutera aussi, si l'on veut, les plaques des creusets des bouts.

IK. L'ouverture d'un des creusets des bouts. La partie

de chaque lien, qui doit passer sur le creuset chargé, ne se trouve point ici.

L.M. Montre en place toutes les pieces de terre, qui bouchent en entier l'ouverture du creuset lorsqu'il est chargé. Ici les liens passent sur ces pieces de terre.

La fig. 4. est composée de toutes les pieces de terre, qui arrangées les unes sur les autres, forment le mur du rapport qui doit boucher dans la fig. 2. l'ouverture C,

D, E, E.

La fig. 5. est une de ces pieces de terre. PP, Les poignées au moyen defquelles on la tire du fourneau.

Fig. 6. la même piece à qui on a ôté son bouchon-

Q, Ce bouchon.

La fig. 7. fait voir comment se rapportent les parties brisées des liens qui passent au dessus des ouvertures des creulets.

La fig. 8. est une coupe de trois plaques, mises les unes sur les autres. La plaque a entre dans des coulisses

des plaques b. b.

La fig. 9. montre comment on peut lier ensemble les deux plaques du creuset du milieu pour les empêcher de

le voiler.

On suppose qu'on mettra des convercles aux creusets, & au fourneau, semblables à ceux qui ont été representés dans les pl.3.4. & 5-il eut été inutile de les repeter ici.



# CINQUIEME MEMOIRE,

Des precautions avec lesquelles on doit recuire les ouvrages de ser fondu. Des changements que les differents degrés d'adoucissement produisent dans ce fer. Comment on peut redonner aux ouvrages de fer fondu la dureté qu'on leur a ostée. Et comment on peut, & jusques à quel point, adoucir le ser forgé.

mesure qu'on a rempli le fourneau des ouvrages qu'on y veut adoucir, qu'on l'a chargé, nous avons fait mettre des baguettes de P.I. 16. A, ser à la hauteur de chacune de ces ouvertures qui se ferment par des bouchons aisés à ôter. Entre ces baguettes, il y en a dont le diamettre approche de l'épaisseur des pieces les plus massives, & d'autres plus menuës. Ce sont ces differentes baguettes qui doivent nous instruire de l'effet que le recuit a produit sur les ouvrages; mais pour être en état d'en juger, nous avons besoin de connoître quels sont les changements successifs que ce recuit opere dans le fer qu'il adoucit; car alors nous n'aurons plus qu'à observer sur les cassures des baguettes que nous aurons retirées, si les changements

L'ART D'ADOUCIR LE FER, &c. 497 changements, qui dénotent l'adoucissement, y ont été faits. Nous devons sçavoir aussi jusques à quel point les differentes especes de fer fondu peuvent être adoucies.

Quand on a retiré du fer fondu du fourneau. & qu'on l'a laissé refroidir, à la seule inspection de l'exterieur, on peut juger s'il a été adouci en partie, ou s'il ne l'a pas été du tout. Le fer qui s'est refroidi dans le moule, où il a été coulé, à une couleur bleuatre, d'un bleu ardoisé; s'il a conservé cette couleur, ou si après lui avoir été ôtée par une sorte de rouille ou autrement, elle lui est revenuë dans le fourneau, ce fer n'est point du tout adouci. La premiere maniere d'essayer s'il est adouci, c'est de le tâter avec la lime; la lime mord rarement sur celui qui a cette couleur bleuâtre. Mais si la couleur est terne, d'un brun tirant sur le cassé, ou plus noirâtre, on peut compter surface est douce.

Le fer fondu dont la surface a pris une couleur brune, est donc devenu du fer limable, au moins auprès de sa surface, il y est adouci. Cassons-le pour observer les changements sensibles qui se font faits dans son interieur, mais commençons par casser un morceau qui ne soit pas adouci à fond \*; nous trouverons un changement de cou- \* Pl. 16. E. leur dans toute la cassure ; si la fonte étoit blanche, elle sera moins blanche; si elle étoit grise, elle sera devenuë plus brune, & presque noire: la fonte qui étoit noire, devient d'un noir foncé.

On fera cette comparaison de couleur surement. si on conserve des morceaux des mêmes baguettes, que nous avons mises dans le fourneau. Ce chanment de couleur s'est étendu jusques au centre d'un morceau, avant qu'il s'y soit fait aucun adoucissement considerable, il le precede souvent de long-temps; à peine la plus mince couche de la furface plus mince que du papier, est adoucie, que tout a changé de couleur comme nous venons de le dire.

Mais le changement le plus remarquable qui fe fait dans le fer pendant l'adoucissement est celui de sa tissure, celle de la fonte blanche, qui étoit compacte, où on ne voyoit point de grains, ou à peine pouvoit on distinguer quelques lames, même avec le microscope, devient plus rare; tout au tour de sa surface, on apperçoit un cordon \*Pl. 16. E. composé de grains \*; par tout où cette fonte a pris des grains elle est adoucie. Insensiblement les grains s'étendent, & gagnent jusqu'au centre \*. Quand tout l'interieur jusqu'au centre est parvenu à être graine, le fer fondu y est adouci; il est limable par tout où il a pris des grains; mais d'abord,. dans les endroits qui commencent à s'adoucir, les grains n'y sont que parsemés, ils sont écartés. les uns des autres. A mesure que l'adoucissement avance la quantité des grains se multiplie en chaque endroit, ils y deviennent plus pressés les uns contre les autres \*: A mesure aussi que l'adoucissement continuë, la couleur du fer fondu devient plus teme, celle de la fonte blanche, & la pluss

\* F.

\* G:

blanche devient plus grise que celle de l'acier ordinaire, que même celle de l'acier le plus difficile à travailler. Mais une singularité à remarquer, c'est qu'au milieu de ces grains, il y a des endroits parsemés de grains plus gros & très-noirs, elle en est toute piquée \*.

Suivons encore le changement un peu plus loin; le feu, le recuit a rendu nôtre fer fondu d'une couleur plus terne; si on continué ce recuit plus long-temps, il se forme autour de sa surface, un cordon blanc, brillant, d'une couleur plus claire que celle de l'acier, en un mot qui approche de celle des fers blancs à lames; ce cordon est aussi composé de lames, qui laissent entr'elles des vuides, comme en laissent les lames du fer de notre seconde classe; aussi ce cordon est-il un veritable cordon de fer, qui seroit malleable comme le fer ordinaire.

Enfin le recuit est-il encore pousé plus loin, le cordon blanc s'étend \*, tour l'interieur re-\*k. prend des nuances de plus claires en plus claires, & ensuite de la blancheur. Mais ce qu'il y a encore plus à remarquer c'est le changement de tisure qui continue à se faire; il y a des sers sondus dont la cassure devient précisément semblable à celle des fers à lames de la premiere & de la seconde espece. Il ne seroit nullement possible en comparant la cassure de ces fers avec celle de nos sers fondus, de décider lesquels sont des fers fondus; elles montrent l'une & l'autre des lames très-gran-

Rrad

\* K.K. L.

des, mêlées avec de plus petites, & d'un très-grand éclat; s'il y a quelque avantage du costé de la blancheur & du brillant, il est en faveur de notre fer fondu. D'autres fers fondus, après de longs recuits, ont des cassures simblables à celles

\* Pl. 16. M. des fers à grains \*; elles sont moins blanches, & moins brillantes, que celles des autres fers fondus, mais toujours au moins aussi blanches que celles des fers forgés à qui elles ressemblent, aussi sont-

elles redevenuës à l'état du fer forgé.

Arrêtons-nous encore à remarquer les changements qui se sont faits dans nos fontes blanches. à mesure qu'elles ont changé de tissure & de couleur. Nous n'avons pas parlé jusques ici assés noblement de nos ouvrages de fer fondu, au moins si l'acier est plus noble que le fer; ils sont, quand on le veut, des ouvrages d'acier, semblables à ceux d'acier ordinaire; & il est plus difficile, ou au moins plus long de les ramener à être de fer commun C'étoit une consequence nécessaire de tout ce que nous avons reconnu de la nature de l'acier, de celle du fer, & de celle de la fonte, que nos fontes en s'adoucissant devoient devenir acier semblable à l'acier ordinaire; elles le sont aussi lorsqu'elles ont pris une couleur terne, & que leur cassure paroît composée de grains \*. Si ces fers, rendus limables, sont chauffés & trempés comme l'acier ordinaire, ils prennent de même de la dureté par la trempe; quand ils sont sortis de l'eau la lime n'a plus de prise sur eux; & si on Con Pilo

# F. G.

les chauste ensuite sur les charbons, ils redeviendront limables, comme le redeviennent les aciers ordinaires; en un mot notre sonte est alors transformée en un veritable acier, pareil à l'acier commun.

Mais ce nouvel acier ne doit pas être d'une condition plus durable que l'autre, on doit le détruire, le ramener à être fer \*, le mettre hors d'é- \* Mem. 8. tat de prendre la trempe, en continuant à lui en- sur l'acier. lever ses soufres, ou ce qui est la même chose, en continuant à le recuire; c'est aussi ce qui ne manque pas d'arriver : dès que le cordon gris, composé de grains, est devenu blanc, & composé de lames, alors il est fer: qu'on le trempe en cet état, & on trouvera précisément ce qu'on a trouvé dans nos aciers qui ont été adoucis par des recuits, qui sont devenus enveloppés d'une couche de fer; aprèsla trempe la lime mordera fur la premiere furface, elle est fer; mais elle ne mordera pas par - delà: l'endroir où cesse le cordon de fer. Si après avoir endurci par la trempe le centre de notre morceau de fer fondu, on le met sur les charbons, qu'on le fasse rougir, & qu'on l'y laisse refroidir lentement, il y redeviendra limable, comme l'est l'acier ordinaire non trempé:

Si l'ouvrage de fer fondu est épais, on peut donc dans le même endroit de la cassure avoir du fer dans tous les états, & cela par le moyen du recuit. La surface pourra être fer, ce qui suivra fera acier, & le centre, s'il n'a pas encore été adou-

ci, sera resté fonte.

R. piij

De tout cela il résulte que, si on pousse l'adoucissement seulement jusques à un certain point, l'ouvrage de fer fondu est devenu un ouvrage d'acier; que si on pousse le feu plus loin, il est d'acier revêtu de fer, & enfin un adoucissement encore plus long, le rend pur fer.

Nous parcourerons les usages qu'on doit faire du fer fondu ramené à ces differents états, pour differents ouvrages; mais pour la plus grande partie, ils ne le demandent que ramené à être acier; de sorte que réellement nos ouvrages de fer fondu deviennent des ouvrages d'acier. Comme ce nouveau nom n'ajoûteroit rien à leur merite, laissons

leur pourtant l'ancien.

Notre fer fondu, qui a été mis blanc dans le fourneau, y est d'abord devenu d'une couleur terne, il y a ensuite pris des nuances de plus brunes en plus brunes, en continuant à s'adoucir. Devenu brun, ou gris, jusques à un certain point, & continuant toujours à s'adoucir, il a ensuite commencé à prendre des nuances blanches, & de plus blanches en plus blanches, & enfin il est arrivé à

être plus blanc qu'il ne l'a jamais été.

On demandera apparemment pourquoy le fer qui commence à s'adoucir devient de moins blanc en moins blanc, & on demandera surtout pourquoi étant devenu gris, brun, jusques à un certain point, il retourne au blanc? voici ce me semble ce qu'on peut dire de plus probable pour expliquer la raison de ce retour : Quand le ser sondu 

LE FER FONDU. a commencé à souffrir le recuit, sa tissure étoit égale, toutes ses parties étoient à peu près égale-ment penetrées de soufres & de sels, il n'y avoit ni grains, ni lames visibles, & alors il paroissoir blanc. Le feu a-t'il agi sur ce fer pendant un cer-tain temps, il parost grainé; les souses & les sels qui se sont évaporés, ont trouvé des routes plus. commodes en certaines directions que dans d'autres; en se faisant passage, ils ont divisé par parcelles la masse du fer, & c'est cette espece de division qui produit la grainure qui paroît alors. De cela seul, que ce fer est devenu grainé, il doit paroître moins blanc, qu'il ne le paroissoit; mais outre cela chacun de ses grains est devenu plus. spongieux; d'ailleurs des soufres qui penetroient ses parties ci devant, & qui sont en route pour les quitter, les soufres qui ont quitté les parties élementaires, peuvent faire encore une alteration dans sa couleur. Nous avons donc assés de quoi le rendre brun, & de plus brun en plus brun, dès que nous l'avons réduit en grains, & que nous. avons même rendu chacun de ses grains plus spon-

gieux. Nous avons rapporté en passant, comme une singularité, qu'il paroît parsemé en certains endroits de grains tres noirs, \* ces grains noirs peu \* \* Pl. 16. L. vent eux mêmes nous saire voir d'où vient la couleur brune du reste. Je les ai observé au microscope, & alors je n'ai plus trouvé de grains dans ces endroits, mais j'ai vû que ce que je prenoiss

1

pour des grains noirs étoient des cavites beaucoup plus confiderables que celles qui font ailleurs. Des cavites plus petites, & possées plus proche les unes des autres, ne donneront donc qu'une couleur brune, ou terne à nôtre fer fondu.

Il est plus difficile de voir, ce qui va le ramener au blanc. La difficulté pourtant seroit plus considerable, si, devenu blanc pour la seconde fois, il avoit son premier blanc, & sa premiere tissure. Mais on observera que ce dernier blane, est un blanc vif & éclatant, au lieu que le premier étoit mat. D'ailleurs, au lieu que la premiere tissure étoit égale, la derniere est tres-inégale. On lui trouve, ou des grains qui laissent entre eux des vuides, ou des lames separées les unes des autres par des vuides encore plus grands; & on n'y voyoit rien de pareil, quand il a été mis au feu. Les vuides qui restent entre les grains & les lames, & qui n'y étoient pas auparavant, ne sont pas certainement les places qui ont été abandonnées par les soufres & les sels, ils n'étoient pas ainsi amoncelés. Mais il faut concevoir que les grains qui étoient spongieux, quand les soufres ont été évaporés, sont ensuite devenus plus compactes; les parties du métal aïant été mises dans un état approchant de celui de la fusion, se sont touchées les unes les autres, & collées les unes contre les autres; il n'y a donc plus eu alors autant de vuide dans chaque grain, dans chaque lame, & il s'en est fait de plus grands entre les grains & ON PROPERTY.

les lames. Mais les grains visibles par eux-mêmes, dès qu'ils sont devenus d'une tissure plus serrée, sont devenus plus blancs, & d'un blanc plus vis & plus éclatant que celui qu'ils avoient d'abord, parce que les parties métalliques ne sont plus mêlangées

langées, avec autant de matieres étrangeres.
Une des premieres fois que je commençai à adoucir le fer en grand, celle même où je fus dérangé par les écailles, il y eut un évenement qui me paroit bien meriter d'être rapporté, & dont l'explication eût été embarassante, si elle n'eût été precedée des observations dont nous venons de parler. Parmi les ouvrages qui étoient dans le fourneau, il y avoit plusieurs grands marteaux de porte cochere \*. Ces marteaux étoient pesants, \* pl. 16. Q comme il convenoit à leur grandeur & à leur Q,00, pp. épaisseur. Lorsque je les retirai du fourneau, je ne fus pas peu surpris de les trouver legers; de massifs que je les y avois mis, ils étoient devenus creux; ce n'étoient plus que des tuyaux contournés \*; tout \* R,S,T, leur interieur s'étoit vuidé; ils avoient pourtant conservé leur forme exterieure; ils n'avoient perdu que quelques feüillages, qui s'en étoient allés avec les écailles; regardés attentivement, on remarquoit quelques perits trous \* par où la matie- \* T. re de l'interieur s'étoit écoulée, aprés être devenuë fluide. Il n'est pas merveilleux que ces marteaux fussent devenus plus legers, une partie de la matiere, dont ils étoient composés, s'étant écou-lée, mais il le paroit que ce soit la matiere qui oc-

\$ 11

cupoit l'interieur, & même le centre qui eût été rendue fluide, pendant que les couches exterieures avoient conservé leur solidité; il est contre l'ordre que la fusion commence par l'interieur. Les couches interieures n'ont de chaleur que celle qu'elles reçoivent des couches exterieures; elles peuvent au plus en avoir autant, mais elles ne scauroient en avoir davantage. Pour le denouement de ce fait, il suffit neantmoins de se souvenir que le fer forgé ne sçauroit être mis en fusion par le seu ordinaire, & concevoir que la chaleur n'a été assés violente dans notre tourneau, pour rendre la fonte fluide, qu'aprés qu'une certaine épaisseur de nos marteaux a été adoucie, a été convertie en fer forgeable, ou en acier. La chaleur a eu beau alors augmenter, lesmarteaux ont conservé leur forme exterieure : leur interieur étoit de la fonte qui se trouvoit renfermée dans une sorte de creuset de fer non fusible, & clos de toutes parts; elle s'est liquesiée dans ce creuser; & dans les endroits, où il étoir le plus mince, le plus foible, après avoir ramolli les parois de cette espece de creuset, elle les a force à ceder; elle s'est ouverte des passages, par lesquels elle a coulé dans le fourneau, ou dans le creuset commun à toutes les pieces. J'ai trouvé cette fonte dans le bas du fourneau en masse informe.

Peut-être mettra-t'on cette observation à profit, pour donner de la legereté à certains ouvrages de fer fondu qui seroient trop pesants.

Si après avoir amené leurs premieres couches à être acier, ou fer forgé, on pousse le feu plus vio-lemment, leur interieur fondra assés vite. Il n'arrivera pas même pour cela, à la furface de s'écailler, s'il y a de la poudre de charbon mêlée. avec la poudre d'os; la poudre d'os étoit seule, lorsque le fait precedent arriva.

Pour m'assurer que cette experience n'étoit point l'effet d'un hazard singulier, ou pour parler plus exactement, d'un concours de causes difficiles à rassembler, j'ai cherché à changer des cylindres massifs en des tuyaux creux. Pour cette experience, j'ai pris des morceaux de ces mêmes baguettes \* que nous avons employées pour les \* x, x. épreuves. J'ai mis de ces morceaux de baguette, dans de petits creusets, où ils étoient entourés de la composition propre à adoucir. Ces creusers étoient exposés au feu d'une forge ordinaire, & entierement couverts de charbons. Je leur ai fair donner d'abord un feu moderé propre à les adoucir; quand j'ai estimé que ce seu avoit suffisamment produit d'effet, qu'il avoit tiré les premieres couches de nos cylindres de l'état de fonte de fer; j'ai fait augmenter le feu au point necessaire pour rendre liquide de la fonte de fer. Celle qui occupoit le centre de nos cylindres l'est devenue austi, & devenue liquide elle a abandonné le milieu du cylindre, qui a été transformé, comme j'avois travaillé à le faire, dans un tuyau cylindrique tidas en de la peris enduis de sable sup

Sff ii

Cette experience faite pour ainsi dire à tâtons, ne m'a pas pourtant toujours réussi; quelquesois j'ai fait agir trop tard le feu violent, dans le temps que les cylindres avoient été adoucis, jusques au centre, alors ils ont conservé leur solidité. Quelquefois j'ai fait donner trop tôt le feu vif, & alorstout s'est fondu, la couche adoucie, devenue fer commun, étant trop mince, a été un creuser tropfoible pour contenir le métal fondu. Mais veuton une maniere immanquable de la faire réussir? qu'on retire du fourneau, où on a mis des baguettes pour épreuves, de ces baguettes; qu'on les casse, & qu'on voye sur leur cassure, quelle par-X X tie de leur épaisseur est adoucie; si cette épaisseur paroît suffisante, qu'on donne à ces baguettes un feu violent, comme nous venons de l'expliquer, & on les rendra creuses. L'expedient que nous proposons pour ces baguettes, sera general pour toutes les especes d'ouvrages; on peut y laisser des jets de fonte, qui étant cassés instruiront de l'état du reste. Mais le succés sera d'autant plus sûr que les pieces seront plus épaisses; cela même est une circonstance heureuse, car ce ne sera guere que pour les pieces épaisses qu'on pourra tirer avantage de cette observation. Avant de la quitter, remarquons encore qu'on pourra faciliter la sortie de la matiere qui se fondra au milieu d'une piece, & donner à cette matiere fluide issue par quel endroit on voudra; on fera l'un & l'autre en convrant cet endroit d'un petit enduit de sable, ou

de quelque matiere, moins propre à avancer le radoucissement, que ne le sont nos compositions \*. y. Entre les ouvrages qu'on peut faire de ser sond du, il y en a qui ne demandent à avoir que leurs premieres couches adoucies; tels sont ceux qui n'ont besoin que d'être travaillés à la lime, aux ciseaux & ciselets; qui sont destinés à des usages, où ils fatiguent peu, ou qui étant tres épais, sont par leur épaisseur suffisamment en état de résister. Car quoique le fer fondu soit naturellement cassant, il peut résister par la grosseur de sa masse. On fait actuellement, sans autre préparation, des enclumes de fer fondu, qui soutiennent les coups des plus pesants marteaux; on pourroit frapper rudement de grosses masses de verre, sans les casser. Il seroit inutile de donner un recuit long aux pieces qui ne demandent que ce leger adoucissement.

D'autres ouvrages de fer fondu veulent être adoucis jusqu'au centre; tous ceux qu'on doit percer de part en part avec le foret sont dans ce cas; tous ceux où il faut tailler des écrouës; la durée du feu les amenera toujours à ce point quand on

vondra:

Enfin d'autres ouvrages ont non seulement befoin d'être adoucis, mais ils ont besoin de devenir moins cassants, d'acquerir de la souplesse jusqu'à un certain point; c'est ce que nous ap-pellerons ici prendre du corps, comme nous l'avons fait en parlant de l'acier. Ceux qui deman-dent à acquerir une sorte de slexibilité, doivent

être flexibles ou à chaud, ou à froid; comme on ne jette des ouvrages en moule, que pour n'avoir pas la peine de les forger, la souplesse qu'on doit exiger des ouvrages de fer fondu, pour être travaillés à chaud, n'est pas qu'ils se laissent forger entierement, que l'on puisse changer tout-à-fait leur figure, ce seroit perdre les avantages de nôtre art; mais il y a des circonstances, où une piece, pour être ajustée dans la place où on la veut, pour être assemblée avec une autre, a besoin d'être courbée, ou redressée, d'être quelque part un peu applatie; des fleurons, ou d'autres ornements qu'on veut placer dans des grilles sont souvent dans ce cas. Les ouvrages de fer fondu, qui auront été adoucis jusques au centre, peuvent être chauffés couleur de cerise, & alors, pourvû qu'on les traite doucement, ils se laisseront plier & applatir.

Quoique les ouvrages soient adoucis, ils peuvent ne l'avoir été que jusqu'à un point, rel que si on leur donnoit une chaude suante, ils creveroient sous le marteau, ils resteroient pleins de sentes; par l'adoucissement ils deviennent d'abord aciers, mais ils commencent par être aciers intraitables, aciers des plus difficiles à forger; ensin on les ramene à être des aciers de qualité approchante de celle des aciers ordinaires, & même à la nature du fer forgé, si l'adoucissement est poussé plus loin.

J'en ai pourtant trouvé, qui ramenés même à l'état du fer forgeable, ne se laissoient quelquefois forger, que comme des aciers difficiles à tra-

Par l'adoucissement, j'ai pourtant mis du set fondu en état de se laisser travailler à chaud, comme eût fait du ser en barres; après avoit éte forgé, il ne laissoit voir aucunes sentes, aucunes gersures; mais pour l'amener à ce point, il faut continuer le recuit bien plus long-temps qu'il ne seroit necessaire, pour donner au ser fondu la molesse qui donne prise aux ciseaux & aux limes.

facile de les mettre en cet état.

On fera plus si les pieces sont minces; si on rétrere les recuits assés de fois, après avoir ramené ces pieces à la condition du fer forgé,, on leur fera acquerir une souplesse qui; à froid,

surpasse celle de certains sers: j'ai souvent si bien adouci des pieces minces, comme sont des gardes d'épées, des dessus de tabatieres, que je les ai conduites au point de se laisser plier en deux à coups de marteau ; il y a bien des pieces qui étant faites de diverses sortes de ser sorgé, n'auroient pas eu une si grande souplesse. Des recuits pousés plus loin donneront aussi une sorte de slexibilité, du corps jusqu'à un certain degré, aux pieces épaisses, s'urtout si elles sont de certaines especes de sonte.

Outre l'avantage du corps que le fer fondu retire des recuits poussés plus loin que le travail de la lime ne le demanderoit, il en retire un autre; nos observations nous ont appris que le fer commencé, à adoucir, & même devenu très-limable, a une couleur terne, grise; mais que si le recuit est continué, que cette couleur s'éclaircit, & qu'enfin la couleur la plus blanche, & la plus vive, que le fer puisse prendre, lui succede. Si on a ôté le fer du fourneau dans le premier état d'adoucissement, il est évident que les ouvrages reparés, avec quelque soin qu'on les polisse, n'auront pas une couleur si blanche, que si le fer eût été pris dans l'état du second adoucissement. Si cependant les ouvrages qu'on veut adoucir, n'ont besoin, après l'adoucissement, que d'être reparés, qu'il ne faille pas les percer, ni en emporter des couches épaisses, il ne sera nullement necessaire que le recuit donne de la blancheur à tout l'interieur du fer ; c'est

alors

LE FER FONDU.

alors à la surface à qui on a affaire, & nous sçavons alsés, qu'heureusement l'adoucissement, & par consequent les nuances de blanc, commencent par là.

Nous avons supposé tous nos ouvrages de fonte blanche; ceux de fonte grise, ou même noire, limables avant le radoucissement, sembleroient promettre encore un adoucissement plus considerable; tout au plus craindroit on pour eux, qu'étant déja de couleur brune, & qui le devient encore davantage par le premier recuir, ils ne fussent des fers d'une vilaine couleur. Mais ce n'est pas par où ils pechent le plus, ces ouvrages, déja traitables à la lime avant d'avoir été recuits, recuits sont à la verité plus limables; mais quelques adoucis qu'ils soient, ils ne prennent jamais le corps des ouvrages de fonte blanche. Les fontes grises ne peuvent guere, par le radoucissement, être ramenées à se laisser forger à chaud; & encore moins à prendre un degré de souplesse qui permette de les plier à froid, comme nos fontes blanches. Nous avons vû qu'elles different des blanches, parce que les parties métalliques y sont mêlées avec plus de parties terreuses, de parties vitrissées; le recuit ne les dépouille point de ces matieres terreuses, la fusion est le grand moyen de le faire. Quand elles ont été radoucies, quand leurs soufres leur. ont été enlevés, elles sont plus limables qu'elles ne l'étoient; la lime mord bien sur le verre; mais ces parties terreuses, ces parties vitriffiées, toujours roides, toujours inflexibles, qui ne sont nullement forgeables de leur nature, empêchent les parties métalliques d'avoir asses de liaison entre elles pour se laisser plier, ou forger. Si cependant on pousse, jusqu'à un certain temps, le recuit de ces sontes, la couleur brune, & même la couleur noirâtre qu'elles avoient naturellement, & qui étoit devenue encore plus soncée dans le commencement du recuit, s'éclaireit, & elle se change ensuite dans une couleur blanche; mais qui ne m'a jamais paru si blanche, ni si éclatante que celle à laquelle arrivent les sontes plus pures naturellement.

Au reste toute fonte ne sera pas capable d'acquerir un égal degré de flexibilité, quoiqu'elle prenne au recuit la même nuance; il y en a qui doivent l'emporter beaucoup sur les autres de ce côté là; il y a des fers forgés incomparablement plus flexibles les uns que les autres; il est probable que les fontes qui donnent les fers forgés les plus liants, donneront aussi les ouvrages de fer fondu qui auront le plus de corps. J'ai trouvé des fontes qui sont devenuës flexibles à un point qui m'a surpris ; il n'y a point de ser qui se laissat mieux plier que les morceaux des fontes dont je veux parler; mais malheureusement j'ignorois le fourneau d'où ils étoient venus. Auffi est ce une fuite d'experiences, qui restent à faire, que d'éprouver les fontes de differents pais, qui prendront plus de corps par les recuirs; & ce sont des experiences qui se feront necessairement à mesure que notre art s'étendra; mais la présomption est actuellement pour les sontes qui donnent des sers sibreux.

Nous avons dit que la plûpart des fontes qu'on a jufqu'à present coulé en moule en sor-tant du fourneau, où la mine a été fondue, sont des fontes grises. Mais si à l'avenir on veut mouler de la fonte immediarement à la fortie du fourneau, on choisira les mines qui donnent la plus blanche, & on la rendra encore plus blanche, & le plus liquide qu'il sera possible. La qualité des mines entre au moins pour quelque chose, & peut-être pour beaucoup dans la couleur de la fonte. Nous avons des Provinces comme le Berry, dont presque toute la fonte est blanche, & nous en avons d'autres, comme le Nivernois, dont presque toute la fonte est grise. Les fontes grises peuvent devenir blanches par les précaurions avec lesquelles on les fondra; mais il est vraisemblable que celles, qui le sont naturellement, composeront des ouvrages de ser fondu qui auront plus de corps.

On pourra donc mouler, en y apportant quelque attention, les fontes qui viennent de la premiere fusion de la mine; de surrout on pourra mouler ces sontes pour en composer les grands ouvrages, ceux qui demandent plus de mariere que n'en peuvent contenir les creusets, ou les autres sourneaux, dont nous avons parlé dans le

Teta

\$16 second memoire de cet art; ce sera d'ailleurs un objet d'épargne. Enfin nous avons vû que les ouvrages, faits même des fontes les plus grifes, peuvent devenir d'une belle couleur, & en état de se laisser polir, pourvû qu'on donne au recuit toute la durée necessaire.

Nous avons observé ailleurs que le fer qui se transforme en acier augmente de poids; la fonte qui se transforme en acier, ou en fer, doit donc au contraire perdre quelque chose du sien. L'ai pesé de la fonte très-exactement avant de la mettre à adouçir; je l'ai pesée une seconde fois quand elle a été adoucie; sûrement son poids n'a pas augmenté dans l'operation, il m'a paru même y avoir diminué de quelque chose, mais peu considerable, & difficile à déterminer precisément.

Nous avons distingué differents degrés d'adoucissements qui conviennent à differentes especes d'ouvrages; mais il n'est presque pas possible d'en-trer dans le détail de la durée du seu qu'ils demanderone, car elle doit être proportionnée à l'épaisseur des ouvrages. Pour donner pourtant quelque idée des frais; nous dirons que si on chausse avec du bois un fourneau dont les creusets auront les dimensions de celui qui est representé pl. 3. & 4. qu'une voye de bois y adoucira presque tous les ouvrages au point de pouvoir être bien reparés ;. de quelque grandeur que soient ces ouvrages, &: quoiqu'ils aient un pouce & demi d'épaisseuren quelques endroits, ce qui fait des pieces de fer

épaisses. Tout le fourneau ne doit pourrant pas être rempli de pieces si épaisses, il y en aura de beaucoup plus minces, dans les endroits où la chaleur est la moins violente. Cette voye de boisy doit être brûlée dans trois jours & deux nuits au plus, & même dans un temps plus court; fi on la fait durer plus long - temps, la chaleur ne sera pas assés vive. Si le fourneau est construir sur les mêmes mesures que celui de la pl. 15. on on y brûlera environ deux voyes de bois. L'operation sera plus prompte & adoucira le ser plus profondement, se au lieu de bois on employe le: charbon, & qu'on excite fon ardeur par un souflet : mais auffi fera-t-on plus attentif ators à voir jusques où va la chaleur des ouvrages, ils pourroient fondre; pourvu qu'ils ne fondent pas, ils ne sçauroient chauster trop vivement; mais on fera inftruit de leur degré de chaleur, comme du fuccés de l'operation par les baguettes d'essais dont nous avons assés par lés es stol stematiques

Quand nous ditons qu'on ne sçauroit chausser trop vivement, nous supposons que les ouvrages qu'on veut radoucir, sont entourés des poudres d'os; si on étoit obligé de se servir de craye, de glaise, ou de quelqu'autre matiere alcaline rirée de la terre, on auroit une grande attention à n'entretenir dans les creusers qu'une chaleur moderée; pour peu que ces matieres sussent dela nature de celle dont j'ai rapporté l'esset singulier, de celle qui rendit à de la sonte adoucie sa pres

Tet in

Quelque attention qu'on ait à donner aux pieces les places qui leur conviennent le mieux, par rapport à leur épaisseur, il arrivera souvent que quelques unes, pour être elles mêmes en disserents endroits d'épaisseur très-inegale, ne seront pas suffisamment adoucies. Il y a des épaisseurs qui peuvent être adoucies dans dix à douze heures, & d'autres qui demandent plusicurs jours. Ces disserentes épaisseurs peuvent se trouver dans le même ouvrage. Le remede sera facile, ce sera de trier celles-là, & de les garder pour une seconde fournée, où elles seront remises; comme on y remettra generalement toutes les pieces qui n'auront pas été renduës asses traitables.

La premiere fournée, celle où on n'auroit brûlé qu'une voye de bois; ne procurera pas non plus un adouciffement fuffifant aux ouvrages épais qui demandent à être adoucis jufques au centre, au point de pouvoir être percés, ni même à ceux, des ouvrages minces, qui doivent être adoucis au point, de se laisser plier à froid. On les recuira une seconde & une troisseme fois, jusques à ce qu'on les ait amenés au degré où on les veut. Il y auroit encore plus d'épargne à metire dans differentes fournées les ouvrages qui demandent disferents degrés d'adoucissements, on profiteroit de la chaleur acquise, en ne les laissant point refroidir, & continuant le feu jusques à ce qu'ils susfent adoucis à fond.

Ce n'est pas qu'il en soit ici, comme pour nos aciers, que la durée du seu puisse nuire au ser adouci au point où il a besoin de l'être; l'adoucissement ne seauroit rien gâter, que poussé par delà des bornes, où on ne s'avistera pas de le poussér, ce seroit après un trop grand nombre de recuits repetés; mais il est dommage de consumer du bois pour produire un esser inutile. Aussi fau droit il avoir deux, ou trois, ou même un plus grand nombre de fourneaux, ils ne reviendront pas chacun fort cher. On se servicit des uns ou des autres selon les especes d'ouvrages qu'on auroit à adoucir; on mettroit dans les petits sourneaux tous les ouvrages minces.

Quoique nous ne puissions entrer dans un juste détail de la dépense des recuits; on peut vouloir en prendre une idée grossiere; on peut vouloir en prendre une idée grossiere; on peut vouloir en prendre une idée grossiere; on peut voudre qu'outre les frais du recuit, le ser adouei ne
coutât davantage à reparer que les autres méraux;
pour donner quelque idée de l'épargne, je cites
rai seulement deux ouvrages du même genre que
je sis saire d'abord pour m'instruire moi-même.
Le premier , est le marreau de la porte de l'Hôtel:
la Ferté \* que nous avons cité dans le premier Me-\* pl.17. figurmoire; j'en sis prendre le modelle. Les fraisi
du modelle ne doivent pas entrer en ligne de:

9

compte, parce qu'ils y entrent pour tres peu de chose; le même modelle servant à faire une infinité d'ouvrages semblables, ce qu'il a coûté se distribue sur tous. Aïant donc le modelle de ce marteau, j'en ai fait jetter plusieurs en moule, que j'ai ensuite fait adoucit & reparer. Ces marteaux, tres beaux & tres finis, ne me sont pas revenus chacun à 20. liv, pendant que l'original en avoit coûté 700. J'ai fair faire en plomb le modelle d'un au-\* Pl. 17. fig. tre marteau \* ; je l'ai presenté à divers Ouvriers, pour sçavoir ce qu'ils demanderoient pour le faire en fer forgé, quelques - uns en ont mis la façon à 1500 liv. & aucun ne l'a laissée audessous de 1000. Plusieurs de ces marteaux, tres beaux, & tres finis ne m'ont coûté en fer fondu que 25. liv. chacun. Il ne faut pourtant pas croire, que les premiers ouvrages se donnent à si bon marché, on voudra; faire payer les premiers modelles ; tant qu'il y aura peu d'Ouvriers, ils les tiendront chers; mais à mesure que le nombre des Ouvriers augmentera, ils donneront au rabais.

3.

Nous n'avons rien à ajoûter ici sur la maniere de piler le charbon, de le mêler avec les os, il n'y a pas sur cela de pratiques differentes à suivre de celles dont nous avons parlé à l'occasion de notre composition à acier; & nous ne ferions que repeter ce que nous avons dit tant de fois sur la necessité de bien luter toutes les jointures. La flamme est capable d'empêcher l'adoucissement, & qui plus est de rendurcir, avec le temps, ce qui a été

: 521

a été adouci, elle rend au fer ce qui lui a été ôté. En voici une preuve qui ne doit pas être oubliée. Je me suis souvent servi pour les recuits de nos ouvrages de plaques de fonte. Le côté de ces plaques, qui étoit touché par les matieres propres à radoucir, devoit donc être radouci, après l'operation finie ; & il l'étoit , ce qui est dans l'ordre : & de même il étoit dans l'ordre que la face tournée du côté du feu restât dure. Dans la fournée suivante chaque plaque aïant été retournée de façon que la face, qui étoit en dehors du creuset, devint en dedans, elle se trouva à son tour en place de s'adoucir, & elle s'adoucît. Mais la face qui avoit été adoucie ci-devant, celle sur laquelle la flamme agissoit, reprit sa premiere dureté; le foret ne pouvoit plus la percer; de sorte que chaque sois qu'on retourne les pla-ques, on adoucit un côté, & au moins les premieres fois, on rendurcit celui qui étoit devenu doux.

Le côté des plaques qui est exposé au seu redeviendroit dur, quand ces plaques seroient de fer sorgé: tout ser brûlé, tout ser réduit en écailles, ou près d'y être reduit, prend une dureté presqu'à l'épreuve des limes & des sorets, ou une dureté approchante de celle du verre. Le ser brûlé est du ser vitrissé, au moins en partie.

Ausi quand, par quelque accident, la surface des ouvrages de ser fondu se sera un peu brûlée, qu'elle se sera écaillée, l'écaille sera toujours du-

Vuu

re; mais si on fait tomber l'écaille, souvent on trouvera le dessous tres limable. Ces écailles pourroient quelque fois faire croire que le fer n'est point adouci, quoiqu'il le soit trés-bien; & cela dans certaines circonstances où cette écaille, cette portion de l'épaisseur qui a été brûlée, ne s'est nullement détachée de dessus le fer; elle y paroit quelquefois si bien appliquée, qu'on ne soupçonneroit pas, qu'il y a une partie de ce fer qui peut être facilement détachée du reste; qu'on tâte alors. l'ouvrage de fer fondu à la lime, il lui resistera. Mais qu'avec la pane d'un marteau on frappe doucement sur cet ouvrage, la partie brûlée, la partie écaillée se detachera par parcelles; en donnant successivement de semblables coups sur tout l'ouvrage, on fera tomber la feüille brûlée dont il étoit enveloppé, & au dessous de cette feüille il fera limable.

Le fer fondu qui au sortir du recuit, où il a resté assés long-temps pour être adouci, a une couleur bluâtre, ou qui paroit parsemé de petits brillants, ensin, le fer qui n'a pas cette couleur d'un brun cassé, dont nous avons parlé au commencement de ce Memoire, ce ser a sûrement eu sa surface brûlée, il est recouvert d'une écaille dure, que les coups de marteau seront tomber.

Les ouvrages de fer & d'acier, ne sçauroient être trop mous pendant qu'on les lime, & qu'on les cisele; mais souvent il est à propos de leur donner de la dureré, lorsque la lime, les ciseaux,

& les burins n'ont plus à mordre dessus; si on ne les rendoit durs, on ne parviendroit pas à leur faire prendre un poli vif & brillant. Dans les métaux, comme dans les pierres, le degré du poli est toujours proportionné au degré de dureré; d'ailleurs ces ouvrages conserveroient mal le poli qu'ils ont reçu, s'ils n'avoient de la dureté; une clef extremement finie, comme sont celles qu'on nous apporte d'Angleterre, perdroit bientôt son lustre, si avant d'achever de la polir, on n'avoit eu la précaution de la tremper; on trempe l'acier d'autant plus dur, qu'on veut le polir avec plus de soin. Quand l'adoucissement n'a ramené notre fer fondu qu'à être acier, il n'y a pas à douter rer sonau qu'a etre acter, il n y a pas a douter qu'il ne puisse être trempé comme l'acier; & quand l'adoucissement n'a recouvert l'acier, que d'une couche de fer mince, si en travaillant la piece, on emporte cette couche de fer, la piece pourra encore prendre la trempe. Si l'adoucissement l'a rendue trop ser, s'il l'a amenée en entier, ou fort avant à l'état du fer doux, elle ne pourra plus évadureir par la trempe ordinaire, compare les condureirs par la trempe ordinaire. plus s'endurcir par la trempe ordinaire, comme nous l'avons dit ci-dessus.

Mais j'ai éprouvé qu'on l'endurcira de nou-veau à quel point on voudra, en la trempant en paquet; il n'y a point d'acier, dont la dureté furpasse celle qu'on peut lui donner, au moyen de cette sorte de trempe; & alors elle pourra être polie, aussi parsaitement qu'on le voudra: d'ail-

Vuu ii

leurs il faut moins de temps pour tremper en paquet les ouvrages de fer fondu, que pour tremper

ceux de fer forgé.

Nous avons vû que pour tremper une piece en paquet, on la fait recuire dans des matières qui feroient propres à la convertir en acier, qui lui fournissent des soufres & des sels; il suffic de donner un recuit d'une durée assés courte pour mettre la piece en état de s'endurcir étant trempée dans l'eau froide. Mais j'ai donné à dessein un recuit tres long à des ouvrages de fer fondu, adoucis au point d'avoir pris un grain blanc. Pendant ce recuit, ils étoient entourés de la même composition que j'ai décrite pour convertir le fer en acier. Au sortir du recuit le fer fondu, que je n'avois pas trempé dans l'eau, avoit repris une grande partie de sa premiere dureté, il y avoit des endroits que la lime ne pouvoit plus attaquer ; d'autres endroits étoient seulement moins doux, & la couleur blanche qu'ils avoient acquise ci-devant, étoit redevenue plus brune. Apparemment qu'en poussant plus loin l'experience, on rendroit de la sorte à une masse de fer adoucie toute fon ancienne dureté. Pour adoucir le fer fondu, nous l'avons décomposé, & par certe operation nous le recomposons. Mais si le recuit n'est pas fait à feu violent, ni excessivement long, il n'augmentera pas la dureté, il donnera même du corps. Quoique lefer fondu soit l'objet de notre nouvel

Quoique lefer fondu soit l'objet de notre nouvel art, nous devons apprendre que cet art sera même: utile au fer forgé; une infinité d'ouvrages demanderoient de ce fer beaucoup plus doux qu'on n'en peut recouvrer. Quand il s'agit de faire à des ferrures des garnitures très contournées, jamais le fer n'est asses flexible au gré de l'Ouvrier; avec quelque foin qu'il l'ait chois, avec quelque précaution qu'il le plie, il se casse. De la tole extremement douce seroit necessaire à une infinité d'ouvrages. Nos mêmes recuits employés pour le fer fondu peuvent procurer un adoucissement considerable au ser forgé, pourvû que ce soit du ser peuépais. Du fer ainsi adouci seroit, je croy, de débit, & sourniroit de l'occupation à ceux qui travailleront à recuire le fer fondu.

Mais il s'en faut bien qu'il ne faille pousser aussi loin le recuit du ser forgé, que celui du ser fondu; dans ce cas le trop de recuit nuiroit. Après avoir tenu de la tole un certain temps au seu, je l'ai trouvée aussi sexible qu'un carron mince; j'ai retiré du sourneau du sil de ser qui se laissoir plier, replier, contourner, comme s'il eût été de plomb. J'ai recuit de la même tole, & du même sil de ser qui se cassoir bien plus aissement que dans leur état ordinaire; ce qui est artivé quand la durée du recuit a été plus longue. Si on ôte au ser ordinaire une partie de ses sousses sois de ses sels, il redevient plus doux: c'est l'esset d'un recuit qui n'a pas été long. Mais pousse on le recuit trop loin, on enleve trop de ces mêmes matieres au ser; ses parties ne tiennent plus en-

semble, il est dans le cas du fer qui auroit été brulé à la forge, ou des écailles qui se détachent de dessus le fer pendant qu'on le bat sur l'enclume. Si les parties métalliques sont mêlées avec une trop grande quantité de soufres & de sels, il est roide & cassant : mais s'il a trop peu de ces mêmes matieres, ses parties ne tiennent plus ensemble, elles se détachent par feüilles minces, par écailles, ou par grains; la surface de toute barre chaussée & forgée, nous fournit presque toujours des exemples de ce premier état, & le fer chauffé vivement, reduit en safran de Mars, nous fournit des exemples du second. Une terre graffe peut nous donner une image assés ressemblante de tout ceci. Cette terre est-elle noyée d'eau, ses parties ne tiennent plus ensemble, elle est de la boue, ou dans un état approchant; n'est-elle imbibée d'eau que jusques à un certain point, elle se laisse façonner, non seulement elle a de la consistance, elle a en même temps de la fouplesse, de la flexibilité; mais est-elle denuée d'eau à un certain point, devient-elle trop séche, elle devient aussitôt friable : ce que l'eau est par rapport à cette terre, la matiere huileuse l'est par rapport à notre métal; nous pourrons ailleurs pousser plus loin cette idée. Nous ajouterons seulement, par rapport à notre ser forgé, que selon la qualité dont il sera, il pourra soutenir des recuits plus ou moins longs, que les differences d'épaisseur doivent aussi entrer en consideration, & que c'est le fer mince qui réuffira le mieux.

## Explication de la seizieme planche.

A, B, C. Sont des baguettes de fer fondu de differente grosseur, destinées à servir aux essais ; un de leurs bouts est amené en pointe; cette pointe fait que les grosses baguettes tiennent aussi lieu de baguettes plus petites.

D. La cassure d'une de ces baquettes qui n'a pas encore-

été adoucie.

E. Cassure d'une baguette commencée à adoucir; elle a des grains sins près des bords; d'autres endroits commencent aussi à en être piqués; mais elle n'en a point encore au milieu.

F. Cassure d'une baguette encore plus adoucie, elle av des grains par-tout, & plus serrés que ceux de la

figure precedente.

G. Cassure d'une baguette encore plus adoucie; elle est entourée d'un cordon blanc qui est de la nature du fer forgé; le reste est rempli par des grains plus bruns, & plus gros que œux de la sigure precedente.

H. Cassure d'une baguette, encore plus adoucie, & où ce qui est grainé, l'est à plus gros grains, & plus

noirs que dans la fig. G.

I. Cassure de baguette encore plus adoucie que les precedentes, qui commence à reprendre de la blancheur... où les grains ne sont plus si noits.

K, K, L, L. Est la cassure d'un morceau de ser sondu plusgros que les baguettes precedentes, qui est actuellement entouré d'un cordon asses épais dont la tissure, & la couleur est semblable à celle de quelques fers forgés; le milieu est encore grainé, & de la nature de l'acter. L, L, y marquent par des lignes ponchuées des endroits plus noirs que le reste, qui à la vûe simple semblent des grains, & qui au microscope paroissent des cavités.

M. Cassure de baguette qui a pris un grain blanc, approchant de ceux des fers que nous avons nommé fers


à grains.

QQ, OO, PP. Est un de ces marteaux de porte cochere qui devinrent entierement creux, excepté dans la partie QQ; étant considerablement plus épaisse que le reste, le seu ne sut pas apparemment asses violent pour la sondre.

R, S, T. Est une des parties de ce marteau qu'on a separée du reste pour faire voir à quel point le tout étoit creux; on l'a dessinée sur une plus grande échelle que le marteau. Les ouvertures R, V, qui sont celles qui se trouvoient aux endroits, où la piece a été separée seste du marteau, sont asses imaginer la forme de cette espece de tuyau creux. En T, est un petit trou que le métal ssuide s'étoit fait, & par où il s'étoit écoulé.

X, Y. Morceau de baguette de fer fondu pareil à ceux fur qui s'ai repeté l'experience que le hazard m'avoit fournie dans le marteau precedent. Y, endroit par ou la fonte s'écoulera plus aisément, s'il est récouvert de sable, ou de quelque matiere qui retarde l'adoucissement. Z, Ce cylindre changé en tuyau creux. 22, Le tuyau creux ouvert tout du long.

SIXIE ME





# SIXIEME MEMOIRE,

Où on parcourt les differents ouvrages qui peuvent être faits de fer fondu; où on avertit des precautions avec le squelles quelques-uns veulent etre jettés en moule, & recuits; & où on fait connoître aussi quels sont les ouvrages qui ne doivent pas être faits de cette sorte de fer.

Aire de plus beaux ouvrages, les faire aussi bons, & à meilleur marché, sont les dégrés de perfection où l'on doit travailler à conduire les arts; & ce sont des avantages que notre nouvel art paroît avoir dès sa naissance, sur ceux qui jusqu'ici ont mis le fer en œuvre. Il est peu de ces arts à qui il ne doive devenir utile, on en sera d'autant plus convaincu qu'on fera plus d'attention aux usages immenses ausquels il peut s'étendre; nous allons en indiquer une partie. Peutêtre pensera-t-on que nous fasissions volontiers cette occasion de donner plus de prix à nos recherches; ce qui est de sûr c'est que nous ne sçaurions en être contents qu'à proportion de ce que elles deviendront utiles au public; & pour les lui

XTX

entrevoir les fruits qu'il en pourra retirer, l'aver-tir de ne les pas negliger.

La Serrurie est de tous les arts en fer celui qui nous presente ce métal sous plus de formes differentes, & propres à plus d'usages differentes; mais elle n'ose même entreprendre de le façonner jusqu'à un certain point, surtout pour de grands ouvrages. Nous avons déja dit que les grilles, les balcons, les rampes d'escalier sont d'un travail mediocre; y veut-on des feüillages, des fleurons ? tout cela n'est executé qu'avec une tole mince. Veut on en ornements quelque chose de plus massif ? on a recours au cuivre, & c'est au grand regret des Serruriers, toujours très fâchés d'abandonner leur métal favori. Quand ils ont fait quelque chose de beau en pur fer, ils croient que la dorure même le gâteroit, ou qu'elle le feroit passer pour être de cuivre : car ce qu'il y a de: doré dans la plupart des grandes grilles d'Eglise, n'est presque jamais que ce qui a été rapporté en euivre. Dès qu'on aura fair faire des modelles de grilles, de balcons, des fleurons qui y doivent entrer, on multipliera autant qu'on voudra lesouvrages de ce genre; ceux qui ont des modelles, de sleurons qu'ils font jetter en cuivre ont deja

Les modelles des grilles, balcons, rampes couteront, mais ne coûteront pas autant qu'on se: l'imagineroit. Ces ouvrages sont composés d'un nombre borne de pieces qui se repetent; on n'aura qu'à faire saire un modelle de chacune de ces pieces, qu'on assemblera après qu'elles auront été adoucies; les balcons par exemple ne sont qu'un assemblage de panneaux reperés, & il n'entre dans chaque panneau qu'un petit nombre de pieces disserentes. On pourroit jetter un panneau entier en moule, mais il seroit plus difficile à mouler, il s'y trouveroit plus souvent des defauts; il demanderoit de plus grands souvent as defauts; il demanderoit de plus grands souvent as pour être recuit; il sustina de le mouler par parties. On en pourra faire les principaux montants en balustres, ou de quelqu'autre figure recherchée, au lieu qu'ils sont faits aujourd'hui de barres unies. Les chapitaux des pilastres ou des colomnes, leurs bases qui aujourd'hui sont quelquesois de cuivre, ou qui sont trop minces en fer, pourront être jettées en moule avec toute l'épaisseur convenable.

Les pieces massives, qui entreront dans les ouvrages de cette espece, ont asses de solidité d'ellesmêmes selles n'ont pas besoin de prendre du corps par l'adoucissement; c'en sera asses de mettre leurs premieres couches en état d'être usées par la lime, & coupées par le ciseau. Si on avoit besoin de les percer, il faudroit les adoucir davantage, mais on abbregera le temps du recuit, si on fait reserver les trous dans le moule. Si ces trous doivent être en écrouës, ceux qu'on auta reservé pourront être taraudés, quoique la piece n'ait pas été adoucie jusqu'au centre; une partie de l'épaisseur qui

# L'ART D'ADOUCIR

environne le trou l'aura été. Deux autres especes d'ouvrages vont encore nous donner idée d'une façon de menager sur la durée du recuit. Les marteaux ou boucles des portes cocheres, & au-

tres, sont aujourd'hui presque sans ornements, & coûtent autant, que coûteront des marteaux de fer fondu très-ornés. L'endroit qui doit faire partie de la charniere, est un de ceux qui fatigue le plus & qui doit être percé; pour s'exempter d'une durée de recuit que le corps du heurtoir ne demande \* Pl. 17. fig. pas; dans cet endroit \*, je fais mettre dans le moule une piece de fer forgé\*, de figure, grandeur & épaisseur convenables; quand la fonte est. jettée en moule, elle enveloppe une partie du fer forgé, elle s'y applique exactement : la piece de fer forgé est alors aussi solidement unie avec la sonte, qu'elle le seroit, si elle étoit de sonte même, & a l'avantage de se laisser percer sans avoir besoin du

2. A A.

\* BC C.

recuit.

Des feux pour les cheminées seroient encore des ouvrages très chers, s'ils étoient ornés jusques à un certain point, il y en a à Paris d'un grand prix; on les fera à bon marché comme le reste. Mais si j'en parle actuellement, c'est principalement pour faire remarquer que j'en ai fait recuire qui avoient été jettés en moule, avec une précaution qu'il est bon de ne pas ignorer. La rige du feu s'assemble avec la base à vis & à écrouë; le bout de la tige doit porter cette vis; on avoit mis Fig. 5. L'apar bout ; cela n'encherit en rien la façon,

& est de la besogne épargnée pour le recuir. Des deux faits precedents nous passerons à une remarque generale, & utile pour quantité d'ouvrages de fer sondu; c'est que si on a à jetter en moule de grosses pieces, & que ces grosses pieces aient besoin d'avoir du corps, qu'elles soient exposées à satiguer, & qu'on ne veüille pas s'engager aux frais de longs recuits; il n'y a qu'à faire placer dans le moule des pieces de ser sorgé proportionnées à la grosseur de l'ouvrage, & à la force qu'on souhaite lui donner. On n'y mettra si l'on veut qu'un sil de ser gros comme le doigt, & si on le veut on y placera une barre de fer; le fer sondu se réunira bien avec le fer forgé, ils seront corpsensemble.

Au reste ceci n'est pas une pratique particuliere pour nos ouvrages de ser sondu; les Fondeurs y ont recours pour quantité d'ouvrages de cuivre, qui seroient trop cassants, s'ils n'étoient soutenus par le ser. Les grandes boucles des souspentes des carostes sont souvent sourrées de ser. Dans les grandes Statuës de bronze, il entre quelquesois des milliers de ser pour donner de la solidité à toute la masse. Les Aigles des Pupitres, & autres pieces pareilles doivent grande partie de leur solidité au fer.

N'oublions pourtant pas un avertissement important; sçavoir, que les parties des pieces de fer forgé, introduites dans les ouvrages fondus, qui sortiront en dehors, comme les branches des cram-

Xxxiii

\*Pl. 17. fig. pons des marteaux\*, que ces parties dis - je qui sont de fer forgé, pourroient dans un long recuit devenir cassantes, & plus cassantes même que le fer fondu; les remarques, par lesquelles nous avons fini le memoire precedent, le font prevoir; le fer trop recuit se deseche. Pour aller au-devant de cet inconvenient, on aura soin d'entourrer ces parties de matieres qui puissent fournir plus de parties huileuses, que notre composition propre à adoucir. Le charbon en poudre fera cet effet; on en couvrira tout ce qui sera de pur ser forgé. Qu'on mouille un peu ces pieces, & qu'après les avoir mouillées; on les trempe dans la poudre de charbon, elles en prendront assés pour se désendre contre l'effet du recuit. Pour mieux leur conserver même cette poudre on peur la recouvrir d'une couche de terre sablonneuse détrempée à consistance de pâte, ou de sable à mouler. On peut encore arranger ces pieces comme les autres dans le fourneau, & lorsqu'elles seront en place, mettre de la poudre de charbon tout au tour de ce qui est de fer forgé.

Mais pour revenir à nos ouvrages de Serrurie, les cages des serrures, ou en termes de l'art les. palastres, même dans les plus superbes appartements sont simples, unis; si on leur veut quelque beauté, on est contraint de les faire de cuivre, quoiqu'il soit toujours desagreable de toucher ce métal: on fera en fer fondu les palastres les plus

ornés, & les plus recherchés.

LE FER FONDU

Platines, targettes, verroux, fiches, en un mot toutes les ferrures qui n'ont point à fatiguer, pour-ront être du plus grand goût, & ne coûteront guere davantage que les unies coûtent aujourd'hui. Les clefs telles que nous en faisons à present. venir d'Angleterre se feront à peu de frais; on en jettera en moule dont les panetons seront pleins \*, & on entaillera enfuite ces panetons \* Pl. 17. fig. felon la figure de la garniture à laquelle on aura 70. envie de les faire fervir \*. Ce sont des ouvrages \* Fig. 8. qui demanderont à être très-bien adoucis, afinqu'il reste du corps au paneron, & qu'on puisse percer la tige. Je ne puis m'empêcher de parler ici d'une objection qui m'a été faite, elle prouve: au moins qu'il n'est rien qu'on ne puisse attaquer, par quelqu'endroit, & cela d'autant plus que l'envie de contester n'a eu aucune part à cette objection. Des Magistrats, éclairés d'ailleurs, ont regardé comme une fort mauvaise chose le moyen de jetter une clef en moule, que ce devoit être une invention pernicieuse; peu au fait de la pratique des arts, ils avoient peine à comprendre qu'il seroit plus facile, à qui voudroit faire mauvais usage d'une: clef, d'en faire forger une, que de la faire mouler en fer ; qu'immediatement après qu'elle seroit forgée on pourroit y fendre les rouers, ou autresgarnitures, au lieu que pour recuire celles de fer fondu, il faut du temps & de l'appareil; qu'en moins d'une demie heure, on peut forger grossie-rement une clef avec son paneton; que d'ailleurs

# L'ART D'ADOUCIR

jusqu'ici on en a pû fondre en cuivre qui ouvriroient bien, & les filoux, que je sçache, n'ont pas Nous placerons encore ici un avertissement qui

regarde plusieurs ouvrages. Quand il sera arrivé

eu encore recours à cet expedient.

quelque accident leger à une piece qu'on aura \* Pl. 17. fig. moulée avec peine, si elle a quelqu'endroit \* où limera, ciselera, en un mot on la reparera, sans s'embarrasser de ce defaut; on y apportera remede en faisant ensuite, en fer forgé, une petite piece\* semblable à celle qui auroit dû venir en fonte. On laissera une queuë à cette petite piece, qu'on taillera en vis \*, & on percera une écrouë dans la place où elle doit être rapportée; si cela est executé avec adresse, on ne reconnoîtra pas l'endroit

Il y a encore une autre maniere de remedier aux defauts des endroits mal venus dans le moule. Ils ne pêchent jamais par trop de matiere, c'est toujours par trop peu; il y peut rester des creux à remplir, des soussures; on coulera dans les creux \* Fig. 4. H. \* quelques goutes de fer fondu. Mais afin que la fonte qui aura été coulée s'attache parfaitement au reste, qu'elle y fasse corps, on chaussera le plus chauds qu'on pourra les endroits dans lesquels on la veut jetter. On recouvrira de terre les endroits qui sont proches de ces derniers, ceux où on ne veut pas qu'elle s'attache.

où la piece a été ajoûtée.

Les Fourbisseurs feront jetter en moule des gar-

des d'épées, & ils pourront finir en quelques jours des ouvrages, qui les tenoient plusieurs mois; ils ont déja leurs modelles; il ne leur en faudra pas d'autres que ceux qu'ils font mouler en cuivre, ou en argent. A la verité ces épées n'approcheront plus du prix de celles d'or massif, comme elles ont fait ci devant, mais on en débitera davantage. On adoucira de reste les gardes & les pommeaux, mais il faudra résterer les recuits des branches, qui étant longues & minces, seroient plus exposées à se casser.

Les boucles de ceintures, de fouliers, les étuis, les clefs de montre, les crochets de montre, & une infinité de colifichets n'occuperont plus, comme ils ont fait, des Ouvriers pendant autant de temps, que les plus grands ouvrages; qu'on en ait les modelles, & on fera en état de les faire prom-

ptement.

Les rouës des Diamentaires; les rouës à applatir, ou à écacher, les fils d'or, & d'argent pourront être faites de fer fondu; ce sont des ouvrages; chers.

Je crois que l'Epronnerie y trouvera aussi des avantages, les branches de la plúpart des brides, fatiguent peu, & pourront être fonduës, ce sont des plus difficiles ouvrages de la forge. J'en ai fait faire qui ont bien reussi. Si on est tenté d'y faire jetter des ornements, on n'aura qu'à les demander; on sera maître d'en placer par tout: les silets réussiront encore mieux.

enterne i vell a com interne gen .Yyy.

L'ART D'ADOUCIR Un Art à qui notre adoucissement du fer doit épargner bien du temps, & qui s'en trouvera en érat de faire les plus beaux ouvrages, est l'Arcbuserie; les platines de fusils seront excellentes de fer fondu ; j'en ai fait fondre plusieurs pour épreuve. On les laissera unies, ou on les chargera d'ornements, ce sera à la volonté de l'Ouvrier; mais si on les orne, ce ne sera plus ni si mesquinement, ni si cherement qu'aujourd'hui. Au lieu de quelques legeres figures en creux qu'ont à present les plus finies, on pourra leur donner des ornements en relief, dans le goût de ceux des plus belles gardes d'épées; & sy on y en veut de creux, on les fera semblables à ceux des plus beaux cachers. Je ne voudrois pourrant pas, que les chiens & les batteries tussent faites de fer fondu, j'en dirai la raison dans la suite. Mais la plaque de couche, la piece qui recouvre le bout de la crosse, en peut être faite autant qu'aucune autre piece. Et de même les porte-vis, les porte baguettes, les ornements qu'on met auprès des vis qui arrêtent la platine, Si on fait les sousgachettes de fer fondu, il faudra considerablement les adoucir, comme toutes les pieces qui sont grandes & minces. En un mot ce peut être un objet d'épargne, bien considera-

ce peut être un objet d'épargne, bien considerable pour les Arsenaux de Sa Majessé. On a propose une idée tres ingenieuse & tres utile, c'est de faire toutes les pieces des sussis des troupes de même calibres. Un sussi dont le canon est crevé, devient inutile, parce que sa platine, ou les pieces de sa lating, ne peuvent pas s'ajuster à un autre fusil; mais dès que toutes les pieces seront de même calibre, celles des uns pourront être remises aux autres; quelques pieces cassés ne rendront plus toutes les autres inutiles; ce qui restera du susil le plus délabré servira à en raccommoder un autre.

Avec le temps, le Roi tirera peut être un avantage plus important de ce nouvel Art. C'est par rapport à son artillerie, & sur tout par rapport à celle de Mer. Je ne rapporterai pas sur ce sujet autant d'experiences que je souhaiterois: je n'ai point été à portée de faire sur les canons, celles que j'aurois voulu tenter, mais il ne me paroit pas y avoir lieu d'apprehender que les experiences démentent ce que notre Art semble promettre sur cet article. On ne fait que de deux sortes de canons, les uns font de cuivre rouge avec un mêlange d'étain & de zin &c. c'est ce qu'on nomme simplement des canons de fonte; on les appelle aussi des canons de bronze, & nous les y appellerons toujours ici pour éviter l'équivoque de la fonte de fer. Les autres canons sont de fer fondu, de matiere pareille à celle des contrecœurs de cheminées, de fontes grises. On les appelle simplement des canons de fer; les uns & les autres ont leurs defauts. On a fait bien des tentatives, pour avoir des canons d'une troisième espece, exempte des imperfections des deux précedentes. On a cherché les moyens de les fabriquer de fer forgé; c'est de toutes les matieres que nous connoissons la plus capable de résister aux grands efforts, & la plus

Yyyi

puissante résistance n'est pas trop forte pour tenir contre l'impetuosité de la poudre. Le fer forgé est incomparablement plus en état de résister que ne le sont les fontes de cuivre; des canons de fer forgé, plus legers, feroient plus forts. On en est même contraint par une raison particuliere d'affoiblir la force que le euivre pourroit opposer à la dilatation de la poudre: l'ame d'un canon doit conserver son diamettre, sa rondeur uniforme; si le cuivre étoit pur, il n'auroit pas assés de dureté pour resister au trainement du boulet; on est donc obligé de l'allier avec l'étain & le zin, ce qui le rend plus dur, mais en même temps plus cassant: on le met en état de refister mieux au trainement du boulet & moins en état de resister à l'effort de la poudre. D'ailleurs les lumieres s'en agrandissent plus aisément; autre inconvenient tresconfiderable:

Les canons de bronze sont pourtant encore presentales aux canons de ser sondu. La matiere de ces derniers resiste plus au trainement du boulet, mais elle est cassante, & de là naissent deux inconvenients considerables 1º. Pour les rendre aussifforts que les canons de bronze, on est obligé de leur donner plus de poids qu'à des canons de bronze de même calibre. 1º. Quand ces canons crevent; ils ne s'entr'ouvrent pas simplement comme les canons debronze, leur matiere plus roide s'en va en éclats qui tuent des canoniers, & répandent la terreur parmi ceux qui restent; un canon une sois chué, on ne charge plus les autres avec la

charge ordinaire, les coups qu'on tire ensuite ne font plus d'effet; les combats de Mer ont souvent

changé de face par un pareil accident.

S'il étoit possible de parvenir, sans de trop grandes dépenses, à forger des canons de ser, ils feroient sans doute incomparablement meilleurs que les autres, ils resisteroient mieux à l'estort de la poudre, & au trainement du boulet; étant plus forts ils ne demanderoient pas à être si épais. On a fait beaucoup de tentatives pour y parvenir, qui n'ont pas encore eu beaucoup de succès; elles ont même ruiné un homme, qui avoit du bien & du genie; on ne laisse pas d'en faire de nouvelles journellement; il est à souhaiter qu'elles soient plus heureuses, & après tout, il n'y a pas à désesperer.

Quoiqu'il en soir, on s'en tient à present aux canons de bronze & aux canons de ser: l'artillerie de terre est de bronze, mais la plus grande partie de l'artillerie de Mer, tant celle des vaisseaux du Roi, que celle des vaisseaux du Roi, que celle des vaisseaux Marchands, est de ser; il en coûteroit des sommes trop considerables pour l'avoir de bronze. Les vaisseaux cependant sont accablés sous le poids de leurs canons, & c'est sur tout ce qui désole nos Negoiciants en temps de guerre; ils seroient fort convents, s'ils pouvoient ne charger leurs vaisseaux

que de canons de bronze:

Ce qu'ils trouvent de désavantageux dans cettes augmentation de charge, n'est pas seulement de

Yyy ii

# L'ART D'ADOUCIR

ce qu'elle tient la place d'un poids égal de marchandises. J'ai oüi dire à des Negociants sensés qu'elle ruine leurs vaisseaux, qu'elle contribue beaucoup à les faire entrouvrir. Le vaisseau n'en est pas fatigué tant qu'il va vent arriere; mais dès qu'il a le vent de côté, il est clair que le poids des qu'il a le vent de côté, il est clair que le poids tend à la séparer de l'autre; la position de ce poids est cause que son effort est plus puissant qu'il ne le seroit, placé par tout ailleurs.

Il paroit incontestable, qu'au moyen de notre nouvel Art on rendra les canons de fer fondu meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui; le fer adouci sera certainement moins cassant; mais le grand objet sera de sçavoir si on peut les amener au point de ne crever plus par éclats lorsqu'ils seront adoucis. Je îçai qu'on ne peut pas attendre ce bon effet de toutes sortes de fontes adoucies; j'en ai même fait une sorte d'épreuve; au lieu des grands canons j'ai fait jetter en moule un canon de pistolet; je l'ai fait trés bien adoucir, je l'ai rendu trés-limable; je l'ai chargé beaucoup plus qu'il ne devoit l'être naturellement, sans qu'il se soit crevé; enfin l'aïant chargé encore davantage, l'aïant presque rempli de poudre, il s'est creve, & le mal est qu'il s'est crevé par éclats. Je ne crois pourtant pas que cette experience doive faire désesperer de parvenir à faire des canons de fer fondu qui en crevant s'entr'ouvriront comme ceux de bronze. La fonte de ce canon de pistolet avoit été prise au hazard;

## LEFERFONDU-

& j'ai averti qu'il y a des fontes qui donnent des fers adoucis incomparablement plus flexibles que d'autres fontes ne les donnent ; il faut donc estayer les differentes fontes; & si on veut commencer à faire les essais sur des canons de pistolet, ; ils ne feront pas chers, & suffiront pour conduire à des

épreuves plus considerables.

Pour amener des pieces de fer fondu aussi épaisses que le sont des canons au degré de souplesse necessaire, il faudra leur donner de longs recuits avec nos poudres; mais la durée des recuits n'irapas aussi loin qu'on pourroit se l'imaginer. Il y a des endroits où on est déja en usage de recuire pendant plusieurs jours les canons de fer; après qu'ils ont été tirés des moules, on les entoure immediatement de charbons allumés, ce qui produit peu d'effet. La durée de nos recuits ne sera peut-être pas beaucoup plus longue; nous avons vû que des pieces épaisses de plus d'un pouce n'en demandent que trois jours au plus; le nombre des jours augmentera en plus grand rapport, que l'épaisseur; mais selon les apparences, il n'ira pas bien loin, & ces frais ne sçauroient entrer en comparaison avec les avantages qu'on en retirera.

roit en employer de semblables à ceux dont nous avons fait ulage julqu'ici, avec la difference du petit au grand, & surtout du bas au haut. Qu'on imagine les creusets distribués, comme nous les avons distribués, & que celui du milieu a assés de profondeur pour recevoir un canon placé de bout, & assés de longueur pour en contenir plusieurs arrangés de file. Enfin cette matiere est assés importante pour qu'on fit des experiences, dont les frais n'iroient pas bien loin. On pourroit aussi bâtir des especes de tours, faire des especes de chappes plus grandes, mais semblables à celles dans lesquelles on moule les canons.

Comme nous n'aurions point ici à apprehender les écailles, des creusets parfaitement clos

pourroient n'être pas si nécessaires.

Nous avons vû qu'on peut augmenter la force des ouvrages de fer fondu, en les fourant de fer forgé. Cet expedient ne nous fourniroit il point le moyen de faire des canons de fer, qui auroient toutes les perfections qu'on leur voudroit? qu'on assemblat des barres de fer , liées de distance en distance par des frettes de fer; peut - être suffiroitil de faire cer assemblage, avec des rivets, & dans ce cas, il ne seroit pas un ouvrage long. Ce bâtis de fer formeroit une espece de noyau, qu'on recouvriroit par dehors & par dedans de fer fondu. M de Villons, après toutes ses tentatives sur les canons de fer forgé, avoit pensé qu'on ne pourroit sans des frais trop grands, leur donner leur forme

## LE FER FONDU.

forme en entier, si on les faisoit de ce metal, il avoit pensé d'en composer l'interieur de ser forgé qu'on revêtiroit par dehors de sonte de cuivre.

A prés avoir parcouru les usages qu'on peut faire de notre fer fondu, dans le grand, dans le beau, & même dans le terrible, nous allons le considerer par rapport à des usages moins nobles, voir l'utilité dont il peut être dans les cuisines. J'avouerai pourtant que ce n'est pas le côté par où il me paroît qu'on en doive faire moins de cas. Dans le fond il vaut mieux perfectionner les ustensiles, qui y sont propres, que les armes meurtrieres; cette façon de penser n'est pas la plus élevée; elle est au moins la plus humaine, & peut-être la plus sensée. On peut esperer de faire par la suite presque toute la Batterie de cuisine de fer fondu, chaudrons, marmites, poêles à confitures, casseroles, bassinoires, &c. Le Royaume, dont on neglige les mines de cuivre, épargneroit par la bien de l'argent qu'il fait sortir pour se fournir de ce métal. On a depuis long - temps des marmites & des chaudrons de fer fondu; on ne s'en sert guere qu'aux Villages & en quelques petites Villes, & c'est pour épargner des vases de cuivre. Trois raisons ont empêché que les ustensiles de fer fondu de cette espece ne devinssent d'un usage plus general. 10. Ils ont toujours un air mal-propre, comme ils sont raboteux tant interieurement, qu'exterieurement, il n'est pas aisé de les nettoyer. 2º. Ils sont plus épais que ceux de cuivre forgé, &

Zzzo

L'ART D'ADOUCIR

par-l'à plus difficiles à échauffer. 3°. Enfin ils se cassent aisément; ils seroient mal entre les mains des Cuisiniers; ils demandent à être menagés, on ne peut qu'avec risque les frapper rudement; sans cela une marmite, un chaudron de fer fondu seroient presque des vases éternels; le feu ne les brûle point comme ceux de cuivre. Notre nouvel Art leve ces trois difficultés: on moule aujourd'hui ces vases moins minces qu'on ne le pourroit, afin qu'ils soient plus en état de résister aux chocs ; fi cependant on ne trouve pas ceux qu'on fera mouler par la suite, assés minces au sortir du moule, on achievera le reste aprés qu'ils auront été adoucis: on les travaillera sur le tour, comme on travaille les chaudrons de cuivre, on les rendra auffi minces qu'il sera necessaire, pour qu'ils s'échauffent promptement. Enfin nos recuits les rendant moins cassants, ils remedient à la principale difficulté qui en a arrêté l'usage. Je n'ose esperer qu'ils leur donneront toute la souplesse du cuivre, mais ils leur en donneront assés, pour qu'ils ne se cassent point, quand on aura une attention mediocre à les ménager. Il y a actuellement bien des maisons aisées, où l'on se sert demarmites d'une fonte de cuivre composé; elles sont épaisses & cassantes, & cependant elles coûtent fort cher. L'avantage qui compense ces deux defauts, est qu'elles ne demandent pas à être étamées.

Aufi n'y a-t-il que la necessité qui ait pû forcer à

avoir recours au cuivre ordinaire, malgré son odeur desagreable, & malgré la nature de la rouille à laquelle il est sujet, qui est un dangereux poison. On a à la verité trés-bien imaginé d'étamer les vases de ce metal, pour les preserver du vert de gris, & pour les empêcher de communiquer leur mauvaise odeur à ce qu'on y fait cuire, & qu'on y laisse refroidir. La rouille du fer n'est point à craindre, & est peu considerable dans les vaisseaux de fer fondu. Au rapport des Menageres, ces vases ne donnent aucun goût à ce qui a cuit dedans; elles assurent que la soupe est excellente dans les marmites de fer fondu. Mais enfin si on veut encore les défendre contre la rouille, rien n'empêchera qu'on ne les étame, comme les Serruriers étament les serrures, les targettes, les verroux ; comme les Epronniers étament les branches & les mords de brides ; & comme on étame les feüilles de fer. Je ne parle qu'aprés l'experience. J'ai fait étamer par des Epronniers des marmites de fer fondu, qui ont trés bien pris l'étain.

L'usage de tout ce qu'on nomme Batterie de cuisine, est si grand & si general, que je n'hesite point à regarder cet objet comme un des plus importants de notre Art. C'est beaucoup que de faire de plus belles grilles, de plus beaux balcons, de plus belles serrores, de faire en general des ouvrages plus recherchés, plus ornés; on pourroit pourtant douter s'il y a à gagner pour le genre humain, en multipliant jusqu'à un cer-

Zzzy

### L'ART w'AmOUCIR

eain point, ce que nous appellons beau, & qui est simplement beau. Si on avoit le secret de bâtir des Palais à aussi peu de frais, & aussi promptement que des chaumieres; si les perites maisons étoient soudainement changées en superbes Edifices, nous serions frappés de la nouveauté du spectacle; mais bientôt il est autant valu que nos maisons ordinaires eussent subsisté. Nous considereions avec moins de plaisir & d'attention les. Tableaux des grands Maîtres; si les Barboüilleurs avoient trouvé le secret d'en faire de pareils. Nous ne savons juger que par comparaison, de ce que nous appellons beau; mais en tout temps nous pouvons juger de ce qui est bon; nous avons toujours avec quoi le comparer.

Ne s'inquietera t-on point, car on est quelquefois éronnament humain, quand il s'agit de
faire des objections, ne s'inquietera-t-on point
dis je de ce que deviendroient tant de Chaudronniers, si la batterie de cuisine se faisoit de ser pour
la plus grande partie ? J'ai vû un grand Magistrat s'opposer au privilege demandé pour une
nouvelle Machine, par une raison de cette especce, je répondraitei ce que je lui répondis pour
celui qui sollicitoit un juste privilege, que si on
eût toûjours eu une pareille sensibilité, nous n'autions ni moulins à vent, ni à eau, ni à chevaux.
Le bled étoit pilé à bras dans des morriers, avant
qu'on sçût l'écraser sous des meules mûes par des

chevaux; combien cela occupoit-il de gens! les moulins à eau, au grand avantage du genre humain, ont restraint l'usage des moulins à bras, & à chevaux, au cas de nécessité: l'invention des moulins à vent, assés recente, supplée aux moulins à eau, qu'on ne peut construire par tout. Je ne crois pas aussi, pour revenir à nos Chaudronniers, qu'il y eût beaucoup de gens qui voulussent charitablement leur acherer des ustensiles de cuivre, uniquement pour les faire vivre, si ceux de fer étoient meilleurs, & à meilleur marché. Mais qu'on ne s'inquiere point, on leur trouvera de l'occupation de reste, ils travaillent déja en ser, ils font des rechauts & d'autres petits ouvrages; ils s'exerceront davantage à travaillet ce métal, ils le: repareront, tourneront, &c.

S'il étoit possible de faire en ser forgé tous les ustenciles de cuisine, qu'on fait en cuivre, il n'y a pas lieu de croire qu'on y eût employé ce dernier metal. Si l'art y eût pû parvenir, on seroit des marmites, des casseroles, des chaudrons de fer battu, comme on en sait des poëles à frire. Mais le ser n'a pas une souplesse qui lui permette de se laisser contourner autant qu'il est necessaire; et ce qui lui manque sur tout c'est de se laisser retraindre; c'est cette derniere qualité qui donne se moyen de saire au marteau des vases de plomb, de cuivre, d'or & d'argent. On sorge de ser une poële à frire, parce que les bords de la poële sons plus évasés que son fond. Si on avoit une pareilles

Zzzij

poële faite de cuivre ou d'argent, on pourroit la changer en un vase de quelle forme on le voudroit; en frappant sur ses bords par dehors, on les retreciroit de saçon qu'ils laisserent une ouverture beaucoup plus étroite que le fond d'où ils partent, c'est ce qu'on appelle retraindre; mais il n'y a pas moyen de retraindre ainsi le fer. J'ai oüi parler d'un Ouvrier, qui avoit eu l'adresse de faire de ser forgé une espece de bouteille à long col, qui étoit parvenu à le retraindre à ce point. Mais ce n'avoit pû être qu'après beaucoup de temps, après un nombre prodigieux de chaudes, & un pareil ouvrage en ser, étoit devenu plus cher par la façon, que s'il eût été d'argent, & peut-être d'or.

On fait à la verité des vases de fer plus étroits par en haut que par en bas; tels sont nos cassetieres. Mais on sçait que le fer de ces sortes de vases n'a pas été retraint; il est quelquesois de disserentes pieces, dont les bouts repliés les uns sur les autres sont retenus seulement par de la soudure; ce qui est cause qu'on n'oseroit les exposer au seu, que quand ils sont pleins d'eau qui empêche le vase de prendre le degré de chaleur

qui feroit fondre la soudure.

On pourra avec le fer fondu faire à l'avenir des poeles dignes d'échauffer les appartements, où ils trouvent place dans le Royaume depuis quelques années.

Les grands vases à fleurs, dont on pare les Par-

terres, auront en fer, les formes les plus gracieufes, comme en bronze, & pourront être aussi biens
reparés. Ensin on pourra mouler en fer une insinité de statues, de bustes. Le petit cheval de ferfondu qui est dans le cabinet de Sa Majesté à Verfailles, ne fera plus au nombre des ouvrages rares par leur matiere. S'il y a quelque chose à quoile fer fondu convienne, c'est certainement auxouvrages qui ne sont faits que pour être exposésen vûe, & qui n'ont point à fatiguer.

On fait en cuivre ou en potin des flambeaux, & une infinité d'autres ustensiles, qui pourront

aussi être faits de fer fondu.

Voudra t-on dorer, ou argenter nos ouvrages de fer fondu, on n'y trouvera nul obstacle; ils se doreront & argenteront, comme le cuivre; ils auront aussi, comme le fer, leur espece de dorure particulière; on pourra les dorer d'or damasquiné, comme on dore les sussis & les gardes d'épées. Des seux, des slambeaux, des bras, des lustres de ser sondu, à qui on seroit prendre le violer, & sur lesquels on jetteroit ensuite de legers ornements d'or damasquiné, feroient de magnisques ouvrages, & d'un grand goût.

On peut tirer parti de tout, les inconvenients même qui s'opposent aux recherches qu'on se proposoit, peuvent souvent tourner à profit. C'erra été un pour les premiers ouvrages que nous avons tenté d'adoucir, que de les voir exposés à s'écailler. Mais cet inconvenient n'est pas generali

:552 pour tous. On employera hardiment la poudre d'os seule pour les ouvrages unis, ou pour ceux dont les ornements ne sont pas delicats; l'adoucissement en sera plus prompt. Il y a même des ouvrages unis qu'on doit chercher à faire écailler. ce sont ceux qui sortent du moule plus épais, qu'on ne les voudroit; les marmites, les casseroles sont de cette espece : si ces vases ne sont pas sortis du moule, assés minces, tout ce qui sera detaché par les écailles, sera autant de gagné sur ce dont il faudroit les user, soit à la lime, soit sur le tour.

J'ai donc fait des experiences, où non seulement j'ai employé, à dessein, la poudre d'os seule; je me suis même servi de glaile, de chaux ordinaire, & de gyps calciné. La chaux seule fait beaucoup plus d'effet que la glaise. Le gyps seul en produit trop, il pourroit creuser. Mais pour moderer son activité, je n'ai entouré l'ouvrage que d'une couche mince de cette poudre, & j'ai rempli le reste du creuset de poudre d'os à l'ordinaire. Alors les écailles n'ont eu qu'une épaisseur convenable; elles deviendront plus ou moins épaisses felon que la couche de gyps ou de plâtre fin, qui entourera l'ouvrage, sera plus ou moins épaisse, & aussi selon la durée du feu. Mais il faut faire en sorte que les ouvrages qu'on fera écailler, chauffent également, sans quoi les écailles se trouveroient d'épaisseurs trop inégales.

Je rapporterai, à l'occasion du gyps, une expe-

rience

rience qui ne fait pourtant rien au fond de notre art, c'est que lorsque j'ai débouché & renversé les perits creusets dans lesquels j'avois mis de cette poudre seule autour du fer fondu, avant d'avoir donné le temps à la fonte de se refroidir entierement, mais pendant qu'elle n'étoit que d'un rouge trés-brun , trés-foncé ; dans ces circonstances , dis-je, j'ai vû des flâmes s'élever de plus de vingt endroits de cette poudre, elles avoient la couleur de celle du soufre commun. Le fer fondu qui a été entouré de gyps a aussi toujours pris une odeur de soufre insupportable. Une autre remarque, c'est qu'il m'a paru que le gyps fait beaucoup plus écailler les fontes blanches, que les fontes grises, & qu'il fait plus écailler & plus promptement lefer forgé, que lefer fondu.

Nous avons parcouru jusques ici les principaux usages qu'on peut faire de notre nouvel Art, nous ne devons pas être moins attentifs à arrêter les es perances trop avantageuses qu'on en pourroit concevoir; nous en avons senti la necessité depuis que nous avons eu donné les fondements de cet Art dans l'Assemblée publique de l'Academie du mois de Novemb. 1721. Nous avons été obligés plus de sois à faire rabattre de ce qu'on s'en prometoit de trop, qu'à repondre aux difficultes qu'on auroit pû former contre divers ouvrages de ce fer. A entendre certaines gens, il falloit abandonner tout le travail de la forge; ils auroient voulu qu'on eût tout jetté en moule, jusqu'aux ouvra-

Aaaa

#### LARTDADOUCIR

ges les plus fimples, & je crois, jusques aux barres de fer. On veut qu'une decouverte serve à tout, & par là fouvent on la rend inutile. Il y a tel remede qui est à present ignoré, qui seroit encore en grande reputation, & qui meriteroit d'y être, si on se fûr renu à en saire usage dans les cas où il avoit reuffe d'abord, si on n'eût pas voulu l'étendre à toutes les maladies. Afin qu'on ne fasse point d'austi mauvais employs de nos fers fondus, nous avertirons avec grand soin, qu'ils ne doivent jamais être la matiere des ouvrages qui demandent à être d'un fer trés-doux, trés-pliant. Ce seroit en abuser que d'en faire, par exemple, des canons de soil, puisqu'il y a même quantité de fers en barres, qui n'y sont pas propres. Je ne sçai si le chien du fusil, qui frappe avec une percussion trés-prompre peur meme être fait de fer fondu. Les ouvrages de fer qui ont beaucoup à fatiguer, doivent en general être faits du fer le plus doux, par confequent le fer fondu ne leur convient point. Tous les ouvrages grands & trés minces, des qu'ils auront quelque chose à sontenir, ne doivent point être de fer fondn.

D'ailleurs on ne doit chercher à faire de cefer que des ouvrages dont le travail est long à la linne & au marteau; tout ce qui ne demande pas de longues façons, doit se faire de fer forgé. Nous avons dit qu'on feroit de fer fondu des clesschargées d'ornements, ce feroit mouler pour peude profit, & couris risque de faire de moins bons.

#### LE FER FONDU.

ouvrages que de faire de fer fondu des cless ordinaires. Il y a d'autant plus à gagner sur les ouvrages de fer fondu, qu'ils seroient plus longs à sinit à la maniere ordinaire, & il en restera assés de ceux-ci pour que les avantages de notre nouvel Art s'étendent loin. Ce fer pourra être la matiere de bien des especes d'ouvrages que nous n'avons pas indiqués. Peut-être aussi trouvera t'on des inconvenients à en faire quelques-uns de ceux pour lesquels nous l'avons jugé propre.

Les ouvrages de fer fondu bien moulés, & limés avec soin, ne sçauroient souvent être distingués à la vue de ceux de fer forgé. Il y a pourrant des circonstances, où quoi qu'ils soient aussi bons que les autres, il faut pourtant que celui qui veut s'en servir, sçache quelle est leur origine; & ce seroit tromper celui à qui on les vendra, & à sa perte, de les lui vendre pour de fer forgé. Expliquons nous davantage par un exemple. Si on vend des fiches trés chargées d'ornements à un Serrurier, & même à un particulier, il leur sera facile de reconnoître qu'elles ne sont pas de fer forgé. Mais si on leur vend des fiches unies, & qu'on veuille leur persuader qu'elles sont de fer forge, quoiqu'elles soient de fer fondu, il peut être malaisé qu'ils le reconnoissent. Ces fiches de fer fondu, une fois mises en place, soutiendront la porte, comme feroient des fiches de fer forgé. Mais pour être miles en place, elles exigent quelquefois des

précautions, que n'exigeroient pas les autres. Si,

Aaaai

## L'ART D'ADOUCIR

la partie qui est destinée à entrer dans le bois, a besoin d'être redresse, l'Ouvrier qui la croira de fer forgé frappera dessus trop hardiment, peurêtre la cassera t'il; au lieu que, s'il eût sçu qu'elle étoit de ser fondu, il l'eût frappée à froid à petits coups, ou même il l'eût fait chausser pour la mê-

nager davantage.

L'avidité de gagner trouve le moyen de faire faire de mauvais usages des meilleures choses. Pour obvier à celui dont nous venons de parler, peut-être feroit - il à propos que tous les ouvrages unis de fer fondu, qui se debiter ont dans les grandes villes, fussent marques pour tels. Les Syndics ou Jurés des Communautés des Serruriers, ou autres Communautés, pourroient être charges de poser cette marque. Mais ce seroit faire un plus grand mal que celui auquel nous nous proposons de remedier, que de mettre cette marque entre les mains des Traitans; & si cela arrivoir, nous aurions grand regret à l'avis que nous venons de donner: neantmoints comme c'est une espece de gens qui pensent à tout, pour s'enrichir en vexant le public, sous prétexte d'utilités, souvent imaginaires, ils y auroient apparemment pensé d'eux-mê-mes. Heureusement nous vivons sous un regne, où on est peu disposé à recevoir leurs propositions.

Mais pour revenir à nos ouvrages de fer fondu : chaque Ouvrier pourroit avoir chés lui unfourneau, où il adouciroit les ouvrages qui concernere fa profession, Cependant comme il en est

LE FER FONDU. peu qui veüillent, & qui puissent s'écarter de leur travail ordinaire; qu'il y a même plus de prosit pour eux à faire toujours la même chose, il seroit plus avantageux pour le public qu'il y eût des Ouvriers établis qui travaillassent à adoucir les ouvrages de fer pour tous les autres; qui fuffent des Adoucisseurs de fer en titre. Si l'Ebeniste, fi l'Horloger, le Fourbisseur, le Serrurier, & de même, si divers autres Ouvriers ont besoin de cuivre ou d'argent fondus en ouvrages, ils ne fondent pas eux mêmes ces métaux; il n'y a pas jusques aux Orfevres qui n'aient recours aux Fondeurs; on leur porte les modelles des pieces qu'on veut avoir; & on sçait combien on doit leur payer la livre des ouvrages moulés. L'Arcbusier, le Serrurier, le Fourbisseur &c. feroient de même fondre en fer, par des Fondeurs ordinaires, tout ce qu'ils voudroient, & en payeroient la livre sur le pied, dont

Ils porteroient ensuite chés les Adoucisseurs de fer fondu ces mêmes ouvrages, & les leur payeroient plus ou moins cher, selon le degré d'adoucissement qu'ils demandent, soit par rapport à la sou-plesse; soit par rapport à la couleur, & aussi selon la grosseur des pieces. Il seroit aisé de faire un tarif. fur cela, & pour peu qu'il se fasse des établissements, cette espece de tarif sera bientôt reglé.

ils feroient convenus.

Ceux qui n'auront d'autre occupation que d'adoucir, qui en feront leur objet, doivent être munis de fourneaux de differentes grandeurs ;

Aaaa iii

#### L'ART D'ADOUCIR, &c.

quand ils n'auront à adoucir que de menus ouvrages, qui veulent être extrêmement adoucis, ils en chargeront de petits fourneaux. Un fourneau, quelque petit qu'il soir, tiendra une grande quantité de gardes d'épées, de platines de fusils, de boucles, & autres menus ouvrages; quelque peu qu'on prenne pour le recuit de chacune de ces pieces, on sera payer assés cher, & le temps, & le seu; avec une voye de bois on recuiroit une prodigieuse quantité d'ouvrages de ces petites especes.

Au reîte nous n'avons encore jetté que les fondements d'un Art qui a besoin d'être persectionné, nous ne l'avons que dégrossi; nous n'avons pas tout tenté, nous n'avons pas tout tenté, nous n'avons pas tout prévû; des pratiques en grand, souvent réîterées apprendront encore beaucoup. Nous esperons que ceux qui feront des experiences propres à contribuer aux progrés de cet Art, ne les envieront pas au Public; pour nous, nous lui communiquerons certainement ce que nous pourrons découvrir de nouveau sur cette matiere, & ce qui nous teste sur diverses autres matieres qui y ont du rapport, qui nous ont sourni des observations que nous croïons devoir être utiles, & qu'on trouvera peut-être asses curieuses.

the day time \$8 who in

# Explication de la dix-septieme planche.

With the time of the state of

A fig. I est le marteau, la boucle de la porte cochere de l'Hôtel de la Ferté rue de Richelieu.

La fig. 2. est le même retourné. A A, Sont deux pieces de fer forgé, qui sont partie de la charniere propre à suspendre ce marteau à la porte.

B, CC. Crampon de fer forgé qui a été enchassé dans le moule de ce masteau, les branches CC, sont les

parties A A de la fig. 2.

La fig. 3, est un autre marteau de porte cochere; on suppose que le sleuron D, étoit mal venu, & qu'on a été obligé d'y mettre une piece de rapport en ser sorgé.

La fig. 4. le marteau de la fig. 2. auquel on suppose quelques defauts à raccommoder. E, Est un trou, ou on a percé un écrouë, pour y rapporter un sleuron, qui est celui qui a été marqué D, sig. 3.

F, G. Est le petit sleuron de rapport, fait de fer

forgé, dont la queue G, a été taillée en vis.

En H, fig. 4. on suppose qu'il y a eu une sousture, qu'il y est resté un creux que la fonte n'a pas rempli; & qu'on veut couler de la sonte dans ce trou. I, I, est un petit rebord de terre, qui forme une espece d'entonnoir, & qui couvre les endroits sur lesquels la sonte ne doit pas s'appliquer.

La fig. 5. est une partie d'un feu. L , Est une piece de fer forgé qui entre dans la fig. 5. & qui a été mise:


dans le moule.

La fig. 6. est une tige de flambeau dont la partie M est aussi de fer forgé, & a été mise au moyen du même expedient dont on s'est servi pour les fig. 5. @ 2. La fig. 7. est une clef de ser sondu telle qu'elle sort

du moule.

O. Son paneton qui n'est point encore entaillé. La sig. 8. est la même clef dont on a entaillé le pa-neton, après qu'il a été adouci.







# Explication de quelques Termes.

ADOUCIR le fer fondu, ou le fer forgé; diminuer sa dureté, & sa roideur, le rendre plus aisé à limer, plus aisé à couper au ciseau; & lerendre aussi plus slexible.

Bain, état de parfaite fusion dans lequel un métal a été mis. Tout métal devenu bien fluide par la force du feu, est du métal en bain.

Bille d'acter, morceau d'acter forgé quarrément, fouvent moins épais que large, & afsés court; la longueur des Billes d'acter ne passe guere six à sept pouces.

Bure a'un souflet, le bout du sousset, le tuyaus

par lequel le vent fort du souflet.

Chaude, degré de chaleur qu'on fait prendre au fer, ou à l'acier. La chaude n'est que couleur de cerise, quand le fer n'est parvenu dans le seuqu'à la couleur de cerise. La chaude est appellée suante, ou sondante, quand le ser a chausse aupoint d'être prêt à tomber par gouttes.

Corroyer un morceau de fer ou d'acier, c'est le re-

plier une ou plusieurs fois sur lui même, après lui avoir donné une chaude suante, & forcer à coups de marteau, les parties à s'unir avec celles sur lesquelles elles ont été repliées.

Découvrir, se découvrir dans la trempe, prendre, à sa surface, une couleur blanche. De l'acier bien découvert après avoir été trempé, est celui dont la surface est blanche, sur la surface duquel il ne paroît point de crasse, rien de noirâtre.

Egrainer, s'égrainer, se casser par grains, l'acier trempé trop chaud s'égraine aisément.

Eirer le fer, ou acier, l'allonger en le forgeant. On allonge beaucoup plus, qu'on n'élargit le fer

qu'on étire.

Etoffe, bille, ou autre morceau d'acier, composé d'aciers de differents degrés de finesse, soudés les uns sur les autres, & dont les plus fins sont les proches du milieu.

Event, en teme de Fondeur, Canal, Rigole creusée dans le moule, pour donner à l'air la li-

berté de s'en échapper.

Fenton, verge de fer qui vient d'une barre fenduë en plusieurs parties. Cela s'execute par le moyen de très-belles machines appellées Fendries. Le fenton est employé par les Cloutiers, Virriers, & & divers autres Ouvriers à qui il faut du fer mince. Fonte de fer, fer fondu qui n'a pas encore été ramené à l'état du fer malleable, ou c'est fer qui ne squroit soutenir le marteau ni à chaud, ni à froid, & qui est beaucoup plus dur, que le fer forgé.

Gersure de l'acier, fentes, petites crevasses, qui tirent leur nom de leur ressemblance avec les gersures de la terre.

Guesse, longue piece de fer fondu, de fonte de fer, dont la figure approche de celle d'un prisme à base triangulaire. Il y en a de longues de dix à douze pieds, & qui pesent depuis 12- à 1500. livres jusqu'à deux milliers.

Jet, en terme de Fondeur, est tout canal qui conduit le métal dans les creux du moule; c'est aussi le métal qui s'est moulé dans un pareil canal.

Laitier, matiere vitriffiée, espece de verre qui furnage la sonte de ser qui est en bain. Il y a deslaitiers de bien des couleurs differentes; il y en a qui tiennent beaucoup de ser, & d'autres qui n'en ont point, ou très-peu.

Pailles de fer, ou de l'acier, parties mal réunies:-Les fentes qui forment des pailles different de celles des gerfures, en ce que les gerfures ne font, pour ainfi dire, qu'entailler la barre ou la bille, au lieu que les pailles font des parties fouvent affe, gran-Babb 11. 56.4 des, presque entierement separées de celles sur

lesquelles, elles sont appliquées.

Paquet, en termes de trempe, est une espece de boiste de tole enduite de terre, dans laquelle de l'acier est renfermé & environné de certaines matieres; on fait chauffer l'acier dans ce paquet d'où on le retire pour le tremper.

Quarillon, fer forgé quarrement, aussi épais que large, qui a environ huit à dix lignes sur chaque face.

Recuire, c'est ordinairement chauffer le fer & l'acier dans une autre vûë que celle de les forger après qu'ils auront été chauffés. Souvent on recuit l'acier pour le détremper, pour l'adoucir, & quelquefois pour le rendre plus dur, comme pour les trempes en paquet.

Recuit, maniere de chauffer l'acier ou le fer, à un leger degré de chaleur, quand on les chauffe à la forge; mais à quelque degré de chaleur qu'on les fasse parvenir, quand on les chauste renfermés dans des creusets, ou autres capacités équivalentes, cette maniere de les chauffer porte toujours le

nom de recuit.

Ringard, toute barre de fer, soit droite, soit crochue, avec laquelle on remue les charbons ou le bois enflammé, ou le metal qui chauffe, ou qui est en fusion.

Refouler, se refouler, se laisser applatir, ceder

à la prefion. Un cifeau, d'un mauvais acier, refoule quand on lui fair couper du fer à froid, fon taillant devient moussé.

Souder deux morceaux de fer ensemble, ou deux morceaux d'acier, ou un morceau d'acier avec un morceau de fer, c'est obliger deux morceaux à se réunir ensemble parsaitement, à ne composer plus qu'une même piece. Cela s'execute en frappant sur les deux morceaux qu'on veut réunir, après les avoir chausses presque fondants. Souder du fer avec du fer n'est point faire leur réunion au moyen de soudure. Quand on se ser de soudure pour les réunir, cette saçon s'appelle brazer.

Surchaufure, trop grand degré de chaleur qu'on a donné à l'acier; l'acier furchaussé a perdu une

partie de sa qualité.

Tremper l'acier, le refroidir subitement, & pour l'ordinaire en le plongeant rouge dans de l'eau

commune froide.

Trempe, signisie tantôt la qualité qu'a prise l'acier trempé, tantôt la matiere dans laquelle il a été trempé; tantôt les préparations qui ont precedé la trempe. L'acier a eu une trempe dure cassante, quand il est devenu dur cassant après avoir été trempé. La trempe à l'eau, la trempe au suif, sont le suif ou l'eau dans laquelle on trempe l'acier. La trempe en paquet, c'est faire Rbbb jii

366 recuire l'acier dans un paquet, avant de le trem-

Tuyere, court tuyau, en forme de cone tronqué, dans lequel sont logés, à leur aise, le bout, ou la bure du sousset, ou des soussets, d'une forge, ou d'un fourneau.

Voiler, se courber, une plaque de terre qui se courbe, qui prend la figure d'une voile.

# TABLE DES MEMOIRES

de ce Volume.

PREMIER MEMOIRE, où après avoir donnés une idée generale des aifirentes manieres de faire l'Acier, on examine quelles sont les matieres propres à convertir le Fer-serge en Acier, or quels mélanges on doit faire de ces matieres pour le changer dans l'Acier le pluss sin, or le meilleur.

Page 1.

11. MEM. Où sont rapportées des observations generales qui conduisent à regier le seu à propos.

11. MEM. Qui apprend à faire les esfais en petit. 651.

IV. MEM. Où l'on donne la construction d'un nouveau fourneau, qu'on croit le plus avantageux de ceux qui peuvent être employés à la conversion du fer en acier , & où l'on fait quelques reflexions generales sur les autres fourneaux.

V. MEM. Sur la nature des differentes especes des fers considerés par rapport aux dispositions qu'ils ont à être

convertis en acier.

VI. MEM. Qui contient des observations sur les changements sensibles qui se font dans le fer, pendant qu'il est converti en acier; sur les précautions avec lesquelles il faut forger le nouvel acier, & le resultat des frais de la conversion du fer en acier.

VII. MEM. Où l'on établit le caractere de l'acier, en quoi il differe essentiellement du fer, & cela en suivant les opérations qui changent le fer forgé en acier. 203.

VIII. MEM. Où par la décomposition de l'acier, on acheve d'établir que sa difference essentielle d'avec le fer consiste en ce qu'il est plus penetré de parties salines & sulfureuses. Et où l'on donne en même temps le moyen de raccommoder la plupart des aciers défectueux.

IX. MEM. Sur l'analogie qu'il y a entre les procedés au moyen desquels on tire des aciers immediatement des fontes, & ceux qui changent le fer forgé en acier. Sur une maniere de faire de l'acier de fer forgé, dont nous n'avons point encore parlé; & pourquoi il est plus aisé de porter les aciers de fer forgé au point de perfection ou on les veut, que ceux qui viennent des fontes.

X. MEM. Des manieres de connoître les défauts 6 les bonnes qualités de l'acier, & plusieurs vues pour parvenir à comparer des aciers de differents degrés de per-259.

fection.

XI. MEM. Explication des principaux effets que la trempe produit fur l'acier.

XII. MEM. Sur les differentes trempes qu'on peut donner à l'acier; & sur les recuits qu'on lui donne sonvent après L'avoir trempé. 341.

# TABLE DES MEMOIRES contenus dans la seconde partie.

REMIER MEMOIRE Des différences fortes

PREMIER MEMOIRE. Des differences fortes de fontes de ser, ou de sers sondus, & de leurs quellies; de la maniere de rendre ces sontes plus pures; & à quoi il atem qu'on ne sit de ser sondu quantité d'Ouverages, qu'on peut faire de ser sorgé.

II. MEM. Sur les différences manières de fondre le fer, fur des accentions qu'il faut avoir pour jerser le fer fondu en moule, & pour tirer les Ouvrages des moules, 408.

III. MEM. Ou sont rapportes les essais qu'on a faiss de différentes matières pour adoucir le ser sond, & quelles sont celles que ces essais ont montre y être les plus propres.

IV. MEM. Des fourneaux propres à adoucir les ouvrages de fer fondu.

V. MEM. Des précautions avec lesquelles on doit recuire · les ouvrages de fer fondu. Des changements que les differents degrés d'adsucifement produifent dans ce fer! Comment on peut redonner aux ouvrages de fer fondu la durcté qu'on leur a ôite. Et comment on peut, & jusqu'à quel point, adoucir le fer forgé.

VI. MEM. Où on parcourt les differents ouvrages qui peuvent être faits de fer fondu; eù on averit des précautions avec lesquelles quelques uns veulent être feite en moule, & recuirs; & où on fait connoirie aussi quels font les ouvrages qui ne doivent pas être faits de cette pite de fer.

Fin de la Table

Als. d. Man. delaw Cuentas B.L. M. El Conde del Aquila su seguxo sexx paxicipandele, que el pròximo dia de la Avun cion de Nia S. alas 7.2 en Santiago vexá la Comunion θε Οχ̂η como ηχα Regla pxeviene % Pare para vucumoli midly Ton Manie las Quentas.









